TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 04 | 11 | 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF. Zonal- Santa Fe
DIRECCIÓN: Calle 22A N. 2-26. CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: CMF12-1F MODELO EQUIP. 2:
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto RACK.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND. X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 205
- L2-L3: 206-
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CMF12-1F CAPACIDAD EQUIP. 1: 12.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 2.8Amp	1Amp	0.9Amp
L2 (Amp.): 2.7Amp	1Amp	0.8Amp
L3 (Amp.): ✓	✓	✓
P. succión: ✓	✓	✓
P. descarga: ✓	✓	✓
Capacidad: 12.000 ✓	BTU.	✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revisado	C	Bornes: Revisados	C
Motor Condensador: Limpieza	C	Filtro secador: Revisado	C
Evaporador: Limpio	C	Fugas: NO	C
Condensador: Revisado	C	Tornillería: Revisado	C
Filtros de aire: Revisado	C	Correas: NO	C
Drenaje: Limpieza	C	Alineación: NO	C
Cuarto de máquinas: C	C	Acoples de bombas: NO	C
Tablero eléctrico: -		Rodamientos: NO	C

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	24°
Suministro de rejilla	14°
Entrada Unidad Condensadora	—
Salida Unidad Condensadora:	NO
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	✓
Clase de Refrigerante:	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

NO se Suministran Repuestos

Aire AA Encendiendo normal

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal

FIRMA: C.C: 1938504 9

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Katherine Quintero

CARGO: Secretaria

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 05 | 11 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF - Czonal Rafael Uribe

DIRECCIÓN: Cra 12 D N 225 6 Sur CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: EMF09CO MODELO EQUIP. 2: 9000 BTU

UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack -

UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 206 V
- L2-L3: 205 V
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF09CO CAPACIDAD EQUIP. 1: NO

COMPRESOR:		MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		1	1 Amp
L2 (Amp.):	3.6 Am	0.9 Amp	1.8 A
L3 (Amp.):	2.8 Am		
P. succion:			
P. descarga:			
Capacidad:	9.000 BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revisión		Borneras: Revisar	X
Motor Condensador: Revisar		Filtro secador: Revisar	
Evaporador: Limpieza		Fugas: NO	
Condensador: Limpieza		Tornillería:	
Filtros de aire: NO		Correas: NO	
Drenaje: NO		Alineación: NO	
Cuarto de maquinas: Limpieza		Acoples de bombas: NO	
Tablero eléctrico: Revisar		Rodamientos: NO	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	22
Suministro de rejilla	14°
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipo Aire AA funcionando Normal
NO se suministran Repuestos -

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal

FIRMA:

C.C: 1.938.504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Yadira Ramos Morales

CARGO: Prof. Esp Coordinador

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 05 | 11 | 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF C. Zonal San Cristobal Sur
DIRECCIÓN: Cra. 6. N°B.04 SUR. CIUDAD: Bogota.

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND.
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 206
- L2-L3: 205
- L1-L3:

MODELO EQUIP. 1: CMF09T2E MODELO EQUIP. 2: NO
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto RACK.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

AIRE ACONDICIONADO
MODELO EQUIPO 1: CMF09T2E CAPACIDAD EQUIP. 1: 9.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 3.4mp	0.9A	0.8Amp
L2 (Amp.): 2.8A	7Amp	0.7A
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad: 9.000 BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revision	✓	Bornes: Revisa	Cr
Motor Condensador: Revisa	✓	Filtro secador: Revisa	✓
Evaporador: Limpieza	✓	Fugas: No	✓
Condensador: Revisa	✓	Tornilleria: Revisa	✓
Filtros de aire: Lavado	✓	Correas: No Aplica	✓
Drenaje: Limpieza	✓	Alineacion: No	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas: No	✓
Tablero eléctrico: B	✓	Rodamientos: No	✓

AIRE ACONDICIONADO
MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornilleria:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineacion:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	22°
Suministro de rejilla	14°
Entrada Unidad Condensadora	✓
Salida Unidad Condensadora:	NO
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS
Equipo Aire funcionando Normal.
No Requiere Repuestos

MTO. REALIZADO POR:
NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA:
C.C: Cargo 1938504

MTO. APROBADO POR:
NOMBRE: [illegible]
CARGO: Coordinadora
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 04 | 11 | 2025

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal Fontibon
DIRECCIÓN: Calle 23 DN 10026 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: NSAFB-12CRN MODELO EQUIP. 2: 12000 BTU
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: X
CORRECTIVO:
EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
AIRE ACOND. X
VENTILACIÓN:
OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
L1-L2: 206
L2-L3: 207
L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: NSAFB-12CRN CAPACIDAD EQUIP. 1: 12000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 3.8Amp	7Amp	0.9
L2 (Amp.): 3.5Amp	7.2Amp	7Amp
L3 (Amp.): ✓	✓	✓
P. succión: ✓	✓	✓
P. descarga: ✓	✓	✓
Capacidad: 12000BTU	✓	✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Limpieza	✓	Bornes: Revisar	✓
Motor Condensador: Limpieza	✓	Filtro secador: Revisar	✓
Evaporador: Limpieza	✓	Fugas: NO	✓
Condensador: Buen Estado	✓	Tornillería: Revisar	✓
Filtros de aire: Limpieza	✓	Correas: Limpieza	✓
Drenaje:	✓	Alineación: NO	✓
Cuarto de máquinas: ✓	✓	Acoples de bombas: NO	✓
Tablero eléctrico: ✓	✓	Rodamientos: NO	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionado	25°C
Suministro de rejilla	18°C
Entrada Unidad Condensadora	✓
Salida Unidad Condensadora:	✓
Entrada Agua:	✓
Salida Agua:	✓
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipo Aire AA. Funcionando Normal

NO se Suministran Repuestos

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Cervigal
FIRMA:
C.C: 1938504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Cristian Daniel Perez Camelo
CARGO: Residente Fontibon..
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 06 | 11 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF C. Zonal Kenedy

DIRECCIÓN: Calle 138CN 72-12 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MS8CO 24P MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack

UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 207 L2-L3: 206 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MS8 CO 24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 7 Amp	7.5	7 Amp
L2 (Amp.): 6.5 Amp	7 Amp	1 Amp
L3 (Amp.): -	✓	✓
P. succion: -	✓	✓
P. descarga: ✓	✓	-
Capacidad: 24000 BTU	-	✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revisar		Bornes: Revisar	✓
Motor Condensador: Revisar		Filtro secador: NO	-
Evaporador: Bien		Fugas: Bien	✓
Condensador: Bien		Tornillería: NO	-
Filtros de aire: Lavado		Correas: NO	✓
Drenaje: Limpieza		Alineación: NO	✓
Cuarto de maquinas: Bien		Acoples de bombas: No	✓
Tablero electrico: No		Rodamientos:	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	21 C
Suministro de rejilla	12 C
Entrada Unidad Condensadora	Bien
Salida Unidad Condensadora:	Bien
Entrada Agua:	✓
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R 410 A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipo Aire AA Funcionando Normal

No se Suministran Repuestos

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Convajal

FIRMA: C.C: 1938504 9

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE:

CARGO: APOYO COORDINACION

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 07 / 11 / 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Ezonal Usaquen
DIRECCIÓN: Calle 163A N 13B Esp CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MSB-CO 24P MODELO EQUIP. 2: CMF-097E
UBICACIÓN EQUIP. 1: 24.000 BTU
UBICACIÓN EQUIP. 2: 9.000 BTU

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 210
- L2-L3: 212
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSB-CO24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 7 Amp	1 Amp	7 Amp
L2 (Amp.): 6.5 Amp	1.2 Amp	7.2 Amp
L3 (Amp.): ✓	✓	✓
P. succion: ✓	✓	✓
P. descarga: ✓	✓	✓
Capacidad: 24.000 BTU	✓	✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Limpieza	✓	Borneras: Revisar	✓
Motor Condensador: Revisar	✓	Filtro secador: Bien	✓
Evaporador: Revisar	✓	Fugas: NO	✓
Condensador: Limpieza	✓	Tornillería: Bien	✓
Filtros de aire: Lavado	✓	Correas: NO	✓
Drenaje: Limpieza	✓	Alineacion: NO	✓
Cuarto de maquinas: NO	✓	Acples de bombas: NO	✓
Tablero electrico: NO	✓	Rodamientos:	-

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CMF097E CAPACIDAD EQUIP 2: 9.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 2 Amp	1.0 Amp	0.8 Amp
L2 (Amp.): 1.8 Amp	0.9 Amp	0.9 Amp
L3 (Amp.): ✓		
P. succion: ✓	✓	✓
P. descarga: ✓	✓	✓
Capacidad: 9.000 BTU	✓	✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Limpieza	✓	Borneras: Revisar	✓
Motor Condensador: Limpieza	✓	Filtro secador: Revisar	✓
Evaporador: Revisar	✓	Fugas: NO	-
Condensador: Limpieza	✓	Tornillería: Bien	✓
Filtros de aire: Lavado	✓	Correas: NO Tiene	✓
Drenaje: Limpieza	-	Alineacion: NO	✓
Cuarto de maquinas: NO		Acples de bombas: NO	✓
Tablero electrico: 2		Rodamientos: NO	-

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Aire acondicionado	20°
Suministro de aire	15°
Entrada Unidad Condensadora	✓
Salida Unidad Condensadora	✓
Entrada Agua	✓
Salida Agua	✓
Clase de Refrigerante	410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipos Aire AA funcionando normal

No Requieren Repuestos

Se limpieza condensador por encontrarse en la bandeja y requiere permanente

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Cavasos

FIRMA: C.C: 1938504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Olga J. Flores T.

CARGO: Tecn. Refrigeración

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 06 | 11 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF czonal Engativa
DIRECCION: Cra. 103 - N73B CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP 1: MS8CO 24P. MODELO EQUIP 2:
UBICACION EQUIP. 1: Cuarto RACK
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. VENTILACION OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: 207 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MS8CO-24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 2 TNR.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 6Amp	1Amp	7Amp
L2 (Amp.): 7Amp	12Amp	09.A
L3 (Amp.): -	✓	
P. succion: -	✓	NO
P. descarga: -	✓	N
Capacidad: 24.000 BTU	✓	N
		✓

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	Limpieza	Bornes:	Rev
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	Rev
Evaporador:	Limpieza	Fugas:	NO
Condensador:	✓	Tornillos:	Normal
Filtros de aire:	Lavado	Correas:	NO
Drenaje:	NO	Alineacion:	
Cuarto de maquinas:	NO	Acoples de bombas:	NO
Tablero electrico:	N	Rodamientos:	N

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillos:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineacion:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICION
Retorno Aire acondicionado	21 °C
Suministro de aire	14 °C
Entrada Unidad Condensadora	N
Salida Unidad Condensadora	C
Entrada Agua	U
Salida Agua	A
Clase de Refrigerante	R410

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipo Aire AC funcionando Normal

NO se Suministran Repuestos

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA: C.C: 1938504?

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Dona Marcela Castellanos
CARGO: Epico - Referente SGSI
EQUIPO EN OPERACION: SI: NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 04 | 11 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF.. C.Z. Revivir Especializado
DIRECCIÓN: Calle 53 No 66C - 95 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MS8 C12P MODELO EQUIP. 2:
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto RACK.
UBICACIÓN EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
PREVENTIVO: X
CORRECTIVO:
EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
AIRE ACOND. X
VENTILACIÓN:
OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
L1-L2: 207
L2-L3: 206
L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MS8 - C1.24P CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 6Amp	7.2Amp	1.Amp
L2 (Amp.): 6.6Amp	7.Amp	Bn
L3 (Amp.):	Bn	B
P. succion: Normal		
P. descarga: Bn		
Capacidad: 24.000BTU		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador: Revision		Borneras: Revision	-
Motor Condensador: Revis		Filtro secador: Revis	
Evaporador: Limpie		Fugas: NO	
Condensador:		Tornilleria: Bn	
Filtros de aire: Lavado		Correas: NO Tiene	
Drenaje: Limpie		Alineación: NO	
Cuarto de maquinas: Bn		Acoples de bombas: NO	
Tablero electrico: Revision		Rodamientos:	

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornilleria:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	21°
Suministro de rejilla	17°
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

No se Requiere Repuestos -

Equipo Aire. Funcionando Normal

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carvajal
FIRMA:
C.C: 1938504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Mayra Alejandra Rodriguez
CARGO: Promotor ÉPICO
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 07 | 11 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF CZonal Suba
DIRECCION: AV-cra 58 N 128B 94 CIUDAD Bogota

MODELO EQUIP. 1: EMF 12 IF MODELO EQUIP. 2: NO
UBICACION EQUIP. 1: Cuarto Rack -
UBICACION EQUIP. 2: NO

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND: X
- VENTILACION:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 210
- L2-L3: 241
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF 12 IF CAPACIDAD EQUIP. 1: 12.000 BTU

COMPRESOR		MOTOR CONDENSADOR		MOTOR EVAPORADOR	
L1 (Amp.):	2-Amp		7 Amp		7 Amp
L2 (Amp.):	2-5 Amp		09 Amp		1.2 Amp
L3 (Amp.):	-		-		-
P. succion:	-		-		-
P. descarga:	-		-		-
Capacidad:	12.000 BTU		-		-

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICION	ITEM	MEDICION
Motor Evaporador:	Limpieza	Borneras:	Revisa
Motor Condensador:	Revisar	Filtro secador:	Revisa
Evaporador:	Revisa	Fugas:	NO
Condensador:	Revisa	Tornillería:	B
Filtros de aire:	Lavado	Correas:	NO
Drenaje:	NO	Alineacion:	NO
Cuarto de maquinas:	NO	Acoples de bombas:	N
Tablero electrico:	N	Rodamientos:	-

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP 2: NO

COMPRESOR		MOTOR CONDENSADOR:		MOTOR EVAPORADOR:	
L1 (Amp.):					
L2 (Amp.):					
L3 (Amp.):					
P. succion:					
P. descarga:					
Capacidad:					

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICION	ITEM	MEDICION
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineacion:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICION
Externo Área acondicionada	21 °C
Suministro de agua	16 °C
Entrada Unidad Condensadora	-
Salida Unidad Condensadora	-
Entrada Agua:	NO
Salida Agua:	NO
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Equipo Funcionando Normal

NO Requiere Repuestos

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Carrillo
FIRMA:
C.C. 1938504 9

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Martha P. Ruiz
CARGO: Apoyo Coordinador
EQUIPO EN OPERACION: 07-11-2025 SI: X NO:

TERMECQ S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECQ S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 4 | 11 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: CARR ICBF CREER

DIRECCIÓN: CARRERA 50 # 2651 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: MSAFB-12CRDN1-MQOW MODELO EQUIP. 2: EMF091E

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: ✓ CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.: AIRE ACOND. ✓ VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: 208 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSAFB-12CRDN1-MQOW CAPACIDAD EQUIP. 1: 12 000 BTU.h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 1.91A.		
L2 (Amp.): 080A		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMF091E CAPACIDAD EQUIP 2: 9000 BTU.h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 0.61		
L2 (Amp.): 0.16		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acoples de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de rejilla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE ERINCÓN

FIRMA: C.C: 1917226[illegible]

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Paula Fda Becerra

CARGO: Apoyo Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: ✓ NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECQ S.A.S. Correo electrónico: termecq@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 4 | 11 | 25

NÚMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF

DIRECCIÓN: CR.50#26-51 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: EMF18IC MODELO EQUIP. 2: CMF09LE

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO #1

UBICACIÓN EQUIP. 2: CUARTO TECNICO #2

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: [X]
- CORRECTIVO: [ ]
- EMERGENCIA: [ ]

CLASE DE EQUIP.
- AIRE ACOND.: [X]
- VENTILACIÓN: [ ]
- OTRO: [ ]

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 208
- L2-L3: 208
- L1-L3: ____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF18IC CAPACIDAD EQUIP. 1: 18000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 0.61		
L2 (Amp.): 0.16		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	[X]	Borneras:	[X]
Motor Condensador:	[X]	Filtro secador:	[X]
Evaporador:	[X]	Fugas:	[X]
Condensador:	[X]	Tornillería:	[X]
Filtros de aire:	[X]	Correas:	[X]
Drenaje:	[X]	Alineación:	[X]
Cuarto de máquinas:	[X]	Acoples de bombas:	[X]
Tablero eléctrico:	[X]	Rodamientos:	[X]

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CMF09LE CAPACIDAD EQUIP. 2: 9000 BTU.h.

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	[X]	Borneras:	[X]
Motor Condensador:	[X]	Filtro secador:	[X]
Evaporador:	[X]	Fugas:	[X]
Condensador:	[X]	Tornillería:	[X]
Filtros de aire:	[X]	Correas:	[X]
Drenaje:	[X]	Alineación:	[X]
Cuarto de máquinas:	[X]	Acoples de bombas:	[X]
Tablero eléctrico:	[X]	Rodamientos:	[X]

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno área acondicionada	
Sumistro de mezcla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E. RINCÓN

FIRMA: C.C. 1917226[illegible]

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Paula Fda Becerra

CARGO: Apoyo Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: [X] NO: [ ]

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECO S.A.S. Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECQ S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 4 | 11 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: CARR ICBF

DIRECCION: CARRERA 50 # 26 51 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP 1: MSAFB-12CRDN1-MQ0W MODELO EQUIP 2: EMF091E

UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: 208 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSAFB-12CRDN1-MQ0W CAPACIDAD EQUIP 1: 12000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 1.2 A.		
L2 (Amp.): 0.8 A		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	V	Bornes:	V
Motor Condensador:	V	Filtro secador:	V
Evaporador:	V	Pugues:	V
Condensador:	V	Tornillería:	V
Filtros de aire:	V	Correas:	V
Drenaje:	V	Alineación:	V
Cuarto de máquinas:	V	Acoples de bombas:	V
Tablero eléctrico:	V	Rodamientos:	V

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMF091E CAPACIDAD EQUIP 2: 9000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 0.61		
L2 (Amp.): 0.16		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	V	Bornes:	V
Motor Condensador:	V	Filtro secador:	V
Evaporador:	V	Pugues:	V
Condensador:	V	Tornillería:	V
Filtros de aire:	V	Correas:	V
Drenaje:	V	Alineación:	V
Cuarto de máquinas:	V	Acoples de bombas:	V
Tablero eléctrico:	V	Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de aire	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA:

C.C: 1917926

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Paula Fdo Becerra

CARGO: Apoyo Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

TERMECO S.A.S.

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE REPORTE: 5 | 11 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF - Creer

DIRECCION: CALLE 12 # 30-35 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP 1: MSD09 09CRDN1-MPOW MODELO EQUIP 2: EMFIZIE

UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP 2: CUARTO TECNICO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. [X] VENTILACION [ ] OTRO: ____

VOLTAJE LINEAL: LN1 208 LN2 208 LN3 ____

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSD09 09CRDN1-MPOW CAPACIDAD EQUIP 1: 9.000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		0.12
L2 (Amp.):		0.12
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador	✓	Borneras	✓
Motor Condensador	✓	Filtro secador	✓
Evaporador	✓	Fugas	✓
Condensador	✓	Tornillería	✓
Filtros de aire	✓	Correas	✓
Drenaje	✓	Alineación	✓
Cuarto de máquinas	✓	Anglos de tornillos	✓
Tableros eléctricos	✓	Rodamientos	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: EMFIZIE CAPACIDAD EQUIP 2: 12000 BTU/h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		0.11
L2 (Amp.):		0.25
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador	✓	Borneras	✓
Motor Condensador	✓	Filtro secador	✓
Evaporador	✓	Fugas	✓
Condensador	✓	Tornillería	✓
Filtros de aire	✓	Correas	✓
Drenaje	✓	Alineación	✓
Cuarto de máquinas	✓	Anglos de tornillos	✓
Tableros eléctricos	✓	Rodamientos	✓

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Entrada Aire acondicionado	
Evaporador de aleta	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA C.C. 1917265

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Diana Santa Maria

CARGO: Coordinadora Calidad

EQUIPO EN OPERACION: SI [X] NO [ ]



TERMECQ S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

TERMECQ S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 4 | 11 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: CARR ICBF CREER

DIRECCION: CARRERA 50 # 2661 CIUDAD: BOGOTA

MODELO EQUIP. 1: M5FB-12CRDN1-MQ0W MODELO EQUIP. 2: EMF091E

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND.: X VENTILACIÓN: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: 208 L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: M5A FB12CRDN1-MQ0W CAPACIDAD EQUIP. 1: 12000 BTU h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 1.21A		
L2 (Amp.): 0.80A		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	X	Bornes:	X
Motor Condensador:	X	Filtro secador:	X
Evaporador:	X	Fugas:	X
Condensador:	X	Tornillería:	X
Filtros de aire:	X	Correas:	X
Drenaje:	X	Alineación:	X
Cuarto de máquinas:	X	Acoples de bombas:	X
Tablero eléctrico:	X	Rodamientos:	X

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: EMF0916 CAPACIDAD EQUIP 2: 9000 BTU h.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.): 0.61		
L2 (Amp.): 0.16		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	X	Bornes:	X
Motor Condensador:	X	Filtro secador:	X
Evaporador:	X	Fugas:	X
Condensador:	X	Tornillería:	X
Filtros de aire:	X	Correas:	X
Drenaje:	X	Alineación:	X
Cuarto de máquinas:	X	Acoples de bombas:	X
Tablero eléctrico:	X	Rodamientos:	X

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de mejía	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE ERINCÓN

FIRMA: C.C: 1917226[illegible]

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Paula Fdo Becerra

CARGO: Apoyo Supervisor

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 Correo electrónico: termecq@gmail.com - Bogotá D.C , Colombia



TERMECQ S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 5 / 11 / 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF CESPA

DIRECCION: CRA. 19 # 39-35 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP 1: MSAF18 12CRDM1-MSAW MODELO EQUIP 2:

UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO #3

UBICACIÓN EQUIP 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO: X CORRECTIVO: EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND: X VENTILACION: OTRO:

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 205 L1-L3: L2-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CAPACIDAD EQUIP 1:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.)	0.12	
L2 (Amp.)	0.14	
L3 (Amp.)		
P. succion		
P. descarga		
Capacitor		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM		ITEM	
Motor Compresor	✓	Bornes	✓
Motor Condensador	✓	Filtro secador	✓
Evaporador	✓	Pugues	✓
Condensador	✓	Tornillería	✓
Filtros de aire	✓	Correas	✓
Drenaje	✓	Alineación	✓
Cuarto de maquinas	✓	Anclajes de tuberías	✓
Tableros eléctricos	✓	Rodamientos	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.)		
L2 (Amp.)		
L3 (Amp.)		
P. succion		
P. descarga		
Capacidad		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES			
ITEM		ITEM	
Motor Evaporador		Bornes	
Motor Condensador		Filtro secador	
Evaporador		Pugues	
Condensador		Tornillería	
Filtros de aire		Correas	
Drenaje		Alineación	
Cuarto de maquinas		Anclajes de tuberías	
Tableros eléctricos		Rodamientos	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Temp. Entra acondicionado	
Temp. de mezcla	
Temp. Unidad Condensadora	
Temp. Unidad Condensadora	
Temp. de Agua	
Temp. de Agua	
Temp. de Refrigerante	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSÉ E. RINCÓN

FIRMA: C.C. 1917965

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Jaider Ojeda

CARGO: Coordinador

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: X NO:

E 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C. Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECQ S.A.S. Correo electrónico: termecq@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

5 / 4 / 23

CLIENTE: ICBF CESPA

DIRECCIÓN: CLL 19 # 30-35 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIPO 1: MSB-C1-24 MODELO EQUIPO 2: MSAFB 12CRDNI-NQ0W

UBICACIÓN EQUIP 1: CUARTO TECNICO #1

UBICACIÓN EQUIP 2: CUARTO TECNICO #2

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. [X] VENTILACIÓN [ ] OTRO [ ]

VOLTAJE LINEAL: L1-L2 207 L1-L3 208 L2-L3 [ ]

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: MSB-C1-24P CAPACIDAD EQUIP 1: 24.000 BTU/h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):	0.86	
L2 (Amp.):	0.9.5	
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MISIÓN	ITEM	MISIÓN
Motor Evaporador:	C	Borneras:	C
Motor Condensador:	C	Filtro secador:	C
Evaporadora:	C	Pugues:	C
Condensador:	C	Tornillería:	C
Filtros de aire:	C	Correas:	C
Drenaje:	C	Alineación:	C
Cuerpo de evaporador:	C	Ángulos de lumbres:	C
Tablero eléctrico:	C	Rodamientos:	C

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: MSAFB 12CRDNI-NQ0W CAPACIDAD EQUIP 2: 12.000 BTU/h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):	0.11	
L2 (Amp.):	0.11	
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MISIÓN	ITEM	MISIÓN
Motor Evaporador:	C	Borneras:	C
Motor Condensador:	C	Filtro secador:	C
Evaporadora:	C	Pugues:	C
Condensador:	C	Tornillería:	C
Filtros de aire:	C	Correas:	C
Drenaje:	C	Alineación:	C
Cuerpo de evaporador:	C	Ángulos de lumbres:	C
Tablero eléctrico:	C	Rodamientos:	C

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MISIÓN
Retorno área acondicionada	
Suministro de mejía	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A
	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCÓN

FIRMA C.C. 19172265

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Sandra Cerro

CARGO: Coordinadora

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 10 / 11 / 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Cizonal - Barrios Unidos
DIRECCIÓN: Cra. 16 N. 63B1 CIUDAD: Bogota

MODELO EQUIP. 1: LENOX - MODELO EQUIP. 2: 24.000 BTU
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack.
UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: ■
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: ■
- VENTILACIÓN: ■
- OTRO: Desmont- Equipos

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 210
- L2-L3: 210
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 1: MSBC 24 CP. CAPACIDAD EQUIP. 1: 24.000 BTU

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

AIRE ACONDICIONADO

MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acoples de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de aire	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Se Desmonta- Equipo Aire Acondicionado y fue llevado para Funcionarios de ICBF.

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: Alejandro Canogal
FIRMA:
C.C. 1938504

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE:
CARGO:
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI: ■ NO: ■

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE REPORTE: 30 | 10 | 2025

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF Zonal Ciudad Bolívar
DIRECCIÓN: Transversal 17A Bis # 64-05 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP. 1: MSABD-14CR FA/C MODELO EQUIP. 2:
UBICACIÓN EQUIP. 1: Cuarto Rack
UBICACIÓN EQUIP. 2: No

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: ☐
- CORRECTIVO: ☒
- EMERGENCIA: ☐

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: ☒
- VENTILACION: ☐
- OTRO: ____

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 208
- L2-L3: 209
- L1-L3: ____

AIRE ACONDICIONADO
MODELO EQUIPO 1: MSABD-14CR FA/C MGCW-N CAPACIDAD EQUIP. 1: 7.5 TR.

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp): 4.8	7.Am	09
L2 (Amp): 5.0	7Am	7.Fu
L3 (Amp): /		
P. succión: /		
P. descarga: /		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador	Rev	Bornes	Revisa
Motor Condensador	Revisa	Ventiladores	Bien
Evaporador	Revisa Rubricar	Fugas	No
Condensador	Revisa	Temperatura	Bien
Filtros de aire	Lavado	Correas	No
Drenaje	Limpio	Alineación	No
Cuarto de maquinas	Bien	Ángulos de bandas	No
Tableros eléctricos		Rodamientos	No

AIRE ACONDICIONADO
MODELO EQUIPO 2: NO CAPACIDAD EQUIP. 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp):		
L2 (Amp):		
L3 (Amp):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador		Bornes	
Motor Condensador		Ventiladores	
Evaporador		Fugas	
Condensador		Temperatura	
Filtros de aire		Correas	
Drenaje		Alineación	
Cuarto de maquinas		Ángulos de bandas	
Tableros eléctricos		Rodamientos	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	21°
Suministro de rejilla	14°
Entrada Unidad Condensadora	°
Salida Unidad Condensadora	°
Entrada Agua	N
Salida Agua	NO
Clase de Refrigerante	N

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Se Realiza - Reubicación de Equipo Mini Split - Y Mantenimiento - queda Funcionando Normal - Materiales Utilizados Chasos, Abrasaderas - Andamio - Gas - R 410A

MTO. REALIZADO POR:
NOMBRE: Alexander Carvajal
FIRMA: Jose R. Rincon
C.C. 1938049 Bogotá

MTO. APROBADO POR:
NOMBRE: Mayra Arce Patron
CARGO: P. Universitario
EQUIPO EN OPERACIÓN: SI ☒ NO ☐

TERMECO S.A.S.

REPORTE DE MANTENIMIENTO

NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 12 | 11 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF BOSA BODEGA

DIRECCIÓN: CALLE 65 # 86-56 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP. 1: EMERSON MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: [X]
- CORRECTIVO: [ ]
- EMERGENCIA: [ ]

CLASE DE EQUIP.:
- AIRE ACOND.: [X]
- VENTILACIÓN: [ ]
- OTRO: [ ]

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 208
- L2-L3:
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: CAPACIDAD EQUIP. 1:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):	CAP	
L2 (Amp.):	CAP	
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	✓	Borneras:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Fugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Acples de tornillos:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ÍTEM	MEDICIÓN	ÍTEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Borneras:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Acples de tornillos:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ÍTEM	MEDICIÓN
Retorno área acondicionada	
Suministro de rejilla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora:	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

EQUIPO FUNCIONANDO

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE RINCON

FIRMA C.C.: 1917226 [signature]

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: TOBIAS CONTRERAS

CARGO: COORDINADOR

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO

TERMECO S.A.S.
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

NIT: 901.225.745-3

FECHA DE SERVICIO: 12 | 11 | 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: ICBF BOSA CASA

DIRECCION: CALLE 64S-#8021 CIUDAD: BOGOTÁ

MODELO EQUIP. 1: EMF09IE MODELO EQUIP. 2:

UBICACIÓN EQUIP. 1: CUARTO TECNICO

UBICACIÓN EQUIP. 2:

MANTENIMIENTO:
- PREVENTIVO: X
- CORRECTIVO:
- EMERGENCIA:

CLASE DE EQUIP:
- AIRE ACOND.: X
- VENTILACIÓN:
- OTRO:

VOLTAJE LINEAL:
- L1-L2: 208 V
- L2-L3:
- L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF09IE CAPACIDAD EQUIP. 1: 9000 BTU/h

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):	014	
L2 (Amp.):	067	
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:	V	Bornes:	V
Motor Condensador:	V	Filtro secador:	V
Evaporador:	V	Fugas:	V
Condensador:	V	Tornilleria:	V
Filtros de aire:	V	Correas:	V
Drenaje:	V	Alineación:	V
Cuarto de maquinas:	V	Acoples de tornillos:	V
Tablero electrico:	V	Rodamientos:	V

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: _____ CAPACIDAD EQUIP 2: _____

COMPRESOR:	MOTOR CONDENSADOR:	MOTOR EVAPORADOR:
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succion:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM	MEDICIÓN	ITEM	MEDICIÓN
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Fugas:	
Condensador:		Tornilleria:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de maquinas:		Acoples de tornillos:	
Tablero electrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F

ITEM	MEDICIÓN
Retorno Area acondicionada	
Suministro de mezcla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

EQUIPO FUNCIONANDO

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE E RINCON

FIRMA:

C.C. 1917226S

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Tobias Cortes

CARGO: Coordinador

EQUIPO EN OPERACION: SI X NO

TERMECO S.A.S.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
NIT: 901.225.745-3

TERMECO S.A.S. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

FECHA DE SERVICIO: 12 / 11 / 25

NUMERO DE REPORTE:

CLIENTE: LCBF SENAL MARTIRES
DIRECCIÓN: CALLE 13 # 31-04 CIUDAD: Bogotá

MODELO EQUIP 1: EMF09LE MODELO EQUIP 2:
UBICACIÓN EQUIP 1: CENTRO COMPUTO
UBICACIÓN EQUIP 2:

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

CLASE DE EQUIP: AIRE ACOND. [X] VENTILACIÓN [ ] OTRO

VOLTAJE LINEAL: L1-L2: 208 L2-L3: L1-L3:

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 1: EMF09LE CAPACIDAD EQUIP 1: 9000 BTU/h

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.): 0.7		
L2 (Amp.): 0.6		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:	✓	Bornes:	✓
Motor Condensador:	✓	Filtro secador:	✓
Evaporador:	✓	Pugas:	✓
Condensador:	✓	Tornillería:	✓
Filtros de aire:	✓	Correas:	✓
Drenaje:	✓	Alineación:	✓
Cuarto de máquinas:	✓	Anclajes de bombas:	✓
Tablero eléctrico:	✓	Rodamientos:	✓

AIRE ACONDICIONADO MODELO EQUIPO 2: CAPACIDAD EQUIP 2:

COMPRESOR	MOTOR CONDENSADOR	MOTOR EVAPORADOR
L1 (Amp.):		
L2 (Amp.):		
L3 (Amp.):		
P. succión:		
P. descarga:		
Capacidad:		

ACTIVIDADES EN TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES

ITEM		ITEM	
Motor Evaporador:		Bornes:	
Motor Condensador:		Filtro secador:	
Evaporador:		Pugas:	
Condensador:		Tornillería:	
Filtros de aire:		Correas:	
Drenaje:		Alineación:	
Cuarto de máquinas:		Anclajes de bombas:	
Tablero eléctrico:		Rodamientos:	

TEMPERATURAS °C / °F	
ITEM	MEDICIÓN
Retorno Área acondicionada	
Suministro de rejilla	
Entrada Unidad Condensadora	
Salida Unidad Condensadora	
Entrada Agua:	
Salida Agua:	
Clase de Refrigerante:	R 410A

OBSERVACIONES Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

EQUIPO FUNCIONANDO BIEN

MTO. REALIZADO POR:

NOMBRE: JOSE RINCÓN

FIRMA: C.C. 1917226[illegible]

MTO. APROBADO POR:

NOMBRE: Thon Gutierrez

CARGO: Secretario Operativo

EQUIPO EN OPERACIÓN: SI [X] NO [ ]

CALLE 70 D No. 104 C - 41 P1 - Bogotá D.C., Tel: 5481056 - 3202401212 TERMECO S.A.S. Correo electrónico: termeco@gmail.com - Bogotá D.C., Colombia

