Florencia, 27 de noviembre de 2025

Doctor
CARLOS HUMBERTO MORA TRUJILLO
Secretario de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitario
Alcaldía de Florencia, Caquetá

Asunto; **INFORME FINAL DE OBRA SUPERVISOR DE APOYO**

CONTRATO DE OBRA No. 20250002 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito documentar de manera detallada todas las actividades ejecutadas en el marco del contrato para la **reparación integral de la cubierta de la Casa de Justicia**, localizada en el municipio de Florencia, Caquetá. La intervención se desarrolló atendiendo los lineamientos técnicos del proyecto, las recomendaciones de la supervisión y las normas de construcción vigentes, asegurando la recuperación funcional, estructural y operativa del sistema de cubierta.

La obra surgió como respuesta a los problemas evidenciados en la infraestructura existente, tales como filtraciones, deterioro de tejas, afectaciones en la viga canal, corrosión en elementos metálicos y deficiencias en el sistema de evacuación de aguas lluvias. La intervención se centró en desmontar los elementos comprometidos, reparar la estructura, instalar nuevos materiales y garantizar una impermeabilización efectiva a largo plazo.

---

2. Alcance del Contrato

El alcance general consistió en la intervención de la cubierta, incluyendo actividades de desmontes, reparaciones estructurales, construcción de morteros, instalación de tejas nuevas, adecuación del sistema de desagüe y la impermeabilización completa de la superficie. El objetivo principal fue rehabilitar el sistema de cubierta para mejorar su desempeño, garantizar protección contra agentes climáticos y prolongar la vida útil del edificio.

---

3. Desarrollo de las Actividades

A continuación, se describen de manera ampliada las actividades ejecutadas durante el proceso de intervención:

3.1. Preliminares

Las actividades preliminares incluyeron la organización del área de trabajo, la verificación del replanteo y la identificación de los puntos críticos de la cubierta. Se realizó un proceso de localización que permitió establecer el orden de intervención y delimitar las zonas que presentaban mayor deterioro. Asimismo, se desarrolló un plan de manejo de residuos para garantizar el adecuado retiro y disposición de los materiales desmontados.

Al finalizar las labores, se realizó una limpieza exhaustiva de todos los frentes de trabajo, retirando escombros, restos de material, empaques y cualquier residuo derivado de la obra. Esto permitió entregar el área intervenida completamente despejada y en condiciones óptimas.

Registro fotográfico





3.2. Desmonte y Demoliciones

En esta fase se procedió a retirar todos los elementos de la cubierta que presentaban daños, deterioro o pérdida de funcionalidad. Se desmontaron las tejas afectadas, asegurando el manejo adecuado de cada pieza para evitar desprendimientos o daños en la estructura.

Adicionalmente, se retiró el manto de emulsión asfáltica existente en la viga canal, el cual se encontraba en mal estado, presentando fisuras y desprendimientos. Su retiro permitió preparar adecuadamente la superficie para recibir posteriormente un nuevo mortero y el sistema de impermeabilización.

También se retiraron flanches metálicos defectuosos ubicados en puntos críticos de la cubierta, así como la tubería de desagüe que mostraba deterioro, obstrucciones y pérdida de funcionalidad. Estas actividades fueron fundamentales para asegurar una correcta reinstalación de los elementos nuevos.

Registro fotográfico





3.3. Suministros e Instalaciones

Una vez liberada y preparada la estructura, se dio inicio al proceso de instalación de nuevos materiales.

Se procedió a instalar tejas nuevas de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, utilizando tornillería apropiada y elementos de fijación que garantizan resistencia, durabilidad y hermeticidad en juntas y uniones. Este proceso incluyó la alineación, nivelación y fijación de cada pieza para asegurar un acabado uniforme y sin ondulaciones.

Posteriormente, se instalaron flanches metálicos nuevos en todo el perímetro requerido, con el fin de proteger la unión entre la cubierta y los elementos verticales, evitando futuros puntos de infiltración. Estos flanches fueron ubicados de manera estratégica en bordes y remates, asegurando su correcta fijación.

De igual manera, se realizó la instalación de nueva tubería de desagüe, reemplazando el sistema anterior. La nueva tubería fue adaptada y conectada al sistema de bajantes existente, permitiendo una evacuación eficiente del agua lluvia y evitando reboses o acumulaciones en la superficie.

Registro fotográfico









3.4. Concreto y Morteros

En la zona correspondiente a la viga canal, se realizó la construcción de un mortero de concreto con la dosificación adecuada para garantizar resistencia y durabilidad. Este mortero permitió la nivelación de la superficie, la corrección de pendientes y el sellado de zonas deterioradas por el paso del tiempo y la exposición climática.

El procedimiento consistió en la preparación del soporte, la aplicación del mortero, el afinado de la superficie y el curado respectivo para asegurar un comportamiento óptimo antes de aplicar el sistema impermeabilizante.

Registro fotográfico





3.5. Reparaciones e Impermeabilizaciones

Esta fase incluyó la intervención de la estructura de soporte de la cubierta. Se realizaron reparaciones puntuales en correas, apoyos y otros elementos estructurales que presentaban deterioro, asegurando estabilidad y resistencia para recibir nuevamente el sistema de cubierta.

Posteriormente, se procedió con la impermeabilización de la viga canal y las diferentes zonas intervenidas. Este proceso contempló la aplicación de materiales especializados que proporcionan una barrera efectiva contra filtraciones, protegiendo la estructura de humedades y riesgos asociados.

Finalmente, se realizó la impermeabilización completa de toda la superficie de la cubierta, cubriendo uniformemente todas las áreas expuestas. Este proceso garantiza la hermeticidad del sistema y su óptimo funcionamiento a largo plazo, evitando filtraciones y contribuyendo a la conservación del inmueble.

Registro fotográfico









4. Cumplimiento del Cronograma

Las actividades fueron desarrolladas conforme a la programación establecida, sin presentar retrasos significativos. La coordinación entre fases permitió avanzar de manera ordenada, garantizando el cumplimiento del alcance del contrato dentro de los tiempos previstos.

---

5. Resultados Obtenidos

- Cubierta completamente rehabilitada y funcional.
- Eliminación de filtraciones existentes.
- Renovación total del sistema impermeabilizante.
- Adecuación del sistema de desagüe.
- Correcciones estructurales que aseguran estabilidad y durabilidad.
- Urbanidad y limpieza final del área intervenida.

Registro fotográfico resultados











---

6. Recomendaciones finales

A continuación, se dan unas recomendaciones de uso y cuidado de las obras realizadas, con el propósito que las mismas se realicen en procura de la perdurabilidad en el tiempo de las adecuaciones realizadas:

Uno de los mantenimientos más importantes en una edificación, es el de los tejados. A medida que pasa el tiempo, estas superficies suelen deteriorarse, más aún donde las condiciones climatológicas son variables, por ejemplo, condiciones diferentes como en el Caquetá. Por ende, la mejor manera de prolongar su durabilidad es realizando un mantenimiento preventivo de techos y cubiertas.

Es importante que, durante cada trimestre máximo, se tome el tiempo necesario para hacer el mantenimiento respectivo a la construcción denominada casa de la Justicia. Estas revisiones sirven para saber si todo está bien o se necesita de una reforma.

La mayoría de las personas no suelen dar la debida importancia al manteamiento de los techos. Esto trae como consecuencias diversos tipos de problemas, los cuales acarrean un costo mayor. Por tanto, es necesario hacer como mínimo una inspección anual a tus techos, esto es clave para mantener la propiedad y proteger la inversión. Cabe destacar, que los techos pueden llegar a ser muy vulnerables al pasar los años.

Dependiendo del tipo de techo que se utilice en la edificación, se pueden ejecutar mantenimientos con diferentes frecuencias. Lo normal, es que sea un trabajo anual. Invertir en el mantenimiento preventivo de techos y cubiertas ayudar a alargar su tiempo de vida, así como prevenir cualquier problema futuro o enfermedades por la acumulación de moho o humedad.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DE TIEMPO**
Inspección del techo	Primero se debe comenzar con una revisión en cada tres meses del año, o cuando inicien los cambios de climas fuertes en nuestra ciudad, ya que pasada una suele traer con ellas diferentes factores que afectan el estado del techo. Por ejemplo, en verano el calor, el sol y la humedad pueden dañar las tejas. Mientras que, en invierno, suele haber filtraciones por la abundancia de agua o fuertes vientos. Por tanto, debes revisar el estado de las tejas si tienen desgastes, están rotas o tienen mucho moho.	Cada tres meses
Limpia el musgo y las algas	Otro de los pasos imprescindibles en el mantenimiento preventivo de techos y cubiertas, es deshacerse del moho o las algas. Estas suelen aparecer en las temporadas calientes y en las zonas oscuras del techo. La mejor forma de eliminar estas algas, son con la programación del equipo de mantenimiento de la entidad, así	Cada cuatro meses

	puedes asegurarte de que quede bien limpio y seco. También, te puede ayudar agregar zinc y cobre para evitar que aparezca	
Corta las ramas que están cerca del techo	Si tu edificación está rodeada de árboles que tienen ramas cerca del techo, es necesario podarlas cada cierto tiempo. De esta manera, evitas que las ramas puedan rozar con el techo o cubierta, ocasionando problemas bastante graves. Por lo general, se recomienda podar las ramas una vez al año. Esto, evita el exceso de hojas en las canales o el impacto de las ramas con el tejado	Cada año
Realiza mantenimiento a los desagües	Los desagües tienen una importantísima función en el cuidado del techo, pues son los que digieren el agua y los desechos del mismo. Por eso, uno de los pasos en el mantenimiento preventivo del techo y cubiertas, es limpiar las tuberías de desagüe. Se recomienda hacerlo por lo menos dos veces al año. Sin embargo, si tu edificación está rodeada por árboles, puedes realizarlo cada tres meses	Cada seis meses
Limpia la madera del techo	Puedes aprovechar el verano para limpiar la madera del techo, esto ayuda a eliminar la suciedad y mantener la superficie en buenas condiciones. Además, esta es una forma de estar prevenidos ante la llegada de las fuertes lluvias, donde es complicado realizar este tipo de limpiezas. Para hacerlo, utiliza una escobilla y limpia muy bien los tejados, así evitas la aparición de agentes contaminantes	Cada cuatro meses

Para realizar un mantenimiento preventivo correcto, cada edificación, en este caso la denominada casa de la Justicia debe tener una bitácora de mantenimientos, para realizar las programaciones de los mantenimientos y con ello, se puedan tener los soportes en caso de algún defecto constructivo.

7. Conclusión

La obra de reparación integral de la cubierta de la Casa de Justicia se ejecutó satisfactoriamente y dentro de los parámetros técnicos establecidos. Se entregan todos los trabajos concluidos, revisados y en óptimas condiciones de funcionamiento. El contratista cumplió con el alcance contractual, asegurando un resultado de alta calidad que contribuye a la protección y funcionamiento adecuado de la infraestructura institucional.

Atentamente,



YERALDINE TORRES OSPINA
C. C. No.1.075.293.011
Matricula Profesional
A13702022-1075293011
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

CONTRATO DE OBRA No. 20250002 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA

VALOR DE CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($49.997.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos y gastos a que haya lugar, incluidas las estampillas municipales, acorde con la propuesta económica presentada y que hace parte del contrato electrónico, donde se podrá ver los valores unitarios ofertados por el contratista.

Código	Capítulo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Parcial
Preliminares						
1,1	1 – Preliminares	Localización y replanteo	glb	1	$ 210.000,00	$ 210.000,00
1,2	1 – Preliminares	Aseo final y retiro de escombros	glb	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
		TOTAL				**$ 410.000,00**
Desmonte y demoliciones						
2,1	2 – Desmonte y demoliciones	Desmonte y retiro de tejas deterioradas	m²	91	$ 49.000,00	$ 4.459.000,00
2,2	2 – Desmonte y demoliciones	Retiro de manto de emulsión asfáltica en viga canal	m²	40	$ 45.000,00	$ 1.800.000,00
2,3	2 – Desmonte y demoliciones	Retiro de flanches metálicos defectuosos	m	30	$ 35.000,00	$ 1.050.000,00
2,4	2 – Desmonte y demoliciones	Desmonte y retiro de tubería de desagüe	m	20	$ 30.000,00	$ 600.000,00
		TOTAL				**$ 7.909.000,00**
Suministro e instalaciones						
3,1	3 – Suministros e instalaciones	Suministro e instalación de nuevas tejas	m²	91	$ 154.000,00	$ 14.014.000,00
3,2	3 – Suministros e instalaciones	Suministro e instalación de nuevos flanches metálicos	m	30	$ 82.300,00	$ 2.469.000,00

3,3	3 – Suministros e instalaciones	Suministro e instalación de nueva tubería de desagüe	m	20	$ 85.000,00	$ 1.700.000,00
TOTAL						**$ 18.183.000,00**
Concreto y morteros						
4,1	4 – Concreto y morteros	Construcción de mortero de concreto 1:3, espesor 5 cm, en viga canal	m²	40	$ 106.000,00	$ 4.240.000,00
TOTAL						**$ 4.240.000,00**
Reparaciones e impermeabilizaciones						
5,1	5 – Reparaciones e impermeabilizaciones	Reparaciones puntuales de estructura (correas, soportes)	glb	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
5,2	5 – Reparaciones e impermeabilizaciones	Impermeabilización de viga canal y zonas intervenidas	m²	40	$ 55.000,00	$ 2.200.000,00
5,3	5 – Reparaciones e impermeabilizaciones	Impermeabilización total de cubierta	m²	305	$ 55.000,00	$ 16.775.000,00
TOTAL						**$ 19.255.000,00**

SUBTOTAL	**$ 49.997.000,00**
Administración (10%)	$ 4.999.700,00
Imprevistos (5%)	$ 2.499.850,00
Utilidad (10%)	$ 4.999.700,00
TOTAL GENERAL	**$ 49.997.000,00**

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2025.

Fecha de inicio. 24/09/2025
Fecha de terminación inicial: 23/10/2025
Fecha de terminación final: 02/11/2025

INFORME FINAL DE OBRA

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito documentar de manera detallada todas las actividades ejecutadas en el marco del contrato para la **reparación integral de la cubierta de la Casa de Justicia**, localizada en el municipio de Florencia, Caquetá. La intervención se desarrolló atendiendo los lineamientos técnicos del proyecto, las recomendaciones de la supervisión y las normas de construcción vigentes, asegurando la recuperación funcional, estructural y operativa del sistema de cubierta.

La obra surgió como respuesta a los problemas evidenciados en la infraestructura existente, tales como filtraciones, deterioro de tejas, afectaciones en la viga canal, corrosión en elementos metálicos y deficiencias en el sistema de evacuación de aguas lluvias. La intervención se centró en desmontar los elementos comprometidos, reparar la estructura, instalar nuevos materiales y garantizar una impermeabilización efectiva a largo plazo.

---

2. Alcance del Contrato

El alcance general consistió en la intervención de la cubierta, incluyendo actividades de desmontes, reparaciones estructurales, construcción de morteros, instalación de tejas nuevas, adecuación del sistema de desagüe y la impermeabilización completa de la superficie. El objetivo principal fue rehabilitar el sistema de cubierta para mejorar su desempeño, garantizar protección contra agentes climáticos y prolongar la vida útil del edificio.

---

3. Desarrollo de las Actividades

A continuación, se describen de manera ampliada las actividades ejecutadas durante el proceso de intervención:

3.1. Preliminares

Las actividades preliminares incluyeron la organización del área de trabajo, la verificación del replanteo y la identificación de los puntos críticos de la cubierta. Se realizó un proceso de localización que permitió establecer el orden de intervención y delimitar las zonas que presentaban mayor deterioro. Asimismo, se desarrolló un plan de manejo de residuos para garantizar el adecuado retiro y disposición de los materiales desmontados.

Al finalizar las labores, se realizó una limpieza exhaustiva de todos los frentes de trabajo, retirando escombros, restos de material, empaques y cualquier residuo derivado de la obra. Esto permitió entregar el área intervenida completamente despejada y en condiciones óptimas.

Registro fotográfico





CL 3 # 6-70 Puerto redondo
sumserviciosdnj@gmail.com
Tel: 3213789003

3.2. Desmonte y Demoliciones

En esta fase se procedió a retirar todos los elementos de la cubierta que presentaban daños, deterioro o pérdida de funcionalidad. Se desmontaron las tejas afectadas, asegurando el manejo adecuado de cada pieza para evitar desprendimientos o daños en la estructura.

Adicionalmente, se retiró el manto de emulsión asfáltica existente en la viga canal, el cual se encontraba en mal estado, presentando fisuras y desprendimientos. Su retiro permitió preparar adecuadamente la superficie para recibir posteriormente un nuevo mortero y el sistema de impermeabilización.

También se retiraron flanches metálicos defectuosos ubicados en puntos críticos de la cubierta, así como la tubería de desagüe que mostraba deterioro, obstrucciones y pérdida de funcionalidad. Estas actividades fueron fundamentales para asegurar una correcta reinstalación de los elementos nuevos.

Registro fotográfico





3.3. Suministros e Instalaciones

Una vez liberada y preparada la estructura, se dio inicio al proceso de instalación de nuevos materiales.

Se procedió a instalar tejas nuevas de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, utilizando tornillería apropiada y elementos de fijación que garantizan resistencia, durabilidad y hermeticidad en juntas y uniones. Este proceso incluyó la alineación, nivelación y fijación de cada pieza para asegurar un acabado uniforme y sin ondulaciones.

Posteriormente, se instalaron flanches metálicos nuevos en todo el perímetro requerido, con el fin de proteger la unión entre la cubierta y los elementos verticales, evitando futuros puntos de infiltración. Estos flanches fueron ubicados de manera estratégica en bordes y remates, asegurando su correcta fijación.

De igual manera, se realizó la instalación de nueva tubería de desagüe, reemplazando el sistema anterior. La nueva tubería fue adaptada y conectada al sistema de bajantes existente, permitiendo una evacuación eficiente del agua lluvia y evitando reboses o acumulaciones en la superficie.

Registro fotográfico









3.4. Concreto y Morteros

En la zona correspondiente a la viga canal, se realizó la construcción de un mortero de concreto con la dosificación adecuada para garantizar resistencia y durabilidad. Este mortero permitió la nivelación de la superficie, la corrección de pendientes y el sellado de zonas deterioradas por el paso del tiempo y la exposición climática.

El procedimiento consistió en la preparación del soporte, la aplicación del mortero, el afinado de la superficie y el curado respectivo para asegurar un comportamiento óptimo antes de aplicar el sistema impermeabilizante.

Registro fotográfico





3.5. Reparaciones e Impermeabilizaciones

Esta fase incluyó la intervención de la estructura de soporte de la cubierta. Se realizaron reparaciones puntuales en correas, apoyos y otros elementos estructurales que presentaban deterioro, asegurando estabilidad y resistencia para recibir nuevamente el sistema de cubierta.

Posteriormente, se procedió con la impermeabilización de la viga canal y las diferentes zonas intervenidas. Este proceso contempló la aplicación de materiales especializados que proporcionan una barrera efectiva contra filtraciones, protegiendo la estructura de humedades y riesgos asociados.

Finalmente, se realizó la impermeabilización completa de toda la superficie de la cubierta, cubriendo uniformemente todas las áreas expuestas. Este proceso garantiza la hermeticidad del sistema y su óptimo funcionamiento a largo plazo, evitando filtraciones y contribuyendo a la conservación del inmueble.

Registro fotográfico









---

4. Cumplimiento del Cronograma

Las actividades fueron desarrolladas conforme a la programación establecida, sin presentar retrasos significativos. La coordinación entre fases permitió avanzar de manera ordenada, garantizando el cumplimiento del alcance del contrato dentro de los tiempos previstos.

---

5. Resultados Obtenidos

- Cubierta completamente rehabilitada y funcional.
- Eliminación de filtraciones existentes.
- Renovación total del sistema impermeabilizante.
- Adecuación del sistema de desagüe.

- Correcciones estructurales que aseguran estabilidad y durabilidad.
- Urbanidad y limpieza final del área intervenida.

Registro fotográfico resultados











6. Recomendaciones finales

A continuación, se dan unas recomendaciones de uso y cuidado de las obras realizadas, con el propósito que las mismas se realicen en procura de la perdurabilidad en el tiempo de las adecuaciones realizadas:

Uno de los mantenimientos más importantes en una edificación, es el de los tejados. A medida que pasa el tiempo, estas superficies suelen deteriorarse, más aún donde las condiciones climatológicas son variables, por ejemplo, condiciones diferentes como en el Caquetá. Por ende, la mejor manera de prolongar su durabilidad es realizando un mantenimiento preventivo de techos y cubiertas.

Es importante que, durante cada trimestre máximo, se tome el tiempo necesario para hacer el mantenimiento respectivo a la construcción denominada casa de la Justicia. Estas revisiones sirven para saber si todo está bien o se necesita de una reforma.

La mayoría de las personas no suelen dar la debida importancia al manteamiento de los techos. Esto trae como consecuencias diversos tipos de problemas, los cuales acarrean un costo mayor. Por tanto, es necesario hacer como mínimo una inspección anual a tus techos, esto es clave para mantener la propiedad y proteger la inversión. Cabe destacar, que los techos pueden llegar a ser muy vulnerables al pasar los años.

Dependiendo del tipo de techo que se utilice en la edificación, se pueden ejecutar mantenimientos con diferentes frecuencias. Lo normal, es que sea un trabajo anual. Invertir en el mantenimiento preventivo de techos y cubiertas ayudar a alargar su tiempo de vida, así como prevenir cualquier problema futuro o enfermedades por la acumulación de moho o humedad.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
TIPO	**DESCRIPCIÓN**	**PERIODO DE TIEMPO**
Inspección del techo	Primero se debe comenzar con una revisión en cada tres meses del año, o cuando inicien los cambios de climas fuertes en nuestra ciudad, ya que pasada una suele traer con ellas diferentes factores que afectan el estado del techo. Por ejemplo, en verano el calor, el sol y la humedad pueden dañar las tejas. Mientras que, en invierno, suele haber filtraciones por la abundancia de agua o fuertes vientos. Por tanto, debes revisar el estado de las tejas si tienen desgastes, están rotas o tienen mucho moho.	Cada tres meses
Limpia el musgo y las algas	Otro de los pasos imprescindibles en el mantenimiento preventivo de techos y cubiertas, es deshacerse del moho o las algas. Estas suelen aparecer en las temporadas calientes y en las zonas oscuras del techo. La mejor forma de eliminar estas algas, son con la programación del equipo de mantenimiento de la entidad, así puedes asegurarte de que quede bien limpio y seco. También, te puede ayudar agregar zinc y cobre para evitar que aparezca	Cada cuatro meses
Corta las ramas que están cerca del techo	Si tu edificación está rodeada de árboles que tienen ramas cerca del techo, es necesario podarlas cada cierto tiempo. De esta manera, evitas que las ramas	Cada año

	puedan rozar con el techo o cubierta, ocasionando problemas bastante graves. Por lo general, se recomienda podar las ramas una vez al año. Esto, evita el exceso de hojas en las canales o el impacto de las ramas con el tejado	
Realiza mantenimiento a los desagües	Los desagües tienen una importantísima función en el cuidado del techo, pues son los que digieren el agua y los desechos del mismo. Por eso, uno de los pasos en el mantenimiento preventivo del techo y cubiertas, es limpiar las tuberías de desagüe. Se recomienda hacerlo por lo menos dos veces al año. Sin embargo, si tu edificación está rodeada por árboles, puedes realizarlo cada tres meses	Cada seis meses
Limpia la madera del techo	Puedes aprovechar el verano para limpiar la madera del techo, esto ayuda a eliminar la suciedad y mantener la superficie en buenas condiciones. Además, esta es una forma de estar prevenidos ante la llegada de las fuertes lluvias, donde es complicado realizar este tipo de limpiezas. Para hacerlo, utiliza una escobilla y limpia muy bien los tejados, así evitas la aparición de agentes contaminantes	Cada cuatro meses

Para realizar un mantenimiento preventivo correcto, cada edificación, en este caso la denominada casa de la Justicia debe tener una bitácora de mantenimientos, para realizar las programaciones de los mantenimientos y con ello, se puedan tener los soportes en caso de algún defecto constructivo .

7. Conclusión

La obra de reparación integral de la cubierta de la Casa de Justicia se ejecutó satisfactoriamente y dentro de los parámetros técnicos establecidos. Se entregan todos los trabajos concluidos, revisados y en óptimas condiciones de funcionamiento. El contratista cumplió con el alcance contractual, asegurando un resultado de alta calidad que contribuye a la protección y funcionamiento adecuado de la infraestructura institucional.

En este orden de ideas, es pertinente realizar un cobro total por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($49.997.000) M/CTE.

Se entrega a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ
R/L. SUMSERVICIOS DNJ S.A.S.
C. C. No.1.115.947.747 de IBAGUE

Se adjunta:

- ✓ Informe de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones.
- ✓ Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
- ✓ Factura con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional.
- ✓ Comprobante del pago de las estampillas
- ✓ Acta de inicio
- ✓ Copia del contrato
- ✓ CDP
- ✓ RP
- ✓ Seguridad social Sumservicios por los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

Florencia – Caquetá, 27 de noviembre de 2025

Señores
CARLOS HUMBERTO MORA TRUJILLO
Secretario De Gobierno, Seguridad Y Participación Ciudadana
Municipio de Florencia

Yo MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.115.947.747 de Ibagué, en mi calidad de Representante legal, de la empresa SUMSERVICIOS D.N.J S.A.S con NIT No.901.864.883 (en adelante "la empresa") y FERNANDO GASCA ENDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.510.024 de Florencia, manifestamos bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Anexo al informe se adjuntan las planillas.

Gracias por la atención prestada,

Cordialmente,

MARIA ELENA RAMIREZ SANCHEZ C.C. 1.115.947.747 de Ibagué Rep. Legal SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. Nit. 90.864.883-2	**FERNANDO GASCA ENDO** C.C. 1.117.510.024 de Florencia Contador Publico T.P 198384-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.117.510.024
GASCA ENDO
APELLIDOS
FERNANDO
NOMBRES
FERNANDO GASCA ENDO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1989
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-DIC-2007 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-4400100-00073461-M-1117510024-20080918
0003472303A 1
23774202


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
198384-T
FERNANDO
GASCA ENDO
C.C. 1117510024
RESOLUCION INSCRIPCION 1757
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FECHA 23/12/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
210550


Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 36 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 0 0 B 6 9 C 2 7 4 6 A D E D 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO GASCA ENDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117510024 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 198384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901864883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMSERVICIOS DNU S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CLADAS	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4625699076		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025	
DÍAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/10/09	
TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025	
NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9994294148	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0				$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:				$ 0				$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			$ 71.300	$ 0	$ 71.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 40811128	MARIA ROMERO MIRANA	DEPEND		$ 1.423.500	Fijo		NO	01															

	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	1	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	81740191	$ 7.500	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.600

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901884883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMSERVICIOS ONJ S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CIADAS	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	3-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4625707168	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2094606119

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279408	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.600
		SUBTOTAL:	1	$ 227.600
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514408	EPS005	EPS005-SANITAS S	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	1	$ 57.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111538	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	$ 7.500
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 28.500
8999992302	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 42.800
		SUBTOTAL:		$ 71.300

VALOR SIN MORA:	$ 541.600
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 541.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901864883
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMSERVICIOS DNJ S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CLADAS	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - SUCURSAL01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				**4632494791**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:				3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9994842362

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 227.800	$ 500	$ 228.300
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 1.000**	**$ 456.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
SUBTOTALES:													**$ 114.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 114.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.400	$ 69.400	$ 200	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:									**$ 69.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 69.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	2	$ 114.000	$ 300	$ 114.300
SUBTOTALES:			**$ 114.000**	**$ 300**	**$ 114.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075260877	RODRIGUEZ CASTRO HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																
2	CC 17641224	MUNOZ QUINONES JOSE JAINIVER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
2	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 34.700
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 34.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 754.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901864853
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SUMSERVICIOS DNJ S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CLADAS	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4630606884
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO	2025	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
DÍAS DE MORA:		0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994795594

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:		1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR - ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	1	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:		1	$ 57,000	$ 0	$ 57,000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42,800	$ 0	$ 42,800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28,500	$ 0	$ 28,500
SUBTOTALES:		1	$ 71,300	$ 0	$ 71,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN						SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COA	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 40811128	ANAYA ROMERO VIVIANA	DEPEND		$ 1,423,500	FIJO		NO																231001-COLFONDOS	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	61740191	$ 7,500	30	$ 1,423,500	CCF13-COMFACA	$ 57,000	$ 28,500	$ 42,800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.600

2025/11/24 4:19 PM USUARIO: SOI DAVELLA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018410193
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULY NORELA ANAYA ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 3A BIS 12A 51 B/ PABLO SEXTO	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4622608126**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994143890	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018410193	ANAYA ROMERO YULY NORELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	101841019	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018410193
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULY NORELA ANAYA ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 3A BIS 12A 51 B/ PABLO SEXTO	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4626954916**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		3937665279	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018410193	ANAYA ROMERO YULY NORELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	101841019	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018410193
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULY NORELA ANAYA ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CR 3A BIS 12A 51 B/ PABLO SEXTO	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4627305318**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994829592

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1018410193	ANAYA ROMERO YULY NORELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	101841019	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 638.500