



INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha	Ubicacion	Serial/Placa	Actividad realizada	Imágenes
1/10/2025	BLOQUE 4 SALON	Q711A54AAAAAC1246	Se realizó mantenimiento preventivo al video beam Optoma, que incluyó limpieza interna y lubricación de los ventiladores para mejorar la ventilación y evitar sobrecalentamientos.	 
3/10/2025	SISTEMAS BLOQUE 01	5mb2pm1,5mh4pm1	Se efectuó mantenimiento preventivo y configuración del sistema operativo debido a que Windows no iniciaba correctamente. Se realizó la reinstalación completa de Windows 7, así como la instalación de AutoCAD 2016 y Microsoft Office 2013.	
7/10/2025	SECRETARIA DE RECTORIA	R4V8600702	Se efectuó mantenimiento preventivo y limpieza del rodillo donde se aloja la unidad de imagen. Durante la revisión se detectó daño en el fusor de la unidad fusora, por lo cual quedó pendiente el reemplazo del componente.	 


INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

10/10/2025	SECRETARIA DE RECTORIA	R4V8600702	Se realizo la entrega de la unidad fusara al pagador, para realzar el cambio de la Unidad, queda pendiente terminar el proceso.	
14/10/2025	SECRETARIA DE RECTORIA	R4V8600702	Se termino la revisión e instalación de la unidad Fusora, en la impresora Kyocera por problemas de impresión, haciendo las pruebas quedando en funcionamiento.	
16/10/2025	SECRETARIA DE RECTORIA	R4V8600702	Se realizo la entrega de la impresora Kyocera en la oficina de rectoría, se hacen las pruebas de funcionamiento, haciendo las pruebas de impresión, quedando en buen estado.	



INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

20/10/2025	ALMACEN	25E5BFEB301855K	Se realizó mantenimiento preventivo y se reemplazó el rodillo del sensor de alimentación de papel, ya que el anterior ocasionaba que la impresora tomara 2 o 3 hojas al mismo tiempo. Con el nuevo sensor, la impresora realiza la alimentación de una sola hoja correctamente.	
22/10/2025	ALMACEN	8cc83505lc	Se efectuó mantenimiento preventivo, limpieza de archivos temporales y análisis de seguridad para eliminar virus tipo troyano.	
24/10/2025	COORDINACION 1	w98y235604	Se realizó mantenimiento preventivo que incluyó limpieza de cabezales e instalación de tinta negra. Impresora Epson L575	

INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

27/10/2025	BIBLIOTECA		Se efectuó mantenimiento y revisión general de las tabletas. Durante la inspección se evidenció que todas se encontraban con la batería descargada, por lo que se dejaron cargando en la biblioteca durante 24 horas. Una vez cargadas, se verificó su funcionamiento, se ajustó la configuración de Microsoft Office, se instaló WinRAR y se eliminaron archivos temporales innecesarios.	
29/10/2025	BIBLIOTECA		Se efectuó mantenimiento y revisión general de las tabletas. Durante la inspección se evidenció que todas se encontraban con la batería descargada, por lo que se dejaron cargando en la biblioteca durante 24 horas. Una vez cargadas, se verificó su funcionamiento, se ajustó la configuración de Microsoft Office, se instaló WinRAR y se eliminaron archivos temporales innecesarios.	

INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

30/10/2025	REGISTRO DE CONTROL	8cc83505nq	Se atendió equipo con problema de bloqueo del usuario principal. Se realizó restauración del sistema, reparación del perfil bloqueado, limpieza de archivos temporales y vacunación del sistema para prevenir reinfecciones.	
30/10/2025	BLOQUE 4 COORDINACION	8cc83505np	Se instaló un nuevo cable de red desde el aula de inglés hasta la coordinación 4, debido a la baja señal y fallas de conectividad. Se estableció una conexión fija desde el punto de internet de la biblioteca (Celsia) hacia el aula de inglés.	 

INSTITUCION EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO
RELACION DE TRABAJOS POR MANTENIMIENTO
Informe De Actividades Mantenimiento de Equipos De Computo
INFORME DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

31/10/2025	SALON INGLES	5cm33280by9	Se realizó la instalación de cableado de red en el aula de inglés, estableciendo la conexión desde el punto de internet ubicado en la biblioteca (proveído por Celsia).	
------------	--------------	-------------	---	---

GERENTE



SERVIMAG INGENIERIA SAS
JEYNS EDINSON VIRU LOZANO
GERENTE