

MEMORANDO

513

Bogotá D.C.

PARA: **ARQUITECTO (A) Y/O INGENIERO (A)**
 Apoyo Técnico Área de Gestión Policiva Jurídica

DE: **ANA ALEXANDRA GUERRERO DAZA**
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24

ASUNTO: **ORDEN DE TRABAJO No. *******
 Radicado No. 20254601919772

Cordial saludo,

En atención al radicado del asunto, se solicita realizar visita e informe técnico en la carrera 23 No.137-04 , apartamentos el 503 y 504 EDIFICIO BELLA TERRA P.H., a fin de determinar:

1. Determinar qué tipo de obras y/o modificaciones se realizaron en la carrera 23 No.137-04, apartamentos el 503 y 504 EDIFICIO BELLA TERRA P.H; si cuentan con Licencia de construcción aprobada por Curaduría Urbana y si las obras o modificaciones realizadas corresponden a las aprobadas en los Planos y en la Licencia de Construcción.
2. Inspección detallada de la cubierta construida en el garaje, informando con claridad y precisión el área total de la extensión comercial.
3. Se recomienda tener en cuenta la petición antes de realizar la visita.

El Concepto Técnico debe contener fotografías y comentarios al asunto, especificando si existen irregularidades, el informe se debe registrar en el aplicativo ORFEO, con los respectivos anexos.

Para mejor ilustración, antes de practicar la visita consulte el radicado objeto de la petición número **20254601919772**.

Cordialmente,

ANA ALEXANDRA GUERRERO DAZA
Profesional Especializado Código 222 Grado 24

Proyectó: Proyectó: Álvaro Skinner Correa / Abogado Contratista Área Gestión Policiva Jurídica 
Revisó: Boris Andrés Bermeo Arciniegas - Abogado Contratista Área de Gestión Jurídico-Policiva