SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	

NOMBRE DEL PROYECTO:	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL).**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP – IBAGUE)**
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO SYOC - GT,
CONTRATO DE OBRA No.:	2151 de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO MES N° 4	**04 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024**




FOTO 01. OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP- IBAGUE)











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.










Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





















Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.




FOTO Nº2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE CABLEADO E INSTALACION DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS 3 PISOS DE LA EDIFICACION, INCLUYENDO SOTANO Y CUARTOS DE ARCHIVO. MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS, TAMBIEN SE EVIDENCIA INSTALACION DE CIELO RASO EN LOS CUARTOS DE ARCHIVO y ENFERMERIA 2 PISO. ASI MISMO SE INSTALA REFLECTORES EXTERNOS FACHADA PRINCIPAL


















Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.










FOTO 03. REGISTRO FOTOGRAFICO DE TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE PISOS VINISOL Y ENCHAPE DURO PISO EN EL 1 PISO DE LA EDIFICACION. TAMBIEN REALIZARON TERMINACION DE ENCHAPES DE MUROS INTERNOS DE BAÑOS, CUARTOS DE ASEO (MURO Y POYO DE POCETA LAVATRAPEROS Y BASE DE PISO), BASE PUESTO DE NEVERA EN COCINA 3 PISO.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.












Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.







FOTO 04. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE INSTALACION DE CIELO RASO MODULADO 61 X 61, EN EL 1 PISO DE LA EDIFICACION EL CUAL ESTABA PENDIENTE POR INSTALAR. TAMBIEN SE INSTALA CIELO RASO EN HALL ATENCION AL USUARIO.








Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.












Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.










Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.








Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.



FOTO 05. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE PINTURA MUROS INTERNOS DEL LA EDIFICACION E IMPERMEABILZACION DE ALGUNAS ZONAS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO PENDIENTE POR IMPERMEABILIZAR.














FOTO 06. Realizaron instalación de tramos de tubería (hidráulica – sanitaria – aguas lluvias) y accesorios nuevos (Uniones, codos, llaves de paso,) en zona de sótano. También realizaron cambio de rejillas sifón en los pisos en general de baños y cocinas.






FOTO 07: Registro fotográfico de Disposición final de Residuos de obra.








FOTO 08: Registro fotográfico de Realización de estructura con lámina de policarbonato para sellar abertura Domo del Hall de Atención al público.










Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.



FOTO 12: Registro fotográfico De trabajos de pintura en puertas metálicas de la edificación, terminación de instalación de pomos y cerrojos de puertas, fachada metálica Principal, marquesina balcón cafetería 3 piso.







FOTO 12: Registro fotográfico De Realización de Muro en Ladrillo a la vista con puerta de acceso que conduce a la parte posterior del edificio por fachada principal costado Cortolima.







FOTO 13: Registro fotográfico De Terminación de impermeabilización en pintura látex gris de pisos en poliuria (balcones y piso exterior de fachada posterior)








FOTO 14: Registro fotográfico De suministro e instalación de mueble mesón cocina en madera, arreglo de detalles de enchape de muro y lavado y limpieza del mismo.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.






Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.






FOTO 15: Registro fotográfico De suministro e instalación de aparatos sanitarios (lavamanos, inodoro, orinales), lavaplatos mesón cocina, divisiones metálicas de baños. También realizaron boquilla de pisos en Baños y cuartos de aseo.











FOTO 16: Registro fotográfico De suministro e instalación de vidrios circulares para fachadas exteriores del edificio y de ventanal grande fachada posterior parte interna ubicado en hall zona de escaleras.













FOTO 17: Registro fotográfico De lavado e hidrófugo de fachadas del edificio en ladrillo a la vista.











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.











FOTO 17: Registro fotográfico De Suministro e instalación de cintas antideslizantes Autoadhesivas en escaleras y señalización en toda la edificación.