GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OCTUBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

INTEGRANTES

VOLQUETA #32	CARLOS RINCON
RETROEXCAVADORA #NH 3	ARTURO GOMEZ

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

GUAYABOS

ALVARADO - ANZOATEGUI

VALLECITOS

LAGUNA

TAMARIDNO

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	MUNICIPIO	TOTAL M3
1/10/2025 al 8/10/2025	GUAYABOS	336
14/10/2025 al 19/10/2025	ALVARADO – ANZOATEGUI	348
20/10/2025 al 22/10/2025	VALLECITOS	130
23/10/2025 al 27/10/2025	LAGUNA	108
28/10/2025 al 31/10/2025	TAMARINDO	169
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		**1091 M3**

FRENTE DE TRABAJO

ALVARADO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

OCTUBRE DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ALVARADO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
2. VIAS DEL MUNICIPIO 5
2.1 SECTOR 1: 5
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
3.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
4. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
4.1 PERSONAL UTILIZADO 6
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN ALVARADO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Alvarado – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Alvarado, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a las diferentes vías que comunica el Municipio con las Veredas y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad del sector, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Alvarado es un **municipio de Colombia**, en el departamento del **Tolima**. Se encuentra ubicado a una distancia 27 kilómetros. El municipio está compuesto por 29 veredas.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica Alvarado – Santa Isabel

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento de la vía en el sector 1, con la maquinaria amarilla (retroexcavadora y una volqueta).

Durante el periodo comprendido se realizan las actividades de mejoramiento y parcheo de la vía, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en las veredas mencionada anteriormente.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se removió 1091 M3 de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han removido 1091 m3 en el municipio de Alvarado:

FECHA	MUNICIPIO	TOTAL M3
1/10/2025 al 8/10/2025	GUAYABOS	336
14/10/2025 al 19/10/2025	ALVARADO – ANZOATEGUI	348
20/10/2025 al 22/10/2025	VALLECITOS	130
23/10/2025 al 27/10/2025	LAGUNA	108
28/10/2025 al 31/10/2025	TAMARINDO	169
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		1091 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS RINCON
OPERADOR DE MAQUINARIA AMARILLA	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	ARTURO GOMEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	32	1
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	NH #3	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ALVARADO



GUAYABOS



GUAYABOS



GUAYABOS



GUAYABOS



GUAYABOS



ALVARADO – ANZOATEGUI



ALVARADO – ANZOATEGUI



ALVARADO – ANZOATEGUI



VALLECITOS



VALLECITOS



LAGUNA



TAMARINDO

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COORDINADOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VEREDAS ALVARADO — **MUNICIPIO: ALVARADO**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA — **UNIDAD: M3** — **1.091**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	01/10/2025	GUAYABOS		4	3	3	36	Se laboro Normalmente.
2	02/10/2025	GUAYABOS		3	3	4	36	Se laboro Normalmente.
3	03/10/2025	GUAYABOS		5	3	3	45	Se laboro Normalmente.
4	04/10/2025	GUAYABOS		2	2	3	12	Se laboro Normalmente.
5	05/10/2025	GUAYABOS		2	3	4	24	Se laboro Normalmente.
6	06/10/2025	GUAYABOS		4	5	3	60	Se laboro Normalmente.
7	07/10/2025	GUAYABOS		5	5	3	75	Se laboro Normalmente.
8	08/10/2025	GUAYABOS		4	3	4	48	Se laboro Normalmente.
9	14/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		3	2	4	24	Se laboro Normalmente.
10	15/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		4	3	3	36	Se laboro Normalmente.
11	16/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		4	3	4	48	Se laboro Normalmente.
12	17/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
13	18/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		4	5	3	60	Se laboro Normalmente.
14	19/10/2025	ALVARADO - ANZOATEGUI		3	5	4	60	Se laboro Normalmente.
15	20/10/2025	VALLECITOS		5	3	3	45	Se laboro Normalmente.
16	21/10/2025	VALLECITOS		3	5	3	45	Se laboro Normalmente.
17	22/10/2025	VALLECITOS		2	5	4	40	Se laboro Normalmente.
18	23/10/2025	LAGUNA		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
19	27/10/2025	LAGUNA		5	4	3	60	Se laboro Normalmente.
20	28/10/2025	TAMARINDO		4	4	4	64	Se laboro Normalmente.
21	29/10/2025	TAMARINDO		4	2	3	24	Se laboro Normalmente.
22	30/10/2025	TAMARINDO		3	3	4	36	Se laboro Normalmente.
23	31/10/2025	TAMARINDO		3	3	5	45	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**1.091**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**1.091**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

OCTUBRE DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÒN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS GUAYABOS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ALVARADO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL					35202		35277		35352		35426		35501		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X		
	Tacos					X		X		X		X		X		
	Gato					X		X		X		X		X		
	Linterna recargable					X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X		
	Soportes motor					X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido					X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X		
	Stop Traseros					X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X		
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X		
	Pito Normal					X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Limpia brisas					X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X		
	Velocímetro					X		X		X		X		X		
	Batería y cables					X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X		
	Repuesto					X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X		
	Estado de correas					X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Radiador					X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X		
	Mangueras					X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL					35277		35352		35426		35501		35576		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Barron	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS GUAYABOS**
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION: ALVARADO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	35576		35651		35725										
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	35651		35725		35800										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: CARLOS R	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO - ANZOATEGUI**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ALVARADO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

| | | |

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: VALLECITOS, LAGUNA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ALVARADO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL	36249		36324		36398		36473										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X		X										
	Tacos	X		X		X		X										
	Gato	X		X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X										
	Repuesto	X		X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X										
	Radiador	X		X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X										
	Mangueras	X		X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	36324		36398		36473		36548										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Rincon		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 731**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAGUNA , TAMARINDO**
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION: ALVARADO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	36548		36623		36698		36772		36847								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	36623		36698		36772		36847		36922								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO (3) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING JEISON ALVIS LOCALIZACION: LOS GUAYABOS FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					816		821		826		830		834	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						821		826		830		834		839	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO (3) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING JEISON ALVIS LOCALIZACION: LOS GUAYABOS FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	839		843		848											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X											
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X											
	Palancas de mando	2	X		X		X											
	Pedales	Todos	X		X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		843		848		852											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO (3) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING JEISON ALVIS LOCALIZACION: ALVARADO - ANZOATEGUI FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			852		857		862		866		871		875	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				857		862		866		871		875		880	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO (3) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING JEISON ALVIS LOCALIZACION: VALLECITOS, LAGUNA FRENTE DE TRABAJO: ALVARADO

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	880		884		889		894							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		884		889		894		898							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO (3)** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** LAGUNA , TAMARINDO **FRENTE DE TRABAJO:** ALVARADO

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	898		903		907		912		916					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		903		907		912		916		921					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

OCTUBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Alirio Guzman, con Cédula de Ciudadanía N° 8'417.238, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio La Perla de la vereda _____, del municipio Alvarado autorizo al Ingeniero (a) Jelson Alvis quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #32,
Retroexcavadora NH #3,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 8'417.238

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO

OCTUBRE DE 2025

FRENTE ALVARADO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
24	10-oct-25	9:13:24	117655	**49,558**	$ 530.766,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE ALVARADO
25	10-oct-25	9:12:54	117657	**58,184**	$ 623.151,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE ALVARADO
91	24-oct-25	8:33:32	118759	**28,243**	$ 302.483,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Rincon V#32	FRENTE ALVARADO
92	24-oct-25	9:29:50	118767	**82,941**	$ 888.298,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE ALVARADO
93	24-oct-25	9:31:34	118768	**47,888**	$ 512.880,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE ALVARADO

TOTAL MES	266,814
REMANENTE MES ANTERIOR	174,308
TOTAL ACPM	441,122

CONSUMO MES	381,122
REMANENTE NOVIEMBRE	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

MUNICIPIO: ALVARADO VEREDA : LOS GUAYABOS, GUAMAL COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: LOS GUAYABOS, GUAMAL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	3	ARTURO GOMEZ							20						20				40,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON									20				30				50,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(6)		MARTES(7)		MIERCOLES(8)		JUEVES(9)		VIERNES(10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	3	ARTURO GOMEZ					30												30,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON					35												35,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	3	ARTURO GOMEZ											30						30,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON					35						20						55,000
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	3	ARTURO GOMEZ			20														20,000
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON			35						28,243								63,243
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO()		DOMINGO ()				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	3	ARTURO GOMEZ							30,299										30,299
2	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON							27,580										27,580
3																				0,000
4																				0,000
5																				0,000

381,122

OBSERVACIONES: Viene 114,308 del mes de septiembre. Se trasladan 60 gl para el mes de noviembre.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO ALVARADO					
MES OCTUBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	3	150	816	921	1,43
VOLQUETA	32	230,823	35202	36922	0,13
		380,823			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alvarado
FECHA : 10/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alvarado la cantidad de 107,742 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 10 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117655
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/10
Vencimiento:	2025/11/09
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ALVARADO
Kilometros:	0
Cedula:	808113672
Hora Ini:	09:13:24
Hora Fin:	09:20:25
Combustible:	DIESEL
Volumen:	49.5580
Precio:	$10710
Total:	$530766
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Jose Alvarado
Recibi:

Nombre:
V#32

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117657
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/10
Vencimiento:	2025/11/09
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ALVARADO
Kilometros:	0
Cedula:	808113672
Hora Ini:	09:12:54
Hora Fin:	09:24:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	58.1840
Precio:	$10710
Total:	$623151
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Jose Alvarado
Recibi:

Nombre:
V#32

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Alvarado
FECHA : 24/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Alvarado la cantidad de 159,072 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118759
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL731
Kilometros:	36671
Hora Ini:	08:33:32
Hora Fin:	08:40:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.2430
Precio:	$10710
Total:	$302483
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego: Alvarado

Recibi:

LTL731

CML VH32

Nombre: Carlos Rincon

VH273917

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118767
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ALVARADO
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:29:50
Hora Fin:	09:41:47
Combustible:	DIESEL
Volumen:	82.9410
Precio:	$10710
Total:	$888298
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: Alvarado VH32

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118768
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ALVARADO
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:31:34
Hora Fin:	09:41:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	47.8880
Precio:	$10710
Total:	$512880
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: VH32 Alvarado