ACTA DE VISITA TÉCNICA.

Evaluación de Seguridad

Fecha: 8 de julio de 2025
Hora: 10:00 am
Lugar: Sede Corporación DCArte

El día martes 8 de julio de 2025 se recibió la visita de un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Orlando González, con el objetivo de realizar una evaluación técnica de seguridad en las instalaciones de la Corporación DCArte. La visita estuvo orientada a identificar necesidades relacionadas con señalización, manejo de sustancias, y ubicación de elementos de emergencia.

RESULTADOS DE LA VISITA

Señalización:
Se realizó un recorrido completo por el espacio.
El bombero entregó una lista de señalización requerida, con indicaciones específicas para ser instalada en distintas zonas de la sede.
Entre las señales requeridas se incluyen: rutas de evacuación, zonas de riesgo, salidas de emergencia, extintores, uso obligatorio de EPP (elementos de protección personal), entre otras.

Elementos de emergencia, se indicó la ubicación adecuada para:

- Extintores
- Camilla de primeros auxilios
- Botiquín
- Se recomendó establecer señalización visible para cada uno de estos elementos.
- Manejo y almacenamiento de productos:
- Se revisaron las áreas de trabajo donde se almacenan pinturas, disolventes y otros productos químicos.

Se brindaron orientaciones claras sobre:

- Almacenamiento seguro y separado por tipo de sustancia.
- Ventilación adecuada.
- Señalización de riesgo químico y uso de recipientes cerrados.
- Restricción del acceso a personas no autorizadas.

Compromisos adquiridos:

- Implementar la señalización recomendada a la mayor brevedad.
- Adquirir los elementos de emergencia en las ubicaciones sugeridas.
- Acondicionar el espacio para el almacenamiento seguro de sustancias químicas, incluyendo señalización y medidas de contención.

Observaciones:

La visita fue de carácter pedagógico y preventivo, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El funcionario de bomberos destacó la disposición de la Corporación para acoger las recomendaciones y avanzar en el cumplimiento de la normativa de seguridad.



Carlos Sebastián Pineda Mozo
Responsable SST – Corporación Dc Arte
CC: 1.022.405.805