



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-019
	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Versión 03
		Fecha: 26/03/2025

Fecha de Inducción: 03-10-2025

Nombre del colaborador:	Yoan Andres Sarmiento	Tipo y N° de Identificación:	CC 1116804 479
Cargo:	Ayudante de obra	Proyecto/Empresa:	UNA
Ubicación:	Aravena	Tipo de Inducción:	Inducción ☒ Reinducción ☐ Otro ☐

GESTIÓN HUMANA <ol style="list-style-type: none"> Historia, Ubicación geográfica, Misión y Visión, Valores, Estructura Organizacional. Modalidad de contrato, afiliaciones SSI, periodos de prueba, forma de pago, periodos de pago, días liquidables de acuerdo al tipo de contrato. Normas de la empresa; criterios de actuación, comportamientos y Reglamento Interno de Trabajo. Instrucción sobre el manejo y porte de dotación. Explicación del orden jerárquico en la organización (organigrama) y el conducto regular según las diferentes situaciones. Conocimientos generales de funcionamiento de los equipos a su cargo y detección de posibles fallas de los mismos. Que es LAFTPADM y C/ST. Programa SAGRILAF y PTEE, Canales de Comunicación, señales de alerta y roles. Debida diligencia y debida diligencia intensificada. ROS, ROI, AROS en el SAGRILAF y el PTEE. 	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO <ol style="list-style-type: none"> Generalidades y normatividad del SGSST. Políticas y objetivos del SGSSTA y del PESV. Funciones y Responsabilidades en torno a la Seguridad y salud en el trabajo Conceptos clave (acto y condición insegura; incidente, accidente, enfermedad laboral; peligro y riesgo). Uso y cuidado de los EPP y dotación Identificación de peligros y riesgos de las actividades a desarrollar. Comités del SG-SST (Copasst, convila, brigada de emergencias). Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Procedimientos de trabajo seguro. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Brigadistas, rutas de evacuación, puntos de encuentro, planes operativos normalizados, entre otros). Documentación de SST a diligenciar.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD <ol style="list-style-type: none"> Generalidades del SGC. Roles y responsabilidades con el sistema. Política y Objetivos de calidad, Mapa de procesos y enfoques, Responsabilidades, gestión documental, Control y mejoramiento de la gestión. 	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL <ol style="list-style-type: none"> Generalidades del SGA y Programas ambientales. Aspectos e impactos ambientales. Normatividad y Documentación del sistema de gestión ambiental. Reporte de incidentes, accidentes o emergencias ambientales. Planes de emergencia y contingencia ambiental.
INDUCCIÓN AL CARGO <ol style="list-style-type: none"> Manual de perfiles y funciones. Capacitación y entrenamiento en la aplicación de procedimientos, instructivos, registros y especificaciones del cargo. Ordenes internas de Trabajo Uso y cuidado de los equipos y herramientas asignadas. Entrega del puesto de trabajo. 	Nota: A través de la firma, el trabajador deja constancia de que ha recibido la información e instrucciones sobre los temas aquí contenidos, para el adecuado y seguro desempeño de sus actividades laborales; por lo tanto, se responsabiliza de aplicarlas diariamente durante el desarrollo de las mismas.
Firma trabajador	Firma responsable de Inducción
 Firma: Nombre: Cargo:	 Firma: Nombre: Angy Y. Peroza Cargo: SST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-019
	REGISTRO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Versión 03
		Fecha: 26/03/2025

Fecha de Inducción: 02/10/2025

Nombre del colaborador:	Victor Alfonso Gardo Gelves	Tipo y N° de Identificación:	1116'801.713
Cargo:	Oficial Electrico	Proyecto/Empresa:	Mejoramiento Unal
Ubicación:	Universidad Nacional	Tipo de Inducción:	Inducción ☒ Reinducción ☐ Otro ☐

GESTIÓN HUMANA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
<ol style="list-style-type: none"> Historia, Ubicación geográfica, Misión y Visión, Valores, Estructura Organizacional. Modalidad de contrato, afiliaciones SSI, periodos de prueba, forma de pago, periodos de pago, días liquidables de acuerdo al tipo de contrato. Normas de la empresa; criterios de actuación, comportamientos y Reglamento Interno de Trabajo. Instrucción sobre el manejo y porte de dotación. Explicación del orden jerárquico en la organización (organigrama) y el conducto regular según las diferentes situaciones. Conocimientos generales de funcionamiento de los equipos a su cargo y detección de posibles fallas de los mismos. Que es LAFTFPADM y C/ST. Programa SAGRILAFT y PTEE, Canales de Comunicación, señales de alerta y roles. Debida diligencia y debida diligencia intensificada. ROS, ROI, AROS en el SAGRILAFT y el PTEE. 	<ol style="list-style-type: none"> Generalidades y normatividad del SGSST. Políticas y objetivos del SGSSTA y del PESV. Funciones y Responsabilidades en torno a la Seguridad y salud en el trabajo Conceptos clave (acto y condición insegura; incidente, accidente, enfermedad laboral; peligro y riesgo). Uso y cuidado de los EPP y dotación Identificación de peligros y riesgos de las actividades a desarrollar. Comités del SG-SST (Copasst, convila, brigada de emergencias). Reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Procedimientos de trabajo seguro. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Brigadistas, rutas de evacuación, puntos de encuentro, planes operativos normalizados, entre otros). Documentación de SST a diligenciar.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
<ol style="list-style-type: none"> Generalidades del SGC. Roles y responsabilidades con el sistema. Política y Objetivos de calidad, Mapa de procesos y enfoques, Responsabilidades, gestión documental, Control y mejoramiento de la gestión. 	<ol style="list-style-type: none"> Generalidades del SGA y Programas ambientales. Aspectos e impactos ambientales. Normatividad y Documentación del sistema de gestión ambiental. Reporte de incidentes, accidentes o emergencias ambientales. Planes de emergencia y contingencia ambiental.
INDUCCIÓN AL CARGO	<p>Nota: A través de la firma, el trabajador deja constancia de que ha recibido la información e instrucciones sobre los temas aquí contenidos, para el adecuado y seguro desempeño de sus actividades laborales; por lo tanto, se responsabiliza de aplicarlas diariamente durante el desarrollo de las mismas.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Manual de perfiles y funciones. Capacitación y entrenamiento en la aplicación de procedimientos, instructivos, registros y especificaciones del cargo. Ordenes internas de Trabajo Uso y cuidado de los equipos y herramientas asignadas. Entrega del puesto de trabajo. 	
Firma trabajador	Firma Líder y/o Inspector SST
<p><u>VICTOR GARDO</u></p> <p>Firma:</p> <p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p>	<p><u>Angi Y. Peraza</u></p> <p>Firma:</p> <p>Nombre: Angi Y. Peraza</p> <p>Cargo: Insp. SST</p>




ANEXO 7



CAPACITACIONES

SST


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GI-F-079
	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA		Versión 01
			Fecha: 6/03/2025


FECHA:	30/10/2025	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN ☒ SOCIALIZACIÓN ☐ INDUCCIÓN: ☐	ACTIVIDAD OTRO: ☐ CUAL?
HORA:	07:00 AM	LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA	
TEMA DEL EVENTO:	Reducción de accidentes y enfermedades laborales.			
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:				

RESPONSABLE:	Angi Peroza	CARGO:	Insp SST	FIRMA:	
--------------	-------------	--------	----------	--------	---

RELACIÓN DE ASISTENTES							
N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN		FIRMA
					DIR.	CONT.	
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
2	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
3	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Eudis
4	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Humberto
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Luis
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Didier S
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX. SERVICIOS GENERALES/PORT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Carlos
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Julio
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jesús
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Javier M
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jose
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX. SERVICIOS GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Cesar R.
15	JOSE ENRIQUE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jose
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Yiber
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Guanderley
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Rosa
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQUINARIA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS			Yaber
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jose Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jhon
22	JOAN ARNALDO PEREZ	17593241	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Joan
23	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jonny
24	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Soto
25	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Alirio
26	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Karlos
27	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Carlos
28	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Alejandro
29	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Luis
30	OMAR HERNANDO GRISALES POSADA	1.116.788.843	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Omar
31	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Miguel
32	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.727	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Orlando
33	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jhon
34	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Eric
35	HARLINTON EDUARDO BURGOS BURGOS	1.006.409.190	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Harlinton
36	MISAELE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Misael
37	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Gerlis

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-079
	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA	Versión 01
		Fecha: 6/03/2025

FECHA:	27-10-25	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN REUNIÓN	☒ SOCIALIZACIÓN INDUCCIÓN:	ACTIVIDAD OTRO:	CUAL?
HORA:	07:00 AM.	LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA			
TEMA DEL EVENTO:	Discriminación y acoso					
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:	Características del acoso laboral y como afecta en la convivencia del personal Trabajador					
RESPONSABLE:	Angi Y. Peroza	CARGO:	Inspector SST	FIRMA:		

RELACION DE ASISTENTES							
N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN		FIRMA
					DIR.	CONT.	
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		
2	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		
3	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Eudis
4	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Humberto
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Luis
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Didier
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX. SERVICIOS GENERALES/PORT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Carlos
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Julio
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jesús
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Javier
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jose
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX. SERVICIOS GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Cesar
15	JOSE ENRIQUE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jose
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Yiber
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Guanderley
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Rosa
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQUINARIA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS		x	Yaber
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jose Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jhon
22	JOAN ARNALDO PEREZ	17593241	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Joan
23	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jonny
24	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Soto
25	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Alirio
26	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Carlos
27	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Carlos
28	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Alejandro
29	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Luis
30	OMAR HERNANDO GRIALES POSADA	1.116.788.843	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Omar
31	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Miguel
32	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.727	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Orlando
33	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Jhon
34	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Eric
35	HARLINTON EDUARDO BURGOS BURGOS	1.006.409.190	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Harlinton
36	MISAE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Misael
37	GERLI ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	✓		Gerli

Edgar Castillo Gomez

1116788997

Oficial

"

✓



Hermes Enrique Mejia

1096188142

Oficial

"

✓



Luis Orlando Mundera

96166660

Ayudante

"

✓





ANEXO 6.

REGISTRO DE

CHARLAS SST

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					GI-F-003					
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST					Version 02					
Proyecto / Empresa:					Fecha: 10/03/20					
Semana:					Unidad: Universidad Nacional					
Del 27 al 31 de Octubre					Lugar de trabajo / Ubicación:					
N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: Capacitación y actualización	Tema: Normativa de seguridad	Tema: Primeros auxilios en caso de accidente	Tema: Reducción de accidentes	Tema: Señalización en obra	Tema:
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARD	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS CONSTRUCTIVOS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	
27	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	

					1	M	M	8	✓	8
A	28	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
A	29	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS
	30	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS					
A	31	JHON JAIR GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN
D	32	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Eric	Eric	Eric	Eric	Eric
A	33	MISAE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera
O	34	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis
O	35	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar
D	36	HERMES ENRIQUE MEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes
A	37	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
	38	JESUS BERNARDO PLATA ANTOLINEZ	1.116.794.593	CONDUCTOR MOTOCARGA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS					
A	39	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Yoani	Yoani	Yoani	Yoani	Yoani
A	40	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
A	41	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Bastida	Bastida	Bastida	Bastida	Bastida
O	42	Darwin Day	10866480	Oficial	Providencia	Darwin	Darwin	Darwin	Darwin	Darwin
A	43	Andriu Bermudez	1116775512	Ayudante	"	Estiven B	Estiven B	Estiven B	Estiven B	Estiven B
A	44	Edien Chavel	1116781004	Ayudante	"	EDIEN	EDIEN	EDIEN	EDIEN	EDIEN
O	45	Manuel Blanco	1046104245	Oficial	"	Manuel B	Manuel B	Manuel B	Manuel B	Manuel B

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LIDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-003						
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST				Version 02						
Proyecto / Empresa:				Fecha: 10/03/20						
Semana: Del 20 al 25 de octubre				Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional.						
N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: Uso de escaleras y andamios	Tema: Reporte de ATE y de denuncias de trabajo	Tema: Riesgo Psicosocial en el trabajo	Tema: Campaña mundial de conciencia de mano de obra	Tema: Acces al trabajo	Tema: Cuidado y uso correcto de los guantes
					20 LUNES	21 MARTES	22 MIÉRCOLES	23 JUEVES	24 VIERNES	25 SÁBADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Didier S.	Didier S.	Didier S.	Didier S.	Didier S.	Didier S.
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARD	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Cesar R.	Cesar R.	Cesar R.	Cesar R.	Cesar R.	Cesar R.
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS COSNTRUCTIVOS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800627	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jhon J.	Jhon J.	Jhon J.	Jhon J.	Jhon J.	Jhon J.
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Soto	Soto	SOTO	SOTO	Soto	Soto
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Kelos	Karlos	Kelos	Kelos	Kelos	Kelos
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carloss	Carloss S.	Carloss S.	Carloss	Carloss S.	Carloss
27	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Alexandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro

				1	2	3	4	5	6
28	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
29	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS
30	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS					
31	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN
32	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Eric	Eric	Eric	Eric	Eric
33	MISAE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Misael	Misael	Misael	Misael	Misael
34	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis
35	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar
36	HERMES ENRIQUE MEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes
37	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
38	JESUS BERNARDO PLATA ANTOLINEZ	1.116.794.593	CONDUCTOR MOTOCARGA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS					RENUNCIA
39	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Yoani	Yoani	Yoani	Yoani	Yoani
40	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
41	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas
42	Andrés Bermudez	1116335512	Ayudante	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Esteban B	Esteban B	Esteban B	Esteban B	Esteban B
43	Edwin Olaya	109866988	Oficial	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
44	Heiler Chavez	1116781004	Ayudante	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.
45									

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LIDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-003				
		REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST				Version 02				
Proyecto / Empresa:		Del 14-10-23 al 18-10-23 de OCT.				Fecha: 10/03/2025				
Semana:		Lugar de trabajo / Ubicación:				Universidad Nacional				
N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: <i>TESTIVO</i>	Tema: <i>Seguridad en el lugar de trabajo</i>	Tema: <i>Importancia de la Calistenia</i>	Tema: <i>Comentarios de las charlas</i>	Tema: <i>Que es accidente de trabajo</i>	Tema: <i>Equipo contra caída</i>
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Miller</i>	<i>Miller</i>	<i>Miller</i>	<i>Miller</i>	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Eudis</i>	<i>Eudis</i>	<i>Eudis</i>	<i>Eudis</i>	<i>Eudis</i>
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Humberto</i>	<i>Humberto</i>	<i>Humberto</i>	<i>Humberto</i>	<i>Humberto</i>
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Marciano</i>	<i>Marciano</i>	<i>Marciano</i>	<i>Marciano</i>	<i>Marciano</i>
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Dairo</i>	<i>Dairo</i>	<i>Dairo</i>	<i>Dairo</i>	<i>Dairo</i>
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Didier</i>	<i>Didier</i>	<i>Didier</i>	<i>Didier</i>	<i>Didier</i>
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Julio</i>	<i>Julio</i>	<i>Julio</i>	<i>Julio</i>	<i>Julio</i>
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANA	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Jesus</i>	<i>Jesus</i>	<i>Jesus</i>	<i>Jesus</i>	<i>Jesus</i>
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Javier</i>	<i>Javier</i>	<i>Javier</i>	<i>Javier</i>	<i>Javier</i>
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Cesar</i>	<i>Cesar</i>	<i>Cesar</i>	<i>Cesar</i>	<i>Cesar</i>
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Yiber</i>	<i>Yiber</i>	<i>Yiber</i>	<i>Yiber</i>	<i>Yiber</i>
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Guanderley</i>	<i>Guanderley</i>	<i>Guanderley</i>	<i>Guanderley</i>	<i>Guanderley</i>
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS CONSTRUCTIVOS		<i>Yaber</i>	<i>Yaber</i>	<i>Yaber</i>	<i>Yaber</i>	<i>Yaber</i>
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>	<i>Jose</i>
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Jhon</i>	<i>Jhon</i>	<i>Jhon</i>	<i>Jhon</i>	<i>Jhon</i>
22	JOHNNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Johnny</i>	<i>Johnny</i>	<i>Johnny</i>	<i>Johnny</i>	<i>Johnny</i>
23	EDUARDO ENRIQUE SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Soto</i>	<i>Soto</i>	<i>Soto</i>	<i>Soto</i>	<i>Soto</i>
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MAGIAS	1.293.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Alirio</i>	<i>Alirio</i>	<i>Alirio</i>	<i>Alirio</i>	<i>Alirio</i>
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>
27	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>

28	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS
29	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS
30	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
31	JHON JAIR GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN
32	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS
33	MISAE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		MISAE HERRERA	MISAE HERRERA	MISAE HERRERA	MISAE HERRERA	MISAE HERRERA
34	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		GERLIS	GERLIS	GERLIS	GERLIS	GERLIS
35	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		EDGAR	EDGAR	EDGAR	EDGAR	EDGAR
36	HERMES ENRIQUE MEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		HERMES	HERMES	HERMES	HERMES	HERMES
37	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS
38	JESUS BERNARDO PLATA ANTOLINEZ	1.116.794.593	CONDUCTOR MOTOCARGA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		JESUS PLATA	JESUS PLATA	JESUS PLATA	JESUS PLATA	JESUS PLATA
39	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		YOANI	YOANI	YOANI	YOANI	YOANI

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

Andrés Peraza
LÍDER SST / INSPECTOR SST

Camilo
RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

Edwin Quintero
1116 776237 - Ayudante

M M J V S
Edwin Quintero - edwin - edwin - Edwin - Edwin

Carlos Alexis Bastida
Ayudante - 17594931

carlos. carlos carlos carlos

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-003				
		REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST				Version 02				
						Fecha: 10/03/2025				
Proyecto / Empresa:		Mejoramiento Unal				Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional.				
Semana:		Del 06 al 11 de octubre								
N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: Riesgo Químico	Tema: Combustible Sustancia Química	Tema: Línea de Peligro Alargado	Tema: Insulación o detección	Tema: Riesgo Físico	Tema: Orden y aseo
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Miller	Miller	Miller	Miller	Miller	Miller
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Marcano	Marcano	Marcano	Marcano	Marcano	Marcano
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Didier	Didier	Didier	Didier	Didier	Didier
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANA	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
16	YIBER FERMADEZ ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Yiber	Yiber	Yiber	Yiber	Yiber	Yiber
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Guanderley	Guanderley	Guanderley	Guanderley	Guanderley	Guanderley
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa	Rosa
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQUINARIAS	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Yaber	Yaber	Yaber	Yaber	Yaber	Yaber
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon	Jhon
22	JOAN ARNALDO PEREZ	17593241	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Joan	Joan	Joan	Joan	Joan	Joan
23	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny
24	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Soto	Soto	Soto	Soto	Soto	Soto
25	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio

Young Sarmiento 1116804479 Ayudante

26	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>
27	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>	<i>Carlos</i>
28	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>	<i>Alejandro</i>
29	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>	<i>Luis</i>
30	OMAR HERNANDO GRISALES POSADA	1.116.788.843	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Omar</i>	<i>Omar</i>				
31	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Miguel Vargas</i>	<i>Miguel Vargas</i>	<i>Miguel Vargas</i>	<i>Miguel Vargas</i>	<i>Miguel Vargas</i>	<i>Miguel Vargas</i>
32	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
33	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>John</i>		<i>John</i>	<i>John</i>	<i>John</i>	<i>John</i>
34	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Eric</i>	<i>Eric</i>	<i>Eric</i>	<i>Eric</i>	<i>Eric</i>	<i>Eric</i>
35	HARLINTON EDUARDO BURGOS B.	1.006.409.190	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
36	MISAE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Misael Herrera</i>	<i>Misael Herrera</i>	<i>Misael Herrera</i>	<i>Misael Herrera</i>	<i>Misael Herrera</i>	<i>Misael Herrera</i>
37	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Gerlis</i>	<i>Gerlis</i>	<i>Gerlis</i>	<i>Gerlis</i>	<i>Gerlis</i>	<i>Gerlis</i>
38	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Edgar</i>	<i>Edgar</i>	<i>Edgar</i>	<i>Edgar</i>	<i>Edgar</i>	<i>Edgar</i>
39	HERMES ENRIQUE MEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Hermes</i>	<i>Hermes</i>	<i>Hermes</i>	<i>Hermes</i>	<i>Hermes</i>	<i>Hermes</i>
40	LIBARDO ANDRES CRUZ MUÑETON	1.118.574.386	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
41	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			<i>Luis</i>			
42	JESUS BERNARDO PLATA ANTONINEZ	1.116.794.593	CONDUCTOR MOTO CARGA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	<i>Jesus Plata</i>	<i>Jesus Plata</i>	<i>Jesus Plata</i>	<i>Jesus Plata</i>	<i>Jesus Plata</i>	<i>Jesus Plata</i>

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

Julio Peraza
 LIDER SST / INSPECTOR SST

Carlos Sarmiento
 RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

27	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S
28	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro
29	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
30	OMAR HERNANDO GRISALES POSADA	1.116.788.843	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar	Omar
31	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Miguel Vargas	Miguel Vargas	Miguel Vargas	Miguel Vargas	Miguel Vargas	Miguel Vargas
32	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Orlando	Orlando	Orlando	Orlando	Orlando	Orlando
33	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN
34	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS	ERIC CASTELLANOS
35	HARLINTON EDUARDO BURGOS B.	1.006.409.190	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Harlinton	Harlinton	Harlinton	Harlinton	Harlinton	Harlinton
36	MISAELE ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera
37	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis	Gerlis
38	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	1.116.788.997	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar	Edgar
39	HERMES ENRIQUE MEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes	Hermes
40	LIBARDO ANDRES CRUZ MUÑETON	1.118.574.386	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Andres Cruz	Andres Cruz	Andres Cruz	Andres Cruz	Andres Cruz	Andres Cruz
41	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
42	JESUS BERNARDO PLATA ANTOLINEZ	1.116.794.593	CONDUCTOR MOTOCARGA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jesús	Jesús	Jesús Plata	Jesús Plata	Jesús Plata	Jesús Plata

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

Andrés Perea
LÍDER SST / INSPECTOR SST

Carlos Plata
RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA



ANEXO 8.
CERTIFICADO
MEDICO DE
INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: MANUEL BLANCO VASQUEZ Identificación: CC 1096194245
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1988-01-26 Edad: 37 A
Dirección: CR 41 18A-18 Teléfono: 3203131616
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.7 Peso (kg): 77.0 IMC: 26.64 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055595 Fecha apertura: 20251022 07:17:55

Fecha cierre: 20251022 14:24:50

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

MANEJO POR EPS

MANEJO POR ARL

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

INCLUIR EN PVE

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..

NO

NO

-Ejercicio regular 3 veces/semana .
-Habitos nutricionales saludables.

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.
Posturas forzadas.

-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

-VISUAL: Educación en higiene visual, Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual..

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Pedro Nel Serna C.
Medico Cirujano R.M 10313
Esp. Salud Ocupac. 81-1385

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: PEDRO NEL SERNA CESPEDES

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1385 Registro No.: 10313

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1096194245

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ Identificación: PT 6047438
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1992-06-14 Edad: 33 A
Dirección: SAN VICENTE Teléfono: 3504957229
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.6 Peso (kg): 802.0 IMC: 313.28 Grupo Sanguíneo:



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055599 Fecha apertura: 20251022 07:28:15

Fecha cierre: 20251022 14:29:11

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIONOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..
-VISUAL: Educación en higiene visual, Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual..

MANEJO POR EPS

*Control de peso Promoción y Prevención por IPS/EPS.
*Control niveles de lípidos Promoción y Prevención por IPS/EPS.

MANEJO POR ARL

NO

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

-Dieta control de peso.
-Ejercicio regular 3 veces/semana.
-Hábitos nutricionales saludables.

INCLUIR EN PVE

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.
Posturas forzadas.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Pedro Nel Serna C.
Médico Cirujano R.M. 10313
Esp. Salud Ocupac. 81-1385

Firma del médico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: PEDRO NEL SERNA CESPEDES

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1385 Registro No.: 10313

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: PT 6047438

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: EDIEN HEILER CHAVEZ RODRIGUEZ Identificación: CC 1116781004
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1988-08-24 Edad: 37 A
Dirección: CRA 41 N 18 C -05 Teléfono: 3214704789
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.65 Peso (kg): 59.0 IMC: 21.67 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055477 Fecha apertura: 20251016 07:15:38

Fecha cierre: 20251016 16:16:59

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

MANEJO POR EPS

MANEJO POR ARL

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

INCLUIR EN PVE

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..

NO

NO

-Ejercicio regular 3 veces/semana .
-Habitos nutricionales saludables.

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.

-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Carmen Nieves Gómez
Médico Cirujano R.M. 16415
C.O. Salud Ocupac. 81-1386

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: CARMEN NIEVES GOMEZ CALDERON

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1386 Registro No.: 16415

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1116781004

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: DARWIN LIBARDO OLAYA GONZALEZ Identificación: CC 1098669805
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1989-04-21 Edad: 36 A
Dirección: MZ A LL CASA 303 Teléfono: 3203743948
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.75 Peso (kg): 58.0 IMC: 18.94 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055476 Fecha apertura: 20251016 07:13:03

Fecha cierre: 20251016 16:16:28

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: OFICIAL DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

MANEJO POR EPS

MANEJO POR ARL

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

INCLUIR EN PVE

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

NO

NO

-Ejercicio regular 3 veces/semana . Manejo de cargas.
-Habitos nutricionales saludables. Movimientos repetitivos.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Carmen Nieves Gómez
Médico Cirujano R.M. 16415
C.O. Salud Ocupac. 81-1386

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: CARMEN NIEVES GOMEZ CALDERON

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1386 Registro No.: 16415

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1098669805

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ CALLEJAS Identificación: CC 1116775512
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 2004-12-06 Edad: 20 A
Dirección CL 31 # 23 -03 Teléfono: 3135645120
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.61 Peso (kg): 58.0 IMC: 22.38 Grupo Sanguineo: B +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055479 Fecha apertura: 20251016 07:19:48

Fecha cierre: 20251016 16:18:38

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIONOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

MANEJO POR EPS

MANEJO POR ARL

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

INCLUIR EN PVE

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..

NO

NO

-Ejercicio regular 3 veces/semana .
-Habitos nutricionales saludables.

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.

-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO



Carmen Nieves Gómez
Médico Cirujano R.M. 16415
C.O. Salud Ocupac. 81-1386

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: CARMEN NIEVES GOMEZ CALDERON

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1386 Registro No.: 16415



Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1116775512

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: CARLOS ALEXIS BASTIDAS Identificación: CC 17594931
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1978-11-27 Edad: 46 A
Dirección CR 11 SUR 5 96 Teléfono: 3133403700
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.6 Peso (kg): 77.0 IMC: 30.08 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055260 Fecha apertura: 20251009 07:17:33

Fecha cierre: 20251010 09:51:35

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIONOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

MANEJO POR EPS

*Control niveles de lípidos
Promoción y Prevención por IPS/EPS.
-Téc de columna.

MANEJO POR ARL

NO

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

-Ejercicio regular 3 veces/semana .
-Hábitos nutricionales saludables.
ALIMENTOS RICOS EN CALCIO

INCLUIR EN PVE

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Carmen Nieves Gómez
Médico Cirujano R.M. 16415
C.O. Salud Ocupac. 81-1386

Firma del médico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: CARMEN NIEVES GOMEZ CALDERON

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1386 Registro No.: 16415

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 17594931

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ Identificación: CC 1116776237
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 2005-01-20 Edad: 20 A
Dirección: VEREDA LA YUCA Teléfono: 3183126816
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.6 Peso (kg): 52.0 IMC: 20.31 Grupo Sanguineo: A +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055280 Fecha apertura: 20251009 07:54:57

Fecha cierre: 20251009 17:30:10

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES MANEJO POR EPS

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
-VISUAL: Educación en higiene visual, Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual..

NO

MANEJO POR ARL

NO

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

-Ejercicio regular 3 veces/semana .
-Habitos nutricionales saludables.

INCLUIR EN PVE

Manejo de cargas.
Movimientos repetitivos.
Posturas forzadas.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Pedro Nel Serna C.
Medico Cirujano R.M 10313
Esp. Salud Ocupac: 61-1385

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: PEDRO NEL SERNA CESPEDES

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1385 Registro No.: 10313

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1116776237

CONCEPTO DE APTITUD

Paciente: YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA Identificación: CC 1116804479
Sexo: M Fecha de Nacimiento: 1995-12-22 Edad: 29 A
Dirección: MZ L LTE 301 Teléfono: 3227850214
Empresa: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Empresa en misión: CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC-PROYECTO 900-CS-ARA-UNAL
Actividad económica:
Talla (mts): 1.7 Peso (kg): 64.0 IMC: 22.15 Grupo Sanguineo: O +



EVALUACION OCUPACIONAL REALIZADA

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Orden No.: 0055054 Fecha apertura: 20251001 07:16:59

Fecha cierre: 20251001 11:19:17

Realizado en: Arauca - Arauca

Cargo u Oficio: AYUDANTE DE OBRA

Hacemos constar que hemos realizado examen médico ocupacional al trabajador y de acuerdo a la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución 1918 de 2009, la custodia y reserva de la historia clínica ocupacional y, en general, los documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son estrictamente confidenciales y será responsabilidad de nuestra institución. Esta estará disponible para las fines legales pertinentes.

EXAMENES REALIZADOS

VISIONOMETRIA, EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO, RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA LS, PERFIL LIPIDICO

RECOMENDACIONES LABORALES

MANEJO POR EPS

MANEJO POR ARL

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

INCLUIR EN PVE

-EPP: Utilización de elementos de protección personal de acuerdo al cargo..
-OSTEOMUSCULAR: pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas..

NO

NO

-Ejercicio regular 3 veces/semana . Manejo de cargas.
-Habitos nutricionales saludables. Movimientos repetitivos.

RESTRICCIONES LABORALES

NO

CONCEPTO DE APTITUD: SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

Carmen Nieves Gómez
Médico Cirujano R.M. 16415
C.O. Salud Ocupac. 81-1386

Firma del medico especialista en Salud Ocupacional

Nombre: CARMEN NIEVES GOMEZ CALDERON

Especialidad: Med. Especialista en Salud Ocupacional

Licencia S.O.: 81-1386 Registro No.: 16415

Firma del Paciente

Tipo y No. Id: CC 1116804479



ANEXO. 9

ORDEN PARA EXAMEN DE EGRESO

	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PÁGINA 1 de 1

Arauca, 07 de octubre de 2025


Señor: **OMAR HERNANDO GRISALES POSADA**
 CC: 1.116.788.843
 Arauca - Arauca

Respetado Señor:


Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estado de salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorización no se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará que usted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;


ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:


OMAR HERNANDO GRISALES POSADA
 C.C. 1.116.788.843 DE ARAUCA

	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PÁGINA 1 de 1

Arauca, 10 octubre de 2025

Señor: **JOAN ARNALDO PEREZ**

CC: 17.593.241


Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estado de salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorización no se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará que usted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;



ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:



JOAN ARNALDO PEREZ
C.C. 17.593.241 DE ARAUCA

	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PÁGINA 1 de 1

Arauca, 16 octubre de 2025


Señor: JESUS BERNARDO PLATA
 CC: 1.116.794.593
 Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estado de salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorización no se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará que usted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;


ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:


JESUS BERNARDO PLATA ANTOLINEZ
 C.C. 1116794593 DE ARAUCA



ANEXO 10.

MANTENIMIENTO

DE UNIDADES

SANITARIAS

				SISTEMAS INTEGRALES DE SALUD PUBLICA Y AMBIENTAL SISA LTDA		SISA - ADM - F - 12 Versión 2	
Control de succión, limpieza, desinfección y transporte de aguas residuales provenientes de baños portátiles				30/05/2023		Página 1 de 1	
MANTENIMIENTO							
Departamento al cual se le presta el servicio:				Consortio mejoramiento UNAL		Baño No.	
Frecuencia de la prestación del servicio:				1 baño - 2 veces por semana		SATISFECHO	
FECHA	LUGAR	AUXILIAR SISA	CANT. LTS.	RESPONSABLE	FIRMA	SI	NO
1/10/2025	U. NACIONAL						
2/10/2025	U. NACIONAL						
3/10/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi y Peraza	[Firma]		
4/10/2025	U. NACIONAL						
5/10/2025	U. NACIONAL						
6/10/2025	U. NACIONAL						
7/10/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi y Peraza	[Firma]		
8/10/2025	U. NACIONAL						
9/10/2025	U. NACIONAL						
10/10/2025	U. NACIONAL						
11/10/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi y Peraza	[Firma]		
12/10/2025	U. NACIONAL						
13/10/2025	U. NACIONAL						
14/10/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi y Peraza	[Firma]		
15/10/2025	U. NACIONAL						
16/10/2025	U. NACIONAL						
17/10/2025	U. NACIONAL						
18/10/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi y Peraza	[Firma]		
19/10/2025	U. NACIONAL						
20/10/2025	U. NACIONAL						
21/10/2025	U. NACIONAL						
22/10/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi y Peraza	[Firma]		
23/10/2025	U. NACIONAL						
24/10/2025	U. NACIONAL						
25/10/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi y Peraza	[Firma]		
26/10/2025	U. NACIONAL						
27/10/2025	U. NACIONAL						
28/10/2025	U. NACIONAL						
29/10/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi y Peraza	[Firma]		
30/10/2025	U. NACIONAL						
31/10/2025	U. NACIONAL						
Total de litros al mes:							
OBSERVACIONES:							



CERTIFICACIÓN

El representante Legal de **Sistemas Integrales de Salud Pública y Ambiental SISA Ltda.** identificada con Nit: 830508911-8; Certifica que, durante el mes de septiembre de 2025, se realizó succión, transporte y descarga de aguas residuales domésticas de tipo externo, provenientes de baños portátiles para la empresa **CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL** y descargados en la empresa **WESTERN INGENIERA INTEGRAL SAS** ubicada en TAME – CAPRI 6 km vía Yopal, según la siguiente relación:

MES	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
septiembre	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	UNIVERSIDAD NACIONAL	180	0,18
TOTAL			180	0,18

A la presente certificación se anexa planilla del servicio anteriormente mencionado durante el mes de agosto del año en curso.

Se expide en constancia a los cinco (5) días del mes de octubre de 2025.

JOSE REINALDO DELGADO CAICEDO
Representante Legal SISA Ltda.
NIT: 830508911-8

**EL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL
 WESTERN INGENIERIA INTEGRAL SAS
 CERTIFICA QUE:**

La empresa SISA LTDA identificada con el NIT: 830.508.911-8 , realizo descarga de Aguas Residuales Domesticas ARD; en las instalaciones del Sistema de Recepción y Tratamiento de Aguas Residuales de CAPRI-1; Operado por WESTERN SAS NIT: 901173259-0, la cual cuenta con Plan de Gestión del Riesgo de Vertimientos (PGRV) y Permiso de Vertimiento de Aguas Residuales Domesticas y no Domésticas, aprobado por CORPORINOQUIA mediante resolución N° 700.36.22.0089 del 08 de agosto de 2022; de acuerdo a la siguiente descripción:

MES	EMPRESA	TIPO DE RESIDUO	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD GALONES	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
septiembre	SIERRACOL (PONAL)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	158,5204756	600	0,6
	SIERRACOL (PONAL-SECURITY)	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	7926,023778	30000	30
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	ISLA CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	42,27212682	160	0,16
	SIERRACOL (SEG.PRIVADA)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	PF2	CAÑO LIMON	42,27212682	160	0,16
	SIERRACOL (SEG.PRIVADA)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	MORROCOY	CARICARE	52,84015852	200	0,2
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	REX	CARICARE	52,84015852	200	0,2
	SIERRACOL (EJÉRCITO)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	LA YUCA	CAÑO LIMÓN	47,55614267	180	0,18
	PAE - PLT	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CAÑO VERDE 02	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MATA NEGRA 57	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 233	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MATA NEGRA 85	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 055	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 184	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
	PAE - CONTINGENCIAS	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MORROCOY	CARICARE	264,2007926	1000	1
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	REX NE	CARICARE	264,2007926	1000	1
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CALAMARO	CARICARE	52,84015852	200	0,2
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	COSECHA G	CARICARE	132,1003963	500	0,5
	SIERRACOL (PAE)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CHIPIRON OPERADOR	CAÑO LIMON	36,98811096	140	0,14
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	PORTERIA CARICARE	CARICARE	42,27212682	160	0,16
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	PORTERIA CARICARE	CARICARE	3170,409511	12000	12

Capri1 km 6.5 -Tame/ Yopal – Email: capri1.western@gmail.com
 Celular: 3173719206

MES	EMPRESA	TIPO DE RESIDUO	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD GALONES	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
septiembre	SIERRACOL (PAE) - DRILLING	Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	58,12417437	220	0.22
	SIERRACOL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 180	CAÑO LIMÓN	36,98811096	140	0.14
	TWM SAS	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 28	CAÑO LIMÓN	36,98811096	140	0.14
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 30	CAÑO LIMÓN	73,97622193	280	0.28
	TECNORIENTE	Aguas residuales domésticas de baño portátil	TALLER CARICARE	CARICARE	52,84015852	200	0.2
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	158,5204756	600	0.6
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	REX NE	CARICARE	15,85204756	60	0.06
	ISVI LTDA	Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	42,27212682	160	0.16
	INDEPENDENCE	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 80	CAÑOLIMON	52,84015852	200	0.2
	CONSORCIO TVG	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CONSORCIO TVG	CONSORCIO TVG	36,98811096	140	0.14
	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	UNIVERSIDAD NACIONAL	37,98812096	180	0.18
	ISMOCOL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	BOCATOMA EMSERPA	ARAUCA	52,84015852	200	0.2
TOTAL MES DE septiembre					12972,25892	49100	49

Generados por Unidades Administrativas de SIERRACOL ENERGY y SUB CONTRATISTAS en los campos CLM Y CRC durante el mes de septiembre de 2025; dichos residuos líquidos fueron recibidos y sometidos a tratamiento en el STAR-C1 (Sistema de tratamiento de aguas residuales de CAPRI-1); Localizado en el km 6.5 vía Tame-San Salvador, vereda la Lobería del Municipio de Tame.

En Tame a solicitud del interesado a los 05 días del mes de octubre de 2025.

Jholman Arley Escalante Vega
 Coordinador Departamento de Gestión Ambiental
 WESTERN SAS
 NIT: 901173259-0

Capri1 km 6.5 -Tame/ Yopal – Email: capri1.western@gmail.com
 Celular: 3173719206



ANEXO 11.

ENTREGA INICIAL DE DOTACION Y EPP

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 24/10/2025 c.c. 6047438 PPT

Nombre: Juan Edear Espinoza Domínguez

Cargo: Ayudante

Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:


Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<u>1</u>	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u> </u>	Barbuquejo	<u> </u>
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	<u> </u>	Camisa manga larga	<u> </u>
Botas Impermeables con Puntera Acero	<u>1</u>	Protector auditivo de inserción	<u> </u>
Bota Impermeables sin Puntera	<u> </u>	Protector Auditivo de diaema	<u> </u>
Guantes de vaqueta	<u>1</u>	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de precisión	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u> </u>	Delantal de Carnaza	<u> </u>
Guantes Hilo y PVC	<u> </u>	Guantes para Soldador	<u> </u>
Guantes Dieléctricos	<u> </u>	Careta para Soldar	<u> </u>
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	<u> </u>
Poncho en PVC con Capucha	<u> </u>	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>2</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


ENTREGA


RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 24/10/2025 C.C. 1096194245

Nombre: Manuel Blanco Vasquez

Cargo: OFICIAL Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:


Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<u>1</u>	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u>1</u>	Barbuquejo	<u>1</u>
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	<u>1</u>	Camisa manga larga	<u>1</u>
Botas Impermeables con Puntera Acero	<u>1</u>	Protector auditivo de inserción	<u>1</u>
Bota Impermeables sin Puntera	<u>1</u>	Protector Auditivo de diaema	<u>1</u>
Guantes de vaqueta	<u>1</u>	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de precisión	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u>1</u>	Delantal de Carnaza	<u>1</u>
Guantes Hilo y PVC	<u>1</u>	Guantes para Soldador	<u>1</u>
Guantes Dieléctricos	<u>1</u>	Careta para Soldar	<u>1</u>
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	<u>1</u>
Poncho en PVC con Capucha	<u>1</u>	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>2</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mentener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


ENTREGA


RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 17/10/2025 C.C. 1098669805

Nombre: DARWIN OLIVERA G.

Cargo: Oficial de obra Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:

Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<u> </u>	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u>1</u>	Barbuquejo	<u> </u>
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	<u> </u>	Camisa manga larga	<u> </u>
Botas Impermeables con Puntera Acero	<u> </u>	Protector auditivo de inserción	<u> </u>
Bota Impermeables sin Puntera	<u> </u>	Protector Auditivo de diaema	<u> </u>
Guantes de vaqueta	<u>1</u>	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de precisión	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u> </u>	Delantal de Carnaza	<u> </u>
Guantes Hilo y PVC	<u> </u>	Guantes para Soldador	<u> </u>
Guantes Dieléctricos	<u> </u>	Careta para Soldar	<u> </u>
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	<u> </u>
Poncho en PVC con Capucha	<u> </u>	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>2</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS

 ENTREGA	 RECIBE
--	--

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 17/10/2025 C.C. 1.116.775.572
 Nombre: Andrés Esteren Bermudez Collores
 Cargo: Ayudante de Construcción Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:


Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<u> </u>	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u>1</u>	Barbuquejo	<u> </u>
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	<u> </u>	Camisa manga larga	<u> </u>
Botas Impermeables con Puntera Acero	<u> </u>	Protector auditivo de inserción	<u> </u>
Bota Impermeables sin Puntera	<u> </u>	Protector Auditivo de diaema	<u> </u>
Guantes de vaqueta	<u>1</u>	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de presión	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u> </u>	Delantal de Carnaza	<u> </u>
Guantes Hilo y PVC	<u> </u>	Guantes para Soldador	<u> </u>
Guantes Dieléctricos	<u> </u>	Careta para Soldar	<u> </u>
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	<u> </u>
Poncho en PVC con Capucha	<u> </u>	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>2</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


 ENTREGA


 RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 19/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 17/10/2025 C.C. 1116781004

Nombre: Edier Heiler Chavez R.

Cargo: ayudante de obra Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:


Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<u> </u>	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u>1</u>	Barbuquejo	<u> </u>
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	<u> </u>	Camisa manga larga	<u> </u>
Botas Impermeables con Puntera Acero	<u> </u>	Protector auditivo de inserción	<u> </u>
Bota Impermeables sin Puntera	<u> </u>	Protector Auditivo de diaema	<u> </u>
Guantes de vaqueta	<u>1</u>	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de presición	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u> </u>	Delantal de Carnaza	<u> </u>
Guantes Hilo y PVC	<u> </u>	Guantes para Soldador	<u> </u>
Guantes Dieléctricos	<u> </u>	Careta para Soidar	<u> </u>
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	<u> </u>
Poncho en PVC con Capucha	<u> </u>	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>2</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mentener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


ENTREGA


RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 10/10/2025 C.C. 1116776237

Nombre: Edwin Jose Quintero

Cargo: Agudante

Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:

Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	_____	Casco	<u>1</u>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<u>1</u>	Barbuquejo	_____
Bota de Cuero sin Puntera en Acero	_____	Camisa manga larga	_____
Botas Impermeables con Puntera Acero	_____	Protector auditivo de inserción	_____
Bota Impermeables sin Puntera	_____	Protector Auditivo de diaema	_____
Guantes de vaqueta	_____	Gafas de Seguridad transparentes	<u>1</u>
Guantes de presión	<u>1</u>	Gafas de seguridad con filtro UV	<u>1</u>
Guantes en carnaza	<u>1</u>	Delantal de Carnaza	_____
Guantes Hilo y PVC	_____	Guantes para Soldador	_____
Guantes Dieléctricos	_____	Careta para Soldar	_____
Tapabocas	<u>3</u>	Respirador Contra Gases y Vapores	_____
Poncho en PVC con Capucha	_____	Pantalón - tipo jean	<u>1</u>
		Otro: CAMIBUSO	<u>1</u>

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mentener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capitulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


ENTREGA

Edwin Quintero
RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
	Fecha: 19/01/2023	

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 10/10/2025 c.c. 17594931

Nombre: Carlos Alexis Bastidas

Cargo: Agudante

Proyecto: MEJORAMIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:

Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica		Casco	1
Bota de Cuero con Puntera en Acero	1	Barbuquejo	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Camisa manga larga	
Botas Impermeables con Puntera Acero		Protector auditivo de inserción	
Bota Impermeables sin Puntera		Protector Auditivo de diaema	
Guantes de vaqueta	1	Gafas de Seguridad transparentes	1
Guantes de presición	1	Gafas de seguridad con filtro UV	1
Guantes en carnaza		Delantal de Carnaza	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Tapabocas	3	Respirador Contra Gases y Vapores	
Poncho en PVC con Capucha		Pantalón - tipo jean	1
		Otro: CAMIBUSO	1

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mentener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS


ENTREGA


RECIBE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-017
	ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 19/01/2023

DATOS DEL TRABAJADOR

Fecha: 3/10/2025

C.C. 116604479

Nombre: Yasmin SandovalCargo: Arrendatario

Proyecto: MEJORMANIENTO UNAL

Escriba la cantidad de elementos que fueron entregados:

Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica		Casco	1
Bota de Cuero con Puntera en Acero	1	Barbuquejo	
Bota de Cuero sin Puntera en Acero		Camisa manga larga	
Botas Impermeables con Puntera Acero		Protector auditivo de inserción	
Bota Impermeables sin Puntera		Protector Auditivo de diaema	
Guantes de vaqueta	1	Gafas de Seguridad transparentes	1
Guantes de presión	1	Gafas de seguridad con filtro UV	1
Guantes en carnaza		Delantal de Carnaza	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Tapabocas	3	Respirador Contra Gases y Vapores	
Poncho en PVC con Capucha		Pantalón - tipo jean	1
		Otro: CAMIBUSO	1

Certifico que recibí los Elementos de Protección Personal, que se relacionaron anteriormente y la inducción correspondiente con uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 parágrafo 1.)

De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2,2,4,6,24, numeral 5) (Res. 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El **NO** uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

FIRMAS

Yasmin Sandoval
ENTREGA

[Firma]
RECIBE



ANEXO 12.

REPOSICION DE EPP

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GH-F-030	
		ENTREGA POR REPOSICIÓN DE EPP Y/O DOTACIÓN				Versión 01	
Motivo de entrega:		(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo	
<p>Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar, con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).</p>							
A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP y/o Dotación							
MOTIVO DE ENTREGA	EPP O DOTACIÓN			CONSTANCIA DE RECIBIDO			
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
2	1	Botas Seguridad	07-10	Dairo Ruiz	17589 067	Oficial	Dairo
2	1	Botas Seguridad	08-10	Marciano Belén	17596 118	Oficial	W
2	1	Botas Seguridad	08-10	Yiber Ortiz	116745 119	Ayudante	
2	1	Botas Seguridad	09-10	Carlos Vanegas	116782 866	Ayudante	CARLOS
2	1	Botas Seguridad	09-10	Aruey Campos	116807 654	Ayudante	José
2	1	Botas Seguridad	09-10	Jesus Salencia	116802 617	Ayudante	JESUS
2	1	Botas Seguridad	09-10	Luis A. Garza	116732 335	Oficial	Luis A.
2	1	Botas Seguridad	09-10	Javier Martinez	17593 815	Ayudante	Carlos
2	1	Botas Seguridad	09-10	Florer Chaparro	17582206	Maestro	Florer
2	1	Botas Seguridad	09-10	Jilro Diaz	116770 087	Cadenano	Jilro
2	1	Botas Seguridad	09-10	Humberto Camar	17590 941	Oficial	Humberto
2	1	Botas Seguridad	09-10	Santiago Barria	17592 230	Oficial	Eduis
1	1	Impermeable	10-10	Jesús Plata	116794 503	Conductor	Jesús Plata
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Jhon J. Guerrero	17586 419	Ayudante	JOHN.
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Hermes Relfio	1096188 142	Oficial	Hermes
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Aruey Campos	116807 654	Ayudante	José
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Carlos R. Silva	17595 447	Oficial	Carlos R.
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Alexis Carle	1125758200	Electrico	Alexis
3	1	Guantes Vaguta	14-10	Wilmer Urbina	58518 5	Ayudante	Wilmer U.
3	1	Botas Seguridad	15-10	Misael Hennera	3476 102	Ayudante	Misael Hennera
3	1	Guantes Cluros	15-10	Carlos A. Silva	17595 447	Oficial	Carlos
3	1	Guantes Vaguta	15-10	Carlos J. Silva	1140 120 418	Ayudante	Carlos J.
3	1	Guantes Vaguta	15-10	José Zapata	194209	Ayudante	José Zapata
3	1	Guantes Vaguta	15-10	Edward Soto	1006 455 801	Oficial	SOLO
3	1	Guantes Vaguta	15-10	Carlos Vanegas	116782 866	Ayudante	CARLOS
3	1	Botas Seguridad	15-10	Carlos Campos	17586 447	Oficial	Carlos
3	1	Botas Seguridad	15-10	Dedra Sanchez	116782 866	Oficial	Dedra S.
3	1	Guantes Vaguta	16-10	Cesar Rondon	54606 6	Ayudante	Cesar R.

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN					GH-F-030	
		ENTREGA POR REPOSICIÓN DE EPP Y/O DOTACIÓN					Versión 01	
							Fecha: 28/05/2024	
Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).								
Motivo de entrega:	(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo			
A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP's o Dotación								
MOTIVO DE ENTREGA	CANTIDAD	EPP O DOTACIÓN		CONSTANCIA DE RECIBIDO				
		DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA	
3	1	Thon Jairo Guerrero	16-10	Guantes Vaguta	17596 119	Ayudante	JOHN	
3	1	Guantes Vaguta	16-10	Eric Castellano	72212 173	Oficial	Eric	
3	1	Guante Presión	16-10	Marciano Beleno	12596 38	Oficial	Mar	
3	1	Guante Presión	16-10	Humberto Mejia	10618 142	Oficial	Humberto	
3	1	Orlando Aludora	16-10	Guantes Vaguta	96166 60	Ayudante	Orlando	
3	1	Gafas	16-10	Carlos Silva	17595 198	Oficial	Karlos	
3	1	Guantes - Gafas	17-10	Carlos Silva	17595 198	Oficial	Karlos	
3	1	Gafas - Guantes	17-10	Alirio Plata	1193151 862	Ayudante	Alirio	
3	1	Guantes Presión	17-10	John J. Guerrero	17596 119	Ayudante	JOHN	
3	1	Guante Vaguta	17-10	Edward Soto	1006453 807	Oficial	SOTO	
3	1	Guantes Vaguta	17-10	Cesar Rondon	54606 69	Ayudante	Cesar R	
3	1	Guantes Vaguta	17-10	Jose Menillo	1116808 86	Ayudante	Jose	
3	1	Guante Vaguta	18-10	Arley Compor	1116807 654	Ayudante	Arley	
3	1	Guante Vaguta	18-10	Orlando Ruiz	17589 067	Oficial	Orlando	
3	1	Guante Vaguta	18-10	Cesar Rondon	54606 69	Ayudante	Cesar R.	
3	1	Guante Vaguta	21-10	Jose Zapata	7942 09	Ayudante	Jose Zapata	
3	1	Guante Presión	21-10	Yaber Jeronimo	1116817 153	Operador	Yaber	
3	1	Gafas Claras	21-10	Carlos Silva	17595 198	Oficial	Karlos	
3	1	Gafas Claras	21-10	Luis Martinez	85440 215	Ayudante	Luis	
3	1	Gafas Oscuras	21-10	Alirio Pacheco	1093151 862	Ayudante	Alirio	
3	1	Guante Vaguta	21-10	Michael Vargas	1116772 387	Ayudante	Michael	
3	1	Gafas Oscuras	21-10	Carlos Vaneza	1116782 866	Ayudante	Carlos	





ANEXO 13.

INSPECCIONES PREOPERACIONAL



INSPECCION DE MEZCLADORA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-083	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO				Versión 01	
						Fecha: 18/03/2025	
MARCA	DIGITEI - ENGINE	MODELO	416486F	SERIE	51186FA		
NOMBRE DE OPERADOR	Luis MONTAÑA	PROYECTO	M. UNDI	UBICACIÓN	UNIVERSIDAD NA		
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)							
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 27 AL 32 DE octubre.					
CRITERIOS GENERALES		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	/	
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	/	
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	/	
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	/	
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	/	
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	/	
TROMPO		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Adecuada Estructura de soporte	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	/	
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	/	
Seguro dispuesto	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Corona de rotación	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	/	
ESTADO MECÁNICO		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Buen estado de Patas de anclaje	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Motor	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Tubo de escape	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	/	
Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	/	
Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Estado general de la máquina	C	C	C	C	C	/	
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:							
INSPECTOR SST:							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO				Versión 01
					Fecha: 18/03/2025
MARCA	DIGITEI-ENGINE	MODELO	416486F	SERIE	J 786FA
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTAÑA	PROYECTO	M-LYNAI	UBICACIÓN	4-NACIONAL

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Adecuada Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Seguro dispuesto	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado de Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Motor	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Buen estado de Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	C		
Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Buen estado de Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:		LUIS MONTAÑA						
INSPECTOR SST:		Julian Peraza						


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO				Versión 01
					Fecha: 18/03/2025
MARCA	DIGITEI - ENGINE	MODELO	41H86F	SERIE	T1186FA
NOMBRE DE OPERADOR	Luis Montoya	PROYECTO	M-LINAL	UBICACIÓN	4. NACIONAL

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
CRITERIOS GENERALES								
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C		C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
TROMPO								
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Adecuada Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Seguro dispuesto	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO								
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Buen estado de Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Motor	NC	NC	NC	NC	NC	NC		suelto
Buen estado de Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	C		
Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible	NC	NC	NC	NC	NC	NC		Escape de combustible
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	NC	NC	NC	NC	NC	NC		ESCAPE DE ACEITE
Buen estado de Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	Luis Montoya							
INSPECTOR SST:	Julio Peraza							



INSPECCION DE MOTOBOMBA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-084	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA				Versión 01	
						Fecha: 18/03/2025	
MARCA	HIFORCE-7HP	MODELO	AA0370HT	SERIE	B21187220056		
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M. UNA	UBICACIÓN	U. NACIONAL		
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)							
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE					
CRITERIOS GENERALES		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	/	
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Buen estado de Motor de arranque	C	C	C	C	C	/	
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	C	C	C	C	C		
Buen estado de Batería	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	C	C	C	C	C		
Buen estado de inPELLER	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:							
INSPECTOR SST:							

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-084	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA				Versión 01	
						Fecha: 18/03/2025	
MARCA	H1-FORE-7HP	MODELO	AD370 HF	SERIE	B21187220056		
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTAÑA	PROYECTO	M-UNA1	UBICACIÓN	U. NACIONAL		
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)							
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE					
CRITERIOS GENERALES		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C	
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C	
ESTADO MECÁNICO		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Buen estado de Motor de arranque	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de correas alternador	C	C	C	C	C	C	
Adecuado Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	
No presenta fuga de aceite	C	C	C	C	C	C	
Adecuado Nivel de agua (radiador)	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de alternador	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de Batería	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de sistema de admisión	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de sistema de escape	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de acoples	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de inyectores	C	C	C	C	C	C	
Buen estado de guardas de seguridad	C	C	C	C	C	C	
Buen estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C	
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:		Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
INSPECTOR SST:		[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-084
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA				Versión 01
					Fecha: 18/03/2025
MARCA	HTI-FONG-7HP.	MODELO	AA D370 HF	SERIE	B211 87220056
NOMBRE DE OPERADOR	Luis Montoya	PROYECTO	H. Linal.	UBICACIÓN	U. Nacional

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE							OBSERVACIONES
CRITERIOS GENERALES	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado de Motor de arranque	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	/	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	/	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	/	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Bateria	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de inyectores	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	/	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina	/	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	Luis Montoya							
INSPECTOR SST:	Jesús Peraza							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-084	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA				Versión 01	
					Fecha: 18/03/2025	
MARCA	HI - FORCE-7HP	MODELO	AAD370HF	SERIE	B211872200056	
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTAÑA	PROYECTO	M. Unal.	UBICACIÓN	U. Nacional	

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE							OBSERVACIONES
	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
CRITERIOS GENERALES								
DESCRIPCIÓN								
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO								
DESCRIPCIÓN								
Buen estado de Motor de arranque	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Batería	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de inyectores	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	C	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina								MANGUERA ROTA
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	LUIS MONTAÑA							
INSPECTOR SST:	Jesús Pérez							

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-084	
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA				Versión 01	
					Fecha: 18/03/2025	
MARCA	HI-FORCE-7HP	MODELO	AAD3704F	SERIE	B21122120056	
NOMBRE DE OPERADOR	Luis Montoya	PROYECTO	H. UNAL	UBICACIÓN	U. Nacional	

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: Del 29/09/25 al 04/10/25							OBSERVACIONES
CRITERIOS GENERALES	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		Del 29/09/25 al 04/10/25
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado de Motor de arranque	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Batería	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de inyectores	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	C	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
INSPECTOR SST:	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]		





INSPECCION DE CANGURO

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-082	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLACA VIBRATORIA (RANA - CANGURO)				Versión 01	
						Fecha: 18/03/2025	
MARCA	CORRAG / CANGURO	MODELO	RM-85	SERIE	1710021 F210		
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTAÑA	PROYECTO	M. UNAL	UBICACIÓN	UNIVERSIDAD - NAI		
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)							
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE					
CRITERIOS GENERALES		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C	
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C	
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C	
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C	
ESTADO DEL EQUIPO		DÍAS					
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Motor	C	C	C	C	C	C	
Tubo de escape	C	C	C	C	C	C	
Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C	
Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C	
Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C	
Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C	
Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C	
Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C	
Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C	
Timón de manejo	C	C	C	C	C	C	
Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C	
Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C	
Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C	
Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C	
Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C	
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:		LUIS MONTAÑA					
INSPECTOR SST:		Jesús Peraza					





INSPECCION DE HERRAMIENTAS

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GI-F-063				
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES		Versión 02				
				Fecha: 15/04/2025				
SECTOR:		Universidad Nacional						
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)								
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 27 AL 31 DE octubre - 25.						
1. CRITERIOS GENERALES		DÍAS						
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	/	/	
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	/	/	
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	/	/	
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	/	/	
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	/	/	
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	/	/	
2. TALADRO MANUAL		DÍAS						
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	/	/	
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	/	/	
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	/	/	
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	/	/	
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	/	/	
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	NC	NC	NC	NC	NC	/	/	CAMBIO DE CABLE
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	/	/	
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	/	/	
3. TALADRO PERCUTOR		DÍAS						
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
El cable de alimentación está completo y en buen estado	C	C	C	C	C	/	/	
La carcasa está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	/	/	
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	/	/	
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	/	/	
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	/	/	
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	/	/	
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	/	/	
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	/	/	
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	/	/	
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	C	C	C	C	C	/	/	
4. PULIDORA DE MANO		DÍAS						
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	/	/	
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	/	/	
Estado de disco	C	C	C	C	C	/	/	
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	/	/	
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	/	/	
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	/	/	
5. SIERRA CIRCULAR		DÍAS						
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	
Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	/	/	

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02	
									Fecha: 15/04/2025	
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA		DÍAS							OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general		C	C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas		C	C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra		C	C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)		C	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronadora		C	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación		C	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte		C	C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA		DÍAS							OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Nivel de agua del radiador		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	<i>En esta semana no se usó el equipo por algunos con el motor.</i>	
Nivel de aceite del motor		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Nivel del tanque de combustible		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del tubo de escape		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Limpieza y estado del filtro de aire		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del sistema de inyección de combustible		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Ajuste de tuercas y tornillos		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de las guardas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
8. EQUIPO DE SOLDADURA		DÍAS							OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general del equipo de soldadura		C	C	C	C	C	C	C		
Estado general del sistema eléctrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)		C	C	C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas		C	C	C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes		C	C	C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo		C	C	C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo		C	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos químicos para desarrollar la actividad		C	C	C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES		DÍAS							OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre		C	C	C	C	C	C	C		
Los cincheles, alicates, pinzas están buenas condiciones		C	C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:		    								


		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						GI-F-063	
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES						Versión 02	
SECTOR:		Universidad Nacional						Fecha: 15/04/2025	
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 20 AL 25 DE octubre.							
1. CRITERIOS GENERALES		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C			
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C			
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C			
2. TALADRO MANUAL		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	C			
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	C			
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	C	C	C	C	C	C			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	C			
3. TALADRO PERCUTOR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	C	C	C	C	C	C			
La carcasa está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	C			
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C			
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	C			
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C			
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C			
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	C	C	C	C	C	C			
4. PULIDORA DE MANO		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	C			
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C			
Estado de disco	C	C	C	C	C	C			
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	C			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	C			
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C			
5. SIERRA CIRCULAR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02
									Fecha: 15/04/2025
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado general		C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas		C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra		C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)		C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora		C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación		C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte		C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Nivel de agua del radiador		C	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor		C	C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible		C	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape		C	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire		C	C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible		C	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos		C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)		C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)		C	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas		C	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite		C	C	C	C	C	C		PASA ACEITE
8. EQUIPO DE SOLDADURA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado general del equipo de soldadura		C	C	C	C	C	C		
Estado general del sistema eléctrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)		C	C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas		C	C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes		C	C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo		C	C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo		C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos químicos para desarrollar la actividad		C	C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre		C	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones		C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:									


		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02
SECTOR:		Unidad Nacional							Fecha: 15/04/2025
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 14 AL 18 DE octubre							
1. CRITERIOS GENERALES		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C			
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C			
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C			
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C			
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C			
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C			
2. TALADRO MANUAL		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	/	C	C	C	C	C			
Buen estado de brocas y porta brocas	/	C	C	C	C	C			
Adecuada función del regulador de velocidad.	/	C	C	C	C	C			
Adecuada función de cambio de marcha.	/	C	C	C	C	C			
Buen estado de selección de percutor.	/	C	C	C	C	C			
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	/	C	C	C	C	C			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	/	C	C	C	C	C			
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	/	C	C	C	C	C			
3. TALADRO PERCUTOR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	/	C	C	C	C	C			
La carcasa está completa, ajustada y sin golpes	/	C	C	C	C	C			
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	/	C	C	C	C	C			
El portabrocas está en buen estado	/	C	C	C	C	C			
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	/	C	C	C	C	C			
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	/	C	C	C	C	C			
El selector de modos está en buen estado y es funcional	/	C	C	C	C	C			
Tiene el mango lateral multiposición	/	C	C	C	C	C			
El mango lateral multiposición está en buen estado	/	C	C	C	C	C			
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	/	C	C	C	C	C			
4. PULIDORA DE MANO		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	/	C	C	C	C	C			
Conexiones eléctricas	/	C	C	C	C	C			
Estado de disco	/	C	C	C	C	C			
Estado general de la gula y la guarda	/	C	C	C	C	C			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/	C	C	C	C	C			
Estado de la plaqueta de identificación	/	C	C	C	C	C			
5. SIERRA CIRCULAR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado de cable y conexiones eléctricas	/	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del accesorio portadiscos	/	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado de cubierta de la sierra	/	NA	NA	NA	NA	NA			

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02 Fecha: 15/04/2025
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte	/	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación	/	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas	/	C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	/	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	/	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte	/	C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Nivel de agua del radiador	/	C	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor	/	C	C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape	/	C	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible	/	C	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	/	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	/	C	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas	/	C	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	/	C	C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general del equipo de soldadura	/	NA	C	C	C	C	C		
Estado general del sistema eléctrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	/	NA	C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	/	NA	C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas	/	NA	C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes	/	NA	C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo	/	NA	C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	/	NA	C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo	/	NA	C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos químicos para desarrollar la actividad	/	NA	C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	/	C	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones	/	C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	/	C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:									

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02
									Fecha: 15/04/2025
SECTOR:	Universidad Nacional								
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 06 AL 11 DE octubre							
1. CRITERIOS GENERALES		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C			
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C			
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C			
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C			
2. TALADRO MANUAL		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	C			
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	C			
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	C	C	C	C	C	C			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	C			
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	C			
3. TALADRO PERCUTOR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	C	C	C	C	C	C			
La carcasa está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	C			
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C			
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	C			
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C			
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C			
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C			
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	C	C	C	C	C	C			
4. PULIDORA DE MANO		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	C			
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C			
Estado de disco	C	C	C	C	C	C			
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	C			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	C			
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C			
5. SIERRA CIRCULAR		DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	NA			


		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02
									Fecha: 15/04/2025
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte	C	C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Nivel de agua del radiador	C	C	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	C	C	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas	C	C	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	C	C	C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general del equipo de soldadura	C	C	C	NA	C	C	C		
Estado general del sistema eléctrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C	NA	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	C	C	C	NA	C	C	C		
Estado de las pinzas	C	C	C	NA	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes	C	C	C	NA	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo	C	C	C	NA	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	C	C	C	NA	C	C	C		
Estado de estructura del equipo	C	C	C	NA	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos químicos para desarrollar la actividad	C	C	C	NA	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	C	C	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones	C	C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:									

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GI-F-063						
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES		Versión 02						
		Fecha: 15/04/2025						
SECTOR:	Universidad Nacional							
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)								
CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 29-09 AL 04-10 DE 2025							
1. CRITERIOS GENERALES	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
2. TALADRO MANUAL	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	C	C	C	C	C	C		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	C		
3. TALADRO PERCUTOR	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	C	C	C	C	C	C		
La carcasa está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	C		
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C		
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	C	C	C	C	C	C		
4. PULIDORA DE MANO	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	C		
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
Estado de disco	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C		
5. SIERRA CIRCULAR	DÍAS							
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							GI-F-063
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES							Versión 02 Fecha: 15/04/2025
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado general de la guía de corte	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Estado de la plaqueta de identificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
6. TRONZADORA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general	C	C	C	C	C	C			
Estado del cable y las conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C			
Guardas de protección del disco de sierra	C	C	C	C	C	C			
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C	C	C	C	C	C			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	C	C	C	C	C	C			
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C			
Estado general de la guía de corte	C	C	C	C	C	C			
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Nivel de agua del radiador	C	C	C	C	C	C			
Nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C			
Nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C			
Estado del tubo de escape	C	C	C	C	C	C			
Limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C			
Estado del sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C			
Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C			
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C			
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	C	C	C	C	C	C			
Estado de las guardas	C	C	C	C	C	C			
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	NA	NC	NC	NC	NC	NC		PASA ACEITE	
8. EQUIPO DE SOLDADURA		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Estado general del equipo de soldadura	C	C	C	C	C	C			
Estado general del sistema eléctrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C	C	C	C			
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C			
Estado de las pinzas	C	C	C	C	C	C			
Sistema de conexión de enchufes	C	C	C	C	C	C			
Estado de las ruedas de transporte del equipo	C	C	C	C	C	C			
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C			
Estado de estructura del equipo	C	C	C	C	C	C			
Se cuenta con hojas de seguridad de productos químicos para desarrollar la actividad	C	C	C	C	C	C			
9. HERRAMIENTAS MANUALES		DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO		
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	C	C	C	C	C	C			
Los cincheles, alicates, pinzas están buenas condiciones	C	C	C	C	C	C			
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C			
INSPECTOR SST:									



INSPECCION DE RANA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-082				
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLACA VIBRATORIA (RANA - CANGURO)				Versión 01				
					Fecha: 18/03/2025				
MARCA	LA IMPERIAL / RANA	MODELO	OHV	SERIE					
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTAÑA	PROYECTO	M. UNAI	UBICACIÓN	U. NACIONAL				
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)									
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE							
CRITERIOS GENERALES		DÍAS						OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA		DO
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud		C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos		C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo		C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo		C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo		C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad		C	C	C	C	C	C		
ESTADO DEL EQUIPO		DÍAS						OBSERVACIONES	
DESCRIPCIÓN		LU	MA	MI	JU	VI	SA		DO
Motor		C	C	C	C	C	C		
Tubo de escape		C	C	C	C	C	C		
Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C	C		
Placa vibratoria		C	C	C	C	C	C		
Cilindro vibrador		C	C	C	C	C	C		
Correas de transmisión		C	C	C	C	C	C		
Poleas de transmisión		C	C	C	C	C	C		
Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C	C		
Acoples flexibles		C	C	C	C	C	C		
Timón de manejo		C	C	C	C	C	C		
Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C	C		
Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C	C		
Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C	C		
Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C	C		Yoyo duro.
Estado general del equipo		C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:		LUIS MONTAÑA							
INSPECTOR SST:									

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				GI-F-082		
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLACA VIBRATORIA (RANA - CANGURO)				Versión 01		
						Fecha: 18/03/2025		
MARCA	IMPERIA / RANA	MODELO	OHV	SERIE				
NOMBRE DE OPERADOR	Luis MONTAÑA	PROYECTO	M. LINA	UBICACIÓN	U. NACIONAL			
Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)								
CRITERIO A INSPECCIONAR		SEMANA: DEL 14-10-25 AL 18-10-25 DE octubre						
CRITERIOS GENERALES		DÍAS						OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud		C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos		C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo		C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo		C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo		C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad		C	C	C	C	C		
ESTADO DEL EQUIPO		DÍAS						OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Motor		C	C	C	C	C		
Tubo de escape		C	C	C	C	C		
Estado de pasadores (bastidor)		C	C	C	C	C		
Placa vibratoria		C	C	C	C	C		
Cilindro vibrador		C	C	C	C	C		
Correas de transmisión		C	C	C	C	C		
Poleas de transmisión		C	C	C	C	C		
Pernos de sujeción de motor a placa		C	C	C	C	C		
Acoples flexibles		C	C	C	C	C		
Timón de manejo		C	C	C	C	C		
Rueda para desplazamiento		C	C	C	C	C		
Tanque de combustible (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)		C	C	C	C	C		
Yoyo de encendido del motor		C	C	C	C	C		
Estado general del equipo		C	C	C	C	C		Yoyo duro
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:								
INSPECTOR SST:								



INSPECCION DE SISTEMA DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURAS

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										GI-F-077				
		INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURA										Versión 01				
FECHA DE INSPECCIÓN:		Desde	27-10		Hasta	31-10		Ubicación del Área de Trabajo:		Universidad Nacional						
CRITERIO A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESCALERA PORTÁTIL																
Buen estado de los Largueros		✓		✓		✓		✓		✓						
Buen estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓						
Buen estado de la unión de peldaños y largueros			X		X		X		X		X					
Buena Disposición y estado de Zapatas antideslizantes			X		X		X		X		X					
Buen estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)			X		X		X		X		X					
Buen estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, etc.)			X		X		X		X		X					
Disponible la Identificación legible en la escalera y señalizaciones			X		X		X		X		X					
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño			X		X		X		X		X					
Buen estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (escaleras tipo tijera)		✓		✓		✓		✓		✓						
Buen estado de Ganchos trabapeldaños (tijeras extensibles)			X		X		X		X		X					
Buen estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)			X		X		X		X		X					
Buen estado general de la escalera																
Escalera Apta para ser usada? (SI / NO)			NO		NO		NO		NO		NO					
ANDAMIO																
El andamio es certificado		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio es metálico y tubular		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio esta sobre una base firme y nivelada		✓		✓		✓		✓		✓						
Las bases se encuentran niveladas y firmes		✓		✓		✓		✓		✓						
Los seguros y componentes son de fábrica y no improvisados; son compatibles		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)		✓		✓		✓		✓		✓						
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)		✓		✓		✓		✓		✓						
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓						
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar área de trabajo seguro?		✓		✓		✓		✓		✓						
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada		✓		✓		✓		✓		✓						
Los componentes están libres de oxidaciones graves que pueden reducir su resistencia		✓		✓		✓		✓		✓						
Si El andamio es rodante, tiene el freno en operación		✓		✓		✓		✓		✓						
Se Utiliza escalera para subir y bajar		✓		✓		✓		✓		✓						
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor, hay orden y aseo		✓		✓		✓		✓		✓						
Andamio Apto para ser usado? (SI / NO)			SI		SI		SI		SI		SI					
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Angi B		Angi P		Angi B		Angi B		Angi P						
INSPECTOR SST:		Jepi P.		Jepi P.		Jepi P.		Jepi P.		Jepi P.						

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GI-F-077		
		INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURA												Versión 01		
														Fecha: 27/11/2024		
FECHA DE INSPECCIÓN:		Desde	20-10		Hasta	25-10		Ubicación del Área de Trabajo:		Universidad Nacional						
CRITERIO A INSPECCIONAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESCALERA PORTÁTIL																
Buen estado de los Largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Buen estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Buen estado de la unión de peldaños y largueros		X		X		X		X		X		X		X		
Buena Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		X		X		X		X		X		X		X		
Buen estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		X		X		X		X		X		X		X		
Buen estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, etc..)		X		X		X		X		X		X		X		
Disponible la Identificación legible en la escalera y señalizaciones		X		X		X		X		X		X		X		
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		X		X		X		X		X		X		X		
Buen estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Buen estado de Ganchos trabapeldaños (tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X		X		
Buen estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X		X		
Buen estado general de la escalera		X		X		X		X		X		X		X		
Escalera Apta para ser usada? (SI / NO)		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
ANDAMIO																
El andamio es certificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio es metálico y tubular	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio esta sobre una base firme y nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Las bases se encuentran niveladas y firmes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los seguros y componentes son de fábrica y no improvisados; son compatibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los componentes están libres de oxidaciones graves que pueden reducir su resistencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Si El andamio es rodante, tiene el freno en operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se Utiliza escalera para subir y bajar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor, hay orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Andamio Apto para ser usado? (SI / NO)		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Angi P Angi P Angi P Angi P Angi P Angi P </div>															
INSPECTOR SST:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Angi P Angi P Angi P Angi P Angi P Angi P </div>															

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										GI-F-077			
		INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURA										Versión 01			
FECHA DE INSPECCIÓN:		Desde	Hasta	Ubicación del Área de Trabajo:								Fecha: 27/11/2024			
		14-10	18-10	Universidad Nacional											
CRITERIO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESCALERA PORTÁTIL															
Buen estado de los Largueros			✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)			✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de la unión de peldaños y largueros				X		X		X		X		X			
Buena Disposición y estado de Zapatas antideslizantes				X		X		X		X		X			
Buen estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)				X		X		X		X		X			
Buen estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, etc.)				X		X		X		X		X			
Disponible la Identificación legible en la escalera y señalizaciones				X		X		X		X		X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño				X		X		X		X		X			
Buen estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (escaleras tipo tijera)			✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de Ganchos trabapeldaños (tijeras extensibles)				X		X		X		X		X			
Buen estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)				X		X		X		X		X			
Buen estado general de la escalera				X		X		X		X		X			
Escalera Apta para ser usada? (SI / NO)				NO		NO		NO		NO		NO			
ANDAMIO															
El andamio es certificado			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es metálico y tubular			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio esta sobre una base firme y nivelada			✓		✓		✓		✓		✓				
Las bases se encuentran niveladas y firmes			✓		✓		✓		✓		✓				
Los seguros y componentes son de fábrica y no improvisados; son compatibles			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)			✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)			✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?			✓		✓		✓		✓		✓				
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada			✓		✓		✓		✓		✓				
Los componentes están libres de oxidaciones graves que pueden reducir su resistencia			✓		✓		✓		✓		✓				
Si El andamio es rodante, tiene el freno en operación			✓		✓		✓		✓		✓				
Se Utiliza escalera para subir y bajar			✓		✓		✓		✓		✓				
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor, hay orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓				
Andamio Apto para ser usado? (SI / NO)				SI		SI		SI		SI		SI			
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Angi G. Peroza.													
INSPECTOR SST:		Jorge Peroza.													

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN										GI-F-077			
		INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURA										Versión 01			
FECHA DE INSPECCIÓN:		Desde	Hasta	Ubicación del Área de Trabajo:								Fecha: 27/11/2024			
06-10		11-10		Universidad Nacional											
CRITERIO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESCALERA PORTÁTIL															
Buen estado de los Largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de la unión de peldaños y largueros		X		X		X		X		X		X			
Buena Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		X		X		X		X		X		X			
Buen estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, etc..)		X		X		X		X		X		X			
Disponible la Identificación legible en la escalera y señalizaciones		X		X		X		X		X		X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		X		X		X		X		X		X			
Buen estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de Ganchos trabapeldaños (tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado general de la escalera		X		X		X		X		X		X			
Escalera Apta para ser usada? (SI / NO)	NO		NO		NO		NO		NO		NO				
ANDAMIO															
El andamio es certificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es metálico y tubular	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio esta sobre una base firme y nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las bases se encuentran niveladas y firmes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Los seguros y componentes son de fábrica y no improvisados; son compatibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Los componentes están libres de oxidaciones graves que puden reducir su resistencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Si El andamio es rodante, tiene el freno en operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se Utiliza escalera para subir y bajar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor, hay orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Andamio Apto para ser usado? (SI / NO)	SI		SI		SI		SI		SI		SI				
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Angi Galeodi Peraza													
INSPECTOR SST:		Juppi Panza													

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GI-F-077
	INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO A TRABAJOS EN ALTURA		Versión 01
			Fecha: 27/11/2024

FECHA DE INSPECCIÓN:	Desde	24-09-2024	Hasta	04-10-2024	Ubicación del Área de Trabajo:	Universidad Nacional
----------------------	-------	------------	-------	------------	--------------------------------	----------------------

CRITERIO A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ESCALERA PORTÁTIL															
Buen estado de los Largueros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de los Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de la unión de peldaños y largueros		X		X		X		X		X		✓			
Buena Disposición y estado de Zapatas antideslizantes		X		X		X		X		X		X			
Buen estado de Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado de limpieza y conservación (libre de sustancias deslizantes, etc.)		X		X		X		X		X		✓			
Disponible la Identificación legible en la escalera y señalizaciones		X		X		X		X		X		X			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño		X		X		X		X		X		X			
Buen estado y disposición de uso de los Brazos de unión anti-apertura (escaleras tipo tijera)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Buen estado de Ganchos trabapeldaños (tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)		X		X		X		X		X		X			
Buen estado general de la escalera		X		X		X		X		X		X			
Escalera Apta para ser usada? (SI / NO)	NO		NO		NO		NO		NO		NO				
ANDAMIO															
El andamio es certificado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es metálico y tubular	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio esta sobre una base firme y nivelada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las bases se encuentran niveladas y firmes	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Los seguros y componentes son de fábrica y no improvisados; son compatibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos o más)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Los componentes están libres de oxidaciones graves que puden reducir su resistencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Si El andamio es rodante, tiene el freno en operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se Utiliza escalera para subir y bajar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Sobre la plataforma, únicamente se encuentra el material necesario para la labor, hay orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Andamio Apto para ser usado? (SI / NO)	SI		SI		SI		SI		SI		SI				

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Angi Yoleidi Peroza
INSPECTOR SST:	Juaní Perozo



INSPECCION VEHICULAR



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

GRF-F-013
Versión 01
Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN - MODELO 2018 - SERIE 3N6CD33B7ZK379582
NOMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO ELECER MENDEZ
PROYECTO MEJORAMIENTO UNAL UBICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
SEMANA DEL 20 AL 25 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KILOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso	✓	●		✓	●		✓	●		✓	●		✓	●		✓	●				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panorámico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			✗			✗			✗			✗			✗			✗			
		Gatos hidráulicos en buen estado			✗			✗			✗			✗			✗			✗			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA OPERADOR Sigifredo Mendez
FIRMA RESPONSABLE EQUIPO Sigifredo Mendez

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL VEHICULO PARA OPERAR:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

GRF-F-013
Versión 01
Fecha: 11/12/2023

PO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2010 SERIE 3N6CD33B72K379582

OMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO MENDEZ

ROYECTO MEJORAMIENTO UNAI UBICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

EMANA DEL 14 AL 18 DE MES DE OCTUBRE DE AÑO 2025



ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KILOMETRAJE	INICIAL																				
		FINAL																				
2	LUCES	Luces altas/bajas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojinería			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso			●			●			●			●			●					
		Estribos			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panorámico en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido			✓			✓			✓			✓			✓					
		Batería			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direccion			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refrigerante			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico						X			X			X			X			X		
		Gatos hidráulicos en buen estado						X			X			X			X			X		
		Pernos de las llantas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latonería y pintura			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin			✓			✓			✓			✓			✓					



FIRMA OPERADOR Sigifredo Mendez
FIRMA RESPONSABLE EQUIPO Sigifredo Mendez

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-013									
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS												Versión 01									
														Fecha: 11/12/2023									
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA		MARCA		NISSAN		MODELO		2018		SERIE		3N6LD33B7ZK379582									
NOMBRE DE OPERADOR		Sigifredo Mendez																					
PROYECTO		MEJORAMIENTO UNAL						UBICACIÓN		UNIVERSIDAD NACIONAL													
SEMANA DEL		06		AL		11		DE MES DE		Octubre		DE AÑO		2025									
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1	KLOMETRAJE																						
	INICIAL																						
	FINAL																						
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso		•			•			•			•			•			•				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			*			*			*			*			*			*			
		Gatos hidráulicos en buen estado			*			*			*			*			*			*			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Sigifredo Mendez																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	Sigifredo Mendez																					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																							
FECHA	HALLAZGO						ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA						RESPONSABLE			FECHA							

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-013								
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS												Versión 01								
														Fecha: 11/12/2023								
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA		MARCA		NISSAN		MODELO		2018		SERIE		3NGCD 33672 & 379582.								
NOMBRE DE OPERADOR		SIGIFREDO ELEJER MENDEZ																				
PROYECTO		MEJORAMIENTO		UNAL.		UBICACIÓN		UNIVERSIDAD NACIONAL														
EMANA DEL		01		AL		04		DE MES DE		OCTUBRE		DE AÑO		2025								
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KILOMETRAJE	INICIAL																				
		FINAL																				
2	LUCES	Luces altas/bajas																				
		Direccionales																				
		Luces de parqueo																				
		Luz de freno																				
		Luz de reversa																				
3	CABINA	Cinturón de seguridad																				
		Extintor de incendio (10 lbs)																				
		Cojineria																				
		Alarma de retroceso																				
		Estribos																				
		Espejos laterales																				
		Espejo central convexo																				
		Vidrio Panorámico en buen estado																				
		Equipo de sonido																				
		Bateria																				
		Tubo de escape (Exhosto)																				
		Limpieza general																				
		4	ESTADO MECANICO	Terminales																		
Moñonas o rotulas																						
Estado de la direccion																						
Tanque de combustible sin fugas																						
Llave para pernos de la llantas																						
Nivel de aceite																						
Nivel de liquido refrigerante																						
Freno de emergencia en buen estado																						
Testigos del tablero																						
Nivel de hidraulico																						
Gatos hidráulicos en buen estado																						
Pernos de las llantas																						
Liquido para frenos																						
Tapa tanque combustible																						
Latoneria y pintura																						
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras																				
		Estado de la llantas traseras																				
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas																				
		Huellas en buen estado																				
6	OTROS	Conos o triangulos																				
		Chaleco reflectivo																				
		Linterna																				
		Botiquin																				
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					
 																						
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																						
FECHA	HALLAZGO				ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA								RESPONSABLE				FECHA					
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL VEHICULO PARA OPERAR:																						

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-013									
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS												Versión 01									
														Fecha: 11/12/2023									
TIPO DE VEHICULO		Camioneta		MARCA		MAZDA		MODELO		2008		SERIE		9F5UN84W0B0010302									
NOMBRE DE OPERADOR		Carlos Daniel Zorro Perez																					
PROYECTO		Mejoramiento Urrutia		UBICACIÓN		Universidad Nac.																	
SEMANA DEL		20		AL		25		DE MES DE		octubre		DE AÑO		2022									
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1	KLOMETRAJE																						
	INICIAL																						
	FINAL																						
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panorámico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico	✓	X	X				X			X			X			X			X		
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna		X			X			X			X			X			X				
		Botiquin		X			X			X			X			X			X				
FIRMA	FIRMA OPERADOR																						
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																						
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																							
FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE		FECHA								
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL VEHICULO PARA OPERAR:																							

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GRF-F-013

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Versión 01

Fecha: 11/12/2023

O DE VEHICULO Camioneta MARCA MAZDA MODELO 2008 SERIE 9FSUN84W060010302NOMBRE DE OPERADOR Carlos Daniel Zorro PerezPROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Univerciudad ValSEMANA DEL 14 AL 18 DE MES DE octubre DE AÑO 2025



ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KILOMETRAJE																					
	INICIAL																					
2	LUCES																					
	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA																					
	Luz de reversa			X			X			X			X			X			X			
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendio (10 lbs)			X			X			X			X			X			X			
	Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso			X			X			X			X			X			X			
	Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	ESTADO MECANICO																					
	Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Nivel de liquido refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Nivel de hidraulico			X			X			X			X			X			X			
	Gatos hidráulicos en buen estado			X			X			X			X			X			X			
5	LLANTAS																					
	Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	OTROS																					
	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	OTROS																					
	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Linterna			X			X			X			X			X			X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA


PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL VEHICULO PARA OPERAR:



		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-013									
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS												Versión 01									
														Fecha: 11/12/2023									
TIPO DE VEHICULO		Camioneta		MARCA		FLADA		MODELO		2008		SERIE		9FSUN84W0B0010307									
NOMBRE DE OPERADOR		Carlos Daniel Zorro Perez																					
PROYECTO		Mejoramiento Vial						UBICACIÓN								Universidad Nacional							
SEMANA DEL		06		AL		11		DE MES DE		Octubre		DE AÑO		2025									
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1	KILOMETRAJE																						
	INICIAL																						
	FINAL																						
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓	X		✓	X		✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓	X		✓	X		✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			
		Cojineria	✓			✓			✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			
		Alarma de retroceso	✓	X		✓	X		✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			
		Estribos	✓			✓			✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panorámico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Moñonas o rotulas	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la direccion	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible sin fugas	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Llave para pernos de la llantas	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de aceite	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de liquido refrigerante	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de emergencia en buen estado	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Testigos del tablero	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel de hidraulico					X			X						X			X			X			
Gatos hidráulicos en buen estado					X			X						X			X			X			
Pernos de las llantas	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Líquido para frenos	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa tanque combustible	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
Latoneria y pintura	✓					✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
		Botiquín	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
FIRMA	FIRMA OPERADOR																						
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																						
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																							
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE			FECHA								

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GRF-F-013						
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS		Versión 01						
		Fecha: 11/12/2023						
TIPO DE VEHICULO <u>Camioneta</u> MARCA <u>HAUDA</u> MODELO <u>2008</u> SERIE <u>9F5UN84W0B0010302</u>								
NOMBRE DE OPERADOR <u>Carlos Daniel Zorro Perez</u>								
PROYECTO <u>Mejoramiento Unal</u> UBICACIÓN <u>Universidad Nacional</u>								
SEMANA DEL <u>29-sep</u> AL <u>04-oct</u> DE MES DE <u>sep-oct</u> DE AÑO <u>2025</u>								
ITEM	CONCEPTO	LUNES B M N.A	MARTES B M N.A	MIERC. B M N.A	JUEVES B M N.A	VIERNES B M N.A	SABADO B M N.A	DOMINGO B M N.A
1	KLOMETRAJE							
	INICIAL							
	FINAL							
2	LUCES							
	Luces altas/bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Direccionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luces de parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luz de freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Luz de reversa	✓	X	X	X	X	X	X
3	CABINA							
	Cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Extintor de incendio (10 lbs)	✓	X	X	X	X	X	X
	Cojineria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de retroceso	✓	X	X	X	X	X	X
	Estribos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejo central convexo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vidrio Panoramico en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Equipo de sonido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bateria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tubo de escape (Exhosto)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpieza general	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ESTADO MECANICO							
	Terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Moñonas o rotulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la direccion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tanque de combustible sin fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave para pernos de la llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de liquido refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Freno de emergencia en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Testigos del tablero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de hidraulico	✓	X	X	X	X	X	X
	Gatos hidráulicos en buen estado		X	X	X	X	X	X
	Pernos de las llantas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Liquido para frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tapa tanque combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Latoneria y pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	LLANTAS							
	Estado de la llantas delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la llantas traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huellas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	OTROS							
	Conos o triangulos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chaleco reflectivo	X	X	X	X	X	X	X
	Linterna	X	X	X	X	X	X	X
	Botiquin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FIRMA	FIRMA OPERADOR							
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO							
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO								
FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA				RESPONSABLE	FECHA	




INSPECCION DE MINI-CARGADOR

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-008										
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA												Versión 01										
		Fecha: 17/11/2023																						
TIPO DE MAQUINA		Minicargador		MARCA		CASE		MODELO		2020		SERIE		SR175										
NOMBRE DE OPERADOR		Yaber Ylanis Jeronima																						
PROYECTO		Mantenimiento unal.												UBICACIÓN		Universidad Nacional								
SEMANA DEL		20		AL		25		DE MES DE		octubre		DE AÑO		2025.										
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIÉRC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO				
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A		
1	HORÓMETRO	INICIAL FINAL																						
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
		Direccionales delanteras parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			X	
		Direccionales traseras de parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			X	
		De stop y señal trasera			X	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X			X	
		De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Extintor de incendio (20 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Condición del asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Espejos laterales	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X	✓		X	
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Vidrio Panorámico en buen estado			X			X			X			X			X			X			X	
		Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	ESTADO MECANICO	Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Batería y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Estado de pasadores (brazo/balde)			X			X			X			X			X			X			X	
		Gatos estabilizadores en buen estado			X			X			X			X			X			X			X	
		Mecanismo de giro (brazo excavador)			X			X			X			X			X			X			X	
		Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Mandos de avance general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Cilindros en buen estado			X			X			X			X			X			X			X	
		Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Resguardos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Rodillos inferiores - Superiores			X			X			X			X			X			X			X			
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Estado de tuercas y espárragos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	OTROS	Cuñas / conos / polines	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
		Botiquín	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR																							
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																							
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																								
EEFUA	MANTENIMIENTO																					ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RECOMENDABLE	EEFUA

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-008											
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA												Versión 01											
														Fecha: 17/11/2023											
TIPO DE MAQUINA		Mini cargador												MARCA		CASE		MODELO		2020		SERIE		SR175	
NOMBRE DE OPERADOR		Javier Manuel Jeronimo																							
PROYECTO		Mejoramiento canal												UBICACIÓN		Universidad Nacional									
SEMANA DEL		14		AL		18		DE MES DE		octubre		DE AÑO		2025											
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO					
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A			
1	HORÓMETRO																								
	INICIAL																								
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)				✓			✓			✓			✓			✓							
		Direccionales delanteras parqueo/giro						X			X			X			X			X					
		Direccionales traseras de parqueo/giro						X			X			X			X			X					
		De stop y señal trasera						X			X			X			X			X					
		De trabajo traseras				✓			✓			✓			✓			✓			✓				
3	CABINA	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓							
		Extintor de incendio (20 lbs)				✓			✓			✓			✓			✓							
		Condición del asiento				✓			✓			✓			✓			✓							
		Alarma de retroceso				✓			✓			✓			✓			✓							
		Escaleras y apoyos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓							
		Espejos laterales						X			X			X			X			X					
		Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Vidrio Panorámico en buen estado						X			X			X			X			X					
		Palancas de mando en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Pedales en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Tubo de escape (Exhosto)				✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		4	ESTADO MECANICO	Batería y Cables				✓			✓			✓			✓			✓					
Control de fugas hidráulicas						✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de pasadores						✓			✓			✓			✓			✓							
Estado de pasadores (brazo/balde)								✓			✓			✓			✓			✓					
Gatos estabilizadores en buen estado								X			X			X			X			X					
Mecanismo de giro (brazo excavador)								X			X			X			X			X					
Función hidráulica en buen funcionamiento						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Freno de servicio en buen estado						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Freno de emergencia en buen estado						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Estado general (desgarrador/balde)						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Mandos de avance general						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Gatos hidráulicos en buen estado						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Cilindros en buen estado								X			X			X			X			X					
Manguera de Agua						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Compartimiento del motor aseado						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Resguardos						✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Rodillos inferiores - Superiores								X			X			X			X			X					
5	LLANTAS			Estado de la llantas delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras				✓			✓			✓			✓			✓							
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				✓			✓			✓			✓			✓							
		Huellas en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓							
		Estado de tuercas y espárragos				✓			✓			✓			✓			✓							
6	OTROS	Cuñas / conos / polines				✓			✓			✓			✓			✓							
		Botiquín				✓			✓			✓			✓			✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR																								
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																								
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																									

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-008								
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA												Versión 01								
														Fecha: 17/11/2023								
TIPO DE MAQUINA		Minicargador MARCA CASE MODELO 2020 SERIE SP 175																				
NOMBRE DE OPERADOR		Gabe Manuel Jeronimo																				
PROYECTO		Mejoramiento uncal																				
SEMANA DEL		06		AL		11		DE MES DE		Octubre		DE AÑO		2025								
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL																				
		FINAL																				
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)																				
		Direccionales delanteras parqueo/giro																				
		Direccionales traseras de parqueo/giro																				
		De stop y señal trasera																				
		De trabajo traseras																				
3	CABINA	Cinturón de seguridad																				
		Extintor de incendio (20 lbs)																				
		Condición del asiento																				
		Alarma de retroceso																				
		Escaleras y apoyos de acceso																				
		Espejos laterales																				
		Espejo central convexo																				
		Vidrio Panorámico en buen estado																				
		Palancas de mando en buen estado																				
		Pedales en buen estado																				
		Tubo de escape (Exhosto)																				
		Batería y Cables																				
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas																				
		Estado de pasadores																				
		Estado de pasadores (brazo/balde)																				
		Gatos estabilizadores en buen estado																				
		Mecanismo de giro (brazo excavador)																				
		Función hidráulica en buen funcionamiento																				
		Freno de servicio en buen estado																				
		Freno de emergencia en buen estado																				
		Estado general (desgarrador/balde)																				
		Mandos de avance general																				
		Gatos hidráulicos en buen estado																				
		Cilindros en buen estado																				
		Manguera de Agua																				
		Compartimiento del motor aseado																				
		Resguardos																				
		Rodillos inferiores - Superiores																				
		5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras																		
Estado de la llantas traseras																						
En buen estado, sin abultamientos, cortadas																						
Huellas en buen estado																						
Estado de tuercas y espárragos																						
6	OTROS	Cúñas / conos / polines																				
		Botiquín																				
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																						

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												GRF-F-008								
		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA												Versión 01								
														Fecha: 17/11/2023								
TIPO DE MAQUINA		Minicargador		MARCA		CASE		MODELO		2020		SERIE		SR175								
NOMBRE DE OPERADOR		Yaber Ferrnimo																				
PROYECTO		Mejoramiento Ural						UBICACIÓN		Universidad Nacional												
SEMANA DEL		29-09		AL		04-10		DE MES DE		SEP - OCT		DE AÑO		2025								
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL FINAL																				
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)																				
		Direccionales delanteras parqueo/giro																				
		Direccionales traseras de parqueo/giro																				
		De stop y señal trasera																				
		De trabajo traseras																				
3	CABINA	Cinturón de seguridad																				
		Extintor de incendio (20 lbs)																				
		Condición del asiento																				
		Alarma de retroceso																				
		Escaleras y apoyos de acceso																				
		Espejos laterales																				
		Espejo central convexo																				
		Vidrio Panorámico en buen estado																				
		Palancas de mando en buen estado																				
		Pedales en buen estado																				
		Tubo de escape (Exhosto)																				
		Batería y Cables																				
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas																				
		Estado de pasadores																				
		Estado de pasadores (brazo/balde)																				
		Gatos estabilizadores en buen estado																				
		Mecanismo de giro (brazo excavador)																				
		Función hidráulica en buen funcionamiento																				
		Freno de servicio en buen estado																				
		Freno de emergencia en buen estado																				
		Estado general (desgarrador/balde)																				
		Mandos de avance general																				
		Gatos hidráulicos en buen estado																				
		Cilindros en buen estado																				
		Manguera de Agua																				
		Compartimiento del motor aseado																				
		Resguardos																				
		Rodillos inferiores - Superiores																				
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras																				
		Estado de la llantas traseras																				
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas																				
		Huellas en buen estado																				
		Estado de tuercas y espárragos																				
6	OTROS	Cufias / conos / polines Botiquin																				
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																						
FECHA	HALLAZGO						ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA						RESPONSABLE		FECHA							
	Llantas en mal estado						Se le cambiaran los llantas.															
	Falta de lavado interno																					



INSPECCION DE MINI- RETROEXCAVADORA

TIPO DE MAQUINA Miniexcavador MARCA Yanmar MODELO VO-035 SERIE VH-0101NOMBRE DE OPERADOR Jaber Manuel JeronimoPROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad NacionalSEMANA DEL 20 AL 25 DE MES DE Octubre DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO																					
	INICIAL																					
	FINAL																					
2	LUCES																					
	De trabajo delanteras (altas/bajas)		X			X			X			X			X			X				
	Direccionales delanteras parqueo/giro			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Direccionales traseras de parqueo/giro			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	De stop y señal trasera			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	De trabajo traseras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
3	CABINA																					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor de incendio (20 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Condición del asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos laterales			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Espejo central convexo			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Vidrio Panorámico en buen estado			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tubo de escape (Exhosto)			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Batería y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	ESTADO MECANICO																					
	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de pasadores (brazo/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Gatos estabilizadores en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mandos de avance general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Resguardos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Rodillos inferiores - Superiores			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
5	LLANTAS																					
	Estado de la llantas delanteras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Estado de la llantas traseras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Huellas en buen estado			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Estado de tuercas y espárragos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
6	OTROS																					
	Cuñas / conos / polines	X			X			X			X			X			X			X		
	Botiquín	X			X			X			X			X			X			X		
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																						



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GRF-F-008

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Versión 01

Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Miniretro MARCA Yanmar MODELO VO-055 SERIE VH-019
 NOMBRE DE OPERADOR Yaber Manuel Jeronimo
 PROYECTO Mejoramiento Canal UBICACIÓN Universidad Nacional
 SEMANA DEL 14 AL 18 DE MES DE octubre DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	
1	HORÓMETRO																						
	INICIAL																						
	FINAL																						
2	LUCES																						
	De trabajo delanteras (altas/bajas)	X			X			X			X			X			X						
	Direccionales delanteras																						
	parqueo/giro		NA			NA		X	NA			NA			NA			NA			NA		
	Direccionales traseras de																						
	parqueo/giro		NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA		
	De stop y señal trasera					NA			NA			NA			NA			NA			NA		
	De trabajo traseras					NA			NA			NA			NA			NA			NA		
3	CABINA																						
	Cinturón de seguridad				✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Extintor de incendio (20 lbs)				✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Condición del asiento				✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Alarma de retroceso				✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			
	Espejos laterales							NA			NA			NA			NA			NA			
	Espejo central convexo							NA			NA			NA			NA			NA			
	Vidrio Panorámico en buen estado							NA			NA			NA			NA			NA			
	Palancas de mando en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Pedales en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Tubo de escape (Exhosto)							NA			NA			NA			NA			NA			
	Batería y Cables				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	ESTADO MECANICO																						
	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de pasadores				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado de pasadores (brazo/balde)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Gatos estabilizadores en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Función hidráulica en buen funcionamiento				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Freno de servicio en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Freno de emergencia en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Estado general (desgarrador/balde)				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Mandos de avance general				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Gatos hidráulicos en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Cilindros en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Manguera de Agua				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Compartimiento del motor aseado				✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Resguardos							NA			NA			NA			NA			NA			
	Rodillos inferiores - Superiores							NA			NA			NA			NA			NA			
5	LLANTAS																						
	Estado de la llantas delanteras							NA			NA			NA			NA			NA			
	Estado de la llantas traseras							NA			NA			NA			NA			NA			
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							NA			NA			NA			NA			NA			
	Huellas en buen estado							NA			NA			NA			NA			NA			
	Estado de tuercas y espárragos							NA			NA			NA			NA			NA			
6	OTROS																						
	Cuñas / conos / polines				X			X			X			X			X			X			
	Botiquín				X			X			X			X			X			X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR																						
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																						
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																							

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		GRF-F-008																				
		Versión 01																				
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA		Fecha: 17/11/2023																				
TIPO DE MAQUINA	Minicetro																					
MARCA	Yanmar																					
MODELO	V10-35																					
SERIE	VH-219																					
NOMBRE DE OPERADOR	Yabe, Manuel Jeronimo																					
PROYECTO	Mejoramiento Ural																					
UBICACIÓN	Universidad Nacional																					
SEMANA DEL	06	AL	11																			
DE MES DE	octubre																					
DE AÑO	2023																					
ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO																					
	INICIAL																					
	FINAL																					
2	LUCES																					
	De trabajo delanteras (altas/bajas)		X			X			X			X			X			X				
	Direccionales delanteras parqueo/giro			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Direccionales traseras de parqueo/giro			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	De stop y señal trasera			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	De trabajo traseras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
3	CABINA																					
	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Extintor de incendio (20 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Condición del asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo central convexo			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Vidrio Panorámico en buen estado			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tubo de escape (Exhosto)			NA			NA			NA			NA			NA			NA			
	Batería y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	ESTADO MECANICO																					
	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado de pasadores (brazo/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Gatos estabilizadores en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mandos de avance general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cilindros en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Resguardos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Rodillos inferiores - Superiores			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
5	LLANTAS																					
	Estado de la llantas delanteras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Estado de la llantas traseras			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Huellas en buen estado			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
	Estado de tuercas y espárragos			NA			NA			NA			NA			NA			NA			NA
6	OTROS																					
	Cuñas / conos / polines	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA	FIRMA OPERADOR																					
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																					
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO																						
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA										RESPONSABLE		FECHA								