DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901865043	7	PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE RENOVACION Y CONEXOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 30 # 20 - 53	ARAUCA-ARAUCA	3160171342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975336842	9495876698	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$3,738,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$5,810,872	$929,800			$5,810,872	$232,500			$5,810,872	$232,500			$5,810,872		$404,500		$0	$0		$1,799,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$5,810,872	$929,800			$5,810,872	$232,500			$5,810,872	$232,500			$5,810,872		$404,500		$0	$0		$1,799,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)																							$5,810,872	$929,800			$5,810,872	$232,500			$5,810,872	$232,500			$5,810,872		$404,500		$0	$0		$1,799,300
1	CC	1003194968	ALARCON BARRETO JONATHAN JAIR																		23030 1	30	$2,152,174	$344,400	EPS037	30	$2,152,174	$86,100	CCF67	30	$2,152,174	$86,100	14-23	30	$2,152,174	6.960%	$149,800	30	$0	$0	Si	$666,400
2	CC	1116801770	SANTANA GONZALEZ IRWIN ALEXANDER																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS041	30	$1,800,000	$72,000	CCF67	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
3	CC	1116784230	VALLADALES HIDALGO VLADIMIR																		23020 1	30	$1,858,698	$297,400	EPS005	30	$1,858,698	$74,400	CCF67	30	$1,858,698	$74,400	14-23	30	$1,858,698	6.960%	$129,400	30	$0	$0	Si	$575,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 900-CS-ARA-UNAL (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
Centro de Trabajo: 900-CS-ARA-UNAL (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
4	CC	1116817453	JERONIMO GONZALEZ YABER MANUEL																		23030 1	30	$2,536,958	$406,000	EPS037	30	$2,536,958	$101,500	CCF67	30	$2,536,958	$101,500	14-23	30	$2,536,958	6.960%	$176,600	30	$0	$0	Si	$785,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL 02 (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000	$60,000			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$367,900
5	CC	53091202	MARTINEZ URREA DIANA MARCELA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 900-CS-AQT-ESC-25 (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$2,536,958	$406,000			$2,536,958	$101,500			$2,536,958	$101,500			$2,536,958		$176,600		$0	$0		$785,600
6	CC	92189040	REALES SANCHEZ JOSE GREGORIO																		23030 1	30	$2,536,958	$406,000	EPS008	30	$2,536,958	$101,500	CCF67	30	$2,536,958	$101,500	14-23	30	$2,536,958	6.960%	$176,600	30	$0	$0	Si	$785,600
Total			**Afiliados(6)**																				$12,384,788	$1,981,800			$12,384,788	$495,500			$12,384,788	$495,500			$12,384,788		$765,600		$0	$0		$3,738,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901865043	7	PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE RENOVACION Y CONEXOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 30 # 20 - 53	ARAUCA-ARAUCA	3160171342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975336842	9495876698	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$3,738,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,981,800	$0	$0	$1,981,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,684,400	$0	$0	$1,684,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$297,400	$0	$0	$297,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$765,600	$0	$0	$765,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$765,600	$0	$0	$765,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$495,500	$0	$0	$495,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$435,500	$0	$0	$435,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$495,500	$0	$0	$495,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$101,500	$0	$0	$101,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$187,600	$0	$0	$187,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$74,400	$0	$0	$74,400
TOTAL				**6**	**$3,738,400**	**$0**	**$0**	**$3,738,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

14600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901863753	9	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 30 # 20 - 53	ARAUCA-ARAUCA	3160171342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975304435	9495875923	E	2025/12/12	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$6,070,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (RIESGO I) (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1007454376	CALDERON CARREÑO EDWAR DUBAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 100-PP-FON-CDVD-25 (2 Afiliados)																							$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500		$224,400		$0	$0		$998,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (RIESGO V) (2 Afiliados)																							$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500		$224,400		$0	$0		$998,200
Ciudad: FONSECA Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)																							$3,223,500	$515,800			$3,223,500	$129,000			$3,223,500	$129,000			$3,223,500		$224,400		$0	$0		$998,200
2	CC	1064119004	CORTINA JIMENEZ OTONIEL																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF30	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
3	CC	1120738062	ROSADO CUJIA JORGE ESLEYMAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 100-PP-FON-CDVD-025 (1 Afiliados)																							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (RIESGO V) (1 Afiliados)																							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000		$153,200		$0	$0		$681,200
4	CC	13506273	MENDEZ CEDEÑO SIGIFREDO ELIECER																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF67	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 900-CS-HAB-CESAR (1 Afiliados)																							$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$478,200
Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Afiliados)																							$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$478,200
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$478,200
5	CC	1116779278	ACEVEDO LEON MARIA PAOLA																		25-14	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 900-CS-MET-M&G (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (RIESGO V) (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
6	CC	1116803927	RODRIGUEZ BOBADILLA SAMUEL ENRIQUE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF67	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 900-CS-SAR-C&C (1 Afiliados)																							$712,117	$114,000			$712,117	$28,500			$906,630	$36,300			$712,117		$49,600		$0	$0		$228,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (RIESGO V) (1 Afiliados)																							$712,117	$114,000			$712,117	$28,500			$906,630	$36,300			$712,117		$49,600		$0	$0		$228,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$712,117	$114,000			$712,117	$28,500			$906,630	$36,300			$712,117		$49,600		$0	$0		$228,400
7	CC	88159264	CAMARGO MORENO JORGE ALIRIO		X															X	230201	9	$712,117	$114,000	EPS037	9	$712,117	$28,500	CCF67	9	$906,630	$36,300	14-23	9	$712,117	6.960%	$49,600	9	$0	$0	Si	$228,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 100-PP-SJ-CDVD-25 (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: 100-PP-SJ-CDVD-25 (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: SAN JUAN DEL CESAR Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
8	CC	26996561	CUJIA BRITO BELGICA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1193360245	VIZCAINO URBAEZ MIGUEL ANGEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 100-I-MED-CDVD-25 (4 Afiliados)																							$6,498,100	$1,039,800			$6,498,100	$260,100			$6,498,100	$260,100			$6,498,100		$452,400		$0	$0		$2,012,400
Centro de Trabajo: 100-I-MED-CDVD-25 (4 Afiliados)																							$6,498,100	$1,039,800			$6,498,100	$260,100			$6,498,100	$260,100			$6,498,100		$452,400		$0	$0		$2,012,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							$6,498,100	$1,039,800			$6,498,100	$260,100			$6,498,100	$260,100			$6,498,100		$452,400		$0	$0		$2,012,400
10	PT	5331437	ANDRADE GIL MAIKOL DE JESUS																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
11	CC	1216725533	GOMEZ GIRALDO JUAN FERNANDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1032254424	LUGO SOLIS FABIAN ANDRES																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1003307677	MANRIQUE ALVAREZ RAFAEL ELIAS																		230301	30	$1,851,100	$296,200	EPS037	30	$1,851,100	$74,100	CCF04	30	$1,851,100	$74,100	14-23	30	$1,851,100	6.960%	$128,900	30	$0	$0	Si	$573,300
Total			**Afiliados(13)**																				$20,277,717	$3,244,800			$20,277,717	$811,600			$20,472,230	$819,400			$20,277,717		$1,194,600		$0	$0		$6,070,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901863753	9	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 30 # 20 - 53	ARAUCA-ARAUCA	3160171342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1975304435	9495875923	E	2025/12/12	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$6,070,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$3,244,800	$0	$0	$3,244,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$664,000	$0	$0	$664,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,011,200	$0	$0	$2,011,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$569,600	$0	$0	$569,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,194,600	$0	$0	$1,194,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$1,194,600	$0	$0	$1,194,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$819,400	$0	$0	$819,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$260,100	$0	$0	$260,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	$243,000	$0	$0	$243,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$316,300	$0	$0	$316,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$811,600	$0	$0	$811,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$288,600	$0	$0	$288,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$166,000	$0	$0	$166,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**13**	**$6,070,400**	**$0**	**$0**	**$6,070,400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17589706	LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ	cll 138 No 54-60	4005016	sandrajamaya.sa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91916391	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17589706	LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ	cll 138 No 54-60	4005016	sandrajamaya.sa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	02/12/2025	91916391	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	17589706	PEREZ MENDEZ LUIS CARLOS	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



ANEXO 3. REGISTRO DE ASISTENCIA A OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

GH-R
Versi
Fecha: 16

PERIODO DEL 24 AL 29 DEL MES Noviembre DEL AÑO 2025

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	UBICACIÓN	FIRMA							
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
1	17582206	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	MAESTRO DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
2	17592230	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
3	17590941	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
4	17596318	MARCIANO BELEÑO MORENO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
5	1116772375	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
6	17589067	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
7	1116796615	DIDIER SANCHEZ ROMERO	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
8	1116782866	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
9	1116773796	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
10	1116776087	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	CADENERO AYUDANT	UNIVERSIDAD NAL								
11	1116802617	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
12	17593815	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
13	1116807654	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
14	5460669	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
15	1116808056	JOSE MURILLO TRIGOS	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
16	1116795119	YIBER FERMADER ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
17	1116800520	GUANDERLEY SILVA HURTADO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
18	1007167474	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
19	1116817453	YABER MANUEL JERONIMO	OPERADOR DE MAQUINARIA	UNIVERSIDAD NAL								
20	PTT: 799209	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
21	1116800687	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
22	17594184	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
23	1006453807	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
24	1.193.151.867	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	CADENERO/AYUDAN	UNIVERSIDAD NAL								

Powered by CamScanner

25	17.595.498	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL	KALOS	KALOS	KALOS	KALOS	KALOS	KALOS		
26	1.140..420.848	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S		
27	85.440.315	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Luis	Luis	LUIS	Luis	Luis	LUIS		
28	1.116..772.387	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL				INCA	PACI	DAD		
29	17.596.419	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN		
30	72.212.173	ERIC CASTELLANOS DIAZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
31	6.476..102	MISAIEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera	Misael Herrera		
32	17.585.295	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
33	1.116..788.997	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
34	1.096..188.142	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
35	96.165.660	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
36	1.116..804.479	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
37	1.116..776.237	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q			
38	17.594.931	CARLOS ALEXIS BASTIDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas		
39	1.116..775.512	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B			
40	1.116..781.004	EDIEN HEILER CHAVEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL	Edien ch	Edien ch	Edien ch	Edien ch	Edien ch	Edien ch		
41	1.098..669.805	DARWIN OLAYA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
42	PTT 6047438	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
43	1096194245	MANUEL BLANCO VASQUEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL	Manuel B	Manuel B	Manuel B	Manuel B	Manuel B			

Nota: Se debe diligenciar y registrar diariamente este formato para la identificación del ausentismo laboral del personal operativo, cada casilla debe ir con la respectiva firma del trabajador, de lo contrario se des
y perderá el dominical si es el caso, al finalizar la semana se deberá recopilar la información y subir los soportes al Drive.

Director de Obra/ Ing. Residente	Inspector SST /' Inspector de Obra	V°B°. MAESTRO/JEFE DE CU
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carlos Daniel Zorro	Nombre: Angi Y. Penoza.	Nombre:
Cargo: Insp. obra	Cargo: Insp. SST	Cargo:

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-02
	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA	Version
		Fecha: 16/0

PERIODO DEL 18 AL 22 DEL MES Noviembre DEL AÑO 20 25

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	UBICACIÓN	FIRMA							OBS
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
1	17582206	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	MAESTRO DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
2	17592230	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
3	17590941	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
4	17596318	MARCIANO BELEÑO MORENO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
5	1116772375	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
6	17589067	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
7	1116796615	DIDIER SANCHEZ ROMERO	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
8	1116782866	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
9	1116773796	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
10	1116776087	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	CADENERO AYUDANT	UNIVERSIDAD NAL								
11	1116802617	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
12	17593815	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
13	1116807654	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
14	5460669	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
15	1116808056	JOSE MURILLO TRIGOS	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
16	1116795119	YIBER FERMADER ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
17	1116800520	GUANDERLEY SILVA HURTADO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
18	1007167474	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
19	1116817453	YABER MANUEL JERONIMO	OPERADOR DE MAQUINARIA	UNIVERSIDAD NAL								
20	PTT: 799209	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
21	1116800687	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
22	17594184	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
23	1006453807	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
24	1.193.151.867	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	CADENERO/AYUDAN	UNIVERSIDAD NAL								

Powered by CamScanner

						M	M	J	V	S		
25	17.595.498	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL		Kalos	Kalos	Kalos	Kalos	Kalos		
26	1.140.420.848	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
27	85.440.315	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
28	1.116.772.387	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
29	17.596.419	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN		
30	72.212.173	ERIC CASTELLANOS DIAZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
31	6.476.102	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
32	17.586.295	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
33	1.116.788.997	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
34	1.096.188.142	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
35	96.166.660	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
36	1.116.804.479	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
37	1.116.776.237	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin		
38	17.594.931	CARLOS ALEXIS BASTIDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas		
39	1.116.775.512	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Esteven B.	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B		
40	1.116.781.004	EDIEN HEILER CHAVEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		Edien ch.	Edien ch	Edien ch	Edien ch.	Edien ch.		
41	1.098.669.805	DARWIN OLAYA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
42	PTT 6047438	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
43	1096194245	MANUEL BLANCO VASQUEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								

Nota: Se debe diligenciar y registrar diariamente este formato para la identificación del ausentismo laboral del personal operativo, cada casilla debe ir con la respectiva firma del trabajador, de lo contrario se des y perderá el dominical si es el caso, al finalizar la semana se deberá recopilar la información y subir los soportes al Drive.

Director de Obra/ Ing. Residente	Inspector SST / Inspector de Obra	V°B°. MAESTRO/JEFE DE CL
Firma: Nombre: Carlos Daniel Rivero Cargo: Ingeniero obra	Firma: Nombre: Angi Y. Peroza Cargo: Resp SST	Firma: Nombre: Miller J chaparro Cargo: Maestro obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-025
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA	Version 02
		Fecha: 16/09/2

PERIODO — DEL 10 AL 15 DEL MES Noviembre DEL AÑO 20 21

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	UBICACIÓN	FIRMA							OBSER
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
1	17582206	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	MAESTRO DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
2	17592230	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
3	17590941	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
4	17596318	MARCIANO BELEÑO MORENO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
5	1116772375	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
6	17589067	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
7	1116796615	DIDIER SANCHEZ ROMERO	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
8	1116782866	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
9	1116773796	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
10	1116776087	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	CADENERO AYUDANT	UNIVERSIDAD NAL								
11	1116802617	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
12	17593815	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
13	1116807654	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
14	5460669	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	AUX. SER. GENERALE	UNIVERSIDAD NAL								
15	1116808056	JOSE MURILLO TRIGOS	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
16	1116795119	YIBER FERMADER ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
17	1116800520	GUANDERLEY SILVA HURTADO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
18	1007167474	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
19	1116817453	YABER MANUEL JERONIMO	OPERADOR DE MAQUINARIA	UNIVERSIDAD NAL								
20	PTT: 799209	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
21	1116800687	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
22	17594184	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
23	1006453807	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
24	1.193.151.867	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	CADENERO/AYUDAN	UNIVERSIDAD NAL								

Powered by CamScanner

					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO		
25	17.595.498	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
26	1.140.420.848	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
27	85.440.315	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
28	1.116.772.387	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
29	17.596.419	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
30	72.212.173	ERIC CASTELLANOS DIAZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
31	6.476.102	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
32	17.586.295	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
33	1.116.788.997	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
34	1.096.188.142	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
35	96.166.660	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
36	1.116.804.479	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
37	1.116.776.237	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
38	17.594.931	CARLOS ALEXIS BASTIDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
39	1.116.775.512	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
40	1.116.781.004	EDIEN HEILER CHAVEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
41	1.098.669.805	DARWIN OLAYA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
42	PTT 6047438	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
43	1096194245	MANUEL BLANCO VASQUEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL							INCAPACIDAD EPS	

Nota: Se debe diligenciar y registrar diariamente este formato para la identificación del ausentismo laboral del personal operativo, cada casilla debe ir con la respectiva firma del trabajador, de lo contrario se desco y perderá el dominical si es el caso, al finalizar la semana se deberá recopilar la información y subir los soportes al Drive.

Director de Obra/ Ing. Residente	Inspector SST / Inspector de Obra	V°B°. MAESTRO/JEFE DE CUAI
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carlos David Bolivo	Nombre: Angi Y. Peroza.	Nombre: Nicolas Tro
Cargo: Insp. Obra.	Cargo: TASP. SST	Cargo:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-025
	REGISTRO DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA	Version 02
		Fecha: 16/09/2023

PERIODO DEL 04 AL 08 DEL MES Noviembre DEL AÑO 20 25

ITEM	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO	UBICACIÓN	FIRMA							OBSERVACIONES
					LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
1	17582206	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	MAESTRO DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
2	17592230	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
3	17590941	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
4	17596318	MARCIANO BELEÑO MORENO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
5	1116772375	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
6	17589067	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
7	1116796615	DIDIER SANCHEZ ROMERO	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
8	1116782866	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	AUX. SER. GENERALES	UNIVERSIDAD NAL								
9	1116773796	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
10	1116776087	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	CADENERO AYUDANTE	UNIVERSIDAD NAL								
11	1116802617	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
12	17593815	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
13	1116807654	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
14	5460669	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	AUX. SER. GENERALES	UNIVERSIDAD NAL								
15	1116808056	JOSE MURILLO TRIGOS	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
16	1116795119	YIBER FERMADER ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		IN	CA	PA	CI	DA	D	
17	1116800520	GUANDERLEY SILVA HURTADO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
18	1007167474	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	CONTROLADOR VIAL	UNIVERSIDAD NAL								
19	1116817453	YABER MANUEL JERONIMO	OPERADOR DE MAQUINARIA	UNIVERSIDAD NAL								OTRO PROYECTO
20	PTT: 799209	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
21	1116800687	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
22	17594184	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
23	1006453807	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
24	1.193.151.867	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	CADENERO/AYUDANTE	UNIVERSIDAD NAL								
25	17.595.498	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL								
26	1.140.420.848	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								
27	1.116.805.687	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL		RE	TI	RA	DO	RETI	RADO	
28	85.440.315	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								

Powered by CamScanner

						1	M	M	J	V	S		
29	1.116.772.387	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL									
30	17.591.727	ORLANDO JESUS EREGUA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL								INCAPACIDAD TOTAL	
31	17.596.419	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN		
32	72.212.173	ERIC CASTELLANOS DIAZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									
33	6.476.102	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL									
34	17.586.295	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									
35	1.116.788.997	EDGAR MANUEL CASTILLO GOMEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									
36	1.096.188.142	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									
37	96.166.660	LUIS ORLANDO MENDOZA RIVERA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL									
38	1.116.804.479	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL									
39	1.116.776.237	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q.	Edwin Q		
40	17.594.931	CARLOS ALEXIS BASTIDA	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas		
41	1.116.775.512	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B		
42	1.116.781.004	EDIEN HEILER CHAVEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.		
43	1.098.669.805	DARWIN OLAYA	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									
44	PTT 6047438	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	UNIVERSIDAD NAL			JUAN E	JUAN E	JUAN E	JUAN E	JUAN E		
45	1096194245	MANUEL BLANCO VASQUEZ	OFICIAL	UNIVERSIDAD NAL									

Nota: Se debe diligenciar y registrar diariamente este formato para la identificación del ausentismo laboral del personal operativo, cada casilla debe ir con la respectiva firma del trabajador, de lo contrario se descontará el día y perderá el dominical si es el caso, al finalizar la semana se deberá recopilar la información y subir los soportes al Drive.

Director de Obra/ Ing. Residente	Inspector SST / Inspector de Obra	V°B°. MAESTRO/JEFE DE CUADRILLA
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carlos Daniel Zarro	Nombre: Angi Y. Peroza	Nombre: Miller Chaparro
Cargo: Insp. Obra	Cargo: Insp. SST	Cargo: Maestro Obra

Powered by CamScanner

ANEXO 4. REGISTRO DE CHARLAS SST

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

RIEGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST

GI-F-
Versi
Fecha: 10,

Proyecto / Empresa: Mejoramiento Anal

Semana: Del 24-11-25 al 29-11-25 de NOV

Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional - Arauca

N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: Equipos contra caidas	Tema: Enfermedades por hongos y bacterias	Tema: Protección de rayos solares	Tema: Importancia de la existencia	Tema: Riesgo físico	Tema: Orden y aseo
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABA
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis.
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo	Dairo.
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Didier	Didier S	Didier S	Didier S	Didier S	Didier S
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Julio	Julio	Julio	Julio	Julio	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Javier M	Javier M	Javier M.	Javier M	Javier M	Javier M
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose	Jose	Jose	Jose		
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARD	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Cesar R	Cesar R	Cesar R	Cesar R	Cesar R.	Cesar R
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS CONSTRUCTIVOS						
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDIEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jhon J.	Jhon J	Jhon J.	Jhon J	Jhon J	Jhon J
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Soto	Soto	Soto	Soto	Soto	Soto
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S	Carlos S

Powered by CamScanner

27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
29	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
34	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q.		
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931.	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas.	
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Esteven B.	Esteven B	Esteven B.	Esteven B	Esteven B		
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch	Edien ch.	Edien ch	
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LÍDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-0(
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST	Version
		Fecha: 10/0

Proyecto / Empresa: Mejoramiento Vial. Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional

Semana: Del 18 - NOV al 22- NOV de 2025

N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema:	Tema: Retos Tipos de obstaculos	Tema: CAPACITACION: Ergonomia	Tema: caido sobre el mismo nivel	Tema: CAPACITACION: salud mental laboral	Tema: proteccion rayos solares
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABAD
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARD	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS COSNTRUCTIVOS						
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						

Powered by CamScanner

27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
29	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
34	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LÍDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-003
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST	Version 0
	Fecha: 10/03/

Proyecto / Empresa: Mejoramiento Vial. — Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional

Semana: Del 10-11-25 al 16-11-25 de NOVIEMBRE

Nº	Nombre completo	Nº Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema: Orden y Aseo	Tema: Uso y Mantenimiento de botas	Tema: Que hacer en caso de no declaración de siguiente	Tema: Prevención del consumo de licor	Tema: Pausas Activas	Tema: Inspección de áreas de trabajo
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARD	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS COSNTRUCTIVOS						
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDAN	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						

Powered by CamScanner

						M	M	J	V	S	
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	luis	luis	luis	luis	luis	luis	
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	miguel vargas	miguel vargas	miguel vargas	miguel vargas	miguel vargas	MIGUE VARGAS	
29	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHY	
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Herrera					
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
34	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBR	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwa Q	
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Esteven Ber	Esteven Ber.	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B	
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Edien ch.						
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Ed.en ch.					
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Juan Edua					
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS							

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LIDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-003
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS SG SST	Version 02
		Fecha: 10/03/2021

Proyecto / Empresa: Mejoramiento Unal

Semana: Del 04 al 08 de Noviembre

Lugar de trabajo / Ubicación: Universidad Nacional.

N°	Nombre completo	N° Identificación	Cargo	Empresa a la que pertenece	Tema:	Tema: Orden y aseo	Tema: Horadeura de animales	Tema: correcto uso y mantenimiento de cortes de cesped	Tema: linea de peligro en act. Maquina.	Tema: Que hacer en caso de mordedura de serpiente
					FIRMA					
					LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Eudis	Eudis	Eudis	Eudis	Eudis
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589057	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Dairo	Dairo	Dairo	Dairo.	Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Didiers	Didiers	Didiers	Didiers.	Didiers
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Luis	Luis	Luis	Luis	Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Julio	Julio	Julio	Julio	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUAN	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus	Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	Javier M	Javier M	Javier M	Javier M	Javier M.	Javier M.
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Jose	Jose			Jose
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Cesar R	Cesar R	Cesar R	Cesar R.	Cesar R
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	IN	CA	PA	CI	TA	DO
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQU	PROCESOS COSNTRUCTIVOS						
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata	Jose Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Jhon J.	Jhon J.	Jhon J.	Jhon J	Jhon J
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Jonny	Jonny	Jonny	Jonny	Jonny
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Soto	Soto	Soto	Soto	Soto
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO/AYUDANT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Alirio	Alirio	Alirio	Alirio	Alirio
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Karlos	Karlos	Karlos	Karlos	Karlos
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
27	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	RE	TI	RA	DO	RETIRO	RETIRO

Powered by CamScanner

						M	M	J	V	S
28	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.316	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS
29	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS	MIGUEL VARGAS
30	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.272	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
31	JHON JAIRO GUERRERO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		JOHN	JOHN	JOHN	JOHN	JOHN
32	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
33	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
34	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.296	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
35	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
36	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
37	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
38	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
39	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q	Edwin Q
40	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas	Bastidas
41	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B	Esteven B
42	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS		Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.	Edien ch.
43	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
44	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						
45	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS						

Nota: A través de su firma, el personal deja constancia de haber recibido la información relacionada con la temática de las charlas de seguridad y salud en el trabajo, aquí relacionadas, y se compromete a aplicar las recomendaciones y lineamientos divulgados.

LIDER SST / INSPECTOR SST

RESIDENTE DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

ANEXO 5

CAPACITACIONES SST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-079
	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA	Versión 01
		Fecha: 6/03/2025

FECHA:	19-11-25	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN [X] SOCIALIZACIÓN [ ] ACTIVIDAD [ ] REUNIÓN [ ] INDUCCIÓN: [ ] OTRO: [ ] CUAL?		
HORA:	07:00 Am	LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA		
TEMA DEL EVENTO:	Ergonomia				
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:	Enseñar a los Trabajadores Principios para organizar los espacios de trabajo Para Prevenir lesiones y mejorar la comodidad				
RESPONSABLE:	Angi Y. Perora	CARGO:	Insp. SST	FIRMA:	

RELACIÓN DE ASISTENTES

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN DIR.	VINCULACIÓN CONT.	FIRMA
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
2	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
3	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
4	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX. SERVICIOS GENERALES/PORT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX. SERVICIOS GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
15	JOSE ENRIQUE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQUINARIA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS			
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
29	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
34	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT. 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1.096.194.245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-079
	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA	Versión 01
		Fecha: 6/03/2025

FECHA:	21-11-25	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN [X] SOCIALIZACIÓN [ ] ACTIVIDAD [ ] REUNIÓN [ ] INDUCCIÓN: [ ] OTRO: [ ] CUAL?		
HORA:		LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA		
TEMA DEL EVENTO:	Salud Mental Laboral.				
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:	Como manejar el estrés, mantener la Productividad, Tener un Bienestar Psicologico.				
RESPONSABLE:	Angi J. Peroza	CARGO:	Insp. SST	FIRMA:	

RELACIÓN DE ASISTENTES

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN DIR.	VINCULACIÓN CONT.	FIRMA
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
2	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
3	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Eudis.
4	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Humberto.
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Didier S.
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX. SERVICIOS GENERALES/PORT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			CARLOS
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			JULIO
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Javier M
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX. SERVICIOS GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Cesar R.
15	JOSE ENRIQUE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE MAQUINARIA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS			
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			José Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			J.H.V.H.
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Jonny
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Soto
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Alirio
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			K Rios
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Carlos S
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			LMT
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Miguel Vargas
29	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			JOHN
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Misael Herrera.
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
34	HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Edwin A
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Bastidas
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Esteven B.
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			Edien Ch
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT. 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1.096.194.245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS			

Powered by CamScanner

ANEXO. 6

ORDEN PARA EXAMEN DE EGRESO

PROVIDENCIA	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PAGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **EDIEN HEILER CHAVEZ**
CC: 1.116.781.004
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

Edien H. Chavez

EDIEN HEILER CHAVEZ
CC: 1.116.781.004

Powered by CamScanner

PROVIDENCIA	**PROCESO** **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO**	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PAGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **DARWIN LIBARDO OLAYA**
CC: 1.098.669.805
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

DARWIN LIBARDO OLAYA
CC: 1.098.669.805

Powered by CamScanner

PROVIDENCIA	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PÁGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ**
CC: 1.116.775.512
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

Esteven Bermudez
ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ
CC: 1.116.775.512

Powered by CamScanner

PROVIDENCIA	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PAGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO**
CC: 1.116.807.654
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

JOSE CAMPOS
JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO
CC: 1.116.807,654

Powered by CamScanner

PROVIDENCIA	**PROCESO** **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO**	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PAGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **ERIC CASTELLANOS DIAZ**
CC: 72.212.173
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

ERIC CASTELLANOS DIAZ
ERIC CASTELLANOS DIAZ
CC: 72.212.173

Powered by CamScanner

PROVIDENCIA	PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO	CÓDIGO: GEI-FR-50
		VERSIÓN: 1
	EXAMEN DE EGRESO	FECHA: 24-01-2022
		PAGINA 1 de 1

Arauca, 29 de noviembre de 2025

Señor: **EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ**
CC: 1.116.776.237
Arauca - Arauca

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito informarle que debe acercarse **SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES IPSSO CARRERA 18 NO 23-65 BARRIO CÓRDOBA ARAUCA-Arauca** a fin que le sea realizado el examen médico ocupacional de egreso y determinar su estadode salud al momento del retiro de la organización.

Si transcurridos cinco (5) días, a partir del recibo de la presente autorizaciónno se presenta para la práctica del respectivo examen, se considerará queUsted lo eludió, dificultó y/o dilató, por lo tanto, se entiende que usted renuncia al derecho de realizar el mismo.

Atentamente;

ING. YESICA LUCIA SALAMANCA

Recibí:

Edwin Q

EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ
CC: 1.116.776.237

Powered by CamScanner

ANEXO 07.

MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS

	SISTEMAS INTEGRALES DE SALUD PUBLICA Y AMBIENTAL SISA LTDA	SISA - ADM - F - 12
		Versión 2
	Control de succión, limpieza, desinfección y transporte de aguas residuales provenientes de baños portátiles	30/05/2023
		Pagina 1 de 1

MANTENIMIENTO

Departamento al cual se le presta el servicio:	Consorcio mejoramiento UNAL	Baño No.	
Frecuencia de la prestación del servicio:	1 baño - 2 veces por semana	SATISFECHO	

FECHA	LUGAR	AUXILIAR SISA	CANT. LTS.	RESPONSABLE	FIRMA	SI	NO
1/11/2025	U. NACIONAL						
2/11/2025	U. NACIONAL						
3/11/2025	U. NACIONAL						
4/11/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias.	22	Angi Y. Perora			
5/11/2025	U. NACIONAL						
6/11/2025	U. NACIONAL						
7/11/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi Y. Perora			
8/11/2025	U. NACIONAL						
9/11/2025	U. NACIONAL						
10/11/2025	U. NACIONAL						
11/11/2025	U. NACIONAL	Luis Araque.	20	Angi Y. Perora			
12/11/2025	U. NACIONAL						
13/11/2025	U. NACIONAL						
14/11/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias.	20	Angi Y. Perora			
15/11/2025	U. NACIONAL						
16/11/2025	U. NACIONAL						
17/11/2025	U. NACIONAL						
18/11/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi Y Perora			
19/11/2025	U. NACIONAL						
20/11/2025	U. NACIONAL						
21/11/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi Y. Perora			
22/11/2025	U. NACIONAL						
23/11/2025	U. NACIONAL						
24/11/2025	U. NACIONAL	Luis Araque	20	Angi Y Perora			
25/11/2025	U. NACIONAL						
26/11/2025	U. NACIONAL						
27/11/2025	U. NACIONAL						
28/11/2025	U. NACIONAL						
29/11/2025	U. NACIONAL	Jorge Arias	20	Angi Y. Perora			
30/11/2025	U. NACIONAL						
Total de litros al mes:							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN

El representante Legal de **Sistemas Integrales de Salud Pública y Ambiental SISA Ltda.** identificada con Nit: 830508911-8; Certifica que, durante el mes de octubre de 2025, se realizó succión, transporte y descarga de aguas residuales domésticas de tipo externo, provenientes de baños portátiles para la empresa **CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL** y descargados en la empresa **WESTERN INGENIERA INTEGRAL SAS** ubicada en TAME – CAPRI 6 km vía Yopal, según la siguiente relación:

MES	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
octubre	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	UNIVERSIDAD NACIONAL	160	0,16
TOTAL			**160**	**0,16**

A la presente certificación se anexa planilla del servicio anteriormente mencionado durante el mes de octubre del año en curso.

Se expide en constancia a los cuatro (4) días del mes de noviembre de2025.

JOSE REINALDO DELGADO CAICEDO
Representante Legal SISA Ltda.
NIT: 830508911-8

Calle 13 No. 41-135 Barrio Las Chorreras
Contacto: 3504619190
sisasaludpublica@gmail.com
Arauca, Arauca - Colombia

WESTERN
Ingenieria Integral SAS

EL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL WESTERN INGENIERIA INTEGRAL SAS CERTIFICA QUE:

La empresa SISA LTDA identificada con el NIT: 830.508.911-8 , realizo descarga de Aguas Residuales Domesticas ARD; en las instalaciones del Sistema de Recepción y Tratamiento de Aguas Residuales de CAPRI-1; Operado por WESTERN SAS NIT: 901173259-0, la cual cuenta con Plan de Gestión del Riesgo de Vertimientos (PGRV) y Permiso de Vertimiento de Aguas Residuales Domesticas y no Domésticas, aprobado por CORPORINOQUIA mediante resolución N° 700.36.22.0089 del 08 de agosto de 2022; de acuerdo a la siguiente descripción:

MES	EMPRESA	TIPO DE RESIDUO	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD GALONES	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
octubre	SIERRACOL (PONAL)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	158,5204756	600	0,6
	SIERRACOL (PONAL-SECURITY)	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	7926,023778	30000	30
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	ISLA CHIPIRÓN	CAÑO LIMÓN	42,27212682	160	0,16
	SIERRACOL (SEG.PRIVADA)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	PF2	CAÑO LIMON	42,27212682	160	0,16
	SIERRACOL (SEG.PRIVADA)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	MORROCOY	CARICARE	52,84015852	200	0,2
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	REX	CARICARE	52,84015852	200	0,2
	SIERRACOL (EJÉRCITO)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	LA YUCA	CAÑO LIMÓN	47,55614267	180	0,18
	PAE - PLT	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CAÑO VERDE 02	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MATA NEGRA 57	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 233	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MATA NEGRA 85	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 055	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	LA YUCA 184	CAÑO LIMÓN	5,284015852	20	0,02
	PAE - CONTINGENCIAS	Aguas residuales domésticas de tanque séptico	MORROCOY	CARICARE	264,2007926	1000	1
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	REX NE	CARICARE	264,2007926	1000	1
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	CALAMARO	CARICARE	52,84015852	200	0,2
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	COSECHA G	CARICARE	132,1003963	500	0,5
	SIERRACOL (PAE)	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CHIPIRON OPERADOR	CAÑO LIMON	36,98811096	140	0,14
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	PORTERIA CARICARE	CARICARE	42,27212682	160	0,16
		Aguas residuales domésticas de tanque séptico	PORTERÍA CARICARE	CARICARE	3170,409511	12000	12

Capri1 km 6.5 -Tame/ Yopal – Email: capri1.western@gmail.com
Celular: 3173719206

Powered by CamScanner

WESTERN
Ingeniería Integral SAS

MES	EMPRESA	TIPO DE RESIDUO	PROCEDENCIA	CAMPO	CANTIDAD GALONES	CANTIDAD LITROS	CANTIDAD M3
octubre	SIERRACOL (PAE) - DRILLING	Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	58,12417437	220	0,22
	SIERRACOL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 180	CAÑO LIMÓN	36,98811096	140	0,14
	TWM SAS	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 28	CAÑO LIMÓN	36,98811096	140	0,14
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 30	CAÑO LIMÓN	73,97622193	280	0,28
	TECNIORIENTE	Aguas residuales domésticas de baño portátil	TALLER CARICARE	CARICARE	52,84015852	200	0,2
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	158,5204756	600	0,6
		Aguas residuales domésticas de baño portátil	REX NE	CARICARE	15,85204756	60	0,06
	ISVI LTDA	Aguas residuales domésticas de baño portátil	COSECHA G	CARICARE	42,27212682	160	0,16
	INDEPENDENCE	Aguas residuales domésticas de baño portátil	YUCA 80	CAÑOLIMON	52,84015852	200	0,2
	CONSORCIO TVG	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CONSORCIO TVG	CONSORCIO TVG	36,98811096	140	0,14
	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	CONSORCIO MEJORAMIENTO UNAL	UNIVERSIDAD NACIONAL	37,98812096	180	0,18
	ISMOCOL	Aguas residuales domésticas de baño portátil	BOCATOMA EMSERPA	ARAUCA	52,84015852	200	0,2
	TOTAL MES DE septiembre				12972,25892	49100	49

Generados por Unidades Administrativas de SIERRACOL ENERGY y SUB CONTRATISTAS en los campos CLM Y CRC durante el mes de octubre de 2025; dichos residuos líquidos fueron recibidos y sometidos a tratamiento en el STAR-C1 (Sistema de tratamiento de aguas residuales de CAPRI-1); Localizado en el km 6.5 vía Tame-San Salvador, vereda la Lobería del Municipio de Tame.

En Tame a solicitud del interesado a los 05 días del mes de noviembre de 2025.

Jholman Arley Escalante Vega
Coordinador Departamento de Gestión Ambiental
WESTERN SAS
NIT: 901173259-0

Powered by CamScanner



ANEXO 8.

REPOSICION DE EPP

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-030
	ENTREGA POR REPOSICION DE EPP Y/O DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 28/05/2024

Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

Motivo de entrega:	(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo

A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP's o Dotación

MOTIVO DE ENTREGA	EPP O DOTACIÓN		CONSTANCIA DE RECIBIDO				
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
3	1	Botas Seguridad	21-11-25	Andres Padilla	1193151867	Ayudante	Alivo
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Manuel Blanco		Oficial	Man B
3	1	Botas Caucho	24-11-25	Julio Diaz.	1116776087	Ayudante	JULIO.
3	1	Botas Caucho	24-11-25	Edgar Castillo	1116788997	Oficial	
3	1	Jonny Ojeda	24	Camisa Caucho.	1116800687.	Oficial	Jonny
3	1	Guante vaqueta	24	Arvey Campos	1116807654.	Ayudante.	
3	1	Guantes Precision	25-11-25	Carlos Campos	17586295.	Oficial	
3	1	Guantes Vaqueta	25-11-25	Carlos A. Silva	17595498	Oficial	KRLOS
3	1	Guantes vaqueta	25-11-25	Cesar Rondón	5460669.	Ayudante	Cesar Rondón
3	1	Guante Precision	25-11-25	Moro Pacheco	1193151867	Ayudante	Alivo
3	1	Guantes Vaqueta	26-11-25	Arvey Campos	1116807654.	Ayudante	Jesé
3	1	Tapaoidos	26-11-25	Leonardo Prieto	88033465	T. Electrica	
3	1	Guantes Vaqueta	25-11-25	Jhon Mantilla	1116800420	Cotero	jhon
3	1	Guantes Vaqueta	25-11-25	Jhon Mantilla	1116800420	Cotero	Jhon
3	1	Guantes Vaqueta	25-11-25	Jhon Mantilla	1116800420	Cotero	Jhon
3	1	Guantes Vaqueta	25-11-25	Jhon Mantilla	1116800	Cotero	Jhon.
3	1	Gafas claras	26-11-25	Carlos silva	17595498	Oficial	KRLOS
3	1	Gafas claras	26-11-25	Carlos J Silva	1140420848	Ayudante	Carlos S
3	1	Guantes Precision	26-11-25	Jonny Ojeda	17594184.	Oficial	Jonny
3	1	Guantes Vaqueta	26-11-25	Eduardo Soto	1006453941	Oficial	SOTO
3	1	Gafas Oscuras	28	Leander Silva	1116800520	Ayudante	
3	1	Guantes Precision	28	Hermes Mejia	1010188142	Oficial	
3	1	Guante Vaqueta	28	Carlos Vanegas	1116783866	Ayudante	CARLOS
3	1	Guantes Vaqueta	28	Orlando Mendoza	96166600.	Ayudante.	
3	1	Guantes Precision	28	Humberto Gomez	17590941	Oficial	Humberto
3	1	Gafas Oscuras	28	Juan E Espinoza	6047414438	Ayudante	
3	1	Guantes Precisión	24	Edward SOTO	1006453889	Oficial	SOTO
3	1	Gafas Oscuras	24-11	Manuel Blanco	1098194245	Oficial	

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-030
	ENTREGA POR REPOSICION DE EPP Y/O DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 28/05/2024

Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

Motivo de entrega:	(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo

A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP´s o Dotación

MOTIVO DE ENTREGA	EPP O DOTACIÓN		CONSTANCIA DE RECIBIDO				
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
3	1	Casco Vaqueta.	21-11-25	Cesar Rondon	5460669	Ayudante	Cesar R.
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Cesar Rondon	5460669	Ayudante	Cesar R.
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Edgar Castilla	1116788997	Oficial	
3	1	Guantes Vaqueta.	21-11-25	John J. Guerrero	17396419.	Ayudante	JOHN
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Curtis Campos	1758625	Oficial	
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Yiber Ortiz.	1116895 1101	Ayudante	
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Carlos Vanegas	1116782866	Ayudante	CARLOS
3	1	Guantes Vaqueta.	21-11-25	Arley Campos	1116867554.	Ayudante	José
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Josi Zapata.	7924209.	Ayudante	Josi Zapata.
3	1	Guante Precisión	21-11-25	Dairo Ruiz.	1758906?	Oficial.	Dairo
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Luis Montaño	1116773746.	Ayudante	Luis.
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Carlos Bastidas	1759493 1	Ayudante	Bastidas
3	1	Guantes Vaqueta.	21-11-25	Javier Martinez	1758493815	Ayudante	Javier M.
3	1	Guante Vaqueta	21-11-25	Edward Soto.	1006453807	Oficial	SOTO
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Jan E. Espinoza.	60474458	Ayudante	
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Orlando Mendoza	96166660	Ayudante	
3	1	Guante Precisión	21-11-25	Erick Castellanos	1122121173	Oficial	
3	1	Guante Precisión	21-11-25	Hermes Mejia	1096188142	Oficial	
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Yoany Sarmiento.	1116804479.	Ayudante.	
3	1	Guante Vaqueta	21-11-25	Edier Chavez	1116781 001.	Ayudante	Edier ch.
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Damian Daza.	1098664805.	Oficial.	
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Miguel Herrera	6476102.	Ayudante	Miguel Herrera
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Jhon J. Velandia	1116800687.	Ayudante	JHON J
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Carlos J Silva	1140420840	Ayudante	Carlos J
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Luis Martinez	85446315	Ayudante	Luis.
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Andres Pacheco	1002151867	Ayudante.	Aliro
3	1	Guantes Vaqueta	21-11-25	Andres Pacheco	1002151867	Ayudante	Aliro
3	1	Guantes Precisión	21-11-25	Cesar Silva	1116800520	Ayudante	

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-030
	ENTREGA POR REPOSICION DE EPP Y/O DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 28/05/2024

Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

Motivo de entrega:	(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo

A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP´s o Dotación

MOTIVO DE ENTREGA	EPP O DOTACIÓN		CONSTANCIA DE RECIBIDO				
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
3	1	Guantes Vaqueta.	11-11-25	Didier S.	1116744	Oficial	Didier S.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Carlos Bastidas	1754431	Ayudante	Bastidas
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Carlos Silva.	1040420 848	Ayudante	Carlos S
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Javier Martinez	1759 3 815.	Ayudante	Javier M
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Dairo Ruiz	17589067	Oficial	Dairo R
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	José Zapata	7942 09.	Ayudante	Jose Zapata
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Jose Murillo.	1116808 656	Ayudante	
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Edwar Soto	1006 453 807	Oficial	SOTO
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Carlos Venegas	1116782 366.	Ayudante.	CARLOS
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Edwin Quintero	1116776 237.	Ayudante	Edwin Q.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Bryan Marquez.	111	Soldador	
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Joany Sarmiento	1116804 479.	Ayudante	
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Edien Chavez.	1116781 004	Ayudante	Edien ch.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Miguel Vargas	116772 582	Ayudante	MIGUELVARGAS
3	1	Guantes vaqueta	11-11-25	Cesar Pardo	54606 69.	Ayudante	Cesar P.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Luis Martinez.	85 440 315	Ayudante	Luis.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Leander Silva.	1116800 520	Ayudante.	
3	1	Guantes Vaqueta.	11-11-25	Jesus Camargo	1116802 617	Ayudante.	Jesus
3	1	Cuñas acero	11-11-25	Jonny Ojeda.	75941 184.	Oficial	Jonny
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Carlos A Silva	1759 5498	Oficial	Krlos.
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Alexis Cacle.	1123 68 200	Oficial	A.C
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Miguel Ferrera.	19534 180	Oficial	MIGUEL FERRERA
3	1	Guantes Vaqueta	11-11-25	Pedro Gonzalez	14450 09	Ayudante	
3	1	Cuñas Aceros	13-11-25	Edien Chavez	1116 781 004	Ayudante	Edien ch.
3	1	Guantes Vaqueta	13-11-25	Miguel Vargas	116772 582	Ayudante	MIGUELVARGAS
3	1	Guante Vaqueta	13-11-25	Carlos Silva	1759 498.	Oficial.	KRLOS
3	1	Guantes Vaqueta	13-11-25	Andres Pacheco	1193151 867	Ayudante	Alivo.
3	1	Guantes Vaqueta	13-11-25	Luis Montoya	116778 776	Ayudante	Luis

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GH-F-030
	ENTREGA POR REPOSICION DE EPP Y/O DOTACIÓN	Versión 01
		Fecha: 28/05/2024

Hacemos constar que recibí de la empresa, los EPP que se relacionan a continuación y la inducción relacionada con las condiciones de uso, cuidado, mantenimiento y reemplazo de los mismos, acorde a la labor que voy a desarrollar (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, parágrafo 1). De igual manera, me comprometo a utilizar y mantener adecuadamente estos EPP suministrados para mi protección contra lesiones o deterioro de la salud (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.24, numeral 5) (Resolución 2400 de 1979, capítulo III, artículo 3, literal b). El NO uso de estos EPP en la labor, por cualquier causa, exime a la empresa de proporcionarlos y deberá gestionar lo correspondiente ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, para los efectos que hubiere lugar; con relación a los referidos suministros (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.1.4.4).

Motivo de entrega:	(1) Entrega Inicial	(2) Entrega Periódica	(3) Reposición por desgaste	(4) Daño	(5) Pérdida / Trámite administrativo

A continuación haga una relación del personal al que le suministro EPP's o Dotación

MOTIVO DE ENTREGA	EPP O DOTACIÓN		CONSTANCIA DE RECIBIDO				
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
2	1 y 1	buso + pantalon	04-11	Aliro Pacheco.	1193151867	Ayudante.	Aliro.
2	1 y 1	camibuso + pantalon	04-11	Carlos J Silva	1140120848	Ayudante.	Carlos s
2	1 y 1	Camibuso + pantalon	04-11	Carlos A Silva	17595498	Oficial.	Kalos.
2	1 y 1	Camibuso + pantalon	04-11	Luis Martinez	85440315	Ayudante.	Luis
2	1 y 1	Camibuso + pantalon	04-11	Didier Sandrez	1116796615	Oficial	Didiers
2	1	Camiburso	04-11	Luis Montoya	1116275796	Ayudante.	Luis
2	1	Camiburso	04-11	Eric Castellano	72215373	Oficial	
2	1	Camiburso	04-11	Misael Herrera	6866102.	Oficial	Misael Herrera
2	1	Camiburso	04-11	Carlos Campos	17586295	Oficial	
2	1	Camiburso	04-11	Hermes Mejia	1086188997	Oficial.	
2	1	Camiburso	04-11	Orlando Mendoza	96666660	Ayudante.	
2	1	Camiburso	04-11	John Guerrero	17596417	Ayudante	JOHN
2	1	Camiburso	04-11 25	Miguel Vargas	1116772387	Ayudante	MIGUEL VARGAS
2	1	Camiburso	07-11	Cesar Rondon	54666869.	Ayudante.	cesar R.
3	1	Guante vaqueta	07-11	Carlos Bastida.	17594031	Ayudante.	Bastidas
3	1	Gafas Oscuras	07-11	Darwin Olaya.	1018669805	Oficial.	
3	1	Guantes Vaqueta.	08-11	Carlos Silva	17595498	Oficial	Kalos
3	1	Guantes Vaqueta.	08-11	Javier Silva	1140120848	Ayudante.	Carlos s.
3	1	Guantes Vaqueta.	08-11	Andres Pacheco	1193151867	Ayudante.	Aliro.
3	1	Guantes Vaqueta	08-11	Luis Martinez	85440315	Ayudante	Luis.
3	1	Guantes vaqueta	08-11	Andres Bermudez	1116775512	Ayudante	Esteven B
3	1 y 1	buso - pantalon	08-11	Jonny Ojeda	17594884	Oficial	Jonny
3	1	Guantes Vaqueta.	08-11	Orlando Mendoza.	96666660	Ayudante	

Powered by CamScanner

ANEXO 9.

INSPECCIONES PREOPERACIONAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO Camioneta MARCA MAZDA MODELO _____ SERIE _____

NOMBRE DE OPERADOR Carlos David Zuñiga Perez.

PROYECTO Mejoramiento Anol. UBICACIÓN Universidad Nacional.

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa				X			X			X			X			X					
3	CABINA	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso				X			X			✓			X			X					
		Estribos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general				✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante				✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico					✓			X			X			X			X				
		Gatos hidráulicos en buen estado					X			X			X			X			X				
		Pernos de las llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura				✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos				X			X			X			X			X					
		Chaleco reflectivo				X			X			X			X			X					
		Linterna				X			X			X			X			X					
		Botiquin				✓			✓			X			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR																						
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO Camioneta MARCA Mazda MODELO _____ SERIE _____

NOMBRE DE OPERADOR Carlos Daniel Zorro Perez.

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 10 AL 15 DE MES DE Noviembre. DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa		X			X			X			X			X			X				
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso		X			X			X			X			X			X				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			X			X			X			X			X			X			
		Gatos hidráulicos en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos		X			X			X			X			X			X				
		Chaleco reflectivo		X			X			X			X			X			X				
		Linterna		X			X			X			X			X			X				
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

CamScanner Powered by

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO Camioneta MARCA MAZDA MODELO _____ SERIE _____

NOMBRE DE OPERADOR Carlos Daniel Zorro Perez.

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MES DE Noviembre DE AÑO 23.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa					X			X			X			X			X				
3	CABINA	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso					✓			X			X			X			✓				
		Estribos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general				✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante				✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico					X			X			X			X			X				
		Gatos hidráulicos en buen estado				!	X			X			X			X			X				
		Pernos de las llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura				✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos					X			X			X			X			X				
		Chaleco reflectivo					X			X			X			X			X				
		Linterna					X			X			X			X			X				
		Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

14647

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRI-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO Camioneta MARCA Mazda MODELO _____ SERIE _____

NOMBRE DE OPERADOR Carlos Daniel Zorro Ruiz.

PROYECTO Mejoramiento Und. UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 24 AL 29 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2023

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa		X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso		X		✓	X			X			X			X			X				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			X			X			X			X			X	✓	X	X			
		Gatos hidráulicos en buen estado			X			X			X			X			X		X	X			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos		X			X			X			X			X			X				
		Chaleco reflectivo		X			X			X			X			X			X				
		Linterna		X			X			X			X			X			X				
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR																						
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO																						

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

14648

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Mini Retro MARCA Yammar MODELO VIO-035 SERIE VH019

NOMBRE DE OPERADOR Yaber Manuel Jeronimo

PROYECTO Mejoramiento vial UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 10 AL 15 DE MES DE Noviembre DE AÑO 25

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL	3800.1			3805.5			38070			38077			3809.2			38173					
		FINAL	3805.5			38070			38077			3809.2			3818.1			3814.2					
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)		X			X			X			X			X			X				
		Direccionales delanteras parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			
		Direccionales traseras de parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			
		De stop y señal trasera			X			X			X			X			X			X			
		De trabajo traseras		X			X			X			X			X			X				
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (20 lbs)		X			X			X			X			X			X				
		Condición del asiento		X			X			X			X			X			X				
		Alarma de retroceso		X			X			X			X			X			X				
		Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo		X			X			X			X			X			X				
		Vidrio Panoramico en buen estado			X			X			X			X									
		Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores		X			X			X			X			X			X				
		Estado de pasadores (brazo/balde)		X			X			X			X			X			X				
		Gatos estabilizadores en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Mecanismo de giro (brazo excavador)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mandos de avence general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cilindros en buen estado			X			X			X			X									
		Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Resguardos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Rodillos inferiores – Superiores		X			X			X			X			X			X				
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras			X			X			X			X			X			X			
		Estado de la llantas traseras			X			X			X			X			X			X			
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X			X			X			X			X			X			
		Huellas en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Estado de tuercas y espárragos			X			X			X			X			X			X			
6	OTROS	Cuñas / conos /polines		X			X			X			X			X			X				
		Botiquin		X			X			X			X			X			X				

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	Yaber Manuel Jeronimo
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR:

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Miniexcavadora MARCA Yanmar MODELO Vio-35 SERIE VHOA.

NOMBRE DE OPERADOR Yaber Manuel Jeronimo

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL				3814.2																	
		FINAL				3814.9																	
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)					X			X			X			X			X				
		Direccionales delanteras parqueo/giro						X			✓			X			X			X			
		Direccionales traseras de parqueo/giro						X			✓			X			X			✓			
		De stop y señal trasera						✓			✓			X			X			✓			
		De trabajo traseras					X			X			X			✓			✓				
3	CABINA	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (20 lbs)					✓			✓			✓			✓			✓				
		Condición del asiento					✓			✓			✓			✓			✓				
		Alarma de retroceso					✓			✓			✓			✓			✓				
		Escaleras y apoyos de acceso				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo					X			X			X			X							
		Vidrio Panoramico en buen estado						X			X			X			X			X			
		Palancas de mando en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Pedales en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria y Cables				✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores					X				X			X			X			X			
		Estado de pasadores (brazo/balde)					X				X			X			X			X			
		Gatos estabilizadores en buen estado						X				X			X			X					
		Mecanismo de giro (brazo excavador)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Función hidráulica en buen funcionamiento				✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de servicio en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado general (desgarrador/balde)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Mandos de avence general				✓			✓			✓			✓			✓					
		Gatos hidráulicos en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Cilindros en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Manguera de Agua				✓			✓			✓			✓			✓					
		Compartimiento del motor aseado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Resguardos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Rodillos inferiores – Superiores					X			X			X			X			X				
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras						X			X			X			X			X			
		Estado de la llantas traseras						X			X			X			X			X			
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X			X			X			X			X			
		Huellas en buen estado						X			X			X			X			X			
		Estado de tuercas y espárragos						X			X			X			X			X			
6	OTROS	Cuñas / conos /polines					X			X			X			X			X				
		Botiquin					X			X			X			X			X				

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	Yaber Manuel Jeronimo
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Mini Retro MARCA Yanma MODELO Vio-05 SERIE VH-019.

NOMBRE DE OPERADOR Yolber Manuel Jeronimo.

PROYECTO Mejoramiento Vial UBICACIÓN Universidad Nacional,

SEMANA DEL 24 AL 29 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2025.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)		+			+			+			+			+			+				
		Direccionales delanteras parqueo/giro			+			+			+			+			+			+			
		Direccionales traseras de parqueo/giro			+			+			+			+			+			+			
		De stop y señal trasera			+			+			+			+			+			+			
		De trabajo traseras		+			+			+			+			+			+				
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (20 lbs)		+			+			+			+			+			+				
		Condición del asiento		+			+			+			+			+			+				
		Alarma de retroceso		+			+			+			+			+		✓	+				
		Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo		+			+			+			+			+			+				
		Vidrio Panoramico en buen estado			+			+			+			+			+			+			
		Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓	+		✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores		+			+	+		+	+		+			+			+				
		Estado de pasadores (brazo/balde)		+	+		+			+			+			+			+				
		Gatos estabilizadores en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mecanismo de giro (brazo excavador)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mandos de avence general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cilindros en buen estado			✓			✓			✓						✓			✓			
		Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Resguardos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Rodillos inferiores – Superiores		+			+	+		+	+						+			+			
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras			+			+	+		+						+			+			
		Estado de la llantas traseras			+			+	+		+						+			+			
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas			+			+			+						+			+			
		Huellas en buen estado			+			+			+						+			+			
		Estado de tuercas y espárragos			+			+			+						+			+			
6	OTROS	Cuñas / conos /polines		+			+			+						+			+				
		Botiquin		+			+			+						+			+				

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Minicargador MARCA CASE MODELO 2026 SERIE SR175.

NOMBRE DE OPERADOR Yuber Manuel Jeronimo

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nal

SEMANA DEL 10 AL 15 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2023.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales delanteras parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			
		Direccionales traseras de parqueo/giro			X			X			X			X			X			X			
		De stop y señal trasera			X	✓		X	✓		X			X			✓			X			
		De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (20 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Condición del asiento		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Alarma de retroceso		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Batería y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores (brazo/balde)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Gatos estabilizadores en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Mecanismo de giro (brazo excavador)			X			X			X			X			X			X			
		Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Mandos de avence general	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓	✓		✓			✓			✓					
		Cilindros en buen estado	✓		X	✓		+	✓			X		X	✓		X	✓		✓			
		Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Resguardos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Rodillos inferiores – Superiores			X			X			X			X			X			X			
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de tuercas y espárragos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Cuñas / conos /polines		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
		Botiquín		✓			✓			✓			✓			✓			✓				

FIRMA		
FIRMA	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Minicargador MARCA CASE MODELO 2020 SERIE SR175.

NOMBRE DE OPERADOR Yuber Manuel Jeronimo

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nal

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)				√			√			√			√			√					
		Direccionales delanteras parqueo/giro						X			X			X			X			X			
		Direccionales traseras de parqueo/giro						X			X			X			X			X			
		De stop y señal trasera						X			X			X			X			X			
		De trabajo traseras				√			√			√			√			√					
3	CABINA	Cinturón de seguridad				√			√			√			√			√					
		Extintor de incendio (20 lbs)				√			√			√											
		Condición del asiento													√			√					
		Alarma de retroceso																					
		Escaleras y apoyos de acceso				√			√			√			√			√					
		Espejos laterales				√			√			√			√			√					
		Espejo central convexo				√			√			√			√			√					
		Vidrio Panoramico en buen estado						X			X			X			X			X			
		Palancas de mando en buen estado				√			√			√			√			√					
		Pedales en buen estado				√			√			√			√			√					
		Tubo de escape (Exhosto)				√			√			√			√			√					
		Bateria y Cables				√			√			√			√			√					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas				√			√			√			√			√					
		Estado de pasadores				√			√			√			√			√					
		Estado de pasadores (brazo/balde)				/			/			/			/			/					
		Gatos estabilizadores en buen estado						X			X			X			X			X			
		Mecanismo de giro (brazo excavador)						X			X			X			X			X			
		Función hidráulica en buen funcionamiento				√			√			√			√			√					
		Freno de servicio en buen estado				√			√			√			√			√					
		Freno de emergencia en buen estado				√			√			√			√			√					
		Estado general (desgarrador/balde)				√			√			√			√			√					
		Mandos de avence general				√			√			√			√			√					
		Gatos hidráulicos en buen estado				√			√			√			√			√					
		Cilindros en buen estado						X			X			X			X			X			
		Manguera de Agua				√			√			√			√			√					
		Compartimiento del motor aseado				√			√			√			√			√					
		Resguardos				√			√			√			√			√					
		Rodillos inferiores – Superiores						X			X			X			X			X			
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras				√			√			√			√			√					
		Estado de la llantas traseras				√			√			√			√			√					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				√			√			√			√			√					
		Huellas en buen estado				√			√			√			√			√					
		Estado de tuercas y espárragos				√			√			√			√			√					
6	OTROS	Cuñas / conos /polines				/			/			/			/			/					
		Botiquin				/			/			/			/			/					

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-008
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Versión 01
		Fecha: 17/11/2023

TIPO DE MAQUINA Minicargador MARCA CASE MODELO 2020 SERIE SR 175

NOMBRE DE OPERADOR Yeiber Jeronimo

PROYECTO Mejoramiento Unal UBICACIÓN Universidad Nacional

SEMANA DEL 24 AL 29 DE MES DE Noviembre DE AÑO 2025

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	HORÓMETRO	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	De trabajo delanteras (altas/bajas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales delanteras parqueo/giro			X						X			X			X			X			
		Direccionales traseras de parqueo/giro			X						X			X			X			X			
		De stop y señal trasera			X						X			X			X			X			
		De trabajo traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (20 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Condición del asiento		/			/			/			/			/			/				
		Alarma de retroceso		/			/			/			/			/			/				
		Escaleras y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Palancas de mando en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Pedales en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Batería y Cables	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de pasadores (brazo/balde)		/			/			/			/			/			/				
		Gatos estabilizadores en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Mecanismo de giro (brazo excavador)			X			X			X			X			X			X			
		Función hidráulica en buen funcionamiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de servicio en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado general (desgarrador/balde)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Mandos de avence general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cilindros en buen estado			X			X			X			X			X			X			
		Manguera de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Compartimiento del motor aseado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Resguardos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Rodillos inferiores – Superiores			X			X			X			X			X			X			
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de tuercas y espárragos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Cuñas / conos /polines		/			/			/			/			/			/				
		Botiquín		/			/			/			/			/			/				

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 SERIE 3N6CD33B7ZK379582.

NOMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO ELIECER MENDEZ

PROYECTO MEJORAMIENTO UNAL UBICACIÓN UNIVERSIDAD NAL

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno				✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa				✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad				✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso					●			●			●			●			●				
		Estribos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido				✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)				✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general				✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales				✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite				✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante				✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero				✓			✓			✓						✓					
		Nivel de hidraulico						*			*			*			*			*			
		Gatos hidráulicos en buen estado						*			*			*			*			*			
		Pernos de las llantas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura				✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras				✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas				✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos				✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo				✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna				✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin				✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR		SIGIFREDO MENDEZ																				
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO		SIGIFREDO MENDEZ																				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

Fecha:

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 SERIE 3N6D33B7ZE537082

NOMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO ELIECER MENDEZ

PROYECTO MEJORAMIENTO UNAL UBICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL

SEMANA DEL 10 AL 15 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 25

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso		●			●			●			●			●			●				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			*			*			*			*	✓		*			*			
		Gatos hidráulicos en buen estado			*	✓		*	✓		*			*	✓		*			*			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	SIGIFREDO MENDEZ
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	SIGIFREDO MENDEZ

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 SERIE 3N6DD33B7ZK374582

NOMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO ELIECER MENDEZ

PROYECTO MEJORAMIENTO UNAI UBICACIÓN UNIVERSIDAD NAL

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL				✓																	
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Cojineria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Alarma de retroceso		●			●			●			●			●			●				
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico			*			*			*			*			*			*			
		Gatos hidráulicos en buen estado			*			*			*			*			*			*			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR		SIGIFREDO MENDEZ																				
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO		SIGIFREDO MENDEZ																				

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GRF-F-013
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS	Versión 01
		Fecha: 11/12/2023

14657

TIPO DE VEHICULO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2010 SERIE 3N6CD33B7ZK37958

NOMBRE DE OPERADOR SIGIFREDO ELIECER MENDEZ

PROYECTO MEJORAMIENTO UNAL UBICACIÓN UNIVERSIDAD NAL

SEMANA DEL 24 AL 29 DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025.

ITEM	CONCEPTO		LUNES			MARTES			MIERC.			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A	B	M	N.A
1	KLIOMETRAJE	INICIAL																					
		FINAL																					
2	LUCES	Luces altas/bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Direccionales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luces de parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Luz de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	CABINA	Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Extintor de incendio (10 lbs)	✓			✓			✓			✓						✓					
		Cojineria	✓			✓			✓														
		Alarma de retroceso		⊘			⊘		•			⊘			⊘			⊘					
		Estribos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Espejo central convexo	✓			✓			✓			✓											
		Vidrio Panoramico en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Equipo de sonido	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tubo de escape (Exhosto)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Limpieza general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	ESTADO MECANICO	Terminales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Moñonas o rotulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la direcion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tanque de combustible sin fugas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Llave para pernos de la llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de liquido refigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Freno de emergencia en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Testigos del tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Nivel de hidraulico	✓	*		*		*			*			*			*			*			
		Gatos hidráulicos en buen estado	✓	*		*		*	✓		*			*			*	✓		*			
		Pernos de las llantas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Liquido para frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Tapa tanque combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Latoneria y pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	LLANTAS	Estado de la llantas delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Estado de la llantas traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		En buen estado, sin abultamientos, cortadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Huellas en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	OTROS	Conos o triangulos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Chaleco reflectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
		Botiquin	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR	SIGIFREDO MENDEZ
	FIRMA RESPONSABLE EQUIPO	SIGIFREDO MENDEZ

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO		ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES

Fecha: 15/04/2025

SECTOR: Universidad Nacional

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

SEMANA: DEL 04 AL 08 DE Noviembre - 25

CRITERIO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
1. CRITERIOS GENERALES								
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo		C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		
2. TALADRO MANUAL	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de brocas y porta brocas	/	C	C	C	C	C		
Adecuada función del regulador de velocidad.	/	C	C	C	C	C		
Adecuada función de cambio de marcha.	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de selección de percutor.	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	/	C	C	C	C	C		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	/	C	C	C	C	C		
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	/	C	C	C	C	C		
3. TALADRO PERCUTOR	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRPICIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado		C	C	C	C	C		
La carcaza está completa, ajustada y sin golpes	/	C	C	C	C	C		
El interruptor de velocidad variable está en buen estado		C	C	C	C	C		
El portabrocas está en buen estado	/	C	C	C	C	C		
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	/	C	C	C	C	C		
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	/	C	C	C	C	C		
El selector de modos está en buen estado y es funcional		C	C	C	C	C		
Tiene el mango lateral multiposición	/	C	C	C	C	C		
El mango lateral multiposición está en buen estado	/	C	C	C	C	C		
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	/	C	C	C	C	C		
4. PULIDORA DE MANO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRPICIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	/	C	C	C	C	C		
Conexiones eléctricas		C	C	C	C	C		
Estado de disco	/	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía y la guarda	/	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora		C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	/	C	C	C	C	C		
5. SIERRA CIRCULAR	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado de cable y conexiones eléctricas	/	/	/	/	/	/		
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/	/	/	/	/	/		
Estado del accesorio portadiscos	/	/	/	/	/	/		
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/	/	/	/	/	/		

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

Estado de cubierta de la sierra								
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)								
Estado general de la guía de corte								
Estado de la plaqueta de identificación								
6. TRONZADORA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general		C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas		C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra		C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)		C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora		C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación		C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte		C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Nivel de agua del radiador		C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor		C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible		C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape		C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire		C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible		C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos		C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)		C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)		C	C	C	C	C		
Estado de las guardas		C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite		C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general del equipo de soldadura		C	C	C	C	C		
Estado general del sistema electrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)		C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas		C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes		C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo		C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo		C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos quimicos para desarrollar la actividad		C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre		C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones		C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado		C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

SECTOR: Universidad Nal.

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

CRITERIO A INSPECCIONAR — **SEMANA:** DEL 10-11-25 AL 16-11-25 DE Noviembre

1. CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		

2. TALADRO MANUAL	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	C	C	C	C	C	C		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	C		

3. TALADRO PERCUTOR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRPICIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	C	C	C	C	C	C		
La carcaza está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	C		
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C		
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	C	C	C	C	C	C		

4. PULIDORA DE MANO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRPICIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	C		
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
Estado de disco	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C		C		

5. SIERRA CIRCULAR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general	C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra	C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte	C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Nivel de agua del radiador	C	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	C	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas	C	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	C	C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general del equipo de soldadura	C	C	C	C	C	C		
Estado general del sistema electrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	C	C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas	C	C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes	C	C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo	C	C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos quimicos para desarrollar la actividad	C	C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	C	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones	C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

SECTOR: Universidad Nacional.

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

SEMANA: DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE-25

CRITERIO A INSPECCIONAR	DÍAS							OBSERVACIONES
1. CRITERIOS GENERALES								
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
2. TALADRO MANUAL	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	NA	C	C	C	C	C		
Buen estado de brocas y porta brocas	NA	C	C	C	C	C		
Adecuada función del regulador de velocidad.	Na	C	C	C	C	C		
Adecuada función de cambio de marcha.	Na	C	C	C	C	C		
Buen estado de selección de percutor.	Na	C	C	C	C	C		
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	Na	C	C	C	C	C		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	NA	C	C	C	C	C		
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	NA	C	C	C	C	C		
3. TALADRO PERCUTOR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	/	C	C	C	C	C		
La carcaza está completa, ajustada y sin golpes	/	C	C	C	C	C		
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	/	C	C	C	C	C		
El portabrocas está en buen estado	/	C	C	C	C	C		
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	/	C	C	C	C	C		
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	/	C	C	C	C	C		
El selector de modos está en buen estado y es funcional	/	C	C	C	C	C		
Tiene el mango lateral multiposición	/	C	C	C	C	C		
El mango lateral multiposición está en buen estado	/	C	C	C	C	C		
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja plástica)	/	C	C	C	C	C		
4. PULIDORA DE MANO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	/	C	C	C	C	C		
Conexiones eléctricas	/	C	C	C	C	C		
Estado de disco	/	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía y la guarda	/	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	/	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	/	C	C	C	C	C		
5. SIERRA CIRCULAR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado de cable y conexiones eléctricas	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del accesorio portadiscos	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de cubierta de la sierra	/	NA	NA	NA	NA	NA		

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte	/	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación	/	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general	/	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas		C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra	/	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	/	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	/	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	/	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte	/	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Nivel de agua del radiador	/	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor		C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible	/	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape	/	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire		C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible	/	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos	/	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	/	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	/	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas	/	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	/	C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general del equipo de soldadura	/	C	C	C	C	C		
Estado general del sistema electrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	/	C	C	C	C	C		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	/	C	C	C	C	C		
Estado de las pinzas	/	C	C	C	C	C		
Sistema de conexión de enchufes	/	C	C	C	C	C		
Estado de las ruedas de transporte del equipo	/	C	C	C	C	C		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	/	C	C	C	C	C		
Estado de estructura del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos quimicos para desarrollar la actividad	/	C	C	C	C	C		
9. HERRAMIENTAS MANUALES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	/	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones	/	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	/	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:	/							

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

SECTOR: Universidad Nacional.

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 24 AL 29 DE NOV-2025

1. CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		

2. TALADRO MANUAL	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado general del taladro (sin fisuras, rupturas)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de brocas y porta brocas	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función del regulador de velocidad.	C	C	C	C	C	C		
Adecuada función de cambio de marcha.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de selección de percutor.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de las conexiones eléctricas (extensiones, clavijas, toma).	C	C	C	C	C	C		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	C	C	C	C	C	C		
Buen estado e instalación del mango de fuerza.	C	C	C	C	C	C		

3. TALADRO PERCUTOR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
El cable de alimentación esta completo y en buen estado	C	C	C	C	C	C		
La carcaza está completa, ajustada y sin golpes	C	C	C	C	C	C		
El interruptor de velocidad variable está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El portabrocas está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
El botón de control avance/reversa está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El botón de bloqueo está en buen funcionamiento y es funcional	C	C	C	C	C	C		
El selector de modos está en buen estado y es funcional	C	C	C	C	C	C		
Tiene el mango lateral multiposición	C	C	C	C	C	C		
El mango lateral multiposición está en buen estado	C	C	C	C	C	C		
Están completos los accesorios del equipo (Tope de profundidad y caja piástica)	C	C	C	C	C	C		

4. PULIDORA DE MANO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado del cuerpo (CARCAZA)	C	C	C	C	C	C		
Conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
Estado de disco	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía y la guarda	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C		

5. SIERRA CIRCULAR	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Estado de cable y conexiones eléctricas	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del accesorio portadiscos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-063
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

Estado de cubierta de la sierra	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado general de la guía de corte	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Estado de la plaqueta de identificación	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
6. TRONZADORA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general	C	C	C	C	C	C		
Estado del cable y las conexiones eléctricas	C	C	C	C	C	C		
Guardas de protección del disco de sierra	C	C	C	C	C	C		
Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	C	C	C	C	C	C		
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	C	C	C	C	C	C		
Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C	C		
Estado general de la guía de corte	C	C	C	C	C	C		
7. GENERADOR / PLANTA ELÉCTRICA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Nivel de agua del radiador	C	C	C	C	C	C		
Nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C		
Nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		
Estado del tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C		
Estado del sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C		
Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C		
Estado del Sistema eléctrico (cables, conexiones)	C	C	C	C	C	C		
Estado de las guardas	C	C	C	C	C	C		
Revisión de fugas de combustible, agua y aceite	C	C	C	C	C	C		
8. EQUIPO DE SOLDADURA	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Estado general del equipo de soldadura	NA	C	C	C	C	NA		
Estado general del sistema electrico (pinzas, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	NA	C	C	C	C	NA		
El sistema de aislamiento de los cables se encuentra en buen estado	NA	C	C	C	C	NA		
Estado de las pinzas	NA	C	C	C	C	NA		
Sistema de conexión de enchufes	NA	C	C	C	C	NA		
Estado de las ruedas de transporte del equipo	NA	C	C	C	C	NA		
La pistola de soldar se encuentra en buen estado	NA	C	C	C	C	NA		
Estado de estructura del equipo	NA	C	C	C	C	NA		
Se cuenta con hojas de seguridad de productos quimicos para desarrollar la actividad	NA	C	C	C	C	NA		
9. HERRAMIENTAS MANUALES	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Se encuentra en buen estado los martillos, porra, palustre	C	C	C	C	C	C		
Los cinceles, alicates, pinzas están buenas condiciones	C	C	C	C	C	C		
Bichiroque, barras, palas y demás herramienta manual se encuentra en buen estado	C	C	C	C	C	C		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-082
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLACA VIBRATORIA (RANA - CANGURO)	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	CORMAG - CANGURO	MODELO	RM. 85	SERIE	17102 1F210
NOMBRE DE OPERADOR	Didier Sanchez	PROYECTO	M. Unal	UBICACIÓN	U. nacional

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 10-11 AL 15-11 DE 2025

CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		

ESTADO DEL EQUIPO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Motor	C	C	C	C	C	C		
Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
Placa vibratoria	C	C	C	C	C	C		
Cilindro vibrador	C	C	C	C	C	C		
Correas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
Poleas de transmisión	C	C	C	C	C	C		
Pernos de sujeción de motor a placa	C	C	C	C	C	C		
Acoples flexibles	C	C	C	C	C	C		
Timón de manejo	C	C	C	C	C	C		
Rueda para desplazamiento	C	C	C	C	C	C		
Tanque de combustible (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	C	C	C	C	C	C		
Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Estado general del equipo	C	C	C	C	C	C		

RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	Didier	Didier	Didier	Didier	Didier	Didier		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-082
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PLACA VIBRATORIA (RANA - CANGURO)	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	CORMAG - CANGURO	MODELO	RM-85	SERIE	171021 F210
NOMBRE DE OPERADOR	Luis M.	PROYECTO	M. UNAI	UBICACIÓN	Universidad Nal

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 18 AL 22 DE NOV-25.

CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		

ESTADO DEL EQUIPO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Motor	/	C	C	C	C	C		
Tubo de escape	/	C	C	C	C	C		
Estado de pasadores (bastidor)	/	C	C	C	C	C		
Placa vibratoria	/	C	C	C	C	C		
Cilindro vibrador	/	C	C	C	C	C		
Correas de transmisión	/	C	C	C	C	C		
Poleas de transmisión	/	C	C	C	C	C		
Pernos de sujeción de motor a placa	/	C	C	C	C	C		
Acoples flexibles	/	C	C	C	C	C		
Timón de manejo	/	C	C	C	C	C		
Rueda para desplazamiento	/	C	C	C	C	C		
Tanque de combustible (Sin fugas)	/	C	C	C	C	C		
Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas)	/	C	C	C	C	C		
Yoyo de encendido del motor	/	C	C	C	C	C		
Estado general del equipo	/	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	/	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
INSPECTOR SST:	/							

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	DIGITEL-ENGINE	MODELO	4164867	SERIE	7186 FA
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M. UNAL	UBICACIÓN	U. NACIONAL.

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 04 AL 08 DE NOV. 25.							
CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		
TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Adecuada Estructura de soporte	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	/	C	C	C	C	C		
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	/	C	C	C	C	C		
Seguro dispuesto	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	/	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado de Patas de anclaje	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Motor	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Tubo de escape	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	/	C	C	C	C	C		
Tapa del motor con seguro	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	/	C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado general de la maquina	/	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	/	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:	/							

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	DIGITEL - ENGINE	MODELO	416486F	SERIE	T786FA.
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA.	PROYECTO	U. Unal	UBICACIÓN	U. Nacional.

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 10 AL 15 DE Noviembre: 25

CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
TROMPO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Adecuada Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Seguro dispuesto	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	C			**DÍAS**				**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Buen estado de Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	C		
Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	DIGITEC - ENGINE	MODELO	416-486F	SERIE	178FA
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M. Unal.	UBICACIÓN	U. Nacional

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 18-NOV AL 22-NOV DE 2025							
CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		
TROMPO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Adecuada Estructura de soporte	/	C	NA	NA	C	C		LOS DIAS MIER-
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	/	C	NA	NA	C	C		COLES Y JUEVES
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	/	C	NA	NA	C	C		SE LE REALIZA
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	/	C	NA	NA	C	C		MANTENIMIENTO.
Seguro dispuesto	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	/	C	NA	NA	C	C		
ESTADO MECÁNICO	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Buen estado de Patas de anclaje	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Motor	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Tubo de escape	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	/	C	NA	NA	C	C		
Tapa del motor con seguro	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	/	C	NA	NA	C	C		
Control de fugas de combustible	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	/	C	NA	NA	C	C		
Buen estado de Estado general de la maquina	/	C	NA	NA	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	/	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:	/							

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-083
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	DIGITEL - ENGINE	MODELO	41648GF	SERIE	I18GFA
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M. UNAL	UBICACIÓN	U. NACIONAL

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 24-11- AL 29-11- DE 2025

CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
TROMPO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Adecuada Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
Seguro dispuesto	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Caneca de mezclado	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Buen estado de Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos correas motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Resguardos mecanismos de giro trompo	C	C	C	C	C	C		
Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas hidráulicas	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-084
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	HI-FORCE. 7HP	MODELO	AAD3761HF	SERIE	B211072200056
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M-UNAL	UBICACIÓN	U. NACIONAL

Marque en las casillas con la letra según corresponda: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

CRITERIO A INSPECCIONAR — SEMANA: DEL 10 AL 15 DE NOV-25

CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	C	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	C	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	C	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	C	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Buen estado de Motor de arranque	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	C	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de Bateria	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de inpeller	C	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	C	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina	C	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:								

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-084
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MOTOBOMBA	Versión 01
		Fecha: 18/03/2025

MARCA	H. FORCE 7HP	MODELO	AAD370HF	SERIE	B2118722005G
NOMBRE DE OPERADOR	LUIS MONTOYA	PROYECTO	M. UNAL	UBICACIÓN	U. NACIONAL

Marque en las casillas con la letra según corresponda: **C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)**

CRITERIO A INSPECCIONAR	SEMANA: DEL 18 AL 22. DE NOV. 25.							
CRITERIOS GENERALES	DÍAS							OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones de salud	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores usan de manera adecuada los EPP requeridos	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores tienen experiencia en el manejo del equipo	/	C	C	C	C	C		
Se cuenta con elementos de emergencia en el área de trabajo	/	C	C	C	C	C		
Existen Condiciones adecuadas de Orden y aseo	/	C	C	C	C	C		
Los trabajadores son competentes para realizar la actividad	/	C	C	C	C	C		
ESTADO MECÁNICO	**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
DESCRIPCIÓN	**LU**	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
Buen estado de Motor de arranque	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Yoyo de encendido del motor	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de correas alternador	/	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de aceite	/	C	C	C	C	C		
No presenta fuga de aceite	/	C	C	C	C	C		
Adecuado Nivel de agua (radiador)	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de alternador	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema eléctrico	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Bateria	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de admisión	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de sistema de escape	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de acoples	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de Inpeller	/	C	C	C	C	C		
Buen estado de guardas de seguridad	/	C	C	C	C	C		
Buen estado general de la máquina	/	C	C	C	C	C		
RESPONSABLE DEL EQUIPO / MÁQUINA:	/	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS		
INSPECTOR SST:	/							

Powered by CamScanner

ANEXO 10.

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-05
	INSPECCIÓN DE EPP	Versión
		Fecha: 10/03

Fecha de Inspección:	24-11-25	Proyecto:	MEJORAMIENTO UNAL	Lugar:	UIVERSIDAD NACIONAL	N° Inspección:	

Nota: Califique cada uno de los elementos de protección personal y dotación usados, con su estado actual (Bueno: B; Regular: R; Malo: M). Si el elemento de protección no corresponde al cargo del trabajador, poner (-) que

N°	TRABAJADOR	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA A LA QUE PERTENECE	CABEZA	AUDITIVA		RESPIRATORIA			CARA Y OJOS			MANOS Y BRAZOS							CUERPO				PIES			OTRO. CUAL?				MEDIDA DE CONTROL / MEJORA	T
					CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	DE INSERCIÓN DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	TAPA BOCAS DESECHABLE	TAPA BOCA INDUSTRIAL NEGRO	TAPA BOCA N95 3M	MASCARA RESPIRAT. MEDIA CARA	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	CARETA DE ESMERILAR	GUANTES DE PRECISIÓN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTE PLASTICO CALIBRE 50	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE TELA CONSTRUCCIÓN	MANGAS DE CARNAZA	PETO DE CARNAZA	CAMISA MANGA LARGA - CAMIBUSO	PANTALÓN JEAN	TRAJE DE INVIERNO	BOTAS PUNTA DE ACERO CORTAS	BOTAS PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA	BOTAS PUNTA DE ACERO CAUCHO					1. Instrucción 2. Motivación 3. Cambio de EPP 4. Reposición de EPP 5. No requiere	
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	-	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	-	-	-	B	D	B	B	-	-	-	B	-	-	/	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	✓	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3 4	
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	-	-	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
9	LUIS ADOLFO MONTOYA	1116773796	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
11	JESUS DE LOS SANTOS	1116802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	B	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	3-4	
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	B	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4	

OBSERVACIONES: 4. Todos se les realiza reposicion si el elemento de proteccion personal esta roñado o desgastado

Inspección Realizada Por:	Angi Y. Peroza	Cargo:	Insp. SST	Firma:
Representante COPASST /Vigia:	Marciano beleño	Cargo:	oficial	Firma:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-0
	INSPECCIÓN DE EPP	Versió
		Fecha: 10/(

Fecha de Inspección:	24-11-25	Proyecto:	MEJORAMIENTO UNAL	Lugar:	UNIVERSIDAD NACIONAL	N° Inspección:	

Nota: Califique cada uno de los elementos de protección personal y dotación usados, con su estado actual (Bueno: B; Regular: R; Malo: M). Si el elemento de protección no corresponde al cargo del trabajador, poner (-) que

N°	TRABAJADOR	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA A LA QUE PERTENECE	CABEZA	AUDITIVA		RESPIRATORIA			CARA Y OJOS			MANOS Y BRAZOS						CUERPO				PIES			OTRO. CUAL?				MEDIDA DE CONTROL / MEJORA
					CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	DE INSERCIÓN DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	TAPA BOCAS DESECHABLE	TAPA BOCA INDUSTRIAL NEGRO	TAPA BOCA N95 3M	MASCARA RESPIRAT. MEDIA CARA	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	CARETA DE ESMERILAR	GUANTES DE PRECISIÓN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTE PLASTICO CALIBRE 50	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE TELA CONSTRUCCIÓN	MANGAS DE CARNAZA	PETO DE CARNAZA	CAMISA MANGA LARGA - CAMIBUSO	PANTALÓN JEAN	TRAJE DE INVIERNO	BOTAS PUNTA DE ACERO CORTAS	BOTAS PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA	BOTAS PUNTA DE ACERO CAUCHO					1. Instrucción 2. Motivación 3. Cambio de EPP 4. Reposición de EPP 5. No requiere
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR DE	PROCESOS CONSTRUCTIVOS	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRI	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	B	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNAND	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARR	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
24	CARLOS ALFREDO SILVA	1759549 8	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	B	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
25	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
26	LUIS FERNANDO MARTINEZ H	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
27	MIGUEL ANGEL VARGAS R.	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	B	B	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
28	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
29	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B					3-4
30	MISAEL ENRIQUE HERRERA A	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	-	-	-	B	-	-	B	B	-	-	-	-	-	B	-	-	-	B	B	B	B	-	B	-	-	-	-	3-4

OBSERVACIONES:

Inspección Realizada Por:	Angi Y. Peroza	Cargo:	Insp. SST	Firma:	
Representante COPASST /Vigia:	Marciano Bolero	Cargo:	Oficial	Firma:	

CamScanner
Powered by

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-05
	INSPECCIÓN DE EPP	Versión
		Fecha: 10/0

Fecha de Inspección:	24-11-23	Proyecto:	MEJORAMIENTO UNAL	Lugar:	UNIVERSIDAD NACIONAL	N° Inspección:	

Nota: Califique cada uno de los elementos de protección personal y dotación usados, con su estado actual (Bueno: B; Regular: R; Malo: M). Si el elemento de protección no corresponde al cargo del trabajador, poner (-) que

N°	TRABAJADOR	N° IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA A LA QUE PERTENECE	CABEZA	AUDITIVA		RESPIRATORIA				CARA Y OJOS			MANOS Y BRAZOS							CUERPO				PIES			OTRO. CUAL?				MEDIDA DE CONTROL / MEJORA
					CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	DE INSERCIÓN DESECHABLE	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	TAPA BOCAS DESECHABLE	TAPA BOCA INDUSTRIAL NEGRO	TAPA BOCA N95 3M	MASCARA RESPIRAT. MEDIA CARA	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	CARETA DE ESMERILAR	GUANTES DE PRECISIÓN	GUANTES DE CARNAZA	GUANTE PLASTICO CALIBRE 50	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE TELA CONSTRUCCIÓN	MANGAS DE CARNAZA	PETO DE CARNAZA	CAMISA MANGA LARGA - CAMBUSO	PANTALÓN JEAN	TRAJE DE INVIERNO	BOTAS PUNTA DE ACERO CORTAS	BOTAS PUNTA DE ACERO CAÑA ALTA	BOTAS PUNTA DE ACERO CAUCHO					1. Instrucción 2. Motivación 3. Cambio de EPP 4. Reposición de EPP 5. No requiere
31	GERLIS ANTONIO CAMPOS S	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
32	EDGAR MANUELCASTILLO	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
33	HERMES ENRIQUE MEJIA	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
34	LUIS ORLANDO MENDOZA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS	B	–	–	B	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
35	YOANI ANDRES SARMIENTO C	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	–	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
36	EDWIN JOSE QUINTERO M.	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	B	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
37	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	–	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
38	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	–	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
39	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	B	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
40	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
41	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	–	–	–	–	B	B	–	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
42	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	B	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
43	Alvaro Padilla	1193151867	Ayudante	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA	B	–	–	–	–	–	–	B	B	B	–	–	–	–	B	–	–	–	B	B	B	B	–	B					3-4
				CONSTRUCTORA PROVIDENCIA																			B	B	B	B	–	B					3-4

OBSERVACIONES:	Inspección Realizada Por:	Angi Y. Perdomo	Cargo:	Insp. SST	Firma:
	Representante COPASST /Vigia:	Mauciano Bolaños	Cargo:	Oficial	Firma:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-061
	INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONDICIONES LOCATIVAS	Versión 02
		Fecha:15/04/2025

Fecha de Inspección:	24-11-25	Lugar:	Universidad Nacional	Inspección N°	

Nota: Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior.
Tome registro fotográfico de los principales hallazgos identificados en esta inspección

	CRITERIO A INSPECCIONAR	ESTADO SI	NO	NA	Observaciones
1. PELIGROS BIOLOGICOS Y SANEAMIENTO					
1.1	¿El area esta libre de insectos y roedores?		X		
1.2	¿Cuentan con recipientes suficientes para el manejo adecuado de residuos?	X			
1.3	¿Las condiciones de higiene y limpieza de los puestos están controladas?	X			
1.4	¿Los servicios sanitarios están discriminados por genero y personal con discapacidad.?	X			
1.5	¿Se tiene un programa sistemático para el control de plagas.?		X		
1.6	¿A las baterías sanitarias se les realiza aseo y desinfección?	X			
1.7	¿En los sanitarios, hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.?		X		
2. PELIGROS FISICOS					
2.1	¿La iluminación es adecuada en las áreas de trabajo, pasillos, escaleras y areas comunes?	X			
2.2	¿Las pinturas de paredes y techos son de colores claros, que permiten mejorar la iluminación?			X	
2.3	¿Existe una buena ventilación en las áreas de trabajo?	X			
2.4	¿La temperatura ambiente (Confort térmico) es adecuada?	X			
2.5	¿El nivel de ruido en las áreas de trabajo es adecuado ?	X			
3. PELIGROS BIOMECÁNICOS / ERGONÓMICOS					
3.1	¿Los trabajadores pueden alternar posturas de pie y sentados durante su horario laboral?			X	
3.2	¿Los trabajadores que se encuentran sentados disponen de una silla bien diseñada que les permita mantener una postura cómoda?			X	
3.3	¿Las sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos) se encuentran en buen estado?			X	
3.4	¿El área de los puestos de trabajo y su distribución es adecuada?			X	
3.5	¿Se aplica una superficie mínima por trabajador de dos (2) metros cuadrados?	X			
3.6	¿La alturas de sillas es adecuada (Apoyo de los pies en el piso)?			X	
3.7	¿Cuentan con apoya pies (si el trabajador lo requiere) y se encuentran en buen estado?			X	
3.8	La postura de trabajo es adecuada? (altura monitor, asiento, escritorio)			X	
3.9	¿Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?	X			
3.10	¿Se tiene establecida y se cumple con la norma: Hombres máximo 25 Kg. de carga compacta y mujeres máximo 12.5 Kg?	X			
4. PELIGROS POR CONDICIONES DE SEGURIDAD					
4.1 ELÉCTRICO					
4.1.1	¿Los cables e instalaciones eléctricas están protegidas y canalizadas?	X			
4.1.2	¿Los cables están amarrados de forma ordenada en el puesto de trabajo?	X			
4.1.3	¿Los tableros y cajas estan libres de obstáculos e identificados y señalizados?			X	
4.1.4	¿Todas las instalaciones eléctricas cuentan con swiches y tomacorrientes?		X		

Powered by CamScanner

4.1.5	¿Las tomas eléctricas se encuentran en buen estado y debidamente señalizadas con 110V o 220V?			X	
4.2 LOCATIVO / ORDEN Y ASEO					
4.2.1	¿Los muros y paredes están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)?	X			
4.2.2	¿Los pisos son uniformes y seguros para el tránsito permanente ?	X			
4.2.3	¿Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)?	X			
4.2.4	¿Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de evacuación.?		X		
4.2.5	¿Los escritorios y cajones se encuentran en buenas condiciones?			X	
4.2.6	¿Rampas y escalones con bandas antideslizantes?			X	
4.2.7	¿Las instalaciones y lugares de trabajo se encuentran en orden y aseo adecuado?			X	
4.2.8	¿La señalización y demarcación es adecuada y está localizada en sitios de fácil visualización?	X			
4.2.9	¿Las paredes y/o ventanas están libres de materiales innecesarios? (objetos colgantes o pegados, vidrios rotos, material arrumado).	X			
4.2.10	¿Los pisos, pasillos y escaleras están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales?			X	
4.2.11	¿Los cubículos, estantes, mobiliario y gabinetes aéreos de los puestos de trabajo están ajustados, limpios y en buen estado?			X	
4.2.12	¿El sistema de almacenamiento de las áreas es acorde a la forma, peso y tamaño de los elementos?	X			
4.3 MECÁNICOS					
4.3.1	¿Los Equipos y herramientas se encuentran en buen estado?	X			
4.3.2	¿Se realizan las inspecciones pre operacionales, previo a las tareas mecánicas?	X			
4.3.3	¿Las máquinas y equipos cuentan con sus protecciones debidamente colocados y en conformidad?	X			
4.3.4	¿Se cuenta con los Elementos de protección personal adecuados para el uso de maquinas, equipos y herramientas?	X			
4.3.5	¿Se utilizan equipos, herramientas y maquinaria de acuerdo a instrucciones del fabricante.?	X			
4.3.6	¿Conocen los trabajadores, las instrucciones de uso seguro de equipos y herramientas?	X			
5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
5.1	¿Se cuenta con extintores de incendio en suficiente cantidad y tipo?	X			
5.2	¿Los extintores se encuentran recargados y en buen estado (manómetro, sello, manguera, cilindro, etiqueta) y libre de obstaculos?		X		
5.3	¿Se cuenta con camilla rigida, inmovilizador cervical. Esta señalizada y libre de obstaculos?	X			
5.4	¿Se cuenta con botiquin de primeros auxilios dotado y en buen estado, libre de obstaculos?	X			
5.5	¿Se cuenta con lista de de telefonos en caso de emergencia en el botiquín y las areas?		X		
5.6	¿Se cuenta con señalización de evacuación, salida de emergencia y señales de identificación de botiquin, extintor y camilla?	X		X	
5.7	¿El punto de encuentro esta identificado adecuadamente?	X			
5.8	¿Se cuenta con sistema de alarma y funciona adecuadamente?		X		

Powered by CamScanner

5.9	¿Los brigadistas cuentan con identificación y se encuentra en el puesto de trabajo?		X		
6. PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación y preguntas a los trabajadores)					
6.1	¿Los trabajadores cumplen con las normas de seguridad de su actividad.?	X			
6.2	¿Los trabajadores conocen los peligros a los que están expuestos.?	X			
6.3	¿El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.?	X			
6.4	¿Los trabajadores conocen las Politicas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa?.		X		
6.5	¿Los trabajadores saben como usar y cuidar sus EPP?	X			
OBSERVACIONES:					

Inspección Realizada Por:	Angi Y. Peroza	**Cargo:**	Insp SST	**Firma:**	Angi Peroza
Representante COPASST:	Mariano Beleño	**Cargo:**	Oficial	**Firma:**	

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-018
	INSPECCIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES	Versión 01
		Fecha: 10/12/2024

Fecha de Inspección:	24-11-28	Lugar:	Universidad Nal	Inspección N°	
Proyecto:	Mejoramiento Und		Nota: Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior. Tome registro fotográfico de los principales hallazgos		

	CRITERIO A INSPECCIONAR	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO NA	Observaciones
1. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA					
1.1	¿Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro de agua?	X			
1.2	¿No se evidencian fugas en los elementos que utilizan agua (grifos, inodoros, uniones, puntos de conexión) ?		X		
1.3	¿Se cuentan con mecanismos ahorradores de agua en grifos y unidades sanitarias?			X	
1.4	¿No Se identifican filtraciones o humedad en paredes y techos?		X		
2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA					
2.1	¿Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro de energía?	X			
2.2	¿Se aprovecha la iluminación natural?	X			
2.3	¿Las bombillas existentes son apropiadas para disminuir el consumo de energía?			X	
2.4	¿Se mantienen cerradas las puertas y ventanas, cuando el aire acondicionado está encendido?			X	
2.5	¿Se mantiene en el área, una temperatura de aire acondicionado confortable?			X	
2.6	¿Los Tomacorrientes y démas dispositivos de la red eléctrica se encuentran señalizados y en buen estado?			X	
2.7	¿Al finalizar la jornada se apagan las luces, equipos eléctricos y electrónicos?	X			
3. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE PAPEL					
3.1	¿Se almacena el papel reciclable y reutilizable en un lugar visible y con fácil acceso ?	X			
3.2	¿Se utiliza el papel reutilizable para imprimir documentos en borrador o documentos de apoyo?	X			
3.3	¿Se usa el correo institucional y medios digitales para compartir información en lugar de papel impreso?	X			
3.4	¿Se tienen implementadas plataformas tecnológicas para evitar el consumo de papel?	X			
3.5	¿Se realiza sensibilización, sobre el adecuado uso de impresoras, para el ahorro de papel?	X			
4. PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS					
4.1	¿Las instalaciones cuentan con recipientes, contenedores o papeleras suficientes y adecuadas?	X			
4.2	¿Los recipientes, contenedores o papeleras se encuentran en buenas condiciones y debidamente rotuladas?	X			
4.3	¿Existe una separación adecuada de los residuos en el lugar ?	X	X		
4.4	¿Se tiene claridad del lugar en donde se almanenan temporalmente los residuos peligrosos?	X			
4.5	¿Se realiza una disposición adecuada de residuos peligrosos?	X			
4.6	¿La frecuencia de recolección de los residuos en el lugar es acorde a la generación de los mismos?	X			

OBSERVACIONES: Se aclara que el Proyecto se está ejecutando en Zona rural del municipio de Tenza

Inspección Realizada Por:	Angi J. Perdomo C	Cargo:	Insp. SST	Firma:	
Representante COPASST:	Marciano Beltrán	Cargo:	Oficial	Firma:	

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-017
	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS / SUSTANCIAS QUÍMICAS	Versión 01
		Fecha: 10/12/2024

Fecha de Inspección:	24-11-25	Lugar:	Universidad Nacional	Inspección N°	
Proyecto:	Mejoramiento Unal.		Nota: Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior. Tome registro fotográfico de los principales hallazgos identificados		

	CRITERIO A INSPECCIONAR	ESTADO SI	ESTADO NO	ESTADO NA	Observaciones
1. PRODUCTOS QUIMICOS					
1.1	¿Se cuenta con inventarios de sustancias químicas y en estos inventarios se identifican las sustancias peligrosas.?		X		
1.2	¿Están disponibles las hojas de seguridad de los productos químicos almacenados?		X		
1.3	¿Están etiquetados los recipientes de productos químicos? (Acorde al SGA)				
1.4	¿Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando.?		X		
1.5	¿Las etiquetas son legibles y se encuentran en buen estado?		X		
1.6	¿La información de la etiqueta corresponde al contenido real del recipiente?	X			
1.7	¿Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados?		X		
2. ALMACENAMIENTO					
2.1	¿Existe un lugar para el almacenamiento de los productos químicos y este es adecuado a la cantidad y características de los productos?	X			
2.2	¿Los lugares de almacenamiento se encuentran limpios, señalizados, con una buena iluminación, ventilación y libres de material combustible?	X			
2.3	¿Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames?			X	
2.4	¿Se cuenta con algún sistema de contención de derrames de sustancias químicas como bandejas en los lugares de almacenamiento?		X		
2.5	¿Los productos químicos se encuentran almacenados según compatibilidad química de acuerdo con la matriz de compatibilidad química?		X		
3. MANEJO DE EMERGENCIAS					
3.1	¿Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un evento por derrames de Sustancias Químicas?		X		
3.2	¿En los sitios donde se manipulan sustancias químicas se cuenta con duchas de emergencia y duchas lava ojos?.		X		
3.3	¿Se cuenta con extintores en los sitios donde se manipulan sustancias químicas?	X			
3.4	¿Se cuenta con kit para atención de derrame de sustancias peligrosas en las áreas donde se manipulan sustancias químicas?		X		
3.5	¿El kit para atención de derrame de sustancias peligrosas, se encuentra completo?		X		
3.6	¿Existe un procedimiento definido para el manejo de emergencias químicas?.		X		
3.7	¿El personal sabe como actuar en caso de una emergencia química?	X			
3.8	¿Se cuenta con botiquines en los sitios donde se manejan sustancias químicas?	X			
4. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL					
4.1	¿Los trabajadores cumplen con las normas de seguridad para la manipulacion de los PQ?	X			
4.4	¿El personal que tiene acceso a los productos químicos, ha recibido capacitación sobre el uso adecuado de los productos químicos?		X		
4.5	¿Los trabajadores usan adecuadamente los EPP acorde al tipo de PQ?	X			
4.6	¿Se exige al proveedor que todos los productos químicos ingresen debidamente etiquetados?		X		
4.7	Se cuenta con procedimientos o programas de manipulación y manejo de sustancias químicas.		X		

OBSERVACIONES: No se manejan productos químicos peligrosos

Inspección Realizada Por:	Angi G. Peroza	Cargo:	Ingp. SST	Firma:	Angi Peroza
Representante COPASST:	Mariano Beltrán	Cargo:	OFICIAL	Firma:	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	GI-F-062
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA DE EMERGENCIAS	Versión 02
		Fecha: 10/12/2024

BOTIQUIN N°	01	*Nota: Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior. Tome registro fotográfico de los principales hallazgos identificados en esta inspección*

PROYECTO:	Mejoramiento Unal.	Fecha: 20-10-25	Fecha: 24-11-25	Fecha:
		Lugar: U. Nal.	Lugar: U. Nal.	Lugar:

INSUMOS	FECHA DE VENCIMIENTO	CANT. REQUER.	Cant. Exist.	ESTADO B/ M/ NT	Cant. Exist.	ESTADO B/ M/ NT	Cant. Exist.	ESTADO B/ M/ NT
Alcohol antiséptico por 275ml	04-2026	1	1	B	1	B		
Venda de algodón 3x5 yardas	10-2028	1	2	B	2	B		
Venda de algodón 5x5 yardas	10-2028	1	1	B	1	B		
Venda Elastica de 2X5 yardas	03-2029	1	0	NT	0	NT		
Venda Elastica de 3X5 yardas	01-2029	1	1	B	1	B		
Venda Elastica de 5X5 yardas	02-2029	1	0	NT	0	NT		
Gasa esteril 3" X 3"	04-2026	20	6	B	6	B		
Termometro digital	—	1	1	B	1	B		
Yodopovidona (Jabon quirurgico)	02-2026	1	1	B	1	B		
Gasitos o compresas no esteriles	05	2	2	B	1	B		
Micropore	02	1	0	NT	0	NT		
Esparadrapo de 4" X 5y	05-2028	1	0	NT	0	NT		
Bajalenguas	05-2028	20	11	B	8	B		
Solucion Salina	01-2026	2	2	B	2	B		
Parche Ocular		5	1	B	1	B		
Linterna		1	1	M	1	M		
Tijeras Trauma		1	2	B	2	B		
Guantes de Latex		3	5	M	5	M		
Inmovilizador cervical		1	2	B	2	B		
Bolsa roja		2	3	B	3	B		
Mascarilla Quirurgica		5	0	NT	0	NT		
Curitas	11-2028	20	0	NT	0	NT		
Camilla de atención de emergencia		1	2	B	2	B		
Collar cervical adulto		1	2	B	2	B		
Inmovilizadores de cuello		1	Nt	NT	0	NT		
Inmovilizadores miembros inferiores (adulto)		1	0	NT	0	NT		
Inmovilizadores miembros superiores (adulto)		1	0	NT	0	NT		

Marque con una X según las condiciones observadas: Estado del botiquin de primeros auxilios

¿El botiquín se encuentra instalado?	SI ✓ NO	¿El botiquin cuenta con manual de primeros auxilios?	SI ✓	NO
¿El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI ✓ NO	¿Se encuentran los números de emergencia en el botiquin?	SI	NO ✓
¿El botiquín se encuentra señalizado?	SI ✓ NO	¿Cuenta con registro de control de consumo de botiquin?	SI	NO ✓
¿El botiquin esta localizado en lugar visible?	SI ✓ NO	¿Existe un responsable de los elementos y el suministro del botiquín?	SI ✓	NO
¿El botiquin se encuentra en buen estado y limpio?	SI ✓ NO	¿La persona responsable ha sido entrenada en el manejo del botiquín?	SI ✓	NO
¿El botiquin contiene todos los elementos definidos en la lista?	SI NO ✓	¿Los elementos presentan fechas de vencimiento vigentes?	SI ✓	NO

Observaciones Inspección ____:
Se solicita surtir de nuevo - ine se cuenta con algunos ele

Observaciones Inspección ____:
Se realizo solicitud para surtir nuevamente el botiquin

Observaciones Inspección ____:

Inspección Realizada Por:	Angi Y. Perozo	Cargo:	Ensp SST	Firma:	Angi Perozo.
Representante COPASST /Vigia	Marciano Roberto	Cargo:	Oficial	Firma:	

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-060
	FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Versión 02
		Fecha: 15/04/2025

EXTINTOR N°	01
TIPO DE EXTINTOR:	ABC
CAPACIDAD:	20 libras
FECHA DE CARGA:	09-2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	09-2025

Nota: Antes de iniciar esta inspección, valide el cumplimiento del plan de acción de la inspección anterior. Tome registro fotográfico de los principales hallazgos identificados en esta inspección

CRITERIO A INSPECCIONAR	ENERO Lugar:	FEBRERO Lugar:	MARZO Lugar:	ABRIL Lugar:	MAYO Lugar:	JUNIO Lugar:	JULIO Lugar:	AGOSTO Lugar:	SEPTIEMBRE Lugar:	20 OCTUBRE Lugar: U.NAL	24 NOVIEMBRE Lugar: U. NAL	DICIEMBRE Lugar:
	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA	CUMPLE? SI / NO / NA
¿Está el extintor en un lugar adecuado y debidamente asegurado?										Si	Si	
¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?										Si	Si	
¿El extintor está completamente cargado y operable?										NO	NO	
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?										Si	Si	
¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?										NO	NO	
¿La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?										Si	Si	
¿Tiene el sello de seguridad y el pasador (pin) de seguridad?										Si	Si	
¿La pintura está en buen estado?										Si	Si	
¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).										Si	Si	
¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros).										Si	Si	
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?										N/A	Si	
¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples).										N/A	NA	
¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones).										Si	Si	
La lectura de presión está dentro del rango operable?										Si	Si	
RESPONSABLE INSPECCIÓN										Angela P.	Angela P.	
CARGO										Apoyo SST	Apoyo SST	

OBSERVACIONES: Se requiere Cambio o recargo del equipo extintor, ya que a la Fecha se encuentra vencida. En el mes de Noviembre se realizo la solicitud para la correspondiente recarga del mismo

Powered by CamScanner

ANEXO 11

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-05
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión
		Fecha: 10/03

ATS VALIDO (FECHA):	DESDE: 24-11-25 HORA: 07:00 / HASTA: 24-11-25 HORA: 05:00 PM		
PROYECTO:	Reforamiento Unal.	LUGAR DE TRABAJO / SECTOR:	Universidad Nacional
MAQUINARIA A USAR:	Montacargadas - Minisetro	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:	Planta - Troqueadora - Taladro - H.M - Pistola

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, indique cuales son los posibles peligros y riesgos a los cuales esta expuesto el personal en las actividades operativas a desarrollar, así como las medidas de mitigación a implementar para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

Recuerde cumplir con los controles aquí especificados durante el desarrollo de la actividad; en caso de que cambie las condiciones de trabajo o se incluyan nuevas actividades, se deberá realizar el Análisis de Trabajo seguro correspondiente.

Se debera garantizar la socialización a los trabajadores de la información aquí contenida, el día que inicia la vigencia de este ATS Semanal.

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS A DESARROLLAR (Indique con SI, NO, NA, si el Riesgo corresponde a las siguientes actividade: Armado de Placa en Acero	Fundido de Placa (Colocación)	Corte de Hierro	Montes y Fijo de Hierro Multiple	
QUÍMICOS	☐ Gases y vapores ☐ Líquidos (crudo y derivados, aceites, productos químicos) ☒ Partículas / Polvos químicos en suspensión ☐ Humos de combustión o Humos de soldadura ☐ Transporte de productos químicos Químicos en estado sólido	Irritación en piel y/o mucosas Quemaduras Afecciones respiratorias Intoxicación Dermatitis Fatalidad Derrames Afectación ambiental	☐ Identificación rotulación del producto químico con SGA ☐ Consultar y aplicar las recomendaciones de la FDS del producto químico ☐ Usar delantal impermeable ☐ Usar guantes según el riesgo ☐ Usar elementos de protección respiratoria ☐ Usar monogafas contra salpicaduras ☐ Usar protección facial (careta) Otros:	Si	Si	Si	Si	
BIOMECÁNICOS	☐ Movimientos repetitivos ☐ Posturas inadecuadas y movimientos forzados ☐ Sobre esfuerzos en el manejo de cargas ☐ Alcances forzados ☐ Agarres forzados ☐ Levantamiento manual de cargas ☐ Uso de equipo y herramientas de vibración ☐ Uso de herramientas manuales	Fatiga física Lesiones osteomusculares Dolor lumbar Dolor y lesión en articulaciones Lesiones en columna	☐ Ejercicios de calentamiento previo y al finalizar la actividad laboral ☐ Pausas activas y estiramientos enfocados a segmento corporal en riesgo ☐ Mantener la espalda recta y doblar las rodillas para levantar cargas ☐ Mover manualmente cargas dentro de la capacidad permitida (12,5 Kg mujeres y 25 Kg hombres) ☐ Girar el cuerpo entero (tronco y pies) para mover cargas o alcanzar objetos ☐ Usar plataformas portatiles para evitar levantar los brazos por encima de los hombros Otros:	Si	Si	Si	Si	
	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Líquidos inflamables - combustibles ☐ Gases inflamables ☐ Vapores inflamables ☐ Combustibles sólidos Vegetación seca	Incendio Explosiones Derrames Fatalidad Afectación ambiental	☐ Evitar generar fuentes de ignición ☐ Medición de atmósferas inflamables ☐ Retirar y/o controlar material combustible en un radio de 11 metros ☐ Identificar y/o disponer extintores cerca al área de trabajo ☐ Identificar el ESD más cercano Otros:	Si	Si	Si	Si	
ELÉCTRICOS	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Equipos eléctricos energizados ☐ Líneas o partes expuestas energizadas ☐ Descargas eléctricas atmosféricos	Electrocución Arco eléctrico Incendio Fatalidad Explosión Quemaduras Trauma acústico	☐ Aislamiento, bloqueo con candado y etiquetado de fuentes eléctricas ☐ Instalar y verificar puesta a tierra ☐ Mantener distancias seguras con respecto a los equipos ☐ Usar tomas eléctricas GFCI (Protección de falla a tierra) ☐ Usar extensiones eléctricas en buen estado (Libres de fracturas y empalmes subestandares) ☐ Usar protección Auditiva Otros:	Si	Si	Si	Si	
BIOLÓGICOS	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Bacterias, virus (COVID-19) y/o parásitos ☐ Hongos ☐ Insectos ☐ Animales	Mordeduras de serpientes Picaduras de insectos Reacciones alérgicas Dermatitis Enfermedades Síntomas respiratorios: Congestión y/o dificultad para respirar, fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, afecciones del gusto y el olfato, diarrea.	☐ Inspección del área y equipos ☐ Reportar la presencia de insectos y animales y verificar control ☐ Usar traje desechable ☐ Usar traje para el control de abejas ☐ Usar tapabocas ☐ Distanciamiento mayor a 2 metros ☐ Evitar las reuniones presenciales, si es necesario que no supere los 15 minutos ☐ Usar careta de protección facial ☐ Usar guantes de latex, quirúrgicos o de nitrilo. ☐ Desinfectar superficies de trabajo, equipos, herramientas, EPP ☐ Acompañamiento del Grupo Anti-Covid	Si	Si	Si	Si	

Powered by CamScanner

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN				
MECÁNICOS	☐ Mecanismos en movimiento ☐ Superficies lisas o irregulares ☐ Trabajo en altura ☐ Excavaciones ☐ Equipos para inyección neumática o hidráulica ☐ Proyección de objetos y partículas ☐ Presión de fluidos ☐ Espacios confinados ☐ Levantamiento mecánico de cargas ☐ Izaje de cargas ☐ Objetos ubicados en sitios elevados ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Golpes / traumatismos / contusión ☐ Fractura de huesos ☐ Caídas a nivel ☐ Caídas de nivel elevado (alturas) ☐ Incrustación de cuerpo extraño en ojos o en la piel ☐ Laceraciones o cortaduras ☐ Atrapamientos ☐ Fatalidad ☐ Daño de la carga ☐ Daños a la propiedad / equipos ☐ Caída de objetos	☑ Usar elementos de protección contra caídas en buen estado ☑ Verificar que las superficies de trabajo estén libres de materiales, obstáculos y/o derrames de productos ☐ Asignar Vigía ☑ Usar calzado en buen estado ☐ Instalar barreras o barandas ☑ Evitar caminar por superficies lisas o irregulares y/o transitar con precaución ☑ Evitar ubicarse en los bordes de superficies elevadas ☑ Mantener orden, aseo y las áreas de circulación libres de obstáculos ☐ Instalar señalización de identificación de peligros y/o restricción de acceso ☐ Bloqueo con candado y tarjeta azul en las válvulas de corte ☐ Usar mangueras en buen estado y con acoples apropiados ☑ Usar equipos, herramientas y/o accesorios en buen estado y con las respectivas guardas de seguridad ☐ Ayudante de seguridad para trabajo en alturas Otros:	Si	Si	Si	Si	
FÍSICOS	☐ Ruidos ☐ Iluminación deficiente ☐ Radiación no ionizante (radiación ultravioleta, rayos solares) ☐ Radiación ionizante (Rayos X, beta, gama) ☐ Temperaturas ambientales extremas ☐ Superficies calientes ☐ Ventilación deficiente	☐ Dolores de cabeza / Mareos ☐ Deshidratación ☐ Quemaduras en la piel ☐ Efectos a largo plazo para la salud ☐ Sordera / Trauma acústico ☐ Fatiga ☐ Asfixia ☐ Golpe de calor ☐ Insolación	☐ Usar ropa de trabajo de algodón (camisa Manga larga) ☐ Usar protector solar ☑ Descansos periódicos ☑ Hidratación antes, durante y al finalizar el trabajo ☐ Usar protección auditiva: sencilla ☐ Usar doble protección auditiva ☐ Evitar contacto con superficies calientes ☐ Usar equipo de suministro de aire continuo ☐ Usar chalecos o delantales plomados en caso de trabajar con fuentes radioactivas ☑ Establecer un perímetro de seguridad, señalizar y evacuar al personal del área durante el uso de fuentes radioactivas Otros:	Si	Si	Si	Si	
LA ACTIVIDAD REQUIERE PERMISO DE TRABAJO POR TAREA CRÍTICA? (SI / NO)				NO	NO	SI	NO	

ASPECTOS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD:
(Indique con SI, NO, NA)

1	El personal se encuentra en buen estado de ánimo y de salud	SI
2	El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suciente (6-8 horas de sueño).	SI
3	El personal está capacitado, entrenado y certicado para la ejecución del trabajo	SI
4	Existe un líder / Supervisor / Capataz / Oficial del trabajo en el área	SI
5	El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo	SI
6	El personal se ha retirado joyas, anillos, cadenas, pulseras, relojes	SI
7	Se cuenta con los elementos para la atención de emergencias	SI
8	El personal cuenta con los equipos y elementos de protección personal adecuados	SI

INSPECTOR SST

INGENIERO RESIDENTE / DIRECTOR DE OBRA

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ATS - SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

N°	Trabajador	Cedula	Cargo	Empresa que lo contrata	Firma
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES -PORTERIA	CONSTRUCTORA	
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO / AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUA	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTAR	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA	
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
16	YIBER FERMADIER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR	PROCESOS	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su ac

Powered by CamScanner

20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
21	JHON JAIRO VELANIDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO / AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVID	
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
29	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.997	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
34	HERMES ENRIQUE	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA		
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

Powered by CamScanner

14689

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-058
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión 03
		Fecha: 10/03/

ATS VALIDO (FECHA):	DESDE: 18-11-25 HORA: 07:00 / HASTA: 22-11-25 HORA: 05:00 PM.		
PROYECTO:	Mejoramiento Unaf.	**LUGAR DE TRABAJO / SECTOR:**	Universidad Nacional
MAQUINARIA A USAR:	Minicargocador.	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:**	Ironzadora - Sutradora - Planta taladro

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, indique cuales son los posibles peligros y riesgos a los cuales esta expuesto el personal en las actividades operativas a desarrollar, así como las medidas de mitigación a implementar para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

Recuerde cumplir con los controles aquí especificados durante el desarrollo de la actividad; en caso de que cambie las condiciones de trabajo o se incluyan nuevas actividades, se deberá realizar el Análisis de Trabajo seguro correspondiente.

Se debera garantizar la socialización a los trabajadores de la información aquí contenida, el día que inicia la vigencia de este ATS Semanal.

ACTIVIDADES OPERATIVAS A DESAROLLAR

(Indique con SI, NO, NA, si el Riesgo corresponde a las siguientes actividades)

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	Desmonte de vigas y viga	Armare de hierro para columnas	Filos y fondes de placa y columnas	Retiro de cosetones	Corte de alambre y de hierro
QUÍMICOS	☐ Gases y vapores ☐ Líquidos (crudo y derivados, aceites, productos químicos) ☐ Partículas / Polvos químicos en suspensión ☐ Humos de combustión o Humos de soldadura ☐ Transporte de productos químicos Químicos en estado sólido	☐ Irritación en piel y/o mucosas ☐ Quemaduras ☐ Afecciones respiratorias ☐ Intoxicación ☐ Dermatitis ☐ Fatalidad ☐ Derrames ☐ Afectación ambiental	☐ Identificación rotulación del producto químico con SGA ☐ Consultar y aplicar las recomendaciones de la FDS del producto químico ☐ Usar delantal impermeable ☐ Usar guantes según el riesgo ☐ Usar elementos de protección respiratoria ☐ Usar monogafas contra salpicaduras ☐ Usar protección facial (careta) Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
BIOMECÁNICOS	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Movimientos repetitivos ☐ Posturas inadecuadas y movimientos forzados ☐ Sobre esfuerzos en el manejo de cargas ☐ Alcances forzados ☐ Agarres forzados ☐ Levantamiento manual de cargas ☐ Uso de equipo y herramientas de vibración ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Fatiga física ☐ Lesiones osteomusculares ☐ Dolor lumbar ☐ Dolor y lesión en articulaciones ☐ Lesiones en columna	☐ Ejercicios de calentamiento previo y al finalizar la actividad laboral ☐ Pausas activas y estiramientos enfocados a segmento corporal en riesgo ☐ Mantener la espalda recta y doblar las rodillas para levantar cargas ☐ Mover manualmente cargas dentro de la capacidad permitida (12,5 Kg mujeres y 25 Kg hombres) ☐ Girar el cuerpo entero (tronco y pies) para mover cargas o alcanzar objetos ☐ Usar plataformas portatiles para evitar levantar los brazos por encima de los hombros Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
INCENDIO	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Líquidos inflamables - combustibles ☐ Gases inflamables ☐ Vapores inflamables ☐ Combustibles sólidos Vegetación seca	☐ Incendio ☐ Explosiones ☐ Derrames ☐ Fatalidad ☐ Afectación ambiental	☐ Evitar generar fuentes de ignición ☐ Medición de atmósferas inflamables ☐ Retirar y/o controlar material combustible en un radio de 11 metros ☐ Identificar y/o disponer extintores cerca al área de trabajo ☐ Identificar el ESD más cercano Otros:	Si	Si	No	Si	Si
ELÉCTRICOS	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Equipos eléctricos energizados ☐ Líneas o partes expuestas energizadas ☐ Descargas eléctricas atmosféricas	☐ Electrocución ☐ Arco eléctrico ☐ Incendio ☐ Fatalidad ☐ Explosión ☐ Quemaduras ☐ Trauma acústico	☐ Aislamiento, bloqueo con candado y etiquetado de fuentes eléctricas ☐ Instalar y verificar puesta a tierra ☐ Mantener distancias seguras con respecto a los equipos ☐ Usar tomas eléctricas GFCI (Protección de falla a tierra) ☐ Usar extensiones eléctricas en buen estado (Libres de fracturas y empalmes subestandares) ☐ Usar protección Auditiva Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
BIOLÓGICOS	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
	☐ Bacterias, virus (COVID-19) y/o parásitos ☐ Hongos ☐ Insectos ☐ Animales	☐ Mordeduras de serpientes ☐ Picaduras de insectos ☐ Reacciones alérgicas ☐ Dermatitis ☐ Enfermedades Síntomas respiratorios: Congestión y/o dificultad para respirar, fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, afecciones del gusto y el olfato, diarrea.	☐ Inspección del área y equipos ☐ Reportar la presencia de insectos y animales y verificar control ☐ Usar traje desechable ☐ Usar traje para el control de abejas ☐ Usar tapabocas ☐ Distanciamiento mayor a 2 metros ☐ Evitar las reuniones presenciales, si es necesario que no supere los 15 minutos ☐ Usar careta de protección facial ☐ Usar guantes de latex, quirúrgicos o de nitrilo. ☐ Desinfectar superficies de trabajo, equipos, herramientas, EPP ☐ Acompañamiento del Grupo Anti-Covid	Si	Si	Si	Si	Si

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
MECÁNICOS	☐ Mecanismos en movimiento ☐ Superficies lisas o irregulares ☐ Trabajo en altura ☐ Excavaciones ☐ Equipos para inyección neumática o hidráulica ☐ Proyección de objetos y partículas ☐ Presión de fluidos ☐ Espacios confinados ☐ Levantamiento mecánico de cargas ☐ Izaje de cargas ☐ Objetos ubicados en sitios elevados ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Golpes / traumatismos / contusión ☐ Fractura de huesos ☐ Caídas a nivel ☐ Caídas de nivel elevado (alturas) ☐ Incrustación de cuerpo extraño en ojos o en la piel ☐ Laceraciones o cortaduras ☐ Atrapamientos ☐ Fatalidad ☐ Daño de la carga ☐ Daños a la propiedad / equipos ☐ Caída de objetos	☐ Usar elementos de protección contra caídas en buen estado ☐ Verificar que las superficies de trabajo estén libres de materiales, obstáculos y/o derrames de productos ☐ Asignar Vigía ☐ Usar calzado en buen estado ☐ Instalar barreras o barandas ☐ Evitar caminar por superficies lisas o irregulares y/o transitar con precaución ☐ Evitar ubicarse en los bordes de superficies elevadas ☐ Mantener orden, aseo y las áreas de circulación libres de obstáculos ☐ Instalar señalización de identificación de peligros y/o restricción de acceso ☐ Bloqueo con candado y tarjeta azul en las válvulas de corte ☐ Usar mangueras en buen estado y con acoples apropiados ☐ Usar equipos, herramientas y/o accesorios en buen estado y con las respectivas guardas de seguridad ☐ Ayudante de seguridad para trabajo en alturas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
FÍSICOS	☐ Ruidos ☐ Iluminación deficiente ☐ Radiación no ionizante (radiación ultravioleta, rayos solares) ☐ Radiación ionizante (Rayos X, beta, gama) ☐ Temperaturas ambientales extremas ☐ Superficies calientes ☐ Ventilación deficiente	☐ Dolores de cabeza / Mareos ☐ Deshidratación ☐ Quemaduras en la piel ☐ Efectos a largo plazo para la salud ☐ Sordera / Trauma acústico ☐ Fatiga ☐ Asfixia ☐ Golpe de calor ☐ Insolación	☐ Usar ropa de trabajo de algodón (camisa Manga larga) ☐ Usar protector solar ☐ Descansos periódicos ☐ Hidratación antes, durante y al finalizar el trabajo ☐ Usar protección auditiva sencilla ☐ Usar doble protección auditiva ☐ Evitar contacto con superficies calientes ☐ Usar equipo de suministro de aire continuo ☐ Usar chalecos o delantales plomados en caso de trabajar con fuentes radioactivas ☐ Establecer un perímetro de seguridad, señalizar y evacuar al personal del área durante el uso de fuentes radioactivas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si

LA ACTIVIDAD REQUIERE PERMISO DE TRABAJO POR TAREA CRÍTICA? (SI / NO) — No | No | No | No | Si

ASPECTOS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD:
(Indique con SI, NO, NA)

1	El personal se encuentra en buen estado de ánimo y de salud	Si
2	El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suciente (6-8 horas de sueño).	Si
3	El personal está capacitado, entrenado y certicado para la ejecución del trabajo	Si
4	Existe un líder / Supervisor / Capataz / Oficial del trabajo en el área	Si
5	El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo	Si
6	El personal se ha retirado joyas, anillos, cadenas, pulseras, relojes	Si
7	Se cuenta con los elementos para la atención de emergencias	Si
8	El personal cuenta con los equipos y elementos de protección personal adecuados	SI

INSPECTOR SST

INGENIERO RESIDENTE / DIRECTOR DE OBRA

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ATS - SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

N°	Trabajador	Cedula	Cargo	Empresa que lo contrata	Firma
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES -PORTERIA	CONSTRUCTORA	
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO / AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUA	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTAR	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA	
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR	PROCESOS	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su acti

Powered by CamScanner

20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	José Zapata
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO / AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVID	
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
29	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
34	HERMES ENRIQUE	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	Edwin Q
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA	PROVIDENCIA.	
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-058
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión 03
	Fecha: 10/03/2(

ATS VALIDO (FECHA):	DESDE: 10-11-25 HORA: 07:00 AM HASTA: 16-11-25 HORA: 12:00 M.		
PROYECTO:	Mejoramiento Anal.	**LUGAR DE TRABAJO / SECTOR:**	Universidad Nacional.
MAQUINARIA A USAR:	Minitrevo-	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:**	Planta - Tronzadora - Pulidora -

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, indique cuales son los posibles peligros y riesgos a los cuales esta expuesto el personal en las actividades operativas a desarrollar, así como las medidas de mitigación a implementar para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

Recuerde cumplir con los controles aquí especificados durante el desarrollo de la actividad; en caso de que cambie las condiciones de trabajo o se incluyan nuevas actividades, se deberá realizar el Análisis de Trabajo seguro correspondiente.

Se debera garantizar la socialización a los trabajadores de la información aquí contenida, el día que inicia la vigencia de este ATS Semanal.

ACTIVIDADES OPERATIVAS A DESARROLLAR

(Indique con SI, NO, NA, si el Riesgo corresponde a las siguientes actividades)

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	Armare de Flejes para Vigas cerra	Izantamiento de muros segunda Plan	Pantalla de columnas y muros	Instalacion de muro contension	Corte y Figa de Hierro.
QUÍMICOS	☐ Gases y vapores ☐ Líquidos (crudo y derivados, aceites, productos químicos) ☐ Partículas / Polvos químicos en suspensión ☐ Humos de combustión o Humos de soldadura ☐ Transporte de productos químicos Químicos en estado sólido	☐ Irritación en piel y/o mucosas ☐ Quemaduras ☐ Afecciones respiratorias ☐ Intoxicación ☐ Dermatitis ☐ Fatalidad ☐ Derrames ☐ Afectación ambiental	☐ Identificación rotulación del producto químico con SGA ☐ Consultar y aplicar las recomendaciones de la FDS del producto químico ☐ Usar delantal impermeable ☐ Usar guantes según el riesgo ☐ Usar elementos de protección respiratoria ☐ Usar monogafas contra salpicaduras ☐ Usar protección facial (careta) Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
BIOMECÁNICOS	☐ Movimientos repetitivos ☐ Posturas inadecuadas y movimientos forzados ☐ Sobre esfuerzos en el manejo de cargas ☐ Alcances forzados ☐ Agarres forzados ☐ Levantamiento manual de cargas ☐ Uso de equipo y herramientas de vibración ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Fatiga física ☐ Lesiones osteomusculares ☐ Dolor lumbar ☐ Dolor y lesión en articulaciones ☐ Lesiones en columna	☐ Ejercicios de calentamiento previo y al finalizar la actividad laboral ☐ Pausas activas y estiramientos enfocados a segmento corporal en riesgo ☐ Mantener la espalda recta y doblar las rodillas para levantar cargas ☐ Mover manualmente cargas dentro de la capacidad permitida (12,5 Kg mujeres y 25 Kg hombres) ☐ Girar el cuerpo entero (tronco y pies) para mover cargas o alcanzar objetos ☐ Usar plataformas portatiles para evitar levantar los brazos por encima de los hombros Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
INCENDIO	☐ Líquidos inflamables - combustibles ☐ Gases inflamables ☐ Vapores inflamables ☐ Combustibles sólidos Vegetación seca	☐ Incendio ☐ Explosiones ☐ Derrames ☐ Fatalidad ☐ Afectación ambiental	☐ Evitar generar fuentes de ignición ☐ Medición de atmósferas inflamables ☐ Retirar y/o controlar material combustible en un radio de 11 metros ☐ Identificar y/o disponer extintores cerca al área de trabajo ☐ Identificar el ESD más cercano Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
ELÉCTRICOS	☐ Equipos eléctricos energizados ☐ Líneas o partes expuestas energizadas ☐ Descargas eléctricas atmosféricas	☐ Electrocución ☐ Arco eléctrico ☐ Incendio ☐ Fatalidad ☐ Explosión ☐ Quemaduras ☐ Trauma acústico	☐ Aislamiento, bloqueo con candado y etiquetado de fuentes eléctricas ☐ Instalar y verificar puesta a tierra ☐ Mantener distancias seguras con respecto a los equipos ☐ Usar tomas eléctricas GFCI (Protección de falla a tierra) ☐ Usar extensiones eléctricas en buen estado (Libres de fracturas y empalmes subestandares) ☐ Usar protección Auditiva Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
BIOLÓGICOS	☐ Bacterias, virus (COVID-19) y/o parásitos ☐ Hongos ☐ Insectos ☐ Animales	☐ Mordeduras de serpientes ☐ Picaduros de insectos ☐ Reacciones alérgicas ☐ Dermatitis ☐ Enfermedades Síntomas respiratorios: Congestión y/o dificultad para respirar, fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, afecciones del gusto y el olfato, diarrea.	☐ Inspección del área y equipos ☐ Reportar la presencia de insectos y animales y verificar control ☐ Usar traje desechable ☐ Usar traje para el control de abejas ☐ Usar tapabocas ☐ Distanciamiento mayor a 2 metros ☐ Evitar las reuniones presenciales, si es necesario que no supere los 15 minutos ☐ Usar careta de protección facial ☐ Usar guantes de latex, quirúrgicos o de nitrilo. ☐ Desinfectar superficies de trabajo, equipos, herramientas, EPP ☐ Acompañamiento del Grupo Anti-Covid	Si	Si	Si	Si	Si

Powered by CamScanner

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
MECÁNICOS	☐ Mecanismos en movimiento ☐ Superficies lisas o irregulares ☐ Trabajo en altura ☐ Excavaciones ☐ Equipos para inyección neumática o hidráulica ☐ Proyección de objetos y partículas ☐ Presión de fluidos ☐ Espacios confinados ☐ Levantamiento mecánico de cargas ☐ Izaje de cargas ☐ Objetos ubicados en sitios elevados ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Golpes / traumatismos / contusión ☐ Fractura de huesos ☐ Caídas a nivel ☐ Caídas de nivel elevado (alturas) ☐ Incrustación de cuerpo extraño en ojos o en la piel ☐ Laceraciones o cortaduras ☐ Atrapamientos ☐ Fatalidad ☐ Daño de la carga ☐ Daños a la propiedad / equipos ☐ Caída de objetos	☐ Usar elementos de protección contra caídas en buen estado ☐ Verificar que las superficies de trabajo estén libres de materiales, obstáculos y/o derrames de productos ☐ Asignar Vigía ☐ Usar calzado en buen estado ☐ Instalar barreras o barandas ☐ Evitar caminar por superficies lisas o irregulares y/o transitar con precaución ☐ Evitar ubicarse en los bordes de superficies elevadas ☐ Mantener orden, aseo y las áreas de circulación libres de obstáculos ☐ Instalar señalización de identificación de peligros y/o restricción de acceso ☐ Bloqueo con candado y tarjeta azul en las valvulas de corte ☐ Usar mangueras en buen estado y con acoples apropiados ☐ Usar equipos, herramientas y/o accesorios en buen estado y con las respectivas guardas de seguridad ☐ Ayudante de seguridad para trabajo en alturas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si
FÍSICOS	☐ Ruidos ☐ Iluminación deficiente ☐ Radiación no ionizante (radiación ultravioleta, rayos solares) ☐ Radiación ionizante (Rayos X, beta, gama) ☐ Temperaturas ambientales extremas ☐ Superficies calientes ☐ Ventilación deficiente	☐ Dolores de cabeza / Mareos ☐ Deshidratación ☐ Quemaduras en la piel ☐ Efectos a largo plazo para la salud ☐ Sordera / Trauma acústico ☐ Fatiga ☐ Asfixia ☐ Golpe de calor ☐ Insolación	☐ Usar ropa de trabajo de algodón (camisa Manga larga) ☐ Usar protector solar ☐ Descansos periódicos ☐ Hidratación antes, durante y al finalizar el trabajo ☐ Usar protección auditiva sencilla ☐ Usar doble protección auditiva ☐ Evitar contacto con superficies calientes ☐ Usar equipo de suministro de aire continuo ☐ Usar chalecos o delantales plomados en caso de trabajar con fuentes radioactivas ☐ Establecer un perímetro de seguridad, señalizar y evacuar al personal del área durante el uso de fuentes radioactivas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si

LA ACTIVIDAD REQUIERE PERMISO DE TRABAJO POR TAREA CRÍTICA? (SI / NO)

ASPECTOS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD: (Indique con SI, NO, NA)

1	El personal se encuentra en buen estado de ánimo y de salud	Si
2	El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suciente (6-8 horas de sueño).	Si
3	El personal está capacitado, entrenado y certicado para la ejecución del trabajo	Si
4	Existe un líder / Supervisor / Capataz / Oficial del trabajo en el área	Si
5	El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo	Si
6	El personal se ha retirado joyas, anillos, cadenas, pulseras, relojes	Si
7	Se cuenta con los elementos para la atención de emergencias	Si
8	El personal cuenta con los equipos y elementos de protección personal adecuados	Si

INSPECTOR SST

INGENIERO RESIDENTE / DIRECTOR DE OBRA

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ATS - SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

N°	Trabajador	Cedula	Cargo	Empresa que lo contrata	Firma
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA	Eudis
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA	Humberto
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA	//
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA	Dairo
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	Didier S
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES -PORTERIA	CONSTRUCTORA	CARLOS
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	Luis
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO / AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	Julio
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUA	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	Jesus
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	Javier M
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	JOSE CAMPOS
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTAR	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA	Cesar Rondon
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA	
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR	PROCESOS	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su activi

Powered by CamScanner

20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO / AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVID	
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
27	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDE	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
28	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
29	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	STRUCTORA PROVIDENCIA	
30	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
31	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
32	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
33	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
34	HERMES ENRIQUE	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
35	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
36	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
37	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
38	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
39	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
40	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVID	
41	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	
42	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA		
43	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVID	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-058
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión 03
	Fecha: 10/03/2025

ATS VALIDO (FECHA):	DESDE: 04-11-25 HORA: 07:00 / HASTA: 08-11-25 HORA: 01:PM.		
PROYECTO:	Mejoramiento Vial.	**LUGAR DE TRABAJO / SECTOR:**	Universidad Nacional planta - Trituradora - Pulidora - Taladro
MAQUINARIA A USAR:		**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:**	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación, indique cuales son los posibles peligros y riesgos a los cuales esta expuesto el personal en las actividades operativas a desarrollar, así como las medidas de mitigación a implementar para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.

Recuerde cumplir con los controles aquí especificados durante el desarrollo de la actividad; en caso de que cambie las condiciones de trabajo o se incluyan nuevas actividades, se deberá realizar el Análisis de Trabajo seguro correspondiente.

Se debera garantizar la socialización a los trabajadores de la información aquí contenida, el día que inicia la vigencia de este ATS Semanal.

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ACTIVIDADES OPERATIVAS A DESAROLLAR (Indique con SI, NO, NA, si el Riesgo corresponde a las siguientes actividades)					
				Puentes y Fijes de Columnas	Instalación de muro en gravilla v.	Retiro de huecos bajo la placa	Instalación de bloque en Columnas	Entibado enrocado de vigas de cimentación	Fundición de Columnas y columnas
QUÍMICOS	☐ Gases y vapores ☐ Líquidos (crudo y derivados, aceites, productos químicos) ☐ Partículas / Polvos químicos en suspensión ☐ Humos de combustión o Humos de soldadura ☐ Transporte de productos químicos Químicos en estado sólido	☐ Irritación en piel y/o mucosas ☐ Quemaduras ☐ Afecciones respiratorias ☐ Intoxicación ☐ Dermatitis ☐ Fatalidad ☐ Derrames ☐ Afectación ambiental	☐ Identificación rotulación del producto químico con SGA ☐ Consultar y aplicar las recomendaciones de la FDS del producto químico ☐ Usar delantal impermeable ☐ Usar guantes según el riesgo ☐ Usar elementos de protección respiratoria ☐ Usar monogafas contra salpicaduras ☐ Usar protección facial (careta) Otros:	Si	Si	Si	Si	Si	Si
BIOMECÁNICOS	☐ Movimientos repetitivos ☐ Posturas inadecuadas y movimientos forzados ☐ Sobre esfuerzos en el manejo de cargas ☐ Alcances forzados ☐ Agarres forzados ☐ Levantamiento manual de cargas ☐ Uso de equipo y herramientas de vibración ☐ Uso de herramientas manuales	☐ Fatiga física ☐ Lesiones osteomusculares ☐ Dolor lumbar ☐ Dolor y lesión en articulaciones ☐ Lesiones en columna	☐ Ejercicios de calentamiento previo y al finalizar la actividad laboral ☐ Pausas activas y estiramientos enfocados a segmento corporal en riesgo ☐ Mantener la espalda recta y doblar las rodillas para levantar cargas ☐ Mover manualmente cargas dentro de la capacidad permitida (12,5 Kg mujeres y 25 Kg hombres) ☐ Girar el cuerpo entero (tronco y pies) para mover cargas o alcanzar objetos ☐ Usar plataformas portatiles para evitar levantar los brazos por encima de los hombros Otros:	Si	Si	Si	Si	Si	Si
INCENDIO	☐ Líquidos inflamables - combustibles ☐ Gases inflamables ☐ Vapores inflamables ☐ Combustibles sólidos Vegetación seca	☐ Incendio ☐ Explosiones ☐ Derrames ☐ Fatalidad ☐ Afectación ambiental	☐ Evitar generar fuentes de ignición ☐ Medición de atmósferas inflamables ☐ Retirar y/o controlar material combustible en un radio de 11 metros ☐ Identificar y/o disponer extintores cerca al área de trabajo ☐ Identificar el ESD más cercano Otros:	No	Si	Na	No	Na	Na
ELÉCTRICOS	☐ Equipos eléctricos energizados ☐ Líneas o partes expuestas energizadas ☐ Descargas eléctricas atmosféricas	☐ Electrocución ☐ Arco eléctrico ☐ Incendio ☐ Fatalidad ☐ Explosión ☐ Quemaduras ☐ Trauma acústico	☐ Aislamiento, bloqueo con candado y etiquetado de fuentes eléctricas ☐ Instalar y verificar puesta a tierra ☐ Mantener distancias seguras con respecto a los equipos ☐ Usar tomas eléctricas GFCI (Protección de falla a tierra) ☐ Usar extensiones eléctricas en buen estado (Libres de fracturas y empalmes subestandares) ☐ Usar protección Auditiva Otros:	No	Na	Na	No	No	Na
BIOLÓGICOS	☐ Bacterias, virus (COVID-19) y/o parásitos ☐ Hongos ☐ Insectos ☐ Animales	☐ Mordeduras de serpientes ☐ Picaduras de insectos ☐ Reacciones alérgicas ☐ Dermatitis ☐ Enfermedades Síntomas respiratorios: Congestión y/o dificultad para respirar, fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, afecciones del gusto y el olfato, diarrea.	☐ Inspección del área y equipos ☐ Reportar la presencia de insectos y animales y verificar control ☐ Usar traje desechable ☐ Usar traje para el control de abejas ☐ Usar tapabocas ☐ Distanciamiento mayor a 2 metros ☐ Evitar las reuniones presenciales, si es necesario que no supere los 15 minutos ☐ Usar careta de protección facial ☐ Usar guantes de latex, quirúrgicos o de nitrilo ☐ Desinfectar superficies de trabajo, equipos, herramientas, EPP ☐ Acompañamiento del Grupo Anti-Covid	Si	Si	Si	Si	Si	Si

	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN						
MECÁNICOS	SI NO ☐☐ Mecanismos en movimiento ☐☐ Superficies lisas o irregulares ☐☐ Trabajo en altura ☐☐ Excavaciones ☐☐ Equipos para inyección neumática o hidráulica ☐☐ Proyección de objetos y particulas ☐☐ Presión de fluidos ☐☐ Espacios confinados ☐☐ Levantamiento mecánico de cargas ☐☐ Izaje de cargas ☐☐ Objetos ubicados en sitios elevados ☐☐ Uso de herramientas manuales	SI NO ☐☐ Golpes / traumatismos / contusión ☐☐ Fractura de huesos ☐☐ Caidas a nivel ☐☐ Caidas de nivel elevado (alturas) ☐☐ Incrustación de cuerpo extraño en ojos o en la piel ☐☐ Laceraciones o cortaduras ☐☐ Atrapamientos ☐☐ Fatalidad ☐☐ Daño de la carga ☐☐ Daños a la propiedad / equipos ☐☐ Caída de objetos	SI NO ☐☐ Usar elementos de protección contra caidas en buen estado ☐☐ Verificar que las superficies de trabajo están libres de materiales, obstáculos y/o derrames de productos ☐☐ Asignar Vigia ☐☐ Usar calzado en buen estado ☐☐ Instalar barreras o barandas ☐☐ Evitar caminar por superficies lisas o irregulares y/o transitar con precaución ☐☐ Evitar ubicarse en los bordes de superficies elevadas ☐☐ Mantener orden, aseo y las áreas de circulación libres de obstáculos ☐☐ Instalar señalización de identificación de peligros y/o restricción de acceso ☐☐ Bloqueo con candado y tarjeta azul en las valvulas de corte ☐☐ Usar mangueras en buen estado y con acoples apropiados ☐☐ Usar equipos, herramientas y/o accesorios en buen estado y con las respectivas guardas de seguridad ☐☐ Ayudante de seguridad para trabajo en alturas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si	Si
FÍSICOS	SI NO ☐☐ Ruidos ☐☐ Iluminación deficiente ☐☐ Radiación no ionizante (radiación ultravioleta, rayos solares) ☐☐ Radiación ionizante (Rayos X, beta, gama) ☐☐ Temperaturas ambientales extremas ☐☐ Superficies calientes ☐☐ Ventilación deficiente	SI NO ☐☐ Dolores de cabeza / Mareos ☐☐ Deshidratación ☐☐ Quemaduras en la piel ☐☐ Efectos a largo plazo para la salud ☐☐ Sordera / Trauma acústico ☐☐ Fatiga ☐☐ Asfixia ☐☐ Golpe de calor ☐☐ Insolación	SI NO ☐☐ Usar ropa de trabajo de algodón (camisa Manga larga) ☐☐ Usar protector solar ☐☐ Descansos periódicos ☐☐ Hidratación antes, durante y al finalizar el trabajo ☐☐ Usar protección auditiva sencilla ☐☐ Usar doble protección auditiva ☐☐ Evitar contacto con superficies calientes ☐☐ Usar equipo de suministro de aire continuo ☐☐ Usar chalecos o delantales plomados en caso de trabajar con fuentes radioactivas ☐☐ Establecer un perímetro de seguridad, señalizar y evacuar al personal del área durante el uso de fuentes radioactivas Otros:	Si	Si	Si	Si	Si	Si

LA ACTIVIDAD REQUIERE PERMISO DE TRABAJO POR TAREA CRÍTICA? (SI / NO)

	ASPECTOS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD: (Indique con SI, NO, NA)	
1	El personal se encuentra en buen estado de ánimo y de salud	SI
2	El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suciente (6-8 horas de sueño).	SI
3	El personal está capacitado, entrenado y certicado para la ejecución del trabajo	SI
4	Existe un líder / Supervisor / Capataz / Oficial del trabajo en el área	SI
5	El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo	SI
6	El personal se ha retirado joyas, anillos, cadenas, pulseras, relojes	SI
7	Se cuenta con los elementos para la atención de emergencias	SI
8	El personal cuenta con los equipos y elementos de protección personal adecuados	SI

INSPECTOR SST

INGENIERO RESIDENTE / DIRECTOR DE OBRA

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN ATS - SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

N°	Trabajador	Cedula	Cargo	Empresa que lo contrata	Firma
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
2	EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
3	HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
4	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
5	LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
6	DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
7	DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
8	CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	AUX.SER.GENERALES -PORTERIA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
9	LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
10	JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	CADENERO / AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
11	JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANAR	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
12	JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
13	JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
14	CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AUX.SER.GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
15	JOSE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
16	YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
17	GUANDERLEY SILVA	1116800520	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
18	ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	
19	YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	OPERADOR	PROCESOS COSNTRUCTIVOS	

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

Powered by CamScanner

20	JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	José Zapata.
21	JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA	JHON J
22	JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Jonny.
23	EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Edward Soto.
24	ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	CADENERO / AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Aliro
25	CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Carlos
26	CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Carlos J Silva.
27	JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ	1.116.805.687	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
28	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Luis MARTINEZ
29	MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	NSTRUCTORA PROVIDENCIA	MIGUEL A VARGAS
30	ORLANDO JESUS EREGUA	17.591.727	AYUDANTE DE OBRA	NSTRUCTORA PROVIDENCIA	
31	JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	NSTRUCTORA PROVIDENCIA	JOHN.
32	ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
33	MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	6.476.102	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Herrera
34	GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	17.586.295	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
35	EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	1.116.788.977	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
36	MEJIA CORNELIO Hermes	1.096.188.142	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
37	LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	96.166.660	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
38	YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
39	EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Edwin Q
40	CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Bastidas
41	ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Esteven B
42	EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Edien Ch.
43	DARWIN OLAYA	1.098.669.805	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	
44	JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT 6047438	AYUDANTE DE OBRA		
45	MANUEL BLANCO VASQUEZ	1096194245	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDEN	Manuel Blanco

A través de su firma, el personal deja constancia de qué conoce los peligros y riesgos y se compromete a aplicar las medidas de mitigación, según su actividad.

Powered by CamScanner

ANEXO 12.

PERMISO PARA TAREAS CRITICAS

(Trabajo en caliente)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-019
	PERMISO TRABAJO SEGURO TAREAS CRITICAS	Versión 01
		Fecha: 4/04/2025

Permiso N°: | Fecha: Semana: Del 04 al 08 de Noviembre | H. Inicio: 07:AM | H. final: 11:00 AM | Lugar: U. nacional

1. TRABAJO / TAREA CRÍTICA A REALIZAR

- [x] Trabajo en Caliente
- [ ] Espacios Confinados
- [ ] Riesgo Electrico
- [ ] Izaje de Cargas
- [ ] Excavaciones
- [ ] Otro: Cual?

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS

N° Identificación	Trabajadores autorizados	Cargo	Competente?	Verificación Seguridad Social	Fecha							Firma
					L	M	M	J	V	S		
1750631 8	Marciano Beleño	Oficial	Si	Si	F	04-11-25	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25		
1167966 15	Didier Sanchez	Oficial	Si	Si	E	04-11-25	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25		Didier S.
1006453 807	Edward Soto	Oficial	Si	Si	S	04-11-25	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25		SOTO
1167886 997	Edgar Castillo	Oficial	Si	Si	T	04-11-25	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25		
1096188 142	Hermes Mejia	Oficial	Si	Si	I	04-11-25	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25		
					V							
					O							

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Corte de hierro - Corte de ladrillo - Corte de concreto Corte de madera - Perforacion de Placa

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR

Tronzadora - Taladro - Pulidora

5. CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL

¿Los trabajadores cuentan con Certificado de Aptitud laboral acorde a la actividad a realizar?	SI	✓	NO	
¿Los trabajadores Presentan sintomas asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas?	SI		NO	✓
¿Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones generales de salud?	SI	✓	NO	
¿El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suficiente (6-8 horas de sueño)?	SI	✓	NO	

6. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO / TAREA

ITEM	SI	NO	N/A
¿El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓		
¿Se han identificado y mitigado los peligros y riesgos del área y del trabajo a realizar?	✓		
¿Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
¿Las condiciones de ánimo y salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar el trabajo?	✓		
¿Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
¿Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓		
¿El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
¿El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo, así como el plan en caso de emergencias?	✓		
¿Se cuenta en el sitio con los elementos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)?	✓		
¿Se designó a un vigía y se encuentra permanentemente en el sitio?	✓		
¿Las condiciones ambientales son adecuadas? La dirección del viento, lluvia, no interfiere en el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso?	✓		

7. AUTORIZACIÓN

LÍDER ÁREA OPERATIVA	RESPONSABLE DEL TRABAJO	INSPECTOR SST
	Marciano Beleño	

Una vez sea firmado la autorización del permiso, certifica que se han Inspeccionado los equipos, areas de trabajo y condiciones de trabajo.

"PERSONALMENTE HEMOS VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERAMOS SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN, NOS COMPROMETEMOS A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

8. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PERMISO

Trabajo finalizado	SI [X]	NO [ ]	Sitio limpio / asegurado	SI [X]	NO [ ]	Fecha: 08-11-25	Hora: 11:00 PM
Responsable Actividad	Marciano Beleño		Inspector SST			Líder Área Operativa	

Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expiración y se cancela como consecuencia de la ocurrencia de peligros como escapes de gas, derrame de liquidos, cambios drásticos en la operación, Tiempo lluvioso, desacato de normas de seguridad.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-019
	PERMISO TRABAJO SEGURO TAREAS CRITICAS	Versión 01
		Fecha: 4/04/2025

Permiso N°: | Fecha: Semana: Del 10 al 15 de Novi-25 | H. Inicio: 07:00 AM | H. final: 11:00 PM | Lugar: Cl. Nacional

1. TRABAJO / TAREA CRÍTICA A REALIZAR

- [x] Trabajo en Caliente
- [ ] Espacios Confinados
- [ ] Riesgo Electrico
- [ ] Izaje de Cargas
- [ ] Excavaciones
- [ ] Otro: Cual?

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS

N° Identificación	Trabajadores autorizados	Cargo	Competente?	Verificación Seguridad Social	Fecha L	M	M	J	V	S		Firma
1096188142	Hermes Haya	Oficial	Si	Si	10-11	11-11-25	12-11-25	13-11-25	14-11-25	15-11-25		
1006435867	Edward Soto	oficial	Si	Si	10-11	11-11-25	12-11-25	13-11-25	14-11-25	15-11-25		SOTO.
1146788992	Edgar Castillo	Oficial	Si	Si	10-11	11-11-25	12-11-25	13-11-25	14-11-25	15-11-25		
1116796615	Didier Sanchez	Oficial	Si	Si	10-11	11-11-25	12-11-25	13-11-25	14-11-25	15-11-25		Didier S
1794631	Marciano Belen	Oficial	Si	Si	10-11	11-11-25	12-11-25	13-11-25	14-11-25	15-11-25		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Corte de madera - Corte de ladrillo - Corte de concreto
Corte de hierro - Perforacion de placa

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR

Pulidora - Tronzadora - Taladro.

5. CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL

¿Los trabajadores cuentan con Certificado de Aptitud laboral acorde a la actividad a realizar?	SI	✓	NO	
¿Los trabajadores Presentan sintomas asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas?	SI		NO	✓
¿Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones generales de salud?	SI	✓	NO	
¿El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suficiente (6-8 horas de sueño)?	SI	✓	NO	

6. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO / TAREA

ITEM	SI	NO	N/A
¿El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓		
¿Se han identificado y mitigado los peligros y riesgos del área y del trabajo a realizar?	✓		
¿Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
¿Las condiciones de ánimo y salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar el trabajo?	✓		
¿Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
¿Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓		
¿El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
¿El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo, así como el plan en caso de emergencias?	✓		
¿Se cuenta en el sitio con los elementos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)?	✓		
¿Se designó a un vigía y se encuentra permanentemente en el sitio?	✓		
¿Las condiciones ambientales son adecuadas? La dirección del viento, lluvia, no interfiere en el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El supervisor sí está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso?	✓		

7. AUTORIZACIÓN

LÍDER ÁREA OPERATIVA	RESPONSABLE DEL TRABAJO	INSPECTOR SST
	Marciano Belen	

Una vez sea firmado la autorización del permiso, certifica que se han inspeccionado los equipos, areas de trabajo y condiciones de trabajo.

"PERSONALMENTE HEMOS VERIFICADO LA PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERAMOS SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN, NOS COMPROMETEMOS A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

8. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PERMISO

Trabajo finalizado	SI [X]	NO [ ]	Sitio limpio / asegurado	SI [X]	NO [ ]	Fecha: 15-11-25	Hora: 11:00 PM.
Responsable Actividad	Marciano Belen		Inspector SST			Líder Área Operativa	

Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expiración y se cancela como consecuencia de la ocurrencia de peligros como escapes de gas, derrame de liquidos, cambios drásticos en la operación, Tiempo lluvioso, desacato de normas de seguridad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-019
	PERMISO TRABAJO SEGURO TAREAS CRITICAS	Versión 01
		Fecha: 4/04/2025

Permiso N°: | Fecha: Semana: Del 18 al 22 de NOV - 25 | H. Inicio: 07:00 | H. final: 11:00 | Lugar: U. Nacional

1. TRABAJO / TAREA CRÍTICA A REALIZAR

- [x] Trabajo en Caliente
- [ ] Espacios Confinados
- [ ] Riesgo Electrico
- [ ] Izaje de Cargas
- [ ] Excavaciones
- [ ] Otro: Cual?

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS

N° Identificación	Trabajadores autorizados	Cargo	Competente?	Verificación Seguridad Social	Fecha							Firma
						M	M	J	V	S		
1.596 310	Mariano Beleño	Oficial	Si	SI	✓	18-11-25	19-11-25	20-11-25	21-11-25	22-11-25		
1116298 615	Didier Sanchez	Oficial	Si	SI	✓	18-11-25	19-11-25	20-11-25	21-11-25	22-11-25		Didier S.
1110280 997	Edgar Castillo	Oficial	si	SI	✓	18-11-25	19-11-25	20-11-25	21-11-25	22-11-25		
100645 5 Bol.	Edvard Soto	Oficial	si	SI	✓	18-11-25	19-11-25	20-11-25	21-11-25	22-11-25		SOTO
1096180 142	Hernan Mejia	Oficial	Si	SI	✓	18-11-25	19-11-25	20-11-25	21-11-25	22-11-25		
					✓							
					✓							
					✓							
					✓							

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Corte de ladrillo - Corte de loseta - Corte de Concreto
Corte de hierro - Perforación de Placa.

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR

Pulidora - Taladro - Tronzadora.

5. CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL

¿Los trabajadores cuentan con Certificado de Aptitud laboral acorde a la actividad a realizar?	SI	✓	NO	
¿Los trabajadores Presentan síntomas asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas?	SI		NO	✓
¿Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones generales de salud?	SI	✓	NO	
¿El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suficiente (6-8 horas de sueño)?	SI	✓	NO	

6. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO / TAREA

ITEM	SI	NO	N/A
¿El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓		
¿Se han identificado y mitigado los peligros y riesgos del área y del trabajo a realizar?	✓		
¿Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
¿Las condiciones de ánimo y salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar el trabajo?	✓		
¿Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
¿Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓		
¿El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
¿El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo, así como el plan en caso de emergencias?	✓		
¿Se cuenta en el sitio con los elementos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)?	✓		
¿Se designó a un vigía y se encuentra permanentemente en el sitio?	✓		
¿Las condiciones ambientales son adecuadas? La dirección del viento, lluvia, no interfiere en el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso?	✓		

7. AUTORIZACIÓN

LÍDER ÁREA OPERATIVA	RESPONSABLE DEL TRABAJO	INSPECTOR SST
	Mariano Beleño.	

Una vez sea firmado la autorización del permiso, certifica que se han inspeccionado los equipos, areas de trabajo y condiciones de trabajo.

"PERSONALMENTE HEMOS VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERAMOS SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN, NOS COMPROMETEMOS A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

8. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PERMISO

Trabajo finalizado	SI [X]	NO [ ]	Sitio limpio / asegurado	SI [X]	NO [ ]	Fecha: 22-11-25	Hora: 11:00 AM
Responsable Actividad	Mariano Beleño	Inspector SST		Líder Área Operativa			

Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expiración y se cancela como consecuencia de la ocurrencia de peligros como escapes de gas, derrame de liquidos, cambios drásticos en la operación, tiempo lluvioso, desacato de normas de seguridad.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-019
	PERMISO TRABAJO SEGURO TAREAS CRITICAS	Versión 01
		Fecha: 4/04/2025

Permiso N°:		Fecha: Semana:	Del 24 al 29 de NOV - 25	H. Inicio:	07:00 AM	H. final:	11:00 AM	Lugar:	Universidad Nal

1. TRABAJO / TAREA CRÍTICA A REALIZAR

☒ Trabajo en Caliente	☐ Riesgo Electrico	☐ Excavaciones
☐ Espacios Confinados	☐ Izaje de Cargas	☐ Otro: Cual?

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS

N° Identificación	Trabajadores autorizados	Cargo	Competente?	Verificación Seguridad Social	Fecha L	M	M	J	V	S		Firma
1096188142	Hermes Mejia	Oficial	Si	Si	24-11-25	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25		
1006453804	Edward Soto	Oficial	Si	Si	24-11-25	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25		SOTO
1116980994	Edgar Castillo	oficial	si	Si	24-11-25	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25		
1116746615	Didier Sanchez	oficial	si	si	24-11-25	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25		Didier S.
1096318	Mariano Beleño	oficial	si	si	24-11-25	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Corte de concreto - ladrillos - Hierro - Perforacion de Placa - Amarres de Columnas

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR

Taladro - Pulidora - Tronzadora

5. CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL

¿Los trabajadores cuentan con Certificado de Aptitud laboral acorde a la actividad a realizar?	SI	✓	NO	
¿Los trabajadores Presentan sintomas asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas?	SI	✓	NO	✓
¿Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones generales de salud?	SI	✓	NO	
¿El personal ha tenido un periodo de descanso previo, suficiente (6-8 horas de sueño)?	SI	✓	NO	

6. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO / TAREA

ITEM	SI	NO	N/A
¿El trabajador tiene puesto todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos que se expondrá?	✓		
¿Se han identificado y mitigado los peligros y riesgos del área y del trabajo a realizar?	✓		
¿Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
¿Las condiciones de ánimo y salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar el trabajo?	✓		
¿Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
¿Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los riesgos que puedan presentarse durante este trabajo?	✓		
¿El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
¿El personal conoce los procedimientos para realizar el trabajo, así como el plan en caso de emergencias?	✓		
¿Se cuenta en el sitio con los elementos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)?	✓		
¿Se designó a un vigia y se encuentra permanentemente en el sitio?	✓		
¿Las condiciones ambientales son adecuadas? La dirección del viento, lluvia, no interfiere en el desarrollo seguro de la actividad?	✓		
¿El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso?	✓		

7. AUTORIZACIÓN

LÍDER ÁREA OPERATIVA	RESPONSABLE DEL TRABAJO	INSPECTOR SST
	Mariano Beleño	

Una vez sea firmado la autorización del permiso, certifica que se han inspeccionado los equipos, areas de trabajo y condiciones de trabajo.

"PERSONALMENTE HEMOS VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERAMOS SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN, NOS COMPROMETEMOS A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

8. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PERMISO

Trabajo finalizado	SI ☒	NO ☐	Sitio limpio / asegurado	SI ☒	NO ☐	Fecha:		Hora:	
Responsable Actividad	Mariano Beleño		Inspector SST			Líder Área Operativa			

Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expiración y se cancela como consecuencia de la ocurrencia de peligros como escapes de gas, derrame de líquidos, cambios drásticos en la operación, Tiempo lluvioso, desacato de normas de seguridad.

Powered by CamScanner

ANEXO 13.

PERMISO PARA TAREAS CRITICAS

Trabajo en alturas

CamScanner
Powered by

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-066
PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Versión 02
	Fecha: 10/12/2024

Lugar: Universidad Nacional	Fecha: 04-11-25 al 08-11-25	Hora inicio: 07:00	Hora final: 12:00M	Permiso N°:

1. PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

Tipo y N° de documento	Trabajador autorizado	Rol Autorizado (Trabajador autorizado; Coordinador de trabajo en alturas; Ayudante de seguridad)	Cargo	Cert. Alturas vigente	Seg. Social vigente	Adecuada Cond. salud	Firma
1116802612	Jesus Cayanare	T. Autorizado	Ayudante	si	si	si	JESUS.
1075938135	Javier Martinez	T. Autorizado	Ayudante	si	si	si	Javier M
1075922305	Santiago Barrios	T. Autorizado	Oficial	si	si	si	Eodis.
1116802651	Jhoy Lamas	T. autorizado	Ayudante	si	si	si	Jose
1075909411	Humberto Cabrera	T. autorizado	Oficial	si	si	si	Humberto.
1116722389	Miguel Vargas	T. autorizado	Ayudante	si	si	si	MIGUEL VARGAS

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR

Descripción y procedimiento de la tarea a realizar:	Amarre de Refuerzo para fundir Columnas aereas Armado de Formaleta - Tablero.				
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4.20 mts.	Herramientas a utilizar:	Martillo - Serrucho - Berbiquejo - Alicates -			
N° personas que realizarán el trabajo en alturas: Seis (6)	Tipo de Anclaje:	Fijo: X	Móvil: ___	Descripción del Anclaje:	Viguetas y columnas como anclaje.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Sistemas de Acceso:	SI	NO	Elementos de protección personal:	SI	NO	Sistemas de protección contra caídas:	SI	NO
Escalera de extensión		X	Casco con barbuquejo	X		Arnés	X	
Escalera tipo tijera	X		Gafas de seguridad	X		Eslinga con absorbedor	X	
Andamio	X		Guantes de precisión	X		Eslinga de posicionamiento	X	
Elevador de Personal o Grúa con canasta		X	Guantes de carnaza	X		Punto de anclaje Fijo	X	
			Botas de seguridad	X		Tie off		X
Otro (indique):			Dotación (camisa y pantalón)	X		Otro (indique):		
			Otro (indique):					

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	SI	NO	N/A
Se ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de protección contra caídas a utilizar?	✓		
Se ha inspeccionado el sistema de acceso, son apropiados y se encuentran certificados por el fabricante?	✓		
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓		
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
Los trabajadores tienen puestos todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que se expondrán?	✓		
Los trabajadores tienen puesto el sistema de protección contra caídas (arnés de cuerpo completo, eslingas)?	✓		
Se cuenta con linea de vida con la resistencia adecuada?	✓		
¿Se realizó verificación de los puntos de anclaje (uno por cada trabajador) y son apropiados y cuentan con la resistencia para el aseguramiento durante la ejecución del trabajo?	✓		
Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los peligros y riesgos que puedan presentarse durante el trabajo?	✓		
El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
El supervisor sí está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso	✓		
El personal involucrado cuenta con la constancia de capacitación / entrenamiento vigente, según su rol o certificado de competencia laboral de prevención contra caídas para trabajos en alturas?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas cuentan con la afiliación vigente a seguridad social?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas han sido autorizadas por la empresa?	✓		
Las condiciones de salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar los trabajos en altura (no presenta mareo, vertigo, afectacion respiratoria, febril, diarreica, osteomuscular, afectación auditiva, del sueño; no consumio drogas, alcohol o medicamentos que alteren su conducta o condición de salud)	✓		

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE QUIEN AUTORIZA	N° DOCUMENTO	FIRMA	CARGO
Yesica Lucia Solamanca	1116793656		Coordinadora Lider SST

"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DEL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

El permiso de trabajo en alturas, es un mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas, definidos en la **Resolución 4272 de 2021**, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo será usado para trabajos rutinarios y ocasionales, será diligenciado por el trabajador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-066
	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Versión 02
		Fecha: 10/12/2024

Lugar: U. Nacional	Fecha: Del 10 al 16-Nov	Hora inicio: 07:00	Hora final: 1100 M	Permiso N°:

1. PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

Tipo y N° de documento	Trabajador autorizado	Rol Autorizado (Trabajador autorizado; Coordinador de trabajo en alturas; Ayudante de seguridad)	Cargo	Cert. Alturas	Seg. Social vigente	Adecuada Cond. salud	Firma
1759631[illegible]	Humberto Gama	T. Autorizado	Oficial	Si	Si	Si	Humberto
1759223[illegible]	Santiago Ospina	T. Autorizado	Oficial	Si	Si	Si	Eddis.
1168026[illegible]	Jesus Palencia	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	Jesus
1168076[illegible]	Angy Campos	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	José
1759381[illegible]	Luis Martinez	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	Javier Martinez
1167775[illegible]	Luis Garcia	T. Autorizado	Oficial				

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR

Descripción y procedimiento de la tarea a realizar:	Armar de Reje para Fundir viga pernos Armado de Tablero para Instalacion de Carsetones de bicelva para fundir placa.				
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4.30 mts.	Herramientas a utilizar:	Pichirofe - Alicate - Martillo - Pinza - Perro			
N° personas que realizarán el trabajo en alturas: Seis (6)	Tipo de Anclaje:	Fijo: X	Móvil: ___	Descripción del Anclaje:	Cuerda con Arnes en Bicicleta

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Sistemas de Acceso:	SI	NO	Elementos de protección personal:	SI	NO	Sistemas de protección contra caídas:	SI	NO
Escalera de extensión		X	Casco con barbuquejo	X		Arnés	X	
Escalera tipo tijera	X		Gafas de seguridad	X		Eslinga con absorbedor	X	
Andamio	X		Guantes de precisión	X		Eslinga de posicionamiento	X	
Elevador de Personal o Grua con canasta		X	Guantes de carnaza	X		Punto de anclaje Fijo	X	
			Botas de seguridad	X		Tie off		X
Otro (indique):			Dotación (camisa y pantalón)	X		Otro (indique):		
			Otro (indique):					

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	SI	NO	N/A
Se ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de protección contra caídas a utilizar?	✓		
Se ha inspeccionado el sistema de acceso, son apropiados y se encuentran certificados por el fabricante?	✓		
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓		
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
Los trabajadores tienen puestos todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que se expondrán?	✓		
Los trabajadores tienen puesto el sistema de protección contra caídas (arnés de cuerpo completo, eslingas)?	✓		
Se cuenta con línea de vida con la resistencia adecuada?	✓		
¿Se realizó verificación de los puntos de anclaje (uno por cada trabajador) y son apropiados y cuentan con la resistencia para el aseguramiento durante la ejecución del trabajo?	✓		
Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los peligros y riesgos que puedan presentarse durante el trabajo?	✓		
El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
El supervisor si esta enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso	✓		
El personal involucrado cuenta con la constancia de capacitación / entrenamiento vigente, según su rol o certificado de competencia laboral de prevención contra caidas para trabajos en alturas?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas cuentan con la afiliación vigente a seguridad social?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas han sido autorizadas por la empresa?	✓		
Las condiciones de salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar los trabajos en altura (no presenta mareo, vertigo, afectacion respiratoria, febril, diarreica, osteomuscular, afectación auditiva, del sueño; no consumio drogas, alcohol o medicamentos que alteren su conducta o condición de salud)	✓		

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE QUIEN AUTORIZA	N° DOCUMENTO	FIRMA	CARGO
Yesica Lucia Salamanca	1116793656		Coordinadora Pidee SST

"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DEL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

El permiso de trabajo en alturas, es un mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas, definidos en la **Resolución 4272 de 2021**, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo será usado para trabajos rutinarios y ocasionales, será diligenciado por el trabajador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Powered by CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-066
PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Versión 02
	Fecha: 10/12/2024

Lugar: Universidad Nacional. Fecha: Del 18 al 22 - Nov Hora Inicio: 07:00 Am Hora final: 11:00 AM Permiso N°:

1. PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

Tipo y N° de documento	Trabajador autorizado	Rol Autorizado (Trabajador autorizado; Coordinador de trabajo en alturas; Ayudante de seguridad)	Cargo	Cert. Alturas vigente	Seg. Social vigente	Adecuada Cond. salud	Firma
1116772335	Luis Lozano	T. autorizado	Oficial	SI	SI	SI	
17593815	Javier Martinez	T. Autorizado	Ayudante	SI	SI	SI	Javier M
1116802654	Andy Campos	T. Autorizado	Ayudante	SI	SI	SI	
1116802	Jesús Palomino	T. Autorizado	Ayudante	SI	SI	SI	Jesus
17592230	Eudis Bonds	T. Autorizado	Oficial	SI	SI	SI	Eudis.
17596318	Humberto Lopez	T. Autorizado	Oficial	SI	SI	SI	Humberto.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR

Descripción y procedimiento de la tarea a realizar:	Amarre de Flex para columnas aereas Desenlace de placa y vigas Armado de Tablero.				
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4.08 mts.	Herramientas a utilizar:	Bicheros - Alicate - Martillos - Pinzas - Pelos			
N° personas que realizarán el trabajo en alturas: 5 (6)	Tipo de Anclaje:	Fijo: X	Móvil:	Descripción del Anclaje:	Cuerda con arnes a Cuerpo

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Sistemas de Acceso:	SI	NO	Elementos de protección personal:	SI	NO	Sistemas de protección contra caídas:	SI	NO
Escalera de extensión	✓		Casco con barbuquejo	✓		Arnés	✓	
Escalera tipo tijera	✓		Gafas de seguridad	✓		Eslinga con absorbedor	✓	
Andamio	✓		Guantes de precisión	✓		Eslinga de posicionamiento	✓	
Elevador de Personal		✗	Guantes de carnaza	✓		Punto de anclaje Fijo	✓	
o Grúa con canasta			Botas de seguridad	✓		Tie off		✗
Otro (indique).			Dotación (camisa y pantalón)	✓		Otro (indique):		
			Otro (indique):					

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	SI	NO	N/A
Se ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de protección contra caídas a utilizar?	✓		
Se ha inspeccionado el sistema de acceso, son apropiados y se encuentran certificados por el fabricante?	✓		
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓		
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
Los trabajadores tienen puestos todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que se expondrán?	✓		
Los trabajadores tienen puesto el sistema de protección contra caídas (arnés de cuerpo completo, eslingas)?	✓		
Se cuenta con linea de vida con la resistencia adecuada?	✓		
¿Se realizó verificación de los puntos de anclaje (uno por cada trabajador) y son apropiados y cuentan con la resistencia para el aseguramiento durante la ejecución del trabajo?	✓		
Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los peligros y riesgos que puedan presentarse durante el trabajo?	✓		
El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
El supervisor si está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso	✓		
El personal involucrado cuenta con la constancia de capacitación / entrenamiento vigente, según su rol o certificado de competencia laboral de prevención contra caídas para trabajos en alturas?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas cuentan con la afiliación vigente a seguridad social?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas han sido autorizadas por la empresa?	✓		
Las condiciones de salud actuales de los trabajadores, son optimas para desarrollar los trabajos en altura (no presenta mareo, vertigo, afectacion respiratoria, febril, diarreica, osteomuscular, afectación auditiva, del sueño, no consumio drogas, alcohol o medicamentos que alteren su conducta o condición de salud)	✓		

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE QUIÉN AUTORIZA	N° DOCUMENTO	FIRMA	CARGO
Yesica Ivua Salamanca	1116 193 656		Coordinadora Lider SST

"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACIÓN DEL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

El permiso de trabajo en alturas, es un mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas, definidos en la **Resolución 4272 de 2021**, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo será usado para trabajos rutinarios y ocasionales, será diligenciado por el trabajador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-066
	PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS	Versión 02
		Fecha: 10/12/2024

Lugar: Universidad Nacional | Fecha: Del 24 al 29-Nov | Hora inicio: 07:00 | Hora final: 11:00 | Permiso N°:

1. PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO

Tipo y N° de documento	Trabajador autorizado	Rol Autorizado (Trabajador autorizado; Coordinador de trabajo en alturas; Ayudante de seguridad)	Cargo	Cert. Alturas vigente	Seg. Social vigente	Adecuada Cond. salud	Firma
1116202612	Jesus Rojanca	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	Jesus
1759381501	Javier Martinez	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	Javier M.
1116801654	Jose Campos	T. Autorizado	Ayudante	Si	Si	Si	Jose
1116772235	Luis Cariza	T. Autorizado	Oficial	Si	Si	Si	
1759223301	Santiago Bonilla	T. Autorizado	Oficial	Si	Si	Si	Luis B.
1759631801	Humberto Gomez	T. Autorizado	Oficial	Si	Si	Si	Humberto G.

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR

Descripción y procedimiento de la tarea a realizar:	Armado de formaleta para fundir vigas y placa Anclaje de hierro - instalacion de Conectores				
Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4.80 mts.	Herramientas a utilizar:	Martillos - Pinzas - Brocha - Pistola			
N° personas que realizarán el trabajo en alturas: Seis (6)	Tipo de Anclaje:	Fijo: X	Móvil:	Descripción del Anclaje:	Cuerda con Anclaje a hierro

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Sistemas de Acceso:	SI	NO	Elementos de protección personal:	SI	NO	Sistemas de protección contra caídas:	SI	NO
Escalera de extensión	✓		Casco con barbuquejo	✓		Arnés	✓	
Escalera tipo tijera	✓		Gafas de seguridad	✓		Eslinga con absorbedor	✓	
Andamio	✓		Guantes de precisión	✓		Eslinga de posicionamiento	✓	
Elevador de Personal			Guantes de carnaza	✓		Punto de anclaje Fijo	✓	
o Grúa con canasta		X	Botas de seguridad	✓		Tie off		X
Otro (indique):			Dotación (camisa y pantalón)	✓		Otro (indique):		
			Otro (indique):					

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURAS

ITEM	SI	NO	N/A
Se ha inspeccionado y revisado el estado de los elementos del sistema de protección contra caídas a utilizar?	✓		
Se ha inspeccionado el sistema de acceso, son apropiados y se encuentran certificados por el fabricante?	✓		
Se ha revisado el estado de la estructura antes de iniciar el trabajo?	✓		
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		
Los trabajadores tienen puestos todos los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los que se expondrán?	✓		
Los trabajadores tienen puesto el sistema de protección contra caídas (arnés de cuerpo completo, eslingas)?	✓		
Se cuenta con linea de vida con la resistencia adecuada?	✓		
¿Se realizó verificación de los puntos de anclaje (uno por cada trabajador) y son apropiados y cuentan con la resistencia para el aseguramiento durante la ejecución del trabajo?	✓		
Se ha identificado y se ha instruido al personal en relación a los peligros y riesgos que puedan presentarse durante el trabajo?	✓		
El área de trabajo se ha delimitado y aislado conveniente y adecuadamente?	✓		
Permiten factores externos (condiciones atmosféricas) que el trabajo se haga con seguridad?	✓		
El supervisor sí está enterado del trabajo y verificó las condiciones de seguridad en el sitio antes de otorgar el permiso	✓		
El personal involucrado cuenta con la constancia de capacitación / entrenamiento vigente, según su rol o certificado de competencia laboral de prevención contra caidas para trabajos en alturas?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas cuentan con la afiliación vigente a seguridad social?	✓		
Los trabajadores que van a realizar el trabajo en alturas han sido autorizadas por la empresa?	✓		
Las condiciones de salud actuales de los trabajadores, son óptimas para desarrollar los trabajos en altura (no presenta mareo, vertigo, afectacion respiratoria, febril, diarreica, osteomuscular, afectación auditiva, del sueño; no consumio drogas, alcohol o medicamentos que alteren su conducta o condición de salud)	✓		

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE QUIEN AUTORIZA	N° DOCUMENTO	FIRMA	CARGO
Yesica Lucia Salamanca	1116793656		Coordinadora Lider SST

"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DEL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

El permiso de trabajo en alturas, es un mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas, definidos en la **Resolución 4272 de 2021**, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de trabajos en alturas. Este permiso de trabajo será usado para trabajos rutinarios y ocasionales, será diligenciado por el trabajador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas.

Powered by CamScanner

ANEXO 14

ACTA DE REUNION DE COPASST

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GA-F-004
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Versión 01
		Fecha: 19/01/2023

ACTA No. 007 de 2025

NOMBRE DEL COMITÉ O REUNIÓN:
REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (COPASST)

CIUDAD Y FECHA: ARAUCA - ARAUCA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	**HORA INICIO:** 07:15 AM	**HORA FIN:** 07:40 AM

LUGAR Y/O ENLACE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Espacio para analizar riesgos, proponer mejoras y coordinar
acciones que garanticen un ambiente laboral seguro y saludable para todos los trabajadores.

AGENDA DE LA REUNIÓN:
1.Llamado a lista y verificación del quorum
2.Lectura del acta anterior
3.Informe de las actividades del mes del SG-SST
4.Intervención de los miembros del COPASST
5.Revisión de estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral
6.Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Llamado a lista y verificación del quorum
Se procede al llamado a lista y verificación del quórum. Constatada la presencia del número necesario de asistentes, se declara instalada formalmente la sesión para dar inicio al desarrollo del orden del día.

2.Lectura del acta anterior
Se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, es decir del mes de septiembre. Una vez leída, se somete a consideración de los presentes, quienes aprueban su contenido sin modificaciones.

3.Informe de las actividades del mes del SG-SST

Se verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta anterior, dentro de los cuales se resalta la realización de la reunión ordinaria correspondiente al mes de septiembre de 2025. Durante la verificación se concluye que los compromisos adquiridos fueron atendidos dentro de los plazos establecidos, fortaleciendo así la planificación y ejecución del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Cómo se evidencia en el informe de seguridad y salud en el trabajo del mes de octubre, se observa que no se presentaron casos de incidentes ni accidentes en el presente mes, esto nos indica que se están implementando correctamente las recomendaciones en cuanto a seguridad y salud del personal.

- Las actividades ejecutadas en el mes fueron:
-
- Revisión y control del cumplimiento en el pago de la seguridad social del personal directo.
- Evaluación de exámenes médicos de egreso, asegurando condiciones de como ha salido el colaborador del proyecto.
- Ejecución de inducciones de ingreso enfocadas en los riesgos específicos del proyecto.
- Entrega, reposición y control del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP).
- Realización de charlas de sensibilización y capacitaciones técnicas dirigidas al personal operativo.
- Inspecciones periódicas a las condiciones locativas para garantizar ambientes de trabajo seguros.
- Revisión de equipos, herramientas y recursos destinados a la atención de emergencias.
- Controles pre operacionales e inspecciones al estado y uso de los EPP.
- Desarrollo de campañas contra el consumo de licor.

Estas acciones reflejan el compromiso continuo con la seguridad, el bienestar y el cumplimiento normativo, reduciendo los niveles de exposición a todo tipo de riesgo.

4.Intervención de los miembros del COPASST

Los integrantes del comité continúan evidenciando su compromiso con el proyecto mediante la participación activa en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, el seguimiento a los compromisos establecidos en actas anteriores y la disposición permanente para aportar desde sus respectivos roles. Asimismo, se resalta su interés en promover una cultura de auto cuidado, prevención de riesgos y cumplimiento normativo vigente.

5.Revisión de estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral

Se evidencio que en el mes de septiembre, no se presentaron incidentes ni accidentes laborales.
lo que da a entender que el personal cumple con las recomendaciones que se les imparten al inicio de sus labores.

6.Compromisos

A partir del informe presentado por la Inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se establecen los siguientes compromisos con el fin de fortalecer la gestión preventiva y asegurar condiciones óptimas durante los procesos de mejoramiento de vivienda:

1. Fortalecer la coordinación entre el área de SST y el área técnica, con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las necesidades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
2. Mantener un monitoreo constante de las condiciones del entorno laboral, para identificar de manera temprana posibles riesgos y garantizar espacios de trabajo seguros
3. Impulsar la participación activa de los trabajadores en las actividades de prevención, promoviendo la construcción conjunta de soluciones.
4. Socializar periódicamente información en materia de SST, con el fin de sensibilizar y consolidar una cultura de prevención en todos los actores del proyecto.
5. Efectuar una evaluación semestral del funcionamiento de los mecanismos de coordinación y participación, con el propósito de identificar oportunidades de mejora continua.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Dar continuidad al plan de trabajo	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Diciembre de 2025
Realizar reunión / informe mensual COPASST	COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Diciembre de 2025

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GI-F-079
	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA	Versión 01
		Fecha: 6/03/2025

FECHA:	21/11/25	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ ACTIVIDAD ☐ REUNIÓN ☒ INDUCCIÓN: ☐ OTRO: ☐ CUAL?		
HORA:	07:15 Am	LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA		
TEMA DEL EVENTO:	Reunion Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo				
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:	Socializacion de resultado en cuanto a la accidentalidad enfermedades laborales en lo corrido del proyecto				
RESPONSABLE:	COPASST	CARGO:		FIRMA:	

RELACIÓN DE ASISTENTES

N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN DIR.	VINCULACIÓN CONT.	FIRMA
1	MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
2	MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
3	ANGI YOLEIDI PEROZA CALDERON	1116792186	INSPECTOR SST	CONYCA SOLUCIONES SAS	X		
4	CARLOS DANIEL ZORRO PEREZ	1007167950	APOYO RESIDENTE	CONYCA SOLUCIONES SAS	X		
5	ANDRES FELIPE GELVES FERRER	1090498013	APOYO AMBIENTAL	CONYCA SOLUCIONES SAS	X		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							

Powered by CamScanner

ANEXO 15.

ACTA DE REUNION DE COCOLA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GA-F-004
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Versión 01
		Fecha: 19/01/2023

ACTA No. 09 de 2025

NOMBRE DEL COMITÉ O REUNIÓN:
Reunión del comité de convivencia laboral COCOLA.

CIUDAD Y FECHA: Arauca 21 de noviembre 2025	**HORA INICIO: 08:00 am**	**HORA FIN: 08:20 am**

LUGAR Y/O ENLACE: Universidad nacional /Arauca

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Evaluación del comportamiento de personal en obra

AGENDA DE LA REUNIÓN:

1.Llamado a lista de todo el personal.
2.Lectura del acta anterior del mes de octubre
3.Informe de las actividades de convivencia laboral
4.Intervención de los miembros del COCOLA
5.Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Llamado a lista

Se procede al llamado a lista de todo el personal trabajador del proyecto.
se declara la continuación la reunión para dar inicio al desarrollo del orden del día.

2.Lectura del acta anterior

Se realiza la lectura del acta anterior que correspondía al mes de octubre de 2025.

3.Informe de las actividades desarrolladas en el periodo de julio, agosto y septiembre.

Se verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta anterior, dentro de los cuales se resalta la realización de charlas y de campañas encaminadas a mejorar el ambiente laboral dentro de la ejecución del proyecto, se da la oportunidad de que los colaboradores expongan inquietudes o sugerencias frente a este comité para su debida resolución de conflictos, siempre y cuando existieran. se evidencia que no se han presentado problemas de convivencia dentro del entorno laboral.
Cabe aclarar que dentro de la reunión anterior se tocaron temas sobre la nueva resolución 3461 de 2025 la cual esta resolución genera cambios en la metodología del comité de convivencia laboral, en cual el acuerdo era realizar nuevamente la convocatoria para elección de nuevos integrantes del comité. y que por fuerza mayo y corto periodo de tiempo no se realizo en este mes. Se toma la decisión de postergar la nueva elección de representantes del comité de convivencia laboral

4.Intervención de los miembros del COCOLA

Los integrantes del comité continúan evidenciando su compromiso con el proyecto mediante la participación activa en las actividades que tengan que ver con la convivencia laboral para asi poder tener una sana convivencia entre compañeros.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	GA-F-004
	FORMATO ACTA DE REUNIONES	Versión 01
		Fecha: 19/01/2023

5. Compromisos

1. Mantener un monitoreo constante de las condiciones del entorno laboral, para identificar de manera temprana posibles malos entendidos que conlleven a problemas personales entre compañeros de labor.
2. Impulsar la participación activa de los trabajadores en las actividades de prevención, inclusión y mejoras continúas promoviendo así una sana convivencia.
3. Socializar periódicamente información en materia de convivencia laboral, con el fin de sensibilizar y consolidar una cultura de resolución de conflictos en todos los actores del proyecto.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
realizar nuevamente la convocatoria para elección de nuevos integrantes del comité.	**. COCOLA** **. AREA SST**	**DICIEMBRE DE 2025**

ASISTENCIA

NOTA: La asistencia de las reuniones se toma del GAF-F-003 FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA que se anexa a este formato.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN — GH-FO-

REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS EN OBRA

Versión 01
Fecha: 6/03/2025

FECHA:	21-11-25	TIPO DE EVENTO	CAPACITACIÓN ☐ SOCIALIZACIÓN ☐ ACTIVIDAD ☐ REUNIÓN ☐ INDUCCIÓN: ☐ OTRO: ☐ CUAL?		
HORA:	08:00 Am	LUGAR:	UNIVERSIDAD NACIONAL - ARAUCA		
TEMA DEL EVENTO:	Reunion para aplazar eleccion de nuevos representantes				
SCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:	Hogar al acuerdo de hacer elecciones de nuevos representantes				
RESPONSABLE:	Angi Y. Peroza	CARGO:	Inspector SST	FIRMA:	

RELACIÓN DE ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	EMPRESA QUE CONTRATA	VINCULACIÓN DIR.	VINCULACIÓN CONT.	FIRMA
MILLER JOSE CHAPARRO NOA	17582206	MAESTRO DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
MARCIANO BELEÑO MORENO	17596318	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
EUDIS SANTIAGO BARRIOS TRUJILLO	17592230	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
HUMBERTO ANTONIO GAMEZ LOPEZ	17590941	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
LUIS ALFREDO GARCIA SANTAELLA	1116772375	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
DAIRO ORLANDO RUIZ MURILLO	17589067	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
DIDIER SANCHEZ ROMERO	1116796615	AUX. SERVICIOS GENERALES/PORT	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
CARLOS ALBERTO VANEGAS DIAZ	1116782866	CONTROLADOR VIAL/AYUDANTE	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
LUIS ADOLFO MONTOYA ROJAS	1116773796	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JULIO ALBERTO DIAZ GOMEZ	1116776087	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JESUS DE LOS SANTOS PALENCIA GUANARE	1166802617	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JAVIER MARTINEZ JIMENEZ	17593815	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JOSE ARVEY CAMPOS MURILLO	1116807654	AUX. SERVICIOS GENERALES	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
CESAR ALEXANDER RONDON BASTARDO	5460669	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JOSE ENRIQUE MURILLO TRIGOS	1116808056	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
YIBER FERMADER ORTIZ	1116795119	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
GUANDERLEY SILVA	1116800520	CONTROLADOR VIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
ROSA ELENA MARTINEZ EREU	1007167474	OPERADOR DE MAQUINARIA	PROCESOS CONSTRUCTIVOS		✓	
YABER MANUEL JERONIMO	1116817453	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JOSE ALEJANDRO ZAPATA RODRIGUEZ	PTT: 799209	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JHON JAIRO VELANDIA HERNANDEZ	1116800687	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JONNY URIEL OJEDA MUJICA	17594184	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
EDWARD EMIRO SOTO CHAPARRO	1006453807	CADENERO /AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
ALIRIO ANDRES PACHECO MASIAS	1.193.151.867	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
CARLOS ALFREDO SILVA BARRERA	17.595.498	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
CARLOS JAVIER SILVA GARCIA	1.140.420.848	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	85.440.315	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
MIGUEL ANGEL VARGAS RAMIREZ	1.116.772.387	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JHON JAIRO GUERRERO OJEDA	17.596.419	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
ERIC CASTELLANOS DIAZ	72.212.173	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
MISAEL ENRIQUE HERRERA AREVALO	17.596.419	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
GERLIS ANTONIO CAMPOS SAYAGO	72.212.173	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
EDGAR MANUELCASTILLO GOMEZ	17.596.419	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
HERMES ENRIQUEMEJIA CORNELIO	6.476.102	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
LUIS ORLANDOMENDOZA RIVERA	1.116.788.977	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
YOANI ANDRES SARMIENTO CHITIVA	1.116.804.479	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
EDWIN JOSE QUINTERO MARTINEZ	1.116.776.237	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
CARLOS ALEXIS BASTIDA	17.594.931	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
ANDRIU ESTEVEN BERMUDEZ	1.116.775.512	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
EDIEN HEILER CHAVEZ	1.116.781.004	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
DARWIN OLAYA	1.098.669.805	AYUDANTE DE OBRA	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
JUAN EDUAR ESPINOZA DOMINGUEZ	PTT. 8047438	OFICIAL	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	X		
MANUEL BLANCO VASQUEZ	1.096.194.245					

Powered by CamScanner

ANEXO 16.

ACCIDENTALIDAD ARL

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **CONYCA SOLUCIONES SAS** identificada con tipo y número de documento **NI 900701968** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **01/01/2024**, con actividad económica principal código **5429001-CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2025** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Noviembre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **01/12/2025 09: 02**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=EM7DfUrKc2aQhulRslGPr0i6tldDjEe4lha2LnzMWKk=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **CONSTRUCTORA PROVIDENCIA S.A.S ZOMAC** identificada con tipo y número de documento **NI 901508733** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **14/08/2021** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2025** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Noviembre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **01/12/2025 10: 18**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=ststTxKB2PadjhcuFHQRrxxlijQ/EOzcq8GVkQt9H90=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE RENOVACION Y CONEXOS SAS** identificada con tipo y número de documento **NI 901865043** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **24/01/2025** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2025** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Noviembre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **01/12/2025 10: 54**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=ealAm75AOKyDr/6/QBQFZRj0H8y7kP6Paw6aREYq/DU=)

Para verificación de Positiva

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153

HACE CONSTAR QUE

La empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SAS** identificada con tipo y número de documento **NI 901863753** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **08/01/2025** y clase de riesgo **5.**

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2025** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Noviembre	0	0	0	0	**0**

Formato hora: 24 horas
ARL: Administradora de Riesgos Laborales
AT: Accidente de Trabajo
AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador
EL: Enfermedad Laboral
EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **01/12/2025 10: 50**

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/CRiesgosLaborales/VCEnl?token=UaxwmIMBrGkXLKhRyjDIDUHUVYSGiKmlilrcpZcQk7s=)

Para verificación de Positiva

Medellín, 1 de diciembre de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ, CC C17589706, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 201.49.130.9, 192.230.104.2, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA