Nombre del contratista	***ACRUX ARQUITECTURA***	No. de identificación	***901.530.586-6***
Contrato No.	***2025-0105***		
Objeto del Contrato	*REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*		
Periodo que reporta	***MAYO 30 A JULIO 7 DE 2025***	Fecha del informe	***10-07-2025***
Nombre del supervisor	***ING BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO***	Cargo del supervisor	***SUPERVISOR PROYECTO***

ACTIVIDADES REALIZADAS		
Obligación	**Descripción de la Actividad Realizada**	**Producto Evidencia**
1. Constituir y allegar a FONDECÚN las garantías requeridas dentro del primer (1) día hábil siguientes a la suscripción del contrato	*Se remitieron las pólizas del contrato a fondecún*	*Anexo. 1 pólizas*
2. Suscribir el acta de inicio dentro del primer (1) día hábil siguiente a la legalización del contrato.	*Se suscribió acta de inicio de obra*	*Anexo 2* *Acta de Inicio*
3. Tener la disponibilidad de los profesionales requeridos de acuerdo a las etapas en que se desarrolle el contrato y acorde a la programación de suministro y/o cronograma de actividades, presentada por el contratista	*Personal disponible en obra*	*Anexo 3* *Documentos de personal en obra*
4. Responder Requerimientos de suministro de repuestos en un tiempo máximo de 24 horas.	*Se dio respuesta a los requerimientos hechos*	*Anexo 4* *Pantallazo de respuesta a requerimientos*
5. Contar con un enlace permanente en las instalaciones en la sede donde realizará cada una de las fases previstas para la ejecución de este contrato.	*Se presenta lista del personal de enlace permanente*	*Anexo 5 ´* *Relación de personal de enlace*
6. Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios que permitan	*Se dispone del personal y elementos para la adecuada ejecución de los trabajos*	*Anexo 6* *Listado de personal en obra*

el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato.		
7. Entregar la ficha de recibo de elementos en donde se especifique la ubicación, cantidad modelo y seria de cada equipo de aire acondicionado y de los demás elementos suministrados.	*Se hizo entrega de materiales de demolición a la gobernación propietaria del inmueble.*	*Anexo 7* *Acta entrega elementos*
8. Abstenerse de dejar sustancias o materiales sobrantes de los equipos y enseres suministrados, de igual manera, no contaminar los ambientes de trabajo en la institución, el suelo o los cuerpos de agua existentes.	*Se hace aseo permanente de la obra*	*Anexo 8* *Evidencia del aseo en obra*
9. Utilizar elementos amigables con el medio ambiente.	*Se han utilizado solo elementos requeridos en el contrato (cubierta upvc)*	*Anexo 9* *Ficha técnica elemento usado*
10. Participar y apoyar a FONDECÚN en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato	*Se han atendido los requerimientos de fondecún*	*Anexo 10* *Captura documentos enviados*
11. Presentar los siguientes entregables documentales en: **a.** Informe descriptivo de reconocimiento y diagnóstico de las áreas a intervenir con registro fotográfico el cual debe incluir, inventario de equipos con sus especificaciones, diagnóstico de verificación, funcionamiento y estado de los mismos. **b.** Hoja de ruta o plan de trabajo que incluya tareas, recursos y tiempos para el desarrollo del objeto. **c.** Balances presupuestales. **d.** Programación detallada de entrega de equipos y elementos a suministrar	*Se presento registro fotográfico inicial,* *Afiliaciones del personal a la ARL* *Antecedentes del personal en obra* *Actas de Vecindad*	*Anexo 11* *Registro fotográfico inicial* *Cronograma de suministro de elementos* *Afiliaciones a ARL* *Actas vecindad*

contratados, elaborada teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas (diagrama de Gantt), sujeta en todo caso al plazo de ejecución del objeto contractual que corre a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **e.** Certificado antecedentes judiciales del personal a ingresar y que será empleado por el contratista. **f.** Relación del personal a ingresar con sus respectivas afiliaciones a EPS, Fondo de Pensiones, ARL y Caja de Compensación, de acuerdo a la programación de actividades. **g.** Certificado de trabajo seguro en alturas si lo requiere por la actividad a desarrollar dentro de la obra.		
12. Realizar informe eléctrico, croquis y la relación (inventarios) de las instalaciones eléctricas, preinstalaciones y equipos de aire acondicionado de Gerencia Departamental Colegiada de Guainía ubicada en la Calle 15 No. 7-33, piso 1 de la ciudad de Inírida	*Se realizo croquis de ubicación equipos*	*Anexo 12* *Captura croquis*

13. Elaborar y presentar una programación detallada de la obra, un organigrama y la metodología de trabajo acorde con el tiempo de ejecución, indicando la duración, precedencia y secuencia lógica del desarrollo de cada uno de los frentes de trabajo y el consolidado del contrato, teniendo en cuenta los procedimientos de construcción y todas las demás actividades requeridas para la correcta ejecución contractual	*Se presento cronograma de obra*	*Anexo 13* *Cronograma de obra*
14. El contratista, una vez se realice el desmonte de las condensadoras asignadas responderá por los daños que se presenten a los mismos por realizar malas maniobras, los deberá acopiar en un espacio seguro y de cuidado autorizado por la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía	*Se desmontaron los aires y se encuentran en lugar seguro, bajo responsabilidad del contratista.*	*Anexo 14* *Evidencia de almacenamiento de aires*
15. Ejecutar las obras civiles, eléctricas, captación de gases y desmonte con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	*Se adelantaron demoliciones y obras contratadas (cubierta, pañetes, afinado de piso)*	*Anexo 15* *Registro de ejecución de obras*
16. Realizar delimitaciones en todos los espacios a intervenir para no involucrar la seguridad de funcionarios de la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía en las áreas de trabajo	*Se llevo a cabo cerramiento en polisombara*	*Anexo 16* *Captura de evidencia*

17. Verificar el correcto funcionamiento del nuevo sistema eléctrico para garantizar el buen funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado a instalar.	*Se remitió diseño eléctrico para revisión por lo tanto no se ha ejecutado nada de la parte eléctrica*	*No Aplica*
18. Garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con los Elementos de Dotación y Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. Nota: En caso de deterioro, daño o pérdida deberán contemplarse los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato.	*Se hizo entrega de EPP a los obreros*	*Anexo 18* *Formato de recibo EPP*
19. Presentar informes parciales de ejecución, suministro o fabricación de equipos y elementos a suministrar a la supervisión del contrato para su revisión y aval dando cumplimiento a las especificaciones técnicas que hacen parte del presente estudio previo, y posterior entrega a FONDECÚN, cuyo contenido debe corresponder a la programación presentada por el contratista y aprobada por la supervisión del contrato	*PROCESO DE FABRICACION DE PUERTAS*	*ANEXO 19*
20. Participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados y/o en la oficina central de la Contraloría General de la República ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. de manera presencial y/o virtual.	*SE HA ASISITIDO A TODAS LAS REUNIONES PROGRAMADAS*	
21. Responder a los requerimientos de suministro que realice FONDECÚN, así	*NO SE HA REALIZADO REQUERIMIENTO DE SUMINSITROS*	

como a las condiciones definidas en las especificaciones técnicas del proyecto.		
22. Cumplir a cabalidad el cronograma de entrega de los equipos y elementos a suministrar durante la ejecución del contrato.	*SE PRESENTA ATRAZO POR EL DISEÑO ELECTRICO*	
23. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato sin perjuicio de las revisiones excepcionales que se hagan por parte de la Supervisión	*NO SE AHN MODIFICADO PRECIOS*	
24. Garantizar durante el suministro de los equipos y demás elementos, la señalización y la seguridad en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía. Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares.	*NO SE HAN ENTREGDO EQUIPOS*	
25. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisión del contrato, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa por errores al momento de suministrar los equipos y demás elementos, según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.	*NO SE HA PRESENTADO NINGUNA SITUACION DEFECTUOSA*	
26. Presentar todos los informes parciales o finales descritos en este documento,	*SE HAN ENTREGADO INFOMRES*	

de conformidad con las características, periodicidad y condiciones exigidas en el Anexo Técnico.		
27. Suministrar para la ejecución del proyecto, el personal necesario para la logística, entrega y almacenamiento de las actividades que así lo ameritan, este debe ser personal idóneo y suficiente (capacitado y experto) el contratista deberá suministrar el transporte, las comunicaciones, los equipos con la capacidad y características tecnológicas necesarias, la maquinaria, herramientas, materiales e insumos de acuerdo a las fechas previstas en la programación detallada de la obra aprobada, en todos cada uno de los frentes de trabajo y en cada una de las áreas intervenidas que considere necesarios para el cumplimiento contractual.	*SE HAN LLEVADO A OBRA LOS MATERIALES COMO SON CUBIERTA CERAMICA DE PISO, CIELO RASO Y CEMENTO PARA AFINADO*	*ANEXO 20*
28. Informar oportuna y continuamente a la supervisión del contrato, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato (se generarán actas de manera semanal), así mismo, suministrar a la supervisión del contrato oportunamente toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, así, como permitir el asesoramiento de las entidades relacionadas con el proyecto y acatar y aplicar de manera diligente las observaciones las recomendaciones y las directrices que seas impartidas por estas	INFORMES SEMALANES	*ANEXO 21*
29. Elaborar y presentar ante la supervisión del contrato las actas e		

informes de avance semanal, mensual, final y de liquidación.		
30. Deberá instalar sellos de seguridad en los componentes, puertas y accesorios del equipo y accesorios suministrados y/o intervenidos.	*UNA VEZ INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO SE COLOCARAN LOS SELLOS*	
31. Realizar un registro fotográfico de los suministros de equipos y demás elementos, dejando constancia mediante un acta de entrega de dichos equipos ya instalados en la obra. Informar a la supervisión sobre la llegada de los suministros para que se realice el debido recibido en el lugar de la obra.	*ENTREGADO AIRES*	*ANEXO 22*

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización**.**

ANEXOS: Breve descripción de los anexos (pantallazos, Fotos, Actas, Entre otros)

ACRUX ARQUITECTURA SAS
NIT: **901.530.586-6**

ANEXO 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101076965	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	02	2025	17	02	2025	00:00	17	08	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ACRUX ARQUITECTURA SAS		NIT: 901.501.026-9
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 11 - 160 AP 109	CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 3134673615

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECUN Y-O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		NIT: 900.258.772-0
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 49 TO A P 21	CIUDAD: CABRERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 2432326
BENEFICIARIO: 900258772 - FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECUN Y-O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2023-0109, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL Y ELECTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1345 DE 2023 (FONDECUN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN.
-BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2025	17/08/2025	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2025	17/08/2025	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2025	17/08/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****352,950.00	$ *******3,000.00	$ ******67,630.00	$ **********423,580.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-65 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


18-40-101076965
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleda - Vicepresidente de Planzas

FIRMA TOMADOR

INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	*2025 – 0105*			
TIPO DE CONTRATO	*CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES*			
CONTRATISTA	*ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.*			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	**TIPO** *NIT*	**No.**	*901.501.626-9*	
OBJETO	*REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*			
VALOR	*OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($850.644.000,00)*			
PLAZO	*SEIS (06) MESES*			
FECHA SUSCRIPCIÓN	*DEICISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025*			
ASEGURADORA	*SEGUROS DEL ESTADO*			
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	*18-45-101179798*	**Fecha de Aprobación**	*VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025*	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	*18-40-101076965*	**Fecha de Aprobación**	*VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025*	
REGISTRO PRESUPUESTAL	*20250166*	**Fecha de Expedición**	*DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025*	
FECHA DE INICIO	*ONCE (11) DE MARZO DE 2025*			
FECHA DE TERMINACIÓN	*ONCE(11) DE SEPTIEMBRE DE 2025*			
SUPERVISOR CONTRATO	*ING BRAYAN EDUARDO ROJAS OCAMPO* *ING PABLO ABEL GIL SOTO* *ING MAIRON SMITH GUEVARA REYES*			

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
REQUISITO	**SI**	**NO**	**N/A**
REGISTRO PRESUPUESTAL	X		
AFILIACIÓN A ARL			X
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	X		

ANEXO 3


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 79.950.295
ORTIZ AMEZQUITA
APELLIDOS
NELSON ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 25-FEB-1979
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1532800-00941961-M-0079950295-20171003
0057727949A 3
48994394



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 19.002.358
RAMIREZ SAENZ
APELLIDOS
MISAEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1982
INIRIDA
(GUAINIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
07-JUN-2000 INIRIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO
A-5000100-01269665-M-0019002358-20211129
0076958303A 1
52141625

ANEXO 3



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
1.006.768.965
PEREZ RIVERA
OLIVER
Oliver Perez Rivera



28-SEP-1994
INIRIDA
(GUAINIA)
1.61
O+
M



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.262.389
VELASQUEZ VELASQUEZ
APELLIDOS
CARLOS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1961
FOSCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-OCT-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5000100-00163864-M-0080262389-20090722
0013754221A 2
8210000549

ANEXO 4


Autodesk AutoCAD 2025
PROPIEDADES
FONDECUN - DIBS_CGR
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RN
PS
MR
JC


MESA DE TRABAJO TECNICA - ADECUACIÓN GERENCIA GUAINÍA
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
11:45
Salir
BR
Brayan Rojas
CC
Cristian Enrique Ibarguen Caicedo (C) (Externo)
RN
read.ai meeting notes (No comprobado)
NV
Nancy Constanza Villar Varela (C) (Externo)
IS
Ing. Pablo Abel Gil Soto (No comprobado)
MR
Mairon Smith Guevara Reyes
MB
Miguel Barrera
AS
ACRUX ARQUITECTURA SAS (No comprobado)
JC
Juan Camilo (No comprobado)


Revision informacion CGR-GUAINIA
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
07:24
Salir
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (6)
Silenciar a todos
Brayan Rojas
Organizador
ACRUX ARQUITECTURA SAS (No comprobado)
Ing. Pablo Abel Gil Soto (No comprobado)
Mairon Smith Guevara Reyes
Miguel Barrera
read.ai meeting notes (No comprobado)
Otros invitados (1)
Mario Rodriguez
Sin respuesta
BR
RN
AS
IS
MR
MB

ANEXO 5

LISTADO DE PERSONAL DE CONTACTO PERMANENTE

NOMBRE	NUMERO CONTACTO	CORREO ELECTRONICO
NELSON ARTURO ORTIZ	3134673418	gerencia@acruxarquitectura.com
ANTONY NIETO BARRAGAN	3102120622	anniibarr33@gmail.com

ANEXO 6

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA
NELSON ORTIZ AMEZQUITA
ANTONY NIETO BARRAGAN
OLIVER PEREZ
MISAEL RAMIREZ SAENZ
CALOR VELASQUEZ

ANEXO 7

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS

ENTREGA: ACRUX ARQUITECTURA SAS

RECIBE: ALMACENISTA GOBERNACION DE GUAINIA

En Inírida, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), se hace entrega de los elementos retirados de la sede de la Contraloría General de la Nación la cual es propiedad de la Gobernación del Guainía de los siguientes elementos.

350,80 m2 de teja de zinc
211,21 m2 de cielo raso
3 Lavamanos
2 Sanitarios con cisterna
10 Puertas en madera
10 marcos metálicos
59,08 ml de canal amazonas
2 aires acondicionados dañados

Dichos elementos resultantes del contrato No. 2025-0105, cuyo objeto es: “la intervención civil y eléctrica y el suministro de equipos para sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica de aire para la gerencia departamental colegiada de Guainía en el marco del contrato interadministrativo 1543 de 2023 (fondecún 23-021) suscrito entre la contraloría general de la república y el fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca – fondecún.”

Se firma en Inírida a los, 29 días del mes de Mayo de 2025

NELSON ARTURO ORTIZ
R.L ACRUX ARQUITECTURA SAS

VIVIANA CORREAL CABARTE
TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
CODIGO 367 GRADO 5

Aseo general y trasiego de mobiliario y equipos existente dentro del inmueble	  

ANEXO 9

FICHA TÉCNICA

Composición de materiales


La teja está compuesta por dos capas externas de UPVC y alma en PVC espumado brindando así un gran aislamiento térmico y acústico obteniendo un mayor confort en el interior. La protección UV permite garantizar su durabilidad y estabilidad en el tiempo. es una alternativa versátil, flexible, de fácil instalación y ajustable a amplias demandas en techos y fachadas verticales.


Nombre de la sustancia	Aproximado peso %	Comentarios
UPVC (policloruro de vinilo no plastificado)	50%	Este tipo de PVC se conoce como UPVC o PVC-U. Se pueden agregar otras resinas o modificadores (como ABS, CPE o acrílicos) a UPVC para producir compuestos con una resistencia al impacto mejorada.
Carbonato de calcio activado	40%	Carbonato de calcio activado ultrafino a nanoescala, Polímero para rellenar y reforzar, mejorando las propiedades mecánicas de los productos.
Aditivos adicionales		
Protector UV y Estabilizadores.	10%	

Especificaciones técnicas			UND
Espesor	2,0	2,5	mm
Ancho total	1,07	1,07	mts
Ancho útil	1	1	mts
Largo	11,8	11,8	mts
Peso	3,09	5,1	kg/m
Separación entre crestas	250	250	mm
Altura de cresta	37	37	mm
Traslapo transversal	30	30	cm
Traslapo longitudinal	7 (1 cresta)	7 (1 cresta)	cm
Voladizo máximo	30	30	cm
Distancia entre correas	1,2	1,4	mts 2
Radio mínimo de curvatura	8	8	mts
Conductividad térmica	0,155		W / mk
Pendiente mínima	12		%
Pendiente mínima con traslapo	15		%
Rango de temperatura	Desde -20°C hasta 70°C		°C

*Tener en cuenta la pendiente, la temperatura a la que estará expuesto el material y el color del mismo

Perfil





Colores disponibles

Rojo

Blanco

Azul

Verde

Usos recomendados

-Bodegas

-Centros deportivos

-Zonas de gran metraje

Características


Resistente a rayos UV

Resistente a la corrosión

Durabilidad

Fácil de instalar

Flexibilidad



Capa superficial: El material es la mejor resina de prueba para bloquear la radiación solar y UV, con el fin de mejorar la durabilidad del producto y la resistencia a la corrosión química.

Capa media: La estructura de espuma especial es de fibra de carbono para brindar un buen rendimiento de aislamiento térmico y acústico.

Capa subyacente: El material de PVC especial para aumentar la fuerza y la rigidez.

Recomendaciones

-Almacenar el producto a temperaturas que no excedan los 30°C, a la sombra y con humedad relativa controlada.

-No pisar y/o arrodillarse sobre la plancha, ya que las cargas no distribuidas causan deformaciones al producto.

-Apilar a una altura máxima de 1.80 mts.

-Al instalar falso techo, asegúrese de dejar la ventilación adecuada para no generar una cámara de calor entre la cubierta y el cielo raso que podría afectar el producto.

-Si el producto es expuesto a fuentes de calor natural o artificial durante su transporte, se reco mienda no envolver las planchas totalmente con streth film o similar ya que se podría afectar el producto por acumulación de calor interno.

-No se recomienda aplicar ningún tipo de pintura o recubrimiento al producto, ya que podría perder sus propiedades estructurales y protección de filtro UV.

-Se recomienda no colocar láminas o membranas de aislamiento para reducir la carga térmica de los techos ya que podría afectar la plancha.

-Para la instalación utilizar el set de fijación o en caso contrario, tornillos y/o arandelas compatibles según lo recomendado por su asesor técnico. Adicional Instalar el tornillo (componente del set de fijación) en la cresta de la teja.

-En los puntos que requieran fijación, evitar el uso de sellantes rígidos o cementados, en su lugar, usar sellantes flexibles que permitan el movimiento propio de la dilatación de la plancha.

-Para evitar posibles problemas de condensación en techos, es necesario que se adecue un sistema de ventilación natural.

Mantenimiento

-Realizar mantenimiento mínimo dos veces al año.

-No utilizar productos abrasivos o alcalinos para su limpieza.

-Lave con agua y Jabón neutro.

-Una vez limpia, secar la teja inmediatamente.

Transporte y almacenamiento

-No almacenar a la intemperie. Proteger del sol directo.

-Almacenar en espacios secos y ventilados.

-Almacenar sobre estibas en superficies planas.

-Evitar poner elementos pesados sobre la pila de tejas.

-Evitar arrastrar o doblar las tejas en el momento de transporte.




La garantía del producto NO será aplicable si no se siguen las recomendaciones mencionadas en este documento. Es imprescindible cumplir con las indicaciones de uso, instalación y mantenimiento de los productos suministrados, así como con la información técnica proporcionada en estas ficha

ANEXO 10


CGR-GUAINIA adecua...
Brayan Rojas, Camilo Ing. Electr...
Reenviado
7.CUADROS DE CARGAS Y CALCULO DE SUBESTACION TIP...
1 página • 504 kB • PDF
11:25 a. m.
Reenviado
6.PLANO DE ACOMETIDA BAJA TENSION.pdf
1 página • 327 kB • PDF
11:25 a. m.
Reenviado
8.DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL.pdf
1 página • 347 kB • PDF
11:25 a. m.
Reenviado
Mensaje



CGR-GUAINIA adecua...
Brayan Rojas, Camilo Ing. Electr...
Reenviado
ACTAS DE VECINDAD CONTRALORIA - GOBERNACION....
17 páginas • 3.5 MB • PDF
3:29 p. m.
Reenviado
ACTAS DE VECINDAD CASA DE LA MUJER - GOBERNACION.pdf
11 páginas • 3.4 MB • PDF
3:29 p. m.
Actas de vecindad gobernacion 3:29 p. m.
ACTAS DE VECINDAD CONTRALORIA - GOBERNACION ...
17 páginas • 3.5 MB • PDF
4:16 p. m.
Mensaje


CTO
Brayan Rojas
Se eliminó este mensaje.
Camilo Ing. Electric Ing. Electric
ELECTRICOS PARA REVISION - AJUSTE 4.dwg
4.5 MB • DWG
Mensaje



CGR-GUAINIA adecua...
Brayan Rojas, Camilo Ing. Electr...
remitimos informes diarios pendientes
9:00 p. m.
WhatsApp Image 2025-03-31 at 1.54.4...
50 kB • JPG
WhatsApp Image 2025-03-31 at 1.54.43 PM.jpeg
9:01 p. m.
abril1.xlsx
368 kB • XLSX
abril1.xlsx
9:01 p. m.
abril2.xlsx
870 kB • XLSX
abril2.xlsx
9:02 p. m.
abril3.xlsx
571 kB • XLSX
abril3.xlsx
9:02 p. m.
abril4.xlsx
408 kB • XLSX
abril4.xlsx
9:02 p. m.
abril8.xlsx
331 kB • XLSX
abril8.xlsx
9:02 p. m.
Mensaje

ANEXO 11

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0				
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9				
DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI		
REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105					







OBSERVACIONES:

EVIDENCIA DE PUERTAS INTERIORES EN MADERA EN MAL ESTADO. UBICACIÓN DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO SIN ORGANIZACIÓN ALGUNA. PISOS INTERIORES EN MAL ESTADO


CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

PUERTAS Y VENTANAS INTERIORES EN MAL ESTADO
PISOS EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

AREA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EXPUESTA A LLUVIAS
MAL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, GENERA INUNDACION EN PATIO ALEDAÑO AL CUARTO DE LA PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS


acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	MES	AÑO	
		4	MARZO	25	

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

ENCHAPES DE BAÑO EN CONDICIONES REGULARES
APARATOS SANITARIOS CON ALTO GRADO DE VETUSTEZ

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CUARTO DE PLANTA ELECTRICA CON SERIAS AFECTACIONES EN CUBIERTA Y EXPUESTA AL PUBLICO Y A LA INTERPERIE

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

PISOS DE CORREDORES EN MAL ESTADO
CUBIERTA DE KIOSKO EN MAL ESTADO


CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS


acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	MES	AÑO	
		4	MARZO	25	


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

INTERIOR DE OFICINAS, ENCAHPES DE PISO CON ALTO GRADO DE DETERIORO, DIVISIONES EN MUROS DE MADERA, PUERTAS EN MADERA EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

EQUIPOS ELECTRICOS DISPERSOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EDIFICACION

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA			
		DIA	MES	AÑO	
		4	MARZO	25	

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

IMÁGENES OFICINA Y BAÑO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS


acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

AREA DE COCINA SIN ENCHAPES DE MUROS, ALTO GRADO DE DETERIORO DE LAS GAVETAS. MUROS CON NOTABLE AFECTACION DE SU PINTURA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

AREA DE ARCHIVO CON PRESENCIA DE FUERTE HUMEDAD, MUROS DETERIORADOS Y EN MAL ESTADO. ORNAMENTACION DE VENTANAS EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

IMÁGENES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ALGUNOS REQUIEREN MANTENIMIENTO Y OTROS SU REEMPLAZO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

IMÁGENES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ALGUNOS REQUIEREN MANTENIMIENTO Y OTROS SU REEMPLAZO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

IMÁGENES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ALGUNOS REQUIEREN MANTENIMIENTO Y OTROS SU REEMPLAZO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

IMÁGENES SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, ALGUNOS REQUIEREN MANTENIMIENTO Y OTROS SU REEMPLAZO


CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

REDES ELECTRICAS DISPERSAS POR DIFERENTES AREAS DE LA EDIFICACION, LEJANAS AL CUARTO DE LA PLANTA ELECTRICA, SE RECOMIENDA REUBICACION TOTAL

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CIELO RASO DE CUBIERTA EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CIELO RASO DE CUBIERTA EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CIELO RASO DE CUBIERTA EN MAL ESTADO
EN ALGUNOS PUNTOS DE LA EDIFICACION NO EXISTE CIELO RASO
REDES ELECTRICAS EN MATERIALES OBSOLETOS

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CIELO RASO DE CUBIERTA EN MAL ESTADO
EN ALGUNOS PUNTOS DE LA EDIFICACION NO EXISTE CIELO RASO
REDES ELECTRICAS EN MATERIALES OBSOLETOS Y TOTALMENTE EXPUESTAS

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CUBIERTAS EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA


CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

CUBIERTA EN MAL ESTADO

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	MES	AÑO	
		4	MARZO	25	

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

FACHADA POSTERIOR, COLINDANTE CON LA ALCALDIA, ORNAMENTACION CON ALTO GRADO DE DETERIORO, ES NECESARIO REEMPLAZAR VIDRIOS, RETIRAR AIRES ACONDICIONADOS QUE NO FUNCIONAN, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE FACHADA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4	MES: MARZO	AÑO: 25	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

VISTA GENERAL FACHADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 15

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	FORMATO : ESTADO INICIAL EDIFICACION PREVIA INTERVENCION CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105 REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN	FECHA DIA: 4 / MES: MARZO / AÑO: 25			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0
CONTRATISTA	ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9

DIRECCION: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 1 PUERTO INIRIDA - GUAINIA	USO: INTITUCIONAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VALOR ARQUITECTONICO: NO	SERVICIOS PUBLICOS: SI

REGISTRO INICIAL PREVIA INTERVENCION DEL CONTRATO 2025 - 0105







OBSERVACIONES

SE REQUIERE ORGANIZACIÓN DE COMPONENTES DEL AIRE ACONDICIONADO Y SUS DESAGUES
MANTENIMIENTO DE FACHADA Y REEMPLAZO DE PUERTAS
SE RECOMIENDA LA ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

ANEXO 11

CRONOGRAMA DE SUMINISTRO ELEMENTOS

ADECUACIÓN DE SEDE ACTUAL CGR GUAINIA-INIRIDA				MES 4	MES 5	MES 6
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT			
18,2	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR-220V/INVERTER-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	5			
18,3	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	Und	2			
19	**SUMINISTRO EQUIPOS E INSUMOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS**					
19,01	SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	UND	13			
19,02	SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60	UND	30			
19,03	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM	UND	15			
19,04	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	3			
19,05	SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON DIVISION Y ACCESORIOS.	ML	85			
19,06	SUMINISTRO DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	150			
19,07	SUMINISTROS DE TABLERO TRIFÁSICO 225A, 18 CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CERTIFICADO	UN	2			
19,08	SUMINISTROS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.	UN	36			
19,09	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	2			
19,1	Suministro De Patchcord Para Puesto De Trabajo 2 Metro Con Suministro E Instalación Cat 6A Y Marquillado	UN	50			
19,11	Suministro De Patchcord 1.5 Metros Para Conexiones Entre Switch Y Patchpanel Con Suministro E Instalación De Jack Rj45 Cat 6A Blindado Y Marquillado	UN	50			
19,12	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30KVA INCLUYE (GABINETE METALICO, MODULO TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 2 CONTACTORES (RED Y PLANTA), SELECTORES (MAN-OFF-AUTO ; RED-PLANTA), INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO O FALLA, BREAKERS, BARRAJES DE CONEXIÓN L1-L2-L3, BARRAJE DE CONEXION NEUTRO Y TIERRA, ACRILICO DE PROTECCION BARRAJES, MARQUILLADO DE TABLERO.)	UN	1			
20	**SUMINISTRO DE INSUMOS CARPINTERIA METALICA**					
20,01	Suministro puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, ,93x2, 50	UND	1,00			
20,02	Suministro puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X2,50	UND	6,00			
20,03	Suministro puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74X2,50	UND	2,00			
20,04	Suministro puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1,00			
20,05	Suministro puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85X2,50.	UND	1,00			
20,06	Suministro puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70X2,50	UND	1,00			
20,07	Suministro puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermeria, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,50	UND	4,00			

| CRONOGRAMA DE SUMINISTRO ELEMENTOS | | |

ANEXO 11

Medellín, 11 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ACRUX ARQUITECTURA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000004 ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %		
C80262389	VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS	12/03/2025		12232944	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/03/2025 19:53:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.50.172.7, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11

Medellín, 11 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ACRUX ARQUITECTURA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000004 ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %		
C19002358	RAMIREZ SAENZ MISAEL	12/03/2025		82162190	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/03/2025 19:47:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.50.172.7, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11

Medellín, 11 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ACRUX ARQUITECTURA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000004 ADECUACIONES OBRA PUERTO INIRIDA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %		
C1006768965	PEREZ RIVERA OLIVER	12/03/2025		23321813	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/03/2025 19:50:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.50.172.7, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 11

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 21 de marzo de 2025, a las 14:38:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19002358
Código de Verificación	19002358250321143839

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ANEXO 11

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 21 de marzo de 2025, a las 11:14:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19002719
Código de Verificación	19002719250321111415

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ANEXO 11

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 21 de marzo de 2025, a las 11:13:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80262389
Código de Verificación	80262389250321111359

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ANEXO 11

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266868882

PIB
11:32:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MISAEL RAMIREZ SAENZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19002358:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANEXO 11

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266868806

PIB
11:31:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OLIVER PEREZ RIVERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1006768965:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANEXO 11

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 266869378

PIB
11:35:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de marzo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80262389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:40:06 PM horas del 21/03/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **19002358**
Apellidos y Nombres: **MISAEL RAMIREZ SAENZ**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:09:07 PM horas del 21/03/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 80262389
Apellidos y Nombres: **VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:10:23 PM horas del 21/03/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1006768965**
Apellidos y Nombres: **OLIVER PEREZ RIVERA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

ANEXO 11

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	
CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**				
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**				

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Hundimiento Piso: No evidencia	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Fachada: Buen estado	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	MARZO	25	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada		**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS


acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
	Cubiertas: no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA


REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	**SI**	**NO**	**TIPO DE PREDIO**		**USO ACTUAL**		**ACCESO VEHICULAR**	**SI**	**NO**
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
	Cubiertas: no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA


NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada		**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA


REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	MARZO	25	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Hundimiento Piso: No evidencia	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Fachada: Buen estado	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada		**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona que atiende la visita: NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ - COORDINADOR PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

Entidad: MIGRACION COLOMBIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 17

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje	X	
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero	X	
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica		**Grietas y Fisuras:** No se evidencian grietas o fisuras en los muros colindantes con la edificacion donde funciona la Contraloria Nacional
Muros: En buen estado, edificacion recien remodelada	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria nacional, a pesar de estar recien remodelada la edificacion, hay vestigios de humedad
Hundimiento Piso: No evidencia	**Pisos:** Buen estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Buen estado	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

Nelson Julián Mancera Sanchez

INFORMACION COLINDANTE

NELSON JULIAN MANCERA SANCHEZ

PCMF INIRIDA - MIGRACION COLOMBIA

CONTRATISTA

NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA

REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

ANEXO 11

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	MARZO	25	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Fachada: Estado regular	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras	
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Fachada: Estado regular	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	**SI**	**NO**	**TIPO DE PREDIO**		**USO ACTUAL**		**ACCESO VEHICULAR**	**SI**	**NO**
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica		**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	**SI**	**NO**	**TIPO DE PREDIO**		**USO ACTUAL**		**ACCESO VEHICULAR**	**SI**	**NO**
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS


acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica **Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras **Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica		**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	**SI**	**NO**	**TIPO DE PREDIO**		**USO ACTUAL**		**ACCESO VEHICULAR**	**SI**	**NO**
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica **Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras **Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA


CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	**SI**	**NO**	**TIPO DE PREDIO**		**USO ACTUAL**		**ACCESO VEHICULAR**	**SI**	**NO**
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras	
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras	
Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CASA PARA LA DIGNIDAD DE LA MUJER - GOBERNACION DEL GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 49

Numero de pisos: 1

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad	1	
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: en mal estado, registran humedades y pintura deficientes	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Hundimiento Piso: Si registra en pisos de patio.	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades:** Presencia de humedad en muros colindantes con edificacion donde funciona la Contraloria general, tambien se evidencia presencia de humedades en piso
Fachada: Estado regular	**Pisos:** Interior estado regular, patio mal estado	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES:

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

ANEXO 11

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	MARZO	25	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: Buen estado	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Hundimiento Piso: No registra	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Fachada: Estado regular	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso
	Humedades: No evidencia
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias
Desplazamiento: No evidencia	
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**
	Original: Fondecún **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Muros: Buen estado	**Estructura:** No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Hundimiento Piso: No registra	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Fachada: Estado regular	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
	Otro ____Cual ?:	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
			4	MARZO	25	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso
	Humedades: No evidencia
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias
Desplazamiento: No evidencia	
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**
Original: Fondecún **Copia: Contratista**	

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado


INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO





DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras	
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**			FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
		DIA	**MES**	**AÑO**	
		4	**MARZO**	**25**	

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)

Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

acrux Arquitectura sostenible	**FORMATO : ACTA DE VECINDAD** **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0105** **REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**	**FECHA**	**DIA**	**MES**	**AÑO** **4**	**MARZO**	**25**	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATANTE	**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN - NIT 900.258.772- 0**
CONTRATISTA	**ACRUX ARQUITECTURA SAS - NIT 901.501.626-9**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DATOS DEL PREDIO

Nombre de la persona responsable: CARLOS MARIO MARTINEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Entidad: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE GUAINIA

Direccion: CALLE 15 # 7 - 33 PISO 2

Numero de pisos: 2

SERVICIOS PUBLICOS	SI	NO	TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		ACCESO VEHICULAR	SI	NO
1. Agua	X		1. Monumento Nacional		1. Residencial		Garaje		X
2. Alcantarillado	X		2. Valor Arquitectonico		2. Comercial		Cantidad		
3. Energía	X		3. Valor Intermedio		3. Industrial		**EL GARAJE SE USA COMO**		
			4. Valor Nomal	X	4. Institucional	X	Parqueadero		
			5.En Construccion		5. Recreacional				
			6.Sin Edificar		6. Baldío				
			7.Otro		7. Otro				

ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (4.OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta informacion)


	Estructura: No se evidencia estructura en concreto reforzado o metalica	**Grietas y Fisuras:** Muros con pequeñas fisuras
Muros: Buen estado	**Cubiertas:** no hay visual por presencia de cielo raso	**Humedades: No evidencia**
Hundimiento Piso: No registra	**Pisos:** Interior estado regular, presenta ciertas fisuras en algunas dependencias	**Desplazamiento:** No evidencia
Fachada: Estado regular	**Otro ____Cual ?:**	**Original: Fondecún** **Copia: Contratista**

OBSERVACIONES: Edificacion recientemente remodelada, en general en buenas condiciones, en algunas dependencias tableta de enchapes con fisuras, fachadas exteriores en mal estado

INFORMACION COLINDANTE
CARLOS MARIO MARTINEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTO DE GUAINIA

CONTRATISTA
NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
REP LEGAL ACRUX ARQUITECTURA SAS

ANEXO 12



GRUPO DE VIGILANCIA Y CONTROL
H=3.34
H=3.27
GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
H=3.18
GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
H=3.18
ARCHIVO CENTRAL
DEPOSITO
H=3.19
N
H=3.07
AIRE
Tablero 16 circuitos
AIRE
GRUPO DE COBRO PROACTIVO
AIRE
KIOSKO
AIRE
BAÑO M
BAÑO H
PATIO
PLANTA ELECTRICA
H=3.00
ENFERMERIA
H=3.00
COCINA
H=3.00
Tablero dañado
Tablero15 circuitos
H=3.20
SISTEMAS
DEPOSITO
H=3.32
T. HUMANO
SECRETARIA
H=3.32
H=3.32
GERENCIA
H=3.32
GRUPO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
H=3.32
AIRE
GRUPO COACTIVA
H=3.32
CONTRALORES PROVINCIALES
ARCHIVO
AIRE
BAÑO
CONTADOR
ESCALERAS INGRESO SEGUNDO PISO

ANEXO 13

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE SEDE ACTUAL CGR GUAINIA-INIRIDA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UN	VALOR TOTAL
	OBRA CIVIL Y ELECTRICO				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolicion baldosa y/o esmaltado de piso, incluye retiro	M2	459.93	$ 28,050.00	$ 12,901,036.50
1.2	Demolicion enchape muro, incluye retiro	M2	59.62	$ 28,050.00	$ 1,672,341.00
1.3	Demolicion pañete, cargue manual y retiro	M2	101.87	$ 19,870.00	$ 2,024,156.90
1.4	Demolicion muro, incluye retiro	M2	3.46	$ 74,840.00	$ 258,946.40
1.5	Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc	M2	350.89	$ 27,430.00	$ 9,624,912.70
1.6	Desmonte cielo raso en lamina liviana incluye retiro	M2	211.21	$ 10,360.00	$ 2,188,135.60
1.7	Desmonte estructura cubierta arquitectonica incluye retiro	M2	50	$ 29,180.00	$ 1,459,000.00
1.8	Desmonte aparato sanitario incluye retiro	UND	4.00	$ 56,890.00	$ 227,560.00
1.9	Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro	UND	26.00	$ 57,070.00	$ 1,483,820.00
2	**CUBIERTA**				
2.1	Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	350.89	$ 170,645.00	$ 59,877,624.05
2.2	Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .	M2	350.89	$ 48,540.00	$ 17,032,200.60
2.3	Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	70.62	$ 52,450.00	$ 3,704,019.00
2.4	Caballete UPVC 0.6x0.94m 2mm para teja termoacustica color blanco	M	17.00	$ 80,450.00	$ 1,367,650.00
2.5	Suministro e instalación canal de aguas lluvias lámina galvanizada calibre 22 desarrollo .60 cm incluye tapas, soportes, anclajes y tornillos de instalación, Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca	M	59.08	$ 177,340.00	$ 10,477,247.20
2.6	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).	M	36.00	$ 71,975.00	$ 2,591,100.00
3	**APARATOS SANITARIOS**				
3.1	Suministro e instalación sanitario institucional tipo corona o similar	UND	3.00	$ 872,250.00	$ 2,616,750.00
3.2	Suministro e instalacion de lavamanos institucional de colgar incluye grifería y accesorios	UND	3.00	$ 1,027,980.00	$ 3,083,940.00
3.3	Suministro e instalación de dispensador de jabón en acero inoxidable de pared	UND	4.00	$ 265,090.00	$ 1,060,360.00
3.4	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable de pared	UND	4.00	$ 345,097.00	$ 1,380,388.00
4	**CARPINTERIA METALICA INSTALACIÓN E INSUMOS**				
4.01	Instalación puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, .93x2, 50	UND	1.00	$ 402,720.00	$ 402,720.00
4.02	Instalación puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X2,50	UND	6.00	$ 398,428.00	$ 2,390,568.00
4.03	Instalación puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74X2,50	UND	2.00	$ 405,270.00	$ 810,540.00
4.04	Instalación puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1.00	$ 402,099.00	$ 402,099.00
4.05	Instalación puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior .85X2,50.	UND	1.00	$ 378,510.00	$ 378,510.00
4.06	Instalación puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70X2,50	UND	1.00	$ 412,065.00	$ 412,065.00
4.07	Instalación puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermeria, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,50	UND	4.00	$ 362,400.00	$ 1,449,600.00
4.08	Instalación puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78X2,50	UND	1.00	$ 425,740.00	$ 425,740.00
4.09	Instalación puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58X2,50	UND	1.00	$ 297,360.00	$ 297,360.00
4.10	Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87X3,20	UND	1.00	$ 482,145.00	$ 482,145.00
4.11	Instalación puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1.00	$ 304,905.00	$ 304,905.00
4.12	Instalación puerta vigilancia fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 1X3,20	UND	1.00	$ 574,105.00	$ 574,105.00
4.13	Instalación puerta grupo coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,90X2,50	UND	1.00	$ 407,775.00	$ 407,775.00
4.14	Instalación puerta secretaria en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,37	UND	1.00	$ 330,920.00	$ 330,920.00




4.15	Instalación puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X3,20	UND	1.00	$	489,666.00	$ 489,666.00
4.16	Instalación puerta planta eléctrica en lamina coll rolled calibre 18, con un fijo en persiana metálica y en la parte superior.,1,50X2,50	UND	1.00	$	564,805.00	$ 564,805.00
4.17	Instalación divisiones en lamina cold rolled calibre 18 entamborada incluye marco y pasador	M2	3.56	$	337,150.00	$ 1,200,254.00
5	**OBRA CIVIL Y ENCHAPES**					
5.1	Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones	M2	201.23	$	57,184.00	$ 11,507,136.32
5.2	Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	445.88	$	179,050.00	$ 79,834,814.00
5.3	Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega	M	457.98	$	44,153.00	$ 20,221,190.94
5.4	Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm	M2	459.93	$	90,070.00	$ 41,425,895.10
5.5	Suministro e instalacion de salpicadero de cocineta en ceramica blanca de seccion 0, 25m x 0,43m para pared. (Instalacion horizontal)	M2	2.50	$	153,525.00	$ 383,812.50
5.6	Placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa (3000 psi) incluye malla de refuerzo	M2	5.00	$	176,895.00	$ 884,475.00
5.7	Corte de piso en concreto	M	8.94	$	15,970.00	$ 142,771.80
5.8	Excavación manual en material común, incluye retiro	M3	1.00	$	130,175.00	$ 130,175.00
5.9	Suministro e instalacion de ceramica para piso baño de seccion 0,30mx0,60m trafico pesado o alto incluye pega.	M2	14.05	$	169,530.00	$ 2,381,896.50
5.10	Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)	UND	25.00	$	39,140.00	$ 978,500.00
6	**PINTURA**					
6.1	Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)	M2	149.59	$	36,495.00	$ 5,459,287.05
6.2	Pintura vinilo tipo 1 para muro y techos interno (3 capas)	M2	1,536.01	$	27,770.00	$ 42,654,997.70
6.3	Pintura esmalte sobre ventanas	M2	67.94	$	16,740.00	$ 1,137,315.60
7	**VIDRIO**					
7.1	Suministro e instalacion vidrio crudo traslucido 4 mm	M2	5.00	$	258,010.00	$ 1,290,050.00
8	**CIELO RASO**					
8.1	Suministro e instalacion de cielo raso en aluminio y placa de fibra mineral 0.60m x 0.60m x 14mm	M2	211.21	$	169,520.00	$ 35,804,319.20
9	**MUROS LIVIANOS**					
9.1	Suministro e instalacion de muro drywall doble cara, base 9 incluye pintura, encintado, masillado	M2	6.44	$	353,845.00	$ 2,278,761.80
10	**HIDROSANITARIO**					
10.1	Suministro e instalación red de distribución de agua fría potable d= 1/2" pvc presion	M	4.47	$	11,960.00	$ 53,461.20
10.2	Punto de agua fria en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)	UND	6.00	$	274,605.00	$ 1,647,630.00
10.3	Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)	UND	3.00	$	634,955.00	$ 1,904,865.00
10.4	Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)	UND	3.00	$	403,730.00	$ 1,211,190.00
11	**ASEO**					
11.1	Lavado, limpieza y desinfección de tanque subterráneo	GL	1.00	$	877,600.00	$ 877,600.00
11.2	Lavado, limpieza y desinfección de tanque elevado.	GL	1.00	$	1,243,280.00	$ 1,243,280.00
11.3	Mantenimiento, lavado, limpieza y sondeo de cajas sanitarias y aguas lluvias existentes incluye retiro de material	GL	1.00	$	1,082,670.00	$ 1,082,670.00
11.4	Aseo general y trasiego de mobiliario y equipos existente dentro del inmueble.	JORNAL	60.00	$	111,020.00	$ 6,661,200.00
12	**EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO Y VENTILACION**					
12.1	DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	UND	5	$	834,605.00	$ 4,173,025.00
12.2	DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOCISION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOCISION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).	UND	5	$	821,650.00	$ 4,108,250.00
12.3	INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR-220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	1	$	684,460.00	$ 684,460.00
12.4	INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR-220V/INVERTER-410A/ INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	5	$	684,460.00	$ 3,422,300.00
12.5	INSTALACION DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	UND	2	$	174,185.00	$ 348,370.00
13	**TUBERIA DE REFRIGERACION**					
13.1	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/4"Y AISLAMIENTO TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 1/4" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS, GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	$	73,565.00	$ 5,002,420.00
13.2	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA DE COBRE 1/2"Y AISLAMIENTO TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 1/2" X 1/2" ESPESOR INCLUYE ACCESORIOS GASES DE SOLDADURA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTERIA	M	68	$	82,780.00	$ 5,629,040.00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE (INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS Y RUBATEX)	M	68	$	31,890.00	$ 2,168,520.00
13.4	Ajuste de Refrigerante R-410A	KG	18	$	65,180.00	$ 1,173,240.00
13.5	Planimetria, dossier de montaje y manual de mantenimientoARRANQUE, AJUSTE Y BALANCEO DEL SISTEMA DE A.A.	UND	1	$	3,643,270.00	$ 3,643,270.00
14	**PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA**					
14.01	Suministros E Instalación Salida Luminaria Panel Led 18W	UN	13	$	165,420.00	$ 2,150,460.00
14.02	Suministros E Instalación Salida Luminaria Panel Led De 60X60	UN	32	$	165,420.00	$ 5,293,440.00
14.03	Suministros E Instalación Salida Luminaria De 120 Cm	UN	16	$	165,420.00	$ 2,646,720.00
14.04	Suministro e Instalación Salida Luminaria De Emergencia	UN	3	$	122,780.00	$ 368,340.00
14.05	Instalación Luminaria Tipo Panel Led 18W	UN	13	$	15,220.00	$ 197,860.00
14.06	Instalación De Luminaria Panel Led De 60X60	UN	32	$	15,220.00	$ 487,040.00
14.07	Instalación De Luminaria De Lineal Led 120 Cm	UN	16	$	15,220.00	$ 243,520.00
14.08	Instalación De Luminaria De Emergencia	UN	3	$	15,220.00	$ 45,660.00
14.09	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Con Polo A Tierra, 15A.	UN	52	$	41,050.00	$ 2,134,600.00
14.10	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Monofásica Regulada	UN	49	$	54,880.00	$ 2,689,120.00
14.11	Suministros E Instalación Toma Corriente Doble Gfci Con Polo A Tierra	UN	2	$	105,970.00	$ 211,940.00
14.12	Suministros E Instalación Interruptor Sencillo	UN	28	$	74,020.00	$ 2,072,560.00
14.13	Instalacion De Bandeja Portacables Tipo Malla Con Accesorios.	M	85	$	33,260.00	$ 2,827,100.00
14.14	Instalación De Canaleta Metálica 12X5 Cms Con Divison, Tapa Y Troqueles	M	150	$	33,260.00	$ 4,989,000.00
14.15	Instalación Tablero Trifásico 225A, 18 Ctos. Twc Tipo Pesado Con Espacio Para Totalizador, Certificado	UN	2	$	45,480.00	$ 90,960.00
14.16	Instalación Interruptor Termo Magnético Tipo Enchufable 1X20A, 10Ka.	UN	36	$	13,058.00	$ 470,088.00
14.17	Instalación de Interruptor Breaker Industrial De 3X70	UN	2	$	57,880.00	$ 115,760.00
14.18	Suministro E Instalación De Cable Trenzado Procables O Similar 3X12 Cobre Ls-Zhfr	M	500	$	26,280.00	$ 13,140,000.00
14.19	Presentación Documentación Entrega De Adecuación Realizada: Memorias De Calculo, Diagrama Unifilar General Actualizado De La Instalación Eléctrica, Cuadros De Carga, Planimetria De Distribución De Tomas Normales Regulada Instalados, Planimetria Nuevas Rutas De Canalizaciones Principales Y De Circuitos, Planimetria De Aires Acondicionados, Planos Récord. Entrega De Documento De Certificaciones De Cableado Estructurado De Puntos De Voz Y Datos Y Demás Información Necesaria Para Entrega Del Informe Final. Planos (Cableado, Tubería, Canaletas, Bandeja Portacables) Y Demás Información Necesaria Como Informe Detallado De La Certificación De Todos Los Puntos. Se Debe Entregar Declaración De Cumplimiento De Responsabilidad Retie Del Diseñador Y Del Constructor.	GL	1	$	4,515,220.00	$ 4,515,220.00
14.20	Certificacion retie	UN	1	$	5,023,865.00	$ 5,023,865.00

15	**TRANSFOMADOR Y ACOMETIDAS**				
15.1	Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR Planta electrica a transferencia automatica	M	15	$ 75,720.00	$ 1,135,800.00
15.2	Suministro e instalación de acometida eléctrica para bomba de agua potable 3x10+12T Cobre LS-ZHFR	M	30	$ 21,615.00	$ 648,450.00
15.3	Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x4+1x4+6T Cobre LS-ZHFR celda de medida a transferencia automatica	M	30	$ 88,710.00	$ 2,661,300.00
15.4	Suministro e instalación de acometida eléctrica 3x6+1x6+8T Cobre LS-ZHFR transferencia automatica a tablero de circuitos	M	30	$ 75,720.00	$ 2,271,600.00
16	**RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO**				
16.1	Suministro E Instalación De Cable S/FTP 24 Awg (Cmr) Lshf Cat 6A	M	900	$ 19,395.00	$ 17,455,500.00
16.2	Suministro, Instalación, Certificación Y Marquillado De Punto De Voz Y/O Datos En Puestos De Trabajo, Con Sus Respectivos Conectores Y Jack Rj45 Cat 6A Blindados, Face Plate Y Demás Accesorios, Con Conexión A Patchpanel Y Swtich.	UN	50	$ 61,865.00	$ 3,093,250.00
16.3	Mantenimiento y organización de cableado de rack de comunicaciones existente	GL	1	$ 379,720.00	$ 379,720.00
17	**OTROS**				
17.01	Desmonte de toma eléctrica Normal o Regulada mas tuberia, cajas y cable	UN	30	$ 23,570.00	$ 707,100.00
17.02	Desmonte de luminarias existentes mas tuberia, cajas y cable	UN	50	$ 23,570.00	$ 1,178,500.00
17.03	Desmonte de puntos de datos mas cable UTP mas tuberia, cajas y cable	UN	30	$ 36,540.00	$ 1,096,200.00
17.04	Desmonte de canaleta Metalica de 2.44 mt	UN	30	$ 62,480.00	$ 1,874,400.00
17.05	Desmonte de tablero eléctrico hasta 12 circuitos existente	UN	3	$ 275,480.00	$ 826,440.00
17.06	Revisión y mantenimiento de bomba de agua del tanque elevado	UN	1	$ 291,080.00	$ 291,080.00
17.07	Desmonte de tubería eléctrica con cableado	UN	50	$ 62,480.00	$ 3,124,000.00
17.08	Desmonte acometida eléctrica	M	50	$ 62,480.00	$ 3,124,000.00
17.09	Diagnostico y Mantenimiento de planta eléctrica existente, cambio de aceite, refrigerante, Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas de planta antes de efectuar el mantenimiento. • Registro de datos del moto-generador. • Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de alta temperatura, bajo nivel de agua del radiador, largo arranque y baja presión de aceite. • Revisión y limpieza general del motor de arranque (marcha), cargador de baterías y sistema de control de arranque. • Revisión del sistema eléctrico, de control y medición. • Sustitución de filtros de aire, aceite y combustible (si lo requiere). • Revisión del sistema de calefacción del motor. • Revisión y limpieza general del motor y generador. • Suministro, drenado y reposición de niveles de anticongelante (si lo requiere), aceite lubricante y filtros cada 6 mes, cada 250h o 10h dependiendo del equipo (lo primero que ocurra). • Comprobación de niveles de combustible (Diesel), anticongelante y electrolito. • Pruebas de operación. • Exploración del sistema moto-generador: manual y automático, en vacío y con carga. • Entrega de constancia de servicio realizado, recomendaciones y actividades correctivas a seguir dado el caso.	GL	1	$ 2,895,480.00	$ 2,895,480.00
17.10	Revisión y Mantenimiento de UPS existente	UN	1	$ 1,545,480.00	$ 1,545,480.00
17.11	Desmonte de tansferencia automatica red normal y planta electrica	UN	1	$ 1,245,480.00	$ 1,245,480.00
17.12	Montaje de transferencia electrica trifasica de 30 kVA, para una tension de trabajo de 208/120V, conmutado con 2 contactores <red planta> con interruptores automaticos, tablero de control y barrajes de conexiones para fases, neutro y linea a tierra.	UN	1	$ 612,535.00	$ 612,535.00
18	**SUMINISTRO DE EQUIPOS A.A.**				
18.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 0,75 TR- 220V/-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	1	$ 2,908,600.00	$ 2,908,600.00
18.2	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS 1 TR-220V/INVERTER-410A/ INCLUYE MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS	Und	5	$ 3,139,000.00	$ 15,695,000.00
18.3	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE PARED DE ALTO FLUJO	Und	2	$ 660,000.00	$ 1,320,000.00
19	**SUMINISTRO EQUIPOS E INSUMOS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS**				
19.01	SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 18W	UND	13	$ 65,750.00	$ 854,750.00
19.02	SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60	UND	30	$ 138,550.00	$ 4,156,500.00
19.03	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM	UND	15	$ 107,350.00	$ 1,610,250.00
19.04	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	3	$ 193,280.00	$ 579,840.00
19.05	SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON DIVISION Y ACCESORIOS.	ML	85	$ 97,000.00	$ 8,245,000.00
19.06	SUMINISTRO DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	150	$ 48,400.00	$ 7,260,000.00
19.07	SUMINISTROS DE TABLERO TRIFÁSICO 225A, 18 CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CERTIFICADO	UN	2	$ 541,000.00	$ 1,082,000.00
19.08	SUMINISTROS DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA	UN	36	$ 19,000.00	$ 684,000.00
19.09	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	2	$ 317,900.00	$ 635,800.00
19.1	Suministro De Patchcord Para Puesto De Trabajo 2 Metro Con Suministro E Instalación Cat 6A Y Marquillado	UN	50	$ 38,895.00	$ 1,944,750.00
19.11	Suministro De Patchcord 1.5 Metros Para Conexiones Entre Switch Y Patchpanel Con Suministro E Instalación De Jack Rj45 Cat 6A Blindado Y Marquillado	UN	50	$ 56,865.00	$ 2,843,250.00
19.12	SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 30KVA INCLUYE (GABINETE METALICO, MODULO TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, 2 CONTACTORES (RED Y PLANTA), SELECTORES (MAN-OFF-AUTO ; RED-PLANTA), INDICADORES LED DE FUNCIONAMIENTO O FALLA, BREAKERS, BARRAJES DE CONEXIÓN L1-L2-L3, BARRAJE DE CONEXION NEUTRO Y TIERRA, ACRILICO DE PROTECCION BARRAJES, MARQUILLADO DE TABLERO.)	UN	1	$ 5,042,015.00	$ 5,042,015.00
20	**SUMINISTRO DE INSUMOS CARPINTERIA METALICA**				
20.01	Suministro puerta grupo de cobro coactivo en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior, ,93x2, 50	UND	1.00	$ 1,219,585.00	$ 1,219,585.00
20.02	Suministro puerta sistemas, talento humano, grupo participación ciudadana, grupo responsabilidad fiscal, contralores provinciales en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,88X2,50	UND	6.00	$ 1,136,660.00	$ 6,819,960.00
20.03	Suministro puerta cocina, baño hombres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,74X2,50	UND	2.00	$ 885,590.00	$ 1,771,180.00
20.04	Suministro puerta deposito en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. 0,83X2,67	UND	1.00	$ 1,144,220.00	$ 1,144,220.00
20.05	Suministro puerta gerencia en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior ,85X2,50.	UND	1.00	$ 1,104,240.00	$ 1,104,240.00
20.06	Suministro puerta baño gerencia, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,70X2,50	UND	1.00	$ 841,140.00	$ 841,140.00
20.07	Suministro puerta deposito contralores provinciales, archivo, enfermería, participación ciudadana, en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,80X2,50	UND	4.00	$ 1,033,135.00	$ 4,132,540.00
20.08	Suministro puerta baño mujeres, en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,78X2,50	UND	1.00	$ 934,905.00	$ 934,905.00
20.09	Suministro puerta baño auxiliar en lamina coll rolled calibre 18 y persiana metálica en la parte superior. ,58X2,50	UND	1.00	$ 714,400.00	$ 714,400.00
20.10	Suministro puerta responsabilidad fiscal en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87X3,20	UND	1.00	$ 1,460,435.00	$ 1,460,435.00
20.11	Suministro puerta archivo central en lamina coll rolled calibre 18, con vidrio templado translucido 5 mm en un costado y persiana metálica en la parte superior. ,87x2,50	UND	1.00	$ 1,212,735.00	$ 1,212,735.00

ANEXO 16







ANEXO 18

ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

En Inírida Guainía a los Veinticuatro Días (24) del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), se hace entrega de los EPP al personal en obra:

LISTADO DE PERSONAL EN OBRA	RECIBE
OLIVER PEREZ RIVERA	Oliver Perez Rivera
MISAEL RAMIREZ SAENZ	Misael Ramirez Saenz
CARLOS VELASQUEZ VELASQUEZ	


ANEXO 19






PROCESO DE FABRICACION PUERTAS

ANEXO 20


MESA DE TRABAJO TECNICA - ADECUACIÓN GERENCIA GUAINÍA
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
11:45
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
BR
Brayan Rojas
CC
Cristian Enrique Ibarguen Caicedo (C) (Externo)
RN
read.ai meeting notes (No comprobado)
NV
Nancy Constanza Villar Varela (C) (Externo)
IS
Ing. Pablo Abel Gil Soto (No comprobado)
MR
Mairon Smith Guevara Reyes
MB
Miguel Barrera
AS
ACRUX ARQUITECTURA SAS (No comprobado)
JC
Juan Camilo (No comprobado)
19°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
2:40 p. m.
2/05/2025


Revision informacion CGR-GUAINIA
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
07:24
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
BR
Brayan Rojas
RN
read.ai meeting notes (No comprobado)
AS
ACRUX ARQUITECTURA SAS (No comprobado)
IS
Ing. Pablo Abel Gil Soto (No comprobado)
MR
Mairon Smith Guevara Reyes
MB
Miguel Barrera
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (6)
Silenciar a todos
Brayan Rojas
Organizador
ACRUX ARQUITECTURA SAS (No comprobado)
Ing. Pablo Abel Gil Soto (No comprobado)
Mairon Smith Guevara Reyes
Miguel Barrera
read.ai meeting notes (No comprobado)
Otros invitados (1)
Mario Rodriguez
Sin respuesta
18°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
2:06 p. m.
2/05/2025

ANEXO 22

ORGANIZACION SERIN S.A.S
NIT: 830062421-4
Sucursal: BOGOTA
CL 70 A 16 43
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3202470684 / 3106965963
contador@organizacionserin.com
www.organizacionserin.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SE21334

Fecha de generacion: 09/07/2025 09:01:16
Fecha expedición: 09/07/2025 09:01:17
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A
ACRUX ARQUITECTURA S.A.S.
NIT 901501626-9
CL 7 11 180 AP 109 Villeta (CUN)
TEL: 3134673418
gerencia@acruxarquitectura.com
Principal

CUFE: 63029a0300fab85431f9b4685efe7c3477a352b903ad451704faa54ee0d695b0da658a5ac6045a5ba03373eb4234ca84

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Contado	05/07/2025	05/07/2025	6482

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	MSAFB-12CRDN1-EQ	EQUIPO MINI SPLIT INVERTER MIDEA 12K BTU 220V SILK Bodega : BODEGA BOGOTA PRINCIPAL ReteRenta: 2.5%.	5	$1.047.059,00	19%	$5.235.295,00

VENDEDOR: AYDEE LILIANA ARTEAGA ROJAS

Total cantidad : 5
OFERTA VALIDA PAGO EFECTIVO O TRANSFERENCIA , SUJTO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIOS Y CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO

PUEDE EFECTUAR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN SERIN S.A.S.

-CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 038327540.
-CUENTA CORRIENTE BANCO COLPATRIA 0131004486.
-CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA 1011917455.

POR FAVOR ENVIAR EL SOPORTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: ROCIOM@ORGANIZACIONSERIN.COM

SUBTOTAL	$5.235.295,00
IVA	$994.706,05
TOTAL FACTURA	**$6.230.001,05**
ReteRenta	-$130.882,38
AJUSTE	$0,33
ANTICIPO	$6.099.119,00
TOTAL NETO	**$0,00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestacion de servicios descritos en este título - Valor. Responsables de IVA - No somos autorretenedores - Actividad economica principal 4754 Tarifa 11.04 - Actividad secundaria 9529 Tarifa 9.66

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764089688119 vigencia de 28/02/2025 al 28/02/2027 rango del 20001 al 30000 prefijo SE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADOO SAS NIT:830000000-5 - www.aliadoo.com

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	

FECHA	9/06/2025	**PERIODO No.**		DEL	**2/06/2025**	AL	**8/06/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA*

CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S		**CONTRATO DE**_____ *<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>*	
CONTRATO No.:	*2025-0105*	CONTRATO No.:	
PLAZO INICIAL:	*SEIS (6) MESES*	PLAZO INICIAL:	180
FECHA DE INICIACIÓN:	*11-03-205*	FECHA DE INICIACIÓN:	
**SUSPENSIÓN:		**SUSPENSIÓN:	
** PRÓRROGA		**PRÓRROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*10/09/2025*	FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:	*180*	PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	90,00 EQUIVALE AL 50,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 850.643.849,08	VALOR INICIAL :	
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 850.643.849,08	VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:	*$* -	VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	*ING BRAYAN ROJAS OCAMPO*	INTERVENTOR:	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES		4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	**Hito 1**	**DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO**	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	**Hito 2**	**DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO**	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	**Hito 3**	**DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO**	6/05/2025	4/05/2025	2
4	**Hito 4**	**DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO**	7/04/2025	20/03/2025	18
5	**Hito 5**	**DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO**	9/04/2025	9/04/2025	0
6	**Hito 6**	**DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS**	16/06/2025	12/04/2025	65
7	**Hito 7**	**DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOCISION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOCISION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).**	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8	**DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE**	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9	**Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt**	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10	**Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11	**Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro**	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12	**Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones**	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13	**Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14	**Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15	**Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca**	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16	**Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm**	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17				
	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		11/09/2025	12/04/2025	152
Plazo del proyecto en días		180			0

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 286.826.872,42	33,72%	-8,400%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 215.375.852,00	25,32%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	33,72%	25,319%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No aplica aun en el periodo.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR QUE NO FUE POSIBLE QUE NOS ENTREGARAN LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS, DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL ATRASO PRESENTADO NO ES CULPA DEL CONTRATISTA.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentado para el ingreso del personal a obra	FONDECUN	11/03/2025
Informar a la CGR-DIBS sobre el atraso como consecuencia de los expuesto anteriormente	FONDECUN	

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, DEMOLICION E PLACA DE PISO Y AFINADO DE PISO, PAÑETES

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









DEMOLICION PLACA CONCRETO



CORTE PLACA DE PISO



INSTALACION TUBERIA DE 6"



PAÑETE BAÑOS



ADECUACION VANO PUERTAS

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO CRUZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	

FECHA	16/06/2025	**PERIODO No.**		DEL	**9/06/2025**	AL	**15/06/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA*

CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S		**CONTRATO DE_____** *<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>*	
CONTRATO No.:	*2025-0105*	CONTRATO No.:	
PLAZO INICIAL:	*SEIS (6) MESES*	PLAZO INICIAL:	180
FECHA DE INICIACIÓN:	*11-03-205*	FECHA DE INICIACIÓN:	
**SUSPENSIÓN:		**SUSPENSIÓN:	
** PRÓRROGA		**PRÓRROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*10/09/2025*	FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:	*180*	PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	97,00 EQUIVALE AL 53,9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 850.643.849,08	VALOR INICIAL :	
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 850.643.849,08	VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:	*$* -	VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	*ING BRAYAN ROJAS OCAMPO*	INTERVENTOR:	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES		4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	**Hito 1**	**DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO**	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	**Hito 2**	**DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO**	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	**Hito 3**	**DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO**	6/05/2025	4/05/2025	2
4	**Hito 4**	**DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO**	7/04/2025	20/03/2025	18
5	**Hito 5**	**DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO**	9/04/2025	9/04/2025	0
6	**Hito 6**	**DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS**	16/06/2025	12/04/2025	65
7	**Hito 7**	**DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOCISION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOCISION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).**	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8	**DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE**	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9	**Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt**	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10	**Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11	**Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro**	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12	**Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones**	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13	**Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14	**Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15	**Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca**	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16	**Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm**	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17	**Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)**	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18	**Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)**			EN EJECUCION
	Hito 19	**Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)**			EN EJECUCION
	Hito 20	**Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).**			EN EJECUCION
	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		11/09/2025	12/04/2025	152
Plazo del proyecto en días		180			0

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 340.680.872,42	40,05%	-12,541%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 234.000.438,00	27,51%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	40,05%	27,509%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No aplica aun en el periodo.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR QUE NO FUE POSIBLE QUE NOS ENTREGARAN LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS, DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL ATRASO PRESENTADO NO ES CULPA DEL CONTRATISTA.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentado para el ingreso del personal a obra	FONDECUN	11/03/2025
Informar a la CGR-DIBS sobre el atraso como consecuencia de los expuesto anteriormente	FONDECUN	

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, DEMOLICION E PLACA DE PISO Y AFINADO DE PISO, PAÑETES, ADECUACION VANO DE PUERTAS, INSTALACION TUBERIA DE 4" Y ACCESORIOS, INSTALACION DE BAJANTES

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AECUACION VANO PUERTAS



INSTALACION TUEBRIA DE 4"





DEMILICIO ENCHAPE DE PISO Y PARED COCINA






INSTALACION PAÑETES CULATAS LADO MIGRACION



PUNTO SANITARIO





INSTALACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023

FECHA	23/06/2025	**PERIODO No.**		DEL	**16/06/2025**	AL	**16/22/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA*

CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S		**CONTRATO DE**_____ *<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>*	
CONTRATO No.:	*2025-0105*	CONTRATO No.:	
PLAZO INICIAL:	*SEIS (6) MESES*	PLAZO INICIAL:	180
FECHA DE INICIACIÓN:	*11-03-205*	FECHA DE INICIACIÓN:	
**SUSPENSIÓN:		**SUSPENSIÓN:	
** PRÓRROGA		**PRÓRROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*10/09/2025*	FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:	*180*	PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	103,00 EQUIVALE AL 57,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 850.643.849,08	VALOR INICIAL :	
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 850.643.849,08	VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	*ING BRAYAN ROJAS OCAMPO*	INTERVENTOR:	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES		4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	**Hito 1**	**DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO**	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	**Hito 2**	**DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO**	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	**Hito 3**	**DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO**	6/05/2025	4/05/2025	2
4	**Hito 4**	**DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO**	7/04/2025	20/03/2025	18
5	**Hito 5**	**DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO**	9/04/2025	9/04/2025	0
6	**Hito 6**	**DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS**	16/06/2025	12/04/2025	65
7	**Hito 7**	**DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOCISION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOCISION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).**	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8	**DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE**	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9	**Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt**	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10	**Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11	**Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro**	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12	**Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones**	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13	**Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14	**Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15	**Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca**	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16	**Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm**	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17	**Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)**	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18	**Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)**			
	Hito 19	**Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)**			
	Hito 20	**Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).**			
	Hito 21	**Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.**			
	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		11/09/2025	12/04/2025	152

Plazo del proyecto en días	180			0

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 452.490.872,42	53,19%	-19,674%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 285.132.538,00	33,52%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	53,19%	33,520%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No aplica aun en el periodo.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
SE PRESENTA ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR QUE NO FUE POSIBLE QUE NOS ENTREGARAN LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS, DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL ATRASO PRESENTADO NO ES CULPA DEL CONTRATISTA.



5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentado para el ingreso del personal a obra	FONDECUN	11/03/2025
Informar a la CGR-DIBS sobre el atraso como consecuencia de los expuesto anteriormente	FONDECUN	

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA, DEMOLICION E PLACA DE PISO Y AFINADO DE PISO, PAÑETES, ADECUACION VANO DE PUERTAS, INSTALACION TUBERIA DE 4" Y ACCESORIOS, INSTALACION DE BAJANTES, APLICACION DE PINTURA KORAZA, PUNTOS SANITARIOS, RED DE AGUA FRIA, PUNTOS DE AGUA FRIA, INSTALACIION DE CERAMICA DE PISO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




PUNTOS SANITARIOS

RED DE AGUA FRIA DE 1/2"




APLICACIÓN PINTURA CORAZA




INSTALACION CERAMICA DE PISO

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

*** V oBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOF Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-008 VERSIÓN: 001
	INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO	VIGENCIA: 2023

FECHA	1/07/2025	**PERIODO No.**		DEL	**23/06/2025**	AL	**29/06/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	*. REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA Y EL SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE AIRE PARA LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE GUAINIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*MUNICIPIO DE PUERTO INIRIDA*

CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0105 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y ACRUX ARQUITECTURA S.A.S		**CONTRATO DE_____** *<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>*	
CONTRATO No.:	*2025-0105*	CONTRATO No.:	
PLAZO INICIAL:	*SEIS (6) MESES*	PLAZO INICIAL:	180
FECHA DE INICIACIÓN:	*11-03-205*	FECHA DE INICIACIÓN:	
**SUSPENSIÓN:		**SUSPENSIÓN:	
** PRÓRROGA		**PRÓRROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	*10/09/2025*	FECHA DE TERMINACIÓN:	
PLAZO ACTUALIZADO:	*180*	PLAZO ACTUALIZADO:	
PLAZO TRANSCURRIDO:	110,00 EQUIVALE AL 61,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL :	$ 850.643.849,08	VALOR INICIAL :	
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 850.643.849,08	VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	$ -	VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	*ING BRAYAN ROJAS OCAMPO*	INTERVENTOR:	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	PRELIMINARES		4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
1	**Hito 1**	**DEMOLICION BALDOSA Y/O ESMALTADO DE PISO, INCLUYE RETIRO**	4/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2	**Hito 2**	**DEMOLICION ENCHAPE MURO, INCLUYE RETIRO**	20/04/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
3	**Hito 3**	**DEMOLICION PAÑETE, CARGUE MANUAL Y RETIRO**	6/05/2025	4/05/2025	2
4	**Hito 4**	**DESMONTE APARATO SANITARIO INCLUYE RETIRO**	7/04/2025	20/03/2025	18
5	**Hito 5**	**DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA INCLUYE RETIRO**	9/04/2025	9/04/2025	0
6	**Hito 6**	**DESMONTES, TRASLADO, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE A.A DESDE LA CAPACIDAD 0,75 TR A 3 TR INCLUYE BASE PARA UNIDADES CONDENSADORAS Y MOGOLLAS ANTIVIBRATORIAS**	16/06/2025	12/04/2025	65
7	**Hito 7**	**DESMONTES, TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DESMONTADO A LA CONTRALORIA PARA DISPOCISION FINAL, LOS EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR SIN REFRIGERANTE R-410A SE DEBEN DE RECUPERAR Y DARLE DISPOCISION FINAL O RECUPERARLO (INCLUYE EL DESMONTE DE LAS REDES DE REFRIGERACION Y ACOMETIDAS ELECTRICAS).**	16/06/2025	4/05/2025	43
	Hito 8	**DESMONTE TOMA ELECTRICA NORMAL O REGULADA MAS TUBERIA CAJAS Y CABLE**	24/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 9	**Desmonte de canaleta Metalica de 2,44 mt**	24/06/2025	12/04/2025	73
	Hito 10	**Desmonte y retiro de cubierta en teja de zinc**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 11	**Desmonte marcos y puerta metalicas y de madera incluye retiro**	2/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 12	**Pañete muros exteriores, culatas y muros interiores de baño en mortero 1:4 impermeabilizado incluye filos y dilataciones**	15/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 13	**Suministro e instalación cubierta tipo termoacustica en teja de UPVC Forte Forte Cubrimas o similar color blanco con protección rayos UV, con aislante térmico , acústico y espumado en su interior. Incluye implementos para trabajos en altura y todos los accesorios necesarios para su correcta**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 14	**Mantenimiento de estructura de cubierta en madera y /o metalica (Incluye inmunización y aplicación de barniz en madera y/o lijado, aplicación de anticorrosivo y pintado final .**	23/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 15	**Suministro e instalación flanche lamina galvanizada calibre 26 de .25 cm de ancho Prepintada con anticorrosivo y pintura final color blanca**	6/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 16	**Afinado de piso mortero 1:4 E=50 mm**	30/05/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 17	**Adecuación de vanos de puertas (incluye los refuerzos necesarios para la instalación del marco, los resanes necesarios para su acabado y el retiro de sobrantes)**	10/06/2025	EN EJECUCION	EN EJECUCION
	Hito 18	**Punto sanitario en tubería pvc de 4" (incluye accesorios)**			
	Hito 19	**Punto sanitario en tubería pvc de 2" (incluye accesorios)**			
	Hito 20	**Suministro e instalación bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas soportes y tornillos de instalación).**			
	Hito 21	**Suministro e instalacion de ceramica para piso de seccion 0,45mx0,45m trafico pesado o alto incluye pega.**			
	Hito 22	**Pintura vinilo tipo koraza para muro exterior (3 capas)**			
	Hito 23	**Suministro e instalación red de distribución de agua fria potable d= 1/2" pvc presion**			
	Hito 24	**Punto de agua fría en pvc instalación típica (incluye tubería de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", accesorios)**			
	Hito 25	**Suministro e instalacion guarda escoba en ceramica para piso h=10 cm incluye pega**			
	(Hito n) ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)		11/09/2025	12/04/2025	152

Plazo del proyecto en días	180			0

***** Agregue las filas necesarias según la cantidad de hitos; teniendo presente que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 491.444.872,42	57,77%	-22,567%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 299.477.538,00	35,21%	

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO



SEMANA No.	ACUMULADO FINANCIERO	
	PROGR (%)	EJEC. (%)
1	1,14%	1,512%
2	2,20%	2,788%
3	2,81%	4,840%
4	4,02%	5,541%
5	8,48%	10,270%
6	57,77%	35,206%
7	0,00%	0,000%
8	0,00%	0,000%
9	0,00%	0,000%
10	0,00%	0,000%
11	0,00%	0,000%
12	0,00%	0,000%
13	0,00%	0,000%
14	0,00%	0,000%
15	0,00%	0,000%
16	0,00%	0,000%
17	0,00%	0,000%
18		

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
No aplica aun en el periodo.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS
SE REQUIERE CON URGENCIA LA REVISION DEL DISEÑO ELECTRICO PARA PODER ADELANTAR ACTIVIDADES QUES ES IMPOSIBLE LLEVARLAS A CABO HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO, NO SE PUEDE TAMPOCO PRESENTAR UN BALANCE REAL HASTA NO DETERMINAR EL COSTO DE LA PARTE ELECTRICA
HASTA TANTO NO SE APRUEBE EL DISEÑO ELECTRICO, UNA VEZ INSTALADA LA CUBIERTA NO SE PUEDE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE AFINADO DE PISO, INSTALACION DE CIELORASO Y PISO LO QUE PODRIA OCASIONAR UN ATRAZO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO


5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Informar a la CGR-DIBS sobre el inconveniente presentado para el ingreso del personal a obra	FONDECUN	11/03/2025

6. COMENTARIOS
SE ESTAN ADELANTANDO LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE DE CUBIERTA, EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




INSTALACION CERAMICA GRUPO COBRO PROACTIVO






INSTALACION GUARDA ESCOBA RESPONSABILIDAD FISCAL




ADECUACION CANALES PARA INSTALACION





INSTALACION CERAMICA DE PISO VIGILANCIA Y CONTROL

FIRMA CONTRATISTA (DIRECTOR DE OBRA O CONTRATISTA)

NOMBRE: NELSON ARTURO ORTIZ

*** Vo.Bo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR Ing BRAYAN ROJAS OCAMPO