



FRENTE DE TRABAJO ORTEGA (LOANY TOY)

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OCTUBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

OBJETO

CONTRATO NO.4155 DE 2024

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA DE ORUGA #2
VOLQUETA #8

ING. DIANA GALLEGO
JHON RICO
DAVID OSPINA

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ORTEGA: LOANY TOY

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA ORTEGA: LOANY TOY

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/10/2025	LOANY TOY		20	3	1	60
02/10/2025			30	3	1	90
03/10/2025			20	3	1	60
06/10/2025			10	3	1	30
07/10/2025			20	3	1	60
08/10/2025			30	3	1	90
09/10/2025			20	3	1	60
10/10/2025			20	3	1	60
14/10/2025			30	3	1	90
15/10/2025			30	3	1	90
16/10/2025			20	3	1	60
17/10/2025			30	3	1	90
20/10/2025			20	3	1	60
21/10/2025			30	3	1	90
22/10/2025			20	3	1	60
23/10/2025			30	3	1	90
24/10/2025			20	3	1	60
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.200

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---



CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ORTEGA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3.	LOCALIZACIÓN.....	4
4.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.....	5
5.1	CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	6
6.	PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO	6
6.1	PERSONAL UTILIZADO	6
6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	7
7.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	8
7.1	ACTIVIDADES EN ORTEGA: LOANY TOY	8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ortega – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural del Municipio de Ortega en veredas, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora de oruga y una volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.


En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ortega, un pintoresco municipio del departamento del Tolima, está ubicado en el suroeste de Colombia. Es parte de la región Andina del país y se encuentra a una distancia de aproximadamente 2 horas de Ibagué, la capital del Tolima, y a unos 45 minutos de Espinal.



UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vía de la vereda Loany Toy, donde se ha presentado erosión de derrumbes y perdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, conformación y limpieza mecánica de la vía; estas actividades se realizaron con el apoyo de una retroexcavadora de oruga y una volqueta en la vía mencionada anteriormente.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas son de suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se realizó la remoción y limpieza de tierra con un total de 1200 M3 en la vereda Loany Toy del municipio de Ortega; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 10 horas en el mes.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se realizó la remoción de tierra con un total de 1200 M3 correspondiente al municipio.

A continuación, se puede apreciar las actividades mencionadas detalladamente de la programación asignada para la vía:

FECHA	MUNICIPIO	VOLÚMEN (M3)
Del 01/10/2025 al 24/10/2025	LOANY TOY	1200
TOTAL, LIMPIEZA Y MATERIAL REMOVIDO		1200 M3

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON RICO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAVID OSPINA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	2	1
VOLQUETA	8	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: LOANY TOY



LOANY TOY



LOANY TOY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



LOANY TOY



LOANY TOY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



LOANY TOY



LOANY TOY

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025




LOANY TOY



LOANY TOY

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS
SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: LOANY TOY			MUNICIPIO: ORTEGA				
REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA				UNIDAD: M3	1.200		
FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/10/2025	LOANY TOY		20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
02/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
03/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
06/10/2025			10	3	1	30	Se laboro Normalmente.
07/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
08/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
09/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
10/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
14/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
15/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
16/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
17/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
20/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
21/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
22/10/2025			20	3	1	60	Se laboro Normalmente.
23/10/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
24/10/2025		20	3	1	60	Se laboro Normalmente.	
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA					1.200		
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA					1.200		
Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025 Firma:  Nombre: Diana Gallego c.c. 38.210.237				Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025 Firma:  Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano c.c. 1.110.512.907			

VERSION 1		GOB-M-001					
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS					
PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025							
CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 696	MARCA: CHEVROLET KODIAK				
EQUIPO No.	8	MODELO: 2009	FRETE DE TRABAJO: ORTEGA				
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: LOANY TOY					
Licencia de conduccion:		Última Revisión Tecnicomecanica:		Póliza de Responsabilidad Civil:			
Licencia de transito No.	C2						
	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00	7:00	7:00	
				1891926	1895412	1896600	
	DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	
	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X	X	X	
	Kit de contingencia según listado adjunto			X	X	X	
	Caja de Herramienta			X	X	X	
	Tacos			X	X	X	
	Galo			X	X	X	
	Linterna recargable			X	X	X	
ESTADO GENERAL	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina			X	X	X	
	Estado del motor			X	X	X	
	Estado del Tanque de combustible			X	X	X	
	Nivel del aceite			X	X	X	
	Soportes motor			X	X	X	
	Estado del exhosto			X	X	X	
LUCES	Estado del switch de encendido			X	X	X	
	De Trabajo delanteras			X	X	X	
	De trabajo traseras			X	X	X	
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X	X	X	
CABINA	Stop Traseros			X	X	X	
	Espejo Retrovisor			X	X	X	
	Espejos laterales			X	X	X	
	Alarma (o pito) de Retroceso			X	X	X	
	Pito Normal			X	X	X	
	Frenos de Servicio			X	X	X	
	Freno de emergencia			X	X	X	
	Dirección/suspensión(Terminales)			X	X	X	
	Cinturones de Seguridad			X	X	X	
	Estado de la puertas			X	X	X	
	Vidrio frontal en buen estado.			X	X	X	
	Limpia brisas			X	X	X	
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X	X	X	
	Estado de los asientos			X	X	X	
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X	X	X	
	Velocímetro			X	X	X	
Batería y cables			X	X	X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X	X	X	
	Repuesto			X	X	X	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X	X	X	
	Estado de correas			X	X	X	
	Caja de cambios en buen estado.			X	X	X	
	Radiador			X	X	X	
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X	X	X	
	Mangueras			X	X	X	
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X	X	X	
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X	X	X	
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X	X	X	
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X	X	X	
	Estado de empaques del volco			X	X	X	
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN				5:00	5:00	5:00	
KILOMETRAJE FINAL				1895412	1896600	1897554	
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:					
	Afiliación ARP.						
Operador	Firma: <i>Diana Ospina</i>	El Equipo esta apto para Trabajar:					
FIRMA COORDINADOR							

VERSION 1		GOB-M-001																					
UNIÓN TEMPORAL MARV 5												PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS											
PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025																							
CONTRATO		2241 DE 2025				PLACA: OTI 696				MARCA: CHEVROLET KODIAK													
EQUIPO No.		8				MODELO: 2009				FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA													
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO												LOCALIZACION: LOANY TOY											
Licencia de conduccion:												Póliza de Responsabilidad Civil:											
Licencia de transito No.		C2				Última Revisión Tecnicomecanica:																	
		HORA INICIO OPERACIÓN		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00											
				1897554		1899893		1900807		1901721		1902635											
		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM							
ÍTEM		ELEMENTOS A CONTROLAR		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES					
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Gato		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina		X		X		X		X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado del switch de encendido	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Limpiabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		X		X					
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00											
KILOMETRAJE FINAL		1899893		1900807		1901721		1902635		1903549													
DOCUMENTOS OPERADOR		Afilación EPS.		Afilación ARP.		Firma Verificación Inspector:																	
Operador		Firma: David Ospina		El Equipo esta apto para Trabajar:																			
				Firma COORDINADOR																			

VERSION 1		GOB-M-001																																																																	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS																																																																	
PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2025																																																																			
CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 696	MARCA: CHEVROLET KODIAK																																																																
EQUIPO No.	8	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA																																																																
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LOANY TOY																																																																	
Licencia de conduccion:		Póliza de Responsabilidad Civil:																																																																	
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnico mecanica:																																																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2" style="font-weight: normal;">HORA INICIO OPERACIÓN</th> <th colspan="2">7:00</th> <th colspan="2">7:00</th> <th colspan="2">7:00</th> <th colspan="2">7:00</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1903549</td> <td colspan="2">1904462</td> <td colspan="2">1905596</td> <td colspan="2">1906423</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="font-weight: normal;">DÍA</th> <th colspan="2">LUN</th> <th colspan="2">MAR</th> <th colspan="2">MIE</th> <th colspan="2">JUE</th> <th colspan="2">VIE</th> <th colspan="2">SAB</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="font-weight: normal;">DOM</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </table>										HORA INICIO OPERACIÓN		7:00		7:00		7:00		7:00								1903549		1904462		1905596		1906423						DÍA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM													
HORA INICIO OPERACIÓN		7:00		7:00		7:00		7:00																																																											
		1903549		1904462		1905596		1906423																																																											
DÍA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB																																																							
DOM																																																																			
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES																																																					
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X																																																									
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X																																																									
	Caja de Herramienta			X		X		X		X																																																									
	Tacos			X		X		X		X																																																									
	Gato			X		X		X		X																																																									
	Linterna recargable			X		X		X		X																																																									
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina			X		X		X		X																																																									
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X																																																									
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X																																																									
	Nivel del aceite			X		X		X		X																																																									
	Soportes motor			X		X		X		X																																																									
	Estado del exhosto			X		X		X		X																																																									
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X																																																									
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X																																																									
	De trabajo traseras			X		X		X		X																																																									
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X																																																									
	Stop Traseros			X		X		X		X																																																									
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X																																																									
	Espejos laterales			X		X		X		X																																																									
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X																																																									
	Pito Normal			X		X		X		X																																																									
	Frenos de Servicio			X		X		X		X																																																									
	Freno de emergencia			X		X		X		X																																																									
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X																																																									
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X																																																									
	Estado de la puertas			X		X		X		X																																																									
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X																																																									
	Limpia brisas			X		X		X		X																																																									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X																																																									
	Estado de los asientos			X		X		X		X																																																									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X																																																									
	Velocímetro			X		X		X		X																																																									
Batería y cables			X		X		X		X																																																										

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO

2241 DE 2025

PLACA: OTI 696

MARCA: CHEVROLET KODIAK

EQUIPO No.

8

MODELO: 2009

FRENTE DE TRABAJO: ORTEGA

INSPECCIONADO POR:

ING. DIANA GALLEGO

LOCALIZACION: LOANY TOY

Licencia de conduccion:

Licencia de transito No.

C2

Última Revisión Técnico Mecánica:

Póliza de Responsabilidad Civil:

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	HORA INICIO OPERACIÓN														OBSERVACIONES
		7:00		7:00		7:00		7:00								
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos		X		X		X		X		X		X		X	
	Gato		X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina		X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
	LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X	
Repuesto		X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
KILOMETRAJE FINAL		1907795		1909690		1912803		1915362								
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.			Firma Verificación Inspector:												
Operador	Firma: DAVID OSPINA			El Equipo esta apto para Trabajar:												
FIRMA COORDINADOR																

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO. DE ORUGA 2

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

LOCALIZACION:

LOANY TOY

FRENTES DE TRABAJO:

ORTEGA

PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		4372		4377		4381		SAB.		DOM.		
			DIA														
			CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2						X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2						X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2						X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2						X		X		X					
	* De trabajo traseras	2						X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1						X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1						X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1						X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1						X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos						X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1						X		X		X					
	Alarma de retroceso	1						X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2						X		X		X					
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1						X		X		X					
	Palancas de mando	2						X		X		X					
	Pedales	Todos						X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo						X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos						X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2						X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas						X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas						X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1						X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos						X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo						X		X		X					
LLANTAS	Sistema de Dirección	1						X		X		X					
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4							X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL							4377		4381		4386					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO. DE ORUGA 2

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO

LOCALIZACION:

LOANY TOY

FRENTE DE TRABAJO:

ORTEGA

PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	4386		4391		4395		4400		4404		SAB.		DOM.			
		DIA		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X						
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X						
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X						
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X						
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X						
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X						
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X						
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X						
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X						
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X						
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X						
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X						
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4391	4395		4400		4404		4412								
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO. DE ORUGA 2

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0

LOCALIZACION:

LOANY TOY

FRENTE DE TRABAJO:

ORTEGA

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
			CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X						
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X						
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X						
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X						
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X						
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X						
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X						
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X						
	Palancas de mando	2			X		X		X		X						
	Pedales	Todos			X		X		X		X						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X						
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos				X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X				
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1				X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X				
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X				
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X				
	Estado general (desgarrador/balde)	2				X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2				X		X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X				
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X				
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HUILLAS en buen estado	4				X		X		X		X		X			
	HOROMETRO FINAL																
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO. DE ORUGA 2

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0

LOCALIZACION:

LOANY TOY

FRENTE DE TRABAJO:

ORTEGA

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	4432		4437		4442		4447		4452		SAB.		DOM.			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X							
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X							
Pedales	Todos	X		X		X		X		X								
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X						
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X						
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X						
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X						
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4437	4442		4447		4452		4457									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OCTUBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

OBJETO

CONTRATO NO.4155 DE 2024

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
BULLDOZER #5

ING. DIANA GALLEGO
JEIDER CAMACHO

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ORTEGA: GUINEAL

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS ORTEGA: GUINEAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
01/10/2025	GUINEAL		20	2	1	40
02/10/2025			40	2	1	80
03/10/2025			30	2	1	60
04/10/2025			40	2	1	80
05/10/2025			30	2	1	60
06/10/2025			40	2	1	80
07/10/2025			40	2	1	80
08/10/2025			40	2	1	80
15/10/2025			30	2	1	60
16/10/2025			30	2	1	60
17/10/2025			30	2	1	60
18/10/2025			30	2	1	60
19/10/2025			20	2	1	40
20/10/2025			40	2	1	80
21/10/2025			40	2	1	80
27/10/2025			40	2	1	80
28/10/2025			40	2	1	80
29/10/2025			50	2	1	100
30/10/2025			20	2	1	40
31/10/2025			50	2	1	100
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.400

FRENTE DE TRABAJO
ORTEGA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ORTEGA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3. LOCALIZACIÓN	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	5
5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO	6
6.1 PERSONAL UTILIZADO	6
6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO	7
7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: GUINEAL	7



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ortega – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ortega, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ortega, un pintoresco municipio del departamento del Tolima, está ubicado en el suroeste de Colombia. Es parte de la región Andina del país y se encuentra a una distancia de aproximadamente 2 horas de Ibagué, la capital del Tolima, y a unos 45 minutos de Espinal.



UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIEN O VIAL

Conformación de
la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en la vía Ortega vereda Guineal, donde se han presentado erosión de derrumbes y pérdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, conformación y limpieza mecánica de la vía; estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria (Bulldozer) por parte de la Gobernación.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son de suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

En el periodo transcurrido del mes se realizó remoción-limpieza de tierra 1400 m³ en el municipio; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 12 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se realizó remoción-limpieza de tierra 1400 m³ correspondiente al municipio de Ortega:

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
-----------------------	--------------------------	---

FECHA	MUNICIPIO ORTEGA (VEREDAS)	VOLUMEN (M3)
Del 01/10/2025 al 31/10/2025	GUINEAL	1400
TOTAL, REMOCIÓN DE TIERRA		1400 M3

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEG0
OPERARIO DE BULLDOZER	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JEIDER CAMACHO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NÚMERO	CANTIDAD
BULLDOZER	#5	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025




7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN ORTEGA: GUINEAL



GUINEAL



GUINEAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



2 oct 2025 10:06:12
223° SW
Vía Sin Nombre



3 oct 2025 08:59:42
151° SE
Ortega
Tolima
Altitud: 1626.6ft
Velocidad: 0.0mi/h
Número de índice: 1103

GUINEAL



4 oct 2025 15:11:11
Vía Sin Nombre
Altitud: 1426.6ft
Velocidad: 0.0mi/h
Número de índice: 1104




6 oct 2025 11:02:44
231° SW
Vía Sin Nombre


GUINEAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



GUINEAL




GUINEAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



GUINEAL



GUINEAL

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO.2241 DE 2025



GUINEAL




GUINEAL

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1		GOB-M-009					
UNIÓN TEMPORAL MARV S		CONTRATO NO. 2241 DE 2025					
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA					
		INFORME DIARIO-TURNO					
CARRETERA: GUINEAL						MUNICIPIO: ORTEGA	
REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA						UNIDAD: M3	1.400
FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/10/2025	GUINEAL		20	2	1	40	Se laboro Normalmente.
02/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
03/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
04/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
05/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
06/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
07/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
08/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
15/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
16/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
17/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
18/10/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
19/10/2025			20	2	1	40	Se laboro Normalmente.
20/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
21/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
27/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
28/10/2025			40	2	1	80	Se laboro Normalmente.
29/10/2025			50	2	1	100	Se laboro Normalmente.
30/10/2025			20	2	1	40	Se laboro Normalmente.
31/10/2025			50	2	1	100	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.400	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.400	
Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025 Firma:  Nombre: Diana Gallego c.c. 38.210.237				Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025 Firma:  Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano c.c. 1.110.512.907			



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS


FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N° 2241 DE 2025		MODELO:		BULLDOZER #5		MARCA:		CAT									
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION:		GUINEAL		FRENTE DE TRABAJO:		ORTEGA									
PERIODO: 01 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025		FECHA:															
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		3609		3618		3625		3632		3637		
		DIA	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
		CANTIDAD															
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2						X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2						X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2						X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2						X		X		X		X		X	
CABINA	* De trabajo traseras	2						X		X		X		X		X	
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1						X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1						X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1						X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1						X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos						X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1						X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1						X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2						X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2						X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	* Espejo central convexo	1						X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2						X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos						X		X		X		X		X	
	Control de fugas hidráulicas	Completo						X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos						X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balide)	Completos						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2						X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas						X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas						X		X		X		X		X	
LLANTAS	* Freno de emergencia en buen estado	1						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado general (desgarrador/balide)	2						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mandos de levante del brazo	2						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Compartimiento del motor aseado	Completo						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Sistema de Dirección	1						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	* Huellas en buen estado	4						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL							3618	3625	3632	3637	3642				
		FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N° 2241 DE 2025		MODELO:		BULLDOZER #5		MARCA:		CAT									
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGU		LOCALIZACION:		GUINEAL		FRETE DE TRABAJO:		ORTEGA									
PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE 2025		FECHA:															
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	3642		3650		3656										
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X								
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X								
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X								
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X								
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X								
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X								
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.9) certificada	1	X		X		X		X								
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X								
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X								
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X								
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X								
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X								
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X								
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X								
	Espellos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X								
	Palancas de mando	2	X		X		X		X								
	Pedales	Todos	X		X		X		X								
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X								
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X								
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X								
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X								
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X								
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X								
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X								
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X								
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	3650	3656		3658												
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	<i>[Signature]</i>															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	<i>[Signature]</i>															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N°		2241 DE 2025		MODELO:		BULLDOZER #5		MARCA:		CAT		FRENTE DE TRABAJO:		ORTEGA			
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO				LOCALIZACION:		GUINEAL											
PERIODO: 15 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025				FECHA:													
	ITEM	HOROMETRO INICIAL					3658		3667		3672		3677		3682		
		DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2						X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2						X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2						X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2						X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2						X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1						X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1						X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1						X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1						X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos						X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1						X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1						X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2						X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1						X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2						X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos						X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo						X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos						X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X			X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2						X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X		X		X		
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas						X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas						X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1						X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X		X		X		
	Mandos de levante del brazo	2							X		X		X		X		
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos						X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo						X		X		X		X		X	
LLANTAS	Sistema de Dirección	1						X		X		X		X		X	
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4						X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL																
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:																	
<div style="text-align: right;">  FIRMA COORDINADOR </div>																	
<p>NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse UNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.</p>																	

VERSION 1		GOB-M-002																
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA																
CONTRATO N° 2241 DE 2025		MODELO: BULLDOZER #5		MARCA: CAT														
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEG0		LOCALIZACION: GUINEAL		FRETE DE TRABAJO: ORTEGA														
PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE 2025		FECHA:																
ITEM	HOROMETRO INICIAL	3685		3693														
	DIA	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.										
	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X													
	* De trabajo delanteras	2	X		X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X													
	* De stop y señal trasera	2	X		X													
CABINA	* De trabajo traseras	2	X		X													
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X													
	* Cinturón de seguridad	1	X		X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQ5)	1	X		X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-acelle motor)	Completos	X		X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X													
	Alarma de retroceso	1	X		X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X													
	Espejos laterales	2																
ESTADO MECANICO	* Espejo central convexo	1	X		X													
	Palancas de mando	2	X		X													
	Pedales	Todos	X		X													
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X												
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X												
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X													
LLANTAS	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X												
	Mandos de levante del brazo	2		X		X												
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X													
	Sistema de Dirección	1	X		X													
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X													
	* Huellas en buen estado	4	X		X													
	AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	3693		3700													
		FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	[Firma]															
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR		[Firma]																
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
OBSERVACIONES:																		
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																		

VERSION 1		GOB-M-002															
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA															
CONTRATO N° 2241 DE 2025		MODELO: BULLDOZER #5		MARCA: CAT													
INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: GUINEAL		FRETE DE TRABAJO: ORTEGA													
PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 2025		FECHA:															
	ITEM	HOROMETRO INICIAL	3700		3706		3712		3721		3728						
		DIA	LUN.	MAR.	MIER.	JUEV.	VIER.	SAB.	DOM.								
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X						
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X						
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X						
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X						
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X						
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X						
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X						
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X						
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X						
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X						
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X						
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X						
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X						
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	3706	3712		3721		3728		3736								
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	<i>[Firma]</i>															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	<i>[Firma]</i>															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Andrés Galindo, con Cédula de Ciudadanía N° 28.868.349, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio _____ de la vereda _____, del municipio ORTEGA, autorizo al Ingeniero (a) Diana M. Callejo quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta #8,
Retroexcavadora _____,
Motoniveladora _____,
Cargador Retroexcavadora Oruga #2,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.



Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 28 868349.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ORTEGA

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE ORTEGA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
11	6-oct-25	8:21:22	117262	40,000	\$ 428.400,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE ORTEGA
13	10-oct-25	8:23:20	117646	40,000	\$ 428.400,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE ORTEGA
14	10-oct-25	8:42:15	117649	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA
15	10-oct-25	8:55:17	117651	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA
16	10-oct-25	9:12:14	117656	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA
17	10-oct-25	9:23:47	117662	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA
18	10-oct-25	9:35:26	117664	50,273	\$ 538.424,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA
68	10-oct-25	11:36:08	117713	51,396	\$ 550.451,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#10	FRENTE ORTEGA BULLDOZER
69	10-oct-25	11:37:17	117714	72,315	\$ 774.494,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#10	FRENTE ORTEGA BULLDOZER
114	24-oct-25	10:20:03	118778	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA - IBAGUE
115	24-oct-25	10:12:06	118779	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA - IBAGUE
116	24-oct-25	10:33:01	118781	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA - IBAGUE
116	24-oct-25	10:32:29	118783	87,623	\$ 938.442,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA - IBAGUE
117	24-oct-25	10:45:33	118784	50,890	\$ 545.032,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#08	FRENTE ORTEGA - IBAGUE
123	24-oct-25	10:53:12	118787	40,000	\$ 428.400,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE ORTEGA
124	24-oct-25	11:55:15	118809	40,526	\$ 434.033,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tanque Auxiliar V#	FRENTE ORTEGA
125	24-oct-25	11:04:50	118790	18,972	\$ 203.190,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#10	FRENTE ORTEGA BULLDOZER
126	24-oct-25	11:54:04	118807	82,778	\$ 886.552,00	ESTACION DISTRACOM	Jelson Alvis 1.110.512.907 Coordinador Transporte V#10	FRENTE ORTEGA BULLDOZER

TOTAL MES	1221,832
REMANENTE MES ANTERIOR	683,076
REMANENTE FRENTE DE IBAGUE	60,000
TOTAL ACPM	1964,908

CONSUMO MES	1369,084
REMANENTE NOVIEMBRE	60,000
REMANENTE PARA EL FRETE DE IBAGUE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE	415,824
REMANENTE PARA EL FRETE DE RONCES VALLES CONSUMO MES DE NOVIEMBRE	120,000

DISTRIBUCION COMBUSTIBLE	Observaciones:
--------------------------	----------------

FRENTE	GL	
ORTEGA BULLDOZER	415	Remanente del mes anterior 683,076 gl y Viene del frente de Ibague 60,000 gts. Pasa
ORTEGA ORUGA	954,084	Remante para el frente Ibague 415,824 gl para ser consumidos en Noviembre, Pasa de
		remanente para el frente de Roncesvalles 120,000 gl para ser consumidos en Noviembre Y
		Remanente de ortega para el mes de Noviembre 60,000 gl
TOTAL	1369,084	

VERSION 1	GOB-M-014															 GOBERNACION DEL TOLIMA		
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025																	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA																	
INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO																		
TURNO: DIURNO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 MUNICIPIO: ORTEGA VEREDA: GUINEAL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO VIA: GUINEAL																		
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)			DOMINGO (5)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO							50	<i>Jeider Camacho</i>	35	<i>Jeider Camacho</i>					85,000
																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)			DOMINGO (12)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO					60	<i>Jeider Camacho</i>									60,000
																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)			DOMINGO (19)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO					60	<i>Jeider Camacho</i>									60,000
																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)			DOMINGO (26)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO			60	<i>Jeider Camacho</i>									60	<i>Jeider Camacho</i>	120,000
																		0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO			DOMINGO	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	BULLDOZER	5	JEIDER CAMACHO					60	<i>Jeider Camacho</i>				30	<i>Jeider Camacho</i>				90,000
																		0,000
415,000																		
OBSERVACIONES: Remanente del mes anterior 683,076 gl y Viene del frente de Ibagué 60,000 gls. Pasa Remante para el frente Ibagué 415,824 gl para ser consumidos en Noviembre, Pasa de remanente para el frente de Roncesvalles 120,000 gl para ser consumidos en Noviembre Y, Remanente de Ortega para el mes de Noviembre 60,000 gl																		
VoBo SUPERVISOR (A): <i>Dona Delgado</i> VoBo COORDINADOR: <i>Jeison Lozano</i>																		

VERSION 1	GOB-M-014																	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025																	
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA																	
INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO																		
TURNO: DIURNO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 MUNICIPIO: ORTEGA VEREDA: GUINEAL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO VIA: GUINEAL																		
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES (1)		JUEVES (2)		VIERNES (3)		SABADO (4)			DOMINGO (5)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO					60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					120,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					14	DAVID			30	DAVID					44,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (6)		MARTES (7)		MIERCOLES (8)		JUEVES (9)		VIERNES (10)		SABADO (11)			DOMINGO (12)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhon Rico			60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					180,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA	40,000	DAVID			20	DAVID			40,000	DAVID					100,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)			DOMINGO (19)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhon Rico			60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					180,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA					20	DAVID			40	DAVID					60,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)			DOMINGO (26)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhon Rico			60	Jhon Rico			60	Jhon Rico					180,000
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA	20	DAVID			30,084	DAVID			40,000	DAVID					90,084
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES (31)		SABADO			DOMINGO	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO														0,000	
2	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA															0,000
954,084																		
OBSERVACIONES:																		
VoBo SUPERVISOR (A): <u>Diana Callejo</u>																		
VoBo COORDINADOR: <u>Jeison Giovanni Alvis Lozano</u>																		

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 06/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"* y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 06 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

Remision de Venta
No. REFK 117262
Distribucion y Transporte de C
NTT: 811.009.788-8
distracomeltrunfo
@distracom.com.co
Cod. Aut. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL: 3137434826

Fecha remision: 2025/10/06
Vencimiento: 2025/11/05
Naturaleza: Credito

Ciente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OT1696
Kilometros: 189840
Cedula: 800113672 *

Hora Ini: 08:21:22
Hora Fin: 08:29:20

Combustible: DIESEL
Volumen: 40.0000
Precio: \$10710
Total: \$428400

Panel: MFCS01
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: REHAND283-01
Emp.teado: DA VIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#8

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 10/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"* y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 583,732 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 10 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

Remision de Venta
No. REFK 117649
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTT696
Kilometros: 190364
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:23:20
Hora Fin: 08:30:02

Combustible: DIESEL
Volumen: 40.0000
Precio: \$10710
Total: \$428400

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

David Ospina
Nombre

U#

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117649
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:42:15
Hora Fin: 08:53:33

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117651
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:55:17
Hora Fin: 09:06:46

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117656
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:12:14
Hora Fin: 09:23:20

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117662
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEJA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:23:47
Hora Fin: 09:35:04

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VH

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117664
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEJA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:35:26
Hora Fin: 09:41:36

Combustible: DIESEL
Volumen: 50.2730
Precio: \$10710
Total: \$538424

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VH

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117713
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEJA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 11:36:08
Hora Fin: 11:46:43

Combustible: DIESEL
Volumen: 51.3960
Precio: \$10710
Total: \$550451

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

JH#10

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117714
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEJA
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 11:37:17
Hora Fin: 11:47:00

Combustible: DIESEL
Volumen: 72.3150
Precio: \$10710
Total: \$774494

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

JH#10

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Ortega
FECHA : 24/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"* y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ortega la cantidad de 598,100 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118778
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: SANTATSA
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:20:03
Hora Fin: 10:32:01

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

SANTA D

VH88

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118779
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: SANTATSA
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:12:06
Hora Fin: 10:32:06

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

SANTA D

VH88

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118781
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: SANTATSA
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:33:01
Hora Fin: 10:45:25

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

SANTA D

VH88

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118783
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: SANTATSA
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:32:29
Hora Fin: 10:52:20

Combustible: DIESEL
Volumen: 87.6230
Precio: \$10710
Total: \$938442

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

SANTA D

VH88

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 118784

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24

Vencimiento: 2025/11/23

Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL

Contrato: OC 125653

Nit: 800113672

Direccion: CR 3 CL 11 ED GO

Telefono: 2611616

Placa: SANTATSA

Kilometros: 0

Hora Ini: 10:45:33

Hora Fin: 10:52:31

Combustible: DIESEL

Volumen: 50.8900

Precio: \$10710

Total: \$545032

Panel: MFC500

Lad/Man/Pos: 1/1/3

Dispositivo: RBHAND283-03

Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Sa

Nombre:

VH08 Saver

distracom

*COPIA(3)

Remision de Venta
No. REFK 118787
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTT696
Kilometros: 191619

Hora Ini: 10:53:12
Hora Fin: 11:04:42

Combustible: DIESEL
Volumen: 40.0000
Precio: \$10710
Total: \$428400

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

[Signature]
DAVID
[Signature]
Nombre:
[Signature]

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118809
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0

Hora Ini: 11:55:15
Hora Fin: 12:06:05

Combustible: DIESEL
Volumen: 40.5260
Precio: \$10710
Total: \$434033

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

[Signature]
[Signature]
Nombre:
[Signature]

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118790
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0

Hora Ini: 11:04:50
Hora Fin: 11:09:53

Combustible: DIESEL
Volumen: 18.9720
Precio: \$10710
Total: \$203190

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Ortega 2 VHC

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118807
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ORTEGA
Kilometros: 0

Hora Ini: 11:54:04
Hora Fin: 12:04:27

Combustible: DIESEL
Volumen: 82.7780
Precio: \$10710
Total: \$886552

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VHC Ortega