



FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OCTUBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

OBJETO

CONTRATO NO.2241 DE 2025

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA”.

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
MOTONIVELADORA # KMTGD033ERA002081
RETROEXCAVADORA #38
RETROEXCAVADORA ORUGA #3
VOLQUETA #14
VOLQUETA #41
VOLQUETA #12
VOLQUETA #33

ING. STEPHANIE LARA
NOLBERTO ORTEGON
JULIO GIRALDO
CRISTIAN MORALES
JULIAN GOMEZ
JUAN DIEGO ROJAS
WILMAR GONZALEZ
GUILLERMO CASTAÑEDA

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

PLANDAS:

BILBAO

PUENTE SUR DE ATA

FRENTE DE TRABAJO

PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



INFORME

SEPTIEMBRE DEL 2025



FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS



UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/10/2025	K0+000	K0+200	41	7	4	28
02/10/2025	K0+200	K0+500	14 , 41	7	6	42
03/10/2025	K0+500	K0+800	14 , 41	7	6	42
04/10/2025	K0+800	K1+100	41	7	4	28
05/10/2025	K1+100	K1+400	41	7	4	28
06/10/2025	K1+400	K1+700	14	7	4	28
07/10/2025	K1+700	K2+000	41	7	4	28
08/10/2025	K2+000	K2+200	41	7	4	28
14/10/2025	K2+200	K2+400	12 , 14 , 41	7	5	35
15/10/2025	K2+400	K2+700	12 , 14 , 41	7	10	70
16/10/2025	K2+700	K3+000	12 , 14 , 41	7	8	56
17/10/2025	K3+000	K3+300	12 , 14 , 41	7	10	70
18/10/2025	K3+300	K3+600	12 , 14 , 41	7	8	56
19/10/2025	K3+600	K3+800	12 , 14 , 41	7	5	35
27/10/2025	K3+800	K4+000	33 , 41	7	4	28
28/10/2025	K4+000	K4+300	33 , 41	7	4	28
29/10/2025	K4+300	K4+600	33 , 41	7	4	28
30/10/2025	K4+600	K4+800	33 , 41	7	4	28
31/10/2025	K4+800	K5+000	33 , 41	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						714

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/10/2025	K0+000	K0+200	200	5	1.000
02/10/2025	K0+200	K0+500	300	5	1.500
03/10/2025	K0+500	K0+800	300	5	1.500
04/10/2025	K0+800	K1+100	300	5	1.500
05/10/2025	K1+100	K1+400	300	5	1.500
06/10/2025	K1+400	K1+700	300	5	1.500
07/10/2025	K1+700	K2+000	300	5	1.500
08/10/2025	K2+000	K2+200	200	5	1.000
14/10/2025	K2+200	K2+400	200	5	1.000
15/10/2025	K2+400	K2+700	300	5	1.500
16/10/2025	K2+700	K3+000	300	5	1.500
17/10/2025	K3+000	K3+300	300	5	1.500
18/10/2025	K3+300	K3+600	300	5	1.500
19/10/2025	K3+600	K3+800	200	5	1.000
27/10/2025	K3+800	K4+000	200	5	1.000
28/10/2025	K4+000	K4+300	300	5	1.500
29/10/2025	K4+300	K4+600	300	5	1.500
30/10/2025	K4+600	K4+800	200	5	1.000
31/10/2025	K4+800	K5+000	200	5	1.000
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					25.000

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETAS REALIZADAS EN BILBAO

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/10/2025	K0+000	K0+200	200	1	200
02/10/2025	K0+200	K0+500	300	1	300
03/10/2025	K0+500	K0+800	300	1	300
04/10/2025	K0+800	K1+100	300	1	300
05/10/2025	K1+100	K1+400	300	1	300
06/10/2025	K1+400	K1+700	300	1	300
07/10/2025	K1+700	K2+000	300	1	300
08/10/2025	K2+000	K2+200	200	1	200
14/10/2025	K2+200	K2+400	200	1	200
15/10/2025	K2+400	K2+700	300	1	300
16/10/2025	K2+700	K3+000	300	1	300
17/10/2025	K3+000	K3+300	300	1	300
18/10/2025	K3+300	K3+600	300	1	300
19/10/2025	K3+600	K3+800	200	1	200
27/10/2025	K3+800	K4+000	200	1	200
28/10/2025	K4+000	K4+300	300	1	300
29/10/2025	K4+300	K4+600	300	1	300
30/10/2025	K4+600	K4+800	200	1	200
31/10/2025	K4+800	K5+000	200	1	200
TOTAL CUNETA					5.000

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
Bilbao	5 KM —
TOTAL MEJORAMIENTO	5 KM —

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (Mt3)
20/10/2025 al 23/10/2025	Bilbao	4	240
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			240 M3

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5



INFORME
OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CON LA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (Mt3)
1/10/2025 al 8/10/2025	Puente Sur de Ata	850
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		850 M3

FRENTE DE TRABAJO
PLANADAS

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE PLANADAS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL
GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	---------------------------	---

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3
3. LOCALIZACIÓN	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	5
5. VIAS DEL MUNICIPIO	5
5.1 SECTOR 1:	5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	6
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN	6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO	7
7.1 PERSONAL UTILIZADO	7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	9
8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS	9
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA	20
8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA	23

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	----------------------------------	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Planadas – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto por realizar consta del mantenimiento de 11.9 kilómetros de la red vial entre el cruce de la vereda San Miguel y la vereda La Hacienda en el corregimiento de Gaitania del Municipio de Planadas, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento a cada tramo a intervenir de las veredas San Miguel y la vereda la Unión, logrando así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a estas comunidades.

Adicionalmente se realiza corrección del tramo de vía en la vereda Villanueva. Esta es una obra que representa un gran aporte para el sur del Tolima, teniendo en cuenta que es una red vial que comunica estas veredas con el corregimiento de Gaitania y el casco urbano de Planadas, siendo importante para las comunidades allí presentes, además favorece la capacidad en el transporte para todos los habitantes, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y altamente cafetero.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

El municipio de Planadas, está ubicado al sur occidente del país, al sur oriente del departamento del Tolima, en las estribaciones de la cordillera central de los Andes Colombianos. La localización geográfica del municipio es de 03°11'51" de latitud Norte y 75°38'54" de longitud Oeste. Conformado por el corregimiento de Gaitania y Bilbao. su cabecera municipal está a 235 Kms de Ibagué, la capital del departamento




Figura 1. Localización municipio de Planadas.

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	---------------------------	---


4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO



5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona que comunica el Municipio de Planadas con Bilbao.



UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	---------------------------	---

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora y dos volquetas en la vía Planadas – Bilbao para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos del corredor vial. Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en la vereda.

Durante el mes conforme a la magnitud de emergencias por deslizamientos y pasos críticos, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando la vía en Bilbao. Allí, la retroexcavadora realizo actividades de habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y se retiró el material sobre la vía.

Adicionalmente, el 8 de octubre se dan por finalizadas las actividades de atención de emergencia utilizando una retroexcavadora de oruga en el Puente Sur de Ata. Allí, la maquinaria realizo trabajos de relleno para la estabilización estructural de la cimentación del puente, la cual presenta procesos de socavación ocasionados por las crecientes súbitas del río.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 5 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 32 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han conformado 5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/10/2025 al 31/10/2025	Planadas - Bilbao	5 KM
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5 KM

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	---------------------------	---

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de llantas, Se han removido 240 m3 material de deslizamientos en las vías correspondiente al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	NUMERO DE DERRUMBES	MATERIAL REMOVIDO (M3)
20/10/2025 al 23/10/2025	Bilbao	4	240
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS			240 M3

De conformidad con las actividades realizadas con retroexcavadora de oruga y una volqueta, Se han removido 850 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio de Planadas:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN REMOVIDO (M3)
1/10/2025 al 8/10/2025	Puente Sur de Ata	850
TOTAL VOLUMEN REMOVIDO		850 M3

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	HUMBERTO PATIÑO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025	
-----------------------	---------------------------	---

OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
OPERARIO DE RETRO. ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	CRISTIAN MORALES
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JUAN DIEGO ROJAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIAN GOMEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	WILMAR GONZALEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO CASTAÑEDA

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	38	1
MOTONIVELADORA	KMT2081 (1)	1
RETRO. ORUGA	3	1
VOLQUETA	12, 14, 33, 41	4

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN PLANADAS



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



Planadas
Tolima



PLANADAS - BILBAO



PLANADAS - BILBAO

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA



BILBAO



BILBAO



BILBAO



BILBAO



BILBAO




BILBAO

8.3 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN PLANADA CON RETRO. DE ORUGA



PUENTE SUR DE ATA




PUENTE SUR DE ATA

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO NO. 2241 DE 2025



PUENTE SUR DE ATA



PUENTE SUR DE ATA

SAZ
Supervisora de Campo


Carrera 3#10-25. Oficina 202 A. Centro – Teléfono (8) 2596201

VERSION 1	GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025						
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
	INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: BILBAO					MUNICIPIO: PLANADAS		
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		714
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
01/10/2025	K0+000	K0+200	41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
02/10/2025	K0+200	K0+500	14 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
03/10/2025	K0+500	K0+800	14 , 41	7	6	42	Se laboro Normalmente.
04/10/2025	K0+800	K1+100	41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
05/10/2025	K1+100	K1+400	41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/10/2025	K1+400	K1+700	14	7	4	28	Se laboro Normalmente.
07/10/2025	K1+700	K2+000	41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/10/2025	K2+000	K2+200	41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
14/10/2025	K2+200	K2+400	12 , 14 , 41	7	5	35	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K2+400	K2+700	12 , 14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
16/10/2025	K2+700	K3+000	12 , 14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K3+000	K3+300	12 , 14 , 41	7	10	70	Se laboro Normalmente.
18/10/2025	K3+300	K3+600	12 , 14 , 41	7	8	56	Se laboro Normalmente.
19/10/2025	K3+600	K3+800	12 , 14 , 41	7	5	35	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+800	K4+000	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K4+000	K4+300	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K4+300	K4+600	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+600	K4+800	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+800	K5+000	33 , 41	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						714	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						714	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: 
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025


Firma: 
Nombre: Leison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009				
UNIÓN TEMPORAL MARV S		CONTRATO NO. 2241 DE 2025				
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA				
		INFORME DIARIO-TURNO				
CARRETERA: BILBAO						MUNICIPIO: PLANADAS
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	25.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/10/2025	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
02/10/2025	K0+200	K0+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
03/10/2025	K0+500	K0+800	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
04/10/2025	K0+800	K1+100	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
05/10/2025	K1+100	K1+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
06/10/2025	K1+400	K1+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
07/10/2025	K1+700	K2+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
08/10/2025	K2+000	K2+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
14/10/2025	K2+200	K2+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K2+400	K2+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
16/10/2025	K2+700	K3+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K3+000	K3+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
18/10/2025	K3+300	K3+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
19/10/2025	K3+600	K3+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+800	K4+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K4+000	K4+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K4+300	K4+600	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+600	K4+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+800	K5+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					25.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: 
 Nombre: Stephanie Lara H
 c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: 
 Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
 c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009				
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		CONTRATO NO. 2241 DE 2025				
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA				
		INFORME DIARIO-TURNO				
CARRETERA: BILBAO		MUNICIPIO: PLANADAS				
CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	5.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
	DE	A				
01/10/2025	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
02/10/2025	K0+200	K0+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
03/10/2025	K0+500	K0+800	300	1	300	Se laboro Normalmente.
04/10/2025	K0+800	K1+100	300	1	300	Se laboro Normalmente.
05/10/2025	K1+100	K1+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
06/10/2025	K1+400	K1+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
07/10/2025	K1+700	K2+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
08/10/2025	K2+000	K2+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
14/10/2025	K2+200	K2+400	200	1	200	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K2+400	K2+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
16/10/2025	K2+700	K3+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K3+000	K3+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
18/10/2025	K3+300	K3+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
19/10/2025	K3+600	K3+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+800	K4+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K4+000	K4+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K4+300	K4+600	300	1	300	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+600	K4+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+800	K5+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					5.000	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					5.000	

Vo.Bo. Supervisor contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: _____

Nombre: Jelson Giovanni Alvis L


c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		CONTRATO NO. 2241 DE 2025						
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
		INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: BILBAO				MUNICIPIO: PLANADAS				
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA				UNIDAD: M3	240			
#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
		DE	A					
1	20/10/2025	BILBAO		4	4	5	80	Se laboro Normalmente.
2	21/10/2025	BILBAO		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
3	22/10/2025	BILBAO		2	3	4	24	Se laboro Normalmente.
4	23/10/2025	BILBAO		3	3	4	36	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							240	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							240	

Vo.Bo. Supervisor contrato 2241 DE 2025

Firma: 
 Nombre: Stephanie Lara H
 c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025


Firma: 
 Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
 c.c. 1.110.512.907

VERSION 1		GOB-M-009						
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		CONTRATO NO. 2241 DE 2025						
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA						
		INFORME DIARIO-TURNO						
CARRETERA: PUENTE SUR DE ATA							MUNICIPIO: PLANADAS	
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						UNIDAD: M3	850	
#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
		DE	A					
1	01/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	4	120	Se laboro Normalmente.
2	02/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	6	5	150	Se laboro Normalmente.
3	03/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	6	5	120	Se laboro Normalmente.
4	04/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		4	3	5	60	Se laboro Normalmente.
5	05/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	3	5	90	Se laboro Normalmente.
6	06/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	3	6	90	Se laboro Normalmente.
7	07/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
8	08/10/2025	PUENTE SUR DE ATA		6	4	5	120	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						850		
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA						850		

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma: 
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma: 
Nombre: Jelson Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: NGX 920	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA, BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conduccion:	1105612425		
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

		Ultima Revision Tecnicomecanica:						
HORA INICIO OPERACIÓN			7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	
KILOMETRAJE INICIAL			31716	31806	31896	31986	32076	
DIA	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		
	Tacos					X		X		X		X		
	Gato					X		X		X		X		
	Linterna recargable					X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina					X		X		X		X		

ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		
	Nivel del aceite					X		X		X		X		
	Soportes motor					X		X		X		X		
	Estado del exhosto					X		X		X		X		
	Estado del switch de encendido					X		X		X		X		

LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		
	Stop Traseros					X		X		X		X		

CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		
	Espejos laterales					X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		
	Pito Normal					X		X		X		X		
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		
	Freno de emergencia					X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		
	Estado de la puertas					X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		
	Limpia brisas					X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		
	Estado de los asientos					X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		
	Velocímetro					X		X		X		X		
	Batería y cables					X		X		X		X		

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		
	Repuesto					X		X		X		X		

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		
	Estado de correas					X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		
	Radiador					X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		
	Mangueras					X		X		X		X		

VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		
	torillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco					X		X		X		X		

HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
KILOMETRAJE FINAL		31806	31896	31896	32076	32166

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:
	Afiliación ARP:	

Operador	Firma: <i>Jose Diego</i>	El Equipo esta apto para Trabajar:
----------	--------------------------	------------------------------------

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO 2241 DE 2025 PLACA: NGX 920 MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No. 41 MODELO: 2023 FRETE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA, BILBAO
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: PLANADAS
Licencia de conduccion: 1105612425 Póliza de Responsabilidad Civil:

Licencia de transito No. C2 Última Revisión Tecnico mecanica:

HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00						
KILOMETRAJE INICIAL	32165	32255	32345						

DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X		X		X										

ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										

LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										

CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										

VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										

HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	5:00	5:00												
KILOMETRAJE FINAL		32255	32345	32435												

DOCUMENTOS OPERADOR: Afilación EPS. Afilación ARP. Firma Verificación Inspector:

Operador: Firma: El Equipo esta apto para Trabajar: () NO ()

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: NGX 920	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conducción:	1105612425		
Licencia de tránsito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecánica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

HORA INICIO OPERACIÓN	KILOMETRAJE INICIAL							
		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
		32435	32535	32625	32715	32805	32895	

DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X	X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto			X	X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta			X	X		X		X		X		X		X	
	Tacos			X	X		X		X		X		X		X	
	Gato			X	X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable			X	X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina			X	X		X		X		X		X		X	

ESTADO GENERAL	Estado del motor			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado del Tanque de combustible			X	X		X		X		X		X		X	
	Nivel del aceite			X	X		X		X		X		X		X	
	Soportes motor			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado del exhosto			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado del switch de encendido			X	X		X		X		X		X		X	

LUCES	De Trabajo delanteras			X	X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras			X	X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X	X		X		X		X		X		X	
	Stop Traseros			X	X		X		X		X		X		X	

CABINA	Espejo Retrovisor			X	X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales			X	X		X		X		X		X		X	
	Alarma (o pito) de Retroceso			X	X		X		X		X		X		X	
	Pito Normal			X	X		X		X		X		X		X	
	Frenos de Servicio			X	X		X		X		X		X		X	
	Freno de emergencia			X	X		X		X		X		X		X	
	Dirección/suspensión(Terminales)			X	X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de Seguridad			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado de la puertas			X	X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal en buen estado.			X	X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas			X	X		X		X		X		X		X	
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado de los asientos			X	X		X		X		X		X		X	
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).			X	X		X		X		X		X		X	
	Velocímetro			X	X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables			X	X		X		X		X		X		X	

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X	X		X		X		X		X		X	
	Repuesto			X	X		X		X		X		X		X	

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado de correas			X	X		X		X		X		X		X	
	Caja de cambios en buen estado.			X	X		X		X		X		X		X	
	Radiador			X	X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X	X		X		X		X		X		X	
	Mangueras			X	X		X		X		X		X		X	

VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X	X		X		X		X		X		X	
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X	X		X		X		X		X		X	
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X	X		X		X		X		X		X	
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X	X		X		X		X		X		X	
	Estado de empaques del volco			X	X		X		X		X		X		X	

HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
KILOMETRAJE FINAL		32535	32625	32715	32805	32895	32984

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:
---------------------	-----------------	-------------------------------

Operador	Firma: <i>San Diego</i>	El Equipo esta apto para Trabajar:
----------	-------------------------	------------------------------------

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: NGX 920	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	41	MODELO: 2023	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conduccion:	1105612425		
			LOCALIZACION: PLANADAS

Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	Póliza de Responsabilidad Civil:
--------------------------	----	----------------------------------	----------------------------------

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	33354	33454	33544	33634	33724		

	DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM
--	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X		X		X		X		X						

ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						

LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						

CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						

VOLCO	Mangueras	X		X		X		X		X						
	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						

	torillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						

	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00		
--	-----------------------------	------	------	------	------	------	--	--

	KILOMETRAJE FINAL	33454	33544	33634	33724	33814		
--	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:	
---------------------	-----------------	--	-------------------------------	--

Operador	Firma: <i>Jon Diego</i>	El Equipo esta apto para Trabajar:	() / NO ()
----------	-------------------------	------------------------------------	--------------

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 694	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA, BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conduccion:	1083883940		
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

		Ultima Revision: 14/01/2014					Tecnico Mecanica:				
HORA INICIO OPERACIÓN				7:00	7:00	7:00	7:00	7:00			
KILOMETRAJE INICIAL				140672	140741	140810	140879	140948			
DIA		LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	SUN			

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta					X		X		X		X		X		
	Tacos					X		X		X		X		X		
	Gato					X		X		X		X		X		
	Linterna recargable					X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina					X		X		X		X		X		

ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite					X		X		X		X		X		
	Soportes motor					X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto					X		X		X		X		X		

LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras					X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X		X		X		
	Stop Traseros					X		X		X		X		X		

CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X		X		X		
	Espejos laterales					X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X		X		X		
	Pito Normal					X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio					X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia					X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad					X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas					X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Limpia brisas					X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos					X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X		X		X		
	Velocímetro					X		X		X		X		X		

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X		X		X		
	Repuesto					X		X		X		X		X		

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X		X		X		
	Estado de correas					X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X		X		
	Radiador					X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X		X		X		

VOLCO	Mangueras					X		X		X		X		X		
	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X		X		X		
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X		X		X		

	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
	KILOMETRAJE FINAL	140741	140810	140879	140948	141018

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector	
	Afiliación ARP.			
Operador	Firma:	<i>Julian</i>	El Equipo esta apto para Trabaja:	SI () NO ()
			FIRMA COORDINADOR	

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 694	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: PUENTE SUR DE ATA, BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conducción: 1083883940	LOCALIZACION: PLANADAS		
Licencia de tránsito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecánica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	Última Revisión Tecnicomecánica:																OBSERVACIONES
		7:00		7:00		7:00												
		141018	141087	141156														
		DIA		LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM								
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X												
	Caja de Herramienta	X		X		X												
	Tacos	X		X		X												
	Gato	X		X		X												
	Linterna recargable	X		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X												
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X												
	Nivel del aceite	X		X		X												
	Soportes motor	X		X		X												
	Estado del exhosto	X		X		X												
	Estado del switch de encendido	X		X		X												
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X												
	De trabajo traseras	X		X		X												
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X												
	Stop Traseros	X		X		X												
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X												
	Espejos laterales	X		X		X												
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X												
	Pito Normal	X		X		X												
	Frenos de Servicio	X		X		X												
	Freno de emergencia	X		X		X												
	Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X												
	Cinturones de Seguridad	X		X		X												
	Estado de la puertas	X		X		X												
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X												
	Limpia brisas	X		X		X												
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X												
	Estado de los asientos	X		X		X												
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).	X		X		X												
	Velocímetro	X		X		X												
	Batería y cables	X		X		X												
	LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X											
Repuesto		X		X		X												
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X												
	Estado de correas	X		X		X												
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X												
	Radiador	X		X		X												
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X												
	Mangueras	X		X		X												
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X												
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X												
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X												
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X												
	Estado de empaques del volco	X		X		X												
HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	5:00	5:00														
KILOMETRAJE FINAL		141087	141156	141225														
DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:																
	Afiliación ARP.																	
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar: SI () NO ()																
		FIRMA COORDINADOR																

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 694	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA	LOCALIZACION:	PLANADAS
Licencia de conduccion:	1083883940	Póliza de Responsabilidad Civil:	

Licencia de transito No. C2 Última Revisión Tecnicomecanica:

HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
KILOMETRAJE INICIAL	141225	141321	141391	141460	141529	141598

		DIA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	

ITEM OBSERVACIONES

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Kit de contingencia según listado adjunto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Caja de Herramienta		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tacos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Linterna recargable		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ESTADO GENERAL	Estado del motor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado del Tanque de combustible		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nivel del aceite		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Soportes motor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado del exhosto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado del switch de encendido		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LUCES	De Trabajo delanteras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	De trabajo traseras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Direccionales Delanteras Y Traseras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Stop Traseros		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CABINA	Espejo Retrovisor		X	X	X	X	X	X	X	
	Espejos laterales		X	X	X	X	X	X	X	
	Alarma (o pito) de Retroceso		X	X	X	X	X	X	X	
	Pito Normal		X	X	X	X	X	X	X	
	Frenos de Servicio		X	X	X	X	X	X	X	
	Freno de emergencia		X	X	X	X	X	X	X	
	Dirección/suspensión(Terminales).		X	X	X	X	X	X	X	
	Cinturones de Seguridad		X	X	X	X	X	X	X	
	Estado de la puertas		X	X	X	X	X	X	X	
	Vidrio frontal en buen estado.		X	X	X	X	X	X	X	
	Limpia brisas		X	X	X	X	X	X	X	
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco		X	X	X	X	X	X	X	
	Estado de los asientos		X	X	X	X	X	X	X	
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro- Refrigerante, aire).		X	X	X	X	X	X	X	
	Velocímetro		X	X	X	X	X	X	X	
	Batería y cables		X	X	X	X	X	X	X	

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Repuesto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado de correas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Caja de cambios en buen estado.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Radiador		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Mangueras		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	tornillos de seguridad para el cierre del volco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Estado de empaques del volco		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00	5:00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------

KILOMETRAJE FINAL	141321	141391	141460	141529	141598	141667
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:
---------------------	-----------------	-------------------------------

Operador	Firma: Juan	El Equipo esta apto para Trabajar: () NO ()
----------	-------------	---

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 694	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	14	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		
Licencia de conducción: 1083883940	LOCALIZACIÓN: PLANADAS		
Licencia de tránsito No.	C2	Última Revisión Técnica Mecánica:	Póliza de Responsabilidad Civil:

ÍTEM	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00									OBSERVACIONES
	KILOMETRAJE INICIAL	141667	141737	141806	141856									
	DÍA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM						

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X		X		X		X								

ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switch de encendido	X		X		X		X								

LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								

CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales)	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								

VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								

	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00	5:00	5:00	5:00										
	KILOMETRAJE FINAL	141737	141806	141856	141918										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		Firma Verificación Inspector:	
---------------------	-----------------	--	-------------------------------	--

Operador	Firma:	Jalm	El Equipo esta apto para Trabajar:		NO ()
----------	--------	------	------------------------------------	--	--------

	Firma COORDINADOR	
--	-------------------	--

VERSION 1					
UNIÓN TEMPORAL MARV 5					
GOB-M-001					
PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS					
PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025					
CONTRATO		2241 DE 2025		PLACA: OTI 697	
EQUIPO No.		12		MARCA: INTERNATIONAL	
INSPECCIONADO POR:		ING. STEPHANIE LARA		MODELO: 2009	
Licencia de conducción:		1110552769		FRENTE DE TRABAJO: BILBAO	
Licencia de tránsito No.		C2		LOCALIZACION: PLANADAS	
		Última Revisión Tecnico Mecánica:		Póliza de Responsabilidad Civil:	
		HORA INICIO OPERACIÓN		7:00	
		KILOMETRAJE INICIAL		136698	
		DIA		LUN	
		ELEMENTOS A CONTROLAR		B M	
		Botiquín		X X	
		Kit de contingencia según listado adjunto		X X	
		Caja de Herramienta		X X	
		Tacos		X X	
		Gato		X X	
		Linterna recargable		X X	
		Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina		X X	
		Estado del motor		X X	
		Estado del Tanque de combustible		X X	
		Nivel del aceite		X X	
		Soportes motor		X X	
		Estado del exhosto		X X	
		Estado del switch de encendido		X X	
		De Trabajo delanteras		X X	
		De trabajo traseras		X X	
		Direccionales Delanteras Y Traseras		X X	
		Stop Traseros		X X	
		Espejo Retrovisor		X X	
		Espejos laterales		X X	
		Alarma (o pito) de Retroceso		X X	
		Pito Normal		X X	
		Frenos de Servicio		X X	
		Freno de emergencia		X X	
		Dirección/suspensión(Terminales).		X X	
		Cinturones de Seguridad		X X	
		Estado de la puertas		X X	
		Vidrio frontal en buen estado.		X X	
		Limpiar brisas		X X	
		Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco		X X	
		Estado de los asientos		X X	
		Indicadores (Hidráulico - voltmetro-Refrigerante, aire).		X X	
		Velocimetro		X X	
		Batería y cables		X X	
		Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X X	
		Repuesto		X X	
		Control de fugas hidráulicas		X X	
		Estado de correas		X X	
		Caja de cambios en buen estado.		X X	
		Radiador		X X	
		Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)		X X	
		Mangueras		X X	
		Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)		X X	
		Ajuste de la tapa y compuerta del volco		X X	
		condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco		X X	
		tornillos de seguridad para el cierre del volco		X X	
		Estado de empaques del volco		X X	
		HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN		5:00	
		KILOMETRAJE FINAL		136734	
		Afiliación EPS.		136769	
		Afiliación ARP.		136805	
		Firma Verificación Inspector:		136840	
		Firma: Wilmer G.		136876	
		El Equipo esta apto para Trabajar:		136911	
		FIRMA COORDINADOR			

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS



PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: OTI 697	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	12	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: PLANADAS
Licencia de conduccion:	1110552769		Póliza de Responsabilidad Civil:

Licencia de tránsito No. C2 Última Revisión Tecnicomecánica:

HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00			
KILOMETRAJE INICIAL	136911	136947	136982	137018			

DÍA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

ITEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X		X		X		X								

ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								

LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								

CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								

LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								

ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								

VOLCO	Mangueras	X		X		X		X								
	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								

	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00	5:00	5:00	5:00				
--	-----------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--

	KILOMETRAJE FINAL	136947	136982	137018	137053				
--	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

DOCUMENTOS OPERADOR Afiliación EPS. Afiliación ARP. Firma Verificación Inspector:

Operador Firma: *W. M. M. M.* El Equipo esta apto para Trabajar: SI () NO ()

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	PLACA: LTL 732	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	33	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: BILBAO
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: PLANADAS

Licencia de conduccion:

Licencia de transito No.

C2

Última Revisión Tecnicomecanica:

Póliza de Responsabilidad Civil:

ITEM	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00									OBSERVACIONES
	KILOMETRAJE INICIAL	38373	38391	38409	38428	38446									
DIA	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM								
ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X	X	X	X	X	X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X	X	X	X	X	X								
	Caja de Herramienta	X	X	X	X	X	X								
	Tacos	X	X	X	X	X	X								
	Gato	X	X	X	X	X	X								
	Linterna recargable	X	X	X	X	X	X								
	Extintor ABC - 20 lbs volco - 10 lbs cabina	X	X	X	X	X	X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X	X	X	X	X	X								
	Estado del Tanque de combustible	X	X	X	X	X	X								
	Nivel del aceite	X	X	X	X	X	X								
	Soportes motor	X	X	X	X	X	X								
	Estado del exhosto	X	X	X	X	X	X								
	Estado del switche de encendido	X	X	X	X	X	X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X	X	X	X	X	X								
	De trabajo traseras	X	X	X	X	X	X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X	X	X	X	X	X								
	Stop Traseros	X	X	X	X	X	X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X	X	X	X	X	X								
	Espejos laterales	X	X	X	X	X	X								
	Alarma (o pito) de Retroseso	X	X	X	X	X	X								
	Pito Normal	X	X	X	X	X	X								
	Frenos de Servicio	X	X	X	X	X	X								
	Freno de emergencia	X	X	X	X	X	X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X	X	X	X	X	X								
	Cinturones de Seguridad	X	X	X	X	X	X								
	Estado de la puertas	X	X	X	X	X	X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X	X	X	X	X	X								
	Limpia brisas	X	X	X	X	X	X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X	X	X	X	X	X								
	Estado de los asientos	X	X	X	X	X	X								
	Indicadores (Hidráulico - voltmetro-Refrigerante, aire).	X	X	X	X	X	X								
Velocimetro	X	X	X	X	X	X									
Bateria y cables	X	X	X	X	X	X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X	X	X	X	X	X								
	Repuesto	X	X	X	X	X	X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X	X	X	X	X	X								
	Estado de correas	X	X	X	X	X	X								
	Caja de cambios en buen estado.	X	X	X	X	X	X								
	Radiador	X	X	X	X	X	X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X	X	X	X	X	X								
	Mangueras	X	X	X	X	X	X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X	X	X	X	X	X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco														

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

MODELO:

RETRO 38

MARCA:

CAT

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025

LOCALIZACION: BILBAO

FRETE DE TRABAJO: PLANADAS

FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		4752		4754		4759		4764		4768	
		DIA		M.		M.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X		X	
* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X		X	
* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X		X	
* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X		X	
* De trabajo traseras	2					X		X		X		X		X	
* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X		X	
* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X		X	
Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X		X	
Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X		X	
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X		X	
Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1					X		X		X		X		X	
Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2					X		X		X		X		X	
* Espejo central convexo	1					X		X		X		X		X	
Palancas de mando	2					X		X		X		X		X	
Pedales	Todos					X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X		X	
* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X		X	
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X		X	
* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X		X	
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X		X	
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X		X	
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X		X	
* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X		X	
Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X		X	
Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X		X	
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X		X	
Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X		X	
Sistema de Dirección	1					X		X		X		X		X	
En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4					X		X		X		X		X	
* Huellas en buen estado						X		X		X		X		X	
HOROMETRO FINAL						4754		4759		4764		4768		4772	
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						patino		patino		patino		patino		patino	
FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:															
FIRMA COORDINADOR															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.															

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO 38

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION:

SAN JOAQUIN ALTO

FRENTE DE TRABAJO:

PLANADAS

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4772		4776		4781									
		DÍA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X								
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos	X		X		X									
* Gatos estabilizadores en buen estado		2	X		X		X									
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1	X		X		X									
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas	X		X		X									
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas	X		X		X									
* Freno de emergencia en buen estado		1	X		X		X									
Estado general (desgarrador/balde)		2	X		X		X									
Mandos de levante del brazo		2	X		X		X									
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos	X		X		X									
Compartimiento del motor aseado		Completo	X		X		X									
Sistema de Dirección		1	X		X		X									
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X								
		* Huellas en buen estado	4	X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4776	4781		4784											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N°

2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

MODELO:

RETRO 38

MARCA:

CAT

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025

LOCALIZACION:

BILBAO

FECHA:

FRETE DE TRABAJO:

PLANADAS

ITEM	HOROMETRO INICIAL	4784		4787		4791		4796		4800		4805	
		DIA		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Sistema de Dirección	1		X		X		X		X		X	
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL			4787		4791		4796		4800		4805	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:			patino		patino		patino		patino		patino	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:			patino		patino		patino		patino		patino	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES:													
FIRMA COORDINADOR													
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.													

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

RETRO 38

MARCA:

CAT

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION: BILBAO

FRETE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	4809		4813		4818		4822								
			DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X					X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X					X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X					X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X					X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X					X		X							
	* De trabajo traseras	2	X					X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X					X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X					X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X					X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X					X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X					X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X					X		X							
	Alarma de retroceso	1	X					X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X					X		X							
	Espejos laterales	2						X		X							
	* Espejo central convexo	1	X					X		X							
	Palancas de mando	2	X					X		X							
	Pedales	Todos	X					X		X							
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X					X		X							
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X					X		X						
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos	X					X		X							
* Gatos estabilizadores en buen estado		2	X					X		X							
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1	X					X		X							
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas	X					X		X							
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas	X					X		X							
* Freno de emergencia en buen estado		1	X					X		X							
Estado general (desgarrador/balde)		2	X					X		X							
Mandos de levante del brazo		2	X					X		X							
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos	X					X		X							
Compartimiento del motor aseado		Completo	X					X		X							
Sistema de Dirección		1	X					X		X							
En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X						X		X							
* Huellas en buen estado		4	X					X		X							
LLANTAS																	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4813			4818			4822			4825						
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	<i>polino</i> <i>polino</i> <i>polino</i> <i>polino</i>															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	<i>[Signature]</i>															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N°

2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

MODELO:

RETRO 38

MARCA:

CAT

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

LOCALIZACION: BILBAO

FRENTE DE TRABAJO:

PLANADAS

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	4825		4829		4834		4839		4845						
			DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X				
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X				
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X				
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X				
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X				
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X				
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X				
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X				
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X				
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X				
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X				
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X				
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X				
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X				
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X				
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X				
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X				
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X				
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X					
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X					
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X					
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X					
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X					
* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X					
Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X					
Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X					
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X					
Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X					
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4	X		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	4829			4834			4839			4845			4849			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	patino patino patino patino patino															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	S S S S S															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025
 INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025

MODELO: MOTO KMT2081 (1) MARCA: KOMATSU
 LOCALIZACION: BILBAO FRENTE DE TRABAJO: PLANADAS
 FECHA:

ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		846		852		857		861		866			
		DIA		M.		M.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2						X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2						X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2						X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2						X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2						X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2						X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1						X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1						X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1						X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1						X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos						X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1						X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1						X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2						X		X		X		X			
	Espejos laterales	2						X		X		X		X			
	* Espejo central convexo	1						X		X		X		X			
	Palancas de mando	2						X		X		X		X			
	Pedales	Todos						X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	Completo						X		X		X		X			
	ESTADO MECANICO	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos						X		X		X		X		
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos						X		X		X		X			
* Gatos estabilizadores en buen estado		2						X		X		X		X			
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1						X		X		X		X			
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas						X		X		X		X			
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas						X		X		X		X			
* Freno de emergencia en buen estado		1						X		X		X		X			
Estado general (desgarrador/balde)		2						X		X		X		X			
Mandos de levante del brazo		2						X		X		X		X			
* Gatos hidráulicos en buen estado		Todos						X		X		X		X			
Compartimiento del motor aseado		Completo						X		X		X		X			
Sistema de Dirección		1						X		X		X		X			
LLANTAS		En buen estado, sin abultamientos, cortadas							X		X		X		X		
		* Huellas en buen estado	4						X		X		X		X		
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL																
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
OBSERVACIONES:																	
FIRMA COORDINADOR																	
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																	

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N°

2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

MODELO:

MOTO KMT2081 (1)

MARCA:

KOMATSU

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025

LOCALIZACION:

BILBAO

FECHA:

FRETE DE TRABAJO:

PLANADAS

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	870		875		879										
			DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X										
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X										
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X										
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X										
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X										
	* De trabajo traseras	2	X		X		X										
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X										
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X										
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X										
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X										
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X										
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X										
	Alarma de retroceso	1	X		X		X										
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X										
	Espejos laterales	2	X		X		X										
	* Espejo central convexo	1	X		X		X										
	Palancas de mando	2	X		X		X										
	Pedales	Todos	X		X		X										
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X										
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X										
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X										
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X									
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X										
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X									
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X									
* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X									
Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X								
Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X								
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X									
Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X									
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	875			879			882									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	[Firma]															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	[Firma]															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

MODELO:

MOTO KMT2081 (1)

MARCA:

KOMATSU

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

LOCALIZACION: BILBAO

FRETE DE TRABAJO: PLANADAS

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	882		888		892		897		902		906					
			DIA		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2																
	* De trabajo delanteras	2																
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2																
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2																
	* De stop y señal trasera	2																
	* De trabajo traseras	2																
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1																
	* Cinturón de seguridad	1																
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1																
	Asiento (dispositivo de giro)	1																
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos																
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1																
	Alarma de retroceso	1																
	Escaleras y apoyos de acceso	2																
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1																
	Palancas de mando	2																
	Pedales	Todos																
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo																
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos																
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos																
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2																
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1																
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas																
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas																
	* Freno de emergencia en buen estado	1																
	Estado general (desgarrador/balde)	2																
	Mandos de levante del brazo	2																
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos																
	Compartimiento del motor aseado	Completo																
LLANTAS	Sistema de Dirección	1																
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas																	
	* Huellas en buen estado	4																
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL																	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N°

2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

MODELO:

MOTO KMT2081 (1)

MARCA:

KOMATSU

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

FECHA:

LOCALIZACION: LAS ORQUIDEAS

FRETE DE TRABAJO:

PLANADAS

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	910		915		919		923		926						
			DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X						
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X						
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X						
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X						
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X						
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X						
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X						
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X						
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X						
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X						
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X						
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X						
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X						
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X						
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X						
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X						
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X							
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X							
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X							
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X							
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X							
* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X							
Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X							
Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X							
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X							
Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X							
Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4	X		X		X		X		X						
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	915	919		923		926		930								
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1		GOB-M-002														
UNIÓN TEMPORAL MARV 5		FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA														
CONTRATO N° 2241 DE 2025		MODELO: ORUGA 3		MARCA: CATERPILLA												
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA		LOCALIZACION: PUENTE SUR DE ATA		FRETE DE TRABAJO: PLANADAS												
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 5 DE OCTUBRE 2025		FECHA:														
ITEM	HOROMETRO INICIAL	LUN.		MAR.		2745		2752		2760		2767		2774		
	DIA					MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.		
	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2				X		X		X		X		X		
	* De trabajo delanteras	2				X		X		X		X		X		
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2				X		X		X		X		X		
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2				X		X		X		X		X		
	* De stop y señal trasera	2				X		X		X		X		X		
CABINA	* De trabajo traseras	2				X		X		X		X		X		
	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1				X		X		X		X		X		
	* Cinturón de seguridad	1				X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1				X		X		X		X		X		
	Asiento (dispositivo de giro)	1				X		X		X		X		X		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos				X		X		X		X		X		
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1				X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1				X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	2				X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1				X		X		X		X		X		
	ESTADO MECANICO	Palancas de mando	2				X		X		X		X		X	
Pedales		Todos				X		X		X		X		X		
Control de fugas hidráulicas		Completo				X		X		X		X		X		
* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)		Completos				X		X		X		X		X		
Estado de pasadores (brazo/balde)		Completos				X		X		X		X		X		
* Gatos estabilizadores en buen estado		2				X		X		X		X		X		
Mecanismo de giro (brazo excavador)		1				X		X		X		X		X		
* Función hidráulica en buen funcionamiento		Completas				X		X		X		X		X		
* Freno de servicio en buen estado		4 llantas				X		X		X		X		X		
* Freno de emergencia en buen estado		1				X		X		X		X		X		
Estado general (desgarrador/balde)		2				X		X		X		X		X		
Mandos de levante del brazo		2				X		X		X		X		X		
LLANTAS	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos				X		X		X		X		X		
	Compartimiento del motor aseado	Completo				X		X		X		X		X		
	Sistema de Dirección	1				X		X		X		X		X		
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas					X		X		X		X		X		
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	* Huellas en buen estado	4				X		X		X		X		X		
	HOROMETRO FINAL						2752		2760		2767		2774		2781	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
FIRMA COORDINADOR																
OBSERVACIONES:																
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.																

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA



CONTRATO N° 2241 DE 2025

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 8 DE OCTUBRE 2025

MODELO:

ORUGA 3

MARCA:

CATERPILLA

LOCALIZACION:

PUENTE SUR DE ATA

FECHA:

FRENTE DE TRABAJO:

PLANADAS

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	2781		2789		2796										
			DIA	LUN.		MAR.		MIE.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
				CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X										
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X										
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X										
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X										
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X										
	* De trabajo traseras	2	X		X		X										
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	2	X		X		X										
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X										
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X										
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X										
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X										
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X										
	Alarma de retroceso	1	X		X		X										
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X										
	Espejos laterales	2	X		X		X										
	* Espejo central convexo	1	X		X		X										
	Palancas de mando	2	X		X		X										
	Pedales	Todos	X		X		X										
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X										
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X										
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X											
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X											
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X											
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X											
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X											
* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X											
Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X											
Mandos de levante del brazo	2	X		X		X											
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X											
Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X											
Sistema de Dirección	1	X		X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas	4	X		X		X										
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X										
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL	2789			2796			2803									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:	[Firma]															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:	[Firma]															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 1 DE 2

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DÍA/MES/AÑO)				1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025
HOROMETRO				846	852	857	861	866
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1

PAGINA 2 DE 2

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DÍA/MES/AÑO)				1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025	4/10/2025	5/10/2025
HOROMETRO				846	852	857	861	866
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)							
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)			✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible			✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar			✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINE DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 1 DE 2

Cada 10 horas o diariamente

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

FECHA (DIA/MES/AÑO)

HOROMETRO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

6/10/2025

7/10/2025

8/10/2025

870

875

879

Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)

✓

✓

✓

Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)

✓

✓

✓

Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Monitor, indicadores y testigos - Revisar

✓

✓

✓

Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)

✓

✓

✓

Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Drenar agua y sedimento del tanque de combustible

✓

✓

✓

Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)

✓

✓

✓

Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)

✓

✓

✓

Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)

✓

✓

✓

Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓

Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)

✓

✓

✓



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5

VERSION

1

PAGINA

2 DE 2

Cada 10 horas o diariamente		RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GDS35-5		PAGINA						2 DE 2
		FECHA (DIA/MES/AÑO)		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		HOROMETRO		6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025				
				870	875	879				
Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓						
Limpiar parabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓						
Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓						
Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓						
Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓						
Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓						
Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓						
Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓						
Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓						
Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓						
Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓						
Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓						
Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓						
Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓						
Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓						
Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓						
Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓						
Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓						
Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓						
OBSERVACIONES:		✓	✓	✓						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 1 DE 2

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DIA/MES/AÑO)			14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	18/10/2025	19/10/2025
HOROMETRO			882	888	892	897	902	906
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	18/10/2025	19/10/2025
	HOROMETRO		882	888	892	897	902	906
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drenar agua del prefiltro de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Borde de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Desgaste de la cuchilla - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedal de avance lento - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Presion en ruedas - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funcionamiento del acumulador - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 1 DE 2

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DÍA/MES/AÑO)		27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		
HOROMETRO		910	915	919	923	926		
Cada 10 horas o diariamente	Daños, desgaste, holguras o grietas en cilindros, mangueras o conexiones - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Suciedad y residuos en radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de refrigerante o aceite - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de la batería - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de combustible - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de aceite hidráulico y de transmisión - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fugas de líquido de frenos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de las ruedas - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pasamanos y escaleras - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos, reflectores y pernos - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Terminales de la batería - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturón de seguridad y abrazaderas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ventana de la cabina - Revisar (Limpiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de rines - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Camara y monitor retrovisor - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de refrigerante - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua y sedimento del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de motor - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de polvo - Revisar (Limpiar o cambiar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Volante de dirección - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro separador de agua - Revisar (Drenar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado eléctrico - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5



VERSION 1
PAGINA 2 DE 2

ROUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO MOTONIVELADORA KOMATSU GD535-5		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DIA/MES/AÑO)		27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		
HOROMETRO		910	915	919	923	926		
Cada 10 horas o diariamente	Seguros - Revisar (Reparar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcion de desempañado - Revisar (Ajustar de ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de lubricación - Revisar (Lubricar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Revisar (Limpiar o cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Valvula de evacuación - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenar agua del prefiltro de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
	Calentador electrico de aire de admision - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Borde de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Desgaste de la cuchilla - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedal de avance lento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion en ruedas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionamiento del acumulador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Respiradero del tanque hidraulico - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa del compresor de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

**ACTAS DE LA COMUNIDAD
FRENTE DE TRABAJO PLANADAS**

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Uriana M. Colina, con Cédula de Ciudadanía N° 1060030735, Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio Casolmea de la vereda Bilbao, del municipio Bilbao autorizo al Ingeniero (a) Stephany Lera quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 12-14-32-41,
Retroexcavadora 38,
Motoniveladora NH 2081,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora uniga 3

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Uriana M. Colina

Firma Administrador o Propietario Pdde. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 1006030735 C.C. No.



ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Planadas

VEREDA: Bilbao

A los 20 Días del mes de Octubre de 2025, se reunieron Luisa Mejia como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Bilbao Municipio(s) de Planadas y el Sr Staphure Lera como Inspector vial designado por MARV 5, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista "MARV 5" mediante el Contrato No. 2241 DEL 2025. La intervención realizada fue:

Confirmar la vía de Bilbao con la maquinaria amarilla
compañía, con los cilindros de molienda. Actualmente
con la retro se están haciendo los trabajos con
la retro en bilbao.

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Yviana M. Colma
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1006030735

SA
Inspector MARV 5
C.C. No.

REDISON REPIZO
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 1109419206



ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: PlanadasVEREDA: Bilbao

En el Municipio de Planadas en la vereda Bilbao a los 30 días del mes de Octubre del año 20 25 se reunieron el ingeniero (a) Stefanie Lora como Supervisor de Campo, en representación de MARV 5 Y el señor (a) Verónica M. Colma en calidad de representant, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
<u>Bilbao</u>	<u>5141</u>

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Verónica M. Colma
Representante de la(s) Comunidad(es)
C.C.No. 1006030735

[Signature]
Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

CONTRATO 2241 DE 2025



CONTRATISTA UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

OCTUBRE DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

Carrera 3#10-25, Oficina 202 A, Centro – Teléfono (8) 2596201
Ibagué – Tolima. Colombia

FRENTE PLANADAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
35	10-oct-25	10:31:52	117682	20,022	\$ 214.436,00	ESTACION DISTRACOM	Julian Gomez V#14	FRENTE PLANADAS
36	10-oct-25	9:47:07	117668	92,427	\$ 989.893,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
37	10-oct-25	9:58:35	117672	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
38	10-oct-25	10:10:21	117675	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
39	10-oct-25	10:21:14	117680	74,659	\$ 799.598,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
40	10-oct-25	11:05:02	117696	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
41	10-oct-25	11:16:09	117698	20,143	\$ 215.732,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
42	10-oct-25	11:23:04	117699	18,835	\$ 201.723,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
43	10-oct-25	12:34:12	117733	60,313	\$ 645.952,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
44	10-oct-25	12:42:15	117736	31,794	\$ 340.514,00	ESTACION DISTRACOM	Wilmar Gonzalez V#12	FRENTE PLANADAS
104	24-oct-25	9:26:31	118765	28,185	\$ 301.861,00	ESTACION DISTRACOM	Guillermo Castañeda V#33	FRENTE PLANADAS
105	24-oct-25	11:41:10	118801	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
106	24-oct-25	11:52:43	118804	19,497	\$ 208.813,00	ESTACION DISTRACOM	Juan Rojas V#41	FRENTE PLANADAS
107	24-oct-25	11:56:21	118805	19,327	\$ 206.992,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
108	24-oct-25	13:22:18	118830	92,437	\$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
109	24-oct-25	13:34:54	118831	18,302	\$ 196.014,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS
110	24-oct-25	13:22:49	118832	65,529	\$ 701.816,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador T	FRENTE PLANADAS

TOTAL MES	931,218
REMANENTE MES ANTERIOR	660,000
TOTAL ACPM	1591,218

CONSUMO MES	1291,218
REMANENTE NOVIEMBRE	300,000

VERSION 1		GOB-M-014																
UNIÓN TEMPORAL MARV S		CONTRATO NO. 2241 DE 2025																
		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA																
																		
INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO																		
TURNO: DIURNO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 MUNICIPIO: PLANADAS VEREDA: BILBAO, PUENTE SUR DE ATA COORDINADOR: JEISON ALVIS VIA: BILBAO, PUENTE SUR DE ATA																		
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES ()		MARTES ()		MIÉRCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)			DOMINGO (5)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	HOLBERTO ORTEGON									50	<i>[Firma]</i>					50,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO									40	<i>[Firma]</i>					40,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS									38	<i>[Firma]</i>					38,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ									42	<i>[Firma]</i>					42,000
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES									60	<i>[Firma]</i>					120,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(6)		MARTES(7)		MIÉRCOLES(8)		JUEVES(9)		VIERNES(10)		SABADO(11)			DOMINGO (12)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	HOLBERTO ORTEGO	40	<i>[Firma]</i>													40,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO	35	<i>[Firma]</i>													35,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			35	<i>[Firma]</i>											35,000
4	VOLQUETA	14	JULIAN GOMEZ			35	<i>[Firma]</i>					18,835	<i>[Firma]</i>					53,835
5	RETRO ORUGA	3	CRISTIAN MORALES					60	<i>[Firma]</i>			20,022	<i>[Firma]</i>					55,022
6	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ									31,794	<i>[Firma]</i>					60,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIÉRCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)			DOMINGO (19)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	HOLBERTO ORTEGON			40	<i>[Firma]</i>							40	<i>[Firma]</i>			80,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO			40	<i>[Firma]</i>							40	<i>[Firma]</i>			80,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30	<i>[Firma]</i>							40	<i>[Firma]</i>			84,000
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ			30	<i>[Firma]</i>			20	<i>[Firma]</i>			34	<i>[Firma]</i>			64,000
5														34	<i>[Firma]</i>			0,000
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIÉRCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)			DOMINGO (26)	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	HOLBERTO ORTEGON															0,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO					40	<i>[Firma]</i>									40,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS					30	<i>[Firma]</i>									49,497
4	VOLQUETA	12	WILMAR GONZALEZ					23	<i>[Firma]</i>					19,497	<i>[Firma]</i>			23,000
5	VOLQUETA	33	WILMAR GONZALEZ											28,185	<i>[Firma]</i>			28,185
I T E M	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM												TOTAL GALONES		
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIÉRCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO()			DOMINGO ()	
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		GL	FIRMA RECIBIDO
1	MOTONIVELADORA	KMT 1	HOLBERTO ORTEGON			50	<i>[Firma]</i>											85,000
2	RETROEXCAVADORA	38	HUMBERTO PATIÑO			36	<i>[Firma]</i>							35	<i>[Firma]</i>			66,000
3	VOLQUETA	41	JUAN DIEGO ROJAS			30	<i>[Firma]</i>							30	<i>[Firma]</i>			63,000
4	VOLQUETA	33	WILMAR GONZALEZ			30	<i>[Firma]</i>							33	<i>[Firma]</i>			62,885
5														32,885	<i>[Firma]</i>			0,000
OBSERVACIONES:				Viene 660 gl del mes de octubre. Se traslada 300 gl para noviembre.												1291,218		
VoBo SUPERVISOR (A):				<i>[Firma]</i>														
				VoBo COORDINADOR: <i>[Firma]</i>														

FRENTE DE TRABAJO PLANADAS

MES OCTUBRE 2025

Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
MOTONIVELADORA	KMT 1	255	846	930	3,04
RETROEXCAVADORA	38	261	4752	4849	2,69
VOLQUETA	41	288	31716	33814	0,14
VOLQUETA	14	97	140672	141918	0,08
RETRO ORUGA	3	180	2745	2803	3,10
VOLQUETA	12	119	136698	137056	0,33
VOLQUETA	33	91	38373	38464	1,00

1291,218

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 10/10/2025


Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es *"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"* y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 595,504 galones de combustible.


En constancia de lo anterior, se firma el 10 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima


ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5


Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117682
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OT1694
Kilometros: 141079
Cedula: 800113672

Hora Ini: 10:31:52
Hora Fin: 10:35:17

Combustible: DIESEL
Volumen: 20.0220
Precio: \$10710
Total: \$214436

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

JH14 Julian Gomez

Recibi:

Nombre:

JH14

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117668
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:47:07
Hora Fin: 09:58:12

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4270
Precio: \$10710
Total: \$989893

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

JH14 Planadas

Recibi:

Nombre:

JH14

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117672
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 09:58:35
Hora Fin: 10:09:32

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

JH14 Planadas

Recibi:

Nombre:

JH14

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117675
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 10:10:21
Hora Fin: 10:21:03

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

JH14 Planadas

Recibi:

Nombre:

JH14

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117680
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 10:21:14
Hora Fin: 10:31:34

Combustible: DIESEL
Volumen: 74.6590
Precio: \$10710
Total: \$799598

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117696
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 11:05:02
Hora Fin: 11:15:44

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117698
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 11:16:09
Hora Fin: 11:19:17

Combustible: DIESEL
Volumen: 20.1430
Precio: \$10710
Total: \$215732

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

U#12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117699
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: DC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NGX920
Kilometros: 32303
Cedula: 800113672

Hora Ini: 11:23 04
Hora Fin: 11:26 14

Combustible: DIESEL
Volumen: 18.8350
Precio: \$10710
Total: \$201723

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Juan Diego Rojas
1110577200

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117733
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 12:34:12
Hora Fin: 12:41:58

Combustible: DIESEL
Volumen: 60.3130
Precio: \$10710
Total: \$645952

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

UH12

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 117736
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTT697
Kilometros: 136664
Cedula: 800113672

Hora Ini: 12:42:15
Hora Fin: 12:49:40

Combustible: DIESEL
Volumen: 31.7940
Precio: \$10710
Total: \$340514

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

UH12
Wilmar Gonzalez
planados

**ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

MUNICIPIO : Planadas
FECHA : 24/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA"** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Planadas la cantidad de 335,714 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118765
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL732
Kilometros: 38103

Hora Ini: 09:26:31
Hora Fin: 09:30:58

Combustible: DIESEL
Volumen: 28.1850
Precio: \$10710
Total: \$301861

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Volga 33 Planada
Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118801
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 11:41:10
Hora Fin: 11:52:22

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118804
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 11:52:43
Hora Fin: 11:55:59

Combustible: DIESEL
Volumen: 19.4970
Precio: \$10710
Total: \$208813

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118805
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: NGX920
Kilometros: 33418

Hora Ini: 11:56:21
Hora Fin: 12:00:07

Combustible: DIESEL
Volumen: 19.3270
Precio: \$10710
Total: \$206992

Panel: MFC499
Lad/Man/Pos: 1/1/1
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118830
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:22:18
Hora Fin: 13:34:24

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: \$10710
Total: \$990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volt 42 flom 03

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118831
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:34:54
Hora Fin: 13:38:54

Combustible: DIESEL
Volumen: 18.3020
Precio: \$10710
Total: \$196014

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volt 42 flom 03

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 118832
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/24
Vencimiento: 2025/11/23
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: PLANADAS
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:22:49
Hora Fin: 13:38:30

Combustible: DIESEL
Volumen: 65.5290
Precio: \$10710
Total: \$701816

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-03
Empleado: JUAN DAVID FIERRO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Volt 42 flom 03