GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

OCTUBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.2241 DE 2025

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. STEPHANIE LARA
RETROEXCAVADORA #NKJ36924 (6)	OSCAR VALENCIA
VIBROCOMPACTADOR #8	ANDRES MARIN
VOLQUETA #34	GUILLERMO SOTO
VOLQUETA #42	SAYSARIEL BOTERO

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

VIA INTERVENIDA

HERRERA – DIAMANTE

LAS JUNTAS

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN LAS JUNTAS

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
14/10/2025	K0+000	K0+300	34 , 42	7	2	14
15/10/2025	K0+300	K0+700	34 , 42	7	4	28
16/10/2025	K0+700	K1+100	34 , 42	7	4	28
17/10/2025	K1+100	K1+400	34 , 42	7	4	28
20/10/2025	K1+400	K1+700	34 , 42	7	4	28
21/10/2025	K1+700	K2+100	34 , 42	7	4	28
22/10/2025	K2+100	K2+500	34 , 42	7	4	28
23/10/2025	K2+500	K2+900	34 , 42	7	4	28
24/10/2025	K2+900	K3+200	34 , 42	7	4	28
27/10/2025	K3+200	K3+500	34 , 42	7	2	14
28/10/2025	K3+500	K3+900	34 , 42	7	2	14
29/10/2025	K3+900	K4+300	34 , 42	7	4	28
30/10/2025	K4+300	K4+700	34 , 42	7	4	28
31/10/2025	K4+700	K5+000	34 , 42	7	2	14
MEJORAMIENTO DE LA VIA						336

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN LAS JUNTAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
14/10/2025	K0+000	K0+300	300	5	1.500
15/10/2025	K0+300	K0+700	400	5	2.000
27/10/2025	K0+700	K1+100	400	5	2.000
17/10/2025	K1+100	K1+400	300	5	1.500
20/10/2025	K1+400	K1+700	300	5	1.500
21/10/2025	K1+700	K2+100	400	5	2.000
22/10/2025	K2+100	K2+500	400	5	2.000
23/10/2025	K2+500	K2+900	400	5	2.000
24/10/2025	K2+900	K3+200	300	5	1.500
27/10/2025	K3+200	K3+500	300	5	1.500
28/10/2025	K3+500	K3+900	400	5	2.000
29/10/2025	K3+900	K4+300	400	5	2.000
30/10/2025	K4+300	K4+700	400	5	2.000
31/10/2025	K4+700	K5+000	300	5	1.500
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN LAS JUNTAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
14/10/2025	K0+000	K0+300	300	1	300
15/10/2025	K0+300	K0+700	400	1	400
27/10/2025	K0+700	K1+100	400	1	400
17/10/2025	K1+100	K1+400	300	1	300
20/10/2025	K1+400	K1+700	300	1	300
21/10/2025	K1+700	K2+100	400	1	400
22/10/2025	K2+100	K2+500	400	1	400
23/10/2025	K2+500	K2+900	400	1	400
24/10/2025	K2+900	K3+200	300	1	300
27/10/2025	K3+200	K3+500	300	1	300
28/10/2025	K3+500	K3+900	400	1	400
29/10/2025	K3+900	K4+300	400	1	400
30/10/2025	K4+300	K4+700	400	1	400
31/10/2025	K4+700	K5+000	300	1	300
CONFORMACION DE CUNETAS					5.000

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN RIOBLANCO

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
LAS JUNTAS	5
TOTAL MEJORAMIENTO	**5 KM**

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

OCTUBRE DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES DE EMERGENCIA REALIZADAS EN HERRERA – DIAMANTE

#	FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)
		DE	A				
1	01/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	4	3	48
2	02/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80
3	03/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		5	4	5	100
4	06/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80
5	07/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		6	4	3	72
6	08/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		3	5	4	60
7	09/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		5	4	3	60
8	10/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							580 M3

FRENTE DE TRABAJO

RIOBLANCO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

OCTUBRE DE 2025

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO 8
8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rioblanco – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rioblanco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rioblanco es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Chaparral, por el sur con Planadas, por el este con el municipio de Ataco y por el oeste con el departamento del Valle del Cauca.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en el municipio de Rioblanco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rioblanco - Herrera	41 km

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Continúan las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la gobernación (retroexcavadora, vibrocompactador y dos volqueta) para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en el corredor vial Herrera – Diamante y Las Juntas. Allí, junto con la maquinaria del municipio de Rioblanco, se ejecutaron las actividades correspondientes a mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Conforme a la magnitud de los deslizamientos presentados en el municipio, pasos críticos y perdida de banca, por lluvias, a diario el material suelto caía sobre la vía, obstaculizando las vías anteriormente habilitadas. Allí la retroexcavadora realizó actividades de

habilitación, limpieza, ampliación y levantamiento de la capa de rodadura y con la ayuda de una volqueta se retiró el material sobre la vía y se descargó en los puntos autorizamos por la comunidad.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 5 km y el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias no equivalentes a un total de 28 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han removido 580 metros cúbicos de material sobre las vías correspondientes al municipio:

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN INTERVENIDOS (M3)
Del 1/10/2025 al 10/10/2025	Herrera – Diamante	580
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		580 M3

Con la ayuda del municipio se han conformado 5 kilómetros de vía correspondiente al municipio de Rioblanco.

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 1/10/2025 al 31/10/2025	Las Juntas	5
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR VALENCIA
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ANDRES MARIN
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	GUILLERMO SOTO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	SAYSARIEL BOTERO

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NKJOB80CTPKH36924 (6)	1
VIBROCOMPACTADOR	8	1
VOLQUETA	34, 42	2

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN RIOBLANCO

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS



LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

LAS JUNTAS

8.2 ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

HERRERA - DIAMANTE

HERRERA - DIAMANTE

HERRERA - DIAMANTE

HERRERA - DIAMANTE

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

HERRERA - DIAMANTE

HERRERA - DIAMANTE

Supervisora de Obra

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LAS JUNTAS					MUNICIPIO: RIOBLANCO		
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		336
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
14/10/2025	K0+000	K0+300	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K0+300	K0+700	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
16/10/2025	K0+700	K1+100	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K1+100	K1+400	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
20/10/2025	K1+400	K1+700	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/10/2025	K1+700	K2+100	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
22/10/2025	K2+100	K2+500	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
23/10/2025	K2+500	K2+900	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
24/10/2025	K2+900	K3+200	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+200	K3+500	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K3+500	K3+900	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K3+900	K4+300	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+300	K4+700	34 , 42	7	4	28	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+700	K5+000	34 , 42	7	2	14	Se laboro Normalmente.
MEJORAMIENTO DE LA VIA						336	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						336	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LAS JUNTAS						MUNICIPIO: RIOBLANCO
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	25.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
14/10/2025	K0+000	K0+300	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K0+300	K0+700	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K0+700	K1+100	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K1+100	K1+400	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
20/10/2025	K1+400	K1+700	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
21/10/2025	K1+700	K2+100	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
22/10/2025	K2+100	K2+500	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
23/10/2025	K2+500	K2+900	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
24/10/2025	K2+900	K3+200	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+200	K3+500	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K3+500	K3+900	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K3+900	K4+300	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+300	K4+700	400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+700	K5+000	300	5	1.500	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					25.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	**CONTRATO NO. 2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LAS JUNTAS — **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **5.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
14/10/2025	K0+000	K0+300	300	1	300	Se laboro Normalmente.
15/10/2025	K0+300	K0+700	400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K0+700	K1+100	400	1	400	Se laboro Normalmente.
17/10/2025	K1+100	K1+400	300	1	300	Se laboro Normalmente.
20/10/2025	K1+400	K1+700	300	1	300	Se laboro Normalmente.
21/10/2025	K1+700	K2+100	400	1	400	Se laboro Normalmente.
22/10/2025	K2+100	K2+500	400	1	400	Se laboro Normalmente.
23/10/2025	K2+500	K2+900	400	1	400	Se laboro Normalmente.
24/10/2025	K2+900	K3+200	300	1	300	Se laboro Normalmente.
27/10/2025	K3+200	K3+500	300	1	300	Se laboro Normalmente.
28/10/2025	K3+500	K3+900	400	1	400	Se laboro Normalmente.
29/10/2025	K3+900	K4+300	400	1	400	Se laboro Normalmente.
30/10/2025	K4+300	K4+700	400	1	400	Se laboro Normalmente.
31/10/2025	K4+700	K5+000	300	1	300	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE CUNETAS					**5.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**5.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO. 2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: HERRERA - DIAMANTE | **MUNICIPIO: RIOBLANCO**

MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA | **UNIDAD: M3** | **580**

#	FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
1	01/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	4	3	48	Se laboro Normalmente.
2	02/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80	Se laboro Normalmente.
3	03/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		5	4	5	100	Se laboro Normalmente.
4	06/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80	Se laboro Normalmente.
5	07/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		6	4	3	72	Se laboro Normalmente.
6	08/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		3	5	4	60	Se laboro Normalmente.
7	09/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		5	4	3	60	Se laboro Normalmente.
8	10/10/2025	HERRERA - DIAMANTE		4	5	4	80	Se laboro Normalmente.
MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**580**	
TOTAL MATERIAL DE DESLIZAMIENTO REMOVIDO EN LA VIA							**580**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

OCTUBRE DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 3 DE OCTUBRE 2025			
CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** LTL 733	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** HERRERA-DIAMANTE
INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA			**LOCALIZACION:** RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00							
	KILOMETRAJE INICIAL					35826		35905		35985							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X							
	Caja de Herramienta					X		X		X							
	Tacos					X		X		X							
	Gato					X		X		X							
	Linterna recargable					X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X							
	Nivel del aceite					X		X		X							
	Soportes motor					X		X		X							
	Estado del exhosto					X		X		X							
	Estado del switche de encendido					X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X							
	De trabajo traseras					X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X							
	Stop Traseros					X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X							
	Espejos laterales					X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X							
	Pito Normal					X		X		X							
	Frenos de Servicio					X		X		X							
	Freno de emergencia					X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X							
	Cinturones de Seguridad					X		X		X							
	Estado de la puertas					X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X							
	Limpia brisas					X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X							
	Estado de los asientos					X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X							
	Velocímetro					X		X		X							
	Batería y cables					X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X							
	Repuesto					X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X							
	Estado de correas					X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X							
	Radiador					X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X							
	Mangueras					X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X							
	Estado de empaques del volco					X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00							
	KILOMETRAJE FINAL					35905		35985		36064							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA -DIAMANTE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	36064		36144		36223		36303		36382						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	36144		36223		36303		36382		36462						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS JUNTAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			36462		36541		36621		36700						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			36541		36621		36700		36719						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA:** LTL 733	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** LAS JUNTAS
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION:** RIOBLANCO
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	36779		36859		36938		37018		37097						
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	36859		36938		37018		37097		37177						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: LTL 733**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	34	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS JUNTAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14278713			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	37177		37256		37336		37415		37494						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	37256		37336		37415		37494		37574						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 3 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA -DIAMANTE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					26844		26898		26951						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					26898		26951		27005						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: HERRERA -DIAMANTE**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
	KILOMETRAJE INICIAL	27005		27059		27112		27166		27219						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	27059		27112		27166		27219		27273						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma: Jayson B	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS JUNTAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL			27273		27327		27380		27434						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X						
	Caja de Herramienta			X		X		X		X						
	Tacos			X		X		X		X						
	Gato			X		X		X		X						
	Linterna recargable			X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			27327		27380		27434		27488						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.	**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.	
Operador	Firma: Jayscuel B	**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS JUNTAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	27488		27541		27595		27649		27702						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	27541		27595		27649		27702		27756						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: NGX 921**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	42	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS JUNTAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: RIOBLANCO**
Licencia de conduccion: 14281122			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL	27756		27809		27863		27917		27970						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	27809		27863		27917		27970		28024						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: HERRERA - DIAMANTE FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 3 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					1041		1046		1052					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						1046		1052		1057					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: HERRERA - DIAMANTE | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 6 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1057		1062		1067		1073		1079					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1062		1067		1073		1079		1085					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar		Oscar					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: NKJ36924 (6) | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: LA PALMA | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 14 DE OCTUBRE AL 17 DE OCTUBRE 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			1085		1091		1097		1102					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				1091		1097		1102		1107					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LAS JUNTAS FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1107		1112		1118		1124		1129					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1112		1118		1124		1129		1134					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: NKJ36924 (6) MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LAS JUNTAS FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1134		1140		1145		1151		1157					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1140		1145		1151		1157		1162					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: VIBRO 8 MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA LOCALIZACION: LAS JUNTAS FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 20 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2112		2116		2120		2124		2128					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2116		2120		2124		2128		2132					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Andres		Andres		Andres		Anders		Andres					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: VIBRO 8 | MARCA: CATERPILLA

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: LAS JUNTAS | FRENTE DE TRABAJO: RIOBLANCO

PERIODO: 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2132		2135		2139		2143		2147					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X				
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X				
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X				
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X				
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X				
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X				
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2135		2139		2143		2147		2151					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Andres		Andres		Andres		Andres		Andres					
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025		
	HOROMETRO			1041	1046	1052		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			1/10/2025	2/10/2025	3/10/2025		
	HOROMETRO			1041	1046	1052		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar			✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025		
	HOROMETRO	1057	1062	1067	1073	1079		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	6/10/2025	7/10/2025	8/10/2025	9/10/2025	10/10/2025		
	HOROMETRO	1057	1062	1067	1073	1079		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025		
	HOROMETRO		1058	1091	1097	1102		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025		
	HOROMETRO		1058	1091	1097	1102		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	24/10/2025		
	HOROMETRO	1107	1112	1118	1124	1129		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	24/10/2025		
	HOROMETRO	1107	1112	1118	1124	1129		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION	1
		PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		
	HOROMETRO	1134	1140	1145	1151	1157		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		
	HOROMETRO	1134	1140	1145	1151	1157		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre

FIRMA SUPERVISOR
Nombre:

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

OCTUBRE DE 2025

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007B
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rioblanco

VEREDA: Herradura - Dunate, Lagunitas

A los 30 Días del mes de octubre de 20 25. se reunieron Fernando Otalvaro como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Herradura - Dunate Lagunitas Municipio(s) de Rioblanco y el Sr Stephanie Leiva como Inspector vial designado por MARV 5, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista "MARV 5" mediante el Contrato No. 2241 DEL 2025. La intervención realizada fue:
Mantenimiento vial con la maquinaria de la gobernación, se conformo cuneta y extendio material para conformación de la via. Adicionalmente se atendio emergencias por deslizamiento en el diamante

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 5, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Fernando Otalvaro

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 80794027

Inspector MARV 5
C.C. No.

María Cristina Cardenas

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 21202749

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007A

CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 2241 DE MAYO DE 2025

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Rublanco

VEREDA: Herrera - Diamante - las Juntas

En el Municipio de Rublanco, en la vereda Diamante - las Juntas a los 30 días del mes de Octubre del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Stephanie Leiva como Supervisor de Campo, en representación de **MARV 5** Y el señor (a) Fernando Otalvaro en calidad de Representante, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
las Juntas	5KM

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Fernando Otalvaro

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 80794027

Inspector Contrato 2241 de 2025
MARV 5
C.C. No

UNIÓN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, María Cristina Cardenas, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 21202749. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio las matas, ubicado en la vereda las juntas, del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lara R. quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

	María Cristina Cardenas
Firma Administrador o Propietario	**Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)**
C.C. No.	**C.C. No.** 21202749

UNIÒN TEMPORAL MARV 6

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Maria Cristina Cardenas, con Cédula de Ciudadanía N° 21202749, Por medio del presente documento, y en calidad de representante, del predio las arias de la vereda Pueblenco la Junta del municipio Rioblanco autorizo al Ingeniero (a) Stephanie Lora quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 34, 42,
Retroexcavadora 6,
Motoniveladora ,
Cargador ,
Vibrocompactador 8,
Excavadora ,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Maria Cristina Cardenas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No.

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 21 202 749

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO

OCTUBRE DE 2025

FRENTE RIOBLANCO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
19	10-oct-25	8:23:14	117647	**24,957**	$ 267.289,00	ESTACION DISTRACOM	Gullermo Echeverry V#34	FRENTE RIOBLANCO
20	10-oct-25	8:41:32	117648	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
21	10-oct-25	08.41:49	117650	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
22	10-oct-25	8:54:53	117652	**88,896**	$ 952.076,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
23	10-oct-25	9:00:39	117653	**28,140**	$ 301.379,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
147	24-oct-25	12:42:49	118822	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
148	24-oct-25	12:57:03	118824	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
149	24-oct-25	12:47:57	118825	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
150	24-oct-25	13:09:41	118827	**92,437**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
151	24-oct-25	13:08:03	118829	**52,320**	$ 560.347,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tr	FRENTE RIOBLANCO
152	24-oct-25	13:39:28	118833	**14,154**	$ 151.589,00	ESTACION DISTRACOM	Saisariel Botero V#42	FRENTE RIOBLANCO

TOTAL MES	763,089
REMANENTE MES ANTERIOR	500,000
TOTAL ACPM	1263,089

CONSUMO MES	963,089
REMANENTE NOVIEMBRE	300,000

VERSION 1	GOB-M-014
	CONTRATO NO. 2241 DE 2025
UNIÓN TEMPORAL MARV 6	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO: RIOBLANCO VEREDA : HERRERA - DIAMANTE, VEREDAS LAS JUNTAS COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: HERRERA - DIAMANTE, VEREDAS LAS JUNTAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES( )		MARTES ( )		MIERCOLES (1)		JUEVES(2)		VIERNES(3)		SABADO(4)		DOMINGO (5)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA							38	Oscar									38,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					40				20								60,000
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO							33	Saysariel									33,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(6)		MARTES(7)		MIERCOLES(8)		JUEVES(9)		VIERNES(10)		SABADO(11)		DOMINGO (12)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			38	Oscar					25	Oscar							63,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			42						24,957								66,957
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO					32	Saysariel											32,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(13)		MARTES(14)		MIERCOLES(15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			36	Oscar					28	Oscar							64,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN																	0,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					40				38								78,000
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO					35	Saysariel			20	Saysariel							55,000
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(20)		MARTES(21)		MIERCOLES(22)		JUEVES(23)		VIERNES(24)		SABADO(25)		DOMINGO (26)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			38	Oscar					15	Oscar							53,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN			36	Andrey					20	Andrey							56,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO			40						40								80,000
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO			30	Saysariel					14,154	Saysariel							44,154
5																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES(31)		SABADO()		DOMINGO ()				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36924	OSCAR VALENCIA			38	Oscar					10	Oscar							48,000
2	VIBROCOMPACTADOR	8	ANDRES MARIN			36	Andrey					15	Andrey							51,000
3	VOLQUETA	34	GUILLERMO SOTO					40				30,978								70,978
4	VOLQUETA	42	SAYSARIEL BOTERO					35	Saysariel			35	Saysariel							70,000
5																				0,000

963,089

OBSERVACIONES: Viene 500 gl del mes de septiembre. Se traslada 300 gl para el mes de Noviembre.

VoBo SUPERVISOR (A):

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO RIOBLANCO					
MES OCTUBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	NKJ36924	266	1041	1162	2,20
VIBROCOMPACTADOR	8	107	2112	2151	2,74
VOLQUETA	34	355,935	35826	37574	0,20
VOLQUETA	42	234,154	26844	28024	0,20
		963,089			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 10/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 326,867 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 10 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117647
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fech. remision 2025/10/10
Venc 2025/11/09
Naturale Credito

Cliente GOBERNACION DEL TOL
Contrato OC 125653
Nit: 800113672
Direccion CL 11 ED GO
Telefono 2611616
Placa LTL733
Kilometros 36551
Cedula 800113672

Hora Ini 08:23:14
Hora Fin: 08:30:06

Combustible DIESEL
Volumen: 24.9570
Precio: $10710
Total $267289

Panel MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:
Rioblanco
Recibi:

Nombre: VH #34
Guillermo Echeverry

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117648
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:41:32
Hora Fin: 08:53:15

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: $10710
Total: $990000

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:
Rioblanco
Recibi:

Nombre:
VH #34

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117650
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:41:49
Hora Fin: 09:00:18

Combustible: DIESEL
Volumen: 92.4370
Precio: $10710
Total: $990000

Panel: MFC501
Lad/Man/Pos: 1/1/5
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:
Rioblanco
Recibi:

Nombre:
VH #34

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 117652
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/10/10
Vencimiento: 2025/11/09
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RIOBLANC
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 08:54:53
Hora Fin: 09:06:57

Combustible: DIESEL
Volumen: 88.8960
Precio: $10710
Total: $952076

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-04
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:
Rioblanco
Recibi:

Nombre:
VH #34

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 117653

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Tbague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/10
Vencimiento:	2025/11/09
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Cedula:	808113672
Hora Ini:	09:00:39
Hora Fin:	09:07:10
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.1400
Precio:	$10710
Total:	$301379
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rioblanco
FECHA : 24/10/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rioblanco la cantidad de 436,222 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 24 de Octubre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118822
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	198411
Hora Ini:	12:42:49
Hora Fin:	13:06:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118824
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:57:03
Hora Fin:	13:09:19
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118825
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:47:57
Hora Fin:	13:08:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118827
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:09:41
Hora Fin:	13:22:08
Combustible:	DIESEL
Volumen:	92.4370
Precio:	$10710
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118829
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RIOBLANC
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:08:33
Hora Fin:	13:22:47
Combustible:	DIESEL
Volumen:	52.3200
Precio:	$10710
Total:	$560347
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Valle 42 Bucaramanga

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 118833
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/10/24
Vencimiento:	2025/11/23
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NGX921
Kilometros:	27691
Cedula:	14281122
Hora Ini:	13:39:28
Hora Fin:	13:43:19
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.1540
Precio:	$10710
Total:	$151589
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:
Samuel Bolaño
Valdivia #42
Sansa Riobanco

Nombre: