Flancel Services Colombia SAS	REPORTE DE SERVICIOS	Codigo:	GT-FO-21
		Version:	1
		Fecha Elaboración:	2025-Enero

N° de Orden de Servicio:		**REPORTE**	Nº 0011
Ciudad:	Bogota	**Fecha:**	23/10/2025
Cliente:	L.N.A DIAN.	**PERSONAL QUE INTERVIENE:** Nelson Cristancho.	
Proyecto:			
Hora de inicio de labores:	09:00 AM.		
Hora de terminación de labores:	12:00 PM		

DIAGNOSTICO TÉCNICO O ESTADO INICIAL

Hayo presensia en el laboratorio de acuerdo a la solicitud del Ing. Wilson. revisor un tema de tiempos en luces.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Por medio de correo se repoita q' las luces del laboratorio Textil y de recepcion muestras se apagaban en corto tiempo se procede a revisar. verificando q' el tiempo de encendido era corto y se cambia los tiempos de acuerdo a la solicitud. al momento de manipular el BMS para los cambios se evidencia q' el BMS No se encuentra activo, en la verificacion constatamos q' la Base de Datos "Niagara" se encontrabo desactivada. procedimos nuevamente a poner activo el software. y entrar a manipular el sistema.

OBSERVACIONES

MATERIALES, INSUMOS, RESPUESTOS,ETC

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

Mediante el diligenciamiento del presente formulario, Flancel Services Colombia S.A.S. manifiesta su compromiso de velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal recolectada, en estricta observancia de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás disposiciones normativas vigentes en la República de Colombia en materia de protección de datos personales.

ELABORÓ: TÉNICO	CLIENTE	APROBÓ: SUPERVISOR
Nombre: Nelson Cristancho.	Nombre: Jonathan Cortés	Nombre:
Firma :	Firma :	Firma :