INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 236 DE 2025
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 789 DE 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CONVENIO 5095 DE 2023"

INFORME SOCIAL No. 003

Periodo del informe: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

Nit. 829.000.727-3

EDNA RUTH GARZON ROJAS
GESTOR SOCIAL INTERVENTORIA
TP 185226/2018

San Bernardo CND, 05 de Julio de 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe visibiliza de manera detallada las actividades ejecutadas por la interventoría **TORRES Y ASOCIADOS SAS** para el componente Social durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio del 2025.

Por parte de la interventoría se realizó el acompañamiento para la ejecución optima de las actividades programadas y dispuestas en el PAGA, pretendiendo continuar con el objetivo de Revisar, Monitorear, Intervenir, mejorar y por último, si se cumplen los compromisos aprobar todo lo concerniente a la ejecución de las acciones encaminadas a mantener la comprensión, el apoyo y confianza de la comunidad directa a la obra de construcción sin perjuicio a continuar siempre al tanto de cualquier cambio, inquietud o molestia que pueda presentar alguno de los vecinos al proyecto Mejoramiento de la Vía La Shell – Arbeláez – San Bernardo, ubicado en el Departamento de Cundinamarca, bajo el Convenio INVIAS 5095 de 2023.

Finalmente, se continúa monitoreando las atenciones desde el PAC que ha destinado el contratista en horario accesible para la comunidad permitiendo dar respuesta a cualquier inquietud de la comunidad sujetos a la ejecución del proyecto.

Desde la interventoría se mantiene la revisión continua del componente social para dar cumplimiento a lo pactado dentro del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), en consecuencia, se destina la presentación de un informe mensual con la descripción detallada de todo lo propuesto para el presente mes de junio 2025 previo a la supervisión, seguimiento y aprobación desde el rol social por parte de la Interventoría.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se detallan las acciones comprendidas del 01 al 30 de junio de 2025; desde el rol del gestor social, se realizó:

Monitoreo y seguimiento de la recepción de hojas de vida y contratación del personal que mes a mes el cual se viene disponiendo para el cumplimiento de los compromisos desde la gestión comunitaria y perfecta ejecución de la obra.

Tabla 1. Relación hojas de vida recibidas

N°	CARGO	MES	TOTAL
FEMENINO			
1	Auxiliar de tráfico	ABRIL	9
		MAYO	12
		JUNIO	0
2	Ayudante de obra	ABRIL	1
		MAYO	1
		JUNIO	0
MASCULINO			
3	Ayudante de obra	ABRIL	9
		MAYO	18
		JUNIO	0
TOTAL			**50**

Fuente: Construcciones y pavimentos Sa

De acuerdo con lo dispuesto por el contratista se corrobora por parte de la interventoría que las hojas de vida cumplan con los requisitos para que se de una posible contratación en el momento que se solicite el candidato y la mano de obra.

En seguimiento de lo anterior se corrobora la contratación de las siguientes personas:

- La contratación de 3 personas para los cargos de auxiliar de tráfico (2) y ayudante de obra (1).

Tabla 2. Consolidado recepción hojas de vida recibidas a la fecha

Viviana Carolina Galindo	2088874	Auxiliar de trafico
José Israel León	3153744	Auxiliar de trafico
Jefferson Pedreros	1075621610	Ayudante de obra

Fuente: Construcciones y pavimentos Sa

- Se verifica el seguimiento del desarrollo de espacios de reunión del contratista donde se desarrolla charlas sociales hacia los colaboradores dando cumplimiento a lo establecido en el componente social, con el cual se verifica la charla con el tema: "*Comunicación asertiva y direccionamiento de la comunidad al Punto de Atención a la Comunidad PAC",* los días 12 y 16 de junio, que tiene la finalidad de promover la comunicación asertiva y respetuosa entre compañeros y comunidad. Por parte de la interventoría se realiza revisión del tema, acompañamiento y seguimiento a dicha actividad.
- Se continúa supervisando la atención de la comunidad en el Punto que se dispuso con anterioridad ubicado en la casa de Gobierno de portones los días que ya han sido divulgados a la comunidad para recepcionar sus dudas, inquietudes, reclamos o sugerencias.
- Para el mes de Junio se verifica la atención de las siguientes sugerencias realizadas por integrantes de la comunidad directa a la obra:

Tabla 3. Relación de atenciones en PAC

N°	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	LUGAR	OBSERVACIÓN
1	18-06-2025	Víctor Mejía	PAC	Sugiere tener precaución con la tubería de servicios públicos
2	24-06-2025	Egidio Rodríguez	PAC	Recomendación durante la construcción de la vía, tener en cuenta canalizar adecuadamente las aguas lluvia para que no ingreses a su propiedad
3	28-06-2025	Pedro Sierra	PAC	Durante la construcción del filtro realizar trabajos provisionales para que no se derrumbe el talud y cerramiento de su propiedad

Fuente: Construcciones y pavimentos Sa

- La supervisión del uso y ubicación de los buzones satélite en la casa de gobierno y Alcaldía Municipal se continúa realizando sin restricciones y corroborando que a la fecha del presente informe no se ha recepcionado ningún PQRS dentro de los mismos, sin embargo, se mantienen con el objetivo de minimizar los esfuerzos por parte de la comunidad para obtener la atención a sus requerimientos si diera lugar a causa de la construcción de la obra.

- En revisión y seguimiento por parte de la interventoría para el mes de Junio consta que no se realizaron visitas ni registros de predios públicos y/o privados, sin embargo, se continua con el monitoreo a las 44 actas de vecindad aprobadas en formato físico.
- Desde el rol de la interventoría se hace evidente las acciones por parte del contratista encaminadas a los diálogos con los propietarios con el objetivo de socializar y sensibilizar acerca de los procesos y etapas de la obra y la necesidad del requerimiento en consignar los acuerdos para la marcha de las intervenciones en dichos predios, recalcando la garantía del cuidado y bienestar de los ocupantes.
- Para el mes de junio no se realizaron actividades de socialización y divulgación de actividades de intervención del proyecto, sin embargo, se realiza seguimiento constante a todos los procesos gestionados por el contratista.
- Se verifica la permanencia de las vallas informativas del proyecto, haciéndolas visibles en el sector la Shell y otra en San Bernardo.
- Se corrobora la ejecución de seguimiento del comité de participación comunitaria COPACO y comité veedor mediante dos reuniones, realizadas el 5 y 25 de junio.
- La interventoría continúa el seguimiento a la realización de los talleres pedagógicos desde las instituciones educativas. En el mes de junio se impartieron 2 talleres en la Institución Educativa departamental de San Bernardo.

Tabla 4. Ubicación de Vallas Informativas

LUGAR	UBICACIÓN	COORDENADAS	FECHA
Shell	Sector puente Cuja costado derecho vía la Shell.	4.3205821,74.3883587,3a, 75y,123.86h,74.28t	03/05/2025
San Bernardo	Antes de llegar al casco urbano	@4.1868626,74.4314493,3a, 75y,294.31h,90.94t	03/05/2025

Fuente Construcciones y pavimentos Sa

- Se continúa el seguimiento a la realización de fichas de caracterización, con la revisión y posterior aprobación de las mismas.
- Se verifico con el contratista que para el mes de junio no se dispuso el personal en relación y demás colaboradores en la realización de capacitaciones, debido a que el contratista tiene en su programación dar ejecución de estas en el mes siguiente.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Anexo 1. Registro Fotográfico Actividades Gestión Social

<table>
<tr><th colspan="2">Descripción del Registro Fotográfico</th></tr>
<tr><td>Foto 1.
Charla Social con personal directo de la obra.

</td><td>Foto 2.
Seguimiento apertura y atención a la comunidad desde el PAC.

</td></tr>
<tr><td>Foto 3.
Supervisión y monitoreo a los buzones satélites.
</td><td>Foto 4.
Seguimiento a las reuniones informativas en predios.

</td></tr>
<tr><td>Foto 5.
Monitoreo de Condiciones visuales y estado de vallas fijas.
</td><td>Foto 6.
Supervisión de Reunión COPACO y recorrido de puntos de intervención de obra.

</td></tr>
</table>