

Neiva, 05 de diciembre de 2025

INFORME FINAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos del contratista:	CDA LOS DUJOS LTDA	Número de identificación:	900.123.363-1
Fecha de inicio contrato:	05/06/2025	Fecha de finalización contrato:	31/12/2025
Fecha de presentación del informe:	05/12/2025	Numero de contrato:	MCMCCPS122-2025
Aportes seguridad social	No. de planilla	Fecha de pago	Valor pagado
	9487435540	12/06/2025	\$ 14.116.100
	9488872975	11/07/2025	\$ 15.229.200
	9490282301	13/08/2025	\$ 15.353.200
	9491736496	12/09/2025	\$14,795,700
	9493159907	10/10/2025	\$13,932,600
	9494641515	12/11/2025	\$ 14.595.100
Periodo del informe:	05/06/2025-05/12/2025	Informe número:	INFORME FINAL
Objeto del contrato:	PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA.		

Mediante la presente me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas y ejecutadas desde el 05 de junio al 05 de diciembre del 2025 de la siguiente forma:

- Realizar la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes vehicular obligatoria con base a los criterios de calificación de los defectos encontrados, como lo establece las normas técnicas colombianas (NTC) 5375 y (NTC) 5385.**

Se realizaron las revisiones técnico mecánicas y emisiones contaminantes a los vehículos de placas OBG137-ODU287-OEU867-OIL590-ODU294-OJA141-OZN033-ODU266-OZQ015 con base a los criterios de calificación de los defectos encontrados, como lo establece las normas técnicas colombianas (NTC) 5375 y (NTC) 5385.

► Calle 26 No. 6w - 90 / Puente El Tizón / Neiva - Huila

☎ 314 335 0991 📞 314 335 0971

✉ gerencia@cdalosdujos.com / atencionalcliente@cdalosdujos.com

📸 cda.losdujosneiva 🌐 Cda Los Dujos Neiva

www.cdalosdujos.com

2. Expedir los certificados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de manera oportuna y eficiente.

Se expidieron los certificados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de manera oportuna y eficiente.

3. Responder por los daños, pérdidas o hurtos que sufra el vehículo dentro de las instalaciones del centro de diagnóstico automotriz.

No se realizaron malos procedimientos al momento de realizar las respectivas revisiones técnico mecánicas y se veló por la seguridad del vehículo.

4. Desarrollar la inspección técnica de los vehículos mediante un conjunto de pruebas reglamentadas.

Se desarrolló la inspección técnica de los vehículos mediante un conjunto de pruebas reglamentadas por el Ministerio de Transporte.

5. Los equipos de inspección deberán estar calibrados, verificados y deberán tener un mantenimiento conforme a estrictos estándares nacionales e internacionales.

Los equipos de inspección deberán estar calibrados, verificados y deberán tener un mantenimiento conforme a estrictos estándares nacionales e internacionales.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-044

Número del Certificado: C26-TestCal-1444

Figura 1 de 3

Instrumento: FRENÓMETRO MOTOCICLETA TIPO RODILLO

Fabricante: YAMAHA

Modelo: R1500R

Número de Serie: 0411309F

Identificación Interna: -

Intervalo de Calibración:
Resolución: 0 N a 3.000 N - 0 kg a 550 kg
1 N 1 kg

Solicitante: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

Dirección: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Ciudad: NEIVA, HUILA


Lugar de la Calibración: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Fecha de Calibración: 2024-05-22

Fecha de Emisión: 2024-05-22

Calibrado Por: JESÚS DAVID ANAYA MESINO

Número de Páginas: 3

Firma autorizada: 
Director del Laboratorio
Christian Rodríguez Sierra

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio TestCal S.A.S. Los resultados contenidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio TestCal S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o la información contenida en este certificado. Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente al instrumento calibrado.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-044

Número del Certificado: C26-TestCal-1453

Figura 1 de 3

Instrumento: LUXÓMETRO

Tecnología: TECNIA

Modelo: TM-LUXW

Número de Serie: 0018

Identificación Interna: -

Intervalo de Calibración:
Resolución: 1 lux, 2.5 lux, 5 lux, 8 lux, 16.1 lux, 28 lux, 77.8 lux, 88 lux (4 % a 4 %)

Solicitante: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

Dirección: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Ciudad: NEIVA, HUILA

Lugar de la Calibración: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Fecha de Calibración: 2024-05-22

Fecha de Emisión: 2024-05-22

Calibrado Por: JESÚS DAVID ANAYA MESINO

Número de Páginas: 3

Firma autorizada: 
Director del Laboratorio
Christian Rodríguez Sierra

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio TestCal S.A.S. Los resultados contenidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio TestCal S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o la información contenida en este certificado. Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente al instrumento calibrado.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
ISO/IEC 17025:2017
16-LAC-044

Número del Certificado: C26-TestCal-1454

Figura 1 de 3

Instrumento: ANALIZADOR DE GASES

Tecnología: PTX2

Modelo: GEM 1

Número de Serie: PE-A20150247

Identificación Interna: El valor del RVD obtenido: 0.470

Intervalo de Calibración:
Resolución: Concentración 1: H₂ 0 ppm, CO 0%, CO₂ 0%, O₂ 0%,
Concentración 2: H₂ 300 ppm, CO 1%, CO₂ 4.0%, O₂ 0%,
Concentración 3: H₂ 1000 ppm, CO 4%, CO₂ 12%, O₂ 0%,
Concentración 4: H₂ 3000 ppm, CO 8%, CO₂ 14%, O₂ 0%,
Concentración 5: H₂ 10000 ppm, CO 10%, CO₂ 20%, O₂ 0%,
1 ppm H₂, 0.01 NCO, 0.1 NCO₂, 0.01 NCO₂

Solicitante: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

Dirección: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Ciudad: NEIVA, HUILA

Lugar de la Calibración: CALLE 26 NÚMERO 6W-90

Fecha de Calibración: 2024-05-22

Fecha de Emisión: 2024-05-22

Calibrado Por: JESÚS DAVID ANAYA MESINO

Número de Páginas: 3

Firma autorizada: 
Director del Laboratorio
Christian Rodríguez Sierra

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio TestCal S.A.S. Los resultados contenidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio TestCal S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o la información contenida en este certificado. Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente al instrumento calibrado.

6. Garantizar que el personal inspector disponga de la calificación profesional y la formación continua necesaria para garantizar la necesidad de las inspecciones.

Se garantizó que el personal inspector disponga de la calificación profesional y la formación continua necesaria para garantizar la necesidad de las inspecciones.

7. Realizar, una vez terminada la revisión y obtenidos los resultados de la misma, se deberá imprimir un informe de inspección el cual deberá contener los valores numéricos de las pruebas, e indicar si el vehículo aprobó o no la revisión. De no aprobarla, el vehículo deberá contar con un termino prudente de quince (15) días para hacer los ajustes del caso (indicados en el informe de inspección) y realizar una segunda revisión sin costo. Si el vehículo aprueba la revisión, además del informe de inspección se hará entrega del certificado de revisión técnico mecánica y de gases vehicular unificada en papelería oficial del ministerio de transporte y ministerio de ambiente con la vigencia estipulada por la norma de acuerdo con el tipo de servicio del vehículo.

Se realizó la impresión de los informes correspondientes a los resultados de la inspección, el cual contiene los valores numéricos de las pruebas:

[illegible][illegible]



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

INSTITUTO VASCO DE EDUCACIÓN




MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUAYAMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMULARIO

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL

1. NOMBRE DEL CENTRO

2. DIRECCIÓN DEL CENTRO

3. LOCALIDAD

4. MUNICIPIO

5. PROVINCIA

6. CATEGORÍA

7. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

8. FECHA DE EMISIÓN

9. FIRMA DEL DIRECTOR

10. FIRMA DEL SECRETARIO

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

1. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

6. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

7. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

9. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

10. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

C. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

1. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

6. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

7. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

9. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

10. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

D. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

1. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

4. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

6. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

7. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

9. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

10. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

8. Los resultados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes deberá registrarse en el sistema RUNT.

Los resultados de las revisiones técnico mecánica y emisiones contaminantes quedaron registradas en el RUNT de acuerdo a los certificados adjuntos a continuación:

 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	 RUNT		
No. 180375453			
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES			
No. 180375453			
DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO			
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LOS DOS DUROS LTDA			
NET:	900223963	No. de Certificado de Autenticación: 09-0106-003-001	
Fecha de expedición:	2024/12/18	Fecha de vencimiento: 2026/12/18	
DATOS VEHÍCULO			
PLACA:	0801317	CLASE:	CAMPERO
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2002
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CHASIS:	2500	NRO. MOTOR:	H7534134548
NRO. CARNÉ:	BL07762N20004430	VIN:	
LÍNEA:	GRAND VITARA		
COLOR:	GRS METEORO		
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICPIO DE ARAUQUE			
FIRMA DEL RESPONSABLE			
FRANCY MILENA ALVARADO AYALA			

 <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTES MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESEMPEÑO SOSTENIBLE</p> <p><i>Sumo y Sólido</i></p>		
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES No. 15307-005		
DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO		
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CEA LOS DIOS LTDA		
REF: 930.022363	No. de Certificado de Acreditación:	09-009-009-001
Fecha de expedición: 2025/09/11	Fecha de vencimiento:	2026/09/11
DATOS VEHÍCULO		
PLACA: C010396	CLASE:	9x5
MARCA: HYUNDAI	MODELO:	2024
SERVICIO: C040	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDROS: 5967	NRO. MOTOR:	D40C0054152
NRO. CHASIS: KM3GFA77PCC01211	VIN:	KM3GFA77PCC01211
LÍNEA:	HO TR	
COLOR:	BLANCO AZUL	
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		
FRMA DEL RESPONSABLE		
FRANCY MELISSA AYBARRAZ AYALA		
Corriente RUNT 235 S45 118 9019 1027 8 / Corriente / LÍnea de atención al cliente 01 8000 000000 - www.runt.gov.co		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE INTERIORES MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESEÑO DEL TERRITORIO		
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES No. 194982009			
DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO			
Estación que expide el certificado:		CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CEA LOS DAÑOS LTDA	
NIT:	900122363	No. de Certificado de Autenticación:	09 CIM 000-005
Fecha de expedición:	2025/10/30	Fecha de vencimiento:	2026/10/30
DATOS VEHÍCULO			
PLACA:	CO028F	CLASE:	CAMION
MARCA:	CHRYSLER	MODELO:	2025
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	DIESEL
VERIFICADO:	ELIN	MOT. MOTOR:	4042 50477
NIT. (DANE):	SC81875018015571	VIN:	SC81875018015571
UBICA:	KOR		
COLOR:	GRIO		
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE			
FIRMA DEL RESPONSABLE			
FIANCIER MATELA ALCARAZO AVILA			

Corporación RUNT 23 SAS / 14.01.019-102-1 / Colombia / Línea de atención nacional al 8000-000000 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10100603

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/06/11 Fecha de vencimiento: 2026/06/11

DATOS VEHÍCULO
PLACA: OJA141 CLASE: VOLQUETA
MARCA: HINO MODELO: 2009
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: DIESEL
CULINDRAJE: 2700 NRO. MOTOR: J05CT75849
NRO. CHASIS: 9F3H12U9X132268 VIN:
LÍNEA: SIN LÍNEA
COLOR: BLANCO
NOMBRE PROPIETARIO: CAMPO ALEGRE

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10040375

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/12/12 Fecha de vencimiento: 2026/12/12

DATOS VEHÍCULO
PLACA: CEN053 CLASE: CAMIÓN
MARCA: CHEVROLET MODELO: 1997
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: DIESEL
CULINDRAJE: 6000 NRO. MOTOR: 9L2N0354
NRO. CHASIS: 8C3CHL1V8720108 VIN:
LÍNEA: SIN LÍNEA
COLOR: BLANCO POLAR
NOMBRE PROPIETARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10487201

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/10/15 Fecha de vencimiento: 2026/10/15

DATOS VEHÍCULO
PLACA: OJ2015 CLASE: BUS
MARCA: OMC MODELO: 1303
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: DIESEL
CULINDRAJE: 3000 NRO. MOTOR: 004271386
NRO. CHASIS:
LÍNEA: 300
COLOR: AMARILLO
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10174028

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/06/19 Fecha de vencimiento: 2026/06/19

DATOS VEHÍCULO
PLACA: ODU284 CLASE: VOLQUETA
MARCA: HINO MODELO: 2010
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: DIESEL
CULINDRAJE: 7034 NRO. MOTOR: J05U1015409
NRO. CHASIS: 9F3H18U1X021118 VIN: 9F3H18U1X021118
LÍNEA: 0108070
COLOR: BLANCO
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10170059

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/06/11 Fecha de vencimiento: 2026/06/11

DATOS VEHÍCULO
PLACA: OEU867 CLASE: CAMPERO
MARCA: TOYOTA MODELO: 2010
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: GASOLINA
CULINDRAJE: 3056 NRO. MOTOR: 1G5RH42207
NRO. CHASIS: JTEUJ4B51513518 VIN: JTEUJ4B51513518
LÍNEA: 4 RUNNER
COLOR: GRIS METALICO
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 10217049

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
NIT: 90022393 No. de Certificado de Acreditación: 09-009-003
Fecha de expedición: 2025/07/02 Fecha de vencimiento: 2026/07/02

DATOS VEHÍCULO
PLACA: OEL590 CLASE: MICROBUS
MARCA: HYUNDAI MODELO: 1995
SERVICIO: Oficial COMBUSTIBLE: GASOLINA
CULINDRAJE: 2400 NRO. MOTOR: 64C30663706
NRO. CHASIS: KMP0270PTU111569 VIN:
LÍNEA: H100 TRUCK
COLOR: VINO TINTO
NOMBRE PROPIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

FIRMA DEL RESPONSABLE
FRANCY MELENA ALVARADO AYALA

Conexión RUNT 2.0 SAG / 196.801501027-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 000001 / www.runt.gov.co

ANEXOS

RELACIÓN FACTURAS DE SUMINISTROS						PLACA
FECHA	FACTURA	VR ANTES DE IVA	BASE	IVA	V/TOTAL	
19/11/2025	F 110932	\$ 3.574.979,32	\$ 3.574.979,32	\$583.945,68	\$ 4.158.925,00	OBG137-ODU287-OEU867-OIL590-ODU294-OJA141-OZN033-ODU266-OZQ015

▶ Calle 26 No. 6w - 90 / Puente El Tizón / Neiva - Huila

📞 314 335 0991 📞 314 335 0971

✉ gerencia@cdalosdujos.com / atencionalcliente@cdalosdujos.com

📱 cda.losdujosneiva 🌐 Cda Los Dujos Neiva

www.cdalosdujos.com

RELACION DE VEHICULOS FACTURADOS

BASE	GASTOS ADMIN.	IVA	IVA GASTOS ADMIN.	RUNT	SICOV	RECAUDO	ANSV	TOTAL	PLACA
\$ 356.277,31	\$ 31.712,32	\$ 67.692,69	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.400,00	\$ 517.205,56	ODU294
\$ 216.970,59	\$ 31.712,32	\$ 41.224,41	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.900,00	\$ 351.930,56	OIL590
\$ 216.970,59	\$ 31.712,32	\$ 41.224,41	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.900,00	\$ 351.930,56	OEU867
\$ 356.109,24	\$ 31.712,32	\$ 67.660,76	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.600,00	\$ 517.205,56	OJA141
\$ 356.277,31	\$ 31.712,32	\$ 67.692,69	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.600,00	\$ 517.405,56	ODU266
\$ 216.970,59	\$ 31.712,32	\$ 41.224,41	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.900,00	\$ 351.930,56	OBG137
\$ 355.857,14	\$ 31.712,32	\$ 67.612,86	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.600,00	\$ 516.905,56	ODU287
\$ 356.277,31	\$ 31.712,32	\$ 67.692,69	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.400,00	\$ 517.205,56	OZN033
\$ 356.277,31	\$ 31.712,32	\$ 67.692,69	\$ 6.025,34	\$ 5.500,00	\$ 31.746,00	\$ 9.851,89	\$ 8.400,00	\$ 517.205,56	OZQ015
\$ 2.787.987,40	\$ 285.410,92	\$ 529.717,61	\$ 54.228,08	\$ 49.500,00	\$ 285.714,00	\$ 88.667,01	\$ 77.700,00	\$ 4.158.925	



► Calle 26 No. 6w - 90 / Puente El Tizón / Neiva - Huila

☎ 314 335 0991 📞 314 335 0971

✉ gerencia@cdalosdujos.com / atencionalcliente@cdalosdujos.com

📷 cda.losdujosneiva 📘 Cda Los Dujos Neiva

www.cdalosdujos.com






FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
CC.55.178.781 de Neiva
Contratista – Representante legal
Centro de Diagnostico Automotriz C.D.A Los Dujos LTDA

► Calle 26 No. 6w - 90 / Puente El Tizón / Neiva - Huila

☎ 314 335 0991 📠 314 335 0971

✉ gerencia@cdalosdujos.com / atencionalcliente@cdalosdujos.com

📷 cda.losdujosneiva 📘 Cda Los Dujos Neiva

www.cdalosdujos.com