CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT: 900,044,320-6
TELEFONO : 418 59 99
DIRECCION : VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL - COLOMBIA

TIQUETE NUMERO : **13.969**

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	3/09/2025	7:19:00 a. m.	11.470	
SALIDA	3/09/2025	7:30:00 a. m.	38.380	26.910 KILOGRAMOS

CLIENTE	FABIAN LESMES	CODIGO	218
PRODUCTO	BASE GRANULAR	CODIGO	7
CONDUCTOR	JUAN CARLOS CASTILLO	PLACA	SSI176
ORIGEN	CAYTO	DESTINO	AGUA DE DIOS

OBSERVACIONES
15.38M3

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

Scanned with CamScanner

CAYTO TRACTOR S.A.S
NIT: 900,044,320-6
TELEFONO : 418 59 99
DIRECCION : VEREDA LA MORENA
ESPINAL - TOL - COLOMBIA

TIQUETE NUMERO : 13.970

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	3/09/2025	7:22:00 a. m.	12.220	
SALIDA	3/09/2025	7:38:00 a. m.	38.380	26.160 KILOGRAMOS

CLIENTE	FABIAN LESMES	CODIGO	218
PRODUCTO	BASE GRANULAR	CODIGO	7
CONDUCTOR	FRANCISCO GOMEZ	PLACA	SXR666
ORIGEN	CAYTO	DESTINO	AGUA DE DIOS

OBSERVACIONES
15M3

PESADO POR
GERMAN BARRETO

RECIBIDO POR

LA COLINA

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71399 **FECHA** 16/09/2025 8:18:23 a. m.

Vehiculo	BPJ811
Conductor:	SAMUEL CARVAJAL
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 40.000

LA COLINA S.A.S.
NIT. 890601340-8
DESPACHO CANTERA

Transportó

NO VALIDO
PARA CARGUE

Recibió

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C- 71400 FECHA 16/09/2025 8:26:27 a. m.

Vehiculo	TGN859
Conductor:	NICOLAS URIBE
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 40.000

LA COLINA S.A.S.
NIT 890501340-8
DESPACHO CANTERA

Transportó

Recibió

NO VALIDO
PARA CARGUE

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71403 **FECHA** 16/09/2025 8:58:39 a. m.

Vehiculo	AEB306
Conductor:	BRAYAN MEDINA
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1,00
Venta	$ 40.000

LA COLINA S.A.S.
NIT. 890601340-8
DESPACHO CANTERA

Despachó T.S. Ing.

Transportó

Recibió

NO VALIDO
PARA CARGUE

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71546 FECHA 23/09/2025 8:09:33 a. m.

Vehiculo	TGN859
Conductor:	NICOLAS URIBE
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 40.000

LA COLINA S.A.S.
NIT. 890601340-8
DESPACHO CANTERA

Transportó

NO VALIDO
PARA CARGUE

Recibió

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71547 FECHA 23/09/2025 8:10:28 a. m.

Vehiculo	AEB306
Conductor:	MARCOS URIBE
Cliente:	PAARTICULAR

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 40.000

LA COLINA S.A.S.
NIT. 890601340-8
DESPACHO CANTERA

Transportó

NO VALIDO
PARA CARGUE

Recibió

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71557 **FECHA** 23/09/2025 1:07:36 p. m.

Vehiculo	TNJ859
Conductor:	NICOLAS URIBE
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 65.000

Despachó: LA COLINA S.A.S. NIT. 890601340-8 DESPACHO CANTERA

Transportó

Recibió

NO VALIDO PARA CARGUE

T.S. INGENIERIA S.A.S - CANTERA LA COLINA S.A.S
RUCOM:2020080117154 - LICAM:2288
Celdes:3154093841 - Celcom:3108006665

DESPACHO No. C 71558 **FECHA** 23/09/2025 1:08:19 p. m.

Vehiculo	AEB306
Conductor:	MARCOS URIBE
Cliente:	JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.

Material:	VIAJE RECEBO S
Cant. M3	1.00
Venta	$ 65.000

LA COLINA S.A.S. NIT. 890601340-8 DESPACHO CANTERA

Transportó

Recibió

NO VALIDO PARA CARGUE

RECEBERA LA RIOJA

Recibo de Caja

Fecha 16/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: 7 MTS P BAJON CAMERA

Concepto

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 16/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: 7 MIS PLATON

Concepto

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 7/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: Jhonatan Mejia Rojas

Concepto Anticipo

RECIBIDO

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 4/9/25 **Valor $** 39000

Pagado a: MIS PAPAS

Concepto ANTES

RECIBIDO

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 18/9/25 **Valor $** 399000

Pagado a: 7 MTS P BAJON

Concepto ANTICIPO

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 18/9/25 Valor $ 39900

Pagado a: 7 P PAPON

Concepto CANTEIS

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 18/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: 7 MTS P RAJON

Concepto CAMEIÓ

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 19/9/21 Valor $ 399000

Pagado a: 7 MTS P RAJON

Concepto Cameras

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 19/9/21 Valor $ 399000

Pagado a: 7 P RAJON

Concepto ANTES

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 22/09/25 Valor $ 469000

Pagado a: 7 mts P Cemex

Concepto

Firma

Entregado

Recibo de Caja

Fecha 23/9/25 **Valor $** 399000

Pagado a: 7 MES PLAZON

Concepto CANTERA

Firma	Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 23/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: 7 PRAJON CARREÑO

Concepto

Firma

Entregado

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 24/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: MIS PLAN CAMPERO

Concepto

Firma

Entregado

Recibo de Caja

Fecha 25/9/25 Valor $ 39900

Pagado a: Jp Rayon

Concepto Camiseta

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 25/9/25 Valor $ 39900

Pagado a: J P RAJON

Concepto: Cruzeiro

Firma

Entregado

Recibo de Caja

Fecha 26/9/25 Valor $ 39900

Pagado a: Tf Ketjon

Concepto

Firma

Entregado

Recibo de Caja

Fecha 27/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: P. BAJON

Concepto CANTEIRO

Firma

Entregado

Recibo de Caja

Fecha 29/9/25 Valor $ 399000

Pagado a: 7 MES P BAJON CANTERO

Concepto

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

Recibo de Caja

Fecha 15/9/25 Valor $ 399.000

Pagado a: 7 MTS P RAJON CANTERO

Concepto

Firma

Entregado

Scanned with CamScanner

SOLUCIONES COLCIVIL

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25813

FECHA 23 | 9 | 25 (DÍA | MES | AÑO)

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Guanchito

CLIENTE O DESTINO: Jorsa ma

PLACA DEL VEHÍCULO: AEB 306

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	x	6m Aiu	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

Marcos Ávila

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Tel: 311 809 0303
soluciones colcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25812

FECHA 23 | 4 | 25
DÍA | MES | AÑO

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito
CLIENTE O DESTINO: Jorisma
PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 859
NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	X	6mtios	120.000
OTRO			
¿CUAL?			
MAQUINARIA			

HORA | DÍA | MES

Marco Fidel Ortiz
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ajular: 311 809 0303
ail: solucionescolcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25823

FECHA 23 | 9 | 25 (DÍA | MES | AÑO)

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: Jorsonia

PLACA DEL VEHÍCULO: AEB 306

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	X	6 m Arena	120 000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

L Mario Ulloa

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Celular: 311 809 0303
e-mail: solucionescolcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25822

FECHA 23 | 04 | 25

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: Jorsama

PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 859

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	X	6 m Arco	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

Nicolas Uribe

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Celular: 311 809 0303
e-mail: solucionescolcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25790

FECHA 19 | 9 | 25

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: jorsania

PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 859

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	1	6 mixtos	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

Marco F. Ibvis

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Celular: 311 809 0303
e-mail: solucionescolcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL
Nit. 901320693-5 S.A.S

ORDEN DE CARGUE 25784

FECHA 19 | 9 | 25

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: Jorsama

PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 859

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	X	6 mtios	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

Nicol Suarez

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Celular: 311 809 0303
e-mail: solucionescolcivil@hotmail.com

Soluciones
COLCIVIL S.A.S
Nit. 901320693-5

ORDEN DE CARGUE 25788

FECHA 19 | 9 | 25

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: Jorsamo

PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 854

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	X	6 mt3	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

Nicolas Uribe

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Soluciones
COLCIVIL
Nit. 901320693-5 S.A.S

ORDEN DE CARGUE 25786

FECHA DD 19 | MM 9 | AÑO 25

MINA Ó SITIO DE CARGUE: Juanchito

CLIENTE O DESTINO: Jordana

PLACA DEL VEHÍCULO: TGN 859

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

PRODUCTO O SERVICIO		CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
ARENA PEÑA			
ARENA LIMPIA			
B-200			
SBG			
BG			
RAJÓN			
RECEBO	+	Cinco	120.000
OTRO			

¿CUAL? _____

MAQUINARIA _____ HORA | DÍA | MES

+ Wilson Uribe

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Celular: 311 809 0303
E-mail: solucionescolcivil@hotmail.com

ANEXO 5B. CERTIFICACIONES DE MATERIAL

Tocancipá 24 de octubre de 2025

AGREGADOS BENDICIÓN S.A.S.
NIT 900.145.315-2.

CERTIFICA

Que le hemos Suministrado a la empresa **JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S.**, identificada con **NIT. 901.000.781-3**, los siguientes materiales pétreos durante el mes de septiembre de 2025:

- ARENA TRITURADA: 14 M³
- BASE GRANULAR: 428,80 M³
- PIEDRA: 119 M³
- RECEBO: 7 M³
- BASE: 7,7 M³
- TRITURADO 1½: 7 M³
- TRITURADO ¾: 7 M³

La presente se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Milena Rodríguez
Profesional de cartera y facturación
Km 22 Vía Bogotá-Tunja Vereda Canavita.
Tocancipá - Cundinamarca
Tel. 317 438 06 58

A QUIEN INTERESE

Certificamos que **CAYTO TRACTOR S.A.S.,** sociedad legalmente constituida e identificada con número de Nit. 900.044.320 – 6, ha suministrado el material relacionado a continuación a la compañía **FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S**., identificada con número de Nit. 901.790.894 – 4, para **TÉCNICAS Y MONTAJES T&M SAS**, identificada con número de Nit. 900.567.969 – 1, para el CONTRATO DE OBRA No. ICCU 263 2025 cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
3/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	13968	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
3/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	13969	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,38
3/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	13970	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
3/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	13975	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,10
8/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14033	TRAMO 1	BASE GRANULAR	16,16
9/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14042	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
9/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14043	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,80
9/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14049	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
10/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14059	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
10/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14060	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,28
10/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14064	TRAMO 1	BASE GRANULAR	15,00
26/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14227	TRAMO 1	BASE GRANULAR	14,31
26/09/2025	CAYTO TRACTOR SAS	14235	TRAMO 1	BASE GRANULAR	14,47
TOTAL					**196,50**

FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR	No. REMISION PROVEEDOR	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
23/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20665	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
23/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20671	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
23/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20675	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
23/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20676	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
26/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20693	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
26/09/2025	CAYTO TRACTO SAS	20698	TRAMO 1	SUB BASE	15,00
TOTAL					**90,00**

Los materiales fueron entregados y recibidos a satisfacción, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad exigidos para la ejecución del contrato mencionado.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes.

No siendo más, me suscribo a sus observaciones.

Atentamente,



CAYTO TRACTOR SAS
Nit. 900.044.320 – 6
Sociedad Representada
Wilson William Castellanos Sánchez
C.C. No. 79.361.278 de Bogotá

CERTIFICACIÓN:

TORRES SEPÚLVEDA INGENIERA SAS certifica que la empresa JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S identificados con NIT: 901000781-2 se le ha suministrado Materiales de Cantera La Colina durante el mes de septiembre. Para el proyecto *de "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" ubicado en Ricaurte Cundinarnarca,* se relaciona de la siguiente manera:

MATERIAL	CANT.	UND.
RECEBO COMÚN	56	M3 – VIAJE SENCILLO* 7M3

Nuestra Planta cuenta con los Permisos Necesarios y cumple a cabalidad como lo estipula la Resolución 2288 del 7 de octubre del 2014 y el Certificado de Registro Minero DKI-111 del 20 de noviembre del 2003 hasta el 19 de noviembre de 2033.

Se expide a solicitud del Interesado el 05 de octubre del 2025.

Cordialmente;

Ing. ANA C. CAVIEDES
Dir. Comercial
Móvil: 310 8006665

RECEBERA LA RIOJA

Explotación, Venta y Transporte de Recebo y
Materiales de Cantera, Alquiler de Maquinaria Pesada



CERTIFICACION

Se Certifica que la Recebera LA RIOJA, sociedad legalmente constituida e identificada con numero de Nit 3.100.375-7., ha suministrado el material relacionado a continuación:



FECHA DE RECEPCION	PROVEEDOR	VEHICULO	TRAMO	MATERIAL	CANTIDAD M3
15/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
16/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	14
17/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	14
18/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	21
19/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	14
22/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
23/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	14
24/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
25/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	14
26/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
27/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
29/09/2025	RECEBERA LA RIOJA	OWR 285	TRAMO 1	PIEDRA RAJON	7
TOTAL					133



Este material se le suministro a la compañía *FLDE CONSTRUCCIONES S.A.S* ., identificada con número de Nit. 901.790.894 – 4, para TÉCNICAS Y MONTAJES T&M SAS, identificada con número de Nit. 900.567.969 – 1, para el CONTRATO DE OBRA No. ICCU 263-2025cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCEDESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA"



Se da a los 07 días del mes de octubre del año 2025, en Apulo Cundinamarca

Att

Jorge Moreno Castañeda
Propietario
311 264 33 38



Soluciones COLCIVIL S.A.S

CERTIFICA QUE:

Que a la empresa **JORSAMA OBRAS CIVILES S.A.S** Identificada con Nit No. **901.000.781-2**, se le ha suministrado materiales de cantera durante el mes de septiembre del 2025 de la CANTERA JUANCHITO.

Se relaciona de la siguiente manera: Recebo **48 m3**; Nuestra cantera cuenta con los permisos necesarios y cumple a cabalidad como lo estipula el contrato de concesión Minero GDJ-081 del 03 de diciembre de 2008 y Licencia ambiental Resolución No. 1747 del 11 de agosto de 2014.

Por lo anterior, esta certificación es válida ÚNICAMENTE, para el material despachado por parte de nuestra empresa a la empresa relacionada en la presente certificación.

Se expide a solicitud del interesado a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2025.

SANDRA CATALINA FORERO RUEDA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SOLUCIONES COLCIVIL SAS

ANEXO 6. CONTROL DE RCDS

ANEXO 6A. PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDS

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA	No DE VALE O REMISIÓN	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
2/09/2025	2685	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2686	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2687	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2688	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2689	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2690	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2691	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2692	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2693	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2694	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2695	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2696	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2697	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2698	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2699	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2951	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2952	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2953	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2954	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2700	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2955	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2956	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2957	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2958	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2959	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2960	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2961	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2962	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2963	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2964	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2965	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2966	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2967	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2968	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2969	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2970	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

13/09/2025	2971	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2972	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2973	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2974	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2975	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2976	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2977	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2978	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2979	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2980	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2981	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/09/2025	2982	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/09/2025	2983	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2984	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2985	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2986	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2987	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
20/09/2025	2988	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2989	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2990	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2991	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2992	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2993	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/09/2025	2994	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/09/2025	4601	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2995	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2996	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2997	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2998	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2999	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	3000	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4602	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4603	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4604	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4605	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/09/2025	4607	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/09/2025	4608	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4609	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4610	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4611	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4612	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4613	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
29/09/2025	4614	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
30/09/2025	4615	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	4616	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	4617	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
30/09/2025	4618	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS

4/09/2025	2254	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
4/09/2025	2294	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2253	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
4/09/2025	2256	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
4/09/2025	2255	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2258	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2257	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
4/09/2025	2259	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2263	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2261	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
5/09/2025	2260	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2262	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2266	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2264	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2265	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2268	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2269	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2270	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2271	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2272	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2273	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2274	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2275	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2276	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2277	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2267	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2282	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2286	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2283	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2279	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2284	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2287	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2288	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2281	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2280	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2285	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2278	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
11/09/2025	2292	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
11/09/2025	2290	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
11/09/2025	2291	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
11/09/2025	2293	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
11/09/2025	2289	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3910	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3911	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	3909	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3901	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3908	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ

12/09/2025	3907	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3906	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3905	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	3904	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3903	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3902	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2296	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2297	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	2299	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	2295	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	2298	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2300	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
29/09/2025	2301	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	2302	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	2303	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7,5	12,75	VPJ 811	RAMIRO PARDO
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO					**1037,5**	**1763,75**		

(Elaborò)

(Nombre)

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

ANEXO 6B. REMISIONES DE RECEPCIÓN DE RCD

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2685

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCV-263
NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
8m³		
	Excavación	

Observaciones:

Placa: OOR 285
Hora: 08:00

02 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Ludy diana t. l.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2686

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
8 m³		
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: GWB 285

Hora: 10:00

02 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Fernando Lizcano T.

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2687

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
8 m3	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OIP 285

Hora: 12:00

02 SEP 2025

Despachado por:

Nombre:

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2688

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Sencilla. Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: 02 SEP 2025 Hora: 02:00

Despachado por:
Nombre: Yenifer diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2689

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8m³	Sencilla. Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWR 385 02 SEP 2025

Hora: 04:00

Despachado por:

Nombre: Regulo Lema T

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2690

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1CCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Semilla. Excavación	

CONSTRUSERVICE SAS C&C

Observaciones:

Placa: 03 SEP 2025 Hora: 07:30

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Leydi diana f.
CC/NIT:

Conductor:
Nombre:
CC/NIT:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 2691

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1CCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
8m³	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: 03 SEP 2025 Hora: 09:30

Despachado por:

Nombre: Reyalvarado

C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2696

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra · ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Senalla. Excavacion	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: UWR 285

Hora: 05:00

03 SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2693

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
8 m3		
	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWB 385. 03 SEP 2025 Hora: 01:00

Despachado por:
Nombre: Yeferson J.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2692

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Sencilla. Excavacion	-

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: QWB 785

Hora: 11:00

13 SEP 2023

Despachado por:
Nombre: Adriana T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2694

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m3	Sencilla. Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWR 285

Hora: 02:40

03 SEP 2025

Despachado por:

Nombre:

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2695

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1CCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m3	Sencilla ~~Excombro~~ Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS. Nit.

Placa: OUO 03 SEP 2025 Hora: 03:55

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construserviceyc@gmail.com

Nº 2697

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Sencilla. Excavacion	

Observaciones: NIT. 900.884.180-5

Placa: GUF 285 | Hora: 08:00

SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C
SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2698

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
8m³		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWP 785

Hora: 11:00

04 SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2699

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
8 m³	Sencilla Excavacion	

Observaciones:

Placa: OUR 285

Hora: 07:30

04 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Leidy Liliana T

C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2955

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra iccu - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 10 SEP 2025 OBR 285

Hora: 09:00

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2956

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: 04 SEP 2025 BS

Hora: 12:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
318 255 5503 - 320 495 5622
construserviceccc@gmail.com

Nº 2957

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 10 SEP 2025 ES

Hora: 04'00

Despachado por:

Nombre: NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2959

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Escombro	

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWP 795 | Hora: 12:30

11 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Yeyson Cardona T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2960

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra. ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla	
7m	Escombro	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: OWR 26S

11 SEP 2025

Hora: 03:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2958

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Semilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Placa: OUK 285

Hora: 10:00

11 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Eduardo diana T.

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2965

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavacion	

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: DWR 285 12 SEP 2025

Hora: 02:40

Despachado por:
Nombre: [illegible]
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2962

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavacion	

Observaciones:

Placa: 012 SEP 2025 | Hora: 09:20

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2961

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m³	Excavación	

Observaciones: C&C SAS

Placa: 12 SEP 2025 | Hora: 07:15

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
CC/NIT:

Conductor:
Nombre:
CC/NIT:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2967

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU -263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 mi	Excavación	

Observaciones:

Placa: 12 SEP 2025 85 Hora: 05:30

Despachado por:
Nombre: Yeyda Liliana T
NIT. 900.884.180-5
C.C /NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C /NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2966

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra 1ccu-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m		
	Excavación	

Observaciones: C&C

Placa: [illegible] 12 SEP 2025 | Hora: 04:10

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2964

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: 12 SEP 2025

Hora: 01:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2963

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla.	
7 m	Excavación	

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: GWR 285

Hora: 11:05.

12 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Jardinería
C.C./NIT: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2968

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavación (~~Escombro~~)	

Observaciones CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWB 285

13 SEP 2025

Hora: 07:00

Despachado por:

Nombre: Fredy Lorena T.

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2971

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWB 285

Hora: 11:50

19 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Leidy Ruiz

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2969

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m	Excavación ~~Escombro~~	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OUO 295

Hora: 08:45.

13 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Yeferson Cruz T.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2970

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra. ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavación	
	~~Excavacion~~	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 13 SEP 2025 85

Hora: 10:20

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Heidi Licona f
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2973

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OUB 885 15 SEP 2025 Hora: 10:30

Despachado por:
Nombre: Leydi Alonso T.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2972

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU -263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	~~D. Troque.~~	
	Sencilla.	
7m		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285. Hora: 08:20

Despachado por:
Nombre: leydi diana f
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2974

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavacion	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 15 SEP 2025 285 Hora: 12:20

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Yeyda Coliana F.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2976

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m		
	Excavación	

CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Observaciones:

Placa: 15 SEP 2025 UUR 285

Hora: 04:55

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Yeydi Liana T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2975

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: QWB 285 15 SEP 2025

Hora: 02:25

Despachado por:
Nombre: Leidy Ramirez T.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2977

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: [illegible] 15 SEP 2025 | Hora: 08:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Tejada Adana f.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2978

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7.m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OUB 285 | Hora: 10:10

16 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Yolanda Gomez
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2981

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: OWP 285

16 SEP 2025

Hora: 05:10

Despachado por:
Nombre: Yesenia T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2980

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: UHB 285

Hora: 03:00

16 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Leidy Garcia

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2979

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OUB 305 | Hora: 12:30

16 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Leidy Sanchez
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre: .
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2982

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla.	
7 m	Excavacion	

Observaciones: C&C

Placa: 18 SEP 2025 Hora: 02:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2983

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m		
	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: OQF 885 — 18 SEP 2025 — Hora: 04:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construserviceCC@gmail.com

Nº 2984

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra. 1CCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m		
	Excavación	

Observaciones: C&C S.A.S.

Placa: 19 SEP 2025 Hora: 08:10

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Yeidi Liana T.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2985

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra iccu-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: C&C 285 Hora: 10:40

Despachado por: 19 SEP 2025
Nombre: Teodicina t.
C.C./NIT.: 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2986

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: OWB 765

19 SEP 2025

Hora: 01:10

Despachado por:
Nombre: Yeyderkenia f.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2987

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m		
	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C S.A.S.

Placa: OHB 785 — 19 SEP 2025

Hora: 04:00

Despachado por:
Nombre: Fernando Serna T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2993

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 mt.	Excavación	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWR 285

Hora: 04:45

22 SEP 2025

Despachado por:

Nombre: Jacqueline Tafur

C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2988

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCV-263

NOMBRE: FLDE construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7mt.		
	Excavación	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones:

Placa: 20 SEP 2025 285. Hora: 10:00

Despachado por:
Nombre: leydi diana t.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2991

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU - 263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla,	
7mt.		
	Excavación	

Observaciones:

Placa: CONSTRUSERVICE C&C SAS. GWR 285

Hora: 12:20

Despachado por: 22 SEP 2025

Nombre: leydi diana t.

C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2989

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 mt.		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285

Hora: 08:45.

22 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Yeudi diana t.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2992

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCO-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7mt.		
	Excavacion	

Observaciones:

Placa: OWR 285 | Hora: 02:30

22 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: Ingrid diana f.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2990

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 mt.		
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWD 785 22 SEP 2025

Hora: 10:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Ferretería t. l.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2994

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Observaciones

Placa: OBO 827 Hora: 11:00

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Leydi diana t
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2995

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE construcciones. S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavación	

Observaciones:

Placa: OBRAS 21 SEP 2025 Hora: 07:30

Despachado por:
Nombre: [redacted]
Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2996

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OWP 285 24 SEP 2025 | Hora: 09:20

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS

Placa: OWR 785 24 SEP 2025

Hora: 11:20

Despachado por:
Nombre: Yeyda f.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2998

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FIDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7 m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: OBR 2025 Hora: 01:30

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5 Leydi diana f.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2999

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra #CCU-2632

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7 m	Excavación	
	Excavación	

Observaciones:

Placa: CWR 085 Hora: 03:15

Despachado por: 24 SEP 2025

Nombre: Jeyddiana T.

C.C./NIT. NIT. 900.884.180-5

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3000

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavación	

Observaciones:

Placa: UWR 285 Hora: 05:10

Despachado por: 24 SET 2025
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Scanned with CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 4601

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra. ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: QWR 285

Hora: 04:00

23 SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2951

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCO-263

NOMBRE: FIDE Construcciones SAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR

Observaciones:

Placa: Hora:

09 SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2952

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCO-263

NOMBRE: FIDE Construcciones SAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR

Observaciones:

Placa: Hora:

09 SEP 2025

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2953

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Cuadrilla	
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Placa: [illegible] Hora: 03:20

09 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2954

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: FLDE Construcciones S.A.S

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Cuadrilla	
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE SAS. C&C

Placa: [illegible] Hora: 03:10

09 SEP 2025

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2700

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263

NOMBRE: HDE Construcciones S.A.S.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: 0 9 SEP 2025

Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

Powered by CamScanner

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2254

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263

NOMBRE: Jorsama obras civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7 m^3		

Observaciones:

Placa: 04 SEP 2025 Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2294

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones: Vale Pendiente Por Entregar 04/09

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre: leydi diana t.
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2253

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCV-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
CONSTRUSERVICE SAS. C&C
Placa: VPJ 811
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2256

FECHA

DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCV-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
CONSTRUSERVICE SAS. C&C
Placa: VPJ 811
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2255

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU -263
NOMBRE: Jorsama. Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
Placa: TGN 859
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana f.
C.C./NIT.: NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2258

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU - 263
NOMBRE: Jorsama. Obras Civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
Placa: TGN 859
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana f.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2257

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
Placa: AEB 306
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2259

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7m³		

Observaciones:
Placa: VBJ 811
04 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Leydi diana t.
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2263

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263
NOMBRE: Jorsoma Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2261

FECHA

DIA	MES	AÑO
05	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263
NOMBRE: Jorsoma Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2260

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato De Obra Iccu - 263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:
Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2262

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:
Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:

Conductor:
Nombre:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2266

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m³	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2264

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m³	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2265

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TLB306 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2268

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	


Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: TLB306 Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:



CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2269

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:
CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: VPJ 311 Hora:

Despachado Nombre:

C&C
NIT 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2270

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Placa: TGM859

Hora:

Despachado por:

Nombre: Leydi diana T

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE
C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2271

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsoma Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: ALB 108 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre: Jeyson Ruiz
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2272

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 051 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre: Leyla Giraldo
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2273

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 051 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre: Leyla Giraldo
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2274

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: ALB 526 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por: C&C NIT. 900.884.180-5
Nombre: leyvi duran T
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2275

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VBJ 811 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por: C&C NIT. 900.884.180-5
Nombre: leyvi duran T
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2276

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TGN 359 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2277

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: AFD 336 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2267

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2282

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 911 Hora:

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2286

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: REB 806 Hora:

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS. NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2283

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263
NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2279

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263
NOMBRE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2284

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TBN 894 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

C&C NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2287

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TBN 894 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

C&C NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 2288

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Hora:

Despachado por:

Nombre:

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 2281

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Hora:

Despachado por:

Nombre:

NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:

Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2280

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: CONSTRUSERVICE C&C SAS. Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2285

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2278

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 811 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2292

FECHA

DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: CONSTRUSERVICE C&C SAS. Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2290

FECHA

DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavacion	
7	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS. Hora:

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2291

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:
Placa: CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre: leyd
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS. C&C NIT. 900.884.180-5

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2293

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:
Placa: AEB NSTRJSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre: leyd
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS. C&C NIT. 900.884.180-5

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2289

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TGN 839 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900 884 180-5

Despachado por
Nombre: Leydi Duarte
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3910

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263
NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: 12 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3909

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263
NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: 12 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3901

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Gencalla	
7m		
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: [illegible] 12 SEP 2025 Hora:
Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT.:
Conductor: Nombre: C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3908

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Gencalla	
7m		
	Excavación	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: [illegible] 12 SEP 2025 06 Hora:
Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT.:
Conductor: Nombre: C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3907

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra 1ccu-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: TGN 859
12 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Fernando Rivera T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3906

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.
OBRA: Contrato de Obra 1ccu-263
NOMBRE: Jorsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla.	
7m	Excavacion	

Observaciones: CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Placa: VGN 859
12 SEP 2025
Hora:

Despachado por:
Nombre: Fernando Rivera T
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 3905

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: Tersama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Excavacion	

Observaciones: C&C SAS

Placa: T6[illegible] SEP 2025 Hora:

Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT.:

Conductor: Nombre: C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

313 255 5503 - 320 495 5622

construservicecc@gmail.com

Nº 3904

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263

NOMBRE: Tersama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Sencilla	
7m	Excavacion	

Observaciones: C&C SAS

Placa: T6[illegible] SEP 2025 Hora:

Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT.:

Conductor: Nombre: C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3903

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra ICCU-263
NOMBRE: Torsama obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla	
7m	Excavación	

Observaciones: C&C SAS
Placa: VHL 611 Hora:
12 SEP 2025
Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT:
Conductor: Nombre: C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 3902

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-263
NOMBRE: Torsama obras civiles.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Senalla	
7m	Excavacion	

Observaciones: C&C SAS
Placa: VHL 611 12 SEP 2025 Hora:
Despachado por: Nombre: NIT. 900.884.180-5 C.C./NIT:
Conductor: Nombre: C.C./NIT:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2297

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Jorsuma Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: TGN 850 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

C&C
NIT. 900.884.180-5

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2299

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Jorsuma Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: VPS 511 Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:

C&C
NIT. 900.884.180-5

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2295

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2298

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.

Despachado por:
Nombre:
NIT. 900.884.180-5
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2300

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu - 263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7	m^3	

Observaciones:

Placa: [illegible]

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre:
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2301

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263

NOMBRE: Torsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
8	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 811

Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre: Leydi Ariza

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2302

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Icev - 263

NOMBRE: Jorsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
8	m^3	

Observaciones:

Placa: VPJ 81[illegible]

Hora:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5

Despachado por:
Nombre: leydi diana t
C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:
C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.
C&C
NIT. 900.884.180-5
313 255 5503 - 320 495 5622
construservicecc@gmail.com

Nº 2303

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de Obra Iccu-263
NOMBRE: Jarsama Obras Civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Viaje Excavación	
7.5 / 1.5	m^3	

Observaciones:

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
NIT. 900.884.180-5

Placa: VPJ 811 Hora:

Despachado por:
Nombre: Keyder Arana

C.C./NIT.:

Conductor:
Nombre:

C.C./NIT.:

CONSTRUSERVICE SAS.

C&C

NIT. 900.884.180-5

318 255 5503 - 320 495 3622

construservicesc@gmail.com

Nº 3911

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	09	25

DISPOSICIÓN R. C. D.

OBRA: Contrato de obra ICCU-262

NOMBRE: Servicio Obras civiles

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Zarcilla	
7 m3	Excavación	

Observaciones: C&C SAS

Placa: UEC 346 Hora:

12 SEP 2025

Despachado por:

Nombre:

NIT. 900.884.180-5

CC/NIT:

Conductor

Nombre:

CC/NIT:

ANEXO 6C. CERTIFICADO DISPOSICIÓN

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo VI. Formato de certificación de Receptor de RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	CONSTRUSERVICE C&C SAS
Documento de identificación o NIT	900.884.180-5
Representante Legal	LUISA FERNANDA CARRILLO C
Dirección	CARRERA 8 D No. 162-29
Teléfono	3204955622
Correo electrónico	construservicecc@gmail.com
Municipio o distrito	Girardot
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por partede la autoridad ambiental por proyecto	
Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TRAMO 1 INICIO (K0+100) FIN (K1+500

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad deRCD entregados por el generador (t)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles De aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno, coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**1.620,10(Tn)**	NIVELACION ADECUACIÓN CARRETEABLE
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC,polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.		
Total, RCD recibidos (t)	**1.620,10 (Tn)**	
Fecha de recepción de los RCD	**SEPTIEMBRE DEL 2025.**	

Notas:
1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental ycopia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,

FIRMA (Receptor – Representante legal)
c.c. o NIT 1020721866
NOMBRE LUISA FERNANDA CARRILLO C.

FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)
C.C. 1022402660
No. Tarjeta Profesional: 091021-0561455

"Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

VII. Formato de autodeclaración de receptor

FORMATO DE AUTODECLARACIÓN DE RECEPTOR PARA EL APROVECHAMIENTO DE RCD

Yo, LUISA FERNANDA CARRILLO CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.721.866 de Bogotá, en calidad de: persona natural Representante Legal de la Empresa CONSTRUSERVICE C&C SAS, con NIT, 900.884.180-5, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD generados por dicha empresa como generador, cuyo Número único asignado por la autoridad ambiental es_____.

Los RCD fueron generados en el periodo comprendido en SEPTIEMBRE del año 2025. en desarrollo de la actividad de recepción para el aprovechamiento de RCD, que se adelanta en el predio Bosques de laYeguera, en la dirección Carrera 24 No. 2-116, del municipio de Girardot , manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados en Licencia de Construcción No. 25307-0-017-0378 anexos que hacen parte de la presente y que fueron proyectados por el ingeniero JOSHUA FELIPE OCHOA TAUSA actuando en calidad de profesional ambiental responsable de la actividad.

Firma Representante Legal _____
C.C.1020721866
NIT: 900884180-5
NOMBRE LUISA FERNANDA CARRILLO CORREDOR

Firma Profesional Ambiental _____
C.C. 1022402660
No. Tarjeta Profesional: 091021-0561455
NOMBRE: JOSHUA FELIPE OCHOA TAUSA

Ciudad y Fecha: Girardot, Cundinamarca 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

1. DATOS BÁSICOS DEL DECLARANTE

Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental por proyecto	
Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TRAMO 1 INICIO (K0+100) FIN (K1+500

No.2025-273

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5

CONSTRUSERVICE C&C SAS IDENTIFICADA CON **NIT 900.884.180-5** A TRAVÉS DE RESPUESTA OTORGADA POR LA **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR –No. 0231002817 REGISTRO DE RECEPTOR DE RCD ENMARCADA EN LA RESOLUCIÓN 1257 DE 2021.**

C E R T I F I C A QUE:

Nombre o razón social	TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Documento de identificación o NIT	900.567.969-1
Representante Legal	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
Dirección domicilio	Carrera 16 a # 62- 68
Teléfono	3115327275
Correo electrónico	ambiental.iccu263@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TRAMO 1 INICIO (K0+100) FIN (K1+500

Dispuso en el predio **Bosques de la Yegüera, Dirección Carrera 24 No. 2-116, del municipio de Girardot. 1.620,10 (Tn)** material de **EXCAVACION** proveniente del proyecto, **TRAMO 1 INICIO (K0+100) FIN (K1+500**). De acuerdo con el objeto de la obra **ICCU-263 de 2025,** cuyo objeto es **"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".** El depósito de este material se realizó de acuerdo con lo relacionado en los anexos VI. Formato **de certificación de receptor de RCD y VII. Formato de autodeclaración de receptor de la resolución 1257 de 2021.**

Expedida a los días (16) días del mes de OCTUBRE del 2025.

LUISA FERNANDA CARRILLO C.
REPRESENTANTE LEGAL

Cra. 8 D No. 162-29 Bogotá- Colombia, PBX (57) (1) 6232223, Cel. 3132555503-3204955622
construservicecc@gmail.com

No.2025-273

CONSTRUSERVICE C&C SAS.
Nit. 900.884.180-5







Cra. 8 D No. 162-29 Bogotá- Colombia, PBX (57) (1) 6232223, Cel. 3132555503-3204955622
construservicecc@gmail.com

ANEXO 7. DOCUMENTOS UNIDADES SANITARIAS

ANEXO 7A. COMPROBANTES DE ASEO

Comprobante De Aseos No. 24454

5-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**		



Comprobante De Aseos No. 24484

9-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**	ING. Michael C.	





Comprobante De Aseos No. 24516

12-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**		





Comprobante De Aseos No. 24548

16-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**	Michael C.	





Comprobante De Aseos No. 24580

19-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**		





Comprobante De Aseos No. 24616

23-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**		





Comprobante De Aseos No. 24645

26-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**		





Comprobante De Aseos No. 24680

30-sep-25	**Vehículo Stap:** G10
Conductor: OSCAR FERNANDO VARGAS NIETO	**Operario:** Kevin Stiven Mora
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON SAS	**Obra**: AGUA DE DIOS

PRODUCTO	CODIGO QR	REALIZADO	OBSERVACIONES
Aspen / Flushing	003292	si	
Aspen / Flushing	002885	si	
Aspen / Flushing	001255	si	
TOTAL :	**3**	ANGELA	



ANEXO 7B. CERTIFICADO DE TRANSPORTE UNIDADES SANITARIAS

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	10	**MES**	10	**AÑO**	2025	**CIUDAD:**	FLANDES	**CERTIFICADO N°:**	FLA-00953	
CLIENTE:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S										
DIRECCIÓN CLIENTE:	AGUA DE DIOS								**NIT CLIENTE:**	901849117	
GENERADOR:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES GLOBALES COLOMBIA S.A.S										
DIRECCIÓN/PROYECTO:	ESCUELA AGUA DE DIOS								**NIT GENERADOR:**	901849117	

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			3
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		27
Periodo de servicio:			SEPTIEMBRE 2025
Consumo de agua:			675 litros
Volumen de residuos retirados:			535.01 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Empresas Públicas de Aipe S.A. E.S.P. NIT 900.252.348-3 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 1941 de 2018 "Por la cual se aprueba el plan de sanamiento y manejo de vertimientos - PSMV del municipio de Aipe - Huila"

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Geoambiental S.A.S. NIT 800.093.661-9 en cumplimiento de lo establecido en:

1. Resolución N° 4431 de 2018 "Por la cual se prorroga un plan de manejo ambiental y se establecen otras disposiciones ambientales"

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Andres Herrera
Líder Nacional de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

ANEXO 8. FORMATOS AMBIENTALES

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO03
	FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL AMBIENTAL	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No.	ICCU-263 de 2025 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".	**FECHAS DE INSPECCIÓN**	
CONTRATISTA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**SEMANA 1**	01 al 06 Sep
UBICACIÓN/ LUGAR	AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	**SEMANA 2**	08 al 13 Sep
FRENTE DE OBRA	Tramo 1	**SEMANA 3**	15 al 20 Sep
PERIODO DE INSPECCIÓN/ MES	Septiembre de 2025	**SEMANA 4**	22 al 27 Sep

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)

No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se realiza verificación de PMT (señales - cerramiento)	X			X			X			X		
2	Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			X			X			X		
3	Se implementan las medidas para el rescate y relocalización de la fauna			X			X			X			X
4	Se protegen las especies arboreas en la zona de influencia directa del proyecto.			X			X			X			X
5	Se realizó la capacitación de esta ficha a los trabajadores.	X			X			X			X		
6	Manejo eficiente del recurso hidrico, a través de de capacitaciones con algunos tips de ahorro	X			X			X			X		
7	Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado.	X			X			X			X		
8	Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, que esten tapados.	X			X			X			X		
9	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de emergencias	X			X			X			X		
10	Un baño cada 15 trabajadores	X			X			X			X		
11	Señales SST (rutas evacuacion, punto de encuentro, use EPP)	X			X			X			X		
12	Cumplimiento a capacitaciones mensuales al personal	X			X			X			X		
13	Existen hojas de seguridad de sustancias químicas usadas en obra.		X			X			X			X	
14	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo.	X			X			X			X		
15	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 2 días previa justificación	X			X			X			X		
16	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción y de residuos de obra.	X			X			X			X		
17	En obra se encuentra copia de los permisos de proveedores de materiales y la adquisición de materiales se hace con estos.	X			X			X			X		
18	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos con plásticos lonas o mallas en perfecto estado, debidamente acordonados con triple cinta y señalizadores, identificados.	X			X			X			X		
19	Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y dispuestos en sitios autorizados.	X			X			X			X		
20	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de obra.	X			X			X			X		
21	Se limpia las vías de acceso de los vehículos de carga para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			X			X			X		
22	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon	X			X			X			X		
23	El frente de trabajo se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos	X			X			X			X		
24	Los recipientes de las sustancias peligrosas deberan llevar etiquetas para su identificacion. Y las hojas de seguridad deben estar visibles.	X			X			X			X		
25	Las puntas de las varillas expuestas se deben aislar con cinta de señalizacion o malla.	X			X			X			X		
26	Los materiales como tuberías, prefabricados, otros, se deben almacener en sitios aprobados por la Interventoría, debidamente demarcados y señalizados y no se pueden apilar a alturas de mas de 1,5 m.			X			X			X			X
27	Los escombros o material de excavacion no podrán mantenerse a menos de un metro de la excavacion.	X						X			X		
28	Los trabajadores que trabajen dentro de una excavacion con herramienta deben estar separados a mínimo dos metros.			X			X			X			X

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.			X			X			X			X
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la via para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PAGA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X			X			X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PAGA y se lleva el registro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehículos, maquainria y equipo usado en obra	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.	X			X			X			X		

OBSERVACIONES SEMANA 1

Sin novedad

OBSERVACIONES SEMANA 2

Sin novedad

OBSERVACIONES SEMANA 3

Se hace visita en obra y se identifican cumplimientos respecto a medidas de manejo ambiental. Con el personal de obra se realizan las siguientes capacitaciones:
- Manejo de instalaciones temporales, maquinaria y equipos
- Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y zonas de acopio
- Orden y aseo en campamentos y frentes de obra.

OBSERVACIONES SEMANA 4

Sin novedad

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Jennifer Rodríguez
CARGO	Especialista Ambiental
FIRMA	

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO03
	FORMATO SEGUIMIENTO MENSUAL AMBIENTAL	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No.	ICCU-263 de 2025 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".	**FECHAS DE INSPECCIÓN**	
CONTRATISTA	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**SEMANA 1**	01 al 06 Sep
UBICACIÓN/ LUGAR	AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	**SEMANA 2**	08 al 13 Sep.
FRENTE DE OBRA	Tramo 2	**SEMANA 3**	15 al 20 Sep.
PERIODO DE INSPECCIÓN/ MES	Septiembre de 2025	**SEMANA 4**	22 al 27 Sep

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)

No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se realiza verificación de PMT (señales - cerramiento)	X			X			X			X		
2	Las zonas verdes del area de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			X			X			X		
3	Se implementan las medidas para el rescate y relocalización de la fauna			X			X			X			X
4	Se protegen las especies arboreas en la zona de influencia directa del proyecto.			X			X			X			X
5	Se realizó la capacitación de esta ficha a los trabajadores.	X			X			X			X		
6	Manejo eficiente del recurso hidrico, a través de de capacitaciones con algunos tips de ahorro	X			X			X			X		
7	Todo el campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado ordenado y aseado.	X			X			X			X		
8	Se encuentran recipientes en el campamento diferenciados por colores para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, que esten tapados.	X			X			X			X		
9	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de emergencias	X			X			X			X		
10	Un baño cada 15 trabajadores	X			X			X			X		
11	Señales SST (rutas evacuacion, punto de encuentro, use EPP)	X			X			X			X		
12	Cumplimiento a capacitaciones mensuales al personal	X			X			X			X		
13	Existen hojas de seguridad de sustancias químicas usadas en obra.		X			X			X			X	
14	La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica o geotextil y no se contamina el suelo.	X			X			X			X		
15	Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 dia) o máximo 2 dias previa justificación	X			X			X			X		
16	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción y de residuos de obra.	X			X			X			X		
17	En obra se encuentra copia de los permisos de proveedores de materiales y la adquisicón de materiales se hace con estos.	X			X			X			X		
18	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos con plásticos lonas o mallas en perfecto estado, debidamente acordonados con triple cinta y señalizadores, identificados.	X			X			X			X		
19	Los escombros son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación del frente de obra y dispuestos en sitios autorizados.	X			X			X			X		
20	Se realiza limpieza total de las llantas de las volquetas a la salida de la obra, o por frente de obra.	X			X			X			X		
21	Se limpia las vías de acceso de los vehículos de carga para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			X			X			X		
22	Las Volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platon	X			X			X			X		
23	El frente de trabajo se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos	X			X			X			X		
24	Los recipientes de las sustancias peligrosas deberan llevar etiquetas para su identificacion. Y las hojas de seguridad deben estar visibles.	X			X			X			X		
25	Las puntas de las varillas expuestas se deben aislar con cinta de señalizacion o malla.	X			X			X			X		
26	Los materiales como tuberías, prefabricados, otros, se deben almacener en sitios aprobados por la Interventoría, debidamente demarcados y señalizados y no se pueden apilar a alturas de mas de 1,5 m.			X			X			X			X
27	Los escombros o material de excavacion no podrán mantenerse a menos de un metro de la excavacion.	X			X			X			X		
28	Los trabajadores que trabajen dentro de una excavacion con herramienta deben estar separados a mínimo dos metros.			X			X			X			X

ITEMS A INSPECCIONAR (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA SI-NO-N/A)													
No.	ITEM	SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
29	Excavaciones de mas de 1,2 metros profundidad deben tener entibado.			X			X			X			X
30	Se debe mantener limpia el área de la obra, realizar un aseo general antes de terminar la jornada laboral.	X			X			X			X		
31	Se humedecen la superficie de la vía para efectuar labores de limpieza o para que no existan emisiones de material particulado.	X			X			X			X		
32	Se instala el cerramiento exigido en todos los frentes de obra, tal como lo establecen el PAGA.	X			X			X			X		
33	No se realizan quemas en la obra		X			X			X			X	
34	La velocidad de las volquetas y maquinaria sobre la vía no debe superar los 30Km/hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado y posibles accidentes.	X			X			X			X		
35	Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen limpios, en perfectas condiciones y cuentan con proteccion para sedimentos (malla). Se realiza una limpieza mensual a los sumideros.			X			X			X			X
36	Los pozos y cajas de inspeccion estan plafonados con tablones de igual tamaño para evitar aporte de material a las redes de alcantarillado.			X			X			X			X
37	Los acopios temporales de materiales se encuentran lo suficientemente alejados de cuerpos de agua.	X			X			X			X		
38	Los residuos generados en obra se disponen según su composicón en los sitios predeterminados o se hace la enterga a las empresas aprobadas en el PAGA y se lleva el registro de los msimso mes a mes.	X			X			X			X		
39	Se realiza la inspección pre operacional y el mantenimiento preventivo a los vehiculos, maquainria y equipo usado en obra	X			X			X			X		
40	Se cuenta con la brigada de orden y aseo en la obra y esta cuenta con la dotación necesaria para su labor.	X			X			X			X		
41	Manejo adecuado para el abastecimiento de combustible	X			X			X			X		
42	Se le da un adecuado manejo a los derrames de combustible y otras sustancias ocurridos en obra y su disposición final se hace medienta enetrega a la empresa RESPEL aprobada para la obra.			X			X			X			X

OBSERVACIONES SEMANA 1

Sin novedad

OBSERVACIONES SEMANA 2

Sin novedad

OBSERVACIONES SEMANA 3

Se verifican optimas condiciones del tramo, se realiza capacitacion en los temas:
- Manejo de instalaciones temporales, maquinas y equipos
- Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y zonas de acopio
- Orden y aseo en campamentos y frentes de obra.

OBSERVACIONES SEMANA 4

Sin novedad

ENCARGADO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Jenifer Torres
CARGO	Coordinador Especialista Ambiental
FIRMA	

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 18 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio
Orden y aseo en frentes de obra y campamentos

LUGAR DEL EVENTO: Tramo 1

HORA DE INICIO: 1:05 pm HORA DE TERMINACIÓN: 1: 43 pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Fredy Manuel Ortiz	80852245	Ayudante	FLesmes	Fredy Ortiz
2	Bernardo Ariza	10.893718	oficial	FLEmes	
3	Josue German Sierra	74389820	oficial	FLC	
4	Maria Emilia Pinto	1143626715	Oficios	[illegible]	
5	Yuber Humberto molina	4043743	operador	CAMACON	
6	Fernando Diego. G.	345-397	contratista	camacon	
7	Carlos Hoyos	74384366-	conductor	CAMACON	
8	Fabio lesmes	5166666	Sub Contratista	FLDE Constru	
9	Sebastian lesmes	1014307019	Encargado	FLDE constru	
10	Alba Parado	35.262.575	Residente SST	T&M	
11	Daniel Nemeguen	1030667706	operador	Camacon	
12	Michael Lavrador	1071988527	Aux Bod	T&M	Michael C.
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma)

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES
Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) ANA MARIA POLANCO
Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 18 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

CONTRATO No. 263- 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROFESIONAL: JENNIFFER PAOLA TORRES

EMPRESA: T&M MONTAJES SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio
Orden y aseo en frentes de obra y campamentos

LUGAR DEL EVENTO: Tramo 2.

HORA DE INICIO: 1:09 pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:52 pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Nicolas Ariel Alvarez	1000223067	Cadenero	ICCU	
2	Michael Corredor Ruiz	1071988527	Aux Bodega	T&M	Michael Corredor
3	Juan Rodriguez	1003519914	Oficial	Jorsama	
4	Andres Camilo Torres	1003629845	Auxiliar de Obra	Jorsama	
5	Alexander Torres	26260'18	AYUDANTE	Jorsama	Jose
6	Mauricio Gaitan S	70697389S6	Oficial	Jorsama	mauricioG.
7	ENRIQUE GAITÁN	1069.777.914	OFICIAL	JORSAMA	
8	Norma Gomez	1064178964	Aux Bodega	T&M	Norma G.
9	Diego Morales Acevedo	1057602645	Residente	T&M	
10	Pedro Pablo Miranda C.	1070585399	Inspector	T&M	Pedro M.
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Jennifer Torres

(Nombre) JENNIFFER PAOLA TORRES

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) ANA MARIA POLANCO

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

CONSTRUCCIONES MACON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	EXCAVADORA	LINEA	50Z3	MARCA	WACKER NEUSON	SERIE	WNCE0504CPAL01231	MODELO	2016
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482016 000161851	OPERADOR	Yolber Molino	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1004137015	PERIODO EVALUADO	Del dia 01 al 06 del mes 04 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de bateria															
	indicador de refrigerante															
	indicador de combustible															
	indicador de filtro de aire															
	Horómetro															
LUCES	Frontales de trabajo															
	Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha, izquierda)															
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)															
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)															
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Freno de servicio															
	Freno de estacionamiento															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico															
	Kit para Derrames															
	Extintor de incendios Capacidad: POS															
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)															
	Asiento															
	Escaleras y apoyos de acceso															
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)															
	Presión de aire de las llantas															
	Servotransmisión															
	Direccion															
	Estado de pasadores															
	Estado y tensión de las correas															
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)															
	Bomba Hidráulica															
	Corona de tornameza en buen estado															
	Mandos de avance															
	Mando de estacionamiento															
	Estado general desgarrador (balde)															
	Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire															

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		Fecha: 07-04-2025
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
vidrio roto y fugas	HORÓMETRO INICIAL	7680	7685	7681	7686	7692	7696	
	HORÓMETRO FINAL	7685	7681	7686	7692	7696	7699	
	HORA INGRESO	7	7.50	7	7	7.8	7	
	HORA SALIDA	5	6	5	5	5	11	
vienes 05 09 se cambia la veteria de la excavadora	VALOR COMBUSTIBLE	60.00	120.00					
	HORÓMETRO TANQUEO							
se comienza otra vez el osto las 12-	OBRA	agua dulce	agua dulce					
	OPERADOR Nombre	yuber	yuber	yuber	yuber	yuber	yuber	
	OPERADOR Firma	yubert	yubert	yubert	yubert	yubert	yubert	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
01 09 2025 lunes	1		escavacion para tubuia de agua potable					
	2							
	3							
	4							
02 09 2025 Martes	1		escavacion para agua potable					
	2							
	3							
	4							

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Codigo: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

03 09 2025 Miercoles	1		escavacion para	7				
	2		tubaria de agua potable	19				
	3		Bajar pasante de	01 20				
	4		la vici					
04 09 2025 Jueves	1		~~Negar~~ escavar					
	2		Pansante y					
	3		estender Base					
	4							
05 09 2025 Viernes	1		estender Base					
	2		y cargue de la					
	3		Volqueta					
	4							
06 09 2025 Sabado	1							
	2		Bajarle ala					
	3		pasante y					
	4		cargue de Material					
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES			
	INGENIERO MEV	NOMBRE	Jesus Realpe
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	50Z3	MARCA	WACKER NEUSON	SERIE	WNCE0504CPAL01231	MODELO	2016
MANIFESTO DE IMPORTACIÓN	482016 000161851	OPERADOR	Yuber molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043743	PERIODO EVALUADO	Del día 8 al 14 del mes 9 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante	X			✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓							
	Horómetro		X		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X														
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓						✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso	X														
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	X														
	Freno de estacionamiento	X														
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames	X														
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión	X														
	Dirección	X														
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

pendiente por mantenimiento y dio pote

pendiente por no visar BOMBA de la tormenta

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	7699	7705	7711	7717	7723	7730	
	HORÓMETRO FINAL	7705	7711	7717	7723	7730	7733	
	HORA INGRESO	7	7	7	7	7	7	
	HORA SALIDA	4	4	4	4	4	11	
	VALOR COMBUSTIBLE	120000		120000		60000		
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA	agua de dios						
OPERADOR	Nombre	Yuber	Yuber	Yuber	Yuber	Yuber	Yuber	
	Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
08 09 2025 lunes	1		escavar Basante					
	2		Y estender Base					
	3							
	4							
09 09 2025 martes	1		escavar via Y cargue					
	2		de bolquetas					
	3		estender Vase					
	4							

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

10 09 2025 miercoles	1		escavacion de la						
	2		via estender vase						
	3								
	4								
11 09 2025 Jueves	1		escavar nasante						
	2		de la via y estender						
	3		Base						
	4								
12 09 2025 viernes	1		escavar Basante						
	2		la via cargue de						
	3		material						
	4								
13 09 2025 Sabado	1		escavar para						
	2		los gaviones						
	3								
	4								
	1								
	2								
	3								
	4								

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	Jesus Realpe
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA			
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025	

EQUIPO	EXCAVADORA	LÍNEA	50Z3	MARCA	WACKER NEUSON	SERIE	WNCE0504CPAL01231	MODELO	2016
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482016 000161851	OPERADOR	Wuber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 20 del mes 04 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ÍTEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		X		X		X		✓					
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)	X														
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	X														
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓											
GENERAL	Espejo central convexo	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso	X														
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión	X														
	Dirección	X														
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

SACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST - HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL		7733	7739	7745	7745	7751	7756	
Pendiente mantenimiento	HORÓMETRO FINAL		7739	7745	7745	7751	7756	7759	
	HORA INGRESO		7	7	7	7			
pendiente por	HORA SALIDA		4	4	4	4			
Revisar la Ronda	VALOR COMBUSTIBLE			120000			120000		
de la tormenta	HORÓMETRO TANQUEO								
Vibrio Roto	OBRA			ogyci de DIOS		ogyci de DIOS			
	OPERADOR	Nombre	Yuber	Yuber	Yuber	Yuber			
		Firma	Yuber	Yuber	Yuber	Yuber			

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
15 04 2025 Lunes	1		escavar para gaviones					
	2		y carge de tierra					
	3							
	4							
16 04 2025 Martes	1		escavar para					
	2		gaviones y		—			
	3		carge de tierra					
	4							

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

17 09 2025 Miercoles	1		Varada por retiro de escombros del ecxosto		7 y varada			
	2							
	3							
	4							
18 09 2025 Jueves	1		escavar para gaviones y echar piedra					
	2							
	3							
	4							
19 09 2025 viernes	1		escavar para gaviones cargo de tierra y mover piedra					
	2							
	3							
	4							
20 09 2025 sabado	1		escavar para gaviones y excavar zanja para la tuberia del acueducto					
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES			
	INGENIERO MEV	NOMBRE	Jesus Realpe
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030667705	PERIODO EVALUADO	Del día 01 al 06 del mes 09 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓													
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓						✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		/		/		/		/		/					
	Pasadores y tornillos en buen estado		/		/		/		/		/					
	Estado de cilindro (amortiguadores)		/		/		/		/		/					
	Resguardos		/		/		/		/		/					
	Anclajes de contrapeso		/		/		/		/		/					
	Guardas		/		/		/		/		/					
	Estado del bastidor		/		/		/		/		/					
	Ruidos extraños en el motor		/		/		/		/		/					
	Motor sin grietas		/		/		/		/		/					
	Exosto (Humo de escape)		/		/		/		/		/					

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL	6673	6680	6685	6691	6694		
	HORÓMETRO FINAL	6680	6685	6691	6694	6698		
	HORA INGRESO	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am		
	HORA SALIDA	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm		
	VALOR COMBUSTIBLE							
	HORÓMETRO TANQUEO							
	OBRA	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios		
	OPERADOR Nombre	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel		
	OPERADOR Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
01 Sep 2025	1		Descalificar	6673				
	2	Agua de Dios	Cargue volqueta					
	3							
	4					6680		
02 Sep 2025	1		Cargue volqueta	6680				
	2	Agua de Dios	Descalificar					
	3							
	4					6685		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

03 Sep 2025 Miercoles	1	Agua de Dios		6685				
	2		Trasladado Material					
	3		Cargue volqueta					
	4					6691		
04 Sep 2025 Jueves	1	Agua de Dios	Cargue volqueta	6691				
	2		Correo					
	3							
	4					6694		
05 Sep 2025 Viernes	1			6694				
	2	Agua de Dios	Correo					
	3		Cargue volqueta					
	4					6698		
06 Sep 2025 Sabado	1							
	2							
	3							
	4							
07	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	Jesus Realpe
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CONMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LINEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030667905	PERIODO EVALUADO	Del dia 15 al 21 del mes 09 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Habana Murillo	HORÓMETRO INICIAL	6717	6719	6722	6726	6731	6736	6738
	HORÓMETRO FINAL	6719	6722	6726	6731	6736	6738	6743
	HORA INGRESO	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am
9:00 pm Enzallamo Murillo	HORA SALIDA	5:00 pm	5:00 pm	6:00 pm	9:00 pm	6:00 pm	11:00 Am	1:00 pm
	VALOR COMBUSTIBLE	60.000		60.000	Tramo 2	Tramo 2	XXXXXX	
	HORÓMETRO TANQUEO			Tramo 2				
2 Dias Tramo (2) Careo	OBRA	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios
	OPERADOR Nombre	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel
	OPERADOR Firma							

- Tanio Tems

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
15 Septiembre Lunes	1		Acopio Material		6717			
	2	Agua de Dios	Careo					
	3		Cargue Volqueta					
	4						6719	
16 Septiembre Martes	1	Agua de Dios	Acopio Material	6	6719			
	2		(Boladero)					
	3							
	4						6722	

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA			
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06		Fecha: 07-04-2025

Miercoles	1				G722				
	2	Agua de	Carro						
	3	Dios	(TRAMO (2))						
	4						G726		
Jueves	1	Agua	Carro tramo	G7	G726				
	2	de Dios	(2)						
	3		Instalación 9:00 pm						
	4		Martillo				G731		
Viernes	1	Agua de	Carro tramo		G731				
	2	Dios	(2)						
	3		6:00 pm						
	4						G736		
Sabado	1	Agua de	Demolicion		G736				
	2	Dios	Cuneta tuberia						
	3		(Martillo						
	4						G738		
Domingo	1	Agua de	Demolicion		G738				
	2	Dios	Cuneta tuberia						
	3		(Martillo)				G743		
	4						(BAÑOS)		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 563791	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	1030667706	PERIODO EVALUADO	Del día 22 al ____ del mes 09 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓											
	Indicador de temperatura		✓		✓											
	Indicador de aceite		✓		✓											
	Indicador de batería		✓		✓											
	indicador de refrigerante		✓		✓											
	indicador de combustible		✓		✓											
	indicador de filtro de aire		✓		✓											
	Horómetro		✓		✓											
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓											
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓											
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓											
	Baliza		✓		✓											
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓											
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓											
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓											
	Espejos laterales		✓		✓											
	Alarma de retroceso		✓		✓											
	Pito		✓		✓											
	Freno de servicio		✓		✓											
	Freno de estacionamiento		✓		✓											
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidrio Panorámico		✓		✓											
	Kit para Derrames		✓		✓											
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓											
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓											
	Asiento		✓		✓											
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓											
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓											
	Presión de aire de las llantas		✓		✓											
	Servotransmisión		✓		✓											
	Dirección		✓		✓											
	Estado de pasadores		✓		✓											
	Estado y tensión de las correas		✓		✓											
	Estado de pedales		✓		✓											
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓											
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓											
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓											
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓											
	Bomba Hidraulica		✓		✓											
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓											
	Mandos de avance		✓		✓											
	Mando de estacionamiento		✓		✓											
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓											
	Mandos de levante del brazo		✓		✓											
	Estado de filtro de aire		✓		✓											

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓									
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓									
	Resguardos		✓		✓		✓									
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓									
	Guardas		✓		✓		✓									
	Estado del bastidor		✓		✓		✓									
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓									
	Motor sin grietas		✓		✓		✓									
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓									

OBSERVACIONES

6743

Martes VARADO 10:00 Am por falla Mecanica (Calamonde)

Miercoles VARADO (Calamonde)

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL		6743	6748	6751				
HORÓMETRO FINAL		6748	6751					
HORA INGRESO		7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am				
HORA SALIDA		4:00 pm	5:00 pm					
VALOR COMBUSTIBLE		60000	60:000					
HORÓMETRO TANQUEO								
OBRA		AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS	AGUA DE DIOS				
OPERADOR	Nombre	Daniel	Daniel	Daniel				
	Firma	Daniel	Daniel	Daniel				

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
22 SEP 2025 LUNES	1	AGUA DE DIOS	DEMOLICIÓN CONCRETO MURILLO		6743			
	2							
	3							
	4						6748	
23 SEP 2025 MARTES	1	AGUA DE DIOS	DEMOLICIÓN CONCRETO (MURILLO)		6748			
	2							
	3		10:00 AM FALLA					
	4		CALAMONDE.				6751	

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

24 Sept 2025 Miercoles	1				G751			
	2	Agua de Dios						
	3							
	4							
25 Sept 2025 Jueves	1	Agua de Dios						
	2							
	3							
	4							
26 Sept 2025 Viernes	1	Agua de Dios						
	2							
	3							
	4							
27 Sept 2025 Sabado	1	Agua de Dios						
	2							
	3							
	4							
28 Sept. 2025 Domingo	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Daniel	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1030667706	PERIODO EVALUADO	Del día 08 al ____ del mes 09 de 2025		

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓							
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓							
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓							
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓							
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓							
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓							
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓							
	Horómetro		✓		✓		✓		✓							
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓							
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓							
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓							
	Baliza		✓		✓		✓		✓							
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓							
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓							
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓							
	Pito		✓		✓		✓		✓							
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓							
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓							
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓							
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓							
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓							
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓							
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓							
	Asiento		✓		✓		✓		✓							
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓							
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓							
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓							
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓							
	Dirección		✓		✓		✓		✓							
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓							
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓							
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓							
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓							
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓							
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓							
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓							
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓							
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓							
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓							

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓							
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓							
	Resguardos		✓		✓		✓		✓							
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓							
	Guardas		✓		✓		✓		✓							
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓							
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓							
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓							
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HORÓMETRO INICIAL		5985	5990	5992	5995			
	HORÓMETRO FINAL		5990	5992	5995				
	HORA INGRESO		7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am	7:00 Am			
	HORA SALIDA		4:00 Pm	5:00 Am	4:00 pm				
	VALOR COMBUSTIBLE								
	HORÓMETRO TANQUEO								
	OBRA		Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios	Agua de Dios			
	OPERADOR	Nombre	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel			
		Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
08 Sep 2025 Lunes	1	Agua de Dios		5985				
	2							
	3							
	4					5990		
04 Sep 2025 Martes	1	Agua de Dios		5990				
	2							
	3							
	4					5992		

CM CON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

10 Sep 2025 Miércoles	1	Agua de pilos		5992					
	2								
	3								
	4					5995			
11 Sep 2025 Jueves	1	Agua de pilos		5995					
	2								
	3								
	4								
12 Sep 2025 Viernes	1								
	2								
	3								
	4								
13 Sep 2025 Sabado	1								
	2								
	3								
	4								
14	1								
	2								
	3								
	4								

OBSERVACIONES	INGENIERO MEV	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS			
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025	

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 20 del mes 09 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓				✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓									
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓	✓	✓	—		—	·	—		
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)			—		—		—	⊘	—		—	·	—		
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓	·	✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas			—		—		—		—		—		—		
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco			—		—		—		—		—		—		
	Asientos y tapicería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y enclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—				
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
próximo cambio DG aceite 19 Noviembre 2025	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO		7 am. ✓	6 am. ✓	6 am. ✓	6 am. ✓	6 am. ✓	7 am. ✓ Javier Lora	
	HORA SALIDA		5 PM. ✓	4.5 PM. ✓	4:30 PM. ✓	4:30 PM. ✓	5 PM. ✓	11 PM ✓ Javier Lora	
arreglar dirección.	VALOR COMBUSTIBLE		200000		200000		150000		
	KILOMETRAJE TANQUEO		NO		NO.				
	OBRA		AGUA DG DIOS						
	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TIRADO						
		Firma							

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
15/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE OBRA TRAMO 1	Tierra	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO	1 VIAJE DE RECEBO A		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	AGUA DE DIOS TRAMO 1	piedra	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		Javier Lemos
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
16/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE OBRA TRAMO 1	Tierra	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE RECEBO A.	piedra ✓	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		Javier Lemos
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE RECEBO A	piedra ✓	CAMACON		Javier Lemos
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE GIRADO	MAYORES PARA GAVIONES	CAMACON	✓	FAVIO
		DESTINO	PARA AGUA DE DIOS.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/09/202	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE RECEBO A	piedra	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJE DE RECEBO A	piedra	CAMACON		FAVIO ✓
		DESTINO	AGUA DE DIOS TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA	Tierra	CAMACON	Javier Lemos	FAVIO ✓
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
19/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE Recebo	piedra	CAMACON		FAVIO.
		DESTINO	Agua DE Dios obra Trm 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE obra trm 2	Tierra	CAMACON		Favio Lemus
		DESTINO	A BOTADERO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
20/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE obra A	Tierra	CAMACON		Favio Lemus
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE Recebo A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	Agua DE Dios		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 22 al 27 del mes 9 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—		
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓	—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales			—	—	—	✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapicería		✓	—	✓	—	✓	—		—		—		—		
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape			—		—		—		—		—		—		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			—		—		—		—		—	✓	—		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			—		—		—		—		—		—		
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
proximo cambio de Aceite 19 Noviembre 2025	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO		7 AM.	6 AM	7 AM.	634 PM	616 PM	605	
Arreglar direccion.	HORA SALIDA		5 PM	5 PM	538 PM.	16.59.	1703		
colocar Tornillos de Muelle derecho	VALOR COMBUSTIBLE		240000		200000		200000		
	KILOMETRAJE TANQUEO								
	OBRA		AGUA DE DIOS.						
	CONDUCTOR	Nombre	CARLOS TOVAR						
		Firma							

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE						
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
25/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES OBRA A	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE Recebera	piedra	CAMACON		
		DESTINO	Agua Dapios Torre I		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	7 Intornos DE ACOPIO	BASE	CAMACON		
		DESTINO	A OBRA		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
26/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE Recebera A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO A OBRA Agua DE DIOS		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE obra A	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
27/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE Recebera A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	OBRA Agua DE DIOS		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE obra A	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
22/04/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 viajes de obra 2	Tierra	CAMACON		Propio
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 viaje de Recebera	piedra	CAMACON		
		DESTINO	Obra Agua de Dios 1 Trans		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23/04/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 viajes de obra 1	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 viajes de (obra) Recebera	piedra	CAMACON		
		DESTINO	Agua de Dios.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/04/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 viaje de Recebera 1	piedra	CAMACON		
		DESTINO	obra Agua de Dios		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	6 viajes de obra 1	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2025
CONDUCTOR	Carlos Triviño	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 1 al 15 del mes 09 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de combustible			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas			—		—		—		—		—		—		
	Fusibles			—		—		—		—		—		—		
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa			—		—		—		—		—		—		
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		:	—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores			—		—		—		—		—		—		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas			—		—		—		—		—		—		
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco			—	✓	—		—		—		—		—		
	Asientos y tapiceria			—		—		—		—		—		—		
	Sistema de carpado			—		—		—		—		—		—		
	Grapas y anclaje de chasis		✓	—	✓		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Botiquín		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—		
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

próximo cambio de aceite 19 NOviembre 2025 - meglAR AUTO chrppda TOCA comprar 5 mutro SCOTEXTIL negro para chrpAr.

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
HORA INGRESO	7pm.	7 PM.	7 PM.	7PM.	7 AM.	6 AM.	
HORA SALIDA	5PM.	5PM.	7PM.	5 PM.	4:30PM	10 AM	
VALOR COMBUSTIBLE	100000		150000.				
KILOMETRAJE TANQUEO							
OBRA	Agua de pios						
CONDUCTOR Nombre	Carlos.						
CONDUCTOR Firma							

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
1/9/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA TAL A	Tierra	CAMACON		FINO Lomas
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 INTERNOS DE OBRA	Tierra	CAMACON		FINO Lomas
		DESTINO	A ACOPIO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
2/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE OBRA A.	Tierra	CAMACON		FINO Lomas
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		FINO Lomas
3/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	7 VIAJES DE OBRA A.	Tierra	CAMACON		
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
4/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE OBRA A	Tierra	CAMACON		FINO
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 INTERNO DE ACOPIO	Base	CAMACON		
		DESTINO	OBRA		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
5/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	DIP DIS PONIBLE volqueta		CAMACON		
		DESTINO	en obra.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	SE TRABAJO el VIBRO		CAMACON		
		DESTINO	en obra		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
6/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 INTERNOS DE obra	BASE	CAMACON		
		DESTINO	TRAMO 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	Jesus Realpe
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000016457	VENCE	06/08/2025	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2025
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 8 al 13 del mes 9 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería			—		—		—		—		—		—		
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			—		—		—		—		—		—		
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)			—		—		—		—		—				
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	—		
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia			—		—		—		—		—				
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	—		
	Vidrio frontal/ Limpia brisas			—		—		—	≠	—		—		—		
	Kit de control de emergencias ambientales			—		—		—		—		—		—		
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓			—		—		
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape			—		—		—		—	—	—		—		
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			—		—		—		—	—	—		—		
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo			—		—		—		—		—		—		
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

próximo cambio: NC
Aceite 19. Noviembre 2025
Mrcg/Nr Nuto cpvpido
Mrcg/Pr Dirección.

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
KILOMETRAJE FINAL		NO	NO	NO	NO	NO	NO	
HORA INGRESO		7 AM.	7 AM	7 AM	4 PM	7 PM.	7 PM.	
HORA SALIDA		5 PM.	5 PM.	5 PM.	4 PM.	5 PM.	12 PM	
VALOR COMBUSTIBLE				200000				
KILOMETRAJE TANQUEO								
OBRA		AGUA DE DIOS						
CONDUCTOR	Nombre	CARLOS T						
	Firma							

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
8/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 viajes a botadero	tierra	CAMACON		Favio
		DESTINO	obra Trm 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 Intornos de obra	Base	CAMACON		Favio
		DESTINO	acopio		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
9/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 viajes a botadero	tierra	CAMACON		Favio
		DESTINO	de obra Trm 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
10/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 viajes de obra.	tierra	CAMACON		Favio
		DESTINO	a botadero trm. 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	3 Intornos de obra	Base	CAMACON		Favio
		DESTINO	acopio.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
11/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 viajes de obra	tierra	CAMACON		Favio
		DESTINO	a botadero trm 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	4 Intornos de obra	Base	CAMACON		Favio
		DESTINO	acopio		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
12/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	8 VIAJES DE OBRA	TIERRA	CAMACON		FAVIO
		DESTINO	TRAMO 1. A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
13/09/2025	VIAJE 1	ORIGEN	4 VIAJES DE OBRA	TIERRA	CAMACON		FAVIO
		DESTINO	A BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE: Jesus Realpe
		FIRMA: JRE
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL- PAGA	Código: PAGA-FO02
T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	FORMATO PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE RCDs	Versión: 1.0
		Fecha: 05-05-2025

CONTRATO DE OBRA No. ICCU-263 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA".

CONTRATISTA TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA	No DE VALE O REMISIÓN	TRANSPORTADOR	ESCOMBRERA/ ZONA DE DISPOSICIÓN APROBADA	TIPO MATERIAL	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON	VOLQUETA (PLACA)	CONDUCTOR
2/09/2025	2685	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2686	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2687	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2688	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
2/09/2025	2689	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2690	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2691	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2692	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2693	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2694	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2695	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
3/09/2025	2696	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2697	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2698	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
4/09/2025	2699	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2951	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2952	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2953	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2954	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
9/09/2025	2700	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2955	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2956	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
10/09/2025	2957	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2958	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2959	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
11/09/2025	2960	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2961	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2962	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2963	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2964	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2965	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2966	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
12/09/2025	2967	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2968	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2969	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
13/09/2025	2970	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO

13/09/2025	2971	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2972	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2973	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2974	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2975	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
15/09/2025	2976	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2977	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2978	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2979	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2980	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
16/09/2025	2981	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/09/2025	2982	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
18/09/2025	2983	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2984	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2985	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2986	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
19/09/2025	2987	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
20/09/2025	2988	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2989	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2990	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2991	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2992	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
22/09/2025	2993	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/09/2025	2994	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
23/09/2025	4601	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2995	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2996	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2997	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2998	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	2999	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
24/09/2025	3000	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4602	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4603	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4604	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
26/09/2025	4605	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/09/2025	4607	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
27/09/2025	4608	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4609	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4610	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4611	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4612	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	OWR 285	CARLOS TRIVIÑO
29/09/2025	4613	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
29/09/2025	4614	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
30/09/2025	4615	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	4616	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	4617	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
30/09/2025	4618	FAVIO LESMES	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS

4/09/2025	2254	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
4/09/2025	2294	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2253	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
4/09/2025	2256	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
4/09/2025	2255	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2258	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
4/09/2025	2257	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
4/09/2025	2259	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2263	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2261	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
5/09/2025	2260	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
5/09/2025	2262	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2266	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2264	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2265	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2268	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2269	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2270	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2271	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2272	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2273	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2274	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2275	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
9/09/2025	2276	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
9/09/2025	2277	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
9/09/2025	2267	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2282	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2286	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2283	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2279	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2284	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2287	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2288	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2281	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
10/09/2025	2280	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
10/09/2025	2285	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
10/09/2025	2278	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
11/09/2025	2292	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
11/09/2025	2290	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
11/09/2025	2291	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
11/09/2025	2293	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
11/09/2025	2289	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3910	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3911	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	3909	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3901	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3908	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ

12/09/2025	3907	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3906	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3905	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	3904	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	3903	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	3902	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2296	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2297	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
12/09/2025	2299	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	2295	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	VPJ 811	RAMIRO PARDO
12/09/2025	2298	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	AEB 306	BRAYAN HERNANDEZ
12/09/2025	2300	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7	11,90	TGN 859	NICOLAS CUEVAS
29/09/2025	2301	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	2302	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	8	13,60	VPJ 811	RAMIRO PARDO
30/09/2025	2303	JORSAMA	CONSTRUSERVICE C&C S.A.S	EXCAVACIÓN	7,5	12,75	VPJ 811	RAMIRO PARDO
TOTAL ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL PERIODO					**1037,5**	**1763,75**		

(Elaborò)

(Nombre)

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS

CONTRATISTA

ANEXO 9. CONTROL DOCUMENTAL

ANEXO 9A. CORRESPONDENCIA DE SALIDA

Bogotá, 05 de Septiembre de 2025

GC-T&M-2025-0163

DESARROLLO EN INGENIERIA DIN S.A.S
Atn. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Interventoría Carrera 28bis No. 49ª – 13
Bogotá D.C

Ref. Contrato ICCU 263 2025 / REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

Asunto: Respuesta al comunicado DIN-ICCU-237-25-091 con asunto: Disposición de Residuos de Construcción

Cordial saludo,

En atención al comunicado DIN-ICCU-237-25-091 recibido por parte de la Interventoría, relacionado con la disposición de Residuos de Construcción y Demolición en predio no autorizado, nos permitimos dar respuesta a los puntos mencionados:

En el marco de las actividades de supervisión técnica del contrato de la referencia, me permito informar que en recorrido de obra por el tramo 1, realizado con participación de los actores del proyecto (apoyo de la supervisión ICCU, Secretaría de Planeación Municipal, contratista T&M e interventoría), se evidenció la disposición de materiales producto de la demolición de concreto asfáltico y rígido en un predio aledaño a la vía en intervención. A lo anterior, desde TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S se procedió a la programación del retiro del material dispuesto de manera inadecuada, dicho retiro se llevó a cabo el día 03 de septiembre de 2025, dejando la zona en óptimas condiciones y sin presencia de RCDs - Ver registro fotográfico de condiciones actuales de la zona.

Ilustración 1. Registró fotográfico estado actual de predio

