

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES

Contratista: Luis Gabriel Sequeda Altamar

C.C.: 1043118282

Entidad contratante: IED Marie Poussepin

NIT: 802001440

Objeto del servicio: Mantenimiento sanitario y adecuación hidráulica


Descripción general de las actividades realizadas:

Durante la ejecución del contrato se realizó el servicio integral de mantenimiento sanitario y adecuación hidráulica a todo costo, el cual incluyó:

- **Mantenimiento preventivo y correctivo** de 40 inodoros distribuidos de la siguiente manera:
 - 9 en el segundo piso
 - 10 en el primer piso
 - 11 en el tercer piso
 - 6 en el área de transición
 - 4 en la zona administrativa
- **Limpieza profunda**, revisión de sellos, ajuste y reemplazo de componentes defectuosos como flotadores, válvulas, empaques y accesorios deteriorados.
- **Instalación y ajuste de griferías** en los puntos señalados por la institución, garantizando su estanqueidad y funcionamiento óptimo.
- **Pruebas de funcionamiento** para verificar la operatividad de todos los sanitarios y griferías intervenidas.
- **Suministro y uso de materiales**, herramientas y transporte necesarios para la ejecución del trabajo, sin generar costos adicionales a la entidad.

Observaciones adicionales:

Todos los trabajos fueron ejecutados cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y limpieza requeridos. Se garantizó el correcto funcionamiento de los elementos intervenidos y se entregó la infraestructura en condiciones óptimas de uso.




LUIS SEQUEDA ALTAMAR

CC 1043118282

Luiszequeda0921@gmail.com


Sondeo de inodoro #4
Baño transición




Desmonte de inodoro#6
Baño de transición



Sondeo de inodoro #4
Baño transición



Sondeo de Inodoro#5
Baño Transición





Sondeo de inodoro #2
Baño transición



Sondeo de inodoro#3

Baño Transición





Pañitos húmedos

Sondeo de inodoro#11

Piso 3



Sondeo de inodoro #1
baño transición



Sondeo de inodoro#8

Piso3



Sondeo de inodoro#9 Piso

3




Pañitos húmedos



Sondeo de inodoro#10

Piso3





**Se realizó el montaje y se
dejó instalado
nuevamente el inodoro #1
piso 1**


Sondeo de inodoro#5

Piso3



Sondeo inodoro#1 Piso 3





Sondeo de inodoro #10

Piso 1


A photograph of a bathroom stall with a toilet. A black inspection camera is on the floor, connected to a long, flexible metal cable that is inserted into the toilet bowl. The stall has white paneled walls and a tiled floor. A black trash bin is on a shelf behind the toilet.

Sondeo de inodoro#3

Piso3

Sondeo de inodoro#2 Piso


3



Sondeo de inodoro #6

Piso 3





Sondeo de inodoro#6

Piso1


Sondeo de inodoro#7

Piso1



Sondeo de inodoro#8 Piso

1





**Desmonte de inodoro#9 y
sondeo de la tubería.**

Piso1

Sondeo de inodoro #5

Piso 1



**Sondeo y limpieza de
Inodoro #2 Baño piso 1**



Pañitos húmedos



Sondeo de inodoro#4 Piso

1





**Sondeo y limpieza de
inodoro #3 Piso 1**



**Sondeo y limpieza de
Inodoro #7 Baño 2do Piso**



Sondeo y limpieza
De inodoro#9 Baño 2do
Piso



**Sondeo y limpieza de
Inodoro#8**





**Desmonte de inodoro#1
y sondeo de la tubería en
el Baño del Piso 1**






**Sondeo y limpieza de
Inodoro #5 Baño 2do Piso**



**Sondeo y limpieza de
inodoro #6 Baño 2do Piso**



**Sondeo y limpieza de
Inodoro#3 Baño 2do Piso**



Pañitos Humedos



**Sondeo y limpieza de
Inodoro#4 Baño 2do Piso**



Pañitos humedos



**Sondeo y limpieza de
Inodoro #1 Baño 2do Piso**

