

70194
70195
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
comprobado.2lc_terreno_dig p
28
Longitud de ...
4683190.7, ...
0,134812

Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	1	67516



lc_terreno_dig p— Objetos Totales: 30, Filtrados: 1, Seleccionados: 1

123 ogc_fid = ε 123 Actualizar lo filtrado Actualizar lo selecc

	ogc_fid	t_id	area_terreno	numero_predial	geopaquete	etiqueta	fecha	atricula_inmobiliar	observacion	dispname
1	1020	67516	250,4	23001010200000425001000000000	11_17_V1	67516	NULL	12920	NULL	NULL

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024





Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	4	67586, 67588, 67589, 67630
Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_17_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 54
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 54
Número de Unidades digitalizadas: 99

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	lc_terreno_dig p	-9223372036854775808
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1506
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1515
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1520
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1523
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1555
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1557
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1561
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1563
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1566
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1569
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1592
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1594
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1498
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1498
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1502
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1544
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1577
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1515
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1520
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1555
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1557
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1561
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1563
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1566
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1592
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1594
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1596
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1502
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1544
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1577
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
27	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1515
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1520
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1555
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1557
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1561
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1563
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1566
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1592
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1594
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1596
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1499
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1502
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1544
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1577
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
27	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	1	66037
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	2	66034, 66033
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_17_V1**

Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 52
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 52
Número de Unidades digitalizadas: 82

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	geometría duplicada	lc_terreno_dig p	1105
1	geometría duplicada	lc_terreno_dig p	1123
2	geometría duplicada	lc_terreno_dig p	1125
3	geometría duplicada	lc_terreno_dig p	1132
4	geometría duplicada	lc_terreno_dig p	1136
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1597
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1597
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1602
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1605
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1612
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1615
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1620
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1621
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1623
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1625
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1625
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1645
17	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1648
18	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1654
19	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1663
20	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1668
21	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1668
22	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1669
23	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1669
24	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1678

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1598
26	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1599
27	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1599
28	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1628
29	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1660
30	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1666
31	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1668
32	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1670
33	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
34	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
37	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
38	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
39	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
40	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
41	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
42	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
43	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
44	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
45	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	9223372036854775808
46	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
47	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
48	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
49	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	2	59482, 59503
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_17_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 58
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 58
Número de Unidades digitalizadas: 94

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	17
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	17
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	17
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	17
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	17
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	18
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	17
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	18
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	18
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	18
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	18
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors


	Error	Capa	ID del objeto espacial
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1805
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1771
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1823
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1825
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1827
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1838
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
27	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
31	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
32	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1805
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1771
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1823
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1825
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1827
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1838
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
27	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
31	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
32	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808




Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1805
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	1806
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1771
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1823
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1825
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1827
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	1838
16	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
19	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
20	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
21	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
27	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
31	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
32	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	5	60031, 60033, 60080, 60079, 60094
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_17_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 54
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 54
Número de Unidades digitalizadas: 97

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología


Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	21
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	22
2	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
3	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
4	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
5	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
6	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
7	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
8	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
9	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
10	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
11	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
12	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
13	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
14	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
15	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
16	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	21
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	22
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	22
21	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	22
22	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	22
23	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	22
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



	tipo	explicacion	cantidad	id_concatenado
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PI I en NPI I	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	62614, 62620, 62615, 62617, 62618, 62605, 62606
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_17_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 64
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 64
Número de Unidades digitalizadas: 98

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Panel de comprobación de topología


Filter errors by rule: All Errors


	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2246
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2250
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2250
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2251
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2251
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2252
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2255
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2258
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2271
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2282
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2283
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2287
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2293
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2313
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2323
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2326
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	2340
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	2319
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	2329
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	2331
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	2333
21	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	2335
22	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
23	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)





1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	4	111, 116, 117, 122
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]

Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla

Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_17_V1**


Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 44
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 44
Número de Unidades digitalizadas: 72

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)






Panel de comprobación de topología


Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	247
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	248
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	249
3	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
4	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
5	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
6	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
7	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
8	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
9	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
10	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807
11	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775807


Show errors on the canvas — 12 error(s) were found

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	1	36
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	0	[NULL]
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla


Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_17_V1**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 47
Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Número de predios: 47
Número de Unidades digitalizadas: 86

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	633
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	633
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	633
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	633
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	633
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	614
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	614
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
21	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
22	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
23	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
24	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
26	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
27	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	633
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
31	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
32	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
33	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
34	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-92233720368547758

Show errors on the canvas — 37 error(s) were found



Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63224
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63226
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63303
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63303
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63304
5	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63305
6	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63308
7	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63310
8	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63337
9	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63338
10	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63360
11	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63363
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63369
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63371
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63372
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63377
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63377
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	61420
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	61420
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63321
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63323
21	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63331
22	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63334
23	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63334
24	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63337

Show errors on the canvas — 37 error(s) were found


Panel de comprobación de topología

Filter errors by rule: All Errors

	Error	Capa	ID del objeto espacial
12	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63369
13	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63371
14	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63372
15	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63377
16	superposiciones	lc_unidadconstruccion_dig p	63377
17	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	61420
18	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	61420
19	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63321
20	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63323
21	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63331
22	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63334
23	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63334
24	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63337
25	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63345
26	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63345
27	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion_dig p	63371
28	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
29	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
30	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
31	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
32	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
33	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
34	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
35	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808
36	saltos	lc_unidadconstruccion_dig p	-9223372036854775808

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	2	1112683, 1112698
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Maria Camila Carrasquilla
Nombre unidad de intervención: 19 Nombre de GPKG: 19_17_V1
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 44 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 44 **Número de Unidades digitalizadas: 113**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024




59894
59880
59893
59892
59891
59883
59890
59886
59888
59887
Panel de comprobación de topología
Filter errors by rule
All Errors
Error
Capa
ID del objeto espacial
25 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
26 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
27 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
28 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
29 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
30 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
31 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
32 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
33 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
34 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
35 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
36 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
37 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
38 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
39 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
40 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
41 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
42 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
43 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
44 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
45 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
46 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
47 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 595
48 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
49 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
Show errors on the canvas
70 error(s) were found
60645
60646
60653
60652
60649
60648
Panel de comprobación de topología
Filter errors by rule
All Errors
Error
Capa
ID del objeto espacial
45 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
46 superposiciones lc_unidadconstruccion_dig p 607
47 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 595
48 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
49 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
50 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
51 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
52 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
53 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
54 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
55 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 606
56 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
57 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
58 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
59 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
60 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
61 geometría duplicada lc_unidadconstruccion_dig p 607
62 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
63 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
64 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
65 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
66 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
67 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
68 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
69 saltos lc_unidadconstruccion_dig p -9223372036854775758
Show errors on the canvas
70 error(s) were found

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)



1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[NULL]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[NULL]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[NULL]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[NULL]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[NULL]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[NULL]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[NULL]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[NULL]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[NULL]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[NULL]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta	0	[NULL]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[NULL]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[NULL]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[NULL]
17	Validación	18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[NULL]
18	Consistencia lógica	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[NULL]
19	Consistencia conceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[NULL]
20	Consistencia lógica	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[NULL]
21	Consistencia conceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	0	[NULL]
22	Consistencia lógica	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[NULL]
23	Consistencia lógica	28. geoms null	2	1112683, 1112698
24	Consistencia lógica	29. geoms multiparte	0	[NULL]
25	Consistencia lógica	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[NULL]
26	Consistencia lógica	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[NULL]
27	Consistencia lógica	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[NULL]
28	Consistencia lógica	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[NULL]
29	Consistencia lógica	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[NULL]
30	Consistencia lógica	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]
31	Validación	36. UC con área menor a 4 m2	0	[NULL]
32	Consistencia lógica	37. Unidades de construcción informales asociados a terrenos con diferente etiqueta	0	[NULL]

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: CESAR JAVIAR CASTILLO TORO

Nombre unidad de intervención: 06 **Nombre de GPKG: 06_21_V1**

Número manzana asignadas:4

Número de Terrenos iniciales: 68


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Observaciones realizadas:


predios con condición 5. Por lo tanto generan error topológico de geometría duplicada

Número de predios:75
Número de Unidades digitalizadas: 104


Diez (10) errores topológicos "geometría_duplicada" por capas informales.




Se generan don geometrías duplicadas en unidad de construcción, se verifico los nodos esta bien se asumen que es por doble piso, y saltos por patios descubiertos.




Cero (0) errores geométricos en terreno




Resumen comprobación de geometría de construcción: un error de salto


Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Salto
4683839.9, ...
7.42724
Exportar
Errores totales: 1, errores corregidos: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Ayuda
Capas
Navegador
74443
74442
74440
74439
74453
74455

		explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	lominio	1. Terrenos eliminados	0	[null]
2	ceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
3	ceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
4	ceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
5	ca	5. Unidad sin terreno	0	[null]
6	ca	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
7	ca	7. Usos que no aplican	0	[null]
8		8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
9		9. Usos PH en NPH	0	[null]
10		10. Usos NPH en PH	0	[null]
11		11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
12		12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13		13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
14		14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
15		15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
16		16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
17		17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]


pgAdmin 4
File Object Tools Edit View Window Help
Object Explorer
Dashboard SQL Statistics postgres/postgres@Validacion_gpkg*
postgres/postgres@Validacion_gpkg
No limit
Data Output Messages Notifications
SQL
Extensions
Foreign Data Wrappers
Languages
Publications
Schemas (3)
public
topology
validacion_gpkg
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables
Trigger Functions
Types
Views
Subscriptions
Login/Group Roles
Tablespaces
tipo text
explicacion text
cantidad bigint
id_concatenado text
1 Consistencia conceptual 2. Unidad de construcción con datos incompletos 0 [null]
2 Consistencia conceptual 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo 0 [null]
3 Consistencia conceptual 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso 0 [null]
4 Consistencia lógica 5. Unidad sin terreno 0 [null]
5 Consistencia lógica 6. Diseño original - tipologías que no aplican 0 [null]
6 Consistencia lógica 7. Usos que no aplican 0 [null]
7 Validacion 8. Diseño original - tipologías de PH en NPH 0 [null]
8 Validacion 9. Usos PH en NPH 0 [null]
9 Validacion 10. Usos NPH en PH 0 [null]
10 Validacion 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH 0 [null]
11 Validacion 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta 0 [null]
12 Validacion 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta 0 [null]
13 Validacion 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre... 0 [null]
14 Validacion 15. Unidades sin tipologia relacionada 0 [null]
15 Validacion 16. Unidades sin etiqueta relacionada 0 [null]
16 Validacion 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada 0 [null]
17 Validación 18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio 0 [null]
18 Consistencia lógica 19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1 0 [null]
19 Consistencia conceptual 20. Sobreposición de terrenos 0 [null]
20 Consistencia lógica 21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1 0 [null]
21 Consistencia conceptual 26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área 2 450, 494
22 Consistencia lógica 27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1 0 [null]
23 Consistencia lógica 28. geoms null 0 [null]
24 Consistencia lógica 29. geoms multiparte 0 [null]
25 Consistencia lógica 30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH 0 [null]
26 Consistencia lógica 31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos 0 [null]
27 Consistencia lógica 32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2 0 [null]
28 Consistencia lógica 33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH 0 [null]
29 Consistencia lógica 34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2 0 [null]
30 Consistencia lógica 35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta 0 [null]
31 Validación 36. UC con área menor a 4 m2 0 [null]
Total rows: 31 of 31 Query complete 00:00:00.322 Ln 271, Col 1

Las capas de construcciones 72 y 129 son marquesinas “balcones en voladizo tienen marcado voladizo.



Las capas 142 141 y 73 son dos marquesinas fuera del predio con su debido voladizo excepción fuera de terreno y 73 es un voladizo fuera del terreno las capas 105 y 112 son por la capa informalidad.

	tipo text	explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
1	Consistencia conceptual	2. Unidad de construcción con datos incompletos	0	[null]
2	Consistencia conceptual	3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo	0	[null]
3	Consistencia conceptual	4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso	0	[null]
4	Consistencia lógica	5. Unidad sin terreno	0	[null]
5	Consistencia lógica	6. Diseño original - tipologias que no aplican	0	[null]
6	Consistencia lógica	7. Usos que no aplican	0	[null]
7	Validacion	8. Diseño original - tipologias de PH en NPH	0	[null]
8	Validacion	9. Usos PH en NPH	0	[null]
9	Validacion	10. Usos NPH en PH	0	[null]
10	Validacion	11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH	0	[null]
11	Validacion	12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
12	Validacion	13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta	0	[null]
13	Validacion	14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorre...	0	[null]
14	Validacion	15. Unidades sin tipologia relacionada	0	[null]
15	Validacion	16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
16	Validacion	17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]

		explicacion text	cantidad bigint	id_concatenado text
16		16. Unidades sin etiqueta relacionada	0	[null]
17		17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada	0	[null]
18		18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio	0	[null]
19	ca	19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1	0	[null]
20	ceptual	20. Sobreposición de terrenos	0	[null]
21	ca	21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1	0	[null]
22	ceptual	26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área	7	74396, 74395, 74436, 74437, 74438, 74453, 74454
23	ca	27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1	0	[null]
24	ca	28. geoms null	0	[null]
25	ca	29. geoms multiparte	0	[null]
26	ca	30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH	0	[null]
27	ca	31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos	0	[null]
28	ca	32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2	0	[null]
29	ca	33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH	0	[null]
30	ca	34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2	0	[null]
31	ca	35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta	9	74398, 74399, 74446, 74453, 74455, 74459, 74460, 74461, 744...
32		36. UC con área menor a 4 m2	0	[null]


Los 7 errores en el numeral 22 (26.) son por marquesinas o voladizos,

Los 9 errores en el numeral 31 (35.) son predios con capa en informalidad.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: CESAR JAVIAR CASTILLO TORO
Nombre unidad de intervención: 07 **Nombre de GPKG: 07_21_V1**
Número manzana asignadas:4
Número de Terrenos iniciales: 86 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas: **Existen predios los cuales no fue posible categorizarlos y digitalizarlos con la ayuda de Street view, a estos predios se le realizo el terreno y las construcciones mediante la ortofoto por lo tanto se deja en la premarca las observaciones de cuales se necesita una verificación por parte del reconocedor de campo para tener una veracidad en la calidad del producto** **predios con condición 5. Por lo tanto generan error topológico de superposición**
Número de predios:86 **Número de Unidades digitalizadas: 98**
Diez (12) errores topológicos “geometría_duplicada” por capas informales. Se generaron



11 saltos por patios descubiertos.



Cero (0) errores geométricos en terreno

