

**VALIDADORES QGIS:**





**VALIDADORES DBEAVER:**





Los 4 errores que aparecen, corresponden a voladizos y marquesinas que esta por fuera de los linderos de terreno de algunos predios. Se deja la anotación en atributos que corresponde a una excepción sin embargo aparece el error.

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Junio de 2024 |

**FORMATO – REPORTE DE CALIDAD**

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG:** DUVAN BARRERA |
| **Nombre unidad de intervención: 16** **Nombre de GPKG:** 16_12_V1 |
| **Número manzana asignadas: 4** |
| **Número de Terrenos iniciales: 57**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:**<br>No se encuentran informalidades en la asignación. Se encuentran 3 ph con sus debidas unidades de construcción.<br>Dentro de la asignación, en la manzana 200, se evidencia que hay cuatro terrenos que estaban ubicados desde un inicio al interior de la manzana, encerrados por los demás predios de la misma y sin acceso a la vía pública. Se deja la premarca para la confirmación de área de terreno y confirmar la ubicación de los mismos. (69382, 69365, 69387 y 69378). Adicionalmente, al predio 69372 se le deja una premarca de posible desenglobe ya que en el Street view se evidencia que las construcciones son totalmente independientes y es posible que haya habido un desenglobe. |
| |
| **Número de predios: 57 (3 Ph + 54 terrenos NPH)**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 94** |
| Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)<br> |

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Los errores de geometría que aparecen de saltos, se deben a los vacíos que se presentan entre las construcciones.

El error de superposición de presenta en un segundo piso parcial, el el predio con etiqueta 65111.


| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Junio de 2024 |

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


**TERRENOS**




**UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN**




**VALIDADORES QGIS:**



Validaciones— Objetos Totales: 17, Filtrados: 17, Seleccionados: 0

| | tipo | explicacion | cantidad | npn_concatenados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistencia de... | 1. Terreno eliminado | 0 | NULL |
| 2 | Validacion | 10. Usos NPH en PH | 0 | NULL |
| 3 | Validacion | 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH | 0 | NULL |
| 4 | Validacion | 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 5 | Validacion | 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 6 | Validacion | 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 7 | Validacion | 15. Unidades sin tipologia relacionada | 0 | NULL |
| 8 | Validacion | 16. Unidades sin etiqueta relacionada | 0 | NULL |
| 9 | Validacion | 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada | 0 | NULL |
| 10 | Consistencia co... | 2. Unidad de construcción con datos incompletos | 0 | NULL |
| 11 | Consistencia co... | 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo | 0 | NULL |
| 12 | Consistencia co... | 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso | 0 | NULL |
| 13 | Consistencia lo... | 5. Unidad sin terreno | 0 | NULL |
| 14 | Consistencia lo... | 6. Diseño original - tipologias que no aplican | 0 | NULL |
| 15 | Consistencia lo... | 7. Usos que no aplican | 0 | NULL |
| 16 | Validacion | 8. Diseño original - tipologias de PH en NPH | 0 | NULL |
| 17 | Validacion | 9. Usos PH en NPH | 0 | NULL |

**VALIDADORES DBEAVER:**



DBeaver 24.2.1 - <postgres> Validadores_GPKG


Resultados 1

| | tipo | explicacion | cantidad | id_concatenado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistencia conceptual | 2. Unidad de construcción con datos incompletos | 0 | [NULL] |
| 2 | Consistencia conceptual | 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo | 0 | [NULL] |
| 3 | Consistencia conceptual | 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso | 0 | [NULL] |
| 4 | Consistencia lógica | 5. Unidad sin terreno | 0 | [NULL] |
| 5 | Consistencia lógica | 6. Diseño original - tipologias que no aplican | 0 | [NULL] |
| 6 | Consistencia lógica | 7. Usos que no aplican | 0 | [NULL] |
| 7 | Validacion | 8. Diseño original - tipologias de PH en NPH | 0 | [NULL] |
| 8 | Validacion | 9. Usos PH en NPH | 0 | [NULL] |
| 9 | Validacion | 10. Usos NPH en PH | 0 | [NULL] |
| 10 | Validacion | 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH | 0 | [NULL] |
| 11 | Validacion | 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | [NULL] |
| 12 | Validacion | 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | [NULL] |
| 13 | Validacion | 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | [NULL] |
| 14 | Validacion | 15. Unidades sin tipologia relacionada | 0 | [NULL] |
| 15 | Validacion | 16. Unidades sin etiqueta relacionada | 0 | [NULL] |
| 16 | Validacion | 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada | 0 | [NULL] |
| 17 | Validación | 18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio | 0 | [NULL] |
| 18 | Consistencia lógica | 19. Unidadconstruccion de planta ubicación 2 sin planta ubicación 1 | 0 | [NULL] |
| 19 | Consistencia conceptual | 20. Sobreposición de terrenos | 0 | [NULL] |
| 20 | Consistencia lógica | 21. Sobreposición de unidades con planta ubicación 1 | 0 | [NULL] |
| 21 | Consistencia conceptual | 26. Unidadconstrucción contenida en menos del 95% de su área | 4 | 69401, 69410, 69411, 69483 |
| 22 | Consistencia lógica | 27. Unidadconstruccion con planta ubicación 1 y voladizo 1 | 0 | [NULL] |
| 23 | Consistencia lógica | 28. geoms null | 0 | [NULL] |
| 24 | Consistencia lógica | 29. geoms multiparte | 0 | [NULL] |
| 25 | Consistencia lógica | 30. UC con misma planta de ubicación superpuestas - NPH | 0 | [NULL] |
| 26 | Consistencia lógica | 31.Piso maximo UC diferente a totalidad de pisos | 0 | [NULL] |
| 27 | Consistencia lógica | 32. Unidad convencional con área construida menor a 2 m2 | 0 | [NULL] |
| 28 | Consistencia lógica | 33. No hay consecutivo entre la planta de ubicación 1 y la planta de ubicación máxima NPH | 0 | [NULL] |
| 29 | Consistencia lógica | 34. Unidad NO convencional con área construida menor a 4 m2 | 0 | [NULL] |
| 30 | Consistencia lógica | 35. Unidades de construcción en nph asociados a terrenos con diferente etiqueta | 0 | [NULL] |
| 31 | Validación | 36. UC con área menor a 4 m2 | 0 | [NULL] |


Los 4 errores que aparecen, corresponden a voladizos y marquesinas que esta por fuera de los linderos de terreno de algunos predios. Se deja la anotación en atributos que corresponde a una excepción sin embargo aparece el error.

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Junio de 2024 |

**FORMATO – REPORTE DE CALIDAD**

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG:** DUVAN BARRERA |
| **Nombre unidad de intervención: 17** **Nombre de GPKG:** 17_12_V1 |
| **Número manzana asignadas: 3** |
| **Número de Terrenos iniciales: 43**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:**<br>No se encuentran informalidades en la asignación. Se encuentran 2 PH. En las unidades de construcción. |
| |
| **Número de predios: 43 (2 Ph + 41 terrenos NPH)**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 75** |
| Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)<br> |


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Los errores de geometría que aparecen de saltos, se deben a los vacíos que se presentan entre las construcciones. La superposición se debe a un voladizo esquinero el cual no comparte nodo con el primer piso de la construcción.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


**TERRENOS**




**UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN**




**VALIDADORES QGIS:**




| | tipo | explicacion | cantidad | npn_concatenados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistencia de... | 1. Terreno eliminado | 0 | NULL |
| 2 | Validacion | 10. Usos NPH en PH | 0 | NULL |
| 3 | Validacion | 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH | 0 | NULL |
| 4 | Validacion | 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 5 | Validacion | 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 6 | Validacion | 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 7 | Validacion | 15. Unidades sin tipologia relacionada | 0 | NULL |
| 8 | Validacion | 16. Unidades sin etiqueta relacionada | 0 | NULL |
| 9 | Validacion | 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada | 0 | NULL |
| 10 | Consistencia co... | 2. Unidad de construcción con datos incompletos | 0 | NULL |
| 11 | Consistencia co... | 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo | 0 | NULL |
| 12 | Consistencia co... | 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso | 0 | NULL |
| 13 | Consistencia lo... | 5. Unidad sin terreno | 0 | NULL |
| 14 | Consistencia lo... | 6. Diseño original - tipologias que no aplican | 0 | NULL |
| 15 | Consistencia lo... | 7. Usos que no aplican | 0 | NULL |
| 16 | Validacion | 8. Diseño original - tipologias de PH en NPH | 0 | NULL |
| 17 | Validacion | 9. Usos PH en NPH | 0 | NULL |


**VALIDADORES DBEAVER:**





Los 3 errores que aparecen, corresponden a voladizos y marquesinas que esta por fuera de los linderos de terreno de algunos predios. Se deja la anotación en atributos que corresponde a una excepción sin embargo aparece el error.

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Junio de 2024 |

**FORMATO – REPORTE DE CALIDAD**

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG:** DUVAN BARRERA |
| **Nombre unidad de intervención: 18** **Nombre de GPKG:** 18_12_V1 |
| **Número manzana asignadas: 3** |
| **Número de Terrenos iniciales: 40**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:**<br>No se encuentran informalidades en la asignación. Se encuentran 3 PH. En las unidades de construcción. |
| |
| **Número de predios: 40 (3 Ph + 37 terrenos NPH)**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 89** |
| Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)<br> |


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Los errores de geometría que aparecen de saltos, se deben a los vacíos que se presentan entre las construcciones. La superposición se debe a una oficina que esta sobre dos locales en el primer piso de la construcción.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


**TERRENOS**




**UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN**




**VALIDADORES QGIS:**



| | tipo | explicacion | cantidad | npn_concatenados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consistencia de... | 1. Terreno eliminado | 0 | NULL |
| 2 | Validacion | 10. Usos NPH en PH | 0 | NULL |
| 3 | Validacion | 11. Uso Residencial.Depositos_Lockers en NPH | 0 | NULL |
| 4 | Validacion | 12. Uso Anexo.Marquesinas_Patios_Cubiertos con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 5 | Validacion | 13. Uso Anexo.Ramadas_Cobertizos_Caneyes con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 6 | Validacion | 14. Uso Anexo.Cimientos_Estructura_Muros_y_Placa con diseño original - tipologias incorrecta | 0 | NULL |
| 7 | Validacion | 15. Unidades sin tipologia relacionada | 0 | NULL |
| 8 | Validacion | 16. Unidades sin etiqueta relacionada | 0 | NULL |
| 9 | Validacion | 17. Unidades sin planta de ubicacion relacionada | 0 | NULL |
| 10 | Consistencia co... | 2. Unidad de construcción con datos incompletos | 0 | NULL |
| 11 | Consistencia co... | 3. Unidad de construcción con dominio inexistente en el planta tipo | 0 | NULL |
| 12 | Consistencia co... | 4. Unidad de construcción con dominio inexistente en el uso | 0 | NULL |
| 13 | Consistencia lo... | 5. Unidad sin terreno | 0 | NULL |
| 14 | Consistencia lo... | 6. Diseño original - tipologias que no aplican | 0 | NULL |
| 15 | Consistencia lo... | 7. Usos que no aplican | 0 | NULL |
| 16 | Validacion | 8. Diseño original - tipologias de PH en NPH | 0 | NULL |
| 17 | Validacion | 9. Usos PH en NPH | 0 | NULL |


**VALIDADORES DBEAVER:**




Los errores que aparecen, corresponden a voladizos y marquesinas que esta por fuera de los linderos de terreno de algunos predios. Se deja la anotación en atributos que corresponde a una excepción sin embargo aparece el error.

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Junio de 2024 |

**FORMATO – REPORTE DE CALIDAD**

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG:** DUVAN BARRERA |
| **Nombre unidad de intervención: 19** **Nombre de GPKG:** 19_12_V1 |
| **Número manzana asignadas: 3** |
| **Número de Terrenos iniciales: 59**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:**<br>No se encuentran informalidades en la asignación. Se encuentra 1 PH. En las unidades de construcción. |
| |
| **Número de predios: 59 (1 Ph + 58 terrenos NPH)**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 110** |
| Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)<br> |


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Los errores de geometría que aparecen de saltos, se deben a los vacíos que se presentan entre las construcciones.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

**TERRENOS**




**UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN**




El error presentado se debe a una semi circunferencia digitalizada como forma de tres unidades de construcción, las cuales están en un edificio (59643) y hace que se presente error en la longitud mínima.

**VALIDADORES QGIS:**




**VALIDADORES DBEAVER:**





Los errores que aparecen, corresponden a voladizos y marquesinas que esta por fuera de los linderos de terreno de algunos predios. Se deja la anotación en atributos que corresponde a una excepción sin embargo aparece el error.


El error “18. Homogeneidad de cubiertas pertenecientes a un mismo predio”, refleja un T:id que no existe en la digitalización, ninguna unidad de construcción tiene relacionado ese numero.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |


## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 4** **Nombre de GPKG: 01_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 6** |
| **Número de Terrenos iniciales: 58**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** Alrededor del 92% de predios fueron de 1 piso, 6 comercios |
| |
| **Número de predios: 57**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 74** |
|  |

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 5** **Nombre de GPKG: 05_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 3** |
| **Número de Terrenos iniciales: 69**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** |
| |
| **Número de predios: 69**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 79** |
|  |

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 6** **Nombre de GPKG: 06_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 6** |
| **Número de Terrenos iniciales: 59**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** |
| |
| **Número de predios: 59**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 61** |
|  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 7** **Nombre de GPKG: 06_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 5** |
| **Número de Terrenos iniciales: 91**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** |
| |
| **Número de predios: 91**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 106** |
|  |


| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometrías en unidades (pantallazos)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |


Resumen comprobación de topología
(Pantallazo)



| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 7** **Nombre de GPKG: 06_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 5** |
| **Número de Terrenos iniciales: 91**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** |
| |
| **Número de predios: 91**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 106** |
|  |


| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometrías en unidades (pantallazos)




| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |


Resumen comprobación de topología
(Pantallazo)



| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

## FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

| |
|---|
| **Nombre profesional SIG: Harold Raul Rocha Pardo** |
| **Nombre unidad de intervención: 7** **Nombre de GPKG: 06_18_V1** |
| **Número manzana asignadas: 5** |
| **Número de Terrenos iniciales: 91**<br><br>**Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):** |
| **Observaciones realizadas:** |
| |
| **Número de predios: 91**<br>**Número de Unidades digitalizadas: 106** |
|  |

| | PROCESO DE DIGITALIZACIÓN | **Código** | FM-DG-01 |
|---|---|---|---|
| | | **Versión** | 01 |
| | **FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH** | **Fecha** | Octubre de 2024 |

Resumen comprobación de geometrías en unidades (pantallazos)

