	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	7
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	diciembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI15

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 33

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 33

Número de Unidades digitalizadas: 106

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI16

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 57

Observaciones realizadas: NO

Número de predios: 57


Número de Unidades digitalizadas: 103

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	7
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	diciembre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI3

Número manzana asignadas: 4


Número de Terrenos iniciales: 54

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 54

Número de Unidades digitalizadas: 113

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	superposiciones	lc_unidadconstruccion UI3	19008
1	superposiciones	lc_unidadconstruccion UI3	19020
2	superposiciones	lc_unidadconstruccion UI3	19036
3	superposiciones	lc_unidadconstruccion UI3	19039
4	superposiciones	lc_unidadconstruccion UI3	19039
5	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion UI3	19015
6	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion UI3	19057
7	geometría duplicada	lc_unidadconstruccion UI3	19057
8	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
9	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
10	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
11	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
12	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
13	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
14	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
15	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
16	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
17	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808
18	saltos	lc_unidadconstruccion UI3	-9223372036854775808

Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI4

Número manzana asignadas: 5

Número de Terrenos iniciales: 45

Observaciones realizadas: NO

Número de predios: 45


Número de Unidades digitalizadas: 60

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI5

Número manzana asignadas:


Número de Terrenos iniciales:

Observaciones realizadas:


Número de predios:

Número de Unidades digitalizadas:

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI6

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 59

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 59

Número de Unidades digitalizadas: 61

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI7

Número manzana asignadas: 4


Número de Terrenos iniciales: 76

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 76

Número de Unidades digitalizadas: 86


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI8

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 86

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 86

Número de Unidades digitalizadas: 99


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI9

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 44

Observaciones realizadas: NO

Número de predios: 44


Número de Unidades digitalizadas: 81

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 07 **Nombre de GPKG: 07_14_V1**

Número manzana asignadas: 19

Número de Terrenos iniciales: 323


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología, comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.

Número de predios: 323
Número de Unidades digitalizadas: 406

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Se presentan novedades en geometrías duplicadas por terrenos informales ajustados a los formales.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 61 novedades de las cuales 6 corresponden a solapamientos por segundos pisos y 55 a saltos por patios internos.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.




Presenta novedad en ángulo mínimo proveniente de la digitalización inicial, por lo tanto, se

toma como excepción.



Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Cuenta con 113 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa y a segmentos minimos por digitalización oblicua.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG: 08_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 74


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología, comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 74
Número de Unidades digitalizadas: 97

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Se presentan novedades en geometrías duplicadas por terrenos informales ajustados a los formales.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 06 novedades que corresponden a saltos por patios internos.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Cuenta con 02 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 09 **Nombre de GPKG: 09_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 51


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 51
Número de Unidades digitalizadas: 102

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Sin novedad.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 06 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Cuenta con 01 error correspondiente a un patio interno descrito en la comprobación topológica de la misma capa

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 39


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 39
Número de Unidades digitalizadas: 78

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 29 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Comprobación de geometría para terreno.




Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.







Cuenta con 14 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 30


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.


Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.

Número de predios: 30
Número de Unidades digitalizadas: 62


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)





Sin novedades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Cuenta con 18 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.










Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.







Sin novedades.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 103


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 103
Número de Unidades digitalizadas: 268

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta una (1) novedad por informalidad.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 129 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 1189 errores correspondiente a saltos y solapamientos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 48


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 48
Número de Unidades digitalizadas: 109

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta 04 novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 21 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 728 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 66


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 66
Número de Unidades digitalizadas: 136

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta 03 novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 13 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.