REGISTRO FOTOGRAFICO

5.1 Desmonte de luminarias existentes

Antes



Después



5.2 Desmonte de puntos de tomas corrientes e interruptores.

Antes



Después



5.3 Suministro e instalación de cable libre de halógeno No. 12

Antes



Después







5.4 Suministro e instalación de luminaria lampara hermética, incluye accesorios de instalación

Antes



Después



5.5 Suministro e instalación de salida para toma regulado (incluye regata, tubería Conduit PVC 1/2", caja 2x4 Conduit, cable 3x12 AWG, toma doble color naranja, accesorios, etc.).

Antes



Después



5.6 Suministro e instalación de cable No 10 "
Antes



Después



5.7 Punto Eléctricos

Antes



Después





5.8 Suministro e instalación de salida para interruptores normal (incluye regata, tubería Conduit PVC 1/2", caja 2x4 Conduit, cable 3x12 AWG, toma color blanco, accesorios, etc.).


Antes



Después

5.9 Suministro e instalación de extractor de olores en baños, incluye rejilla e instalación eléctrica

Antes





Después







5.10 Salida para luminaria de emergencia

Antes



Después

5.11 Suministro e instalación de lampara de emergencia

Antes



Después



5.12 Suministro e instalación de contactores 110 V ,50/60 HZ sobre muros para control de sensores y extractores.

Antes



Después

