# INFORME DE AVANCE

## DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 19 | 08 | 2025 | **A** | 05 | 12 | 2025 | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | | | **PRESUPUESTAL** | | | | |
| | 80 % | | | 80% | | | | |

## DATOS DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 672-2025 |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | |
| **FECHA DE CONTRATO** | 14 DE AGOSTO DE 2025 |
| **CONTRATISTA** | CONCRESCOR S.A.S. |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900.932.882-3 |
| **VALOR** | $240.000.000 |
| **PLAZO** | CIENTO CUARENTA (140) DIAS |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 14-AGOSTO-2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN:** | 31-DICIEMBRE-2025 |

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### 1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista ha venido cumpliendo al objeto contractual, el cual consiste en: SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

1- Suministrar el material requerido, según las especificaciones técnicas.
2- Suministrar los materiales requeridos, en los términos y condiciones acordados por el supervisor del contrato.
3- Reemplazar los elementos o materiales que resulten defectuosos dentro de los cinco (05) días calendario siguientes al recibo del mismo y de la solicitud escrita efectuada por el supervisor del contrato.
4- Asegurar que el valor de los materiales suministrados no excederá en ningún caso, los consignados en las listas oficiales

**INFORME DE AVANCE**

5- Presentar las facturas de los materiales de acuerdo con la oferta económica presentada por el contratista.
6- Poseer el Titulo Minero, expedido por la entidad competente.
7- Tener El registro Único de Comercialización de Minerales – RUCOM vigente, expedido por la Agencia Nacional de Minería.
8- Tener la licencia ambiental, que autoriza la planta de producción donde se extrae el material objeto del presente proceso.
9- Entregar en un término no mayor a un (1) día o según el criterio del Supervisor, el material una vez recibido el requerimiento de la entidad.
10- La calidad del suministro cumpla las normas vigentes aplicables y las especificaciones técnicas con los informes sobre ensayos de calidad y estabilidad de la mezcla desde la planta donde se suministra el material.
11- Cumplimiento estricto con las normas técnicas colombianas vigentes (NTC) con informes detallados de ensayos de calidad, desempeño y estabilidad de las mezclas de concreto y/o mezcla asfáltica producidas.
12- Extracción, transformación, producción y suministro directamente por el contratista de los materiales solicitados.
13- Cumplir con la normatividad ambiental y de seguridad industrial vigente.
14- Mantener indemne al Municipio de Santa rosa de Cabal de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones a de las de sus subcontratistas o dependencias.

## 2. BALANCE DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO : | $ | 240.000.000,00 | $ 240.000.000,00 |
| VALOR ADICION: | $ | n/a | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES : | $ | | |
| VALOR EJECUTADO : | $ | 192.602.353,67 | |
| | | | |
| SUMA : | $ | 192.602.353,67 | |
| SALDO DEL CONTRATO : | $ | **47.397.646,33** | |
| SUMAS IGUALES : | $ | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |

## INFORME DE AVANCE

## REGISTRO FOTOGRAFICO









## INFORME DE AVANCE

















**INFORME DE AVANCE**

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO

Afirmado:

- Vereda Cortadera
- Vereda San Bernardino
- Vereda Boquerón
- Vereda Volcanes
- Vereda la Capilla
- Vereda Alto de la Cruz
- Vereda Guamal la Coca
- Vereda Loma del Ardillo
- Vereda San Juanito
- Vereda Guaimaral
- Via el Español
- Placa huellas verada Cedralito
- Placa huella vereda Volcanes

Afirmado tipo INVIAS

- Vías Barrio Manantial
- Adecuación áreas del estadio
- Pavimento barrio Jardines Calle 23 cra 8 La Flora

Arenon

- Andenes varios
- Placas huellas vereda Cedralito
- Placa huella vereda Volcanes
- Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora

Triturados o gravas

- Andenes varios
- Placas huellas vereda Cedralito
- Placa huella vereda Volcanes
- Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora

Sub base

- Andenes varios
- Placas huellas vereda Cedralito
- Placa huella Volcanes
- Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora

**INFORME DE AVANCE**

Roca filtro

- Placas huellas vereda Cedralito
- Placas huellas Volcanes

Base granular

- Reparaciones de andenes varios.
- Sustituciones en diferentes puntos objeto de reparcheo.
- Pavimento Jardines Calle 23 cra 8 La Flora.

**YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA**
SUPERVISOR

Proyecto: Ing. Jose Luis Tobon
Apoyo a la Supervisión