INFORME DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N.º 2506240794

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES J25

PROFESIONAL SST: ROSY ALEJANDRA PALACIO CHICA

PERIODO: 01 de SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. JUSTIFICACIÓN 3
3. OBJETIVOS 3
4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 4
5. PERSONAL OPERATIVO DE OBRA Y ACTIVIDADES 4
6. SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5
7. INDICADORES DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD 5
8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6
9. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 7
10. ANEXOS 11
- Anexo 1 Seguridad Social 11
- Anexo 2 Inspecciones 11
- Anexo 3 Capacitaciones 11
- Anexo 4 Entrega de EPP 11
- INVESTIGACION AT 12

RECOMENDACIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

El SG-SST está orientado a lograr una adecuada gerencia de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones. El documento que se presenta a continuación refleja las acciones de mejora mensuales en el SG-SST para el contratista, basado en las características específicas de su proceso y su actividad económica.

2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con las políticas de Seguridad y Salud del contratista **CONSORCIO PARQUES J25,** se hace evidente la necesidad de brindar a los trabajadores información sobre la localización y evaluación de los agentes de riesgo ocupacionales y los posibles efectos nocivos, para adoptar medidas preventivas y de control necesarias, mediante actividades que mejoren las condiciones de trabajo y salud.

3. OBJETIVOS

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG-SST
- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
- Inspeccionar y suministrar los elementos de protección personal acorde a las actividades desarrolladas
- Promover espacios de trabajo seguros que permitan desarrollar con el menor riesgo.
- Fomentar acciones y estilo de vida saludables que le generen al trabajador un hábito de autocuidado.
- Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan como elementos de formación integral en el trabajo y que fomente la participación activa de los trabajadores en general.

4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	CONSORCIO PARQUES J25
NIT	901975493
REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO PARQUES J25
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290 Construcción de otras obras de Ingeniería Civil
TELEFONO	3006222639
ARL	AXA COLPATRIA
CLASE DE RIESGO	V

Tabla 1. Información general

5. PERSONAL OPERATIVO DE OBRA Y ACTIVIDADES

La ejecución del proyecto se desarrolla en el presente horario y con el siguiente personal:
lunes a viernes: 7:00 am a 12 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm.
Sábados: 7:00 am a 11:00 am.

CARGO	TOTAL
Director de obra	1
Ing. Residente	1
Profesional SST	1
Profesional Social	1
Profesional Ambiental	1
Arquitecto	1
Oficial	1
Ayudantes	5
TOTAL	12

Tabla 2. Personal contratado

SEPTIEMBRE	INDUCCIONES PROGRAMADAS	INDUCCIONES REALIZADAS	PERSONAL PROGRAMADO	ASISTENCIA DE PERSONAL	PORCENTAJE
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

Tabla 3. Registro de inducciones

5 RETIROS

PROCESO PRINCIPAL	PROCESOS
Construcción de obras civiles	Rocería Disposición de material Excavación de terreno Nivelación de terreno

Tabla 4. Listado de actividades

6. SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. OBJETIVOS:

- Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de factores personales y del trabajo, que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa.
- Reconocer, identificar, controlar o minimizar los factores de riesgos que puedan causar accidente de trabajo.

6.2 ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a las instalaciones, las áreas, frentes de trabajo, los equipos, la maquinaria, los EPP, incluyendo el personal propio y los contratistas.

7. INDICADORES DE AUSENTISMO Y ACCIDENTALIDAD

Se presentan 10 días de incapacidad por accidente laboral:

Nombre colaborador	Días de incapacidad	Tipo de incapacidad
Jorge Andrés Quiroz	10	Accidente laboral

Tabla 5. Ausentismo

8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el presente mes se realizan las siguientes actividades enfocadas en seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
Capacitación	Respectivas capacitaciones en: • Charlas	Registro de capacitaciones, charlas, evidencia fotográfica.
Inspecciones de seguridad	Se realizan para identificar condiciones o actos subestándar y factores de riesgo • Inspección locativa • Inspección de herramientas • Uso elementos de protección	Formatos de inspecciones, evidencia fotográfica
Seguridad Industrial	Entrega de elementos de protección	Listado de Epp, evidencia fotográfica
Llamados de atención	No aplica para el presente mes	N/A
Trabajo en caliente	No aplica para el presente mes	N/A
Trabajo en alturas	No aplica para el presente mes	N/A
Control de riesgo locativo	• Almacenamiento adecuado de las herramientas	En recorrido
Elaboración de estadísticas de accidentes	No aplica para el presente mes	N/A
Documentación SG SST y seguimiento de seguridad social	Se trabaja en documentación e informes solicitados por el municipio e interventoría Revisión planilla de seguridad social	Información enviada vía correo
Afiliaciones	Verificación documentación personal entrante	Soportes de afiliación
Exámenes ocupacionales	Programación de personal para exámenes de ingreso y seguimiento	Exámenes de ingreso

Participación comité de obra	Asistencia a los comités programados por interventoría y el municipio	Acta de participación

Tabla 6. Registro de actividades

9. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAPACITACIONES








ENTREGA DE EPP





ACOMPAÑAMENTO EN OBRA





INSPECCIONES PREOPERACIONALES





INSPECCIONES DE EPP







INSPECCION DE HERRAMIENTAS





JORNADA DE ORDEN Y ASEO
 

10. ANEXOS

- Anexo 1 Seguridad Social
- Anexo 2 Inspecciones
- Anexo 3 Capacitaciones
- Anexo 4 Entrega de Epp
- INVESTIGACION AT

11. RECOMENDACIONES

- Cuidar y preservar la vida útil de los elementos de protección personal y de las herramientas de trabajo.

- Realizar jornadas de limpieza a las herramientas y elementos de protección personal.

- Inspeccionar las herramientas y elementos de protección personal antes de iniciar labores.

- Continuar identificando y controlando los diferentes factores de riesgo para evitar incidentes y accidentes de trabajo.

- Afiliar oportunamente al personal que ingresa a laborar, y contar con su respectivo certificado médico laboral, previo al ingreso.



Rosy Alejandra Palacio Chica
Profesional SST- Consorcio Parques J25

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901975493-1	CONSORCIO PARQUES J25	CR 14 50 47 P 2 BRR COLOMBIA	7174071	consorcioparquesj25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/10/2025	89597209	$3.858.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	47.500	0		0		0	14	500	0	48.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	268.700	0		0		0	14	2.400	0	271.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	14	600	0	68.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.600	0		0		0	14	600	0	65.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	45.400	0		0		0	14	400	0	45.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	417.700	0	0	0	0	14	3.700	0	421.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	711.600	0	0	0	0	14	6.300	0	717.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	483.800	0	0	0	0	14	4.300	0	488.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	362.700	0	0	0	0	14	3.200	0	365.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	860.000				860.000	14	7.600	867.600			8.600	867.600	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	494.200	14	4.400	498.600	11

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901975493-1	CONSORCIO PARQUES J25	CR 14 50 47 P 2 BRR COLOMBIA	7174071	consorcioparquesj25@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CALDAS	MANIZALES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/10/2025	89597209	$3.858.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	494.200	498.700
Pensión	4	1.975.800	1.993.300
Riesgos Laborales	1	860.000	867.600
CCF	1	494.200	498.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.824.200	3.858.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901975493-1	CONSORCIO PARQUES J25		CR 14 50 47 P 2 BRR COLOMBIA	7174071	consorcioparquesj25@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CALDAS	MANIZALES	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/10/2025	89597209	$3.858.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007232760	RESTREPO RAMOS JUAN ESTEBAN	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF11	806.650	32.300	0	0	0	0	0
2	CC	1007633439	QUIROZ AGUDELO JORGE ANDRES	1	0			S	X																230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS037	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF11	806.650	32.300	0	0	0	0	0
3	CC	1020103452	CONDE AGUDELO LUIS MIGUEL	1	0			S	X																230301	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF11	806.650	32.300	0	0	0	0	0
4	CC	1052041081	CHAVEZ GUERRERO WILFRIDO	1	0			S	X																231001	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-4	189.800	5	13.300	CCF11	189.800	7.600	0	0	0	0	0
5	CC	1053765280	CARMONA ESTRADA CARLOS HUMBERTO	1	0			S	X																230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS002	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF11	806.650	32.300	0	0	0	0	0
6	CC	1053824551	PALACIO CHICA ROSY ALEJANDRA	1	0			S	X																230301	1.133.334	181.400	0	0	0	0	EPS041	1.133.334	45.400	14-4	1.133.334	5	78.900	CCF11	1.133.334	45.400	0	0	0	0	0
7	CC	1053841731	HORTUA CARDONA IGNACIO ESTEBAN	1	0			S	X																230201	806.650	129.100	0	0	0	0	EPS005	806.650	32.300	14-4	806.650	5	56.200	CCF11	806.650	32.300	0	0	0	0	0
8	CC	1094575917	ROPERO GUERRERO LUXZURYLARID	1	0			S	X																231001	2.833.334	453.400	0	0	0	0	EPS005	2.833.334	113.400	14-4	2.833.334	5	197.300	CCF11	2.833.334	113.400	0	0	0	0	0
9	CC	16074372	MEJIA ESCOBAR JUAN PABLO	1	0			S	X																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF11	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	CC	75105795	CUESTA VALENCIA JAIR	1	0			S	X																230201	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-4	189.800	5	13.300	CCF11	189.800	7.600	0	0	0	0	0
11	CC	79817366	SUAREZ ROJAS OSCAR JAVIER	1	0			S	X																25-14	2.266.667	362.700	0	0	0	0	EPS005	2.266.667	90.700	14-4	2.266.667	5	157.800	CCF11	2.266.667	90.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-06
		VERSION: 001
		FECHA: 25-06-2025

SEDE / PROYECTO: Parque Metropolitano	CEDULA: 1.053.824.551
FECHA DE INSPECCIÓN: 05 / 08 / 2025	CARGO: SST
RESPONSABLE INSPECCIÓN: Rosy Alejandra Rojas Chica	

No.	ELEMENTOS A INSPECCIONAR	B	R	M	OBSERVACIONES
1	Las herramientas que se usan están concebidas y son especificas para el trabajo que hay que realizar?	✓			
2	Las herramientas que se utilizan son de diseño ergonómico?	✓			
3	Las herramientas son de buena calidad?	✓			
4	Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación?	✓			
5	Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles, en función del proceso productivo y del número de operarios?	✓			
6	Existen lugares y/o medios idóneos para la ubicación ordenada de las herramientas?	✓			
7	Las herramientas cortantes o punzantes se protegen adecuadamente cuando no se utilizan?	✓			
8	Se observan hábitos correctos de trabajo?	✓			
9	Los trabajos se realizan de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos?	✓			
10	Los trabajadores están adiestrados en el manejo de las herramientas?	✓			
11	Se usan elementos de protección individual cuando se pueden producir riesgos de proyecciones o de cortes.	✓			

Orientarse por medio de la lista de verificación
Buscar cada uno de los aspectos que se encuentran allí relacionados
Escribir e identificar claramente el estado de cada aspecto
Relacionar los elementos que parecen innec

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE EPP Y DOTACIÓN CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-009 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

FECHA INSPECCIÓN	29/09/2025	OBRA	Parque Metropolitano

Marque con un ✓ según corresponda - Siempre seleccione una de las opciones

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	USO DE LOS EPP												ESTADO DE LOS EPP's Y DOTACIÓN																								FIRMA DEL TRABAJADOR
		Gafas		Casco		Protec. Auditiva		Protec. Respiratoria		Guantes		Botas		Gafas			Casco			Protec. Auditiva			Protec. Respiratoria			Guantes			Botas			CAMISA			PANTALON					
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
1	Carlos Carmona	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						Carlos C.
2	Jair Costa	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						Jair
3	Miguel Agudelo	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						
4	Juan E Restrepo	✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						Juan Esteban
5	Jorge Aguirre	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						
6	Wilfrido Chavez	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓			✓			✓						✓	✓		✓			✓			✓						Wilfrido
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Rosy Alejandra Palacio Ch	SST	Rosy Alejandra Palacio Ch

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-005
		VERSION: 001
		FECHA: 25-06-2025

PROYECTO: Parque Metropolitano Manizales
ACTIVIDAD O ÁREA:
MODELO: MARCA: JHon Deere
FECHA : SEMANA DEL 22 AL 27 MES 09 AÑO 2025
Horometro Inicial

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B: Bueno M: Malo NA: No aplica	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Protección antivuelco (Certificada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor de incendios							✓			✓			✓			✓					
Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cabina,guardas,guardas de proteccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Condiciones de los frenos de servicio y de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrio (plumilla, agua)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Indicadores(refrigerante,horometro,amperimetro, aceite del motor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Equipos de señalizacion de la maquina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Escalera y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Palancas de mando de avance y retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instrumentos y de mando	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
balde y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del balde	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuchilla y soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del brazo y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de lubricacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
tornamesa (tuercas,movimiento)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Tanque de combustible,tapa (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de la tornamesa (de giro)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Puertas del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa superior del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hiidraulico (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Malacates y diferenciales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras y acoples del hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Orugas o llantas (zapatas,sprokets, pasadores)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Control de ingreso de humo (tubo de escape)																					
CONDICIONES GENERALES																					
Documentacion legal aplicable vigente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Operador afiliado a seguridad social	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador cuenta con la dotaclónde EPP adecuda para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Horometro final																					
Firma del Operador																					
Firma de SST																					

CONVENCIONES: B: Bueno - M: Malo - N/A: No Aplica

OBSERVACIONES: NO tiene extintor, botiquin incompleto.

R. Negrete Palacio

INSPECCIONO-CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-005 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

PROYECTO: Parque metropolitano manizales
ACTIVIDAD O ÁREA:
MODELO: MARCA: HITACHI
FECHA : SEMANA DEL 01 AL 06 MES 09 AÑO 2025

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B: Bueno M: Malo NA: No aplica	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Protección antivuelco (Certificada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor de incendios	NO Tiene			—			—			—			—			—					
Botiquin de primeros auxilios	NO Tiene			—			—			—			—			—					
Cabina,guardas,guardas de proteccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Condiciones de los frenos de servicio y de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores(refrigerante,horometro,amperimetro, aceite del motor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de retroceso	No Tiene			—			—			—			—			—					
Equipos de señalizacion de la maquina	No Tiene			—			—			—			—			—					
Escalera y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Palancas de mando de avance y retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instrumentos y de mando	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
balde y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del balde	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuchilla y soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del brazo y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de lubricacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
tornamesa (tuercas,movimiento)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible,tapa (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de la tornamesa (de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa superior del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hiidraulico (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Malacates y diferenciales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras y acoples del hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Orugas o llantas (zapatas,sprokets, pasadores)	ouga			ouga			ouga			ouga			ouga			ouga					
Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES GENERALES																					
Documentacion legal aplicable vigente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Operador afiliado a seguridad social	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador cuenta con la dotacióndde EPP adecuda para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Horometro final	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Firma del Operador	Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto					
Firma de SST	Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra					

CONVENCIONES: B: Bueno - M: Malo - N/A: No Aplica

OBSERVACIONES: No Tiene extintor, Botiquin, equipo de Señalización, alarma de retroceso

Rosy Alejandra Bilango Chica
INSPECCIONO-CARGO SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-005 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

PROYECTO: Parque Metropolitano manizales

ACTIVIDAD O ÁREA:

MODELO: MARCA: HITACHI

FECHA : SEMANA DEL 15 AL 20 MES 01 AÑO 2025

Horometro Inicial																						

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
B: Bueno M: Malo NA: No aplica	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES																					
De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Protección antivuelco (Certificada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinturón de seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extinguidor de incendios	No Tiene			no Tiene			—			—			—			—					
Botiquin de primeros auxilios	No Tiene			no Tiene			—			—			—			—					
Cabina,guardas,guardas de proteccion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Condiciones de los frenos de servicio y de emergencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Asiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Limpia vidrio (plumilla, agua)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Indicadores(refrigerante,horometro,amperímetro, aceite del motor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Alarma de retroceso	no Tiene			—			—			—			—			—					
Equipos de señalizacion de la maquina	no Tiene			—			—			—			—			—					
Escalera y apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radio	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Palancas de mando de avance y retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instrumentos y de mando	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO																					
balde y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del balde	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuchilla y soporte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del brazo y movimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno del brazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de lubricacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
tornamesa (tuercas,movimiento)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tanque de combustible,tapa (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de la tornamesa (de giro)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Puertas del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Baleria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tapa superior del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Motor (fugas, aseo, ruidos raros, etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hiidraulico (fugas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Malacates y diferenciales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mangueras y acoples del hidraulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Orugas o llantas (zapatas,sprokets, pasadores)	oruga			oruga			oruga			oruga			oruga			oruga					
Rotación de orugas en el aire(ambos sentidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Giro de las orugas en el piso (ambos sentidos)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Control de ingreso de humo (tubo de escape)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES GENERALES																					
Documentacion legal aplicable vigente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Operador afiliado a seguridad social	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador cuenta con la dotaciónde EPP adecuda para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Horometro final	✓			✓																	
Firma del Operador	Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto			Alberto					
Firma de SST	Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra					

CONVENCIONES: B: Bueno - M: Malo - N/A: No Aplica

OBSERVACIONES:

Roxy Alejandra Palacio chica.

INSPECCIONO-CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	CODIGO:FT-SST-007
		VERSION: 001
		FECHA: 25-06-2025

PLACA DEL VEHICULO	WLB814		
TIPO DE VEHICULO	VOLQUETA		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.033.820.089	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Diego Alexander Arenas H	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C3
		VIGENCIA	01/08/2027

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad			
Seguro Obligatorio (soat)			
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	23	01	2026
Licencia de Conducción del conductor	01	08	2027

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Botiquín			
Extintor		05	2025
Batería Garantía			

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)																						
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odómetro	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Airbags	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
5.3	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.3	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓									
6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.6	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓									
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.7	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.4	Alarma Sonora de Reversa	NA			NA			NA			NA			✓			✓						
7.5	Salto de cambios	NA			NA			NA			NA			NA			NA						
7.6	Cambios suaves	NA			NA			NA			NA			NA			NA						
7.7	Guaya del acelerador	NA			NA			NA			NA			NA			NA						
7.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.11	Placas	✓			✓			✓									✓						
	Firma del Conductor																						
	Firma del area de SST	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG	RAEG				

Observaciones:

Extintor vencido

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	CODIGO:FT-SST-007
		VERSION: 001
		FECHA: 25-06-2025

PLACA DEL VEHICULO	SOO414		
TIPO DE VEHICULO	VOLQUETA		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.060.635.563.	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Agame	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	21/10/2026

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	29	03	2022
Seguro Obligatorio (soat)	30	01	2026
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	26	02	2026
Licencia de Conducción del conductor	21	10	2026

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Botiquín			
Extintor		07	2025
Batería Garantía			

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)																						
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odómetro	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Airbags	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
5.3	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.3	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.6	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.7	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.4	Alarma Sonora de Reversa	NA			NA			NA			NA			✓			✓						
7.5	Salto de cambios	NA			NA			NA			NA			✓			✓						
7.6	Cambios suaves	NA			NA			NA			NA			✓			✓						
7.7	Guaya del acelerador	NA			NA			NA			NA			✓			✓						
7.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Firma del Conductor																						
	Firma del area de SST	R Alegría			R Alegría			R Alegría			R Alegría			R Alegría			R Alegría						

Observaciones:

Extintor vencido

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO PREOPERACIONAL VOLQUETA	CODIGO:FT-SST-007
		VERSION: 001
		FECHA: 25-06-2025

PLACA DEL VEHICULO	SOO414		
TIPO DE VEHICULO	VOLQUETA		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	1060655563	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Aguirre	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	C2
		VIGENCIA	21 10 2026

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad	29	3	2026
Seguro Obligatorio (soat)	30	07	2026
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	26	02	2026
Licencia de Conducción del conductor	21	10	2026

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Botiquín			
Extintor		07	2025
Batería Garantía			

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)																						
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	**Estado de Comodidad**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Aire Acondicionado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.2	Silletería (Anclaje, estado)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.3	Encendedor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2.4	Luz Interior o de techo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	**Niveles y perdidas de liquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.4	Odómetro	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
4.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.2	Airbags	NA			NA			NA			NA			NA			NA					
5.3	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.4	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.5	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5.6	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

6	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
6.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.3	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.4	Estado Parabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Vidrio Frontal	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Limpiabrisas Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Lavaparabrisas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.5	**Estado de Luces**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Luces Medias	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Altas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces Bajas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Delant.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Izquie. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Direccional Derec. Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luces de Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Freno	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Luz Reverso	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	L. Antiniebla Exploradoras	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.6	**Estado Llantas (Labrado 3mm, Presión de Aire, No Reencauchada)**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Delantera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Delantera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Derecha	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Trasera Izquierda	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Presión aire llanta	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Fecha fabricación DOT	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Rines	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.7	**Frenos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
	Estado de los Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6.7	Freno de Mano	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Pastillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	**Otros**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
7.1	Instalaciones eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.2	Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.3	Exosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.4	Alarma Sonora de Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.5	Salto de cambios	NA			NA			NA			NA			NA			NA						
7.6	Cambios suaves	NA			NA			NA			NA			NA			NA						
7.7	Guaya del acelerador	NA			✓			✓			✓			✓			✓						
7.8	Sistema de embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.9	Encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.10	Sincronización	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7.11	Placas	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Firma del Conductor																						
	Firma del area de SST	Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra			Alejandra						

Observaciones: Extintor vencido

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	Movimiento articular
OBJETIVO	
FECHA	09/09/2025.

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Carmona	105376280	Carlos C.
2	Juan Esteban Restrepo	1001232760	Juan Esteban R.
3	JAIV carta valencia	7 < 10 < 9 <	JAIV
4	Miguel Conde Agudelo	1.020103452	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Palacio Ch	Firma Rosy Alejandra Palacio Ch	Cédula 1.053824551

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	Riesgo Locativo.
OBJETIVO	Condiciones inseguras, identificación, evaluación y control de estas condiciones.
FECHA	16/09/2025

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	JAIV cosita Valencia	7610<795	JAir
2	Carlos Carmona Estrada	1053765280	Ayudante
3	wilFrido chavez	1052041081	wilFrido
4	Miguel Conde Agudelo	L020203452	
5	Juan Esteban Restrepo	1001237750	Juan Esteban R.
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Palacio chica	Firma Rosy Alejandra Palacio ch	Cédula 1.053.824.551

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	Recomendaciones y cuidados para recorrido en obra veeduria
OBJETIVO	
FECHA	22/09/2025

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jose Uber Obando Marin	15986780	
2	Emigdio Cortecero Torres	73098650	
3	Guillermo Muñoz	10284004	
4	Ivan Mendoza	1128495[illegible]	
5	Nancy Morales A	30296377	Nancy M
6	Manuel D. Montes B.	3116310389	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Pitalua Ch	Firma Rosy Pitalua Ch	Cédula 1053.824.551

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	Retroalimentación incidentes, accidentes de Trabajo.
OBJETIVO	
FECHA	23/09/2025

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jorge Andres Quiroz Agudelo	1007633439	
2	Juan Esteban Restrepo	1001232760	Juan Esteban R.
3	Jair cuesta Valencia	15.105.195	Jair
4	willfrido chaverra	1052041681	willfrido
5	Miguel Conde Agudelo	1020103452	
6	Carlos Camona E	1053765280	carlos C
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Ribaudo	Firma Rosy Ribaudo ch	Cédula 1.083.824.551

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	Retroalimentación Uso de epp, Trabajo seguro, orden y aseo
OBJETIVO	Personal Operativo (Vidqueter; retro exc) Uso correcto de epp Trabajo seguro, orden y aseo en obra.
FECHA	24/09/2025

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Alberto ocampo	16773781	Alberto
2	Julian Felipe Quintero Jimenez	1054997744	
3	Luis Alvarez	10000555563	
4	Isidowher Torres Jimenez	75087090	
5	Diego A. Arcos H.	1053800089	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Palacio Ch	Firma Rosy Alejandra Palacio Ch	Cédula 1.053.824.551

Powered by CamScanner

CONSORCIO PARQUES J25	FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIONES CONSORCIO PARQUES J25	CODIGO: FT-SST-001 VERSION: 001 FECHA: 25-06-2025

TEMA	
OBJETIVO	
FECHA	26/09/2025

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Carlos Carmona	1053765280	Carlos C
2	Jair Colina	7x10x79x	JA.V
3	Miguel Agudelo	1020103452	
4	Juan Zuleta Restrepo	1009232760	Juan Zuleta R.
5	Jorge Andres Ochoa	1007-633439	
6	wilfrido chavez	1052041581	wilfrido
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Instructor / área de seguridad y salud en el trabajo		
Nombre Rosy Alejandra Palacios	**Firma** R. Alejandra Palacios	**Cédula** 1053.824.558

Powered by CamScanner

REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIO 001

FECHA: 25-06-2025

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano	FECHA INGRESO		FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Miguel Conde Agudelo	NUMERO CEDULA	1.020.103.452	CARGO	Ayudante
SUPERVISOR SST	Rosy A. Palacio Ruiz	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP´S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	17/01/25		10			
2	Guantes	21/01/25	Miguel A.	11			
3	Gafas	24/01/25	Miguel A.	12			
4	Guantes Vaqueta	31/01/25	Miguel A.	13			
5	Guantes Vaqueta	04/02/25	Miguel A.	20			
6	Guantes Vaqueta	26/01/25	Miguel A.	21			
7	Gafas	01/10/25	Miguel A.	22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Las entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: FT-SST-002
		VERSIO: 001
		FECHA: 25-06-2025

No deje espacios en blanco, trace una linea — o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano	FECHA INGRESO	27/08/2025	FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Wilfrido Chavez	NUMERO CEDULA	1.052.041.031	CARGO	Ayudante
SUPERVISOR SST	Rosy A. Palacio Chica	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP'S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	27/8/2025		16			
2	Guantes	27/8/2025	Wilfrido Chavez	17	Guantes	26/09/2025	Wilfrido
3	Gafas	27/8/2025		18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Las entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner

	REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: FT-SST-002
		VERSIO: 001
		FECHA: 25-06-2025

No deje espacios en blanco, trace una línea — o escriba N.A.; no requiere hacerlo si diligencia en computador

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano	FECHA INGRESO	27/08/2025	FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jair Cuesta Valencia	NUMERO CEDULA	75.105.795	CARGO	Ayudante
SUPERVISOR SST	Rosy A. Palacio Chica	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP'S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	27/08/2025		16			
2	Guantes	27/08/2025	JAIR Cuesta V.	17	Guantes Nitrilo	26/09/25	Jair
3	Gafas	27/08/2025		18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Las entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner

REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIO 001

FECHA: 25-06-2025

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano	FECHA INGRESO		FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jorge Andrés Quiroz	NUMERO CEDULA	1.007.633.439	CARGO	Ayudante
SUPERVISOR SST	Rosy A. Palacio Ch.	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP'S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	27/09/25		16			
2	Guantes	27/09/25		17	Guantes	12/09	
3	Gafas	27/09/25		18	Gafas	12/09	
4	Guantes	26/09/25		19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Las entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner

REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSION: 001

FECHA: 25-06-2025

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano	FECHA INGRESO		FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Juan Esteban R.	NUMERO CEDULA	1.007.232.760	CARGO	Oficial
SUPERVISOR SST	Rosy A. Palacio Chica	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Talla	Cant.	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y/O REPOSICION DE EPP'S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	23/04/25		16			
2	Guantes	23/04/25	Juan Esteban R.	17	Guantes	15/09/25	Juan Esteban R.
3	Gafas	23/04/25		18	Gafas	26/09/25	Juan Esteban R.
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Las entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner

REGISTRO ENTREGA INDIVIDUAL DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓ: 001

FECHA: 25-06-2025

Registro obligatorio en blanco, trazo una línea — si no N.A.; no requiere registro relevante a esa competencia

OBRA Y/O CENTRO DE TRABAJO:	Parque Metropolitano.	FECHA INGRESO		FECHA EGRESO	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Carlos Camona	NUMERO CEDULA	1053765.280	CARGO	Ayudante
SUPERVISOR SST	Rosy A Palayo Chica	JEFE INMEDIATO			

DOTACION

DESCRIPCION	1ra		2da		3ra		4ta		1era		2da		3ra		4ta	
	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Talla	Cant	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma	Fecha recib.	Firma

ENTREGA Y REPOSICION DE EPP'S

ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA	ITEM	TIPO DE EPP	FECHA	FIRMA
1	Casco	21/01/25		16			
2	Guantes	27/01/25		17	Guantes	16/09/25	Carlos C
3	Gafas	21/01/25		18	Guantes	19/09/25	Carlos C
4	Guantes	26/09/25	Carlos C.	19	Guantes	06/10/25	Carlos C
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

OBSERVACION: Los entregas periodicas de dotacion y reposicion de Epp se realizan en el area de ejecucion del contrato por el bodeguero o el HSE.

Powered by CamScanner