# FORMATO INVENTARIO

(Describir en las lineas el estado si es bueno (B), regular (R) o malo (M), adicionalmente la cantidad)

Dirección del Inmueble Kr 22 N. 20-06 AP201 Cearrera Carabobo... Piso 2. APTO #1 Sector
Propietario Asociación de Juntas de Acción Comunal y vivienda comunitaria Granada
Inquilino Teléfono
Llaves puerta principal SI Puerta garaje Candados
Puerta portón Puertas Interiores 8 Otras
Chapas doble macho 7 Chapa candado Chapas sencillas 7
Chapa de bola 1
Puertas de madera y estado 8 Buenos
Puertas metálicas y estado 7 Bueno
Puertas de aluminio NO
Rejas de seguridad NO
Persianas metálicas NO
Ventanas madera NO
Ventanas metálicas 6
Ventanas en aluminio 1
Celosias 1
Vidrios opacos NO
Vidrios sencillos NO
Acrilicos NO
Mezcladores de baño NO
Duchas NO
Canillas 3
Sanitarios sencillos 2 Sanitarios con mueble NO
Lavamanos sencillo 2 lavamanos con mueble NO
Gabientes para baño NO
Toalleros 2 Jaboneras NO Papeleras NO Cepilleros NO
Timbre NO Interruptores sencillos dobles Trifilar
Bifilar plafones soquete Lamparas 12
Tomacorriente sencillo 3 tomacorriente doble 8
Breackers 2 marca Lavaplatos 1
Poceta 1 tapon cocina o cocineta integral NO
Gabinetes de cocina NO
Closets NO

División o cabinas para baños NO cortineros madera NO cortineros aluminio NO Pintura Si Nueva

Blanqueamiento Otros
Techos Tejas luz 3 Nuevas.

Piso Ceramica Nuevo
Zocalos Si ceramica - nuevo
Desagues Si 1 Bajantes Si 1
Tanque de agua 1 Si
Observaciones
Se entrega la propiedad recientemente remodelado los pisos, zocalos - 1 baños - pintura - cocina.

El inmueble lo recibimos de acuerdo a este inventario y asi nos comprometemos a devolverlo salvo el deterioro natural.

Municipio Granada Dia 12 Mes 12 Año 2025

Scanned with CamScanner