CONINCAG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024

PROYECTO U OBRA: Choconta

SEMANA DEL 30 sep/20 **ÁREA DE TRABAJO:** Notaria.

CONVENCIONES SC: SI CUMPLE.NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA

HERRAMIENTA	REVISIÒN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A
Alicates	Mango, aislamiento	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Hombre solo	Tornillo,resorte,manija	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cinta métrica	Estado general	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Destornilladores	Mango,punta	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Taladro Inalambrico	Bateria, Mandril,Octurador	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Martillos de uña	mango,Encabado	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mazo de caucho	mango,Encabado	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tijeras Planas	Curva, manija, pin	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Centro punto (rallador)	Mango	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Flexómetro	Carcaza, cinta	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcaza.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcaza, bordes	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuchillo	Punta, filo,lomo, boton,hoja, espiga, cacha,remaches, cabo.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Otros		1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Quien Inspecciona						Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498			Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498					Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498								
FIRMA SST																							
FIRMA SUPERVISOR			-			-			-			-			-			-			-		

Descripción del hallazgo:	Identificación y análisis de causas:	Descripción de la acción tomada:

RESPONSABLE: GIOVANNI PINEDA **PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:** INMEDIATO

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TALADRO	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

FECHA DE INSPECCION:					EQUIPO PROPIO	SI	X	NO	
ACTIVIDAD:	Arreglos locativos				EQUIPO ALQUILADO	SI		NO	
CONTRATISTA:	Coninca6	FRENTE DE OBRA O PROYECTO: LA AURORA							
MARCA DEL EQUIPO:	De Walt.	PROPIO	ALQUILADO		MARCAR CON UNA X				

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMI	
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N
ESTADO FISICO	Extensión eléctrica																							
	Mango																							
	Guardas																							
	Seguro de bloqueo																							
	prensa																							
	Brazo de extensión																							
	Bolsa recolectora de polvo																							
	Topes positivos izquierda/derecha para cortes																							
OTROS																								

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES	
SI	NO		
PRÓXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO	ESTADO
			BUEN ESTADO
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN
CARGO: COORDINADOR DE OBRA			

Powered by CamScanner

CONINCAG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ESCALERA PLEGABLE O EXTENSOR

Versión: 1

Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

FECHA DE INSPECCION: 02 | 10 | 25

ACTIVIDAD: Alegos Cochicó

CONTRATISTA: Coninag

MARCA DEL EQUIPO: Fluer

EQUIPO PROPIO: SI x NO

EQUIPO ALQUILADO: SI NO

FRENTE DE OBRA O PROYECTO:

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	PROPIO CANTIDAD	ALQUILADO BUENO	ALQUILADO MALO	MARCAR CON UNA X — LUNES C	N	N.A	MARTES C	N	N.A	MIERCOLES C	N	N.A	JUEVES C	N	N.A	VIERNES C	N	N.A	SABADO C	N	N.A	DOMI C	N
ESTADO FISICO	Estructura de soporte en buena condición	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Zapatas antiderrapantes en las patas	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Tirantes de union	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Escalones	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Piezas de ajuste (Tornillos)	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Tope superior	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Parte posterior	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Cuerda o polea	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
	Seguros de peldaños	1	✓		✓						✓			✓			✓			✓			✓	
OTROS					✓						✓			✓			✓			✓			✓	

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

LIMPIEZA DESPUES DE TERMINADA LA ACTIVIDAD

APROBADO SI | NO

CON RESTRICCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Mayra C. Medina

CARGO:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONINCAG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versi

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA PULIDORA

Fecha de ap
15 marz

FECHA DE INSPECCIÓN:					EQUIPO PROPIO		SI	X	NO																				
ACTIVIDAD: Cortes	2	04	25		EQUIPO ALQUILADO		SI		NO																				
CONTRATISTA: Coninca	MARCAR CON UNA X																												
MARCA: De walt	PROPIO	ALQUILADO																											
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO									
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A							
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Mango	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Guardas	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Seguro de bloqueo	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	prensa	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Brazo de extensión	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Bolsa recolectora de polvo	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
	Topes positivos izquierda/derecha para cortes	1			✓			✓			✓			✓			✓			✓									
OTROS																													

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

Limpieza despues de uso

APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES
SI	NO	

PROXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR: GIOVANNI PINEDA

CARGO: COORDINADOR DE OBRA

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner