CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024

PROYECTO U OBRA: Cxtuy

SEMANA DEL 1-10-2025 ÁREA DE TRABAJO Noticias

CONVENCIONES SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A
Alicates	Mango, aislamiento																						
Hombre solo	Tornillo, resorte, manija																						
Cinta métrica	Estado general																						
Destornilladores	Mango, punta																						
Taladro Inalambrico	Bateria, Mandril, Octurador																						
Martillos de uña	mango, Encabado																						
Mazo de caucho	mango, Encabado																						
Tijeras Planas	Curva, manija, pin																						
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija																						
Centro punto (rallador)	Mango																						
Flexómetro	Carcaza, cinta																						
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.																						
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcaza.																						
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcaza, bordes																						
Cuchillo	Punta, filo, lomo, boton, hoja, espiga, cacha, remaches, cabo.																						
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón																						
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.																						
Otros																							
Quien Inspecciona																							
FIRMA SST																							
FIRMA SUPERVISOR																							

Descripción del hallazgo:	Identificación y análisis de causas:	Descripción de la acción tomada:

RESPONSABLE: Viviana C. Medina R. Inspectora Ambiental

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: INMEDIATO

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ESCALERA PLEGABLE O EXTENSOR	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

		FECHA DE INSPECCION:			EQUIPO PROPIO	SI	x	NO	
ACTIVIDAD:	Lavado	1	10	2025	EQUIPO ALQUILADO	SI		NO	
CONTRATISTA:	Conincag	FRENTE DE OBRA O PROYECTO:							
MARCA DEL EQUIPO:	De walter.	PROPIO	ALQUILADO		MARCAR CON UNA X				

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES C	LUNES N	LUNES N.A	MARTES C	MARTES N	MARTES N.A	MIERCOLES C	MIERCOLES N	MIERCOLES N.A	JUEVES C	JUEVES N	JUEVES N.A	VIERNES C	VIERNES N	VIERNES N.A	SABADO C	SABADO N	SABADO N.A	DOMINGO C	DOMINGO N	DOMINGO N.A
ESTADO FISICO	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Zapatas antiderrapantes en las patas	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tirantes de union	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escalones	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Piezas de ajuste (Tormillos)	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tope superior	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parte posterior	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerda o polea	✓	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Seguros de peldaños	✓	✓		✓			✓			✓			✓											
OTROS																									

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

LIMPIEZA DESPUES DE TERMINADA LA ACTIVIDAD

APROBADO	CON RESTRICCIÓN:	
SI / NO		
PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp.		Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. SST FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION
CARGO:		

Powered by CamScanner

CONINCAG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PARA PULIDORA

Versión: 1

Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

ACTIVIDAD: Locativos

CONTRATISTA: Conincag

MARCA: De Walt

FECHA DE INSPECCIÓN: 01 10 25

	SI		NO	
EQUIPO PROPIO	SI	X	NO	
EQUIPO ALQUILADO	SI		NO	

MARCAR CON UNA X

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	PROPIO CANTIDAD	ALQUILADO BUENO	MALO	LUNES C	LUNES N	LUNES N.A	MARTES C	MARTES N	MARTES N.A	MIERCOLES C	MIERCOLES N	MIERCOLES N.A	JUEVES C	JUEVES N	JUEVES N.A	VIERNES C	VIERNES N	VIERNES N.A	SABADO C	SABADO N	SABADO N.A	DOMINGO C	DOMINGO N	DOMINGO N.A
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Guardas	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Seguro de bloqueo	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	prensa	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Brazo de extensión	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Bolsa recolectora de polvo	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Topes positivos izquierda/derecha para cortes		✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
OTROS																									

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

Limpieza despues de uso

APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES
SI	NO	

PROXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO	ESTADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Viviana C Medina

CARGO: COORDINADOR DE Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST

Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner