CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ESCALERA PLEGABLE O EXTENSOR	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

		FECHA DE INSPECCION:			EQUIPO PROPIO	SI	x	NO			
ACTIVIDAD:	Arreglos varios	8	10	25	EQUIPO ALQUILADO	SI		NO			
CONTRATISTA:	Coninca g.	FRENTE DE OBRA O PROYECTO:			Zaguan de las palmas						
MARCA DEL EQUIPO:	Fanes	PROPIO	ALQUILADO		MARCAR CON UNA X						

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	8/10/25 LUNES			9/10/25 MARTES			10/10/25 MIERCOLES			11/10/25 JUEVES			12/10/25 VIERNES			13/10/25 SABADO			14/10/25 DOMINGO		
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A
ESTADO FISICO	Estructura de soporte en buena condición	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Zapatas antiderrapantes en las patas	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tirantes de union	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escalones	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Piezas de ajuste (Tornillos)	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tope superior	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parte posterior	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerda o polea	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Seguros de peldaños	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
OTROS		1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

LIMPIEZA DESPUES DE TERMINADA LA ACTIVIDAD

APROBADO SI	APROBADO NO	CON RESTRICCIÓN:
X		

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO

Viviana C. Medina B. Ingeniera Ambiental Especialista SST Res. 3673 DE 2008

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Dewitt
CARGO:	Auxiliar

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA ESCALERA PLEGABLE O EXTENSOR	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

		FECHA DE INSPECCION:			EQUIPO PROPIO	SI	x	NO					
ACTIVIDAD:	CUBIERTA.	15	10	25	EQUIPO ALQUILADO	SI		NO					
CONTRATISTA:	Coninca g	FRENTE DE OBRA O PROYECTO:			Colegio de las Palmas.								
MARCA DEL EQUIPO:	Faves.	PROPIO	ALQUILADO		MARCAR CON UNA X								

TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	15/10/25 LUNES			16/10/25 MARTES			17/10/25 MIERCOLES			18/10/25 JUEVES			18/10/25 VIERNES			19/10/25 SABADO			20/10/25 DOMINGO		
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A
ESTADO FISICO	Estructura de soporte en buena condición	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Zapatas antiderrapantes en las patas	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tirantes de union	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Escalones	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Piezas de ajuste (Tormillos)	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tope superior	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parte posterior	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerda o polea	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Seguros de peldaños	1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
OTROS		1	✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

LIMPIEZA DESPUES DE TERMINADA LA ACTIVIDAD

APROBADO SI	APROBADO NO	CON RESTRICCIÓN:
✓		

PRÓXIMA REVISIÓN	SEGUIMIENTO

Viviana C. Medina R.
Ingeniera Ambiental
CONINCAG
ESTE ES EL No. 059 0498

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Daniel
CARGO:	Maestro

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA PULIDORA	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

FECHA DE INSPECCIÓN:						EQUIPO PROPIO			SI	X	NO																		
ACTIVIDAD: Cubierta			08	07	25	EQUIPO ALQUILADO			SI		NO																		
CONTRATISTA: CONINCOG			MARCAR CON UNA X																										
MARCA: Makita			PROPIO		ALQUILADO																								
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	BUENO	MALO	LUNES			7-10-25 MARTES			8-10-25 MIERCOLES			9-10-25 JUEVES			10/10/25 VIERNES			11/10/25 SABADO			12/10/25 DOMINGO						
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A				
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Mango	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Guardas	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Seguro de bloqueo	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	prensa	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Brazo de extensión	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Bolsa recolectora de polvo	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
	Topes positivos izquierda/derecha para cortes	1	X		X			X			X			X			X			X			X						
OTROS																													

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

Limpieza despues de uso

APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES
SI	NO	

PROXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO	ESTADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR: GIOVANNI PINEDA	
CARGO: COORDINADOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1
	FORMATO DE INSPECCIÓN PARA PULIDORA	Fecha de aprobación: 15 marzo 2024

FECHA DE INSPECCIÓN:																																				
ACTIVIDAD: Correcciones obra 19																																				
CONTRATISTA: Coninca G																																				
MARCA: Bosch																																				
TIPO DE VERIFICACIÓN	ITEM	CANTIDAD	PROPIO	ALQUILADO	MARCAR CON UNA X																															
					13/10/25 LUNES			14/10/25 MARTES			15/10/25 MIERCOLES			16/10/25 JUEVES			17/10/25 VIERNES			18/10/25 SABADO			19/10/25 DOMINGO											
					C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A	C	N	N.A											
ESTADO MECÁNICO	Extensión eléctrica	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Mango	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Guardas	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Seguro de bloqueo	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	prensa	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Brazo de extensión	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Bolsa recolectora de polvo	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
	Topes positivos izquierda/derecha para cortes	1	X		X			X			X			X			X			X			X												
OTROS																																				

OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS

Limpieza despues de uso

APROBADO		CON RESTRICCIÓN: SIN RESTRICCIONES
SI	NO	
PROXIMA REVISIÓN		SEGUIMIENTO / ESTADO

INSPECCIÓN REALIZADA POR: GIOVANNI PINEDA

CARGO: COORDINADOR DE OBRA

Viviana C. Medina R.
Ingeniera Ambiental
Esp. en SST
Cel: 316 [illegible]

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

CONINCAG	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024

PROYECTO U OBRA: Nolasco Salacar.

SEMANA DEL 15-10-25 **ÁREA DE TRABAJO:** Cubierta / Locativos

CONVENCIONES SC: SI CUMPLE. NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A
Alicates	Mango, aislamiento		\			\			\			\			\			\					
Hombre solo	Tornillo,resorte,manija		\			\			\			\			\			\					
Cinta métrica	Estado general		\			\			\			\			\			\					
Destornilladores	Mango,punta		\			\			\			\			\			\					
Taladro Inalambrico	Bateria, Mandril,Octurador		\			\			\			\			\			\					
Martillos de uña	mango,Encabado		\			\			\			\			\			\					
Mazo de caucho	mango,Encabado		\			\			\			\			\			\					
Tijeras Planas	Curva, manija, pin		\			\			\			\			\			\					
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija		\			\			\			\			\			\					
Centro punto (rallador)	Mango		\			\			\			\			\			\					
Flexómetro	Carcaza, cinta		\			\			\			\			\			\					
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		\			\			\			\			\			\					
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcaza.		\			\			\			\			\								
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcaza, bordes		\			\			\			\			\			\					
Cuchillo	Punta, filo,lomo, boton,hoja, espiga, cacha,remaches, cabo.		\			\			\			\			\			\					
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón		\			\			\			\			\			\					
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.		\			\			\			\			\			\					
Otros			\			\			\			\			\			\					
Quien inspecciona			Dewith			Dewith			Dewith			Dewith			Dewith			Dewith			Dewith		
FIRMA SST																							
FIRMA SUPERVISOR																							

Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498

Descripción del hallazgo:	Identificación y análisis de causas:	Descripción de la acción tomada:

RESPONSABLE: GIOVANNI PINEDA _____ PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: INMEDIATO

Powered by CamScanner

CONINCAG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN: 1
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	fecha de aprobación: Marzo 22 de 2024

PROYECTO U OBRA: SNR Salazar.

SEMANA DEL 7/oct/2025 ÁREA DE TRABAJO: Cubeta

CONVENCIONES SC: SI CUMPLE NC: NO CUMPLE. N.A: NO APLICA

HERRAMIENTA	REVISIÓN	CANTIDAD	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A	SC	NC	N.A
Alicates	Mango, aislamiento		\			\			\			\			\			\			\		
Hombre solo	Tornillo,resorte,manija		\			\			\			\			\			\			\		
Cinta métrica	Estado general		\			\			\			\			\			\			\		
Destornilladores	Mango,punta		\			\			\			\			\			\			\		
Taladro Inalambrico	Bateria, Mandril,Octurador		\			\			\			\			\			\			\		
Martillos de uña	mango,Encabado		\			\			\			\			\			\			\		
Mazo de caucho	mango,Encabado		\			\			\			\			\			\			\		
Tijeras Planas	Curva, manija, pin		\			\			\			\			\			\			\		
Llaves Expansivas	tuerca de ajuste, manija		\			\			\			\			\			\			\		
Centro punto (rallador)	Mango		\			\			\			\			\			\			\		
Flexómetro	Carcaza, cinta		\			\			\			\			\			\			\		
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados.		\			\			\			\			\			\			\		
Caja de Herramienta (Rimax y/o plastica)	Manija, estado carcaza.		\			\			\			\			\			\			\		
Nivel	Gota y/o Burbuja, carcaza, bordes		\			\			\			\			\			\			\		
Cuchillo	Punta, filo,lomo, boton,hoja, espiga, cacha,remaches, cabo.		\			\			\			\			\			\			\		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado Mangos y platón		\			\			\			\			\			\			\		
Extensiones	Cables, clavijas de conexiones.		\			\			\			\			\			\			\		
Otros			\			\			\			\			\			\			\		
Quien Inspecciona			Deiby TT			Deiby TT			Deiby TT			Deiby TT			Deiby TT			Deiby TT			Deiby TT		
FIRMA SST			Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 693 0498						Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 693 0498						Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 693 0498								
FIRMA SUPERVISOR																							

Descripción del hallazgo:	Identificación y análisis de causas:	Descripción de la acción tomada:

RESPONSABLE: GIOVANNI PINEDA Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 693 0498 PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: INMEDIATO

Powered by CamScanner