CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GO-16
	REVISIÓN PREVENTIVA DE SEGURIDAD - RPS	Versión: 7
		Rige: 2024-05-02
		Pág.: 1 de 3

FECHA:	2025	11	04	PLACA:	O	N	L	2	2	3	MARCA:	NISSAN	ODÓMETRO:	51518	Km (X) Millas ( )
MODELO:	2	0	1	9	CLASE:	AUTOMÓVIL		COMBUSTIBLE:				ACPM ( ) GASOLINA (X) GAS ( ) GAS/GASOLINA ( ) OTRO( ) _____	SERVICIO:	PUB.: ( ) PART.: ( ) OFIC.: (X)	

REVISION VISUAL DE LA CARROCERIA

ESTADO DE LAS PARTES:	BUENO	MALO	N/A
Techo	X		
Parabrisas Delantero	X		
Capó / Tapa del Motor	X		
Persiana / Aros Farolas	X		
Parachoque Delantero	X		
Guardafango Delantero	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Ventanillas	X		
Salidas de emergencia	Calcomania ( ) Dispositivo ( )	Calcomania ( ) Dispositivo ( )	X
Puerta Delantera	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Estribo Delantero	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Paral Central	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Puerta Trasera	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Estribo Trasero	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Guardafango Trasero	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Parabrisas Trasero	X		
Cajuela			X
Bodega	X		
Parachoque Trasero	X		
Mecanismos Elevavidrios	X		
Seguros Puertas	X		
Estado de Chapas / Manijas	X		
Pasamanos / Asideros	X		
Vigas / Pisos	X		
Puentes	X		
Bastidor	X		
Llantas	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Llanta(s) de Repuesto	X		
Tapa depósito	aceite (X) combustible (X)	aceite ( ) combustible ( )	
Rines / Copas / Pernos	X		
Empaques	X		
Placa(s) / Emblemas	X		

REVISIÓN VISUAL DE LUCES

ESTADO DE LUCES Y MICAS:	BUENO	MALO	N/A
Principales Altas	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Principales Bajas	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Direccionales	DEL DER(X) IZQ(X) / TRA DER(X) IZQ(X)	DEL DER( ) IZQ( ) / TRA DER( ) IZQ( )	
Parqueo	DEL DER(X) IZQ(X) / TRA DER(X) IZQ(X)	DEL DER( ) IZQ( ) / TRA DER( ) IZQ( )	
Medias o Posición	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Reversa	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Placa	X		
Parada o Freno	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Interior (TECHO)	X		
Exploradoras			X
Cableado electrico	X		
Comandos / Switches	X		
Bateria(s) / Anclaje(s)	X		

PRUEBA DE INTENSIDAD LUCES

MINIMO PERMITIDO	2,5 K lux	BUENO	MALO
Baja Izquierda	18.2	X	
Baja Derecha	18.0	X	

PRUEBA DE INCLINACIÓN LUCES

RANGO PERMITIDO	(0,5 - 3,5) %	BUENO	MALO
Baja Izquierda	0.71	X	
Baja Derecha	0.62	X	

SISTEMA DE ESCAPE

ESTADO DE LAS PARTES:	BUENO	MALO	N/A
Tubo de Escape	X		
Silenciador / Soportes	X		
Orientacion / Protector			X

DISPOSITIVOS DE CONTROL

TABLERO DE INSTRUMENTOS:	BUENO	MALO	N/A
Estado del Tablero	X		
Estado de Comandos	X		
Estado de Switches	X		
Luces de Tablero	X		
Dispositivo control de velocidad	Display ( ) Calcomania ( )	Display ( ) Calcomania ( )	X

SISTEMA DE DIRECCION

ESTADO DE LAS PARTES:	BUENO	MALO	N / A
Volante	X		
Columna de Dirección	X		
Cápsula / Cruceta / Acople	X		
Splinders			X
BRAZOS Pitman( ) Axial( ) Acople( ) Soporte( ) / Terminales( ) Dados( )	X		
BARRAS Acople( ) Biela( ) Auxiliar( ) Terminales( ) Dados( )			X
Rodamientos	X		
Plato de Anclaje / Portamangueta	X		
CAJA DE DIRECCION:	**BUENO**	**MALO**	**N / A**
Sector / Sin Fin			X
Cremallera	X		
Guardapolvos	X		
Buje (s)	X		
Soportes (ajuste)	X		

PRUEBA DE ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN

MAXIMO PERMITIDO	± 10 m / Km	BUENO	MALO	N/A
Primer Eje	2.77	X		
Segundo Eje	-0.38	X		
Tercer Eje				X

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

ESTADO DE LAS PARTES:	BUENO	MALO	N/A
Amortiguadores	X		
Espirales	X		
Muelles			X
Barras de Torsión			X
Templetes / Barra Pandhard			X
Bombonas			X
Barra Estabilizadora:			X
1) Soportes			X
2) Bujes			X
Bujes / Topes / Soportes	X		
Rótulas / Tijeras	X		
Pernos	X		

REVISIÓN DE LA CABINA

INSTRUMENTOS:	BUENO	MALO	N/A
Limpiaparabrisas delanteros	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Limpiaparabrisa trasero	X		
Espejo retrovisor lateral	DER(X) IZQ(X)	DER( ) IZQ( )	
Espejo retrovisor central	X		
Pito	X		
Estado de sillas	X		
Cojineria	X		
Tapiceria techo / Carteras puertas	X		
Cinturones de seguridad	X		
Descansabrazos	X		
Tapetes / Alfombra	X		

EMISIONES CONTAMINANTES

PRUEBA OPACIDAD MOTOR DIESEL

MAXIMO PERMITIDO		m^-1 OPAC.	BUENO	MALO	N/A
Promedio					X

PRUEBA MOTOR DE GASOLINA / GNV

MAXIMO PERMITIDO	0.8 % CO	BUENO	MALO	N/A
CO RALENTI	0.02	X		
CO CRUCERO	0.00	X		
MINIMO PERMITIDO	**7% CO2**	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
CO2 RALENTI	14.7	X		
CO2 CRUCERO	14	X		
MAXIMO PERMITIDO	**5% O2**	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
O2 RALENTI	2.63	X		
O2 CRUCERO	2.88	X		
MAXIMO PERMITIDO	**160 ppm**	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
HC RALENTI	9.00	X		
HC CRUCERO	0.01	X		

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	FORMATO	Código: FO-GO-16
	REVISIÓN PREVENTIVA DE SEGURIDAD - RPS	Versión: 7
		Rige: 2024-05-02
		Pág.: 2 de 3

FUNCIONAMIENTO INDICADORES:	BUENO	MALO	N/A
Luces Principales Altas	X		
Luces Direccionales	X		
Luces de Parqueo	X		
Lubricación	X		
Carga Batería	X		
Temperatura	X		
Puertas Abiertas	X		
Nivel de Combustible	X		
Amperímetro			X
Check Engine / Otro testigo de falla	X		
Freno de Emergencia	X		
Sistema de Tracción 2/4WD			X
Cambios Caja Automática	X		
Desempañador Parabrisa	X		
Cinturones de seguridad	X		
Velocímetro/Odómetro	X		
Tacómetro de Revoluciones	X		
Presión de Aire			X
MANDOS DE CONTROL:	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
Pedal de Acelerador	X		
Pedal de Freno	X		
Pedal de Embrague			X
Palanca de Cambios	X		
Palanca de Freno Emergencia	X		

REVISION VISUAL DEL MOTOR

NIVELES DE LIQUIDOS:	BUENO	MALO	N/A
Aceite de Motor	X		
Refrigerante	X		
Bateria	X		
Líquido de Frenos	X		
Tanque lavaparabrisas	X		
Dirección Hidráulica			X
Bomba de Embrague			X
Recipiente auxiliar del Radiador	X		
FUGAS / PERDIDAS DE LIQUIDOS:	**BAJA**	**ALTA**	**NO**
Tapa Valvulas			X
Depósito de Aceite (CARTER)			X
Caja de Velocidades			X
Caja de Transmisión			X
Bomba de Embrague Principal			N/A
Bomba de Embrague Auxiliar			N/A
Dirección Hidráulica			N/A
Líquido de Frenos			X
Tanque y lineas de Combustible			X
Amortiguadores			X
Tanque de lavaparabrisas			X
Recipiente auxiliar del Radiador			X
Radiador / Mangueras			X
Fugas de aire			N/A

CORREAS / POLEAS:	BUENO	MALO
Estado	X	
Tensión	X	
FILTRO DE AIRE	**BUENO**	**MALO**
Estado	X	
VARILLA LUBRICACION:	**BUENO**	**MALO**
Estado	X	

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

ESTADO DE LAS PARTES	BUENO	MALO	N/A
Troque(s) / Puente(s)			X
Grapas			X
Semi - Ejes	X		
Cardan (Soportes)			X
Crucetas Cardánicas			X
Soportes			X
Protector desprendimiento cardan			X
EMBRAGUE:	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
Estado funcional			X
CAJA DE VELOCIDADES:	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
Estado funcional / Soportes	X		

PRUEBA DE ADHERENCIA (SUSPENSIÓN)

MINIMO PERMITIDO	40%	BUENO	MALO	N/A
Delantera Izquierda	67.0	X		
Delantera Derecha	63.0	X		
Trasera Izquierda	44.0	X		
Trasera Derecha	42.0	X		

SISTEMA DE FRENOS

MINIMO PERMITIDO	50%	BUENO	MALO	N/A
Eficacia Total	73.6	X		
MINIMO PERMITIDO	**18%**	**BUENO**	**MALO**	**N/A**
Eficacia Auxiliar	24.8	X		

PRUEBA DE DESEQUILIBRIO EN EL FRENADO

MAXIMO PERMITIDO	30%	BUENO	MALO	N/A
Primer Eje	8.93	X		
Segundo Eje	17.6	X		
Tercer Eje				X

ESTADO DE LAS PARTES	BUENO	MALO	N/A
Tuberias	X		
Mangueras / Guayas	X		
Bomba Principal / Cilindro(s)	X		
Válvulas			X

OBSERVACIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO: Presenta rayones y abolladuras varias en carrocería. Tapetes en mal estado. Llantas traseras con fecha de fabricación en mayo de 2019 (Al límite de uso).

CONVENCIONES DE LA RPS	
BUENO :	Presencia o funcionamiento del elemento inspeccionado.
MALO :	Ausencia o NO funcionamiento del elemento inspeccionado.
N / A :	No aplica o no lo posee originalmente.

CONVENCIONES DE LA RPS (FUGAS/ PERDIDAS)	
BAJA :	Presenta fuga o pérdida sin goteo continuo.
ALTA :	Presencia de fuga o pérdida con goteo continuo.
NO:	NO presenta fuga.

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA

EMPRESA
C.D.A. del Valle Limitada


TECNICO OPERATIVO		CODIGO	INGENIERO RESPONSABLE		CODIGO	RESULTADO
JAIME JUNIOR ZAPATA M.	FIRMA	2190	WILLIAM ERLINTO ERASO F.	FIRMA	118	APROBADO ( )
						REPROBADO (**X**)

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Abolladura en puerta trasera derecha


Abolladura en puerta delantera derecha


Rayón en tapa baúl


No posee tapete de bodega


Rayones en puerta trasera








Rayones en parachoque trasero






Rayones en parachoque delantero



Abolladura en puertas lado izq.



Abolladura en puerta delantera



Rayón en espejo retrovisor derecho





Equipo de carretera: 1 llanta de repuesto, 1 gato de tijera-tornillo con manivela y estuche, 1 palanca de pernos, , 1 extintor, 1 botiquín, 1 chaleco reflectivo (amarillo - verde), 2 tacos plásticos, 1 juego de banderolas (2 unds.), 1 par de guantes de tela, 1 alicate, 1 llave boca fija de 8 mm x 10 mm, 1 llave boca fija de 16 mm x 17 mm, 1 llave de peston, 1 atornillador de pala - estría pequeño, 1 linterna, 1 estuche de herramientas, 1 maletín.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.