

Anotación N° 54

15 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 01:00 pm

Condiciones climáticas: Cielo despejado

### 1. Personal en obra

- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas.

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material.
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipos en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (3) |

### 4. Observaciones: ninguna

Elaboró:   
Residente de obra

V.B  
Interventora

Anotación N° 55

18 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones Climáticas: cielo despejado

## 1. Personal en obra

- Residente de obra
- Inspectores de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Analista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16

## 2. Actividades ejecutadas

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro de material
- Actividades de siembra y aislamiento

## 3. Maquinaria y equipos en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrecompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

## 4. Observaciones: ninguna

Elaboró: *[Firma]*  
Residente de obra

V.B.  
Interventora

Anotación N° 56

19 de Noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: Cielo despejado

### 1 Personal en obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenerista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes.
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipos en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: ninguna

Elaboró:   
Residente de obra

V.B.  
Interventora

Anotación N° 57

20 de Noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: cielo despejado

### 1. Personal en obra

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspectores SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenerista.
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas.

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipos en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró: 

Residente de obra

V.B

Interorientora

Anotación N° 58

21 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: cielo despejado

### 1. Personal en obra

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes.
- Retiro del material
- Actividad de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipos en obra:

- Estación total
- RTK
- Nivel mecánico
- Excavadoras (12)
- Vibrocompactador (6)
- Bulldozer (4)
- Motoniveladora (6)
- Cargador frontal (1)

4. Observaciones: Se presenta aumento en el nivel del arroyo, debido a lluvias presentadas aguas arriba en la zona alta del Arroyo Carolina.

Elaboró:   
Residente de obra

V.B  
Interventora

Anotación N°59

22 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 2:00 pm

Condiciones climáticas: parcialmente nublado

## 1. Personal en obra

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16

## 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

## 3. Maquinaria y equipos en obra:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

## 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró: *[Firma]*

Residente de obra

V/B

Interventora

Anotación N° 60

24 de Noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones Climáticas: Nublado

### 1. Personal en la obra

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 76

### 2. Actividades ejecutadas

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipo en obra:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró: *[Firma]*  
Residente de obra

V.B  
Interventora

# Anotación N°61

25 de Noviembre - de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: Nublado

## 1. Personal en la obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios varios.

N° total de trabajadores en obra: 76


## 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes.
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

## 3. Maquinaria y equipo en obra:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motor niveladora (6) |
| • Excavadoras (72) | • Cargador frontal (1) |

4. Observaciones: Se presenta un aumento en el nivel del arroyo debido a lluvias presentadas el día de ayer 24/11/2025 en la zona alta del arroyo Caroling

Elaboró:   
Residente de obra

V.B  
Interventora

Anotación No 62

26 de noviembre de 2023

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: Cielo despejado

### 1. Personal en obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios Varios

Nº total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipo en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró: 

Residente de obra

V.B

Interventora

## Anotación N° 63

27 de noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: cielo despejado

### 1. Personal en obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topografos
- Cadeneros
- Almacenista
- Oficios varios

N° total de trabajadores en obra: 16


### 2. Actividades ejecutadas:

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipo en obra

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró:   
Residente de obra

V.B.  
Interventora

Anotación N° 64

28 de Noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm

Condiciones climáticas: cielo despejado

### 1. Personal en obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenerista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16

### 2. Actividades ejecutadas

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividad de siembra y aislamiento

### 3. Maquinaria y equipo en obra:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibrocompactador (6) |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (1) |

### 4. Observaciones: Ninguna

Elaboró: *[Firma]*  
Residente de obra

V.B

Interventora

# Anotación N°65

29 de Noviembre de 2025

Hora de inicio: 7:00

Hora de finalización: 7:00 pm

Condiciones climáticas: cielo despejado

## 1. Personal en obra:

- Residente de obra
- Inspector de obra
- Especialista en hidráulica
- Especialista en SST
- Inspector SST
- Topógrafos
- Cadeneros
- Almacenerista
- Oficios Varios

N° total de trabajadores en obra: 16


## 2. Actividades ejecutadas

- Excavación y rectificación de taludes
- Conformación de terraplenes
- Retiro del material
- Actividades de siembra y aislamiento

## 3. Maquinaria y equipo en obra:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| • Estación total   | • Vibracompaactor (6)  |
| • RTK              | • Bulldozer (4)        |
| • Nivel mecánico   | • Motoniveladora (6)   |
| • Excavadoras (12) | • Cargador frontal (4) |

## 4. Observaciones: Ninguna.

Elaboró:   
Residente de obra

V.B.  
Interventora