ensercle	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Codigo: FO-GSO-005 Version: 03 Fecha: 18/02/2025

LOCALIZACION:

CRITERIOS DE CALIFICACION: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO **NA:** NO APLICA

RESPONSABLE INSPECION: Jorge E. Rivera T

FECHA DE INSPECCION: 06-Oct-25

No. De extintor	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PASADOR DE SEGURIDAD	VISIBILIDAD	ACCESO	SELLO GARTIA	MANOMETRO	RECIPIENTE	MANIJA	BOQUILA	MANGUERA	PINTURA	SEÑALIZACION	PRESION	BASE
1	Multiproposito	20 Lbs	09-26	Tramo 1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multiproposito	20 Lbs	09-26	Tramo 2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Multiproposito	20 Lbs	09-26	Tramo 4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multiproposito	20 Lbs	09-26	Oficina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

No.	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE TRABAJO

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

► opperate	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	**Codigo:** FO-GSO-005 **Version:** 03 Fecha: 18/02/2025

LOCALIZACION: | **RESPONSABLE INSPECION:** Jorge E. Rivera T. | **FECHA DE INSPECCION:** 29-Sep-25

CRITERIOS DE CALIFICACION: **B:** BUENO | **R:** REGULAR | **M:** MALO | **NA:** NO APLICA

No. De extintor	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PASADOR DE SEGURIDAD	VISIBILIDAD	ACCESO	SELLO GARTIA	MANOMETRO	RECIPIENTE	MANIJA	BOQUILA	MANGUERA	PINTURA	SEÑALIZACION	PRESION	BASE
1	Multipropositos	20 Lbs	09-26	Tramo I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	Multipropositos	20 Lbs	09-26	Tramo 2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Multipropositos	20 Lbs	09-26	Tramo 4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Multipropositos	20 Lbs	09-26	Oficina	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

No.	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE TRABAJO

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION