| | | |
|---|---|---|
| consorcio primavera | Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | CODIGO: F-VU-01-55 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR | FECHA: 25/04/2025<br>VERSION: 01 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE LA INSPECCIÓN: 29 octubre 2025 | FRENTE: 142 |
| INSPECCIONADO POR: Jorge Edwin Rivera Tovar | |

| HERRAMIENTA | REVISIÓN | CANT | INSPECCIÓN | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | N.A. | |
| Alicates | Mango, aislamiento | 2 | x | | | |
| Barras | Estado general | 2 | x | | | |
| Carretas para esmerilar | Acetato, Tafilete | 0 | | | x | |
| Cilindros oxicorte | Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno | 0 | | | x | |
| Cinceles | Estado general | 1 | x | | | |
| Destornilladores | Mango | 1 | x | | | |
| Extensiones | Tomas, estado de cables | 2 | x | | | |
| Pulidoras | Guarda de seguridad y extensiones | 1 | x | | | |
| Taladros | extensiones electricas | 1 | x | | | |
| Limas | Mango, Estado general | 0 | x | | | |
| Linternas | Estado general | 0 | | | x | |
| Llaves Expansivas | Llaves expansivas | 2 | x | | | |
| Machetes con funda | Revisar mango | 1 | x | | | |
| Martillos de uña | mango | 1 | x | | | |
| Palas | Revisar ajuste del mango, astillas | 6 | x | | | |
| Picas | Mango | 1 | x | | | |
| Porras | Mango | 1 | x | | | |
| Prensas | Capacidad de ajuste. | 0 | | | x | |
| Reflectores | Instalación eléctrica, Línea a tierra | 0 | | | x | |
| Serruchos | Mango, revisar dientes trabados. | 0 | | | x | |

| ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN | | ENCARGADO DEL FRENTE | |
|---|---|---|---|
| FIRMA LOUIS A | | FIRMA | XIMENA GARZON |
| NOMBRE LOUIS A | Jorge Edwin Rivera Tovar | NOMBRE | XIMENA GARZON |
| CARGO PROFESIONAL SST | Inspector SST | CARGO | Inspectora Obra |

| | | |
|---|---|---|
| consorcio pavimentos | Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | CODIGO: F-VU-01-55 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR | FECHA: 25/04/2025<br>VERSION: 01 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE LA INSPECCIÓN: 20 oct 2025 | FRENTE: 1 y 2 |
| INSPECCIONADO POR: Jorge Edwin Rivera Tovar | |

| HERRAMIENTA | REVISIÓN | CANT | INSPECCIÓN | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | N.A. | |
| Alicates | Mango, aislamiento | 2 | X | | | |
| Barras | Estado general | 2 | X | | | |
| Carretas para esmerilar | Acetato, Tafilete | 0 | | | X | |
| Cilindros oxicorte | Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno | 0 | | | X | |
| Cinceles | Estado general | 1 | X | | | |
| Destornilladores | Mango | 1 | X | | | |
| Extensiones | Tomas, estado de cables | 2 | X | | | |
| Pulidoras | Guarda de seguridad y extensiones | 1 | X | | | |
| Taladros | extensiones electricas | 1 | X | | | |
| Limas | Mango, Estado general | 1 | X | | | |
| Linternas | Estado general | 0 | | | X | |
| Llaves Expansivas | Llaves expansivas | 2 | X | | | |
| Machetes con funda | Revisar mango | 1 | X | | | |
| Martillos de uña | mango | 1 | X | | | |
| Palas | Revisar ajuste del mango, astillas | 6 | X | | | |
| Picas | Mango | 1 | X | | | |
| Porras | Mango | 1 | X | | | |
| Prensas | Capacidad de ajuste. | 0 | | | X | |
| Reflectores | Instalación eléctrica, Línea a tierra | 0 | | | X | |
| Serruchos | Mango, revisar dientes trabados. | 0 | | | X | |

| ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN | | ENCARGADO DEL FRENTE | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | LAURA | FIRMA | XIMENA GARZON |
| NOMBRE | LAURA | NOMBRE | XIMENA GARZON |
| CARGO | PROFESIONAL SST | CARGO | INSPECTORA OBRA |
| | Jorge Edwin Rivera Tovar / Inspector SST | | |

| | | |
|---|---|---|
| consorcio pavimentos | Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | |
| | | CODIGO: F-VU-01-55 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR | FECHA: 25/04/2025 |
| | | VERSION: 01 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE LA INSPECCIÓN: 14 octubre 2025 | FRENTE: 1 y 2 |
| INSPECCIONADO POR: Jorge Edwin Rivera Tovar | |

| HERRAMIENTA | REVISIÓN | CANT | INSPECCIÓN | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | N.A. | |
| Alicates | Mango, aislamiento | 2 | X | | | |
| Barras | Estado general | 2 | X | | | |
| Carretas para esmerilar | Acetato, Tafilete | 0 | | | X | |
| Cilindros oxicorte | Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno | 0 | | | X | |
| Cinceles | Estado general | 1 | X | | | |
| Destornilladores | Mango | 1 | X | | | |
| Extensiones | Tomas, estado de cables | 2 | X | | | |
| Pulidoras | Guarda de seguridad y extensiones | 1 | X | | | |
| Taladros | extensiones electricas | 1 | X | | | |
| Limas | Mango, Estado general | 1 | X | | | |
| Linternas | Estado general | 0 | | | X | |
| Llaves Expansivas | Llaves expansivas | 2 | X | | | |
| Machetes con funda | Revisar mango | 1 | X | | | |
| Martillos de uña | mango | 1 | X | | | |
| Palas | Revisar ajuste del mango, astillas | 6 | X | | | |
| Picas | Mango | 1 | X | | | |
| Porras | Mango | 1 | X | | | |
| Prensas | Capacidad de ajuste. | 0 | | | X | |
| Reflectores | Instalación eléctrica, Línea a tierra | 0 | | | X | |
| Serruchos | Mango, revisar dientes trabados. | 0 | | | X | |

| ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN | | ENCARGADO DEL FRENTE | |
|---|---|---|---|
| FIRMA Laura | | FIRMA | XIMENA GARZON |
| NOMBRE Laura J. | Jorge Edwin Rivera Tovar | NOMBRE | XIMENA GARZON |
| CARGO Profesional SST | Inspector SST | CARGO | Inspectora Obra |

| | | |
|---|---|---|
| consorcio pavimentos | Contrato de obra 2177 "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". | CODIGO: F-VU-01-55 |
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR | FECHA: 25/04/2025<br>VERSION: 01 |

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 06-OCT-2025

FRENTE: 1 y 2

INSPECCIONADO POR: Jorge Edwin Rivera Tovar

| HERRAMIENTA | REVISIÓN | CANT | INSPECCIÓN | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | N.A. | |
| Alicates | Mango, aislamiento | 2 | x | | | |
| Barras | Estado general | 2 | x | | | |
| Carretas para esmerilar | Acetato, Tafilete | 0 | | | x | |
| Cilindros oxicorte | Revisar si tiene golpes, estado de la válvula de retorno | 0 | | | x | |
| Cinceles | Estado general | 1 | x | | | |
| Destornilladores | Mango | Ø | x | | | |
| Extensiones | Tomas, estado de cables | 2 | x | | | |
| Pulidoras | Guarda de seguridad y extensiones | Ø | x | | | |
| Taladros | extensiones electricas | Ø | x | | | |
| Limas | Mango, Estado general | 1 | x | | | |
| Linternas | Estado general | 0 | | | x | |
| Llaves Expansivas | Llaves expansivas | 2 | x | | | |
| Machetes con funda | Revisar mango | 1 | x | | | |
| Martillos de uña | mango | 1 | x | | | |
| Palas | Revisar ajuste del mango, astillas | 6 | x | | | |
| Picas | Mango | 1 | x | | | |
| Porras | Mango | 1 | x | | | |
| Prensas | Capacidad de ajuste. | 0 | | | x | |
| Reflectores | Instalación eléctrica, Línea a tierra | 0 | | | x | |
| Serruchos | Mango, revisar dientes trabados. | 0 | | | x | |

| ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN | | ENCARGADO DEL FRENTE | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | YIMENA GARZON |
| NOMBRE | Jorge Edwin Rivera T | NOMBRE | YIMENA GARZON |
| CARGO | Inspector SST | CARGO | Inspectora de obra |

Profesional SST