	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)		
		Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	DAVID YARA GONZALEZ	MODELO								
CEDULA	1105612187	MARCA								
FRENTE DE OBRA		SEMANA	29	AL	05	DE	OCT	2025		

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	M	NA	MARTES B	M	NA	MIERCOLES B	M	NA	JUEVES B	M	NA	VIERNES B	M	NA	SÁBADO B	M	NA	DOMINGO B	M	NA	OBSERVACIONES
2	Documentos del conductor y máquina	X			X			X			X			X			X						
3	Nivel de Aceite de motor	X			X			X			X			X			X						
4	Nivel Liquido Refrigerante	X			X			X			X			X			X						
5	Estado de la carga de batería	X			X			X			X			X			X						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	X			X			X			X			X			X						
7	Estado de la bomba principal	X			X			X			X			X			X						
8	Protección Antivuelco - ROPS	X			X			X			X			X			X						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	X			X			X			X			X			X						
10	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X						
11	Estado de lo palancas de control	X			X			X			X			X			X						
12	Estado del cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	X			X			X			X			X			X						
14	Estado de pito de bocina y reversa	X			X			X			X			X			X						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	X			X			X			X			X			X						
16	Presecia de fugas	X			X			X			X			X			X						
17	Balde o pala	X			X			X			X			X			X						
18	Instalación de accesorios	X			X			X			X			X			X						
19	Instrumentos - testigos	X			X			X			X			X			X						
20	Estado de la barra de seguridad	X			X			X			X			X			X						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X			X			X			X			X			X						
22	Partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X						
23	Plataformas y/o gradas del operador	X			X			X			X			X			X						
24	Vidrio Frontal el buen estado	X			X			X			X			X			X						
25	Estado del pito	X			X			X			X			X			X						
26	Espejo central convexo	X			X			X			X			X			X						

Firma del Operador		Firma profesional Sisoma		Firma Inspector SST	

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Yara Gonzalez	MODELO			
CEDULA	1105612782	MARCA			
FRENTE DE OBRA		SEMANA	06 AL 12 DE 10 2025		

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	LUNES NA	MARTES B	MARTES M	MARTES NA	MIERCOLES B	MIERCOLES M	MIERCOLES NA	JUEVES B	JUEVES M	JUEVES NA	VIERNES B	VIERNES M	VIERNES NA	SÁBADO B	SÁBADO M	SÁBADO NA	DOMINGO B	DOMINGO M	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
2	Documentos del conductor y máquina	X			X			X			X			X			X					
3	Nivel de Aceite de motor	X			X			X			X			X			X					
4	Nivel Liquido Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
5	Estado de la carga de bateria	X			X			X			X			X			X					
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	X			X			X			X			X			X					
7	Estado de la bomba principal	X			X			X			X			X			X					
8	Protección Antivuelco - ROPS	X			X			X			X			X			X					
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	X			X			X			X			X			X					
10	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X					
11	Estado de lo palancas de control	X			X			X			X			X			X					
12	Estado del cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X					
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	X			X			X			X			X			X					
14	Estado de pito de bocina y reversa	X			X			X			X			X			X					
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	X			X			X			X			X			X					
16	Presecia de fugas	X			X			X			X			X			X					
17	Balde o pala	X			X			X			X			X			X					
18	Instalación de accesorios	X			X			X			X			X			X					
19	Instrumentos - testigos	X			X			X			X			X			X					
20	Estado de la barra de seguridad	X			X			X			X			X			X					
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X			X			X			X			X			X					
22	Partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X					
23	Plataformas y/o gradas del operador	X			X			X			X			X			X					
24	Vidrio Frontal el buen estado	X			X			X			X			X			X					
25	Estado del pito	X			X			X			X			X			X					
26	Espejo central convexo	X			X			X			X			X			X					

Firma del Operador	David Yara	Firma profesional Sisoma	Lara D.	Firma Inspector SST	

► opersis	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Yara														MODELO									
CEDULA															MARCA									
FRENTE DE OBRA	1-2-3-4														SEMANA	18	AL	19	DE	10	25			

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina				X			X			X			X			X						
3	Nivel de Aceite de motor				X			X			X			X			X						
4	Nivel Liquido Refrigerante				X			X			X			X			X						
5	Estado de la carga de bateria				X			X			X			X			X						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión				X			X			X			X			X						
7	Estado de la bomba principal				X			X			X			X			X						
8	Protección Antivuelco - ROPS				X			X			X			X			X						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos				X			X			X			X			X						
10	Estado de pasadores				X			X			X			X			X						
11	Estado de lo palancas de control				X			X			X			X			X						
12	Estado del cinturón de seguridad				X			X			X			X			X						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)				X			X			X			X			X						
14	Estado de pito de bocina y reversa				X			X			X			X			X						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)				X			X			X			X			X						
16	Presecia de fugas				X			X			X			X			X						
17	Balde o pala				X			X			X			X			X						
18	Instalación de accesorios				X			X			X			X			X						
19	Instrumentos - testigos				X			X			X			X			X						
20	Estado de la barra de seguridad				X			X			X			X			X						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)				X			X			X			X			X						
22	Partes sueltas o defectuosas				X			X			X			X			X						
23	Plataformas y/o gradas del operador				X			X			X			X			X						
24	Vidrio Frontal el buen estado				X			X			X			X			X						
25	Estado del pito				X			X			X			X			X						
26	Espejo central convexo				X			X			X			X			X						

Firma del Operador	DAVID YARA	Firma profesional Sisoma	Laura	Firma Inspector SST	

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Yara	MODELO					
CEDULA		MARCA					
FRENTE DE OBRA	1-2-3-4	SEMANA	20	AL	26	DE	10 25

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	X			X			X			X			X			X						
3	Nivel de Aceite de motor	X			X			X			X			X			X						
4	Nivel Liquido Refrigerante	X			X			X			X			X			X						
5	Estado de la carga de bateria	X			X			X			X			X			X						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	X			X			X			X			X			X						
7	Estado de la bomba principal	X			X			X			X			X			X						
8	Protección Antivuelco - ROPS	X			X			X			X			X			X						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	X			X			X			X			X			X						
10	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X						
11	Estado de lo palancas de control	X			X			X			X			X			X						
12	Estado del cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	X			X			X			X			X			X						
14	Estado de pito de bocina y reversa	X			X			X			X			X			X						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	X			X			X			X			X			X						
16	Presecia de fugas	X			X			X			X			X			X						
17	Balde o pala	X			X			X			X			X			X						
18	Instalación de accesorios	X			X			X			X			X			X						
19	Instrumentos - testigos	X			X			X			X			X			X						
20	Estado de la barra de seguridad	X			X			X			X			X			X						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X			X			X			X			X			X						
22	Partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X						
23	Plataformas y/o gradas del operador	X			X			X			X			X			X						
24	Vidrio Frontal el buen estado	X			X			X			X			X			X						
25	Estado del pito	X			X			X			X			X			X						
26	Espejo central convexo	X			X			X			X			X			X						

Firma del Operador	DAVID YARA	Firma profesional Sisoma	L2102	Firma Inspector SST	

	"INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL RETROCARGADOR (PAJARITA)	Codigo	F-VU-01-08
		Version	0
		Fecha	22/12/2021

OPERADOR	David Yara																												
CEDULA																													
FRENTE DE OBRA	1 - 2 - 3 - 4																												
MODELO																													
MARCA																													
SEMANA	27	AL	02	DE	11	25																							

ITEM	CONCEPTO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
2	Documentos del conductor y máquina	X			X			X			X			X			X						
3	Nivel de Aceite de motor	X			X			X			X			X			X						
4	Nivel Liquido Refrigerante	X			X			X			X			X			X						
5	Estado de la carga de bateria	X			X			X			X			X			X						
6	Etado de las Llantas - labrado, presión	X			X			X			X			X			X						
7	Estado de la bomba principal	X			X			X			X			X			X						
8	Protección Antivuelco - ROPS	X			X			X			X			X			X						
9	Estado de mangueras y cilindros hidráulicos	X			X			X			X			X			X						
10	Estado de pasadores	X			X			X			X			X			X						
11	Estado de lo palancas de control	X			X			X			X			X			X						
12	Estado del cinturón de seguridad	X			X			X			X			X			X						
13	Estado de las luces (delanteras, traseras)	X			X			X			X			X			X						
14	Estado de pito de bocina y reversa	X			X			X			X			X			X						
15	Estado de la cabina (panorámicos, espejos)	X			X			X			X			X			X						
16	Presecia de fugas	X			X			X			X			X			X						
17	Balde o pala	X			X			X			X			X			X						
18	Instalación de accesorios	X			X			X			X			X			X						
19	Instrumentos - testigos	X			X			X			X			X			X						
20	Estado de la barra de seguridad	X			X			X			X			X			X						
21	Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	X			X			X			X			X			X						
22	Partes sueltas o defectuosas	X			X			X			X			X			X						
23	Plataformas y/o gradas del operador	X			X			X			X			X			X						
24	Vidrio Frontal el buen estado	X			X			X			X			X			X						
25	Estado del pito	X			X			X			X			X			X						
26	Espejo central convexo	X			X			X			X			X			X						

Firma del Operador	DAVID YARA	Firma profesional Sisoma	Laud a.	Firma Inspector SST	