VALORACIÓN GARANTÍAS
CONDICIONES DE VÍA SEGÚN LA MATRIZ DE DURACIÓN EXIGIBLE PARA SEÑALIZACIÓN

Contrato No.	STM-LP-009-2025	**Contrato No.**	STM-LP-010-2025	**Fecha de Visita:**	09/10/2025
Contratista	Consorcio MS	**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial		
Lote	1	**Nomenclatura/vía**	Vía 50CN36 con vía 5009 / El Ramal – Vereda San Roque		
Municipio	Junín	**Código punto**	25372_CN_03		

DIRECCIÓN TRAMO VIAL	TPD	CONTAMINACIÓN	SUPERFICIE DE RODADURA Y ESTADO	AFECTACIÓN POR CONDICIONES GEOMÉTRICAS	MATERIAL	MESES DE GARANTÍA
Vía 50CN36 con vía 5009 / El Ramal – Vereda San Roque	**ALTO**	**MEDIA**	**Regular/pavimento flexible**	**ALTA**	**PLÁSTICO EN FRIO-LLANA**	**16**
				MEDIANA	**PLÁSTICO EN FRIO-SPRAY**	**12**
				ALTA	**ESTOPEROLES METÁLICOS TRESBOLILLO CON ESPIGO**	**<=6**
				ALTA	**ACRILICA BASE SOLVENTE**	**<=6**

Contratista:

Nombre: María Stella Agudelo
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: José Román
Cargo: Director de Obra

Interventoría:

Nombre: Dalila Otalora Suarez
Cargo: Especialista en Transito

Nombre: Ernesto Perdomo
Cargo: Director de Interventoria

REGISTRO DE LA VISITA DE VALORACIÓN DE LA MATRIZ DE GARANTÍAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato No.	STM-LP-009-2025		**Contrato No.**	STM-LP-010-2025
Contratista	Consorcio MS		**Interventoría**	Consorcio Int Seguridad Vial

Lote	1		**Vía 50CN36 con vía 5009 / El Ramal – Vereda San Roque**	
Municipio	Junín		**25372_CN_03**	25372_CN_03
			Fecha:	09/10/2025

Vía 50CN36 con vía 5009 / El Ramal – Vereda San Roque

Identificación de la nomenclatura para cada tramo inspeccionado y características de este para la valoración de la duración de los materiales

Foto No. 1		**Foto No. 2**
		
Se observa que en el corredor vial hay presencia de transito pesado.		Se observa la intersección presente en el tramo a intervenir, donde se observa contaminación superficial
Foto No. 3		**Foto No. 4**
		
Se observan afectaciones en la superficie de rodadura del tipo ojo de pescado, al igual que grietas longitudinales.		Se observa contaminación a causa de vegetación circundante al igual que escorrentía por las lluvias.