CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 15

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE

CONTRATO – 210-15410-6

1. INTRODUCCIÓN

La Central de Abastos de Bucaramanga S.A., es el principal operador logístico de productos agroalimentarios del Nororiente Colombiano, siendo la tercera mayor Central de abasto con mayores volúmenes comercializados del país, con 32 años de historia, ocupa 26 hectáreas, y alberga aproximadamente 1.300 establecimientos comerciales, que generan visitas entre 13.000 y 15.000 personas por día y 27.000 empleos directos e indirectos, desempeñando un papel clave en el desarrollo regional.

La sede de la Empresa Centroabastos se localiza entre el anillo vial y el Río de Oro; En el año 2006 se habían construido muros en gavión de 3 m de altura cimentados sobre un dentellón de 4 m de profundidad; no obstante, la estructura ya fue socavada por la erosión lateral del cauce y se ha presentado el colapso de varios tramos de muro en una longitud aproximada de 200 m.

Además, existen factores antrópicos, como la extracción minera en el Río de Oro, que han provocado una profundización del cauce, difícil de medir desde el ámbito de la ingeniería, pero evidente en zonas con obras de control del cauce, como en el caso de Centro abastos, la socavación ha superado los 4 metros de profundidad en estructuras de aproximadamente 15 años de existencia, lo que ha contribuido al colapso de varios tramos de muro de gavión.

El presente documento corresponde al **Informe Técnico No. 15**, en el cual se registran las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de noviembre de 2025**. Durante este intervalo se desarrollaron labores de manera simultánea en todos los frentes de obra, destacándose la ejecución de perforaciones horizontales, el suministro y colocación de anclajes, además de su llenado e inyección con lechada cementicia, igualmente, se continuó con el suministro y colocación de concretos para recubrimientos y solados, así como la continuidad en la conformación de estructuras de gaviones, actividad que constituyó el eje central de ejecución en todos los frentes. Con el propósito de incrementar el rendimiento y reducir la brecha existente frente al avance programado, durante este periodo se extendieron las jornadas laborales, optimizando así la productividad y la eficiencia en la ejecución de las actividades contractuales.

En relación con las condiciones meteorológicas, durante las primeras semanas del mes de noviembre se mantuvieron precipitaciones de alta intensidad, las cuales generaron incrementos sostenidos en el nivel del río. Esta situación se presentó de manera recurrente a lo largo de la primera parte del mes y afectó la continuidad operativa, limitando el desarrollo de las actividades programadas. No obstante, en las semanas finales del periodo se registró una mejora significativa en las condiciones climáticas, lo que permitió optimizar el rendimiento y avanzar de manera más eficiente en la ejecución de las actividades contractuales.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 7
4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 8
4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS 8
5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE. 10
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 17
ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO 17
6.1 SECCIÓN PRIMERA 18
6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra. 18
6.2. SECCIÓN TERCERA 20
6.2.1. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi 20
6.2.2. Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes. 22
6.2.3. Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm 24
6.3. SECCIÓN CUARTA 26
6.3.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m 26
6.4. SECCIÓN QUINTA 28
6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m 28
6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m 30
6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración 31
6.5. SECCIÓN SEXTA 33
6.5.1. Estructura de disipación de energía 33
6.5.2. Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00 35
6.5.3. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos 38
6.6. CANITIDADES TOTALES 40
6.7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 41
6.7.1. Relación de actas de reunión. 41
6.7.2. Bitácora de obra 41
6.7.3. Afiliación seguridad social 41
6.7.4. Seguimiento y control 42
6.8. ACTIVIDADES FINANCIERAS 42
6.8.1. Variaciones financieras 42
6.8.2. Relación de pagos efectuados 43
6.9. ACTIVIDADES DE CALIDAD 43

6.10. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 43
6.10.1. Actividades componente ambiental y social 43
6.10.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST) 44
7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 44
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46

2. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 15410-6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", durante el periodo establecido entre **el 01 al 30 de noviembre de 2025**

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.


2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.

- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, de seguridad y económico del contrato.

- Dar evidencia de las afiliaciones sociales de cada uno de los trabajadores operativos y personal administrativo.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se encuentra ubicado en la Vía Palenque a Café Madrid No. 44-96 del Municipio de Bucaramanga, hacia la margen derecha del Rio de Oro.

Cuadro de coordenadas:	
Norte	7°06'10.72"
Oeste	73°08'57.77"

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	**N° 210-15410 – 6**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$16.738.177.417,42
VALOR ADICIONAL	$8.100.000.000,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$24.838.177.417,42
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	4 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES Y 20 DÍAS
FECHA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPARTAMENTO	SANTANDER

4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla No. 1 Relación de actas del contratista:

RELACIÓN DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
Contrato	01/08/2024	210-15410-6	**$16.738.177.417,42**
Acta de inicio	06/09/2024	Se fijó el día 06 de septiembre del 2024 como fecha de inicio, y el día 31 de diciembre del 2024 como fecha límite de cumplimiento.	N/A
Acta de entrega de anticipo	10/10/2024	Anticipo correspondiente al 40,00% del contrato de Obra	$ 6.695.270.967,00
Ampliación de plazo y valor fiscal	12/11/2024	Se concertó adicional en valor en ocho mil cien millones **($8.100.000.000)** m/cte, y ampliar el plazo del contrato por un periodo de ocho (8) meses	**$24.838.177.417,42**
Acta parcial de cobro N°1	18/12/2024	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de septiembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024	$2.312.647.683,52
Acta parcial de cobro N°2	24/02/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2024	$3.450.525.825,85
Acta parcial de cobro N°3	06/05/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de febrero al 30 de abril de 2025	$5.169.347.832,72
Ampliación de plazo (OTROSÍ No.02)	10/07/2025	Se amplió el plazo del contrato por un periodo de tres (3) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2025.	N/A
Acta parcial de cobro N°4	19/08/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de mayo al 31 de julio de 2025	$4.295.571.866,47
Acta de mayores y menores cantidades de obra	27/10/2025	Balance de cantidades mayores y menores en la ejecución del contrato.	N/A
Acta parcial de cobro N°5	12/11/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de agosto al 31 de octubre de 2025	$7.024.877.441,38

Ampliación de plazo (OTROSÍ No.03)	27/11/2025	Ampliación plazo del contrato veinte (20) días. Nueva fecha de terminación 20 de diciembre.	N/a

4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

- Durante el periodo correspondiente al presente informe, se formalizó una adición en tiempo al contrato, mediante la cual se prorrogó su vigencia por un plazo adicional de veinte (20) días, estableciendo como nueva fecha de finalización el 20 de diciembre de 2025. Esta ampliación de plazo responde a la necesidad de restablecer y garantizar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad requeridas para la correcta ejecución de las actividades contractuales. La extensión permitirá mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos presentados durante el desarrollo del proyecto, optimizar la planificación de las actividades pendientes y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en los documentos contractuales y normativas técnicas aplicables, toda vez, se garantiza el cabal cumplimiento del objeto contractual.

4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS

Tabla No. 2 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-6 Acta de inicio.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/09/2024
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	05/06/2025
Cumplimiento del contrato	$ 3.347.635.483,60	06/09/2024	05/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 836.908.870,90	06/09/2024	05/02/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 3.347.635.483,60	Si ampara 5 años	

Tabla No. 3 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No1			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	19/11/2024
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/12/2025
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	31/08/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	

Tabla No. 4 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 2

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	**VALOR**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/03/2026
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-40-101067569	FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios Labores y operaciones	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Contratistas y subcontratistas	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Vehículos propios y no propios	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE.

Tabla No.5 Personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ	(C.C. 13.870.690)	DIRECTOR DE OBRA & REPRESENTANTE LEGAL
2	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	(C.C. 13.862.051)	RESIDENTE DE OBRA
3	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	(C.C. 91.2 78.912)	ASESOR EN GEOTECNIA
4.	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	(C.C. 63.395.720)	ASESOR AMBIENTAL
5.	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	(C.C. 91.265.828)	PROFESIONAL HIDRAULICO
6.	JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES	(C.C. 91.499.520)	PROFESIONAL SISO
7.	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	(C.C. 80.187.378)	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Tabla No. 6 Personal utilizado en la ejecución del contrato

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	(C.C. 1098.822.060)	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA
2	JUAN DE DIOS GARCIA SANABRIA	(C.C. 91.079.903)	MAESTRO DE OBRA
3	FREDDY FUENTES GYL	(C.C. 91.272.408)	ALMACENISTA
4	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	(C.C. 91.250.524)	AYUDANTE DE OBRA
5	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	(C.C. 1.102.383.610)	OPERADOR DE MAQUINARIA
6	IVAN RENE ROMAN	(C.C.1.098.745.891)	AYUDANTE DE OBRA
7	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	(C.C.1.093.738.325)	AYUDANTE DE OBRA
8	FREDDY ALEXANDER GALVIS	(C.C.1.095.909.154)	OPERADOR DE MAQUINARIA
9	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	(C.C. 1.037.479.814)	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	(C.C.1.098.636.620)	TOPOGRAFO
11	LUIS ALBERTO CANO PABA	(C.C.1.082.475.667)	OPERADOR DE PERFORACIÓN
12	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	(C.C. 1.063.562.221)	OPERADOR DE MAQUINARIA

Tabla No. 7 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	URIEL QUINTERO	(C.C.12.502.397)	MAESTRO DE OBRA
2	LUIS ADRIAN REY PEREIRA	(C.C. 91.298.926)	AYUDANTE DE OBRA
3	JHON FREDDY VALENCIA	(C.C. 1.005.149.383)	OFICIAL
4	DEIBYS GONZALO ECHEVERRIA	(C.C. 5.073.350)	OFICIAL
5	CARLOS HUMBERTO MEJÍA	(C.C. 91.181.080)	OFICIAL
6	ALVARO ANAYA	(C.C. 13.741.744)	AYUDANTE DE OBRA

7	KEVIN ANDRES QUINTERO VARGAS	(C.C. 1.097.910.634)	AYUDANTE DE OBRA
8	JAVIER DE JESUS QUINTERO ORTIZ	(C.C. 12.503.042)	OFICIAL

Tabla No. 8 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	LUIS FERNANDO JIMÉNEZ	(C.C.91.103.462)	MAESTRO DE OBRA
2	DUVAN YESID CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.100.896.238)	OFICIAL
3	JOHN JAIRO CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.095.936.735)	OFICIAL
4	DIEGO ALEJANDRO GALVIS DURAN	(C.C. 1.098.506.084)	AYUDANTE DE OBRA
5	JULIO ERASMO TREJOS PINOS	(C.C.1.087.986.614)	AYUDANTE DE OBRA
6	HUVER DAVID VILLALOBOS RIVERA	(C.C.1.040.271.660)	AYUDANTE DE OBRA
7	GERALDINE PATIÑO RAMÍREZ	(C.C. 1.098.739.437)	SST
8	JOSE LUIGI GARCIA MORALES	(C.C.6.990.692)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
9	CRISTIAN FABIAN MALDONADO	(C.C.1.005.448.149)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
10	ENDERBI ALEXANDER SALAZAR	(C.C.5.688268)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
11	ANTONIO GOZALES OCHOA	(C.C.1.095.797.433)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
12	LUIS ALEJANDRO LEAL SANABRIA	(C.C.91.352.138)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
13	CRISTIAN DANILO OSORIO SANTIAGO	(C.C.1.007.377.027)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
14	JOSÉ DARÍO CÁRDENAS LIZARAZO	(C.C.91.468.776)	OFICIAL
15	JHON RENE CÁRDENAS	(C.C.91.464.275)	OFICIAL
16	DUBAN ANDRES JAIMES GONZALEZ	(C.C.1.095.791.890)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
17	LUIS ALBERTO LUNA RUEDA	(C.C.1.005.344.971)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

18	EDGAR GARCIA PATIÑO	(C.C.5.641.404)	MAESTRO
19	JAVIER ORLANDO BAUTISTA RINCON	(C.C.91.355.759)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
20	JUAN PABLO SUAREZ MANRIQUE	(C.C.13.861.583)	OFICIAL

Tabla No. 9 Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

EQUIPO		
ITEM	**MAQUINARIA / EQUIPO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	
2	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	

3	MOTOBOMBAS		
4	VOLQUETA		
5	VOLQUETA		
6	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA		

7	PAJARITA		
8	UNIDAD DE INYECCIÓN		
0 9	MIXER Y BOMBA DE CONCRETO		
10	COMPRESOR		

11	UNIDAD DE PERFORACIÓN			
12	MIICARGADOR			

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO

En el marco del Contrato No. 210-15410-6, el presente Informe Técnico Mensual No. 15 tiene como objetivo documentar y evidenciar, tanto de manera técnica como visual, el conjunto de actividades desarrolladas durante el periodo correspondiente, orientadas a la mitigación del riesgo de inundación, la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro, específicamente en el sector de Centro abastos, municipio de Bucaramanga, Santander.

Este informe presenta el avance físico de las actividades contractuales ejecutadas en los tres frentes de obra actualmente activos, detallando los siguientes ítems de intervención:

- Replanteo, control medición de obra.
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Llenado e inyección de lechada cementicia para anclajes.
- Ejecución de perforaciones horizontales.
- Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal.
- Suministro y colocación de anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla tripletorsión calibre 12, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones.

La información contenida en este documento permite realizar un seguimiento técnico detallado del avance del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

6.1 SECCIÓN PRIMERA

6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra.

Se continúa avanzando mes a mes en las actividades topográficas correspondientes al levantamiento de las áreas programadas para intervención en los tres frentes de obra activos. A medida que se progresa en la ejecución sobre la margen derecha del río, la información recolectada permite una caracterización precisa de la geomorfología del terreno, facilitando el cálculo de pendientes, la verificación de niveles hidráulicos y el control del alineamiento de las obras ejecutadas durante el periodo reportado. Estas labores se ejecutan en estricto cumplimiento de los planos, diseños y especificaciones técnicas definidas para el proyecto.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
Replanteo, control y medición de la obra	mes	15,00	1,00	15,00	100,00%





Trabajos de topografía.

6.2. SECCIÓN TERCERA

6.2.1. Suministro y colocación de concreto de 3000 psi

Una vez concluida la construcción de los gaviones, se procedió con el suministro y colocación de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de su cara expuesta al río. Este recubrimiento, con un espesor de 10 cm de acuerdo con lo establecido en el diseño, tiene como finalidad principal proteger la estructura de gaviones, en especial la malla de triple torsión, frente a la acción de la intemperie y del flujo hidráulico, además de proporcionar un acabado con mejores condiciones estéticas.

Durante la ejecución de la actividad se realizaron los ensayos técnicos de control de calidad pertinentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños de mezcla. Entre estos ensayos se incluyeron pruebas de resistencia a la compresión, consistencia y trabajabilidad del concreto, asegurando así la conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. **Ver anexo No.08 Ensayos de laboratorio.**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	824,60	243,60	724,60	87,87%



Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones





Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones

6.2.2. Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes.

Una vez instalada la cabeza activa del anclaje en su posición final, se procedió con el llenado e inyección de lechada cementicia, actividad destinada a garantizar la adecuada adherencia del anclaje al terreno, optimizando su comportamiento estructural y capacidad de carga. Para este procedimiento se empleó una unidad de inyección especializada, la cual permitió aplicar una presión controlada durante el proceso de llenado, asegurando la penetración de la lechada en todas las oquedades del terreno, con lo que se incrementa la adherencia y, en consecuencia, la estabilidad del sistema de anclaje. La lechada utilizada fue preparada conforme a las dosificaciones establecidas en el diseño de mezcla aprobado, garantizando la relación agua-cemento y la consistencia requerida para lograr una inyección eficiente. Durante la ejecución se implementó un control técnico riguroso, en el cual se registraron en el formato correspondiente los parámetros clave del proceso, tales como: fecha de ejecución, presión de inyección, volumen de lechada inyectado y proporciones de mezcla utilizadas, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

Cabe resaltar que todo el procedimiento fue ejecutado bajo la supervisión de la interventoría, quien validó previamente las condiciones técnicas del proceso y realizó las observaciones pertinentes, con el fin de garantizar la conformidad con los requisitos del proyecto y las especificaciones contractuales.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	47,50	16,00	47,50	100,00%



Llenado e inyección de anclajes





Llenado e inyección de anclajes

6.2.3. Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm

En los frentes de obra activos bajo el presente contrato, se continuó con la ejecución del vaciado de una capa de concreto de 2000psi para solado con un espesor uniforme de 10 cm, extendida a lo largo de toda el área destinada a la cimentación de la estructura estabilizadora. Esta capa tiene como objetivo principal proporcionar una superficie de apoyo homogénea y nivelada, así como aislar el terreno natural del material utilizado en la construcción de los gaviones, garantizando así condiciones óptimas para la estabilidad y durabilidad del sistema estructural. Durante la ejecución de la actividad se llevaron a cabo los ensayos técnicos pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños de mezcla, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión, consistencia y trabajabilidad del concreto. **Ver anexo No.08 Ensayos de laboratorio**.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	3962,00	225,00	3962,00	100,00%



Suministro de concreto para solado.





Suministro de concreto para solado.

6.3. SECCIÓN CUARTA

6.3.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m

Durante el periodo del presente informe, se continuó con actividades de suministro e instalación de anclajes activos 3 cables D=1/2" ubicados en la última sección de gaviones. Una vez la perforación es terminada se procede a la instalación del anclaje activo con una longitud de 20m. La verificación de la ubicación y alineación de cada punto de anclaje se realizó mediante control topográfico, con el fin de asegurar el adecuado punto de anclaje en la inclinación respectiva de 15° aproximadamente, garantizando la continuidad y funcionalidad del conjunto estabilizador.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	95,00	32,00	95,00	100,00%



Suministro e instalación de anclajes.





Suministro e instalación de anclajes.

6.4. SECCIÓN QUINTA

6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 0 y 15 m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.9. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	1425,00	480,00	1425,00	100,00%



Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0,00m a 15,00 m






Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0,00m a 15,00 m

6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 15 y 20m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.9. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	475,00	160,00	475,00	100,00%



Ejecución de perforación horizontal para anclajes mayores a 15,00 m

6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Durante la ejecución de las actividades de perforación se empleó el jacket de respaldo como sistema de revestimiento para las perforaciones horizontales, debido a la presencia de aguas subterráneas características de la zona de intervención. Esta condición generaba afloramientos y desmoronamientos internos en las perforaciones, asociados al bajo ángulo de fricción del terreno, lo que hacía indispensable la implementación del revestimiento para garantizar la estabilidad del taladro y la correcta instalación de los anclajes.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	1900,00	640,00	1900,00	100,00%



Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal





Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal

6.5. SECCIÓN SEXTA

6.5.1. Estructura de disipación de energía

Se finalizó la construcción de las estructuras de disipación de energía, cuya función principal es asegurar la conducción y descarga controlada de las aguas lluvias y de escorrentía superficial provenientes de la zona industrial adyacente. Estas estructuras fueron diseñadas con el propósito de evitar que dichos caudales, con posible carga contaminante, impacten de manera directa sobre el sistema de contención existente conformado por gaviones en la margen derecha del río de Oro, previniendo así su deterioro acelerado por descargas no controladas. La nueva obra de disipación permite redirigir de forma eficiente los flujos hacia el cauce del río, reduciendo su velocidad y energía en el punto de descarga, lo que contribuye a mitigar procesos erosivos, prevenir infiltraciones no deseadas y evitar afectaciones estructurales en los elementos de estabilización. Con esta intervención se busca preservar la integridad de las obras de gaviones previamente ejecutadas, prolongar su vida útil.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Estructura de disipación de energía	m	124,00	37,50	124,00	100,00%



Estructura de disipación de energía





Estructura de disipación de energía

6.5.2. Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00

Durante el periodo correspondiente al este informe se finalizaron las actividades de suministro, almacenamiento y manejo de materiales destinados a la construcción de gaviones con dimensiones de 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m. La correcta alineación de los elementos fue verificada mediante control topográfico, complementado con una inspección técnica visual rigurosa, realizada en conjunto con la interventoría, con el fin de supervisar el proceso de llenado, la disposición del refuerzo y el adecuado encofrado, asegurando así su ejecución conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Los gaviones están conformados por mallas de alambre de acero galvanizado calibre 12, con configuración hexagonal tejida bajo el sistema de triple torsión, los cuales fueron rellenados con piedra tipo bolo seleccionada de acuerdo con los criterios de granulometría y resistencia establecidos en el diseño.

Desde el punto de vista estructural, el muro de gaviones funciona como un sistema de gravedad, cuya estabilidad depende fundamentalmente de su propio peso. Este peso genera un momento resistente capaz de contrarrestar el empuje lateral del terreno, garantizando el equilibrio y la funcionalidad del sistema de contención en las condiciones de diseño previstas.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Gaviones con malla electrosoldada, de	m3	15378,00	2035,00	15378,00	100,00%





Gaviones con malla electrosoldada





Gaviones con malla electrosoldada

6.5.3. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

En el periodo que comprende el presente informe se continuaron las actividades de suministro e instalación de tubería en PVC, destinadas a la construcción de drenajes tipo "lloradero", los cuales permiten la evacuación de aguas infiltradas al interior de la estructura de gaviones. La distribución de los drenajes se ejecutó de manera homogénea, conforme a la disposición establecida en los planos derivados de los estudios y diseños del proyecto, contando con el apoyo del equipo de topografía para asegurar la correcta ubicación y pendiente de las tuberías.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 15	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	317,60	80,00	273,60	86,15%





Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

6.6. CANITIDADES TOTALES

ITEM	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD CONTRACTUAL	INFORME 1 (1/09 de septiembre al 01/09 de octubre)	INFORME 2 (2/09 de octubre al 01 de noviembre)	INFORME 3 (2/09 de noviembre al 01 de diciembre)	INFORME 4 (02 de diciembre al 31 de diciembre)	INFORME 5 (01 de enero al 31 de enero del 2025)	INFORME 6 (01 de febrero al 28 de febrero)	INFORME 7 (01 de marzo al 31 de marzo)	INFORME 8 (01 de abril al 30 de abril)	INFORME 9 (01 de mayo al 30 de mayo)	INFORME 10 (01 de junio al 30 de junio)	INFORME 11 (01 de julio al 31 de julio)	INFORME 12 (01 de agosto al 31 de agosto)	INFORME 13 (01 de septiembre al 30 de septiembre)	INFORME 14 (01 de octubre al 31 de octubre)	INFORME 15 (01 de noviembre al 30 de noviembre)	CANTIDAD ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)
1	SECCIÓN PRIMERA																			
1.01	Replanteo, control y nivelación de la obra	mes	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	100.00%
	Valla y señales especiales		0.00														0.00		0.00	
1.02/01.A	Instalación IA (0.05m x 2.80 m)	Und	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100.00%
1.04	Demolición y limpieza	m2	4847.00	962.00	378.00	1743.00	0.00	0.00	744.00	1114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4843.00	100.00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m3	3648.00	386.00	512.00	591.00	0.00	0.00	930.00	0.00	14.00	24.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00		2534.00	100.00%
2	SECCIÓN SEGUNDA																			
2.01 A.04	Relleno con material de sitio	m3	1301.00	0.00	0.00	2261.78	175.90	575.31	141.68	0.00	494.00	294.75	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1001.37	76.96%
2.01 A.04	Retiro de material sobrante	m3	1301.00	0.00	0.00	387.22	245.55	474.90	342.31	4630.92	549.00	1067.13	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00		7844.55	602.73%
2.01 A.07	Excavación en roca baja seca	m3	1301.00	0.00	0.00	4751.71	4441.40	7208.98	3442.75	3450.64	1499.66	1649.20	2274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		31224.32	2399.64%
2.03	Sobreacarreo para empresa hasta una distancia de 1.000.00 m	m3/km	31208.00	0.00	0.00	4751.71	4441.40	7208.98	3442.75	3450.64	1499.66	1649.20	2274.97	0.00	0.00	0.00	0.00		31224.32	100.06%
2.05	Concreto mortero de compensación de bolón provisional con mezcla	m3	1484.00	0.00	1340.00	1484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.00	1848.00	0.00	0.00	6668.00	0.00	0.00		14840.00	100.00%
3	SECCIÓN TERCERA																			
3.01.2	Suministro y colocación de Cerramiento provisional en tapia de madera y MR4 empotrada de 2000 psi con empradizamiento mayor a 0.5 metros y niveles metálicos altos	m2	4763.00	0.00	0.00	144.00	144.00	275.00	159.00	198.00	440.00	0.00	712.00	119.00	0.00	0.00	3030.00		4763.00	100.00%
3.04	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	14.99	36.00	51.00	13.80	67.80	112.00	30.00	41.50	78.91	243.00	734.80	97.97%
3.08	Barrera de protección con cerramiento provisional	m2	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	47.50	100.00%
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para viviendas en 10	m3	3942.00	0.00	0.00	0.00	347.68	730.13	391.00	392.00	140.00	0.00	560.00	367.00	99.00	0.00	1366.00	225.00	3942.00	100.00%
4	SECCIÓN CUARTA																			
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	4717.50	0.00	0.00	0.00	317.50	630.00	172.38	139.30	213.50	0.00	1317.00	406.87		0.00	1672.75		4717.30	100.00%
	Suministro y colocación de anclajes		0.00														0.00		0.00	
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables 6H x 15 de Ø20mm	Und	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	18.00	10.00	0.00	10.00	99.00	100.00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	Und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
4.04	Instalación de platina de 350mm x 200mm x 12mm con tres	Und	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
4.04	Instalación de cabeza de 3 cordones cableados para cuñetes	Und	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
4.07	Suministro e instalación de tubo de cuñete de 6"x 18" para anclaje	und	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
5	SECCIÓN QUINTA																			
5.00	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descargado para anclajes de 0.00m a 15.00m	m	1420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	340.00	180.00	120.00	0.00	480.00	1420.00	100.00%
5.00	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descargado para anclajes mayores a 15.00m	m	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	115.00	60.00	80.00	0.00	160.00	470.00	100.00%
5.08	Jabalcón de sujetado para nivelamiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	460.00	200.00	280.00	0.00	640.00	1900.00	100.00%
6	SECCIÓN SEXTA																			
6.04	Retiro uno de disposición de anclajes	m	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	29.80	20.00	0.00	37.50	134.00	100.00%
6.07.01	Drenajes con tubo ranurado, de diámetro 2.00 a 1.00 a 1.00	m3	1365.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	2054.11	1160.00	1220.00	1400.00	2000.00	480.00	480.00	180.00	0.00	2673.00	2000.00	15270.00	100.00%
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recuperable o re-cargable y profundidad (empotro de sección 2m x 1m x 1m, incluye espiral de concreto reforzado del anclaje, micropilote perforación, hierro anclaje)	Und	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
6.11	Viga transversal de concreto simple con 30cm de ancho por espesor	m2	1374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	280.00	0.00	0.00	770.00	0.00	84.00		1274.00	100.00%
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3" - poliamnuevo a tierra	m	317.00	0.00	0.00	0.00			0.00	36.00	0.00	34.20	20.40	33.20	16.40	23.00	49.20	80.00	312.00	98.42%
7	SECCIÓN SÉPTIMA																			
7.01	Concreto Tipo M 3000 No Fundido In Situ	m2	2126.00	0.00	0.00	0.00	440.00	220.00	0.00	440.00	616.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	280.00		2126.00	100.00%
7.02	Relleno estructural	m3	4231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1586.20	0.00	1186.11	0.00	0.00	1477.50		4231.81	100.00%
7.03	Levantado mecánico de estructuras para tubería incluye disposición	KG	3944.00	0.00	0.00	3944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3944.00	100.00%

6.7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.7.1. Relación de actas de reunión.

Se realizó los siguientes Actas de reunión con los profesionales del contratista e interventoría del contrato y la supervisión (CDMB), para realizar revisiones al avance de obra, verificando el cumplimiento del contrato y las socializaciones en cada uno de los frentes. De igual forma en el presente informe se anexa la hoja de visita por parte de la cdmb en la cual evidencia el recorrido de obra realizado y la revisión de las afectaciones del muro de cerramiento en el frente de obra Galán. **Ver anexo No. 01 Actas de comité**

Tabla No. 8 Actas de reunión

RELACIÓN DE COMITES TÉCNICOS REALIZADOS	
# COMITÉ	**FECHA**
Hoja de visita CDMB	06/11/2025
Acta de reunión No. 30	06/11/2025
Acta de reunión No. 31	28/11/2025

6.7.2. Bitácora de obra

Por parte del contratista se lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe las actividades realizadas diariamente, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados, al igual los cambios de clima durante el día y la noche anterior, las reuniones ejecutadas con la participación de los representantes de interventoría, contratista y el personal de la CDMB, cuando se requería. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.
Ver anexo No. 2. Bitácora de obra

6.7.3. Afiliación seguridad social

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como parte de sus actividades administrativas, el contratista mantiene afiliado a todo el personal vinculado al desarrollo del proyecto al sistema de seguridad social integral. Para tal fin, se recopiló la documentación requerida de cada trabajador, gestionando su inscripción ante las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y asegurando la actualización permanente de la información y los pagos correspondientes. El personal operativo y administrativo vinculado directamente se encuentra afiliado al sistema bajo la razón social **CONSORCIO CAUCE y MAQUINOBRAS S.A.S**. Se exceptúan los asesores técnicos y profesionales especializados,

quienes están afiliados como trabajadores independientes conforme a la normatividad vigente. **Ver anexo No. 3. Seguridad social.**

6.7.4. Seguimiento y control

El contratista ha implementado un control riguroso, así como el análisis y seguimiento sistemático de cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado. Así mismo, se ha mantenido una comunicación constante con la comunidad y con la interventoría, representada por el **CONSORCIO CENTROABASTOS**, a través de su residente y director de interventoría, brindando información oportuna y atendiendo las inquietudes planteadas. La gestión de estos requerimientos se ha realizado mediante correos electrónicos y reuniones presenciales en las instalaciones tanto del contratista como de la interventoría.

Adicionalmente, se han llevado a cabo reuniones de seguimiento en campo con personal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el objetivo de verificar el avance físico de la obra, evaluar los porcentajes de ejecución y registrar las observaciones pertinentes. Toda la información generada ha sido debidamente consignada en las actas de reunión y en la bitácora oficial del proyecto.

6.8. ACTIVIDADES FINANCIERAS

6.8.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, se radicó Acta parcial de cobro No.05 correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de octubre del 2025.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 210-15410-6					
DETALLE	**PERIODO**	**CONTRATADO**	**PAGOS REALIZADOS**	**PORCENTAJE %**	**VALOR AMORTIZADO**
Contrato inicial	01 de agosto del 2024	$16.738.177.417,42		100%	
Anticipo pagado	10 de octubre del 2024		$6.695.270.967,00	40%	
Adicional en valor	12 de noviembre del 2024	$ 8.100.000.000,00		-	
Acta parcial de cobro No.01	Del 06 de septiembre al 05 de diciembre del 2024		$ 2.312.647.683,52	9,31%	$623.387.241,03
Acta parcial de cobro No.02	Del 06 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025		$ 3.450.525.825,85	23,20%	$ 930.108.719,11
Acta parcial de cobro No.03	Del 01 de febrero al 30 de abril del 2025		$ 5.169.347.832,72	44,01%	$1.393.426.896,06
Acta parcial de cobro No.04	Del 01 de mayo al 31 de julio del 2025		$ 4.295.571.866,47	61,31%	$1.157.895.650,75

Acta parcial de cobro No.05	Del 01 de mayo al 31 de julio del 2025		$7.024.877.441,38	89,59%	$1.879.857.955,37

6.8.2. Relación de pagos efectuados

- Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025 se recibió el pago correspondiente al acta parcial de cobro No.05 con su respectivo valor amortizado.

6.9. ACTIVIDADES DE CALIDAD

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra según el plan de calidad entregado a Interventoría. **Ver anexo No.04 Informe de Calidad**

6.10. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.10.1. Actividades componente ambiental y social

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025, los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
- PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
- PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
- PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
- PROGRAMA DE SEÑALIZACION
- PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS

Ver anexo No. 5 Informe Ambiental.

6.10.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal para la realización de actividades a desarrollar en obra, brindando elementos específicos, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista fueron:

- Capacitación del personal
- Vinculación al sistema de seguridad social del personal que ingresa, bajo CONSORCIO CAUCE.
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.
- Inspección de herramientas y elementos de trabajo.
- Implementación de permisos de trabajo en alturas.

Ver anexo No.6. Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante los primeros días del mes se presentaron condiciones hidrometeorológicas inestables, caracterizadas por incrementos significativos en el nivel y caudal del rio. Esta situación generó limitaciones operativas para el desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente en las labores que requerían intervención directa en la zona de influencia del cauce.

A pesar de que los pronósticos meteorológicos indicaban la persistencia de lluvias intensas durante gran parte del mes, el comportamiento real del clima fue más favorable. Las precipitaciones disminuyeron progresivamente y el régimen hídrico mostró una tendencia a la estabilización, permitiendo reducir los niveles de alerta y restablecer gradualmente las actividades que habían sido suspendidas o reprogramadas.

Se realizó la consolidación de la información correspondiente a las horas no laboradas durante el mes, obtenida a partir del seguimiento diario de las condiciones operativas en obra. Como resultado de este análisis, se determinaron **16 horas no laboradas**, equivalentes aproximadamente al **8,00%** del tiempo total programado para la ejecución de las actividades.

A continuación, se presenta el detalle de las horas no laboradas y su impacto en la programación mensual:

RESUMEN	
SECO	61,00%
NUBOSIDAD	31,00%
LLUVIA MODERADA	2,00%
LLUVIA INTENSA	0,00%
AUMENTO NIVEL RÍO	6,00%





8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de noviembre, pese a que los primeros días estuvieron marcados por un comportamiento hidrometeorológico inestable, fue posible avanzar de manera satisfactoria en diversas actividades contractuales. Este desempeño permitió dar por finalizadas labores de gran representatividad dentro del alcance del proyecto, como la conformación de gaviones y otras actividades asociadas. No obstante, a pesar del buen rendimiento alcanzado durante el periodo, se hizo necesaria la solicitud de una adición en tiempo por **20 días**. Esta ampliación se fundamenta en la necesidad de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, así como de mantener condiciones óptimas de seguridad y operatividad para la ejecución de las actividades. El ajuste en el plazo también responde a que el retraso acumulado en el cronograma durante los meses anteriores resultó imposible de subsanar dentro del tiempo inicialmente establecido, aun con los esfuerzos de optimización implementados en la programación y en la distribución de recursos.
- El proyecto presenta un avance físico del 98,30 % a la fecha de corte del presente informe, evidenciando una reducción significativa en el atraso respecto al cronograma, el cual establece un avance programado del 99,24 % para la misma fecha. La diferencia es inferior al 1 %, lo que refleja el compromiso del contratista y la adecuada implementación de los planes de choque frente a las condiciones climáticas adversas. Esta recuperación en el ritmo de ejecución permite proyectar la continuidad de la tendencia positiva y el cumplimiento de la nueva fecha de entrega establecida en el Otrosí No. 3.
- Se mantuvo la ejecución sistemática de ensayos de resistencia a la compresión para concretos de 2.000 y 3.000 psi, en cumplimiento de la normativa técnica vigente y de las especificaciones del proyecto. Todos los resultados obtenidos han sido incorporados al presente informe y cuentan con la validación y conformidad de la interventoría, garantizando así la trazabilidad y confiabilidad de los procesos constructivos ejecutados.

JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Director de Obra

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

- ANEXO No. 1: ACTAS DE REUNIÓN.
- ANEXO No. 2: BITÁCORA DE OBRA.
- ANEXO No. 3: SEGURIDAD SOCIAL.
- ANEXO No. 4: INFORME DE CALIDAD.
- ANEXO No. 5: INFORME AMBIENTAL.
- ANEXO No. 6: INFORME SST.
- ANEXO No. 7: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
- ANEXO No.8: ENSAYOS DE LABORATORIO
- ANEXO No.9: CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN

ANEXO No. 1: ACTAS DE REUNIÓN.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSIÓN: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES RECURRENTES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Frente de Obra - Centro Abastos

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
30	06	11	2025
Hora Inicio	1:00 pm		
Hora final	3:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión de afectaciones sobre la ejecución del proyecto	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo la 1:00 p.m. del día 06 de noviembre de 2025, se dio inicio al comité de obra con la presencia del equipo técnico de la interventoría y del personal profesional del contratista Consorcio Cauce, con el propósito de revisar el estado actual del proyecto, evaluar la evolución de las condiciones climáticas en la zona de intervención y realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el comité anterior. Durante la reunión, se informó que las condiciones meteorológicas continúan siendo inestables, registrándose lluvias de alta intensidad en el área metropolitana de Bucaramanga y, particularmente, sobre las cuencas aportantes del río de Oro. Esta situación ha generado nuevos incrementos en su caudal y nivel, afectando el normal desarrollo de las actividades en los frentes de obra, especialmente en los sectores de Centroabastos y Puerta Galán, donde se han presentado episodios recientes de inundación, arrastre de material y afectaciones sobre estructuras provisionales y vías de acceso. El contratista indicó que, pese a las condiciones adversas, se ha logrado reanudar de manera paulatina la ejecución de actividades contractuales a nivel de río, manteniendo paralelamente las labores de limpieza, retiro de sedimentos, reparación de accesos y priorización de actividades que pueden ejecutarse fuera del cauce. Asimismo, se informó que se continúa con la implementación de medidas orientadas a mitigar el impacto de las precipitaciones sobre la seguridad del personal, la maquinaria y las estructuras en construcción. Adicionalmente, el contratista manifestó un retraso acumulado en el cronograma de obra. Señaló que, pese a la aplicación de estrategias de mitigación frente a las altas precipitaciones, las condiciones hidrometeorológicas han hecho insostenible la ejecución continua de las actividades

contractuales. En consecuencia, expresó la necesidad de gestionar un adicional en tiempo para el contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

La interventoría verificó en campo las condiciones reportadas y resaltó la importancia de mantener un monitoreo permanente del comportamiento hidráulico del rio de Oro, mediante registros fotográficos y anotaciones diarias en la bitácora de obra, que permitan evidenciar las circunstancias que limitan el normal desarrollo de los trabajos. Asimismo, se acordó continuar con la documentación detallada de las afectaciones y su impacto sobre el cronograma, como soporte técnico y contractual para la toma de decisiones.

Finalmente, se deja constancia de que persisten las condiciones de inestabilidad climática en la zona de influencia del proyecto. La presente acta hace parte del registro técnico y contractual del proyecto, y la información consignada servirá como soporte para las evaluaciones y decisiones administrativas que correspondan en el marco del contrato de obra pública No. 210-15410-6. Como constancia de la visita, se anexa el registro fotográfico correspondiente.





	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	La interventoría y el contratista acuerdan mantener reuniones de seguimiento con una periodicidad semanal mientras persistan las condiciones asociadas a la actual ola invernal, con el propósito de evaluar la evolución de la situación climática, analizar su impacto sobre el desarrollo del proyecto, ajustar la programación de actividades según sea necesario y garantizar la continuidad segura, técnica y controlada de la ejecución contractual.	Contratista- Interventoría	14/11/2025
2	El contratista se compromete a solicitar de manera formal la prórroga del contrato y a compartir oportunamente los documentos soporte necesarios para la revisión de dicha solicitud, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Contratista- Interventoría	18/11/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	14/11/2025	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Centro Abastos-

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoría	

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F025 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES RECURRENTES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)**".
LUGAR:	Central de Abastos – Bucaramanga, Santander

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
30	06	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Diego Antonio López Santamaria	x		Residente de Contratista	Contratista	
4	Ledding Vera	x		Residente de Interventoria	Interventoría	
5	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
6	Omar Ruiz	x		Residente Auxiliar de Interventoria	Interventoría	
7	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoría	
8	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoría	
9	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoría	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR EL AVANCE DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Frente de Obra - Centro Abastos

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
31	28	11	2025
Hora Inicio	2:00 pm		
Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión de los avances de obra	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 2:00 p.m. del día 28 de noviembre de 2025, se dio apertura al comité de obra con la presencia del equipo técnico de la interventoría y del personal profesional del contratista Consorcio Cauce. El propósito de la reunión fue revisar el estado actual del proyecto, evaluar el avance en la ejecución de las actividades contractuales y definir de manera conjunta la estrategia para la correcta ejecución de las labores restantes, con el fin de garantizar el cumplimiento del nuevo plazo de finalización del contrato establecido en el Otrosí No. 3. Se dio inicio al recorrido de obra en el frente Centroabastos, donde el personal operativo se encontraba ejecutando las últimas actividades relacionadas con la conformación de gaviones, así como los procesos de perforación, instalación e inyección de anclajes. Durante la inspección se evidenció un progreso significativo en la ejecución de estas labores, lo que refleja una adecuada coordinación entre los equipos de campo y una correcta planeación operativa. Asimismo, se observó que las actividades avanzan conforme a los rendimientos esperados, a pesar de las condiciones técnicas y logísticas propias del sector. De igual manera, en el frente Puerta Galán se verificó la culminación de la conformación de gaviones y un avance importante en el suministro y colocación de concreto de 3000 psi destinado a los recubrimientos. Estas obras muestran un adecuado control de calidad y cumplimiento de los parámetros establecidos en el diseño. No obstante, se identificó que este mismo recubrimiento aún se encuentra pendiente en algunos tramos específicos del frente Centroabastos, los cuales están programados para su ejecución en los próximos días. Posteriormente, al continuar con el recorrido aguas arriba en el frente Galán, se constató la finalización total de las actividades de obra previstas para este sector, evidenciando un cierre satisfactorio y acorde con las especificaciones técnicas.

Finalmente, el contratista presentó y socializó el plan de acción que será implementado durante los 20 días adicionales otorgados mediante el Otrosí No. 3. Este plan tiene como finalidad optimizar la ejecución de las actividades restantes, garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y asegurar que todas las labores se desarrollen dentro de los tiempos establecidos y bajo condiciones adecuadas de seguridad y operatividad.

La presente acta hace parte del registro técnico y contractual del proyecto, y la información consignada servirá como soporte para las evaluaciones y decisiones administrativas que correspondan en el marco del contrato de obra pública No. 210-15410-6. Como constancia de la visita, se anexa el registro fotográfico correspondiente.





	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
CDMB	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	El contratista y la interventoria acordaron programar un nuevo comité de obra, esta vez con la participación del personal de la CDMB, antes de la fecha de finalización del contrato. El propósito de esta reunión será verificar el avance de las actividades ejecutadas y evaluar el cumplimiento del plan de acción establecido, con el fin de asegurar que se cumpla oportunamente la fecha de finalización prevista y, en consecuencia, el objeto contractual en su totalidad.	Contratista- Interventoría	12/12/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	12/12/2025	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Centro Abastos

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoría	

1

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISAR EL AVANCE DE OBRA DEL MES DE NOVIEMBRE "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**	31	DD	MM	AA
LUGAR:	Central de Abastos – Bucaramanga, Santander		28	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Diego Antonio López Santamaria	x		Residente de Contratista	Contratista	
4	Ledding Vera	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
5	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
6	Omar Ruiz	x		Residente Auxiliar de Interventoria	Interventoría	
7	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoría	
8	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoría	
9	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoría	

ANEXO No. 2: BITÁCORA DE OBRA.

donde se observo el daño en las vias de acceso a los frente y el daño total en la estructura Aguatronal de Aducacion hidraulica, durante el dia el no no hacos sus niveles por lo cual no fue posible realizar ninguna actividad.

Personal: (2) residente de obra, (2) SST contratista / Interventoria (2) Ing auxiliar, (3) maestro, (3) oficiales, (1) almacenista (3) operadores, (32) ayudantes de obra.

Equipo: (2) retroexcavadora, (2) Rocanta, (1) vibrocompactador (2) volquetas, (4) motobombas.

1 de Noviembre de 2025

- Estado del trempo: Nublado
- Descripción: Se continuó con la conformación de gaviones en ambos frentes de obra, y en el frente de obra Puerto Golar se realizo el suministro y colocación de concreto de 3000 psi para el recubrimiento de gaviones
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST; (2) ingenieros ambientales; (2) ingenieros Hidraulicos; contratista/interventoria (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) Almacenista; (4) operadores; (26) ayudantes de obra
- Equipo: (2) retroexcavadoras; (2) Rocanta; (2) Minicargador; (1) Volqueta (4) motobombas

2 de Noviembre de 2025
Día No laborado

3 de Noviembre de 2025
Día No laborado.

Scanned with CamScanner

4 de Noviembre de 2025
- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se reanudo la perforación e instalación de anclaje, así mismo. En el frente de obra puerta Galán se realizo el suministro y colocación de concreto de 3000PSI para recubrimiento. En ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) Ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (1) Topografo; (26) ayudantes de obra
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarito; (1) minicargador; (1) Volqueta (2) estación topográfica; (4) motobombas; (1) Ind-perforación

5 de Noviembre de 2025
- Estado del tiempo: llovió - río crecido.
- Descripción: Debido a las fuertes precipitaciones de la noche anterior y las constantes lluvianas en la madrugada y horas de la mañana el nivel y caudal del rio aumento significativamente razón por la cual no se pudieron desarrollar actividades a nivel del río. Sin embargo, se continuo con la perforación e instalación de anclajes en el frente centroabastos
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (30) ayudantes de obra
- Equipo: (2) retroexcavadoras; (2) Pajarito; (1) Minicargador; (1) Volqueta (1) compactor; (1) unidad de perforación; (4) motobombas.

6 de Noviembre del 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Durante las jornadas del dia de hoy se realizo

Recorrido de obra en conjunto con personal de la CDMB e interventoria con el fin de continuar con el seguimiento a las afectaciones por las fuertes precipitaciones que se vienen presentando las ultimas semanas y revisar el avance del proyecto. En el frente de obra centroabastos se realizo la perforación, instalación y llenado de anclajes. Mientras que, en el frente de obra Puerta Galan se realizo el suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado de zapatas. En ambos frentes de obra se reanudo la conformación de gaviones.

- Personal: (2) residentes de obra; (2) SST contratista/interventoria; (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores (32) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Bajarita; (1) minicargador; (1) compresor; (1) unidad de perforación; (1) unidad de inyección; (1) Volqueta (4) motobombas.

7 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado.
- Descripción: En el frente de obra centroabastos se continuo con la perforacion e instalación de anclajes; en el frente de obra puerta galan se llevo a cabo el suministro y colocación de concreto de 3000 psi para recubrimientos. En ambos frentes de obra se le dio continuidad a la conformacion de gaviones
- Descripción: (2) Directores de obra, (2) residentes de obra; (2) SST contratista/interventoria. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) Oficiales; (1) topografo; (1) almacenista; (5) operadores; (32) ayudantes de obra
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Bajarita; (1) minicargador; (1) compresor; (1) unidad de perforación; (1) Volqueta; (4) motobombas

Scanned with CamScanner

8 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuó con la perforación, instalación, llenado e inyección de anclajes. Así mismo, en ambos frentes de obra se llevo a cabo el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para lecubrimientos, además de continuar con la conformación de gaviones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (3) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Compresor (1) unidad de perforación; (1) unidad de inyección; (1) Volqueta; (4) motobombas.

9 de Noviembre de 2025
Día no laborado

10 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuó con la perforación e instalación de anclajes. Así mismo en ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (32) ayudantes de obra
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) compresor; (1) unidad de perforación; (1) Volqueta; (4) motobombas.

11 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuó con.

Scanned with CamScanner

la perforación e instalacion de anclajes, ademas se llevó a cabo el suministro y colocación de concreto de 2000psi para. Solado de espigones. En el frente de obra Puerta Gavin se realizo el suministo y colocación de concreto de 3000psi para recubrimiento y en ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones

- Personal: (2) Directores de obra; (2) ingenieros residentes; (2) ingenieros ambientales; (2) SST contratista/interventoria. (2) ingeniero auxiliar (3) maestros; (3) oficiales; (1) topografo; (1) almacenista; (5) operadores (12) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (1) Compresor (1) unidad de perforación (1) Volqueta; (4) motobombas.

12 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra contraobastas se llevo a cabo el suministro y colocación de concreto de 2000psi para Solado de los espigones, ademas se continuo con la perforación, suministro, instalación, llenado e inyección de anclajes y en ambos frentes de obra se siguio con la conformación de gaviones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoria. (2) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (5) operadores; (32) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (2) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Compresor (1) unidad de inyección; (1) unidad de perforación; (1) Volqueta; (4) motobombas

13 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra contraobasto se continuo con la perforación y suministro de anclajes. Y en ambos frentes de obra se realizo el suministro

Scanned with CamScanner

y Colocación de concreto de 3000PSI para recubrimientos y se le dio continuidad a la conformación de los gaviones.

- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (1) Topografo; (5) Operadores; (5) ayudantes de obra
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Compresor (1) unidad de inyección; (1) unidad de perforación; (1) RTK; (1) Volqueta (4) Motobombas.

14 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones. y particularmente en el frente centroabasto se seguro con los actividades de perforación, suministro e instalación de anclajes en la cresta de la estructura
- Personal: (2) Directores de obra; (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (2) Maestros; (3) oficiales; (2) almacenista; (5) Operadores; (31) ayudantes de obra
- Equipo: (2) retroexcavadoras; (1) pajarita; (1) Minicargador; (1) Compresor (1) unidad de perforación; (1) Volqueta; (4) motobombas.

15, 16 y 17 de Noviembre Días No Laborados

18 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado - Río crecido
- Descripción: debido a las precipitaciones que se presentaron en horas de la madrugada y noche anterior, no se pudieron llevar a cabo actividades contractuales. Por aumento de Nivel y caudal del Río.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría.

Scanned with CamScanner

(1) Ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenistas; (5) operadores; (24) ayudantes de obra
• Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) compresor; (1) unidad de perforación; (4) motobombas; (1) vibradora

19 de Noviembre de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: En el frente de obra contratistas se continuó con la perforación, suministro e instalación de anclajes así mismo en ambos frentes de obra se reanudó la conformación de gaviones y se realizó la actividad de suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos.
• Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría; (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenistas; (5) operadores; (30) ayudantes de obra
• Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) unidad de perforación; (1) Compresor; (1) Vibradora; (4) Motobombas

20 de Noviembre de 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: En el frente de obra contratistas se continuó con la perforación, suministro e instalación de anclajes. Así mismo se llevo a cabo el llenado e inyección de estos. En ambos frentes de obra se finalizo la construcción de las estructuras de disipación para las entregas de agua, se realizó la actividad de suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos y se le dio continuidad a la conformación de la estructura en gaviones
• Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (2) almacenista

Scanned with CamScanner

(5) operadores; (31) ayudantes de obra.
• Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Rajadora; (1) Mini cargador; (1) unidad de inyección; (1) unidad de perforación; (1) compresor; (1) volqueta; (4) motobombas.

21 de Noviembre de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: En el frente de obra Contraabastos se finalizó la perforación, suministro e instalación de anclajes y en ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones y el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos.
• Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) topógrafo; (1) almacenista (5) operadores; (32) ayudantes de obra
• Equipo: (2) Retro excavadoras; (1) Rajadora; (1) mini cargador; (1) compresor; (1) unidad de perforación; (1) Estación de topografía; (1) volqueta; (4) motobombas

22 de Noviembre de 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: En ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones y el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos. Posteriormente, en el frente de obra Contraabastos se reanudó el llenado e inyección de anclajes.
• Personal: (2) Directores de obra; (2) ingenieros residentes; (2) ingenieros ambientales; (2) ingenieros hidráulicos; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (1) topógrafo; (4) operadores; (30) ayudantes de obra.
• Equipo: (2) Retro excavadoras; (1) Rajadora; (1) mini cargador; (1) unidad de inyección; (1) Estación de topografía; (1) volqueta

(4) motobombas

23 de Noviembre día No laborado

24 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra centroabastos se finalizó el llenado e inyección de anclajes, Así mismo se realizó la construcción del Muro especial estabilizante. En ambos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones y el suministro y colocación de Concreto de 3000 PSI para recubrimientos
- Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) maestros; (3) oficiales; (1) Topografo; (1) almacenista; (4) operadores; (32) ayudantes de obra
- Equipo. (2) retroexcavadoras; (1) Payarita; (1) Minicargador; (1) RTK (1) Volqueta; (4) motobombas; (1) unidad de inyección.

25 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuó con la construcción del muro especial estabilizante, el Suministro y Colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos y la conformación de gaviones
- Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) Topografo; (1) almacenista; (4) operadores; (32) ayudantes de obra.
- Equipo. (2) Retroexcavadoras; (1) Payarita; (1) Minicargador; (1) RTK; (1) Volqueta; (4) motobombas

Scanned with CamScanner

26 de Noviembre de 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripcion: Se le da continuidad a las actividades de suministro y colocacion de concreto de 3000 PSI, conformacion de gaviones y Construccion del muro flexible estabilizante en el ultimo nivel de la estructura
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoria. (1) Ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (4) operadores; (32) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (2) Fajadora; (1) Minicargador; (1) Volqueta (4) Motobombas

27 de Noviembre de 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuaron realizando las actividades de suministro y colocación de concreto de 3000psi para recubrimientos, Conformación de gaviones y construccion dela estructura estabilizante en muro flexible en el ultimo nivel de la estructura en gaviones del frente centroabastos.
- Personal: (2) ingenieros residentes; (2) SST contratista/interventoria (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (4) operadores; (32) ayudantes de obra
- Equipo: (2) Retroexcavadoras; (1) Fajadora; (1) Minicargador; (1) Volqueta (4) Motobombas

28 de Noviembre de 2025
- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se finalizó la conformacion de gaviones, se continuó con el suministro y colocacion de concreto de 3000 PSI para recubrimientos y la construccion de la estructura estabilizante en muro flexible

Scanned with CamScanner

en el ultimo nivel de la estructura de gaviones en el frente de obra contraabastos.

- Personal: (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría. (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (1) Topografo; (4) Operadores; (32) ayudantes de obra.
- Equipo: (2) retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) mini cargador; (1) Volqueta (4) Motobombas; (1) Estación topografica.

29 de Noviembre de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se continuó con la construcción de la estructura estabilizante muro flexible en el ultimo nivel de los gaviones del sector contraabastos y con el suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST contratista/interventoría (1) ingeniero auxiliar; (3) Maestros (3) oficiales; (1) almacenista; (1) Topografo; (4) operadores (30) ayudantes de obra
- Equipo: (2) retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) mini cargador; (1) Volqueta (4) Motobombas; (1) ETK.

30 de Noviembre de 2025 día NO Laborado

1 de Diciembre de 2025

- Estado del tiempo: LLUVIOSO
- Descripción: Debido a las fuertes precipitaciones en la madrugada y el transcurso de la mañana incrementa el nivel y caudal del río imposibilitando la ejecución de actividades a nivel del mismo, sin embargo en la jornada de la tarde se pudo reanudar la construcción de la estructura estabilizante muro flexible. De igual ma-

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 3: SEGURIDAD SOCIAL.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:15:07 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1017506328

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC1387069[illegible]	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914005
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS BÁSICOS DEL APORTANTE				DATOS BÁSICOS DEL ESTABLECIMIENTO			
TIPO IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO PLANILLA		CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				NÚMERO SUCURSAL			
DIRECCIÓN		TELÉFONO					
CÓDIGO ARL		CLASE APORTANTE					
CÓDIGO CAJA		NATURALEZA JURÍDICA					
CÓDIGO ICBF		PERSONAL					

TOTAL APORTES A PAGAR																			
IDENTIFICACIÓN		No. COTIZANTES	DÍAS/HORAS	APORTES OBLIGATORIOS															
				SALUD		PENSIÓN		FSP		RIESGOS		CCF		ICBF		SENA		APORTES VOLUNTARIOS	
				EMPLEADOR	UPC ADICIONAL	AFP	RAIS	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA										
TIPO	NÚMERO																		
TOTALES																			

TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN																			
APORTANTE		No. COTIZANTES	INCAPACIDADES POR DESCONTAR		LICENCIAS NO REMUNERADAS		SALDO A FAVOR		LICENCIAS		MORA		PAGOS					
TIPO ID	NÚMERO		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PERIODO A	VALOR	No. RESOLUCIÓN	VALOR PAGAR	DÍAS MORA	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTOS	VALOR PAGADO
TOTALES																			

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-01, 08:52:51 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1007494020

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 25/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC63395720	Dirección	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445434 - Cali 602 5560371 - Medellín | 604 3156569 - Bucaramanga: 607 6436500 - Cartagena: 660 6665445 - Pereira: 606 3400550 - Barranquilla: 605 3616660 - Resto del País: 018000 971 071 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLICIDAD!

Ambos de ingresos, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:12:16 PM Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Numero Planilla: 10775802

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

TOS DEL APORTANTE

n Social	CONSORCIO CAUGE		
Documento	N8301855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3152948557
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

IL DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:12:15 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 1037569905

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	N9013555581	Dirección	KM 7 822 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3152948557
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870990
Total Afiliados	0	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4498634 - Cali: 602 5148027 - Medellín 604 5186888 - Bucaramanga: 607 6428000 - Cartagena 605 6665566 - Pereira: 606 3452502 - Barranquilla: 605 3838800 - Resto del País: 018000 471 071 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

IILTOTALES

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:13:04 PM Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 10730810

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MADLINCOBRAS	Nombre Sucursal	MADLINCOBRAS	Código Sucursal	01
Documento	N900949507	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870890		
Total Afiliados	58	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | |

Pagado: 02/12/2025

Empresa NI800849537
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1077558010

Periodo Cotización: noviembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/12/2025 | Empresa NI900846507 MAQUINOBRAS | Planilla No: 1077556010 | Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901.002.411	0	UNIÓN CONSTRUCCIONES S.A.S	E - BOSQUES DE LOS CAPITANES	0001	CALLE No. 8 C1 - 14 EDIF. VIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6320131	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Emitio	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	4980214191	5249163281	E	2025/12/10	2025/12/12	BANCOLOMBIA	2	$17.854.440

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| SIN LIBRETO | | |

aportes en línea


Planilla Integrada



2025/12/15 08:43 a. m.


aportes en línea

Planilla Integrada




aportes en línea

Planilla Integrada




aportes en línea

Planilla Integrada



aportes en línea

Planilla Integrada



aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Tipo de Aportante	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cotiz		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Cotiza	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$8,996,200	$0	$0	$8,996,200
COLFONDOS	23-801	800,227,940	6	1	$45,600	$0	$0	$45,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,330,800	$0	$0	$1,330,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,424,300	$0	$0	$5,424,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$1,994,500	$0	$0	$1,994,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$4,644,600	$0	$0	$4,644,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,180	9	47	$4,644,600	$0	$0	$4,644,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,170,800	$0	$0	$2,170,800
CAJASAN	CCF39	890,206,106	1	47	$2,170,800	$0	$0	$2,170,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	$2,420,800	$0	$0	$2,420,800
COOSALUD MOVILIDAD	EPS24	900,226,715	3	3	$72,100	$0	$0	$72,100
EPS SANITAS (ANTES SANALIANZA)	EPS10	800,088,702	2	3	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS37	830,003,564	7	3	$125,400	$0	$0	$125,400
NUEVA E.P.S.	EPS37	900,156,264	2	11	$1,190,100	$0	$0	$1,190,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS44	900,156,264	2	3	$131,100	$0	$0	$131,100
SALUD MIA EPS	EPS46	900,914,254	1	1	$171,800	$0	$0	$171,800
SALUD TOTAL	EPS02	800,130,907	4	19	$930,800	$0	$0	$930,800
SANITAS	EPS05	800,251,440	6	1	$51,000	$0	$0	$51,000
TOTAL:				47	$17,057,400	$0	$0	$17,057,400

2025/12/15 08:43 AM

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PAG 1 de 1

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901050953	FERRETERIA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 10c -10a-94 villas de don juan 2	3165380969	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	CARCERES CALICE	CALICE	SANTANDER	BUCARAMANGA

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DD/MM/AAAA)	NÚMERO RADICACIÓN	¿DESEA REALIZAR PAGO PARAFISCALES Y SALUD	¿SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB., CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
10	2025	11	2025	E	08-12-2025	90217674	N	No

| ESQUEMA DE TRABAJO | | Todos | NUMERO DE EMPLEADOS | | | | TD | | | | | NIT EMPRESA DIVIDIDO | | | | | | | | Todos | | | | | | | |

ANEXO No. 4: INFORME DE CALIDAD.

INFORME PLAN DE CALIDAD 015

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

CONTRATO Nº 210-15410-6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
09/12/2025	Ing. Sindy Sared Cano	Ing. Santiago Serrano	Julián A Serrano Gómez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 3
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 6
2.4 Comunicaciones 7
2.5 Información documentada 7
3. OPERACIÓN 9
3.1 Planificación y control operacional 9
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 11
3.3 Control en la prestación del servicio 12
3.4 Liberación de productos y servicios 12
3.5 Control de salidas no conformes 12
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente 13
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 13
5. AUDITORIAS INTERNAS 14
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14
7. MEJORA CONTINUA 15
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 15
9. CONCLUSIONES 15
10. RECOMENDACIONES 15

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO CAUCE motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".

El presente informe comprende el periodo entre el 01 y el 30 noviembre 2025, describe el cumplimiento de las actividades de los tres frentes de obra garantizando el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo se realizan las siguientes actividades:

- Replanteo, control medición de obra.
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Llenado e inyección de lechada cementicia para anclajes.
- Ejecución de perforaciones horizontales.
- Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal.
- Suministro y colocación de anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla tripletorsión calibre 12, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210-15410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
NIT	901.857.454-7
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES
FECHA DE INICIO	06/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA- SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO CAUCE tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2025

NO se generaron ingresos por parte del consorcio, NO se registraron egresos de personal a la obra por parte del CONSORCIO CAUCE.

Para el periodo todas las novedades de personal se realizaron de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral, fueron validadas y verificadas según lo establece la norma, el pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO CAUCE y para el personal aliado hace parte de la obligaciones legales de Lerma Construcciones SAS Y Peñaranda Y Ramirez Construcciones SAS respectivamente, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, relación de personal aliado, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoria en el informe de SST.

2.2 Infraestructura


El CONSORCIO CAUCE ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, la cual se encuentra ubicada en el Centro industrial y logistico San Jorge Bodega 16, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños, la obra cuenta con un campamento donde se almacenan los productos necesarios para el desarrollo de la obra.



Tabla 3. Ubicación del proyecto

En la ejecución de las actividades del periodo en mención, se utilizaron los siguientes equipos y maquinaria:

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV
	
VOLQUETA	UNIDAD DE PERFORACIÓN
	
PAJARITA	MINICARGADOR
	
MIXER & BOMBA DE CONCRETO (vehículo propiedad del proveedor)	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA

Anexo 1. Control de Maquinaria y equipo.

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO CAUCE tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Estilos de vida saludable, uso correcto EPP; 2 capacitaciones del área ambiental; Practicas sostenibles en obra, cambio climático 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido entre el 01 y el 30 noviembre se realizaron tres comités técnicos y una reunión con el cliente, las actas de dichos comités se encuentran consignados en el informe técnico y el acta de reunión con la comunidad se entrega en el informe social entregados a la interventoria.

RELACIÓN DE COMITES	
COMITÉ	FECHA
Acta de Visita CDMB	06/11/2025
Acta de reunión No. 30	06/11/2025
Acta de reunión No. 31	28/11/2025

Con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como, sistema de gestión de personas, correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista Maquinobras de Colombia S.A.S.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	1	01/12/2021
RH-F-28	Formato Asistencia de Entrenamiento ,Charlas y Capacitaciones por empresa	Formato	2	31/10/2022

SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	4	02/01/2024
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	3	01/09/2022
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	2	15/05/2020
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp's	Procedimiento	3	27/07/2021
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/05/2021
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	2	21/04/2021
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	2	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO CAUCE conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este periodo, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.


3. OPERACIÓN


3.1 Planificación y control operacional.


En la ejecución del proyecto CAUCE, orientado a la estabilización de la banca y mitigación del riesgo de la margen derecha del Río de Oro mediante la construcción de gaviones, se han implementado controles operacionales para garantizar la calidad de los trabajos. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2025, se ejecutaron labores de replanteo y control de mediciones de obra, así como el suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para solados y de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones. Se realizó el llenado e inyección de lechada cementicia para anclajes, la ejecución de perforaciones horizontales y la instalación del jacket de respaldo para su revestimiento. Igualmente, se llevó a cabo el suministro y colocación de anclajes, la construcción de la estructura de disipación de energía y la instalación de gaviones en malla electrosoldada tipo tripletorsión calibre 12 conforme a planos. Finalmente, se instaló tubería sanitaria de 2" para los sistemas de drenaje (lloraderos) en los muros de gaviones cumpliendo con los lineamientos del diseño y la programación establecida.


Durante el período mencionado, se ha logrado avanzar conforme a lo establecido en la programación inicial del proyecto. Las actividades planificadas para esta etapa han sido ejecutadas de manera progresiva y organizada, empleando estrategias para mitigar el impacto negativo que se ha mantenido respecto a las altas precipitaciones del rio.


El informe técnico correspondiente detalla de manera clara y precisa el desarrollo de las tareas realizadas, evidenciando el progreso alcanzado en cada una de las actividades contempladas. Este documento permite verificar que se han seguido los lineamientos establecidos, garantizando así la coherencia entre la planificación y la ejecución.











3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo se realizó la adquisición de los siguientes materiales ya que las actividades a ejecutar lo requieren.

LISTA DE MATERIALES
ALAMBRE
CEMENTO
GAVIONES
DIAFRAGMAS DE GAVIONES
MALLAS

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que la selección de proveedores se realizó de acuerdo a la evaluación realizada en mayo 2025 por la empresa consorciada

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS el cual garantiza las actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

3.3 Control en la prestación del servicio

Ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales/mensuales.
2. Fotografías.
3. Actas de comités.
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra.

Esta información se encuentra consignada en los informes mensuales de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo, se presenta resultados del ensayo de resistencia a la compresión realizado sobre cilindros de concreto, siguiendo la norma **INV E-410-13**. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de **Hidrosuelos de Colombia S.A.S.** y corresponden a muestras tomadas por el **Consorcio Cauce**.

Para el periodo comprendido no se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Anexo 3. Resultado de ensayos.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO CAUCE se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 30 septiembre de 2025:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	99.05%
Atención de quejas	Mensual	100%	No se recibieron quejas en el periodo.
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	93% realizada el mes de mayo 2025.
Multas en el periodo	Mensual	0	No se han presentado multas
Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	100%

- Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2025, los tres frentes de obra activos alcanzaron un avance significativo del **99,05%**, cumpliendo las actividades prioritarias del proyecto. Los indicadores del mes registraron un 99,24% programado y

un 98,30% ejecutado, A pesar del buen rendimiento, no fue posible llegar al 100% de ejecución debido a los retrasos acumulados en meses anteriores, los cuales no pudieron ser compensados dentro del plazo inicial. Por esta razón fue necesaria una ampliación de tiempo de 20 días, con el fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades y el cumplimiento integral del objeto contractual.

- En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2025 no se recibieron quejas por parte de las partes interesadas.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Estilos de vida saludable, uso correcto EPP; 2 capacitaciones del área ambiental; Practicas sostenibles en obra, cambio climático 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Ver Anexo 4. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

La auditoría interna del Sistema de Gestión Integrado se realizó en el mes de junio, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, evaluar la eficacia de los procesos y asegurar la mejora continua de las actividades, este proceso se llevó a cabo en la obra el día 20 junio de 2025.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido se realizó la revisión por la dirección el 08 agosto 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo con la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO CAUCE durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizaron reuniones
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.
3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto,
4. Se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
5. No se han presentado quejas, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades y registro de las estrategias que soportan el impacto climático por la alta precipitación fluvial en la zona de la obra.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.
3. Seguir con el detalle de las estrategias de mitigación del impacto climático en la obra con el fin de seguir cumpliendo con las actividades programadas y la entrega oportuna de la obra.

Anexo 1. Control de Maquinaria y equipo.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Pucon Buitrago Ramos	91357974	35	225	altos

INSPECCIÓN

MES: 11 | AÑO: 2025

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	11	12	13	14		
REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado vidrio panoramico	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓		
	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓		
	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓		
	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓		
	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓		
	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓		
	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓		
	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓		
	Verificar el sistema de escape	✓		✓			
	Engrasar el cojinete de Giro.						
REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquin.						
	Inspeccionar el ventilador del motor.						
	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
	Verificar estado de bateria.						
	Verificar estado de los cilindros.						
	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)						
	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (vanlas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

...iterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: abastos
OPERADOR: Ducon Baltrago Ramirez
PROYECTO: Causa

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/11	11/12	11/13	11/14			
HOROMETRO	75243	75255	75266	75275			
COMBUSTIBLE	no	bo	no	bo			
ACEITE MOTOR	no	no	no	no			
ACEITE HIDRAULICO	si	no	no	no			
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no			
GRASA	si	si	si	si			
REFRIGERANTE	no	no	no	no			
OTRO	no	no	no	no			

OBSERVACIONES

se combio la bomba hidraulica con filtros aceites
sele combio le combio el gato de la tensora con el resorte



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-05
Fecha	17/7/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Dubon Beltran Ramirez	9735094	35	225	abastos

INSPECCIÓN — MES: 7 — AÑO: 2023

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	18	19	20	21	22
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado del vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los monitores.	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua: segun sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesuso frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el estanta de escape	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el correte de Giro.					
29	Verificar estado de bastguin.					
30	Inspeccionar el ventilador del motor.					
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
33	Verificar estaco de batería.					
34	Verificar estado de los cilindros.					
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.					
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).					
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tension correcta, y que no haya piezas flojas, pasadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACION: abastos
OPERADOR: Duran Buitrago Ramirez
PROYECTO: couse

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22		
HOROMETRO	75284	75294	75304	75374	75325		
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	bo	no		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GMF-09
Fecha	01/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Cesar Quiroga Ramirez	97357094	35	225	obestos

INSPECCIÓN — AÑO: 2025

CRITERIO DE CONTROL	MES: 24	25	26	27	28	29
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...car estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...r estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...trolar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...peccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, ...mente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...trolar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...trolar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...trolar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...trolar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rolar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...icar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape ...nte la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos ...rmales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...ificar el sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
...rasar el cojinete de Giro.						
...icar estado de botiquin.						
...ccionar el ventilador del motor.						
...ar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
...ar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
...icar estado de bateria.						
...icar estado de los cilindros.						
...rolar el nivel de aceite del motor de traslación.						
...icar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
...ccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, ...adas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: abastos

OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez

PROYECTO: Cause

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	
HORÓMETRO	75330	75340	75359	75359	75369	75379	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
FUGA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR		OBRA	HORÓMETRO	FECHA	
Fabio	Cortes	Los Encinos	23	3/6	Cundinamarca

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	HRS	2	4	11	5	6	7	8	9
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y del seguimiento de la consola de control.									
Verificar estado de sistema de frenos.									
Verificar estado vidrio panorámico.									
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).									
Verificar estado de asientos.									
Verificar estado de los espejos.									
Verificar aire acondicionado.									
Verificar estado de palancas y pedales.									
Verificar escaleras y apoyos de acceso.									
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.									
Verificar pito-alarma de retroceso.									
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).									
Verificar el freno de estacionamiento (Freno de emergencia).									
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.									
Verifica el funcionamiento de todos los interruptores.									
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Velocímetro, refrigerante, horómetro, carga).									
Controlar el nivel de aceite del motor.									
Controlar el nivel de aceite hidráulico.									
Controlar el nivel de combustible.									
Drenar el prefiltro de combustible y el cranque de agua, según sea necesario.									
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.									
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.									
Verificar estado de mangueras.									
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.									
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.									
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.									
Verificar el sistema de escape									
Engrasar el cojinete de Giro.									
Verifica estado de bulgues.									
Inspeccionar el ventilador del motor.									
Verificar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.									
Limpia la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.									
Verifica estado de batería.									
Verifica estado de los cilindros.									
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.									
Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, seguineras).									
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o faltadas (zapatas, rodillos, guías).									

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Contrapaloma
OPERADOR:	Freddy Cortes
PROYECTO:	Concreto Cuesta

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	3	4	5	6	7	8	9
HOROMETRO	—	2068	2077	2086	2094	2100	
COMBUSTIBLE	—	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—			
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—			
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—			
GRASA	✓	✓	—	—			
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Cortes
FECHA	04 - 11 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	
[illegible] Cal.	1095[illegible]	73	140	CE+

INSPECCION

CRITERIO DE CONTROL	MES	11			AÑO
	10	11	12	13	14
r el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces ternas y de seguimiento de la consola de control.	—	—	✓	✓	✓
r estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓
r estado vidrio panoramico.	✓	—	✓	✓	✓
r estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	—	—	✓	✓	✓
r estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓
r estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓
r aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓
r estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓
r escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓
ar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓
r pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
r el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
onar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	—	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los interruptores.	—	—	✓	✓	✓
el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, e).	✓	—	✓	✓	✓
r el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓
r el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓
r el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓
r el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓
stado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓
pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos s.	✓	✓	✓	✓	✓
el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓
el cojinete de Giro.					
stado de botiquin.					
ar el ventilador del motor.					
la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
stado de bateria.					
stado de los cilindros.					
l nivel de aceite del motor de traslación.					
estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).					
ar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Cartagabastos
OPERADOR: Freddy Cabrera
PROYECTO: Consorcio Cauca.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10	11	12	13	14	15	16
HOROMETRO	2104	2117	2126	2135	2143	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	—	✓	✓	—	—	
REFRIGERANTE						—	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Cabrera
FECHA	10-11-2015
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: GH-F-09 Fecha: 01/12/19 Versión: 1 Página: 1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	ZONA	UBICACIÓN
Freddy Cala	1075904534	13	Lud	Centro Logístico

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES:	11				2020	
	1	18	19	20	21	22	23
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado vidrio panorámico.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de pitos.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escaleras y apoyos de acceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar presión de retracción.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el cuerdo de estacionamiento (Freno de emergencia).		✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y tuerca del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape hasta la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar el cojinete de Giro.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de botiquín.							
Accionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intercooler.							
Revisar estado de batería.							
Revisar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Revisar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
Accionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, faltantes o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Contrabypass
OPERADOR: Fredy Colon
PROYECTO: Consorcio Conel

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	18	19	20	21	22	23
HOROMETRO	—	2159	2260	2164	2198	2283	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	—	60	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—		
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—		
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	—	✓	✓	—	✓	—	
REFRIGERANTE	—	✓	✓				
OTRO	—						

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Colon
FECHA	18-11-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID MAQUINA	AÑO	OPERACIÓN
Freddy Galvis	1095790954	73	1no	Excavadora

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	11			MES	2021	
	24	25	26	27	28	29	30
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de espejos de laterales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (plumillas, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de activación de aire (Un pisar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el manejo de entretenimiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras deficientes en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, arranque).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y enganche frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape antes la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el cojinete de Giro.							
Verificar estado de bocigún.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intercooler.							
Verificar estado de batería.							
Verificar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de tracción.							
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)							
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, rotas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centrogabastos
OPERADOR: Freddy Gil
PROYECTO: Consorcio CMGC

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	24	25	26	27	28	29	30
HOROMETRO	2192	2202	2213	2225	2229	2233	
COMBUSTIBLE	—	—	60	—		60	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	—	✓		✓		
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Gil
FECHA	24 - 11 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

MAQUINOBRAS DE LA CUADRA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES		Noviembre				AÑO	2025
			L/A	M/A	05	06	07	08		
1	REVISIÓN DIARIA	Estructura de soporte en buena condición			✓	✓	✓	✓		
2		Patas de anclaje en buena condición			✓	✓	✓	✓		
3		Unidad en buen estado			✓	✓	✓	✓		
4		Motor en buen estado			✓	✓	✓	✓		
5		Tanque de combustible en buen estado			✓	✓	✓	✓		
6		Válvula de seguridad funcionando			✓	✓	✓	✓		
7		Salida de Aire en buen estado			✓	✓	✓	✓		
8		Nivel de aceite de motor			✓	✓	✓	✓		
9		Nivel de refrigerante			✓	✓	✓	✓		
10		Nivel de aceite en la unidad			✓	✓	✓	✓		
11		Control de fugas			✓	✓	✓	✓		
12		Válvulas de alivio operando			✓	✓	✓	✓		
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado			✓	✓	✓	✓		
14		Racores de empalme en buena condición			✓	✓	✓	✓		
15		Encendido del motor en buena condición			✓	✓	✓	✓		
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (lubricado)			✓	✓	✓	✓		
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros			✓	✓	✓	✓		
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)			✓	✓	✓	✓		
19		Sistema de enfriamiento			✓	✓	✓	✓		
20		Estado de llantas			✓	✓	✓	✓		
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion			✓	✓	✓	✓		
22		Baterías y cables			✓	✓	✓	✓		
23		Estado general del motor			✓	✓	✓	✓		
24	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín								
25		Verificar estado de la pintura.			✓	✓	✓	✓		
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales			✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE LA MINA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-20
		Fecha	10/03/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
OPERADOR:	Luis Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	✓	—	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25	—
HORÓMETRO	—	—	3393	3402	3410	3418	—
COMBUSTIBLE	—	—	4091	4591	4591	5091	—
ACEITE DE MOTOR	—	—	✓	✓	✓	✓	—
REFRIGERANTE	—	—	✓	✓	✓	✓	—
ACEITE DE LA UNIDAD	—	—	✓	✓	✓	✓	—
OTRO	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Cano P.
FECHA	05-11-25 - 08-11-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Hs Alambo Cano	#59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	noviembre			AÑO	2025		
			10	11	12	13	DÍA	DÍA	DÍA	
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓				
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓				
3		Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓				
4		Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓				
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓				
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓				
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓				
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓				
9		Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓				
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓				
11		Control de fugas	✓	✓	✓	✓				
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓				
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓				
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓				
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓				
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (giro)	✓	✓	✓	✓				
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓				
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓				
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓				
20		Estado de llantas	✓	✓	✓	✓				
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓				
22		Baterías y cables	✓	✓	✓	✓				
23		Estado general del motor	✓	✓	✓	✓				
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín.	NA	NA	NA	NA				
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓				
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓				

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MADUNOBRAS S.A.S.	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMA-F-38
		Fecha	10/03/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Luis Alberto Cano
PROYECTO: Carbocic Cane

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10-11-25	11-11-25	12-11-25	13-11-25	—	—	—
HORÓMETRO	3423	3427	3431	3438	—	—	—
COMBUSTIBLE	45 gl	—	30 gl	45 gl	—	—	—
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓	—	—	—
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	—	—	—
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	✓	✓	✓	—	—	—
OTRO	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Alberto P.
FECHA	10-11-25 — 13-11-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GMF-28
		Fecha	10/10/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA | **COMPRESOR**

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Noviembre			AÑO: 2025		
			DÍA	DÍA	DÍA	20	21	22
1	REVISIÓN DIARIA	Estructura de soporte en buena condición				✓	✓	✓
2		Patas de anclaje en buena condición				✓	✓	✓
3		Unidad en buen estado				✓	✓	✓
4		Motor en buen estado				✓	✓	✓
5		Tanque de combustible en buen estado				✓	✓	✓
6		Valvula de seguridad funcionando				✓	✓	✓
7		Salida de Aire en buen estado				✓	✓	✓
8		Nivel de aceite de motor				✓	✓	✓
9		Nivel de refrigerante				✓	✓	✓
10		Nivel de aceite en la unidad				✓	✓	✓
11		Control de fugas				✓	✓	✓
12		Valvulas de alivio operando				✓	✓	✓
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado				✓	✓	✓
14		Racores de empalme en buena condición				✓	✓	✓
15		Encendido del motor en buena condición				✓	✓	✓
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (brc)				✓	✓	✓
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros				✓	✓	✓
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)				✓	✓	✓
19		Sistema de enfriamiento				✓	✓	✓
20		Estado de llantas				✓	✓	✓
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguación				✓	✓	✓
22		Baterias y cables				✓	✓	✓
23		Estado general del motor				✓	✓	✓
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín				✗	✓	✗
25		Verificar estado de la pintura				✓	✓	✓
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales				✓	✓	✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

IV OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINDARAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/03/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Luis Alberto Cano
PROYECTO: Consorcio Cuec

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	—	—	20-11-25	21-11-25	22-11-25	—
HORÓMETRO	—	—	—	3441	3449	3457	—
COMBUSTIBLE	—	—	—	20 gl	40 gl	35 gl	—
ACEITE DE MOTOR	—	—	—	✓	✓	✓	—
REFRIGERANTE	—	—	—	✓	✓	✓	—
ACEITE DE LA UNIDAD	—	—	—	✓	✓	✓	—
OTRO	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Cano P.
FECHA	20-11-25 — 22-11-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Jair Alberto Cosio	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2023		
				25	26	27	28	29		
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓		
2		Palas de anclaje en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓		
3		Unidad en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
4		Motor en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
5		Tanque de combustible en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
6		Válvula de seguridad funcionando		✓	✓	✓	✓	✓		
7		Salida de Aire en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
8		Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓		
9		Nivel de refrigerante		✓	✓	✓	✓	✓		
10		Nivel de aceite en la unidad		✓	✓	✓	✓	✓		
11		Control de fugas		✓	✓	✓	✓	✓		
12		Válvulas de alivio operando		✓	✓	✓	✓	✓		
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓		
14		Racores de empalme en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓		
15		Encendido del motor en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓		
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (giro)		✓	✓	✓	✓	✓		
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros		✓	✓	✓	✓	✓		
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)		✓	✓	✓	✓	✓		
19		Sistema de enfriamiento		✓	✓	✓	✓	✓		
20		Estado de llantas		✓	✓	✓	✓	✓		
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion		✓	✓	✓	✓	✓		
22		Baterias y cables		✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado general del motor		✓	✓	✓	✓	✓		
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquin.						✓		
25		Verificar estado de la pintura.		✓	✓	✓	✓	✓		
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales		✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/03/2023
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
OPERADOR:	Jhon Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cuco

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25	—
HORÓMETRO	—	3457	3462	3469	3477	3486	—
COMBUSTIBLE	—	—	25 gl	35 gl	45 gl	15 gl	—
ACEITE DE MOTOR	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REFRIGERANTE	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
ACEITE DE LA UNIDAD	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
OTRO	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	[signature]
FECHA	25-11-25 — 29-11-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	9/11/2019
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera Barajas	1.102.383610	# 24	bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2019	
				10	11	12	13	14	DIC	ENE
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		✓	✓	✓	X	X		
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de alerta y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	X	X		
7		Verificar estado de espejos.		✓	✓	✓	✓	✓		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		X	X	X	X	X		
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	X	X		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abollamientos).		✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.		X	X	✓	X	X		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolíquin								✓
21		Verificar estado de la batería.								✓
22		Verificar estado de los cilindros.								✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.								✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.								✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).								✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.								✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

El minicargador presenta falla no desbloquea.

El dia 10 de Noviembre sale de taller.
El dia 11 de Noviembre llego a la obra Couse.
Luces traseras no funcionan
Pito no funcionan. - alarma de retroceso no funciona,
Espejos no tiene.
Pedales y mandos necesitan Calibrar.
Fuga de hidraulico por mangero.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Piedecuesta.
OPERADOR: Uriel Rivera
PROYECTO: Consorcio Celuse

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025	
HORÓMETRO	2418	2425	2428	2433	2441	—	
COMBUSTIBLE	10 gL	—	—	10 gL	10 gL	—	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	—	
GRASA	1/4 gL	—	1/4 gL	—	1/4 gL	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	—	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	5/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Oriel Alonso Rivera.	7.707.383.610	#24	bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2025	
			DÍA	18	19	20	21	22	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		X	X	X	X	X	
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bisqueh.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, empates, cuchilla).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces traseras no funcionan
Pito no tene alarma de retroceso no suena
Espejos no tene
Pedales y mandos necesitan calibrar.
Fuga de hidraleco por manguera

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GR-F-13
Fecha	11/11/2025
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cause.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	18/11/2025	19/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	22/11/2025	
HOROMETRO	—	2448	2452	2458	2464	2465	
COMBUSTIBLE	—	—	21 gl	—	—	13 gl	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	—	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	—	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	1/4 gl	—	—	1/4 gl	—	
REFRIGERANTE	—	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIA PESADA	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102383610	#24	Bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

MES: Noviembre AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	24	25	26	27	28	29	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X	X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X	X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	X	X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, estabores de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	X	✓	X	
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de boliquin.							✓
21		Verificar estado de la bateria.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, soldaduras, cuchillas)							✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostática							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces externas no funsionan.
Pito y alarma de retroceso no funsionan
Espejo no tiene.
Mandos y Pedales necesitan calibrar tira mas para la derecha.
Fuga de hidraulico por manguera debajo de la cabina

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GMP-13
Fecha	01/2019
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cause.

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	
HOROMETRO	2471	2478	2484	2491	2496	2500	
COMBUSTIBLE	0	0	15 gl	0	15 gl	0	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	1/4 gl	—	1/4 gl	—	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-01
Fecha	3/11/2023
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro Abastos
OPERADOR: Jesus Alberto Medrano Leon
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	01-10	04-1	05	06	07	08	09
HORÓMETRO	13992	14000	14007	14007	14016	14022	/
COMBUSTIBLE	/	38	/	/	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO		/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto M		# 9	CAT 420 fe	

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2023	
		10	11	12	13	14	15	
REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stop's)	/	/	/	/	/	/	
	Verificar estado extintor de incendios.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de vidrio panorámico.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	/	/	/	/	/		
	Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad	/	/	/	/	/		
	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/		
	Verificar aire acondicionado.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/		
	Verificar pito-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/		
	Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/		
	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/		
	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/		
	Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/		
	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, tacómetro, corriente)	/	/	/	/	/		
	Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/		
	Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/		
	Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/		
	Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/		
	Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/		
	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/		
	Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/		
	Lubrica pala de cuchara.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/		
REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado soldgun.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de la pintura.	/	/	/	/	/		
	Verificar puertas y ventanillas.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	/	/	/	/	/		
	Verificar el estado de la batería.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas)	/	/	/	/	/		
	Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado del sistema de escape.	/	/	/	/	/		
	Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	/	/	/	/	/		
	Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	/	/	/	/	/		
	Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.	/	/	/	/	/		

Descanso

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Fecha	27/1/2022
Versión	1
Página	1 de 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos - Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hernandez Nuñez
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10	11	12	13	14	15	/
HORÓMETRO	14022	14027	14034	14041	14049	/	/
COMBUSTIBLE	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto H.		# 09	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	NOVIEMBRE			AÑO	2023	
		18	19	20	21	22	23	24
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (tejido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Verificar estado de pedaleras y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
18	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓		
24	Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓		
27	verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
29	Verificar estado botiquin.	✓	✓	✓	✓	✓		
30	Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
31	Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓	✓	✓	✓		
32	Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral)	✓	✓	✓	✓	✓		
33	Verificar el estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓		
34	Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas)	✓	✓	✓	✓	✓		
35	Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓		
36	Verificar estado del sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓		
37	Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓	✓	✓	✓	✓		
38	Verificar estado de sistema de direccion de emergencia.	✓	✓	✓	✓	✓		
39	Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓	✓	✓	✓	✓		
40	Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		

REVISIÓN DIARIA

REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

maquinaria servicios	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	07/10/20
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos - Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medina Ianz
PROYECTO: consorcio cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	18	19	20	21	22	/	/
HORÓMETRO	14053	14056	14060	14067	14072	/	/
COMBUSTIBLE	35	/	/	/	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto Medina L
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo	GM-F-11
Fecha	1/11/2020
Version	1
Pagina	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	MARCA	LOCACIÓN
Jesus Alberto M.		11 09	CAT 420F2	

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	NOVIEMBRE			AÑO	2025	
		24	25	26	27	28	29	
REVISION DIARIA	1 Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2 Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3 Verificar estado de vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4 Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5 Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓		✓	✓	
	6 Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7 Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8 Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9 Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	10 Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	11 Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	12 Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13 Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	14 Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15 Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16 Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	17 Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	18 Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	19 Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20 Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	21 Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
	22 Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	23 Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	24 Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	25 Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	26 Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	27 verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	28 Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
REVISION SEMANAL	29 Verificar estado botiquin.	✓	✓			✓	✓	
	30 Verificar estado de la pintura.	✓	✓			✓	✓	
	31 Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓			✓	✓	
	32 Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓			✓		
	33 Verificar el estado de la bateria.	✓	✓			✓		
	34 Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	✓	✓			✓		
	35 Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓				✓		
	36 Verificar estado del sistema de escape.	✓				✓		
	37 Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓				✓		
	38 Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓				✓		
	39 Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓				✓		
	40 Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fallas.	✓				✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-33
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA OBRA/PROYECTO OPERADOR	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN Consolio Cuca Jair Alberto Cano	ID INTERNO MES SEMANA	#17 Noviembre 04

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			D/A	D/A	05	06	07	08	D/A
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.			✓	✓	✓	✓	
2		*Estado de teflones.			✓	✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.			✓	✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.			✓	✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.			✓	✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.			✓	✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.			✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de piñon de avance.			✓	✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria			✓	✓	✓	✓	
10		Estado de acoples rápidos.			NA	NA	NA	NA	
11		*Inspeccionar motor de giro.			✓	✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.			✓	✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.			✓	✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.			✓	✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.			✓	✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.			✓	✓	✓	✓	
18		*Estado del pulmón.			✓	✓	✓	✓	
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.			✓	✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.			✓	✓	✓	✓	
21		Limpieza general.			✓	✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.			✓	✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" rosca 2 3/8PG.			✓	✓	✓	✓	
24		Estado de Broca trialeta 4".			✓	✓	✓	✓	
25		Estado de Inyector de grasa.			✓	✓	✓	✓	
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.			✓	✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.			✓	✓	✓	✓	
28		Tiforo.			✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple diligenciar observaciones.

IX. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PRECOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	7
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Jair Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauca

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	—	—	05-11-25	06-11-25	07-11-25	08-11-25	—
GRASA	—	—	500 gl	500 gl	500 gl	500 gl	—
OTRO _____	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Jair Cano P.
FECHA	05-11-25 - 09-11-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-38
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 17
OBRA/PROYECTO	Corbricio Cauca	MES	Noviembre
OPERADOR	Luis Alberto Cano	SEMANA	10-11-25 —

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			LO	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de del canasta.	✓	✓	✓	✓			
2		*Estado de tefones.	✓	✓	✓	✓			
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓	✓	✓			
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓			
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓			
6		*Estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓			
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓			
8		*Estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓			
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓			
10		Estado de acoples rápidos.	NA	NA	NA	NA			
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓			
12		Estado de mandos.	✓	✓	✓	✓			
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓	✓	✓			
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓	✓	✓			
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓	✓	✓			
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓	✓	✓			
18		*Estado del pulmón.	✓	✓	✓	✓			
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓			
20		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓			
21		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓			
22		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓			
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3,5" rosca 2 3/8PG.	✓	✓	✓	✓			
24		Estado de Broca trialeta 4".	✓	✓	✓	✓			
25		Estado de inyector de grasa.	✓	✓	✓	✓			
26		Estado de los estribos y barras de punto de anclaje.	✓	✓	✓	✓			
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓	✓	✓			
28		Tllors.	✓	✓	✓	✓			
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple diligenciar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Parada de la perforacion por falla de la tuberia el dia 13 Noviembre

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-29
		Fecha	12/04/2024
		Versión	3
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Luis Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauce

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	10-11-25	11-11-25	12-11-25	13-11-25	—	—	—
GRASA	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	—	—	—
OTRO _____	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Luis Cano P.
FECHA	10 - 11 - 25 — 13 - 11 - 25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINORAS SAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-38
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 15
OBRA/PROYECTO	Consorcio Cauca	MES	Noviembre
OPERADOR	Jhon Alberto Cano	SEMANA	20 -

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			DIA	DIA	DIA	20	21	22	DIA
1	CANASTA DE PERFORACION	Estado de riel canasta.				✓	✓	✓	
2		*Estado de teflones.				✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.				✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.				✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.				✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.				✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.				✓	✓	✓	
8		*Estado de piñon de avance.				✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria				✓	✓	✓	
10		Estado de acoples rápidos.				NA	NA	NA	
11		*Inspeccionar motor de giro.				✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.				✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.				✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.				✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.				✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.				✓	✓	✓	
18		*Estado del pulrón.				✓	✓	✓	
19	ASPECTOS GENERALE	Pintura – mantenimiento.				✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.				✓	✓	✓	
21		Limpieza general.				✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.				✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" rosca 2 3/8"G.				✓	✓	✓	
24		Estado de Broca trialeta 4".				✓	✓	✓	
25		Estado de inyector de grasa.				✓	✓	✓	
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.				✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.				✓	✓	✓	
28		Tiros.				✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple diligenciar observaciones.

III. OBSERVACIONES

se pela la maquina por motivo de fundida de concreto caliente desde via la perforacion. el dia 22 de Noviembre

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GMP-38
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Buesaco mongo
INSPECCIONADO POR:	Luis Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauca

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	—	—	—	20-11-25	21-11-25	22-11-25	—
GRASA	—	—	—	500 gr	500 gr	500 gr	—
OTRO _____	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Luis Cano P.
FECHA	20-11-25 - 22-11-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-38
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	#15
OBRA/PROYECTO	Consorcio Cauce	MES	Noviembre
OPERADOR	Luis Alberto Cano	SEMANA	25-11-25

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			LA	25	26	27	28	29	D
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.		✓	✓	✓	✓	✓	
2		*Estado de tafiones.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.		✓	✓	✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.		✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de piñon de avance.		✓	✓	✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Estado de acoples rápidos.		NA	NA	NA	NA	NA	
11		*Inspeccionar motor de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		*Estado del pulmón.		✓	✓	✓	✓	✓	
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.		✓	✓	✓	✓	✓	
21		Limpieza general.		✓	✓	✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.		✓	✓	✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" rosca 2 3/8PG.		✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado de Broca trialeta 4".		✓	✓	✓	✓	✓	
25		Estado de inyector de grasa.		✓	✓	✓	✓	✓	
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.		✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.		✓	✓	✓	✓	✓	
28		Tiros.		✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE		firma	firma	firma	firma	firma	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple diligenciar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

el dia 24 Noviembre se para la perforacion por falta de ayudantes Abasados

Powered by CamScanner

MACUNOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Luis Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauca

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	—	25-11-25	26-11-25	27-11-25	28-11-25	29-11-25	—
GRASA	—	500 gl	500 gl	500 gl	500 gl	500 gl	—
OTRO _____	—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Luis Cano P.
FECHA	25-11-25 — 29-11-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

CONSORCIO	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 23

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						17 10 25	60	Retro # 35		170
18 10 25				Gal	360					530
						20 10 25	5	Motobomba		525
						20 10 25	15	Mini # 42		510
						20 10 25	5	Formoleto		505
						22 10 25	60	Retro # 35		445
						22 10 25	60	Retro # 73		385
						23 10 25	5	Motobomba		380
						23 10 25	25	Pajarito # 9		355
						29 10 25	5	Formoleta		350
						29 10 25	15	Mini # 42		335
						29 10 25	60	Retro # 35		275
						29 10 25	15	Mini		
						27 10 25	60	Retro # 35		215
						27 10 25	5	Formoleto		210
						27 10 25	10	Mini # 23		200
						28 10 25	60	Retro # 73		140
						28 10 25	35	Pajarito # 9		105
						29 10 25	60	Retro # 35		45
30 10 25				Gal	360					405
						30 10 25	5	Motobomba		400
						30 10 25	60	Retro # 73		340
						09 11 25	60	Retro # 35		280
						09 11 25	30	Pajarito # 9		250
						09 11 25	40	Compresor # 59		210
						09 11 25	5	Formoleto		205

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2A

PROYECTO: Consorcio Cover
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
							5	Motobombas		200
05-11-25				Gal	360					560
						06 11 25	60	Retro #38		500
						06 11 25	60	Retro #73		440
						06 11 25	15	Mini #47		425
						06 11 25	45	Compresor #54		380
						07 11 25	60	Mini #47 se	en llevar dos Pistones	320
						07 11 25	45	Compresor #59		275
						08 11 25	5	Motobombas		270
						08 11 25	50	Compresor #59		220
						10 11 25	60	Retro #38		160
10 11 25				Gal	360					520
						10 11 25	45	Compresor #59		475
						11 11 25	60	Retro #73		415
						11 11 25	35	Pegante #9		380
						11 11 25	5	Motobombas		375
						12 11 25	30	Compresor 59		345
						12 11 25	60	Retro #35		285
						13 11 25	45	Compresor #51		240
						13 11 25	10	Mini #24		230
						14 11 25	60	Retro #35		170
18 11 25				Gal.	240					410
						18 11 25	10	Mini #24		400
						19 11 25	5	Motobombas		395
						18 11 25	60	Retro #35		335
						18 11 25	60	Retro #73		275

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 25

PROYECTO: Consorcio Conci
RESPONSABLE: Freddy Franco Gil

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						18 11 25	35	Pegaitos #9		240
						19 11 25	5	Motobombas		235
						19 11 25	5	Formaleta.	[illegible]	230
19 11 25				Gal	240					470
						20 11 25	20	Compresor #59		450
						20 11 25	60	Retro #35		390
						21 11 25	60	Retro #35		330
						21 11 25	60	Retro #73		270
						21 11 25	5	Motobombas		265
						21 11 25	40	Compresor #59		225
						22 11 25	35	Compresor #59		190
22 11 25				Gal	180					370
						24 11 25	60	Retro # 35		310
						24 11 25	25	Compresor #59	[illegible]	285
						24 11 25	35	Pegando #9		250
						24 11 25	5	Motobombas		245
						24 11 25	5	Formaleta		240
25 11 25				Gal	360					600
						26 11 25	60	Retro # 35		540
						26 11 25	60	Retro # 73		480
						26 11 25	15	Mini #29		465
						26 11 25	25	Compresor #59		440
						26 11 25	5	Motobombas		435
						27 11 25	35	Compresor #59		400
						28 11 25	60	Retro #35		340
						28 11 25	45	Compresor #59	[illegible]	295

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 26

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: ACPM

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G1 — CARGO: Freddy Fuentes G1

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						28 11 25	15	Plan # 24		280
						29 11 25	60	Retro # 73		220
						29 11 25	15	Compresor #59		205
						29 11 25	60	Retro # 73		145
						29 11 25	5	Motobomba		140
						29 11 25	3	Formaleta		135
						01 12 25	60	Retro # 35		75
						01 12 25	25	Compresor #59		50
						02 12 25	30	Compresor #59		0
02 12 25				Gal	300	03 12 25	60	Retro # 35		300
						03 12 25	35	Polisombra		265
						04 12 25	60	Retro # 73		205
						04 12 25	45	Compresor #59	Milton Leon 75 [illegible]	160
						05 12 25	60	Retro # 35		100
						05 12 25	15	Plan # 24		85
						05 12 25	55	Compresor #59		30
						05 12 25	5	Motobomba		25
						05 12 25	5	Formaleta		20
05 12 25				Gal	300					320
						06 12 25	20	Compresor #59		300
						09 12 25	60	Retro # 35		240
						09 12 25	60	Retro # 73		180
						09 12 25	15	Compresor #59		165
						09 12 25	5	Motobomba	[illegible]	160
						10 12 25	10	Plan # 24		150
						10 12 25	45	Compresor #59		105

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cover
RESPONSABLE: Freddy Junior Gil

MATERIAL: Aceite Aries 100
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
040725		Transf. 3169	El Carroxo	Lit	19	080725	1	Martillo Maq. 12		18
						090725	1	Martillo Maq 17	HPI	17
						150725	1	Martillo Maq. 12		16
						170325	1	Martillo Maq 12		15
						220725	1	Martillo Maq 12		14
						240725	1	Martillo Maq 17	HPI	13
						280725	1	Martillo Maq 17	HPI	12
						280725	1	Martillo Maq 12		11
						090825	1	Martillo Maq 17	HPI	10
						050825	1	Martillo Maq 12		9
						070825	1	Martillo Maq 17	HPI	8
						080825	1	Martillo Maq 7	Isaias Garcia	7
						110825	1	Martillo Maq		6
150825		29895	Tellez y Hernandez Willy	Lit	19					25
						120825	1	Martillo Maq 17	HYI	24
						200825	1	Martillo Maq 17	HYI	23
						200825	1	Martillo Maq. 7	Isaias Garcia	22
						230825	1	Martillo Maq 17	HYI	21
						080925	1	Martillo Maq. 7	Isaias Garcia	20
						061125	1½	Martillo Maq 12	Luis Cano	18.5
						081125	1½	Martillo Maq. 12	Luis Cano	17
						101125	1½	Martillo Maq 12	Luis Cano	15.5
						181125	1½	Martillo Maq 12	Luis Cano	14
						271125	1	Martillo Maq 12	Luis Cano	13
						021225	1	Martillo Maq 12	Luis Cano	12
						091225	1	Martillo Maq 12	Luis Cano	11

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Cosec
RESPONSABLE: Teddy Tuirán Gil
MATERIAL: Acero Figurado 1/2 6m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
01-10-25		63734605	G y J Tenedrio	UND	30					49
						E 02/10/25	2	Pinos Fundelectriel Quintero		47
						E 03/10/25	1	Pinos Fundelectriel Quintero		46
						H 06/10/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	44
						H 14/10/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	42
						H 15/10/25	1	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	41
						H 17/10/25	1	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	40
						E 20/10/25	2	Pinos Fundelectro	Yuriel Quintero	38
						E 21/10/25	1	Pinos Fundelectriel	Quintero	37
						E 23/10/25	1	Pinos Fundelectriel	Quintero	36
						H 23/10/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	34
						H 24/10/25	4	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	30
						E 02/11/25	2	Pinos Fundelectriel	Yuriel Quintero	28
						H 06/11/25	1	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	27
						06/11/25	1	Maestro Juan	-	26
						H 07/11/25	1	Pinos Fundelectro	Yuriel Quintero	25
						E 12/11/25	2	Pinos Fundelectro	Yuriel Quintero	23
						H 19/11/25	3	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	20
						H 24/11/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	18
						H 25/11/25	1	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	17
						H 28/11/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	15
						H 02/12/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	13
						H 03/12/25	2	Pinos Fundelectro	Luis Fernando Jimenez	11
						H 09/12/25	2	Pinos Fundelectro		9
						H 09/12/25	2	Pinos Fundelectro		7

Powered by CamScanner

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Coucl.
RESPONSABLE: Freddy Tuesta G.
MATERIAL: Acero Figurado 3/4 x 90cm.
CARGO: Almacenero.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
12 02 25		63727088	Ferretería G y J.	UND	300					300
20 03 25		63728943	Ferretería G y J	UND	800					1100
14 07 25		63732059	Ferretería G y J	UND	800					1900
					M	25 11 25	360	Pomillo Anclajes		1540
					M	02 11 25	180	Pomillo Anclajes		1360
					M	06 12 25	180	Pomillos Anclajes		1180

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Coral — MATERIAL: Acero Figurado 3/8 6mm

RESPONSABLE: Freddy Tirado G-1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
16 09 25		63738125	G y J Ferretería	UND	200					219
						M 27 09 25	21	Dispedor	Luis Fernando Tirado	198
						M 27 09 25	21	Dispedor	Luis Fernando Tirado	177
						M 15 10 25	24	Dispedor	Luis Fernando Tirado	153
						M 22 10 25	15	Dispedor	Luis Fernando Tirado	138
						M 22 10 25	6	Dispedor Galpon	Luis Fernando Tirado	132
						M 23 10 25	44	Dispedor Coral	Luis Fernando Tirado	88
						M 28 10 25	10	Dispedor	Luis Fernando Tirado	78
						M 29 10 25	1	Dispedor Galpon	Luis Fernando Tirado	77
						M 31 10 25	4	Piso Dispedor	Luis Fernando Tirado	73
						M 08 11 25	24	Dispedor	Luis Fernando Tirado	49
						M 08 11 25	5	Dispedor	Luis Fernando Tirado	39
						M 12 11 25	3	Dispedor	Luis Fernando Tirado	36
						M 13 11 25	2	Dispedor	Luis Fernando Tirado	34
						M 20 11 25	1	Dispedor	Luis Fernando Tirado	33
						M 24 11 25	2	Dispedor	Luis Fernando Tirado	31
						M 26 11 25	2	Dispedor	Luis Fernando Tirado	29
						M 02 12 25	1	Dados	Luis Fernando Tirado	28
						M 03 12 25	7	Dados	Luis Fernando Tirado	21
						M 09 12 25	2	Dados		19

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comanche Cover
RESPONSABLE: Freddy Tinoco G1

MATERIAL: Acero Corrugado 5/8 x 12 mts
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
031025		63734780	G y J. Tenorio	UND	39	091025	3 H	Deuk Hlon	Luis Fernando Jimenez	36
						101025	4 H	Deuk Hlon	Luis Fernando Jimenez	32
						101025	2 H	Deuk Hlon	Luis Fernando Jimenez	30
						071125	5 H	Piso Dor. Cover	Luis Fernando Jimenez	25
						021225	1 H	Pinos Tornillo	Luis Fernando Jimenez	24

Powered by CamScanner

2.70mm para varilla (#12)

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 6

PROYECTO: Consorcio Cusil
RESPONSABLE: Fredy Tarache Gil

MATERIAL: Alambre Galvanizado #12 Grueso
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	20 10 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	694
					M	21 10 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	594
					M	04 11 25	98.8	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	460.2
					E	04 11 25	60.2	Galvanizado	Uriel Quintero	400
					M	05 11 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	300
					E	06 11 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	200
										700
07 11 25		2511057	Mallas y Galvanizados	Kg.	500					
					M	10 11 25	98.2	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	601.8
					E	10 11 25	55.5	Galvanizado	Uriel Quintero	546.3
					E	12 11 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	446.3
					M	18 11 25	107	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	339.3
					M	20 11 25	111	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	228.3
					E	20 11 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	128.3
										328.3
24 11 25		2511178	Mallas y Galvanizados	Kg	200					
					M	27 11 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	228.3
					E	29 11 25	100	Galvanizado	Uriel Quintero	128.3
					M	02 12 25	100	Galvanizado	Luis Fernando Jimenez	28.3
										328.3
03 12 25		2512073	Mallas y Galvanizados	Kg	300					

Powered by CamScanner

CONSORCIO	**ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES**	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Casil
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Alambre Galvanizado #19 Fino
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						11 08 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1179
						19 08 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1079
						27 08 25	25 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1054
						27 08 25	50 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1004
						29 08 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	904
						05 09 25	50 E	Gaviones	Uriel Quintero	854
						08 09 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	754
						15 09 25	75 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	679
						17 09 25	99 E	Gaviones	Uriel Quintero	580
						23 09 25	108 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	472
						02 10 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	372
03 10 25		2510091	Rollos y Gaviones	Kg	300					672
						06 10 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	572
09 10 25		2510092	Rollos y Gaviones	Kg	125					697
						10 10 25	92.5 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	604.5
19 10 25		2510121	Rollos y Gaviones	Kg	100					704.5
						17 10 25	50 E	Gaviones	Uriel Quintero	654.5
						21 10 25	50 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	604.5
						05 11 25	50 E	Gaviones	Uriel Quintero	554.5
						05 11 25	50 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	504.5
						10 11 25	96.3 E	Gaviones	Uriel Quintero	408.2
						20 11 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	308.2
						20 11 25	79.2 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	229
24 11 25		2511178	Rollos y Gaviones	Kg	200					429
						28 11 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	329
						05 12 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	229

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Alambre Negro Cal. 17
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
		6377695?0				11-11-25	15	Los Muros	Roberson Ruedo	10
13 11 25			Gyl Ferreteria	Kg	50					60
						H 19 11 25	25	Llanadas-Dios	Luis Fernando Suarez	35
						H 28 11 25	10	Llanadas	Luis Fernando Suarez	25
						H 06 12 25	25	Dolores		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Covi
RESPONSABLE: Freddy Tuntaquiza Gil

MATERIAL: Bolso Negro Jumbo (Negro-Rojo Obrero-Verde)
CARGO: Manipulador

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09 09 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		79
						11 09 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		75
						23 09 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		71
						30 09 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		67
						01 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		63
						08 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		59
						09 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		55
						14 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		51
						15 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		47
						27 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		43
						28 10 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		40
						04 11 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		36
						10 11 25	A	C Negro-Rojo-Verde-Obrero		32

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 12

PROYECTO: Consorcio Cavel — MATERIAL: Cemento Gris x50 Kg

RESPONSABLE: Yiddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA							SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.		FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
							27 10 25	2	Punto Cavel	Lenin Perez	27
						E	28 10 25	1	Arreglo Revest	Uriel Quintero	26
						H	29 10 25	4	Piso Disp. Gelsa		22
						H	30 10 25	5	Pared Disp.	Luis Fernando Jimenez	17
							31 10 25	2	Punto Galsa	Lenin Perez	15
						H	31 10 25	8	Piso Disp.	Luis Fernando Jimenez	7
							01 11 25	2	Punto Galsa		5
04-11-25			Gyj ferreteria	Bulto	50						55
						E	09 11 25	1	Arreglo Revest	Uriel Quintero	54
						E	05 11 25	1	Arreglo Revest	Uriel Quintero	53
						H	05 11 25	8	Pared Disp.		45
							05 11 25	3	Punto Cavel	Milton Torro	42
							06 11 25	2	Punto Cavel	Brayan Rojas	40
							07 11 25	2	Punto Cavel	Lenin Perez	38
							08 11 25	1	Punto Galsa	Milton Torro	37
						H	10 11 25	6	Piso Disp. Cavel	Milton Torro	31
							11 11 25	3	Punto Cavel	Jose Fernando A.	28
						H	12 11 25	4	Piso Disp.	Luis Fernando Jimenez	24
							12 11 25	1	Punto Cavel	Milton Torro	23
							13 11 25	3	Punto Cavel	Milton Torro	20
							13 11 25	1	Punto Cavel	Milton Torro	19
							18 11 25	2	Punto Cavel	Brayan Rojas	17
							18 11 25	2	Punto Cavel	Brayan Rojas	15
						H	18 11 25	1	Arreglo Revest	Luis Fernando Jimenez	14
							19 11 25	1	Punto Cavel	Brayan Rojas	13
							20 11 25	1	Punto Cavel	Brayan Rojas	12

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 13

PROYECTO: Consorcio Cauca | MATERIAL: Cemento Gris x 50 Kg
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					/	21 11 25	1	Purga Cauca	Brayan Rojas	11
					/ H	22 11 25	1	Arreglos Varios	Luis Fernando Jimenez	10
						22 11 25	1	Purga Cauca	Brayan Rojas	9
						24 11 25	1	Purga Cauca	Brayan Rojas	8
25 11 25		50396498	Cemex	Bulto	100					108
						25 11 25	1	Purga Cauca	Jose Herrera	107
						26 11 25	1	Purga Cauca	Milton Torro	106
						27 11 25	2	Purga Cauca	Milton Torro	104
						28 11 25	2	Purga Cauca	Milton Torro	102
						02 12 25	3	Purga Cauca	Brayan Rojas	99
						03 12 25	2	Purga Cauca	Jose Fdo. Herrera	97
					E	09 12 25	1	Arreglos Pruebas Hidrostaticas (Quintero		96
						09 12 25	1	Purga Cauca	Jose Fdo Herrera	95
						05 12 25	3	Purga Cauca	Edgar Ortiz	92
						06 12 25	1	Purga Cauca	Edgar Ortiz	91
						09 12 25	1	Purga Cauca		90
						09 12 25	3	Purga Cauca		87
						10 12 25	2	Purga Cauca		85
						10 12 25	1	Mantto Juan Leal		89

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca | MATERIAL: Clavo Acerado Galvado 2½

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
09-12-24		1-4062	Daniel Tarazona	Caja	4	20 01 25	1	Arreglo Hueco	Victor Trujillo	3
						09 09 25	1	Arreglo Hueco	Angel Cardo	2
						16 07 25	1	Arreglo Hueco	Juan Cardozo	1
23 07 25		63732897	Gral Ferreteria	Caja	4 Und					5
					M	28 07 25	1	Dispadores	[illegible]	4
						29 07 25	1	Pegar Cerdos	Juan Ramon	3
						20 08 25	1	Pegar Cerdos	Juan Ramon	2
					M	02 09 25	1	Dispadores	Luis Fernando Jimenez	1
					M	29 11 25	1	Arreglos Anclajes		0
27 11 25		1-5131	Daniel Tarazona	Caja	3					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cayer
RESPONSABLE: Freddy Fuentes

MATERIAL: Clavos 2"
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29 09 25		S/N		Cajas	6 Und	06 10 25	½ M	Drywalera	Luis Fernando Jimenez	5
						22 10 25	1	Obra villa de los Olivos Torre 3287		4
						26 11 25	1 M	Fundida	Luis Fernando Jimenez	3
						06 12 25	1 M	Tableros		2

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Clavos 3"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29 01 25		1-4186	Daniel Terazono	Caja	13	29 01 25	10 E	Tableros	Uriel Quintero	3
21 05 25		1-4929	Daniel Terazono	Caja	6	23 05 25	6 E	Tableros	Uriel Quintero	3
						27 08 25	2 E	Tableros	Uriel Quintero	1
28 08 25		1-4859	Daniel Terazono	Caja	6					7
						15 09 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	6
						14 10 25	1 H	Tableros	Luis Fernando Tinoco	5
						23 10 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	4
						13 11 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	3
						25 11 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	2
						29 11 25	1 H	Tableros	Luis Fernando Tinoco	1

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Poste c/k Metal 7"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista.

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		S/N°	Ferretería el Roble	UNO	5	080525	1	Carlos Guaya	[illegible]	4
						090525	1	Carlos Guaya	[illegible]	3
						120525	1	Carlos Guaya	[illegible]	2
						130525	1	Carlos Guaya	[illegible]	1
						150525	1	Carlos Guaya	[illegible]	0
210525		1-4529	Daniel Tovar	UNO	3	210525	1	Carlos Guaya	Reinaldo Silva	2
						190725	1	Carlos Varilla	[illegible]	1
						280725	1	Carlos Guaya	Luis Cano	0
220925		1-9910	Daniel Tovar	UNO	3	291025	1	obra Villa Caballeros	Transf. #3397	2
						201125	1	Carlos Arcila	[illegible]	1
						051125		Carlos Arcila	Luis Cano	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Consorcio Cauce
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Distanciadores Gaviones
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	21 10 25	10	Gaviones	Uriel Quintero	670
					H	23 10 25	24	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	606
					E	23 10 25	2	Gaviones	Uriel Quintero	604
					H	24 10 25	5	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	599
					H	29 10 25	6	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	593
					H	30 10 25	8	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	585
					E	30 10 25	4	Gaviones	Uriel Quintero	581
					H	31 10 25	4	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	577
					H	01 11 25	4	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	573
					E	01 11 25	3	Gaviones	Uriel Quintero	570
					H	04 11 25	26	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	544
					E	04 11 25	11	Gaviones	Uriel Quintero	533
					H	05 11 25	24	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	509
					E	05 11 25	9	Gaviones	Uriel Quintero	500
					H	06 11 25	23	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	477
					E	06 11 25	16	Gaviones	Uriel Quintero	461
					H	07 11 25	34	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	427
					E	07 11 25	27	Gaviones	Uriel Quintero	400
					H	08 11 25	10	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	390
					E	08 11 25	6	Gaviones	Uriel Quintero	384
					H	10 11 25	18	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	366
					E	10 11 25	10	Gaviones	Uriel Quintero	356
					H	11 11 25	16	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	340
					E	11 11 25	12	Gaviones	Uriel Quintero	328
					H	12 11 25	12	Gaviones	Luis Fernando Tigrero	316
					E	12 11 25	17	Gaviones	Uriel Quintero	299

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 16

PROYECTO: Consorcio Cavel — MATERIAL: Bolardos y Guayas

RESPONSABLE: Freddy Franco G.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					M	13 11 25	15	Guayas	Luis Fernando Tinoco	214
					E	13 11 25	10	Guayas	Uriel Quintero	204
					M	14 11 25	15	Guayas	Luis Fernando Tinoco	204
					E	18 11 25	6	Guayas	Uriel Quintero	198
					M	18 11 25	15	Guayas	Luis Fernando Tinoco	228
					E	18 11 25	11	Guayas	Uriel Quintero	217
					M	19 11 25	20	Guayas	Luis Fernando Tinoco	197
					E	19 11 25	10	Guayas	Uriel Quintero	187
					M	20 11 25	13	Guayas	Luis Fernando Tinoco	174
					E	20 11 25	9	Guayas	Uriel Quintero	166
					M	21 11 25	20	Guayas	Luis Fernando Tinoco	146
21 11 25		25111 65	Pollon y Guayas	UND	200					326
					M	22 11 25	11	Guayas	Luis Fernando Tinoco	315
					M	24 11 25	18	Guayas	Luis Fernando Tinoco	317
					E	24 11 25	7	Guayas	Uriel Quintero	310
					M	25 11 25	16	Guayas	Luis Fernando Tinoco	294
					E	25 11 25	13	Guayas	Uriel Quintero	281
					M	26 11 25	14	Guayas	Luis Fernando Tinoco	267
					E	26 11 25	71	Guayas	Uriel Quintero	196
					M	27 11 25	10	Guayas	Luis Fernando Tinoco	232
					E	27 11 25	7	Guayas	Uriel Quintero	229
					M	28 11 25	11	Guayas	Luis Fernando Tinoco	218
					E	28 11 25	11	Guayas	Uriel Quintero	207
					M	29 11 25	6	Guayas	Luis Fernando Tinoco	196
					E	29 11 25	5	Guayas	Uriel Quintero	191
						29 11 25	20	Obra Capitan	Mont. 33 19	171

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Lauc
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: Guantes Quirúrgicos
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09 09 25	1	Jhonatan Cuadrado	Jhonatan Cuadrado	19
						10 09 25	1	Luis Goyo	Luis Goyo	18
						16 09 25	1	Juan Ramon		17
						19 09 25	1	Arley Prada		16
						29 09 25	1	[illegible]	Sandra Rivero	15
						02 10 25	1	Estiven Cuadrado	Estiven Cuadrado	14
						06 10 25	1	Jolman Goyo	Jolman Goyo	13
						06 10 25	1	Estiven Cuadrado	Estiven Cuadrado	12
						07 10 25	1	Juan Ramon		11
						12 11 25	1	Juan Ramon		10
						12 11 25	1	Luis Goyo		9

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Consorcio Tower
RESPONSABLE: Freddy Tuntar G.I

MATERIAL: Guayones Mallas
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					H	28 10 25	5	Guayones	Luis Fernando Jimenez	391
					H	29 10 25	6	Guayones	Luis Fernando Jimenez	385
					H	30 10 25	52	Guayones	Luis Fernando Jimenez	333
					E	30 10 25	9	Guayones	Uriel Quintero	333
					H	31 10 25	6	Guayones	Luis Fernando Jimenez	329
					H	01 11 25	4	Guayones	Uriel Quintero	325
					E	01 11 25	3	Guayones	Uriel Quintero	322
					H	04 11 25	76	Guayones	Luis Fernando Jimenez	246
					E	04 11 25	11	Guayones	Uriel Quintero	235
					H	05 11 25	34	Guayones	Luis Fernando Jimenez	201
					E	05 11 25	9	Guayones	Uriel Quintero	192
					H	06 11 25	23	Guayones	Luis Fernando Jimenez	169
					E	06 11 25	16	Guayones	Uriel Quintero	153
					H	07 11 25	34	Guayones	Luis Fernando Jimenez	119
					E	07 11 25	23	Guayones	Uriel Quintero	352
					H	08 11 25	20	Guayones	Luis Fernando Jimenez	332
					E	08 11 25	6	Guayones	Uriel Quintero	326
					H	10 11 25	18	Guayones	Luis Fernando Jimenez	308
					E	10 11 25	10	Guayones	Uriel Quintero	298
					H	11 11 25	16	Guayones	Luis Fernando Jimenez	282
					E	11 11 25	12	Guayones	Uriel Quintero	270
					H	12 11 25	12	Guayones	Luis Fernando Jimenez	258
					E	12 11 25	17	Guayones	Uriel Quintero	241
					H	13 11 25	15	Guayones	Luis Fernando Jimenez	226
					E	13 11 25	12	Guayones	Uriel Quintero	214
					H	14 11 25	15	Guayones	Luis Fernando Jimenez	199

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 16

PROYECTO: Consorcio Conic — MATERIAL: Guayas Mallas

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	18 11 25	6	Guayas	Uriel Quintero	193
					M	18 11 25	15	Guayas	Luis Fernando Jimenez	178
					E	18 11 25	11	Guayas	Uriel Quintero	167
					M	19 11 25	20	Guayas	Luis Fernando Jimenez	147
					E	19 11 25	10	Guayas	Uriel Quintero	137
					M	20 11 25	12	Guayas	Luis Fernando Jimenez	125
					E	20 11 25	9	Guayas	Uriel Quintero	116
					M	21 11 25	20	Guayas	Luis Fernando Jimenez	96
21 11 25		2511165	Mallas y Guayas	UND	38					134
					M	22 11 25	11	Guayas	Luis Fernando Jimenez	123
					M	24 11 25	18	Guayas	Luis Fernando Jimenez	105
					E	24 11 25	7	Guayas	Uriel Quintero	98
24 11 25		2511177	Mallas y Guayas	UND	182					280
					M	25 11 25	16	Guayas	Luis Fernando Jimenez	260
					E	25 11 25	13	Guayas	Uriel Quintero	251
					M	26 11 25	19	Guayas	Luis Fernando Jimenez	232
					E	26 11 25	21	Guayas	Uriel Quintero	216
					M	27 11 25	19	Guayas	Luis Fernando Jimenez	202
					E	27 11 25	9	Guayas	Uriel Quintero	195
					M	28 11 25	11	Guayas	Luis Fernando Jimenez	184
					E	28 11 25	12	Guayas	Uriel Quintero	172
					M	29 11 25	6	Guayas	Luis Fernando Jimenez	166
					E	29 11 25	5	Guayas	Uriel Quintero	161
					M	02 11 25	15	Guayas	Luis Fernando Jimenez	146
					E	02 11 25	9	Guayas	Uriel Quintero	137
					M	03 11 25	16	Guayas	Luis Fernando Jimenez	121

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Guantes Vaqueta
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						22/09/25	1	Jhonier Castillo		22
						02/09/25	1	Arley Prado		21
						02/09/25	1	Luis Cano		20
						02/09/25	1	Edinson Navarro		19
						09/09/25	1	Luis Cano		18
						16/09/25	1	Victor Trujillo		17
						18/09/25	1	Dunkan Restrepo		16
						22/09/25	1	Freddy Gil		15
						23/09/25	1	Arley Prado		14
						29/09/25	1	Bonifacio Rivera		13
						02/10/25	1	Inaki Bonifacio		12
						09/10/25	1	Bonifacio Rivera		11
						14/10/25	1	Alberto Mayorga		10
						14/10/25	1	Juan Ramón		9
						15/10/25	1	Hanner Arroyo		8
						10/11/25	1	Joiro Cordoba		7
						12/11/25	1	Jhon Hinestroza		6
						25/11/25	1	Bonifacio Rivera		5
						25/11/25	1	Freddy Fuentes		4
						28/11/25	1	Luis Cano		3
						01/12/25	1	Jhon Ramon		2
						10/12/25	1	Freddy Fuentes		1
						11/12/25	1	Edinson Navarro		0

Powered by CamScanner

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Covid

RESPONSABLE: Indir Tunkin G.

MATERIAL: Grasa Azul

CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
03 07 25		1635	San Jorge	Cuñete	1	03 07 25	1	Maquinas Pintadas	Luis Cano	0
15 09 25		29845	Ferreteria Lubricantes Wilp	Cuñete	2	16 09 25	1	Maquinas Pintadas	Isaias Gordo	1
						10 11 25	1	Maquinas Pintadas	Luis Cano	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: Malla Electrosoldada
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
04 11 21		6373592	Gyd Ferretería	UND	4					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comparcio Coucc
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Tabla 22x3x3mts
CARGO: Almacenista 2.5x3mts

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06-11-24		2803	Lubegon Sas	UND	36	16-11-24	36 M	Gavione	Luis Fernando Tuesta	0
22-11-24		2809	Lubegon Sas	UND	15	22-11-24	15 M	Tab. Gaviones	Luis Fernando Tuesta	0
		2843	Lubegon Sas	UND	30	17-01-25	30 M	Tab. Gaviones	Luis Fernando Tuesta	0
27-01-25		2963	Lubegon Sas	UND	30	27-01-25	30 E	Tab. Gaviones	Uriel Quintero	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Tablo 30 x 3 x 3.

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
07-12-24		9/R		UND	10	12-12-24	1	Cerramiento Patio	Juan de Dios García	9
						26 12 24	1	Tejas huecos Labrillo	Victor Trujillo	8
						23 01 25	2	Cajones Muestras	Juan de Dios García	6
						17 03 25	1	Tejas huecos Labrillo	Angel Gaviria	2
						08 04 25	1	Colocar Cerramiento		1
						28 09 25	1	Tejas Huecos	Uriel Rivera	0
30 07 25		3738	Lubegon SAS	UND	20	30 07 25	20 H	Dispensadores	Luis Fernando Tapasco	0
26 11 25		9393	Lubegon SAS	UND	2	26 11 25	2 E	Dispensadores	Uriel Quintero	0
02 12 25		9397	Lubegon SAS	UND	10					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Cauca

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil

MATERIAL: Topologia

CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						100925	1	Oscar Sepulveda		9
						110925	1	Arley Prado	HPI	8
						120925	1	Arley Prado	HPI	7
						150925	1	Arley Prado	HPI	6
						150925	1	Luis Cano		5
						150925	1	Edinson Navarro		4
						160925	1	Arley Prado	HPI	3
						220925	1	Luis Cano		2
						220925	1	Arley Prado	HPI	1
						230925	1	Luis Cano		0
230925		2157	Soygo	UND	100	230925	1	Arley Prado	HPI	99
						240925	1	Arley Prado	HPI	98
						240925	1	Estiven Caicedo	Estiven caicedo	97
						240925	1	Arley Prado	HPI	96
						260925	1	Arley Prado	HPI	95
						290925	1	estiven caicedo	estiven caicedo	94
						290925	1	Arley Prado	HPI	93
						290925	1	Bonifilio Rivera		92
						021025	1	Oscar Sepulveda		91
						021025	1	Estiven Caicedo	Estiven caicedo	90
						061025	1	Estiven Caicedo	Estiven caicedo	89
						061025	1	Oscar Sepulveda		88
						081025	1	Bonifilio Rivera		87
						081025	1	Victor Trujillo	VICTOR TRUJILLO	86
						091125	1	Ivan Ramos		85
						051125	1	Luis Cano		84

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Consorcio Cence | MATERIAL: Tapabocas

RESPONSABLE: Freddy Trentes G. | CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						25/11/25	1	Luis Cano		83
						25/11/25	1	Rodolfo Rivero		82
						27/11/25	1	Juan Roman		81
						27/11/25	1	Luis Cano		80
						28/11/25	1	Luis Cano		79
						28/11/25	1	Juan Roman		78
						01/12/25	1	Juan Roman		77
						02/12/25	1	Juan Roman		76
						02/12/25	1	Luis Cano		75
						03/12/25	1	Juan Roman		74
						03/12/25	1	Luis Cano		73
						09/12/25	1	Victor Trujillo	Victor Trujillo	72
						09/12/25	1	Luis Cano		70
						09/12/25	1	Juan Roman		69
						04/12/25	1	Freddy Trentes		68
						05/12/25	1	Juan Roman		67
						05/12/25	1	Juan Roman		
						09/12/25	1	Juan Roman		
						10/12/25	1	Luis Cano		
						10/12/25	1	Juan Roman		
						11/12/25	1	Juan Roman		

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cavep — MATERIAL: Tubo Presion 1" Galv.

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
03-02-25		46445	Condiredo	UND	317.	04 02 25	20	Barroblanco	Transf 2820	297
						08 05 25	31	Anclajes	[illegible]	266
						09 05 25	50	Anclajes	[illegible]	216
						12 05 25	50	Anclajes	[illegible]	166
						13 05 25	50	Anclajes	[illegible]	116
						14 05 25	16	Anclajes	[illegible]	100
15 03 25		63750905	G+J Ferretrio	UND	20	15 05 25	50	Anclajes	[illegible]	70
						16 05 25	30	Anclajes	[illegible]	40
						19 05 25	40	Anclajes	Reinaldo Silva	0
21 03 25			Ferretrio el Paraiso	UND	4	02 11 25	4	Anclajes	Juan Ramon	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Tubo Sanitario 2" 6mts
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						04 09 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	20
						05 09 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	19
						15 09 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	18
						16 09 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	17
						18 09 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	16
						22 09 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	15
						23 09 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	14
						25 09 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	13
						26 09 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	12
						26 09 25	2 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	10
						29 09 25	2 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	8
						30 09 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	7
						01 10 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	6
01 10 25		6379300	Gyj Ferreteria	UNID	10					16
						06 10 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	15
						09 10 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	14
						10 10 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	13
						20 10 25	2 E	Llanaderos	Uriel Quintero	13
						11 11 25	2 E	Llanaderos	Uriel Quintero	11
						12 11 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	10
						18 11 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	9
						18 11 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	8
						20 11 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	7
						21 11 25	1 E	Llanaderos	Uriel Quintero	6
						22 11 25	2 E	Llanaderos	Uriel Quintero	4
						24 11 25	1 M	Llanaderos	Luis Fernando Jimenez	3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Consorcio Cavel
RESPONSABLE: Freddy Junior Gil

MATERIAL: Tubo Cuadrado 2"x6m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					H	25/11/25	1	Llanderos	Luis Fernando Torres	2
27/11/25		1-5151	Daniel Tarazona	Und	2					4
					H	02/12/25	1	Llanderos	Luis Fernando Torres	3
					E	09/12/25	2	Llanderos	Und Auxiliares	1
					E	09/12/25	1	Llanderos	Und Auxiliares	0

Powered by CamScanner

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Cauce
MATERIAL: Tubo PVC Corrugado 6" x 6mts
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	14 05 25	1	Guiones Anclajes	Uriel Quintero	10
					E	16 05 25	1	Guiones Anclajes	Uriel Quintero	9
					S	11 06 25	7	Canaletas Galon		2
					E	20 06 25	1	Guiones Anclajes	Uriel Quintero	1
20 06 25		48779	Comercio [illegible]	UND	6					7
					E	25 06 25	1	Guiones Anclajes	Uriel Quintero	6
					M	25 06 25	2	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	4
					M	26 06 25	1	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	3
					M	26 06 25	1	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	2
					E	27 06 25	1	Guiones Anclajes	Uriel Quintero	1
					S	02 07 25	1	Martillo para Galon		0
09 09 25			Comercio Almacen	UND	6					6
10 09 25		63733932	Gil Fuentes	UND	6					12
					M	29 10 25	2	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	10
					M	30 10 25	2	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	8
					M	31 10 25	3	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	5
					M	09 11 25	2	Guiones Anclajes	Luis Fernando Jimenez	3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cavel — MATERIAL: Unión Presión 1"

RESPONSABLE: Freddy Franken G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
										138
03 02 25		46445	Comercio	UND	138					287
09 02 25		1631	Bodega San Jorge	UND	149	04-02-25	12	Remodelación	Transf. 2820	275
						08 05 25	30	Anclajes	Reinaldo silva	245
						09 05 25	45	Anclajes	Reinaldo silva	200
						12 09 25	45	Anclajes	Reinaldo silva	155
						13 05 25	45	Anclajes	Reinaldo silva	110
						14 05 25	15	Anclajes	Reinaldo silva	95
15 05 25		63730495	G y J Ferretero	UND	12	15 05 25	45	Anclajes	Reinaldo silva	62
						16 05 25	30	Anclajes	Reinaldo silva	32
						19 05 25	30	Anclajes	Reinaldo silva	2
			San Jorge	UND	4					
						01 11 25	2	Anclajes	Juan Ramon	2

Powered by CamScanner


Anexo 3. Resultado de ensayos.

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/04/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 2	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA Nº 22-71, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
22/11/2025	1	21/10/2025	11345	CAUCE	CONSORCIO CAUCE constructorac.vial@gmail.com

Nº ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (días)	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD/DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO (g)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio									(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	28/09/2025	9/10/2025	7	DENTELLÓN	150,99	151,15	151,04	301	301	300	301	17917	2,0	1,00	NO PRESENTA	13650	2353	564,44	20,7	19,7	201	2808	3
1.1	28/09/2025	13/10/2025	15		150,87	150,27	151,47	302	300	299	300	18000	2,0	1,00	NO PRESENTA	13544	2342	426,00	20,7	23,7	241	3433	3
1.2	28/09/2025	27/10/2025	29		151,80	150,10	151,05	301	300	300	300	17928	2,0	1,00	NO PRESENTA	13666	2350	481,27	20,7	26,8	273	3892	4
1.3	28/09/2025	24/11/2025	58		150,99	151,99	151,49	301	301	301	301	18018	2,0	1,00	NO PRESENTA	13650	2330	566,58	20,7	33,9	332	4731	3



Tipo 1
Fisura longitudinalmente bien formados en ambos extremos




Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.



Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que atraviesa ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas o bien de los extremos. En dicho grupo son muestra para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en los extremos (usuales en cilindros sin refrentar).



Tipo 6
Similar al tipo 2, pero los grietas columnares salen en la superficie de la cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRO ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			MARTHA LILIANA SEPÚLVEDA DIAZ
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CONTES	NOMBRE	CARGO
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS
Este documento es válido cuando tiene la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA:	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
4/11/2025	1	3/10/2025	172-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUÑO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	25/09/2025	6/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,80	52,19	2714	51,93	250,8	1,809	49860	20,7	18,9	2491	172,9	92%
1,1	26/09/2025	13/10/2025	14		52,14	52,18	2721	51,43	256,0	1,787	59790	20,7	22,0	3187	224,1	106%
1,2	26/09/2025	27/10/2025	28		52,3	51,40	2689	52,34	256,0	1,776	62160	20,7	23,1	3332	235,7	112%
2	2/10/2025	9/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,09	52,44	2732	52,15	255,0	1,790	51523	20,7	19,0	2757	193,8	92%
2,1	2/10/2025	16/10/2025	14		52,29	52,11	2725	51,93	256,0	1,809	53706	20,7	19,7	2859	201,0	95%
2,2	2/10/2025	30/10/2025	28		52,40	52,73	2761	51,80	254,0	1,775	64600	20,7	23,5	3403	239,3	113%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISO		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	8/08/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA Nº 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
5/11/2025	1	14/10/2025	183-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

Nº ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA ESPECIFICADA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	
1	9/10/2025	13/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,50	51,98	2750	52,20	245,0	1,889	39080	30,7	20,4	2958	208,0	66%
1,1	9/10/2025	20/10/2025	14		52,30	52,10	2725	51,60	258,0	1,821	55360	30,7	30,2	2931	206,1	98%
1,2	9/10/2025	3/11/2025	28		53,4	52,35	2739	51,92	252,0	1,772	62480	30,7	33,8	3907	232,5	110%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA RAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME


FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
	FECHA	5/09/2025
	VERSIÓN	6
	Página 1 de 1	

INFORME DE ENSAYO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E – 410 – 13


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 480 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 23-31, BODEGA 10 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	PREFIJO DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
5/11/2025	1	15/09/2025	159-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

Nº DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm²)				(g)	(kg/m³)	(kN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	8/09/2025	15/09/2025	7	REVESTIMIENTO DE SAVANNES	102,42	100,79	101,61	301	299	301	301	10002	3,0	1,20	NO PRESENTA	12371	2358	286,60	20,7	19,9	199	2886	4
1.1	8/09/2025	22/09/2025	14		101,79	100,33	101,09	301	302	303	302	17014	3,0	1,00	NO PRESENTA	12914	2280	285,48	20,7	19,4	198	2860	4
1.2	8/09/2025	6/10/2025	28		100,10	100,39	100,24	301	301	301	301	17728	3,0	1,00	NO PRESENTA	13033	2310	302,81	20,7	21,8	222	3150	4
1.3	8/09/2025	3/11/2025	56		102,02	102,52	102,77	303	303	302	303	18330	2,9	1,00	NO PRESENTA	13171	2308	428,80	20,7	23,9	244	3464	4
2	11/09/2025	18/09/2025	7	REVESTIMIENTO DE GAVIONES	100,48	102,22	101,34	300	301	301	301	17697	3,0	1,20	NO PRESENTA	12379	2273	241,13	20,7	13,4	136	1937	4
2.1	11/09/2025	25/09/2025	14		100,80	100,49	100,64	302	303	303	303	17983	3,0	1,00	NO PRESENTA	12923	2329	277,60	20,7	19,5	199	2824	4
2.2	11/09/2025	9/10/2025	28		100,54	101,84	100,74	301	301	301	301	17846	3,0	1,00	NO PRESENTA	13462	2332	350,87	20,7	22,3	204	3187	4
2.3	11/09/2025	6/11/2025	56		100,84	101,06	101,08	301	302	301	301	18015	2,9	1,00	NO PRESENTA	13307	2350	404,04	20,7	23,3	229	3340	4



Tipo 1
Cones razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Cono bien formado en un extremo para un eje el otro. Grietas verticales que pasan a los extremos.



Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirla del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (puede ser cilindros sin refrentado).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas discurren a través de la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRO ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACION DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRA Y SE IDENTIFICARA EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

ELABORÓ		APROBÓ	
			MARTHA LILIANA BARRERA GIL
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS
Este documento no vale cuando tiene la firma de quien lo elaboró y lo aprobó

FIN DEL INFORME

Anexo 4. Ficha de indicadores

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO			GET-F-44
		FECHA			3/08/2021
		VERSIÓN			2
		PAGINA 1 DE 1			

1. DATOS DEL INDICADOR													
Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				Nombre del indicador	Avance de obra							
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				Formula de calculo	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100							
Fuente de información	Informes técnicos mensuales de obra				Tipo de indicador	Cuantitativo							
Responsable de medición	Director de obra				A quien se suministra	Gerente general							
Frecuencia	Semestral	Trimestral	Anualmente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Critico			80%

2. RESULTADOS 2020																
Periodo	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	Logro
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,26%	0,79%	6,34%	13,80%	24,26%	37,40%	51,20%	66,01%	80,93%	96,27%	81,31%	86,35%	90,49%	96,59%	98,91%	0,00%	642,94%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,81%	2,99%	4,39%	15,14%	24,48%	36,38%	54,64%	69,84%	85,52%	89,80 %	72,36%	76,98%	81,46%	86,64%	88,23%	0,00%	767,80%
Resultado	48,62%	26,36%	188,37%	91,48%	99,19%	102,85%	93,68%	94,39%	94,62%	107,22%	112,42%	112,14%	111,07%	111,51%	111,51%	0,00%	83,68%



3. ANALISIS Y RESULTADOS
En el periodo del 26 de septiembre al 05 de octubre se evidencia el 48% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del caudal.
En el periodo del 06 de octubre al 05 de septiembre se evidencia el 26,36% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del rezago.
En el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre se evidencia el 188,37% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace disposición final de material estorante producto de excavaciones en el relleno sanitario el carrizal, el cual está certificado y detallado en el informe PMSA entregado como anexo del informe técnico del periodo.
En el periodo del 06 al 31 de diciembre 2020 se evidencia el 91,48% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace Replanteo, control y movilidad de la obra, Excavación y limpieza, Retiro de basuras y escombros, Control de caudal mediante motobomba de 3pulgadas con material de río, excavación mecánica bajo agua para material granular y roca, suministro y colocación de concreto ciclópeo, para la construcción de cimientos, suministro de concreto de 2000psi para soleado, así mismo se realiza el suministro y colocación de suelo de relleno.
En el periodo del 06 al 31 de enero 2021 se evidencia el 99,19% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace replanteo, control y movilidad en la obra, excavación mecánica bajo el agua de material granular y roca, suministro y colocación de concreto ciclópeo para la construcción de cimientos, suministro de concreto de 3000 psi para soleado, suministro de concreto de 3000 psi para el recubrimiento de los gaviones, suministro y colocación de suelo de relleno, suministro e instalación de gaviones en malla triple torsión calibre 12, suministro al diseño y planos establecidos, suministro e instalación de tubo de ventilación para los gaviones en forma de L, finalmente, la extracción de gaviones entre los gaviones y el barranco natural para proveer filtraciones.
En el periodo del 01 al 28 febrero se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 93,68% las fuertes precipitaciones nocturnas en zonas aledañas al proyecto causaron un aumento significativo del caudal del río, afectando la infraestructura de protección, elevando las cotas generando posibles de probabilidad por riesgos de inundación sobre. Aunque no llovió directamente en el área del proyecto, el aporte hídrico de municipios cercanos como Piedecuesta y Floridablanca provocó afectaciones en la operación.
En el periodo del 01 al 31 marzo de 2020 se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 72,84% las fuertes precipitaciones nocturnas en zonas aledañas al proyecto causaron un aumento significativo del caudal del río. Se cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se presentan inconvenientes en los dos frentes de trabajo, se tiene atraso en la ejecución debido a las lluvias frecuentes en el proyecto.
En el periodo del 01 al 31 de abril se evidencia el 68,15% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se desarrollan actividades continuas en los dos frentes de trabajo, presenta un atraso en las actividades debido a las condiciones climáticas las cuales han afectado en el nivel de fabrico, se está trabajando en conjunto para sobrellevar la estrategia en la ejecución de las actividades programadas en este del proyecto.
Para el periodo del 01 al 15 mayo de 2020 se evidencia avance de obra con el porcentaje del 48,26 % con un cumplimiento respecto a lo programado del 86,78%, se registra un retraso significativo en la ejecución de obra debido a las altas precipitación en la zona. El equipo técnico está trabajando en estrategias que mitiguen el impacto climático en la obra.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2020 se evidencia se avanza en ejecución de obra del 99,26% realizando la ejecución exitosa de actividades proyectadas sin embargo por las fuertes lluvias se retrasado el cumplimiento de las propiedades dando un porcentaje de cumplimiento del 88,21%, reflejando el compromiso técnico y el cumplimiento de los objetivos de la obra. Cabe destacar que, a pesar de las lluvias recientes que afectaron el desarrollo de algunas labores, se mantiene el ritmo de trabajo en aras de garantizar el progreso planificado.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio 2020 se evidencia avance en la programación de las actividades con un porcentaje del 81,31% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 84,73% de lo proyectado, debido al área técnica junto con la interventoría se está enfocando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo del las actividades previstas.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto 2020 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en las tres frentes de obra activos con un porcentaje del 65,30% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 81,64% de lo proyectado, donde el área técnica junto con la interventoría se está enfocando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo del las actividades previstas.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 septiembre 2020 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en los tres frentes de obra activos con un porcentaje del 86,49% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 87,40% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está enfocando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo del las actividades previstas.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 octubre 2020 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en las tres frentes de obra activos con un porcentaje del 89,50% de las actividades proyectadas, sin embargo, en las primeras semanas del mes de presentaron atrasos por las altas lluvias en la zona, para este mes se tenía un porcentaje de actividades correspondientes al 89,44% de lo proyectado, donde el compromiso del área técnica y operativa junto con la interventoría se trabajó en estrategias administrativas y operativas para mitigar y continuar con el desarrollo del las actividades previstas dando cumplimiento al objeto contractual.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2020 los tres frentes de obra activos alcanzaron un avance significativo del 98,06%, cumpliendo las actividades proyectadas del proyecto. Los indicadores del mes registraron un 98,30% programado y un 86,30% ejecutado. A pesar del buen rendimiento, no fue posible llegar al 100% de ejecución debido a las reiteradas incumplidas en menos ambientales, los cuales no pudieron ser suspendidos dentro del plazo inicial. Por esta razón fue necesaria una ampliación de tiempo de 20 días, con el fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades y el cumplimiento integral del objeto contractual.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Base ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
Estrategias de mitigación al impacto climático.	mensual	Residente de Obra Ing. Auxiliar	Obra y servicios	Humanos y Técnicos

5. OBSERVACIONES
Las estrategias de mitigación en el impacto a las altas precipitaciones en la zona se dejan consignadas en actas de las actas de comité técnicos mensuales, estás se desarrollaran de acuerdo a las afluencia del clima y el impacto que se genere en la obra.
Para el periodo se aplicaron estrategias preventivas en el plan de acción en acuerdo directo con la interventoría y el cliente.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO			GET-F-44
		FECHA			30/08/2021
		VERSIÓN			1
		PAGINA 1 DE 1			

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				Nombre del indicador	Atención de quejas								
Interpretación del indicador	Porcentaje de quejas evaluadas respecto al periodo inmediatamente anterior				Formula de calculo	(N° de quejas mes evaluar - N° de quejas mes actual)/N° de quejas mes anterior)*100								
Fuente de información	No conformidades presentadas por las partes interesadas				Tipo de indicador	Cuantitativo								
Responsable de medición	Director de área				A quien se suministra	Gerente general								
Periodicidad	Mensual	Tendencia	Descendente	Unidad	Porcentaje	Meta	95%	Nivel satisfactorio	90%	Nivel Crítico				85%

2. RESULTADOS 2025

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-24	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Logro
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
N° de quejas atendidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Resultado	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 31 de octubre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 06 de octubre y 06 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 06 y el 31 de diciembre 2024 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero 2025 se presentaron 1 quejas por parte de las partes interesadas la cual se atendió oportuna por parte del comercial

En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2025 se presentaron 3 quejas por parte de las partes interesadas las cuales se le dieron atención de acuerdo a las solicitudes recibidas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de abril 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2025 se presentaron 1 queja por parte de las partes interesadas, se atendió de acuerdo a la solicitud recibida

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 junio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 julio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 agosto 2025 se presentó una queja por parte de una persona de la comunidad en la que por almacenamiento de una de las maquinas que ejecutaba labores en la otra galpon en varias, el diseño exhibe el cerramiento la atención inmediata, se hace la debida diligencia, se traslado el vecino al centro de atención veterinaria donde brindaron la labor, se hace un acuerdo de indemnización, el cliente por su parte

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 septiembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 octubre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO			SST-F-65
		FECHA			06/03/2021
		VERSIÓN			0
		PAGINA 1 DE 1			

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador:	Identificar el porcentaje de multas en los proyectos				Nombre del indicador:	Multas en los proyectos									
Interpretación del indicador:	Porcentaje de multas mensuales				Formula de cálculo:	(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual)/N° de multas mes anterior)*100									
Fuente de información:	Las respectivas actas multas generadas en el periodo				Tipo de indicador:	Cumplimiento									
Responsable de medición:	Director de obra				Cuándo se evaluara:	Cada mes generar									
Frecuencia:	Mensual	Semanal	Quincenal	Anual	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico					60%

2. RESULTADOS 2024 / 2025

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Logro
N° de multas mes anterior:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado:	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y 05 de octubre no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 05 de noviembre y 05 de diciembre no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 06 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de junio de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025 no se presentaron multas que afectan el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Presupuesto	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CÓDIGO	SST-F-44
		FECHA	5/5/2025
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				Nombre del Indicador	Desempeño de proveedores					
Interpretación del indicador	Medir la eficacia de los proveedores				Formula de calculo	Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores					
Fuente de información	Evaluación de desempeño de proveedores				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador de compras				A quien se comunica	Gerente general					
Frecuencia	Anual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	60%

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	may-25
suma de calificación de proveedores	4,65
Mayor calificación	5,00
Resultado	93%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Se realiza evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (93% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de generar un conocimiento y resultar al compromiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
na	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CÓDIGO			GST-F-46
		FECHA			09/05/2021
		VERSIÓN			3
		PAGINA 1 DE 1			

1. DATOS DEL INDICADOR														
Objetivo del Indicador:	Identificar el cumplimiento del plan de capacitación					Nombre del Indicador:	Cumplimiento del plan de capacitación organizacional							
Interpretación del Indicador:	capacitaciones					Formula de cálculo:	(nº de capacitaciones programadas/nº de capacitaciones ejecutadas)*100							
Fuente de Información:	Plan de capacitación					Tipo de Indicador:	Cuantitativo							
Responsable de medición:	Coordinador recursos humanos					Quien es su cliente(s):	Usuarios							
Frecuencia:	anual	Tendencia:	Ascendente	unidad:	porcentaje	Meta:	100%	Nivel satisfactorio:	90%	Nivel Crítico:				70%

2. RESULTADOS																	
PERIODO 2021/2022																	
Periodo:	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Logro:
# capacitaciones ejecutadas	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	3,00	5,00	5,00	83,00
# capacitaciones programadas	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	83,00
Resultado:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%



3. ANALISIS Y OBSERVACIONES
Para el periodo establecido se realizaron 3 capacitaciones. 1 del área SST; Salud peligros y riesgos 1 capacitación del área ambiental y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se presentaron 5 capacitaciones. 3 del área SST; Manejo de Cargas, Autocuidado, Identificación de peligros y riesgos, 1 capacitación del área ambiental; manejo y disposición de residuos sólidos y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (compartir), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo se presentaron 4 capacitaciones. 3 del área SST; riesgo biológico, prevención de lesiones 1 capacitación del área ambiental; manejo riesgos biológicos y 1 capacitación
Para el periodo comprendido entre el 06 de diciembre y 31 de diciembre se presentaron 4 capacitaciones. 3 del área SST; Cuidado de los ojos, gestión del tiempo, 1 capacitación del área ambiental; Buen uso del agua y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero se presentaron 4 capacitaciones. 3 del área SST; Aseo y condiciones inseguras, Hábitos y estilos de vida saludable, 1 capacitación del área ambiental; Manejo Adecuado de Punto Ecológico y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tener una familia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo se presentaron 4 capacitaciones. 3 del área SST; importancia de la seguridad vial, funciones y responsabilidades del COCST, 1 capacitación del área ambiental; Gestión Adecuada de Bolsas de Cemento y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (pensamiento digital), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico
capacitaciones. 2 del área SST; prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, identificación de peligros y riesgos en el lugar de trabajo, 1 capacitación del área ambiental; Conservación y Protección Fuente Hídrica Río de Oro y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (valor, transparencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Riesgo químicos, Hojas de seguridad de productos químicos / matriz de compatibilidad, 1 capacitación del área ambiental; Aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (participación), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico
para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Que hacer en caso de incidentes/accidentes, Identificación de condiciones inseguras, 1 capacitación del área ambiental; Política y cumplimiento ambiental, Matriz Legal y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (responsabilidad), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Medidas de prevención de la fatiga estrés, orden y Aseo en el lugar de trabajo, Manipulación de cargas, 1 capacitación del área ambiental; Manejo y almacenamiento de sustancias químicas y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico
para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; posturas del SCSST y Medidas de prevención por ventas de miel y con diferencia de nivel; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo y disposición de RCD y Manejo y disposición de residuos peligrosos – RESPEL y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (agradecimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Peligros físicos y contacto visual, 2 capacitaciones del área ambiental; Normativa legal ambiental y Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos; y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (toma decisiones), educación vial y oficina de atención a la comunidad.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Riesgo Biomecánico y Peligro por condiciones de seguridad ; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo de vegetación, fauna y paisajismo y manejo y almacenamiento de sustancias químicas y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (resiliencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 noviembre se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; Estilos de vida saludable, uso correcto EPP; 2 capacitaciones del área ambiental; Practicas sostenibles en obra, cambio climático 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (solidaridad), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n/a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES
n.a

ANEXO No. 5: INFORME AMBIENTAL.

PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

ELABORADO POR:

CONSORCIO CAUCE

BUCARAMANGA – SANTANDER

01 AL 30 DE NOVIEMBRE
2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por **CONSORCIO CAUCE** durante la ejecución de las obras civiles que conllevan la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).", se tiene claro que para su desarrollo el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, según lo establecido en la normatividad ambiental; por esta razón CONSORCIO CAUCE en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio y del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la

ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto, sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
3. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
4. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones a implementar para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las obras de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de obra de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos específicos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las obras de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", en línea con este propósito, el proyecto fomenta la educación ambiental entre los trabajadores y las comunidades del área de influencia, promoviendo la adopción de buenas prácticas para la conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, se implementan políticas y acciones concretas que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, mediante estrategias como la gestión adecuada de residuos, la preservación de la biodiversidad y la adopción de medidas para mitigar impactos negativos durante las obras.

El presente informe corresponde al periodo entre el 01 al 30 de Noviembre de 2025, en el cual se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- Replanteo, control medición de obra.
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Llenado e inyección de lechada cementicia para anclajes.
- Ejecución de perforaciones horizontales.
- Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal.
- Suministro y colocación de anclajes.

- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla triple torsión calibre 12, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones.

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales. • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							
• ACCIONES A EJECUTAR							
Durante las actividades de construcción de las obras de Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (Ra-Obra-02)", se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, que recibirán el tratamiento adecuado. A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son: • Clasificar y reducir en la fuente. • Recolectar y almacenar temporalmente. • Disposición final adecuada.							

Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de estos permite reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental.

Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2025 se presentan a continuación:

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
5.5 kg	3.5 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de residuos sólidos).

Durante el periodo de ejecución de la obra, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos ordinarios generados en el frente de obra. Posteriormente, estos residuos fueron recolectados por la empresa Veolia, entidad responsable del servicio de recolección y transporte de residuos en la zona. Esta empresa garantiza que los materiales recolectados sean llevados de forma segura y eficiente al relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, el cual opera bajo la figura de emergencia sanitaria, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Adicionalmente, se realizaron jornadas de limpieza y adecuación del terreno en el frente de obra, con el objetivo de mantener el área ordenada, segura y en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Generación de residuos Reciclables

En el periodo relacionado se generaron **3.5 kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a la empresa RECICLAYMAS, gestor legalmente constituido para realizar el aprovechamiento de estos residuos.

Así mismo en el periodo relacionado se generaron bolsas de cemento que se encuentran en almacenamiento temporal para ser entregadas al PROGRAMA SACOS VERDES de Cemento Argos; y reincorporadas al ciclo de vida.

Generación de residuos sólidos especiales

En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Activades de Capacitación

En el periodo relacionado se brindó al personal del frente de obra los siguientes temas de Capacitación Ambiental.

TEMA	FECHA
Practicas Sosterribles en Obra Civil	12 de noviembre de 2025
Adaptación al Cambio Climático	26 de noviembre de 2025

(ver Anexo No 2. Registro de asistencia a Capacitación).





Jornada de orden y aseo en áreas de campamento



Punto ecológico





Actividades de Capacitación

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos				
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final				
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del Indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

$$\frac{5.5}{5.5} * 100 = 100\%$$

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de Indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS							PASA -03
OBJETIVO							
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo y disposición final de los escombros de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas • Evitar alteración de la morfología • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de escombros. • Asegurar el buen funcionamiento de los sitios de disposición final y maximizar su vida útil. • Evitar alteración de cobertura vegetal • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							
• ACCIONES A EJECUTAR							
Consorcio Cauce aseguro la gestión adecuada y disposición final de los RCD generados en las actividades de obra realizando la disposición final en escombrera legal debidamente aprobada por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en la resolución 1257 de 2021. Las acciones establecidas para el adecuado manejo y disposición final de escombros fueron: • De acuerdo con la norma vigente, el tiempo, máximo permitido para el almacenamiento de escombros o material sobrante en espacios públicos fue de 24 horas. • Se prohíbe el uso de zonas verdes o rondas hidráulicas para el almacenamiento temporal o disposición final los residuos. • Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame. De acuerdo con el desarrollo de actividades técnicas de la obra, durante el periodo de ejecución no se realizaron actividades generadoras de RCD´s ni material sobrante.							
ETAPA							
PRECONSTRUCCIÓN				OPERACIÓN	X		
CONSTRUCCIÓN	X			DESMANTELAMIENTO	X		
LUGAR DE APLICACIÓN							
FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS							
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN							

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para el manejo y disposición de material sobrante y escombros				
Realizar la adecuada disposición de los materiales sobrantes y escombros				

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

CONSORCIO CAUCE

INDICADOR

- Volumen de residuos sobrantes y escombros

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

- Cantidad de residuos sobrantes dispuestos en escombrera autorizada y escombros generados en obra

INDICADOR DE CALIFICACIÓN

- Volumen residuos sobrantes y escombros dispuestos / Volumen de residuos sobrantes y escombros generados x 100

No aplica en el periodo relacionado

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

TIPO DE INDICADOR

Cuantitativo.

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO

Informe mensual
Registro fotográfico

CRONOGRAMA

La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos durante la ejecución de la obra.

3.3 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.							PASA - 02
OBJETIVO							
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.							
Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:							

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Teniendo en cuenta las actividades constructivas del periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2025, se realizaron las siguientes acciones para controlar las afectaciones temporales producto de las emisiones atmosféricas se relacionan a continuación:

- Cuando se haga necesario se realizará instalación de cerramiento perimetral, con el objetivo de mitigar las emisiones de material particulado a la atmosfera.
- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.
- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.
- Cuando se hace necesario se realizan jornadas de limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta el ingreso de materiales pétreos a la obra. (Ver anexo No 3. Documentos de volquetas).

RELACION DE VEHÍCULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
TTW 843	4308007289163000	31/10/2026	185644110	29/11/2026
WFD 114	9310013958601	31/05/2026	183883996	26/09/2026
XMD 821	4000078251	17/11/2026	179940415	03/03/2026
GQV 575	92605798613027830	07/09/2026	183851576	11/09/2026

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo adecuado de material de construcción				
Mantenimiento de vehículos y maquinaria				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del Indicador

Manejo de acopio de materiales
Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100% .

$$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción | PASA -03

OBJETIVO

Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente.

Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

Beneficios

Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.

ACCIONES A EJECUTAR

Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares.

Durante las actividades de Construcción De Obras De Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02), se requiere la utilización de triturado, arena, cemento, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales.

Manejo de materiales de construcción:

El Consorcio Cauce asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con todas las exigencias normativas establecidas por las autoridades competentes. Para ello, se verifica que cada proveedor cuente con un plan de contingencia detallado, el cual contempla medidas de seguridad, prevención de riesgos, protocolos de organización y respuesta ante emergencias, equipos adecuados, personal capacitado y un presupuesto destinado a la prevención y control de emisiones contaminantes, así como la reparación de posibles daños ambientales.

Durante el periodo de ejecución, los materiales de construcción fueron suministrados por la empresa Comercializadora AGREMAX., la cual demostró cumplir con los requisitos exigidos, incluyendo el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad laboral. Esta empresa, contribuyó al desarrollo del proyecto al garantizar que sus productos fueran acordes con los lineamientos establecidos por el Consorcio y las regulaciones aplicables.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

1. El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realiza considerando una adecuada regulación de la mezcla, se protege el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.

2. El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo

Almacenamiento temporal de materiales

1. . Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispone de un área localizada de forma estratégica que favorece la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.

2. La zona de almacenamiento temporal se encuentra señalizada, los materiales acopiados son cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.

3. Se dispone de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.

4. El sitio de almacenamiento por estar localizado dentro del área directa de la obra es de fácil acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.

5. Se prohíbe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Teniendo en cuenta las actividades técnicas del periodo de informe, se dio uso a los siguientes materiales de construcción:

MATERIALES	CANTIDADES
Piedra	2235 m3
Cemento	200 bultos





Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Identificación y obtención de los materiales de construcción				
Transporte y disposición de materiales				
Medidas de manejo para concretos				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador
Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto
Descripción del indicador
1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción. 2. Aprovechamiento de material de construcción
Indicador de calificación
1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100 $$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$ 2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100 Piedra (m3) $$\frac{2235}{2235} * 100 = 100\%$$ Cemento (bultos) $$\frac{200}{200} * 100 = 100\%$$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo

3.5 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra							

acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción.

La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.

ACCIONES A EJECUTAR

El proyecto "Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, Municipio de Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02)" responde a la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones que históricamente han afectado la zona, protegiendo la infraestructura crítica del Centroabastos, clave para la economía regional. Además, busca la recuperación ambiental de las márgenes del río, deterioradas por procesos erosivos y actividades humanas no reguladas, en cumplimiento con las políticas de gestión del riesgo, promoviendo así el desarrollo sostenible y la seguridad en esta área vulnerable.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está ligado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, el Consorcio Cauce, implementa las siguientes acciones de manejo:

- En el periodo de ejecución fue necesario realizar mezclas de concreto, al momento de realizar esta actividad se aseguró la protección del suelo para la prevención de la contaminación mediante el uso de geotextil o material impermeable que evite el contacto directo del material con el suelo.

- Se controla el arrastre de sedimentos mediante la protección en geomembrana y trasporte inmediato de materiales sobrantes de excavación a los sitios de disposición final autorizados.

- El abastecimiento de combustibles para la maquinaria se realiza evitando derrames accidentales, de igual formas en caso de presentarse un derrame accidental, será recogido inmediatamente, ya que se cuenta con los elementos necesarios en el Kit Antiderrame.

- El volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.

- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito) se seleccionó el lugar donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido

- El ACPM utilizado durante las actividades de la obra es almacenado en un recipiente plástico con capacidad para 55 galones. Este recipiente se encuentra ubicado en un área específica diseñada para su almacenamiento temporal, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas. Adicionalmente, se ha dispuesto que el almacenamiento esté aislado del campamento para minimizar riesgos asociados, tales como derrames accidentales, incendios o contaminación ambiental





Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones





Llenado e inyección de anclajes

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION
CONSORCIO CAUCE
Indicador
• Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos. • Cumplir con los requerimientos ambientales
Descripción del Indicador
• Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales
Indicador de calificación
• Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100 $\frac{7}{7} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de la construcción obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos.

3.6. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos							PASA-05
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.							
TIPO DE MEDIDA							
	Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
BENEFICIOS							
En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo: • Reducir el consumo • Prevenir la contaminación.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo de ejecución del 01 al 30 de Noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes actividades: • Se solicito un punto de agua al predio contiguo, propiedad de Centroabastos, el cual ha otorgado la autorización para su uso en el desarrollo del proyecto. Este punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano, lo que asegura un suministro confiable y continuo para las actividades previstas. Además, se instala un contador con el fin de medir con precisión el consumo de agua, permitiendo la facturación correspondiente y promoviendo un uso eficiente y responsable del recurso.							

- Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra.
- Se cuenta con dos unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. El mantenimiento de estas unidades fue gestionado por la empresa MASSI, encargada de brindar servicios de limpieza y desinfección periódica, así como la reposición de los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento. Este mantenimiento incluye limpiezas completas de las unidades sanitarias en intervalos previamente establecidos, asegurando que se mantenga en perfectas condiciones de uso y que se cumplan los estándares de salubridad requeridos para este tipo de instalaciones temporales. (Ver Anexo No 4. Mantenimientos Unidad Sanitaria)
- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.
- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa especializada que cuente con las autorizaciones del caso, con el fin de evitar la contaminación del agua de escorrentía.





Unidades Sanitarias

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Ejecución de medidas de manejo sanitario				
Ejecución de medidas de maneo de residuos y líquidos industriales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Indicador
Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto.
Descripción del Indicador
• Indicador servicio de baños. • Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.
Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje								PASA -06
OBJETIVO								
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.								
TIPO DE MEDIDA								
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación		
BENEFICIOS								
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.								
ACCIONES A EJECUTAR								
En el proyecto Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, se implementó en el periodo de ejecución las siguientes medidas para el manejo de la vegetación la fauna y la flora: • El descapote se realizó únicamente en las áreas estrictamente requeridas para la obra, las cuales se encuentran definidas en el diseño técnico. • Está prohibido la realización de quemas y aplicación de herbicidas.								

- Se prohíbe arrojar basuras, material sobrante en zonas verdes, en la cobertura vegetal o cauce ubicado en el área de influencia de la obra.
- Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural				
Manejo de la vegetación que permanecerá				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador

- Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- % de especies identificadas para intervención

Indicador de calificación

- No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100.

$$\frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

- Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100

NO aplica en el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de Indicador

Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos

3.8 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA- 07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de trabajadores y/o peatones							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							

De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el período del 01 al 30 de Noviembre de 2025, se ejecutaron las siguientes acciones para cumplir con el programa establecido:

- Se mantiene la señalización requerida en las áreas del frente de obra.
- La señalización instalada corresponde a las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, evacuación, emergencias y Ambiental.





Señalización peligros y riesgos frentes de obra





Señalización áreas de campamento

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.

Indicador de calificación

- # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

* corresponden al campamento y frente de obra*

- # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados.

$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra

3.9 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	

BENEFICIOS

- Pérdida de suelo
- Cambios en la calidad de los suelos
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Alteración a las unidades de paisaje
- Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat
- Afectación de la fauna silvestre
- Generación de expectativas y conflictos
- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo 01 al 30 de noviembre de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se mantiene el área destinada al campamento temporal del frente de obra, la cual fue adecuada de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto. Esta zona, ubicada dentro del área de influencia directa del mismo, no requirió intervenciones significativas en el suelo, lo que permitió minimizar el impacto ambiental asociado a su preparación. Las adecuaciones realizadas se enfocaron en garantizar la funcionalidad y seguridad del campamento, respetando las características del terreno y asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales.

- El área de campamento y el frente de obra cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y cuenta con la señalización informativa y preventiva requerida.

- Los residuos sólidos generados en las áreas de campamento, son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos" y posteriormente son entregados al operador del servicio de aseo del municipio.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente





Áreas de campamentos

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Instalación de Infraestructura temporal				
Desmantelamiento de las instalaciones temporales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

No aplica para el periodo relacionado

- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de Indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.10 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

3.10.1. Proyecto de atención a la Comunidad

1. Proyecto de Atención a la Comunidad							**PGS-6.1-18**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Expectativas de la comunidad del AID de la obra, respecto a la construcción a desarrollar.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
• Instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad El Consorcio Cauce, cuenta con valla informativa de la obra a desarrollar con los datos a lugar y volante de la Oficina de atención a la comunidad, con ubicación, número telefónico, correo electrónico, horarios de atención para las inquietudes e información requerida al Consorcio, durante el desarrollo de la obra. (ver registro fotográfico) La comunidad puede acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, diligenciados por el profesional social, para conocer las manifestaciones de la comunidad, en temas de su interés. • Atención a la comunidad de PQRS: A la fecha de elaboración del informe, no se han presentado PQRS, objeto de atención por parte del Consorcio. (ver anexo de registro de PQRS)							
LUGAR DE APLICACIÓN							
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"							

CRONOGRAMA DE EJECUCION							
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias						
EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14	15	
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X		

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de peticiones recibidas / número de peticiones atendidas * 100	Atención a PQRS
Número de peticiones atendidas 5 / número de peticiones cerradas 5 * 100 = 100%	Cierre a reclamaciones recibidas
Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e Informes mensuales.

6.2. Proyecto de Información y Divulgación

2. Proyecto de Información y Divulgación						**PGS-6.2-19**	
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto. Mantener informada a la comunidad, Administración municipal, autoridades, entidades, sector comercial y comunidad del área de influencia directa del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Reuniones Informativas ordinarias y extraordinarias que requiera el desarrollo de la obra. Cuando el desarrollo de la obra lo requiera, se realizarán reuniones informativas de obra, para conocimiento de todos los actores sociales interesados en el proyecto del Consorcio Cauce, para la construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro en el sector de Centro Abastos, Bucaramanga. **Acciones de divulgación.** Acorde a lo establecido, en el campamento de la obra se entregan a quien lo requiera, el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, para conocimiento de todos los interesados, igualmente, en zona aferente a la obra y por medios masivos de comunicación - correo electrónico y redes sociales – se entrega la información a lugar. (ver anexo de volante informativo)							

Se realiza actividad de recorrido del barrio José Antonio Galán, con el presidente de la JAC, Señor Luis Enrique Rivas Vilarot, para conocer las áreas donde se pueda llevar a cabo la compensación forestal exigida por la autoridad ambiental al Consorcio Cauce. (ver anexo de registro fotográfico)
LUGAR DE APLICACIÓN
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la construcción de la obra
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1						
ACTIVIDAD 2						
ACTIVIDAD 3	X	X	X	X	X	

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas

Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

6.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos	**PGS-6.3-20**
OBJETIVO DEL PROYECTO	

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades constructivas a desarrollar.
Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	

IMPACTOS A MANEJAR

- Compromisos con la comunidad.
- Conocimiento previo de los inmuebles que puedan ser objeto de intervención en la construcción de la obra.

ACCIONES DESARROLLADAS

Levantamiento de actas de vecindad: Conforme la obra lo reclamó, se efectuó el acta de vecindad de inicio al acceso a la obra, desde el Barrio José Antonio Galán, con el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, conforme en el presente periodo inició el ingreso de volquetas. (ver anexo de registro del acta de vecindad)

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos

Inherente al estado físico de las áreas de predios y servicios públicos, una vez finalizada la construcción a desarrollar, se entregan a conformidad del responsable del predio o infraestructura.

Levantamiento de actas de compromiso: Con el presidente de la JAC del barrio José Antonio Galán Luis Enrique Rivas Vilarot, se firma el 11 de noviembre acta de compromiso generada por arreglo de la cancha del barrio a conformidad, acorde a lo establecido en reunión del 9 de mayo de 2025. (ver anexo de registro fotográfico y acta de compromiso)

Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

Durante el presente período no se presentaron actividades inherentes a este ítem.

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre)

EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1						
ACTIVIDAD 2						
ACTIVIDAD 3						

RESPONSABLE DE EJECUCION: Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad de inicio en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

6.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Recuperar el derecho de vía para la ejecución de las obras. Evitar conflictos con las comunidades. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

6.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

5. Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria							**PGS-6.5-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con los trabajadores, comunidades educativas, población en general y líderes del AID.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Conflictos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.							
ACCIONES DESARROLLADAS							

Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad
El Contratista durante el desarrollo del proyecto, realiza formación mensual inherente a educación vial con los colaboradores de la obra, en temas varios para mejorar como usuarios de la vía.
Diseño, elaboración y distribución de material informativo
El miércoles 12 de noviembre, se realizaron tareas formativas en temas de información y orientación sobre movilidad en condiciones seguras con los trabajadores de la obra, acorde al ítem anterior. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD	Formación mensual en temas de seguridad vial						
EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14	15	
ACTIVIDAD	X	X	X	X	X		

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Indicador:	Descripción del indicador:
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%	Actividad formativa con los colaboradores del Consorcio

Tipo de indicador:	Cuantitativo.
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales e Informes mensuales.

6.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

6. Proyecto de Contratación de mano de obra	PGS-6.6-23

OBJETIVO DEL PROYECTO

Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID
Evitar la migración de población foránea al AID, en tareas de vincularse al proyecto.
Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra.
Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.

TIPO DE MEDIDA

CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	

IMPACTOS A MANEJAR

- Compromisos con la comunidad del AID, para la construcción de la obra.
- Incremento temporal en los niveles de empleo.
- Apoyar población disponible en la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.

ACCIONES DESARROLLADAS

Considerando que el CONSORCIO CAUCE cuenta con una planta de personal permanente de profesionales, operadores y conductores, para el ingreso a las áreas de intervención del proyecto, se tendrá en cuenta la mano de obra no calificada existente en el Municipio de Bucaramanga, área de influencia directa de la obra, preferiblemente.
El Contratista realiza la gestión a lugar para conocer la mano de obra disponible en la zona y por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización, de Personas y Grupos Alzados en Armas, en el momento requerido y durante el desarrollo de la obra de construcción.
Cuando no exista personal con el perfil requerido y disponible en el área de influencia directa de la obra, el Contratista vincula contractualmente el personal necesario para el desarrollo de la obra constructiva.
El área social, cuenta con la información atinente al número de personas contratadas para el desarrollo de la obra, residentes en el área local del municipio de Bucaramanga, una vez inicien las obras constructivas.

Proyecto de Contratación Mano de Obra

La mano de obra contratada y que resida en el área de influencia del proyecto, es objeto de reporte en los informes mensuales a entregar, al igual que el personal que aspire a ser contratado para realizar labores en el proyecto, conforme la base de datos a manejar por el área social del Contratista, con personas mayores de edad, documento de identidad, procedencia y otros datos de interés del programa de generación de empleo.

Capacitación del personal vinculado

Todas las personas vinculadas para laborar en el proyecto reciben la inducción en temas inherentes al trabajo a desarrollar, alcance de la obra, duración, misión, visión; protocolo durante los trabajos, diversos eventos a presentarse, temas ambientales y de SST (Seguridad y salud en el trabajo) y demás información general, inherente a las relaciones con la comunidad aledañas y del AID de la obra, en aras de no generar falsas expectativas en torno al Proyecto; el miércoles 12 de noviembre, recibieron información en temas de oficina de atención a la comunidad y fortalecimiento del valor de la solidaridad, para mejorar como personas, miembros de una familia, de una comunidad y como trabajadores del Consorcio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducción en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (MESES)	10	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1						
ACTIVIDAD 2						
ACTIVIDAD 3						
ACTIVIDAD 4	X	X	X	X	X	
ACTIVIDAD 5						

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 21 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 25 * 100 = 84 %	Mano de obra local contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra 21 / registro en planillas de pago de seguridad social 21 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

6.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-24**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, ni se hallan asignados recursos para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

6.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (no aplica)

8. Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-25**
OBJETIVO DEL PROYECTO	

Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

6.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

9. Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-26**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-99
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Coace	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
7/11/2025		X	1,0	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo Veolia, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
14/11/2025		X	1,3	
21/11/2025		X	1,3	
28/11/2025		X	1,9	
TOTAL			5,5	

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Dos Belen	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
28/11/2025		X	3,5	Los residuos Reciclables generados en el periodo son acopiados temporalmente, hasta tener un volumen considerable para ser entregados a un gestor autorizado para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			3,5	

Revisó: Lissette Ximena Niño

Cargo: Ingeniero Ambiental

Firma:

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☐ CHARLA ☐

OBRA: OBRAS DE MITIGACION POR INUNDACION DEL RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN: PRACTICAS SOSTENIBLES EN OBRA

LUGAR: FRENTE DE OBRA CENTROABASTOS | FECHA: 12/NOV/2025

CAPACITADOR: NAGIBE PINILLA | DURACIÓN: 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Alberto Cano	1082475667	operador Park	
2	Hurley Prada	1098822751	AUXILIAR P.	Hurley Prada
3	Juan carlos cardozo	21.075912.	Ayudante.	Juan carlos C
4	Juan de Dios Bolaño	91079903	MAESTRO	Juan de Dios
5	Jud Roman	1098218891	operador	
6	Uriel Alonso Rivera	1102383610	Operado"	Uriel Rivera.
7	Isaias Garcia	1061276200	operador	
8	Jaider Izquierdo quintero	1098410 002	operador	
9	CALIO MARIN	1003 091 037	AY	CALIO MR
10	Henry mauricio Tarazona	1005091033	AY	
11	Yenni Garcia	1005 Moor	OF	
12	FLORENTINO	1095802376	OF	
13	JESUS ALBERTO HERRERA LOPEZ	1093479814	OPERADOR	JESUS ALBERTO H.
14	Erik Cabrejo V	1.335619	OF	
15	RAFAEL SANTOS	1093471187	AYU	
16	Harold Barrera Florez	91248488	AYUDANTE	
17	LUIS G Maldonado	1095177	Auxiliar	
18	NERIS	85202971	AY	NERIS
19	ERICK ANDRES	1002	OPY	
20	Jorge Emiliano	1002205239	Operador	
21	Carlos Julio Arevalo	5.895.284	Operador	
22	Jorge Peña	1098779864	Mtto	Jorge Peña
23	Luis Alejandro Leal	91357178	obrero	Luis Leal
24	Saul Orlando D-	91755759	Ayudante	
25	Luis A Luna Lizcano	100.3344971	AY	
26	Antonio Arenas	1095398477	OF	Antonio A.
27	Kerner Daniel Sanchez	1099656089	OF	Kerner Sanchez
28	DAVID O Melo alsina	1006577279	AY	
29	Fabian A Jaimes G	1095791990	Ayu	
30	Julio Reyes	1087498614	AY	Julio Reyes

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA OBRAS DE MITIGACIÓN POR INUNDACIÓN DEL RIO DE ORO

TEMA DE CAPACITACIÓN Cambio climatico

LUGAR: Frente de Obra FECHA 26 NOV 2021

CAPACITADOR DURACIÓN 30 MIN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Gala	91079903	Maestro	Juan de Dios
2	Luis Adrian M	91298926	Ay.	Luis Adrian M
3	Gerardo Ruiz	91142116	Oficial	
4	Alvaro Alvaxa	13-741[illegible]	Ay	
5	Duvan Ramirez	1095944082	Oficial	Duvan R
6	Luis Carlos Pitt	1098[illegible]210	OF	Luis Carlos Pitt
7	Rubiel [illegible]	91342[illegible]	Ayu.	
8	Jhon Freddy Valencia	1005749387	OF	
9	Uriel Quintero	12502397	Operaria	
10	Jader Quitero	12503042	OF	
11	Edgardo Perez	91659117	Ay	
12	Kevin Quintero	1094940654	Ayudante	Kevin Quintero
13	Carlos Julio Fray.	5793284	Oficial	
14	Jose Dario	91468796	OF	Jose Dario
15	Juan Pablo Suarez	13861583	OF	J.P.
16	Duban A Jaimes B	1095791990	Ayudante	
17	Antonio A Gonzalez	1095[illegible]437	OF	
18	Luis A. Lun Rueda	100.534[illegible]41	Ay	
19	Gelber Jonny	1023905057	Ayudante	
20	[illegible]	690[illegible]92	AYUDANTE	LUIS
21	Uriel Alonso Rivera	1.102.383.610	Operador	Uriel Rivera
22	Julio Trejos	1087986[illegible]	Ayudante	Julio Trejos
23	Geraldine Patiño R	1098[illegible]987	Aux SST	Geraldine P.
24	Freddy Tunky G	91224408	Alcantarillado	
25	John Deal Cardenas	91464275	OF	
26	Edgar Garcia	5641402	OF	Edgar
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

RECIBE

FIRMA

Powered by CamScanner

ANEXO No 3. DOCUMENTOS DE VOLQUETAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REC	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

PREVISORA SEGUROS

POLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE AÑO | MES | DÍA LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308007288163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
69951606	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ABEDERADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: Impresión física en papel de seguridad; Impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al 8345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo puedan solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito. (artículo 193 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para procesar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 031 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se constate que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. evitamos información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 8-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFO114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ5122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRAJE: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 83606243
RDO: N
VIN: LVBDHPES3HH005000
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HH005000
RDO: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HH005000
RDO: N
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: MAQUINORMA DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900640507



141
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352016000146112
LIMITADO A LA PROPIEDAD
FECHA: 10/05/2016
PUESTOS: 2
FECHA MATRÍCULA: 29/05/2016
FECHA EXP. LIC. TRÁN.: 31/05/2016
SECRETARIA DE TRÁNSITO
SRTRIA. MCPAL. TTO Y TTE GIRON
LT62003920786

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFD114	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89806243
NRO. CHASIS:	LVBDHPES3HN005000	**VIN:**	LVBDHPES3HN005000
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.*

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que consideren necesario, para en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reservas y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realicen los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMD821	HINO	FG1JGUE	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10360

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J08CTT37855	N	0000

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FG1JGU9XX10270	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACIÓN

INVERNOTA S.A.S — NIT 901178054

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 03200900108521

DE: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2009

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 31/07/2009

FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/01/2022

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008592063

SOAT

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti !

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	
2025 | 11 | 14	2025 | 11 | 18	2026 | 11 | 17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRADA/CVATIOS	MODELO
4000078251	XMD821	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	HINO	PLATON
	LINEA VEHICULO: HINO	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10,36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA SAS	6076159848	NIT	901178054	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1520	400	7650	AT1502 4000078251	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONFOSA	TASA RUNT
320	$ 839.200,00	$ 436.300,00	$ 2.400,00

TOTAL A PAGAR: $ 1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito le pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde solicitar que su póliza sea registrada en el RUNT.
- Este amparo de accidentes en que deba asumir su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano sin el lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denúncielo ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora a la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para ejercer la reclamación ante la compañía aseguradora no es requisito acudir a terceros.

Modificación o cancelación de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se constate la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 029 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales:
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y para recolte de todas las funciones que efectúe o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras en la ley otorgue en el futuro, así como novedades, reformas y/o sujeto de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual es suscrito y declaro aceptar en todos sus partes.
Declaro haber sido informado(a) sobre el tratamiento que recibirán los datos suministrados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos:
[1] Para las siguientes tarifas: 109, 110, 120, 148, 150, 191, 211, 221, 222, 231, 232, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XMD821

CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7961

NRO. MOTOR: J08CTT37855

NRO. CHASIS: 9F3FG1JGU9XX10270

VIN: 0000

LÍNEA: FG1JGUE

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005099	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 63528529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352021000276550

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

UE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	30/07/2021	2



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2021	08/09/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

LT02006677383

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA		DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	8	21			2025	9	8		2026	9	7

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92605798 - 613027830	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	FOTON		PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO	BJ3122DFPEA01	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76916246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3188508329	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92605798	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al sitio del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 193 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.21 16:12:49 -05:00

ANEXO No 4. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

Por medio del presente documento **MAS SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS**, representada por **MONICA ALEXANDRA SERRANO RUEDA**, identificada con **NIT 901.380.775-7**, se permite certificar que se ha prestado servicio de recolección de aguas residuales provenientes de una (1) Batería Sanitaria Portátil de nuestra propiedad al servicio de la empresa **CONSORCIO CAUCE**, con **NIT 901.855.581 - 5**, ubicadas en Centro Abastos – Chimita del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, en las fechas y cantidades relacionadas a continuación:

FECHAS	USP	GALONES
03 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
06 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
13 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
17 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
20 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
24 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	2 USP	16 galones

Y que estos han sido vertidos y tratados en la empresa **SOLUXIONAR S.A.S**, identificada con NIT 900.607.351-1. Con permiso de vertimiento de aguas residuales otorgado por la CAS, según resolución DGL N° 00000101 del 3 de febrero del 2014.

Expedida en Girón, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) a solicitud del interesado.

Arq. MÓNICA A. SERRANO RUEDA
Gerente

ANEXO No 5. GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra en proceso constructivo en la margen derecha del Río de Oro, sector Centro Abastos de Bucaramanga



Volante Informativo de la oficina para la atención a la comunidad, ubicado en el campamento de la obra



Realizar acta de compromiso con el señor Luis Enrique Rivas Vilarot, presidente de la JAC del barrio José Antonio Galán, de arreglo de la cancha del barrio a conformidad



Recorrido de las áreas dispuestas por la comunidad del barrio José Antonio Galán para realizar la compensación forestal establecida para la obra



Actividad formativa con los trabajadores del Consorcio Cauce, en temas varios de oficina de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Cauce

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía Municipal, Personería Municipal, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)" DEL MUNICIPIO DE GIRÓN,** respecto a la oficina de atención a la comunidad, lo siguiente:

Dirección: Campamento de Obra en la Central de Abastos de Bucaramanga

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m.

Número telefónico de contacto: : 6076159848

En este correo electrónico, dirección y número telefónico, se atienden las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias respecto a la obra constructiva del Consorcio Cauce.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO CAUCE

Profesional social: Tel: 6076159848 - 3115557728

Correo electrónico:: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 3. REGISTRO DE PQRS PRESENTADAS A LA FECHA DEL INFORME



REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-111

Revisión: 03 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE


Contrato No. 15410 86 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-62)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIOS DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN (OFICINA/ OBRA/OTRO)	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ANEXOS		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO				A	C		
27	11	2020	11 27/11/2020			X		Tres personas (Alfredo y Germán Castro Reyes y Manuel Bermudez Rivero	91.175.916 de Girón y 5.624.634 de Girón -	Bucaramanga	Solicitan compensación económica por los efectos a raíz para la construcción de la obra de rehabilitación y recuperación.				X		OBRA	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El viernes 13 de Noviembre, por correo electrónico se envía respuesta a PQRS No. 11	El viernes 27 de enero de 2020, se realiza reunión informativa de la cual con el Señor Alfredo Castro Reyes y el viernes 14 de febrero, se entrega por correo electrónico copia - revisión de las puesta a la PQRS mediante con anexo de acta y comunicación de respuesta
28	11	2020	12 28/11/2020			X		Jhon Pardy Gómez Gómez (Director Arrayanes - Centro diurno)	91.469.227 de Bucaramanga - Jhgomez@alma.gmail.com	Bucaramanga	Informa que se quedó sin tapa termoacustica de 6 metros por una pisada que cayó de la obra por Consorcio Cauce	X					Arrayanes	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El viernes 28 de marzo se procede a realizar el cierre y conformidad con el Señor Jhon Pardy Gómez Gómez, director de Arrayanes confirma la tapa quedada fue suministrada por el Consorcio Cauce.	El viernes 28 de marzo, se realiza el cierre y conformidad con el Señor Jhon Pardy Gómez Gómez, director de Arrayanes confirma la tapa quedada fue suministrada por el Consorcio Cauce.

DONDE:
TIPO DE SOLICITUD: P-Peticion, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
MEDIOS DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónico, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega #1 San Jorge - Girón
Teléfono: (607) 6524000 - 3158007726
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com



REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-111

Revisión: 03 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 2 de 1

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIOS DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN (OFICINA/ OBRA/OTRO)	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ANEXOS		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CO				A	C		
28	11	2020	13 28/11/2020			X		Jhon Pardy Gómez Gómez (Director Arrayanes - Centro diurno)	91.469.227 de Bucaramanga - Jhgomez@alma.gmail.com	Bucaramanga	Informa que como consecuencia de la caída de una piedra que cayó de obra Cauce se averió el vehículo de la escuela de niños especiales con placas SSY-522 de Girón.	X					Arrayanes	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	En visita con parte del Consorcio Cauce se rehabilitación entre a usar en las partes del vehículo averiado	Arrayanes, acorde a los alegos realizados al vehículo de la socialización activa especiales, recibe a conformidad la solicitud se alegos realizado por el Consorcio Cauce y cierra el requerimiento mediante visita 3 de junio de 2020.
28	11	2020	14 28/11/2020			X		Pascal Díaz Pinzón – conductor de vehículo de placa RJJ - 329	5.6 de 1.095.951.550 – Tel: 3114067784	Bucaramanga	Relata que, como consecuencia de la caída de una piedra de la obra del Consorcio Cauce, cae sobre el parabrisas de su vehículo de trabajo, Camión Furgón Blu 924, solicita la reparación para el trabajo que desempeña en Centro Abastos, como conductor.	X					Parqueadero Centro Abastos	consorcio Cauce	consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce realiza el mantenimiento del vehículo de placas de vehículo del Señor Pascal Díaz Pinzón.	El viernes 28 de marzo de 2020, el Señor Pascal Díaz mediante visita y conformidad la entrega realizado por el Consorcio Cauce, el cual Bucaramanga, afectado el vehículo que tiene el servicio de Centro Abastos de Bucaramanga

DONDE:
TIPO DE SOLICITUD: P-Peticion, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
MEDIOS DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónico, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega #1 San Jorge - Girón
Teléfono: (607) 6524000 - 3158007726
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-111

Revisión: 02 | Fecha de revisión: julio de 2018 | Página 1 de 1

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ESTADO		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CE	CD	OFICINA OBRA/OTRO			A	C		
8	05	2025	20 5/05/2025			X		Yefferson Daniel Ulaje Rodriguez	1.092.055.601 de Bucaramanga Tel: 3146221087	CASA 17 A Barrio José Antonio Galán	El señor Yefferson Daniel Ulaje Rodriguez comunica al Consorcio Cauce que una volqueta de la obra, golpeo la fachada de la vivienda, averiando la puerta de acceso, situación que le impide ingresar a su vivienda, reclama el arreglo inmediato de la puerta con reja afectada.	X					X	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce le informa al señor Ulaje Rodriguez que procede a arreglar el daño a la mayor brevedad posible para que pueda acceder a su inmueble	El martes 9 de mayo el Consorcio Cauce informa al Señor Yefferson Daniel Ulaje Rodriguez que fue arreglado el acceso a la vivienda afectado; el señor Ulaje recibe a conformidad el arreglo realizado y cierra el requerimiento interpuesto al Consorcio

DIGLAS
TIPO DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
METODOS DE RECEPCION: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE- Correo Electrónico, CD-Comparendo Físico
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 16 San Jorge – Girón
Teléfono: (607) 6396540 - 3156977351
Correo electrónico: consorciocauce@grieb.com

ANEXO 4. RELACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES VINCULADOS A LA OBRA CONSTRUCTIVA

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN/ BARRIO	NÚMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY FUENTES GIL	91272406	12/05/1970	Bucaramanga - Santander	Barrio Campo Hermoso - Bucaramanga	3179032009	Almacenista
2	FREDDY GALVIS MUÑOZ	1095909154	30/12/1986	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de la Paz - Bucaramanga	3163122079	Operador Retro
3	MIGUEL ÀNGEL ÁLVAREZ ESCANDÓN	1096214445	2/01/1992	Agustín Codazzi - Cesar	Barrio Manuela Beltrán - Bucaramanga	3136406239	Operador
4	JUAN PABLO SUÁREZ MANRIQUE	13861583	19/07/1979	Bucaramanga - Santander	Barrio Esperanza I - Bucaramanga	3175571729	Oficial
5	JUNIOR ANTONIO GÓMEZ QUINTERO	1005390486	7/02/2003	Bucaramanga - Santander	Barrio Transición V - Bucaramanga	3188026705	Ayudante de obra
6	ÁLVARO ANAYA	13741744	2/07/1971	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3174628306	Ayudante de obra
7	LUZ ADRIÀN REY PEREIRA	91299926	22/05/1974	Bucaramanga - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3188303916	Ayudante de obra
8	JORGE SUÁREZ VELÁSQUEZ	1058457	24/12/1972	Aragua - Venezuela	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3028359227	Oficial
9	PEDRO SUÁREZ ORTEGA	13538935	7/12/1981	Lebrija - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3124140140	Oficial
10	JOHAN ANDRÉS MEJÍA CRISTANCHO	1098618942	28/04/1999	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3132760957	Ayudante de obra
11	JUAN CARLOS CARDOZO GÓMEZ	91075912	7/02/1976	San Gil - Santander	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3118712046	Ayudante de obra
12	CARLOS HUMBERTO MEJÍA CRISTANCHO	91181080	11/07/1977	La Paz - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3136883729	Oficial
13	DIEGO HERNANDO CASTRO RÍOS	1098949840	28/09/1997	Girón - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3242431368	Ayudante de obra
14	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR RUEDA	1098748412	22/12/1993	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3214979186	Ayudante de obra
15	KEYNER DANIEL SÁNCHEZ JEREZ	1098656469	15/07/2006	Bucaramanga - Santander	Bavaria II - Bucaramanga	3025439007	Ayudante de obra
16	JHON CAMILO SÁNCHEZ DUARTE	1098635374	5/05/2005	Bucaramanga - Santander	Brisas del Prado - Bucaramanga	3165589756	Ayudante de obra
17	IVÁN RENÉ ROMÁN	1098745891	15/11/1993	San Alberto - Cesar	Bavaria II - Bucaramanga	3150473626	Ayudante de perforación
18	DUCAN BUITRAGO RAMÍREZ	91357094	3/11/1983	Bucaramanga - Santander	Porvenir - Bucaramanga	3132141556	Operador
19	YURLY EDUARDO AYALA PINEDA	1095868920	23/08/1999	Girón - Santander	José Antonio Galán - Bucaramanga	3157243099	Ayudante de obra
20	DUVÁN ANDRÉS JAIMES GONZÁLEZ	1095791490	30/09/2004	Floridablanca - Santander	Pablón - Bucaramanga	3153129461	Ayudante de obra
21	HÚBER DAVID RIVERA VILLALOBOS	1048271660	22/02/2006	Barranquilla - Atlántico	Bavaria II - Bucaramanga	3116587540	Ayudante de obra
22	DUBÁN ANDRÉS JAIMES GONZÁLEZ	1095791490	30/09/2004	Floridablanca - Santander	Pablón - Bucaramanga	3134631396	Ayudante de obra
23	RAÚL GABRIEL MELO OLAYA	1006572279	23/02/2001	Riohacha - Guajira	Bavaria II - Bucaramanga	3159864203	Ayudante de obra

ANEXO 5 REGISTRO DE CAPACITACIÓN MENSUAL CON LOS COLABORADORES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RR-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	3
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ]

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER SOL-OBRA-02"

TEMA DE CAPACITACIÓN: Oficina atención a la comunidad, fortalecimiento de valores (solidaridad) y educación vial

LUGAR: Campamento de obra en Centro Abastos | FECHA: 12/11/2025

CAPACITADOR: ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA | DURACIÓN: 30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan de Dios Garcia	91079903	Maestro	Juan de Dio
2	Luis [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Fabian Quintero	[illegible]	[illegible]	Fabian Quintero
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

ANEXO 6. REGISTRO DE ACTA DE VECINDAD ELABORADAS

CONSECUTIVO	RESPONSABLE DEL ACTA DE VECINDAD DE INICIO	DIRECCIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO TELEFÓNICO
1	LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT (presidente JAC del Barrio José Antonion Galán)	VÍA DE ACCESO AL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	74849561	3115109792

ANEXO 7. ACTA DE COMPROMISO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JAC DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN – LUIS ENRIQUE RIVAS VILATROT – POR ARREGLO DE LA CANCHA DEL SECTOR A CONFORMIDAD

	ACTA DE COMPROMISO F-121		
	Revisión: 00	Fecha de revisión: julio de 2019	Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE - Contrato No. 15410-06

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

OBJETIVO	LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE COMPROMISO
REALIZAR ACTA DE COMPROMISO CONFORME EN REUNIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025, EL CONSORCIO CAUCE GENERÓ COMPROMISO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT DE ENTREGAR DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR.	Martes 11 de noviembre de 2025

El CONSORCIO CAUCE ACORDE AL COMPROMISO GENERADO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT, EN REUNIÓN DEL VIERNES 9 DE MAYO DE 2025, ENTREGÓ DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CACHA DEL SECTOR, Y REALIZÓ LA ADECUACIÓN DE ESTE MATERIAL CON MAQUINARIA Y TRABAJADORES DE LA OBRA, A CONFORMIDAD DEL SEÑOR RIVAS VILAROT.

A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL SEÑOR RIVAS VILAROT RECIBE A CONFORMIDAD LOS DIEZ VIAJES DE MATERIAL FINO) Y LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CONSORCIO CAUCE PARA ADECUAR EL MATERIAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR AFERENTE A LA OBRA CONSTRUCTIVA, BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN. (VER REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARA CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE COMPROMISO.

POR LA COMUNIDAD O ENTIDAD	POR EL CONSORCIO CAUCE
Firma: Nombre: LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT C.C. No. 74.849.561 Número telefónico: 3115109792 Dirección: Barrio José Antonio Galán Cargo: presidente Junta de Acción Comunal barrio José Antonio Galán	Firma: Nombre: DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARÍA Cargo: Ingeniero Residente C.C. No. 13.862.851 Firma: Nombre: ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA Cargo: Profesional Social C.C. No. 63.302.660 de Bucaramanga Número telefónico: 3115557728

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega N San Jorge - Girón
Teléfono: 6076559648 - 3115557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

	ACTA DE COMPROMISO F-121		
	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 2 de 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACCIONES DESARROLLADAS Y FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO CON EL SEÑOR LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT, PRESIDENTE DE LA JAC DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN Y EL CONSORCIO CAUCE





Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 9b San Jorge - Garzón
Teléfono: 6078108648 - 3193557728
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO No. 6: INFORME SST.

CONSORCIO	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CONSORCIO
CAUCE

INFORME SST N° 15

CONTRATO 210.15410-6 DE 2024

ELABORADO POR:
PROFESIONAL SST

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPÇIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 9
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 6
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 11
5.1 COMITÉ PARITARIO (COPASST) 6
5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 11
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 11
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 11
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 11
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 12
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS. 12
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 12
11. CONCLUSIONES. 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de noviembre de 2025**; en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción, competencia de trabajo seguro en alturas y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.851-1
REP. LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATO	No 210-15410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
DIRECCIÓN	Centro industrial logistico San Jorge Bodega 16
TELÉFONO	607-6159848
MUNICIPIO	GIRÓN
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal disponible para la ejecución del proyecto

Tabla No. 1. Personal

PERSONAL CONTRACTUAL							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025							
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Julián Andrés Serrano Gómez	13870690	Director Obra	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Victor Julio Garriboa	91265828	Profesional Hidráulico	02/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
William Eduardo Cortes	91278912	Asesor Geotecnia	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63395720	Asesor Ambiental	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Juan De Dios García Sanabria	91079903	Maestro	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Victor Manuel Trujillo Arias	91250524	Ayudante	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco
Freddy Fuentes Gil	91272408	Almacenista	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	N/A	Comfenalco
Luis Alberto Cano Paba	1082475687	Operador de perforación II	22/05/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Iván René Román Carvajal	1098745891	Operador de perforación II	07/07/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante de obra	29/09/2025	Axa Colpatria	Salud total	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES					11		
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Diego Antonio López Santamaria	13862051	Residente Obra	02/01/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco

José Orlando Alba	91499520	Profesional SST	07/01/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
Edgar Iván Palomino	1098636620	Topógrafo	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
Freddy Alexander Galvis	1095809154	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Santiago Serrano Trujillo	109882260	Auxiliar De Ingeniería	05/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Mauricio Andrés Becerra Ortiz	1063562221	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Jesús Alberto Medrano	1037479814	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Uriel Alonso Rivera Barajas	1102383610	Ayudante	12/08/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80187378	PMP	16/10/2025	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES						**9**	

SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Uriel Quintero	12502397	Maestro	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Luis Adrián Rey Pereira	91298926	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Álvaro Anaya	13741744	Ayudante	11/02/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS Movilidad	Colpensiones	Cajasan
Delbys Gonzalo Echeverría	5073350	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Coosalud movilidad	NA	Cajasan
Carlos Humberto Mejía	91181080	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Jhon Fredy Valencia	1005149383	Oficial	06/08/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Javier Jesús Quintero	12503042	Oficial	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Kevin Andrés Quintero	1097910634	Ayudante	15/10/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA						**8**	

SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S							
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Geraldine Patiño	1098739437	SST	10/12/2024	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Luis Fernando Jiménez	12502397	Maestro	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Duván Yesid Cárdenas Manilla	1100896238	Oficial	07/01/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
John Jairo Cárdenas Manilla	1096936735	Oficial	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Diego Alejandro Galvis	1096508084	Ayudante	07/01/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Julio Erasmo Trejos	1067986614	Ayudante	08/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Cristian Fabián Maldonado Bohórquez	1005448149	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Enderbi Alexander Salazar	5688268	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Antonio González Ochoa	1095797433	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Colfondos	Cajasan
Luis Alejandro Leal Sanabria	91352138	Ayudante de obra	03/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Duván Andrés Jaimes González	1095791890	Ayudante de obra	29/07/2025	Sura	Salud Mía	Porvenir	Cajasan
Luis Alberto Luna Rueda	1005344971	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Huver David Rivera Villalobos	1048271660	Ayudante de construcción	14/08/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Edwin Sarate Hernández	1124242078	Auxiliar de construcción	24/09/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Gustavo Adolfo Jaramillo Calderón	78748991	Oficial	01-11-2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
José Darío Cárdenas Lizarazo	91468776	Oficios varios	01-11-2025	Sura	Nueva Eps	Porvenir	Cajasan
Juan Pablo Suarez Manrique	13861583	Oficial	04-11-2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
John Rene Cárdenas	91464275	Auxiliar de construcción	04-11-2025	Sura	Nueva Eps	Porvenir	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA					18		
TOTAL, TRABAJADORES EN OBRA					46		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo N° 1. Afiliaciones y/o seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

A continuación, se relacionan las novedades de ingreso de personal durante el periodo:

Tabla No. 2. Novedades de ingreso de personal

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO
NA	NA	NA	NA
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.			
NA	NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S			
NA	NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S			
Gustavo Adolfo Jaramillo Calderón	78748991	Oficial	01/11/2025
José Darío Cárdenas Lizarazo	91468776	Oficios Varios	01/11/2025
Juan Pablo Suarez Manrique	13961583	Oficial	04/11/2025
John Rene Cárdenas	91464275	Auxilia de Construcción	04/11/2025

Ver anexo N° 2. Documentos de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe se presentaron las siguientes novedades de retiro:

NOVEDADES DE RETIRO		
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE		
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RETIRO
NA	NA	NA
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.		
NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S		
Edwin Sarale Hernández	1124242078	01/11/2025

Ver anexo N° 3. Documentos de retiro

4.4 NOVEDADES DE TRASLADO

Durante el periodo del informe no se presentaron novedades de traslado de personal.

NOVEDADES DE TRASLADO			
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE TRASLADO
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S.			
NA	NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S			
NA	NA	NA	NA

4.5 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se relaciona el equipo mínimo requerido:

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
TTW843	430800728916300 0	31/10/2026	185644110	29-11-2026	Eduardo Santos Useche
WFD114	9310013966602	31/05/2026	183883996	26-09-2026	Sergio Andrés Porras Villamizar
XMD821	4000078251	17/11/2026	179940415	03/03/2026	Jonatan Ramiro Córdoba
GQV575	926057986130276 30	07/09/2026	183851576	11/09/2025	Jesús Arturo Álvarez

Ver anexo N° 4. Documentos personal rotativo

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

PLACA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2019	DHKCEBAACCK 0022219	DB58TIS9 36644EN	Freddy Alexander Galvis
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2018	DHKCEBACAJ0 020617	DB58TIS6 31003EN	Mauricio Andrés Becerra
RETROEXACAVADORA	CATERPILLAR	2016	CAT420FELBS0 0349	G4D56404	Jesús Alberto Medrano
MINICARGADOR	BOBCAT	2016	AZNB11061	BGE4664	Uriel Alonso Rivera

Ver anexo N° 5. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; en este numeral se describen las diferentes actividades desarrolladas.

5.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA SST.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, se realizó reunión del vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se adjunta acta realizada el día 29 de octubre de 2025.

Ver anexo No 6. Acta vigía SST.

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el presente informe no se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral, ya que, de acuerdo a su frecuencia de reunión trimestral, la próxima reunión se encuentra programada para el mes de diciembre de 2025.

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 5. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Revisión de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 7. Registros de entrega de elementos de protección personal

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 6. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	**FECHA**	**TEMA**
1	11/11/2025	Estilos de Vida Saludable
2	24/11/2025	Uso Correcto de Elementos de Protección Personal

Ver anexo No 8. Registro de asistencia a capacitaciones.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para Identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 7. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	28/11/2025
Inspección Locativa de Obra	21/11/2025
Inspeción de botiquín y camilla	21/11/2025
Inspección de extintores	21/11/2025

Ver anexo N° 9. Registro de inspecciones

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 8. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, heridas.	- Inducción y/o reinducción en SST - Charlas de seguridad - Señalización y demarcación en áreas de trabajo	Del 01 al 30 de noviembre de 2025

Ver anexo N°10. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

Nº	MES	Nº AT			Nº TRABAJ.	DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS CARGADOS	TOTAL DÍAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		G	G	TOTAL							MES	IF	IS	TASA	AT
1	sep-24	0	0	0	25	0	0	26	0	8120	sep-24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	oct-24	0	0	0	24	0	0	25	0	7800	oct-24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nov-24	0	0	0	28	0	0	25	0	7800	nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dic-24	0	0	0	30	0	0	28	0	4368	dic-24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ene-25	0	0	0	41	0	0	25	0	8320	ene-25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	feb-25	0	0	0	42	0	0	25	0	7728	feb-25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	mar-25	0	1	1	42	2	0	24	0	8064	mar-25	2,38	4,76	2,38	0,01
8	abr-25	0	0	0	43	0	0	25	0	8320	abr-25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	may-25	0	0	0	53	0	0	25	0	10192	may-25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	jun-25	0	0	0	46	0	0	22	0	8096	jun-25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	jul-25	0	0	0	55	0	0	26	0	11440	jul-25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ago-25	0	0	0	35	0	0	25	0	13208	ago-25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	sep-25	0	0	0	52	0	0	20	0	9984	sep-25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	oct-25	0	0	0	49	0	0	20	0	10192	oct-25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	nov-25	0	0	0	46	0	0	23	0	9464	nov-25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	1	1	31,3	2,0	0,0	20,0	0,0	87,808,0	TOTAL	2,84	5,27	2,84	0,01

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia




Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual



Imagen 4. Número de AT mensual



ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:15:07 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1077586529

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC1067099930	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6814305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4486926 - Cali: 602 3396577 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6436080 - Cartagena: 605 6656644 - Pereira: 606 3482582 - Barranquilla: 605 3516660 - Resto del País: 018020 871 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLICIDAD!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
NÚMERO DE RADICACIÓN		CÓDIGO SUCURSAL	
FECHA DE PAGO		TIPO DE APORTANTE	CLASE APORTANTE
PERIODO APORTE		PERIODO DE PAGO	
FORMA DE PRESENTACIÓN		MODALIDAD	PLANILLA ELECTRÓNICA
APORTANTE EXONERADO DE PAGO DE APORTES SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA		TIPO DE PLANILLA	
FECHA DE PAGO BANCO		PERIODO SALUD	
ESTADO PLANILLA			
FECHA PAGO		NÚMERO DE RADICACIÓN	

BASE APORTES A PENSIÓN																			
COTIZANTE																			
TIPO	NOMBRE	No. DE APORTES	DÍAS COTIZADOS	APORTE OBLIGATORIO		APORTE VOLUNTARIO		FSP		MORA				TOTALES					
				COTIZACIÓN				SOLIDARIDAD		SUBSISTENCIA		INTERESES		COD		APORTES		MORA	
SUBTOTALES																			

TOTAL APORTES A SALUD																			
APORTANTE																			
TIPO ID	NÚMERO	No. COTIZANTES	No. AUTORIZACIÓN INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALARIO A APLICAR		LIQUIDACIÓN		MORA								
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR MORA	DÍAS MORA	VALOR MORA	APORTES	UPC/AJ	INTERESES	VALOR TOTAL			
SUBTOTALES																			

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-01, 08:52:51 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 1077494320

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 25/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC63335720	Dirección	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:12:16 PM Tipo Planilla: Y | PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Número Planilla: 1077596308

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	N9001655681	**Dirección**	KM 7 822 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3153248557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13070293
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PensiónSIMPLE: Bogotá 601 4048834 - Cali: 602 8898377 - Medellín: 604 2146004 - Bucaramanga: 607 6439009 - Cartagena: 660 6845444 - Pereira: 606 3400585 - Barranquilla: 605 3618853 - Resto del País: 018000 971 911 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¿El Pasito es tu SIMPLE?

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente entre todos.

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 05:12:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numero Planilla:** 1077565825

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	N8301855581	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3153246557
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870680
Total Afiliados	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III.TOTALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
$ 36.468.732	$ 12.854.351	$ 12.854.351	$ 12.854.351	$ 1.463.600	$ 470.000	$ 800.000	$ 471.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.419.751	$ 0	$ 3.419.751

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDATA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:13:04 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numero Planilla: 1077558010

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicios: diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

OS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	N9003649507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	58	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | |

Pagado: 02/12/2025 Empresa NI900693937 MAQUINOBRAS Planilla Nro: 1077558610 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/12/2025 Empresa NI900899507 MAQUINOBRAS Planilla No: 1077558810 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901082777	7	URBAN CONSTRUCCIONES S.A.S	N - PERSONAS DE UNA CUALQUIERA	URBAN	CRA 5 No. 8-20 SUBTA 4to	BUCARAMANGA SANTANDER	6557777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN


Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Pdet
2023-11	2023-12	10001139	99999999	E	2023-11-14	2023-11-15	BANCOLOMBIA	0	147,652,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | |

aportes en línea


Planilla Integrada



2025/12/15 08:43 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada



2025/12/15 08:43 a. m.


aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

apoyos en línea

Planilla Integrada



2025/12/15 08:43 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					SENA					ICBF					PARAFISCALES										
#	Suc.	NIT Aportes	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Cuota Mensual	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa otro	Valor Cotización otro	Descuento Tarifa 1 ICBF	
1	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
2	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
3	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
4	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
5	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
6	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
7	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
8	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
9	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
10	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
11	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
12	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
13	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
14	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
15	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
16	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
17	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
18	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
19	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
20	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
21	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
22	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
23	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
24	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
25	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
26	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
27	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
28	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
29	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
30	[illegible]		Sanitas	30	11,413,700	4%	[illegible]	[illegible]	30	11,413,700	4.56%	$	[illegible]	30	[illegible]	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
	[illegible]						[illegible]						[illegible]													

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad (Departamento)	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Rango	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORA) - A				41	$8,998,200	$0	$0	$8,998,200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AFC (ADMINISTRADORA) - C				47	$4,044,600	$0	$0	$4,044,600
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CCF (ADMINISTRADORA) - C				47	$2,378,800	$0	$0	$2,378,800
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EPS (ADMINISTRADORA) - B				47	$2,435,800	$0	$0	$2,435,800
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL				47	$17,857,400	$0	$0	$17,857,400

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

Pág. 1 de 1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE RAZON SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	PAS
NI	901552063	PIRAMANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 10c -12a-34 villas de don juan 2	3160358099	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
S	B	BARICHARA CAUCE	CAUCE	SANTANDER	BUCARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NUMERO PLANILLA/UNICA	EXONERACION PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 E INGRESO BASE DE COTIZACION
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB., CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
12	2025	11	2025	E	06-12-2025	5201179574	SI	No

| CENTRO DE TRABAJO | | Todos | PERIODO DE EMPLEADOS | | | | | | | |

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Gustavo Adolfo Jaramillo DOCUMENTO 78748991

DIRECCIÓN Cristal Parte alta Manzana H casa 8 TELÉFONO 3137819090

CARGO oficial PROYECTO compras cauca

TIPO DE CONTRATO obra y labor. ARL Sura

JEFE INMEDIATO Martin Betancourth FECHA 01-11-25

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental






5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES




12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES




Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS







La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Rickettsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Gustavo Adolfo Jaramillo identificado con documento 7574 8991

declaro que he sido notificado de los desgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de oficial

que desempeño en la empresa/proyecto consocio cauce desde la fecha 01-11-25

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	6

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Gustavo Adolfo Jaramillo	DOCUMENTO:	78748991
CARGO:	oficial	AREA DE TRABAJO:	Construcción
TEMA:	INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]	FECHA:	01-11-25

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 1

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

a. Caídas y torceduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente


d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 1



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 1

Residuos



Canecas



VOLUNTARIO AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Escolares 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

Salud Ocupacional E.U. Nit 900.101.304-2	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso — FECHA: 13/05/2025
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO CALDERON — CC: 78748991 — EDAD: 49 años
DIRECCIÓN: CRISTAL PARTE ALTA MANZANA H CASA 8 — TELÉFONO: 313-781-9880
CARGO: OFICIAL — CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple para el cargo según profesiograma empresa***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,
SISTEMA VIGILANCIA Visual.

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de testículo anual; Control de seno anual; Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGA SY POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 78748991

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Juan Pablo Suarez — DOCUMENTO: 1386183

DIRECCIÓN: Cra 22 C# 6-32 — TELÉFONO: 3157828524

CARGO: oficial — PROYECTO: Campus cauca

TIPO DE CONTRATO: obra y labor — ARL: Sura.

JEFE INMEDIATO: Martin Hernandez — FECHA: 04-11-25.

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES










12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Juan Pablo
Firma del Trabajador

Yaneth Alba
Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Juan Pablo Suárez identificado con documento 13861583

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de oficial

que desempeño en la empresa/proyecto consorcio cauce desde la fecha 04-11-25

Juan Pablo

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Juan Pablo Suárez	DOCUMENTO:	1386583
CARGO:	Oficial	AREA DE TRABAJO:	Compras Coure
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	04-11-25

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que corresponden a políticas de la empresa — Puntaje: 1

- a. Política SST 
- b. Política de Vacaciones 
- c. Política de Seguridad Vial 
- d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

- a. Picaduras y mordeduras 
- b. Fenómenos Naturales 
- c. Biomecánico 
- d. Locativo 
- e. Materiales radiactivos 
- f. Eléctrico 
- g. Tránsito 
- h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

- a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

- a. Informar al compañero de trabajo
- b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

6. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 1



8. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje:

Residuos



Canecas



VOLUNTARIADO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

9. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- c. Reglamento Interno de Trabajo 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



5. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

- a. Manual de Funciones 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Escolar 

11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas :  — Puntaje: 1

- a. Atención psicológica a través de la ARL, y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).
- d. Todas las anteriores.

Salud Ocupacional E.U.

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Código Prestador 6800103094



COD: F-PS-06

Versión: 5
Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 1/11/2025
NOMBRE: JUAN PABLO SUAREZ MANRIQUE
CC: 13861583 EDAD: 46 años
DIRECCIÓN: CR 22 C # 6 - 32
TELÉFONO: 315-7828524
CARGO: OFICIAL
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR. AUDIOMETRÍA.

LABORATORIOS: X Hemograma

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

MANEJO POR EPS/ARL Control periódico PP por EPS, Remisión a EPS por: OPTOMETRIA,
OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,
SISTEMA VIGILANCIA Visual.

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud; Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de testículo anual; Control de seno anual; Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- UTILIZAR CORRECCION OPTICA

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Juan Pablo

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 13861583

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE José Dario Cardenas DOCUMENTO 91468776

DIRECCIÓN Cll 2 - diag 95 TELÉFONO 319 5416323

CARGO Oficios varios PROYECTO Consorcio Cayce

TIPO DE CONTRATO obra y labor ARL Sura

JEFE INMEDIATO Martin Peñaranda FECHA 01-11-25

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS












Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES




12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES




Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS





La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Identifique la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Cortar el derrame utilizando rollos humedecidos con aliquat con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger todos los residuos en las bolsas correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Jose Pario
Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

CONSORCIO	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones Ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo	✓	
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbé		
	Precipitaciones		

Yo, José Daño Calderón *identificado con documento* 91463776

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de oficios varios

que desempeño en la empresa/proyecto Contrato Cauce *desde la fecha* 01-11-25

José Daño

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	José Quiño Cardenas	DOCUMENTO:	91468776
CARGO:	Oficios Varios	AREA DE TRABAJO:	Compra cuvel
TEMA:	INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]	FECHA:	01-11-25

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTE

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 1


a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente

d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Enciérre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 1



6. Enciérre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 1

Residuos:



Canecas:



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenos Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Estándar 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



11. Segun la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

Salud Ocupacional E.U.	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 6/10/2025
NOMBRE: JOSE DARIO CARDENAS LIZARAZO
CC: 91468776 EDAD: 40 años
DIRECCIÓN: CLL 2 CASA 85
TELÉFONO: 317-541-6303
CARGO: OFICIOS VARIOS
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR. AUDIOMETRÍA.

LABORATORIOS: X Hemograma

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA Dieta, Ejercicio regular,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud; Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de testículo anual; Control de seno anual; Control de prostata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGAS Y POSTURAS- UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

José Dario

Firma del Trabajador C.C 91468776

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE John Rene Cardenas DOCUMENTO 91464275

DIRECCIÓN Cra 30 # 34-15 TELÉFONO 3232073096

CARGO Auxiliar. PROYECTO Consorcio Cayce

TIPO DE CONTRATO obra y labor. ARL Sura

JEFE INMEDIATO Martin Penaranda. FECHA 04-11-25

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental






5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO




7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS












Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO


1. Clasificación
2. Etiquetado.
3. Fichas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO







15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS









La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Rickettsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval		
	Inundación		
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo John Rene Cardona identificado con documento 91464275

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Auxiliar de Construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauce desde la fecha 04-11-25

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	John René Cárdenas	DOCUMENTO:	91464275.
CARGO:	Auxiliar de construcción	AREA DE TRABAJO:	Compras Cauce
TEMA:	INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]	FECHA:	04-11-25

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correcta

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 1

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 1

a. Ficaduras y aplastamientos 

b. Fenómenos naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Radiación 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente


d. Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérrelo en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que están relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 1




6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 1



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 1

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Escolástico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 1



11. Según la ley 2365 de 2025, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

Salud Ocupacional E.U.	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 4/11/2025
NOMBRE: JOHN RENE CARDENAS
CC: 91464275 EDAD: 53 años
DIRECCIÓN: CRA 30 #34-15
TELÉFONO: 3232073098
CARGO: AUXILIAR DE CONSTRUCCION
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR. AUDIOMETRÍA.

LABORATORIOS: X Hemograma

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,
SISTEMA VIGILANCIA Visual.

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de testículo anual; Control de seno anual; Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

MANEJO DE CARGA SY POsTURAS- UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 Lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 91464275

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS RETIRO DE PERSONAL

PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.255.263

Girón 01/11/2025

Asunto: TERMINACION DE CONTRATO OBRA LABOR

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO; mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía **N° 91.236.893** expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de representante legal de **PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES S.A.S** con **NIT: 901255263-3,** por medio de la presente, nos permitimos informarle al **SR** Edwin Sarate identificado con cedula de ciudadanía **No** 1124242078 La culminación de su contrato laboral con **JUSTA CAUSA,** debido al incumplimiento del reglamento de trabajo Causal: Abandono Puesto con fecha de finalización el día 01/11/2025 , agradecemos los servicios prestados y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros

Atentamente;

Recibido

Edwin Sarate H'

Firma

Nombre Empleado:
Cedula Empleado:

MARTIN PEÑARANDA BOTELLO
C.C. 91.236.893 BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

ANEXO N° 4
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900843507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352017000435854

LB: I

FECHA IMPORT: 18/10/2017

PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD:

******

FECHA MATRÍCULA: 02/11/2018

FECHA EXP. LIC. TTO: 02/11/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO:

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025-10-21	2025-11-01	2026-10-31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
4308007289163000	TTW843	CARGA O MIXTO	PUBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS,	*******720	NI	9008495071	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913686	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #045, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico, como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrado en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere asistir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se compruebe que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 8-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos se podrá acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/11/29

Fecha de vencimiento: 2026/11/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900397393-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 03:36:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077558010
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1976143596
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 49.457.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	$ 9.669.300	$ 0
N800209736	230201	PROTECCION	13	$ 6.019.300	$ 0
N800088004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 7.678.700	$ 0
N800227940	831001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.774.100	$ 0
N800053055	230801	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 953.800	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	19	$ 1.775.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 931.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 492.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMPC Recaudo Cosalud ADRES ESSC24	1	$ 57.000	$ 0
N800130907	EPS032	SALUD TOTAL EPS	10	$ 923.500	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 492.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMPC/RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R.MOVILIDAD	2	$ 144.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMPC Recaudo Cosalud ADRES EPS 042	1	$ 190.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	12	$ 1.664.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	58	$ 10.417.100	$ 0
N899001578	CCF40	COMFENALCO	58	$ 5.423.800	$ 0

SubTotales:	$ 49.457.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 49.457.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5186669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3400582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:13:04 PM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS | Número Planilla: 1027550010

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI800049557	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BO 16		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6514305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13879690		
Total Afiliados	59	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | |

Pagado: 02/12/2025 Empresa NI800049537 MAQUINOBRAS Planilla Nro: 1077558010 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

Pagado: 02/12/2025 Empresa 860068607 MAQUINOBRAS Planilla Nro: 1077559810 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	30	30																													[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Otros(ADRESS, Cuenta, Tarifas a Favor) EPS	Otros ADRES APP	SUBTOTAL QUE INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Líneas de Servicio Para EMPLEADORES: Bogotá 601 4448830 - Cali: 602 5543577 - Medellín: 604 5148888 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6948144 - Pereira: 606 3402552 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 877 877 - ¡Más que Pila!, EMPLEA!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestros manos.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFQ114
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRADA CC: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 6650
NÚMERO DE MOTOR: 03506243
ANO: N
VIN: LVBDHPES3HN005060
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HN005060
SEA: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HN005060
RGO: N
PROPIETARIO, APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: MAQUINORBAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900845507



141
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 3520160003146112
LE: 1
FECHA EXPEDICIÓN: 10/05/2016
PUESTOS: 2
FECHA MATRÍCULA: 20/05/2016
FECHA EXP. LIC. TTE.: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MPAL TTE/YTE GIRON
LT0203920736

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/09/12

Fecha de vencimiento: 2026/09/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DÍA)
2025 / 05 / 26	2025 / 06 / 01	2026 / 05 / 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MTOS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHICULAR: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. NACIONAL ASEGURADORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 103, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMD821	HINO	FG1JGUE	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10360

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J08CTT37855	N	0000

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FG1JGU9XX10270	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901178054

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 03200900108521

IE: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2009

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/07/2009	05/01/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008592063

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	
2025 | 11 | 14	2025 | 11 | 18	2026 | 11 | 17

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡ Siempre junto a ti. !

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4000078251	XMD821	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: HINO

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10,36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA SAS	6076159848	NIT	901178054	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1520	400	7650	AT1502 4000078251	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 839.200,00	$ 436.300,00	$ 2.400,00

TOTAL A PAGAR: $ 1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Cite siempre el número en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora a la ADRES sólo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de seguros:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se constate la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 03 de 2017 - Superintendencia Financiera).

Datos personales
Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas o a quien sus derechos ostenten, para el cobro de la misma, con fines estadísticos y/o académicos, la información obtenida del presente contrato de seguro y que resulte de todas las relaciones que derive de la celebración de este. Bajo el mismo lo autorizo a remitirme información de interés, actual o futura, así como novedades, relacionadas y propias de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales bajo principios en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 160, 110, 120, 140, 150, 781, 711, 721, 722, 731, 732, 830, 930, 920.
Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XMD821

CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7961

NRO. MOTOR: J08CTT37855

NRO. CHASIS: 9F3FG1JGU9XX10270

VIN: 0000

LÍNEA: FG1JGUE

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-02, 03:36:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900848507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077558010
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1975143596
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 49.457.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	$ 9.699.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	15	$ 6.019.300	$ 0
N800088004	25-14	COLPENSIONES	14	$ 7.678.700	$ 0
N800227940	201001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.774.100	$ 0
N800230355	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 953.800	$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EPS	18	$ 1.775.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 931.900	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 439.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cosalud ADRES ESSC24	1	$ 57.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	10	$ 933.500	$ 0
N800914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 402.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS II MOVILIDAD	2	$ 144.300	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Cosalud ADRES EPS 042	1	$ 199.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	12	$ 1.664.300	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	59	$ 10.417.100	$ 0
N860201378	CCF40	COMFENALCO	59	$ 6.493.800	$ 0

SubTotales:	$ 49.457.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 49.457.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6439000 - Cartagena: 605 6640444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 04:13:04 PM Tipo Planilla: E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 1071598010

Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	Nombre Sucursal	MAQUINOBRAS	Código Sucursal	01
Documento	N900849507	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 18		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914365		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13670690		
Total Afiliados	58	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total

Pagado: 02/12/2025 Empresa N900849607 MAQUINOBRAS Planilla Nro: 1077558010 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

I. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | |

Pagado: 02/12/2025 Empresa 860006937 MAQUINCBRAS Planilla Nro: 1077558810 Periodo Cotización: noviembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III.TOTALES

Líneas de Servicio Para#SIMPLE: Bogotá 601 4456634 - Cali: 603 3349377 - Medellín: 604 3146594 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3430592 - Barranquilla: 605 3618888 - Resto del País: 018000 471 471 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005099	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA	C.C. 63528529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE ******

POTENCIA HP 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 352021000276550

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******

UE I

FECHA IMPORT. 30/07/2021

PUERTAS 2

FECHA MATRÍCULA 08/09/2021

FECHA EXP. LIC. TTO. 08/09/2021

FECHA VENCIMIENTO ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02006677383

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 8 21	2025 9 8	2026 9 7

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
92605798 - 613027830	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	LABRADORES
2	FOTON	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DFPEA01	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76916246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3188508329	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	92605798	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 839.200	$ 436.300	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.277.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se le pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y los mecanismos que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 130, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de TBO de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de TBO de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.21 16:12:49 -05:00

ANEXO N° 5
DOCUMENTOS MAQUINARIA



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBAACCK0022219

MOTOR:
DB58TIS936644EN

MODELO:
2019

MQ-044
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

27/05/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC101917	DOOSAN	DX225LCA	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACCK0022219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS936644EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	2940 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

Scanned by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-05-2019	29-05-2019	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352019000236032	22/05/2019



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0100002345

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1 Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario **3520190002360 32-1**

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047697 | 6 DV: 1 | 11 Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

12 Dirección: CL 99 69 C 41 | 15 Teléfono: 4238300 | 32 Cód. Admón: 35 | 14 Cód. Dpto: 11 | 13 Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 25 DV: 4 | 26 Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S A | 27 Tipo usuario: 26 | 28 Cód. usuario: 0095

29 Número documento de identificación: 16504199 | 30 Apellidos y nombres: CACERES ZORRILLA WALTER ALFONSO

20 Clase importador	21 Tipo declaración	22 Cod	34 No. Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod. Admón	37 Declaración de Exportación	38 Año - Mes - Día	39 Cod. Admón
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 Cod. Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907000791	2019 - 05 - 22	No. HDGUCRCO0286874	2019 - 05 - 31

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO. LTD | 47 Ciudad: INCHEON | 48 Cod País Exportación: 199

49 Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-GU-INCHEON KOREA 401-702 | 50 E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51 No. de factura	52 Año - Mes - Día	53 Cod. país procedencia	54 Cod. Modo Transporte	55 Código de Bandera	56 Cod. Depto Destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ o x
HX82019030861	2019 - 03 - 26	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3,290.27

59 Subpartida arancelaria	60 Cod. Complementación	61 Cod. Suplementaria	62 Cod. Modalidad	63 No. cuentas a cargo	64 Valor aduana USD	65 Periodicidad del pago de la renta	66 Cod. país de origen	67 Cod. Acuerdo
8428520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod. país compra	71 Peso bruto kgs	72 Peso neto kgs	73 Código embalaje	74 No. bultos	75 Subpartida	76 Cod. unidad comercial	77 Cantidad items
02	01	190	322,500.00	322,500.00	YY	45	1	U	15.00

78 Valor FOB USD	79 Valor fletes USD	80 Valor Seguros USD	81 Valor Otros Gastos USD	82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83 Ajuste valor USD	84 Valor aduana USD	85 Código registro o licencia	86 Número
1,348,697.45	115,141.10	598.08	60.00	115,799.18	0.00	1,464,496.63	X	XXXXXXXXXX

87 Cod. oficina	88 Año	89 Programa No.	90 Cod. Misión del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	4,818,556,424	0	0	0
I.V.A.	19.00	4,818,556,424	915,526,000	0	0
Selvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Intereses	0	0	0	0	
		Total	915,526,000		0

91 Descripción de las mercancías: Identificación comercial de las mercancías a importar con la suficiente precisión para determinar su subpartida arancelaria, incluyendo marcas, modelos y calidad. Para vehículos usados, incluir el año modelo.

DO 4011900571002 UAP: 005 DECLARACION(1-1: 00: 10944, MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // NACIONALIZACION: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. PRODUCTO: EXCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX225LCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCEBACLK0022208, DHKCEBACVK0022190, DHKCEBACEK0022113, DHKCEBACAK00221 74, DHKCEBACEK0022180, DHKCEBACVK0022167, DHKCEBACJK0022199, DHKCEBACHK0022203, DHKCEBACHK0022193, DHKCSBA(continua al respaldo)

92. Valor pagos anteriores: 0	128 Fecha oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	129 Fecha: XXXX XX XX
130 Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior	131 Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 No. Aceptación declaración: 3520190002360 32. Fecha: 2019 05 22
134 Levante No: 3520190001731 36	135 Fecha: 2019 - 05 - 22	Firma funcionario responsable: Nombre y C.C. No: Jeisson Camilo Torres Forero C.C. 1 015 998 237

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

930. Pago Total $: 0

995. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92351910831377
Fecha presentación 2019-05-22 19:32:58
Valor pagado 50

Fecha de Impresión: 2019-05-22 19:34:58

20192349164931

DIAN
REPUBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352019000236032-1**
Subpartida : **8429520000**

DESCRIPCION MERCANCIA: (Incluya marcas, modelos y otros)

CHKCEBACCK0022216, CHKCEBACCK0022219, CHKCEBACLH0022225, CHKCEBACVK0022223, CHKCEBACSK0022235, CHKCEBACAK0022238, AÑO DE FABRICACION: 20
19/ SERIAL MOTOR: DB58TIS936680EN, DB58TIS936664EN, DB58TIS936683EN, DB58TIS936459EN, DB58TIS936505EN, DB5TTIS934579EN, DB58TIS97
6C30EN, DB5eTIS936639EN, DB58TIS936629EN, DB58TIS936645EN, DB58TIS936644EN, DB58TIS936719EN, DB58TIS936727EN, DB58TIS936641EN, DB
58TIS936727EN, . COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DE
SCRIPCION SEGUN FACTURA: MODEL 20L25LCA (EX50), EXCAVATOR MECHANICAL TIER-2 ENGINE (DOOSAN), 5.7M BO BOOM, 2.6M APM 1.24 M3 H CLA
SS BKT A-BIT. // INFORMACION SEGUN INSPECCION PREVIA:DOOSAN INFRACORE CO, LTDA; CUCHARA MODELO RHZ2M1496, DOOSAN No. 230104-02707
8, CAPACIDAD: M3/ YD3 1.06/1.41, WIDTH MM / INCH 1246.00 /49.06, WEIGHT KG/LB 939.00/2070.24; SERIAL CUCHARA: 881982822, 8819C1123
, 881982517, 8819B2821, 8815B2710, 881982111, 8819C0618, 8819C0407, 8819C0104, 8819B1509, 8819C1228, 8819C0514, 8816L0505, 8819C1
930, 8819CC619, CAIA MAQUINA INCLUYE 2 CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO: PAIS ORIGEN: COREA DEL S
UR, REPUBLICA DE - 190. CANT (1): 0 //

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Financiera

352019000236032-1



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBACAJ0020617

MOTOR:
DB58TIS631003EN

MODELO:
2018

MQ-035
EXCAVADORA
DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

19/04/2018

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 44404

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC074801	DOOSAN	DX225LCA	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACAJ0020617

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS833472EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	3005 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
20-04-2018	20-04-2018	******

ORIGEN	DOC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352018000158168	19/04/2018

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003261

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3520180001581 88-4

Importador

1. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900347667 | 2. Dv.: 1 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: PRADO DIDACOL S.A.S

12. Dirección: CL 80 69 C 41 | 15. Teléfono: 4208000 | 16. Cód. Admón.: 38 | 17. Cód. Oficina: 11 | 18. Cód. Ciudad / Municipio: 001

Declarante

20. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 21. Dv.: 4 | 22. Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | 23. Tipo Usuario: 28 | 24. Cód. Usuario: 0096

25. Número documento de identificación: 66747018 | 26. Apellidos y nombres: ESCOBAR ANDRADE CLAUDIA PATRICIA

27. Clase importador	28. Tipo declaración	29. Cód.	30. Num. Formulario Anterior	31. Año - Mes - Día	32. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

34. Cod. lugar ingreso de las mercancías	35. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	937	No. 907934226	2018 - 04 - 16	No. HDGUORCO0236125	2018 - 02 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cód.País Exportador: 199

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-RO, DONG-GU, INCHEON | 50. E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51. No. de Vuelo	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Oficina Destino	57. Empresa transportadora	61. Tasa de cambio $ vrs.
HXB2018020318	2018 - 02 - 28	160	1	160	11	MULTIPORT E.U	2,710.33

S	58. Subpartida arancelaria	59. Cód. Complementación	60. Cód. Subcomplementación	62. Cod. Arancelario	63. No. Ajustes Arancel	64. Valor aduana USD	65. Forma de pago de la venta	66. Cód. país de origen	67. Cod. Aduana de Ingreso
	8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	199	XXX

68. Fecha de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código moneda	74. No. Bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad unid.
02	01	160	dons. 66,000.00	dons. 66,000.00	YY	12	1	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Otros Gastos USD	80. Valor Fletes USD	81. Valor Otros Gastos USD
372,938.79	29,823.32	93.85	50.00

82. Comisión de Ajuste, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
29,697.21	0.00	402,606.05	X	XXXXXXXXXX

87. Cód. aduana	88. Año	91. Programa Vía	92. Cód.Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,091,674,338	0	0	0
IVA	19.00	1,091,674,338	207,364,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Recargo	0	0	0	0	
		Total	207,364,000		0

93. Observación de la declaración: Hasta la disponibilidad de los contenedores a importar serán retirados en el puerto de Manzanillo en la zona más económica - Incluye fletes, estadías y otros gastos para el nacionalizar, aplicará el cobro de estadías hasta 10 días libres

DO 4011800352002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 9979, PEDIDO: DO18006, DO18007, DO18008, DO18009. NACIONALIZACION: DO18006, DO1800 7, DO18008, DO18009. HOTSWIVE GLOVES CONET. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018.. PRODUCTO: EXCAVADORA. MARCA: DOOSAN. MODELO: DX225LCA. REFERENCIA: SIN REFERENCIA. USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA. IMPORTACI ON PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION, CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CANT (4) UNIDADES O ARTICUL OS: INFORMACION DE LAS MAQUINAS ITEM 1, PEDIDO DO18006. SERIAL NUMERO: SDDCEBACAJ0020617, MOTOR: DB58TIE03612EN. COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAND SDDCEBACAJ(continúa al respaldo)

97. Valor pagos anticipados: 0	98. Fecha validez de pago anticipado No: XXXXXXXXXXXXXX	99. Fecha: XXXX XX XX
100. Espacio reservado DIAN - Aforador aduanero. Estado de levante / Levante automático: No hay declaración por ante	101. Espacio reservado exclusivo Unidades Especiales	102. No. Aceptación electrónica: 3520180001581 88 103. Fecha: 2018 04 18
104. Levante No. 062018000124730	105. Fecha: 2018 - 04 - 19	106. Firma y Nombre del funcionario autorizado: Daniela E. Pinto G. 1066063 - Buenaventura

Firma declarante

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES COMERCIO EXTERIOR

107. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

108. Pago Total $: 0

108a. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 0188101573406
Fecha presentación 2018-04-19 09:28:00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2018-04-19 09:42:41

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352018000158188-4
Subpartida : 8429520000

[28] Continuación descripción mercancías (Código marca, modelo y otros)

DZ18; DOOSAN 230211-001826; 5.7H, HD, CUCHARA SS1800203G2, DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA MODELO R2H22H1396, DOOSAN NO. 2301
04-022698, SERIAL NO. SS1800203, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM/INCH WEIGHT KG/LB 1011.00/2229.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOS
AN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE ECO6H. ITEM 3, MAQUINA PEDIDO 0018007. SERIAL NUMERO: DHR
C1BACJJ0020611, MOTOR: DB58TIEB3345301, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. M
ODELO: DX225LCA. BRAZO MJ180215HDN5GNTA DOOSAN 230211-001626; 5.7H, DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA SS1800204G3 DOOSAN MODELO
R2H22H1396, DOOSAN NO. 230104-022698, SERIAL NO. SS1800204, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/22
29.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE ECO6H. ITEM 3, MAQU
INA PEDIDO 0018008. SERIAL NUMERO: DHRCEBACNJ0020612, MOTOR: DB58TIEB3345161H, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INF
RACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO MJ180215HDN5GDIB; DOOSAN 230204-002846; 2.4H; DOOSAN 230211-001626;
5.7 HD. CUCHARA SS1800203G2; DOOSAN MODELO R2H22H1396, DOOSAN NO. 230104-022698, SERIAL NO. SS1800201, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH
MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2229.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY
DB58TIS, EC TYPE CODE ECO6H, ITEM 4, MAQUINA PEDIDO 0018009, SERIAL NUMERO: DHRCEBACLJ0020618, MOTOR: DB58TIEB3348ZEH, COLOR: NA
RANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO MJ180214HDN5O51BJ DOOSAN 2
30211-001626; 5.7H; HD DOOSAN 230204-002846, 2.4H, CUCHARA MODELO R2H22H1396, DOOSAN NO. 230104-022698, SERIAL NO. SS1800202G5, C
APACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM / INCH 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2229.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTR
OL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE ECO6H. //XXXX



MQ-009
RETROEXCAVADORA
420F2

MARCA:
CATERPILLAR

TIPO:
RETROEXCAVADORA
420F2

SERIE:
CAT420FELBS00349

MOTOR:
G4D56404

MODELO:
2016

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

1/12/2016

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 72822

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC046937	CATERPILLAR	420F2	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420FELBS00349

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D66404	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8000 Kg	2770 mm	2300 mm	7430 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
01-12-2016	10-09-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482016000403095	15/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003830



MARCA:
BOBCAT

TIPO:
MINICARGADOR S570

SERIE:
AZNB11081

MOTOR:
8GE4564

MODELO:
2016

MQ-025
MINICARGADOR S570

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 16# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

26/05/2017

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 76742

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC060611	BOBCAT	S570	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	AZNB11051

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	8GE4564	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2900 Kg	1972 mm	1643 mm	3378 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13.870.690

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-06-2017	28-12-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	32016001243943	12/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003896

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032016001243943-1

IMPORTADOR

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860003437 | 6. DV: 9 | 21. Apellidos y nombres o Razón Social: CENTRAL SAS

22. Dirección: AV AMERICAS 36 11 | 17. Teléfono: 3699580 | 12. Cód. Admón. | 13. Cód. Dpto | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

DECLARANTE

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830033979 | 6. DV: 6 | 30. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 - SIAP | 37. Tipo usuario: 36 | 38. Cód. usuario: 0080

39. Número Documento de Identificación: 79848880 | 40. Apellidos y nombres: RODRIGUEZ MORTEO JORGE ENRIQUE

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Importación No.	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. Lugar ingreso de la mercancía	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9192516290	2016 - 09 - 03	No. 3110-0454-607.011	2016 - 08 - 03

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cód. País Exportador
DOOSAN INFRACORE BOBCAT KOREA CO.LTD	SEOUL	130

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. Email
26F, DOOSAN TOWER, 275 JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU	82233983569

51. No. de Serie	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aerolínea	56. Cód. Dpto Aduana	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ aplic.
697080141-6	2016 - 07 - 22	023	1	169	11	TRANSPORTES SARVI LTDA	2,846.13

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Exploración	62. Cód. Idoneidad	63. Pto. acuerdo	64. Valor aseg. USD	65. Periodicidad del pago de la renta	66. Cód. país de origen	67. Cód. Arancel
	8429511000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	044	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	Unid.	72. Peso neto kgs.	Unid.	73. Código unidad	74. No. Bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad Unid.
01	01	150	33,430.00		33,430.00		PK	24	1	18	12.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Flete USD	80. Valor Seguro USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Ajustes valor USD	83. Base gravable y otros gastos USD
250,817.00	4,662.33	1,135.29	0.00	0.00	5,197.63

84. Valor aduana USD	85. Código régimen y tratado	86. Número	87. Cód. oficina	88. Año	89. Pregunta No.	90. Cód. Subtipo del Producto
256,015.00	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	842,697,420	0	0	0
I.V.A.	16.00	842,697,420	134,800,000	134,800,000	0
Extraposición	0.00	0	0	0	0
Tarifas Compensatorias	0.00	0	0	0	0
Recargos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	134,800,000		0

97. Observación de las mercancías (Si hubo inconsistencia de las mercancías respecto con lo relacionado en el manual de ingreso en la subpartida arancelaria, indique cuanto, cuales y cuando fue corregido, mencione el consecutivo con fecha de la nota de corrección)

TS: 1. DO: BOGMMA030317; IMPORTACIÓN: BOGMMA030317-1; DECLARACIÓN: 1. (BogIngrid). **COD DAP 2583**, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA C ALIDAD, SIN REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1625 DE 2015, EL CUAL MO DIFICA PARCIALMENTE EL ARANCEL DE ADUANAS. MERCANCIA UBICADA EN MADRUN ZONA FRANCA SA, MZ 10 BG 66. MC: CARGADOR; MARCA: BOBC AT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR, MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V260 7-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 646, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A2MB1077 MOTOR BGE4676 P (continúa al respaldo)

101. Valor pagar anticipos: 0	98. Recibo oficial de pago anticipo No.: XXXXXXXXXXXXXX	99. Fecha: XXXX XX XX
100. Régimen anterior DIAN - Autoridad aduanera: Decreto de Irrisión: Levante automático. No hay declaración posterior	121. Espacio reservado con exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	122. No. Aceptación declaración: 032016001243943 123. Fecha: 2016 09 12

124. Levante No. 032016000999408	125. Fecha: 2016 - 09 - 12	Firma funcionario responsable	126. Bandas 127. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $

134,800,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01165081757608
Fecha presentación 2016-09-12 19.10.00
Valor recaudo $134,800,000

Fecha de Impresión: 2016-09-12 20:48:39

20163933032008

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032016001243943-1**
Subpartida : **8429510000**

33) Descripción Aceptada mercancía (subpartidas, unidades y otros)

IN: BCTAZNBGTGDA11077 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P B
UCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGA
DOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UNDS; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA
EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR
MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11070 MOTOR 8GE4578 PIN: B
CTAZNBGPGDA11078 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET
.37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR;
MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SU
S 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA
KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11079 MOTOR 8GE4582 PIN: BCTAZNB
GKGDA11079 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 C
U M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA:
BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RU
EDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA
V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11081 MOTOR 8GE4564 PIN: BCTAZNBGPGDA1
1082 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (1
3 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 6970301473; FECHA: 20
16/07/22. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TR
ANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES;
INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB1107
3 MOTOR 8GE0592 PIN: BCTAZNBGLGDA11073 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 673142
1.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN
EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMIS
ION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORM
ACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11076 MOTO
R 8GE5723 PIN: BCTAZNBGRGDA11074 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 1
88 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU.
NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HI
DROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION
DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11078 MOTOR 8GE4
575 PIN: BCTAZNBGCGDA11076 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM
L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. ___ NC:
CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTA
TICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MO
TOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11082 MOTOR 8GE4707 PI
N: BCTAZNBGNGDA11082 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BU
CKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 69700
21474; FECHA: 2016/07/22. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR.
MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICU
LTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA;
SERIAL: AZNB11068 MOTOR 8GE0590 PIN: BCTAZNBGVGDA11068 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE
CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT AT
TACHMENT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR
DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA
Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL:
AZNB11070 MOTOR 8GE0368 PIN: BCTAZNBGCGDA11070 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHA
RON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHME
NT MFG IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL
, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFIN
ES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB
11071 MOTOR 8GE0372 PIN: BCTAZNBGVGDA11071 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 67
31421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG
IN EU. ___ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRAN
SMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; IN
FORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: AZNB11076
MOTOR 8GE4625 PIN: BCTAZNBGDGDA11075 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.
EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU

XXXX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR: Fredd Cala

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	1	4	5	6	7
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.					
Verificar estado de extintor de incendios.					
Verificar estado vidrio panorámico.					
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).					
Verificar estado de asientos.					
Verificar estado de los espejos.					
Verificar aire acondicionado.					
Verificar estado de palancas y pedales.					
Verificar escaleras y apoyos de accesos.					
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.					
Verificar alarma de retroceso.					
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).					
Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).					
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.					
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.					
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, inclinó).					
Controlar el nivel de aceite del motor.					
Controlar el nivel de aceite hidráulico.					
Controlar el nivel de combustible.					
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.					
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.					
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.					
Verificar estado de mangueras.					
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.					
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.					
Arranque el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.					
Verificar el sistema de escape					
Engrasar el cojinete de Giro.					
Verificar estado de bateria.					
Inspeccionar el ventilador del motor.					
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
Limpiar la malla antipolvo ubicada del refrigerante de aceite y el radiador intercedio.					
Verificar estado de bateria.					
Verificar estado de los cilindros.					
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.					
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras)					
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, perdidas o faltantes (varillas, tapellas, rodillos, guias).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código | Fecha | Versión | Página

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Contrabastos
OPERADOR: Fredy Cortes
PROYECTO: Consolidado Cusiana

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

	FECHA	HOROMETRO	COMBUSTIBLE	ACEITE MOTOR	ACEITE HIDRAULICO	ACEITE TRANSMISION	GRASA	REFRIGERANTE	OTRO
3	—	—	—	—	—	—	✓		
4	2068	—	—	—	—	—	✓		
5	2077	—	—	—	—	—	—		
6	2086	60	—	—	—	—	+		
7	2094	—	—						
8	2100	—	—						
9									

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Cortes
FECHA	04 - 11 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	
[illegible]	1095[illegible]	93	140	CC

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	11			AÑO
	10	11	12	13	14
ar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces ores y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓
ar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓
ar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓
ar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓
ar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓
pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓
ar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓
ar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓
lorar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro,).	✓	✓	✓	✓	✓
ar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓
ar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓
ar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓
el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓
stado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓
pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓
el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos s.	✓	✓	✓	✓	✓
el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓
el conjunto de Giro.					
stado de botquín.					
ar el ventilador del motor.					
la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.					
malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.					
stado de batería.					
stado de los cilindros.					
el nivel de aceite del motor de traslación.					
estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).					
ar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).					

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centrobastos
OPERADOR: Freddy Calvis
PROYECTO: Consorcio Cauce.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10	11	12	13	14	15	16
HOROMETRO	2109	2117	2126	2135	2143	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	—	✓	✓	—	—	
REFRIGERANTE						—	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Calvis
FECHA	10-11-2015
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código: GM-F-005 Fecha: 14/12/2020 Versión: 1 Página: 1 de 3

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	HORÓMETRO	HORA	UBICACIÓN
Freddy Cala	1075907154	73	140	Centro Vasti

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES: J	MES: 11			MES:	MES: 2020	
		18	19	20	21	22	23
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento en la consola de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado vidrio panorámico.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de asiento.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar escaleras y apoyos de acceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).		✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓	
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape cuando la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape.		✓	✓	✓	✓	✓	
Engrasar el cojinete de Giro.		✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de botiquín.							
Accionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
Verificar estado de batería.							
Verificar estado de los cilindros.							
Verificar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
Verificar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, faltantes o dañadas (cuellas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Cuchicahuates
OPERADOR: Fredy Colop
PROYECTO: Consorcio Conuc

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	18	19	20	21	22	23
HOROMETRO	—	2159	2260	2160	2198	2183	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	—	60	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—		
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—		
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	—	✓	✓	—	✓	—	
REFRIGERANTE	—	✓	✓				
OTRO	—						

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Colop
FECHA	18-11-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

PLACA	SERIE	MARCA	UBICACIÓN
1095909615	73	JHO	Cajamarca

NOMBRE DEL OPERADOR: Hector Galvis

INSPECCIÓN	MES	11					
	DÍA	21	25	26	27	28	29	30
CRITERIO DE CONTROL								
Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la consola de control.		✓	✓	✓	✓			
Verificar estado de extintor de incendios.								
Verificar estado vidrio panorámico.								
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).								
Verificar estado de asientos.								
Verificar estado de los espejos.								
Verificar aire acondicionado.								
Verificar estado de palancas y pedales.								
Verificar escalera y apoyos de acceso.								
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.								
Verificar pito-alarma de retroceso.								
Comprobar el sistema de extinción de aire (Limpiar filtro).								
Verificar el martillo de estacionamiento (Freno de emergencia).								
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.								
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.								
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, eriómetro).		✓						
Controlar el nivel de aceite del motor.								
Controlar el nivel de aceite hidráulico.								
Controlar el nivel de combustible.								
Controlar el pretilro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.								
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.								
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.								
Verificar estado de mangueras.								
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta del brazo.								
Engrasar pasadores de pluma, brazo y aditamento frontal.								
Encender el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape cuando la puesta en marche y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.								
Verificar el sistema de escape								
Engrasar el cojinete de Giro.								
Verificar estado de bolígrafo.								
Seleccionar el ventilador del motor.								
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.								
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.								
Verificar estado de batería.								
Verificar estado de los cilindros.								
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.								
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).								
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, faltas o dañadas (varillas, zapatas rodillos, guías).								

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Cartagabitos
OPERADOR:	Freddy Gil
PROYECTO:	Consorcio Conc

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	24	25	26	27	28	29	30
HOROMETRO	2192	2202	2213	2223	2229	2237	
COMBUSTIBLE	+	—	60	—		60	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	~	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—	—	
GRASA	✓	—	✓		✓		
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Gil
FECHA	24 - 11 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-005
Fecha	01/12/2022
Versión	1
Página	1 de 2

RETROEXCAVADORA DE ORUGA

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Pucon Quitrogo Ramiro	71357074	35	225	obras

INSPECCIÓN

MES 11 — AÑO 2025

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	11	12	13	14
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corrientes).	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape.	✓		✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro.				
29	Verificar estado de bidón.				
30	Inspeccionar el ventilador del motor.				
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.				
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.				
33	Verificar estado de batería.				
34	Verificar estado de los cilindros.				
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.				
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).				
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).				

REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

... el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: abastos
OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez
PROYECTO: cause

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/11	11/12	11/13	11/14			
HORÓMETRO	75243	75255	75266	75275			
COMBUSTIBLE	no	bo	no	bo			
ACEITE MOTOR	no	no	no	no			
ACEITE HIDRAULICO	si	no	no	no			
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no			
GRASA	si	si	si	si			
REFRIGERANTE	no	no	no	no			
OTRO	no	no	no	no			

OBSERVACIONES

se cambio la bomba hidraulica con filtros aceites
sele cambio le cambio el gato de la tensora con el resorte

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-05
Fecha	1/1/2023
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Duvan Delfrego Ramirez	1135707494	35	225	obras

INSPECCIÓN — MES: 18 | 19 | 20 | 21 | 22 — AÑO: 2023

ITEM	CRITERIO DE CONTROL						
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de salidas de escapes.	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (Plumilla, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar cobralarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓			
28	Engrasar el rodete de Giro.						
29	Verificar estado de bobgoin						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
33	Verificar estado de bateria.						
34	Verificar estado de los cilindros.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: aboitos
OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez
PROYECTO: cause

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22		
HOROMETRO	75284	75294	75304	75374	75325		
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	bo	no		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-09
Fecha	10/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Oscar Ovitrego Ramirez	9755094	35	225	obestos

INSPECCIÓN — MES: 11 — AÑO: 2025

CRITERIO DE CONTROL	24	25	26	27	28	29
Verificar el funcionamiento de todas las luces además, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible] estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible] estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]onfirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ionar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]rificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]peccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, [illegible]mente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]sbolar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]trolar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]trolar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]trolar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible] el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]rasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ncar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape ante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos [illegible]rmales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[illegible]ificar el sistema de escape.	✓		✓		✓	
[illegible]rasar el cojinete de Giro.						
[illegible]ficar estado de botellón.						
[illegible]ccionar el ventilador del motor.						
[illegible]ar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
[illegible]ar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
[illegible]icar estado de bateria.						
[illegible]icar estado de los cilindros.						
[illegible]rolar el nivel de aceite del motor de traslación.						
[illegible]icar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
[illegible]ccionar que las orugas tengan la tension correcta, y que no haya piezas flojas, [illegible]adas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: Mogotes

OPERADOR: Duran Buitrago Ramirez

PROYECTO: Cause

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	
HOROMETRO	75330	75340	75359	75359	75369	75379	
COMBUSTIBLE	bo	no	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
FUGA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera Borgos	1.102.783610	# 24	Bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2023	
			10	11	12	13	14	DIA	CLI
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	X	X		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	X	X		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X	X		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	X	X		
9		Verificar freno de servicio.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	X	X	✓	X	X		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolsquin.							✓
21		Verificar estado de la batería.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, soldaduras, cuchillas).							✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

El minicargador presenta falla no desbloquea.

El dia 10 de Noviembre sale de taller.
El dia 11 de Noviembre llega a la obra cause.
Luces traseras no funcionan
Pito no funcionan. - alarma de retroseso no funciona.
Espejos no tiene.
Pedales y mandos necesitan calibrar.
Fuga de hidraulico por mangero.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga.
OPERADOR: Uriel Rivera
PROYECTO: Consorcio Cause

REPORTE DE HORONETROS Y CONSUMOS

FECHA	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025	
HOROMETRO	2418	2425	2428	2433	2441	—	
COMBUSTIBLE	10 gl	—	—	10 gl	10 gl	—	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	—	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	—	
GRASA	1/4 gl	—	1/4 gl	—	1/4 gl	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	—	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS SERVICIOS	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Orel Alonso Rueda	1.102.383.610	#24	bobcat s-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2025	
			DÍA	18	19	20	21	22	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces además, de la bocina y de las luces indicadoras.		X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.		X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		X	X	X	X	X	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y accionar el claxon del equipo durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolígun.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, empaques, soldura)							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces traseras no funcionan
Pito no tiene alarma de retroceso no suena
Espejos no tene
Pedales y mandos necesitan calibrar.
Fuga de hidraulico por manguera

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cause.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	
HORÓMETRO	—	2448	2452	2458	2464	2465	
COMBUSTIBLE	—	—	21gl	—	—	13gl	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	—	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	—	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	1/4gl	—	—	1/4gl	—	
REFRIGERANTE	—	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102.883.610	#24	Todocat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Noviembre				AÑO: 2025		OBS.
			24	25	26	27	28	29	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X	X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X	X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	X	X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, estabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	X	X	X	X	X	X	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsquin.							✓
21		Verificar estado de la bateria.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas)							✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostática							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Luces externas no Funsionan.
Pito y alarma de retroceso no funsionan
Espejo no tiene.
Mandos y Pedales necesitan calibrar tira mas para la derecha.
Fuga de hidraulico Por manguera debajo de la cabina.

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	SIP-F-15
Fecha	11/1/2019
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cause.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	
HORÓMETRO	2471	2478	2484	2491	2496	2500	
COMBUSTIBLE	0	0	15 gl	0	15 gl	0	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	1/4 gl	—	1/4 gl	—	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto H		# 9	CAT 420 fe	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Noviembre			AÑO	2025
			10	11	12	13	14	15
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	/	/	/	/	/	/
2		Verificar estado extintor de incendios.	/	/	/	/	/	
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	/	/	/	/	/	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	/	/	/	/	/	
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	/	/	/	/	/	
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	/	/	/	/	/	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/	
8		Verificar aire acondicionado.	/	/	/	/	/	
9		Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/	
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/	
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/	
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/	
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	/	/	/	/	/	
16		Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/	
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/	
18		Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/	
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/	
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/	
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/	
25		Lubrica pala de cuchara.	/	/	/	/	/	
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/	
27		verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/	
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquin.	/	/	/	/	/	
30		Verificar estado de la pintura.	/	/	/	/	/	
31		Verificar puertas y ventanillas.	/	/	/	/	/	
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	/	/	/	/	/	
33		Verificar el estado de la bateria.	/	/	/	/	/	
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	/	/	/	/	/	
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	/	/	/	/	/	
36		Verificar estado del sistema de escape.	/	/	/	/	/	
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	/	/	/	/	/	
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	/	/	/	/	/	
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	/	/	/	/	/	
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fases.	/	/	/	/	/	

DESCANSO

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Fecha	3/11/2023
Versión	1
Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos - Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hernandez Lima
PROYECTO: consorcio cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	10	11	12	13	14	15	/
HORÓMETRO	14022	14027	14034	14041	14049	/	/
COMBUSTIBLE	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Albxito H.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto H.		# 09	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	NOVIEMBRE			AÑO	2025	
			18	19	20	21	22	23	24
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	/	/	/	/	/		
2		Verificar estado extintor de incendios.	/	/	/	/	/		
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	/	/	/	/	/		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	/	/	/	/	/		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	/	/	/	/	/		
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	/	/	/	/	/		
7		Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/		
8		Verificar aire acondicionado.	/	/	/	/	/		
9		Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/		
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/		
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/		
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/		
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	/	/	/	/	/		
16		Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/		
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/		
18		Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/		
19		Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/		
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/		
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/		
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/		
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/		
25		Lubrica pala de cuchara.	/	/	/	/	/		
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/		
27		Verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/		
29	REVISION SEMANAL	Verificar estado botiquín.	/	/	/	/	/		
30		Verificar estado de la pintura.	/	/	/	/	/		
31		Verificar puertas y ventanillas.	/	/	/	/	/		
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	/	/	/	/	/		
33		Verificar el estado de la bateria.	/	/	/	/	/		
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	/	/	/	/	/		
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	/	/	/	/	/		
36		Verificar estado del sistema de escape.	/	/	/	/	/		
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	/	/	/	/	/		
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	/	/	/	/	/		
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	/	/	/	/	/		
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fases.	/	/	/	/	/		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✔ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos - Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medinno lanz
PROYECTO: consorcio cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	18	19	20	21	22	/	/
HORÓMETRO	14053	14056	14060	14067	14072	/	/
COMBUSTIBLE	35	/	/	/	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto Medinno l
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alzate M.		11 09	CAT 420F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	NOVIEMBRE			AÑO	2023
			24	25	26	27	23	27
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓		✓	✓
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levanta de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquin.	✓	✓			✓	✓
30		Verificar estado de la pintura.	✓	✓			✓	✓
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓			✓	✓
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓			✓	
33		Verificar el estado de la bateria.	✓	✓			✓	
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	✓	✓			✓	
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓				✓	
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓				✓	
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓				✓	
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓				✓	
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓				✓	
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fases.	✓				✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

ANEXO N° 6
ACTA MENSUAL VIGÍA SST

CONSORCIO	INFORME VIGÍA SST	Código	SST-F-27
		Fecha	08/06/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	INFORME NO.	TIPO REUNIÓN
DD	MM	AA					Mensual X
28	11	25	Campamento	08:15 a.m.	09:38 a.m.	14	Extraordinaria

De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015, se realiza presentación de las actividades desarrolladas en función del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INFORME VIGÍA SST
1.Verificacion de Quorum 2. Revisión de acta anterior de conformación 3. Incidentes, accidentes de trabajo, acoso laboral, eventos que involucrán en el comité. 4.Ausentismo. 5.Inspecciones y actividades desarrolladas. 6.Proposiciones.

Asistentes a Comité	Firmas
José Orlando alba	José O Alba
Juan de Dios Garcia	Juan de Dios Garcia
Invitados	

TEMAS TRATADOS
1.Inspecciones de seguridad: En el mes de noviembre de 2025 se realizó inspección de botiquín y camilla, extintores, EPP y locativa de obra, en donde no se identificaron novedades o hallazgos. 2. Incidentes y accidentes de trabajo presentados: Durante lo transcurrido en el mes de noviembre de 2025 no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo. 3.Ausentismo Laboral En lo transcurrido del mes de noviembre de 2025 no se presentó ausentismo laboral. 4.Actividades desarrolladas: Se evidencia que la empresa realiza entrega EPP de acuerdo a la matriz de EPP y según necesidad de reposición. Se realizaron las siguientes actividades según el plan de capacitación 2025:

- Estilos de Vida Saludable
- Uso Correcto de Elementos de Protección Personal

5.Cumplimiento y compromisos anteriores
Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados.

6.Otras Actividades
Se realiza seguimiento al plan de trabajo y plan de capacitaciones para la vigencia 2025

Fecha próxima reunión: diciembre de 2025

Juan de Dios García
VIGIA SST

ANEXO N° 7
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
CONSORCIO		Fecha	25/07/2025
		Versión	2
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Baudilio Rivas Cantil	ID	1093738325	CARGO	Ayudante
PROYECTO	Consorcio Cauce				

II. INSTRUCCIONES/COMPROMISOS

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con CONSORCIO CAUCE
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA Y REPOSICIÓN

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Tapabocas	1	29	09	25		
Guantes Vaqueta	1	29	09	25		
Gafas Oscuras	1	29	09	25		
Tapabocas	1	09	10	25		
Botas Caucho #39	1	09	10	25		
Guantes Vaqueta	1	09	10	25		
Guantes Vaqueta	1	25	11	25		
Tapabocas	1	25	11	25		

Powered by CamScanner

Camisa → M Capelon → XD Tapaoidos → 22-05-25
Pantalon → 32 Botas →

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Alberto Cano	CÉDULA	1082475667	CARGO	operador Perforacion
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Cusic.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	21	09	25		
Gafas Oscuras	1	27	09	25		
Guantes Vaqueta	1	04	06	25		
Botas Caucho	1	07	06	25		
Guantes Vaqueta	1	02	07	25		
Tapaoidos de Copa	1	17	07	25		
Tapabocas	1	18	07	25		
Guantes Vaqueta	1	23	07	25		
Tapabocas	1	25	07	25		
Tapabocas	1	28	07	25		
Gafas Oscuras	1	30	07	25		
Tapabocas	1	30	07	25		
Guantes Vaqueta	1	09	08	25		
Tapabocas	1	01	09	25		
Guantes Vaqueta	1	02	09	25		
Guantes Vaqueta	1	09	09	25		
Gafas Oscuras	1	10	09	25		
Tapabocas	1	15	09	25		
Tapabocas	1	22	09	25		
Tapabocas	1	23	09	25		
Tapabocas	1	05	11	25		
Gafas Oscuras	1	12	11	25		
Tapabocas	1	25	11	25		
Tapabocas	1	27	11	25		
Guantes Vaqueta	1	28	11	25		
Tapabocas	1	28	12	25		
Tapabocas	1	02	12	25		

Powered by CamScanner

Camisa - M
Pantalon - 34

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jesus Medrano	CÉDULA	1037979810	CARGO	Operador Pajarito
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauca.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	30	05	25	Jesus Medrano	Luis
Gafas Oscuras	1	09	06	25	Jesus Medrano	Luis
Guantes Vaqueta	1	20	08	25	Jesus Medrano	Luis
Guantes Vaqueta	1	12	11	25	Jesus Medrano	Luis

Powered by CamScanner

Camisa - M Zapatos - 39
Pantalon - 30

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Juan Pablo Roman Cruz	CÉDULA	1098705891	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Coull

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DÍA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Guantes Vaqueta	1	07	07	25		
Gafas Oscuras	1	07	07	25		
Tapabocas	1	08	07	25		
Guantes Vaqueta	1	14	07	25		
Tapabocas	1	16	07	25		
Tapones Copa	1	17	07	25		
Gafas Oscuras	1	25	07	25		
Tapabocas	1	25	07	25		
Guantes Vaqueta	1	28	07	25		
Gafas Oscuras	1	16	09	25		
Gafas oscuras	1	07	10	25		
Guantes Vaqueta	1	14	10	25		
Tapabocas	1	05	11	25		
Gafas Oscuras	1	12	11	25		
Tapabocas	1	27	11	25		
Guantes Vaqueta	1	01	12	25		
Tapabocas	1	01	12	25		
Tapabocas	1	02	12	25		
Tapabocas	1	03	12	25		
Tapabocas	1	04	12	25		
Tapabocas		05	12	25		
Tapabocas		09	12	25		
Tapabocas		10	12	25		
Tapabocas		11	12	25		

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Juan Pablo Suarez	CÉDULA	1386583	CARGO	Oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
botas de seguridad	1	4	11	25	Juan Pablo S.	Geraldin P
Casco de seguridad	1	4	11	25	Juan Pablo S	Geraldin P

Powered by CamScanner

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2021
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Uriel Quintero	CÉDULA	1250239?	CARGO	Oficial.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual conlleva un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas caucho	1	21	11	24		
Camisas Pantalon	1	21	11	24		
Guantes	1	21	11	24		
Gafas	1	21	11	24		
Guantes	1	14	01	25		
Guantes	1	11	02	25		
Guantes	1	10	02	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	08	04	25		
Guantes	1	22	04	25		
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25		
Botas (caucho	1	08	06	25		
Botas caucho	1	08	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	04	08	25		
Guantes	1	10	11	25		
Gafas	1	10	12	25		

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/06/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Mejia	CÉDULA	91181080	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1				carlos H mejia	
Casco	1		04		carlos H mejia	
Guantes	1	15			carlos H mejia	
Botas	1	0			carlos H mejia	
Guantes	1	10	03	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	25	03	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	28	03	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	27	04	25	Carlos H mejia	
Camisa	1	08	06	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	08	06	25	Carlos H mejia	
Botas caucho	1	16	06	25	Carlos H mejia	
Pantalon	1	25	06	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	08	07	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	21	07	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	06	08	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	01	09	25	Carlos H mejia	
Botas caucho	1	29	09	25	Carlos H mejia	
Camisa	1			25	Carlos H mejia	
Pantalon	1	29	09		Carlos H mejia	
Guantes	2				Carlos H mejia	
Guantes	1	31	10	25	Carlos H mejia	
Guantes	2	12	11	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	8	12	25	Carlos H mejia	

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-20
		Fecha	2/05/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Mejia	CÉDULA	91181080	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o superior del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1			25	carlos H mejia	
Casco	1		02		carlos H mejia	
Guantes	1	6			carlos H mejia	
Botas	1	0			carlos H mejia	
Guantes	1	10	03	25	carlos H mejia	
Guantes	1	25	03	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	04	25	carlos H mejia	
Guantes	1	22	04	25	carlos H mejia	
Camisa	1	08	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	06	25	carlos H mejia	
Botas caucho.	1	16	06	25	carlos H mejia	
Pantalon	1	25	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	21	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	06	08	25	carlos H mejia	
Guantes	1	01	09	25	carlos H mejia	
Botas caucho	1	29	09	25	carlos H mejia	
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1			25	carlos H mejia	
Guantes	1	29	09		Beatriz H mejia	
Guantes	1	31	10	25	carlos H mejia	
Guantes	1	12	11	25	carlos H mejia	
Guantes	1	8	12	25	carlos H mejia	

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-XX
		Fecha	2024/02/22
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Debis Echeverria	CÉDULA	5873350	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP 's en las labores desempeñada, representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	13	1	25		
Guantes	1	13	1	25		
Gafas	1	13	1	25		
Camisa	1	13	1	25		
Pantalon	1	13	1	25		
Botas	1	13	1	25		
Guantes	1	11	02	25		
Gafas	1	23	02	25		
Guantes	1	10	03	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	16	04	25		
Camisa	1	08	06	25		
Guantes	1	08	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Guantes	1	09	07	25		
Guantes	1	21	08	25		
Guantes	1	14	08	25		
Guantes	1	01	09	25		
Camisa	1					
Pantalon	1	29	09	25		
Guantes	1	31	10	25		
Guantes	1	10	11	25		
Guantes	1	8	12	25		

LERMA

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SSI-F-33
Fecha	2/09/2022
Versión	3
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Javier Quintero	CÉDULA	1253042	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA día	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Casco	1	14	10	25		
Camisa	1	14	10	25		
Pantalon	1	14	10	25		
Guantes	1	14	10	25		
Gafas	1	14	10	25		
Botas caucho	1	29	10	25		
Guantes	1	10	11	25		
Guantes	1	10	12	25		

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/05/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jhon Valencia	CÉDULA	1005149383	CARGO	Ayudante

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, debe reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas Caucho	1	18	11	24	Jhon Freddy	
Camisa	1	21	11	24	Jhon Freddy	
Pantalon	1	21	11	24	Jhon Freddy	
Guantes	1	21	11	24	Jhon Freddy	
Guantes	1	13	01	25		
Guantes	1	20	01	25		
Gafas	1	20	01	25		
Gafas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	27	01	25		
Guantes	1	03	02	25		
Guantes	1	02	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	08	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	17	06	25		
Guantes	1	22	07	25		
Guantes	1	5	08	25		
Guantes	1	12	08	25		
Gafas	1	12	08	25		
Guantes	1	15	08	25		
Pantalon	1	29	09	25		
Gafas	1	29	09	25		
Botas caucho	1	29	09	25		
Guantes	1	27	10	25		
Camisa	1	27	10	25		

LERMA

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-28
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Alvaro Arteaga	CÉDULA	13741744	CARGO	Ayudante

II. INSTRUCCIONES

1. Mantengo los Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada ocasiona un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarrearía un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar pérdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entregar.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DÍA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Camisa	2	11	02	25		
Pantalon	2					
Gafas	1					
Botas caucho	1					
Botas	1					
Guantes	1	11	02	25		
Guantes	1	10	03	25	Alvaro	
Gafas	1	25	03	25	Alvaro	
Guantes	1	08	04	25	Alvaro	
Guantes	1	22	04	25	Alvaro	
Guantes	1	08	05	25	Alvaro	
Camisa	1	25	06	25	Alvaro	
Pantalon	1	25	06	25	Alvaro	
Guantes	4	08	07	25	Alvaro	
Guantes	1	21	07	25	Alvaro	
Guantes	1	04	08	25	Alvaro	
Guantes	1	22	09	25	Alvaro	
Camisa Polo	1	29	09	25	Alvaro	
Pantalon	1	29	09	25	Alvaro	
Guantes	1	31	10	25	Alvaro	
Guantes	1	10	11	25	Alvaro	
Botas	1	10	11	25	Alvaro	
Guantes	1	10	12	25	Alvaro	

LERMA

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-[illegible]
Fecha	[illegible]
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Kevin Andres Cuartas	CÉDULA	1097.910.634	CARGO	Ayudante MC.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal como o usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual conllevará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarle al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DÍA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Casco	1	14	10	25		
Guantes	1	14	10	25		
Gafas	1	14	10	25		
Pantalon	1	14	10	25		
camisa	1	14	10	25		
Botas caucho	1	29	10	25		
Guantes	1	10	11	25		
Guantes	1	10	12	25		

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/05/2023
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Adrian Rey -	CÉDULA	91298926	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o superior del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1	26	11	24	Luis Rey	
Pantalon	1	26	11	24	Luis Rey	
Casco	1	26	11	24	Luis Rey	
Mascarilla	1	26	11	24	Luis Rey	
Guantes	1	26	11	24	Luis Rey	
Botas caucho	1	29	11	24	Luis Rey	
Gafas	1	03	12	24	Luis Rey	
Guantes	1	03	02	25	Luis Rey	
Gafas	1	10	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	25	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	04	25	Luis Rey	
Guantes	1	14	05	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	06	25	Luis Rey	
Gafas	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	08	06	25	Luis Rey	
Pantalon	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	25	06	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	21	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	04	08	25	Luis Rey	
Pantalon	1	29	09	25	Luis Rey	
Camisa	1	29	09	25	Luis Rey	
Botas	1	10	11	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	11	25	Luis Rey	
Gafas	1	10	12	25	Luis Rey	

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	6/1/2026
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Huver David Rivera	CÉDULA	1048271660	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Pantalon	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
botas de PVC	1	21	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	24	9	25	Huver Rivera	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SS1-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis A. leal Sanabria	CÉDULA	91352138	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a salud, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	22	7	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	luis leal	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	luis leal	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25	luis leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	2	9	25	Luis leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	luis leal	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	22	9	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	15	10	25	Luis leal	Geraldin P.
Pantalon	1	27	10	25	Luis leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	20	11	25	Luis leal	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	28	11	25	Luis leal	Geraldin P
Camisa manga larga	1	10	12	25	Luis Leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	10	12	25	Luis leal	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	GST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Antonio Gonzalez	CÉDULA	1095797433	CARGO	Maestro
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Tapa oidos insercion	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Camisa manga larga	1	28	10	25	Antonio Gonz	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	6	12	25	Antonio Gonz	Geraldine

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	José Darío Cardenas	CÉDULA	91.468.776	CARGO	Oficial
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco de Seguridad	1	7	10	25	José Darío	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	7	10	25	José Darío	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	14	10	25	José Darío	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	30	10	25	José Darío	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	11	25	José Darío	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	6	12	25	José Darío	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Julio Trejos	CÉDULA	1067986614	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Julio Trejos	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	9	10	25	Julio Trejos	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	11	25	Julio Trejos	Geraldin P
Guantes de Carnaza.	1	10	12	25	Julio Trejos	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST F 17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	ENDERBI ALEXANDER SAIAZAR	CÉDULA	5688268	CARGO	OFICIAL
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	CAUCE

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño hacer reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Pantalon	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Casco de Seguridad	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Seguridad	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Gafas oscuras	1	14	7	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	8	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	29	9	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	30	10	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	7	10	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	20	11	25	Enderbi	Geraldin P
Camisa manga larga	1	25	11	25	Enderbi	Geraldin
Guantes de Carnaza	1	5	12	25	Enderbi	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	10	12	25	Enderbi	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST F 17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Cristian Fabian Maldonado Bolaños	CÉDULA	1005448149	CARGO	Oficial
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en otras labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Pantalon Jean	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Gafas de Seguridad	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Casco de Seguridad	1	14	7	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	8	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	29	9	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	7	11	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	20	11	25	Cristian M	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	10	12	25	Cristian M	Geraldin P
Pantalon	1	10	12	25	Cristian M	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Diego Alejandro Baez D.	CÉDULA	1098506984	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreara un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las Instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	11	8	25	DIEGO	Geraldin P
Pantalon	1	11	8	25	DIEGO	Geraldin P
Botas PVC	1	11	8	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	8	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	15	9	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	30	9	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	9	10	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	23	10	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	6	11	25	DIEGO	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	22	11	25	DIEGO	Geraldin P
Camisa manga larga	1	22	11	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	11	25	DIEGO	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	10	12	25	DIEGO	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Duban Yesid Cardona	CÉDULA	1100896238	CARGO	Oficial
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Carnaza	1	21	8	25	Duban a	Geraldin P
Gafas Transparente	1	21	8	25	Duban a	Geraldin P
Camisa manga larga	1	21	8	25	Duban a	Geraldin P
Pantalon Jean	1	21	8	25	Duban a	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25	Duban a.	Geraldin P.
Botas de Seguridad	1	24	9	25	Duban a	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	7	11	25	Duban a.	Geraldin P
Botas de Seguridad	1	3	12	25	Duban a	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	John Jairo Cardenas	CÉDULA	1095936735	CARGO	Oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo lo cual acarreara un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25		Geraldin P
Gafas transparente	1	21	8	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	21	8	25		Geraldin P
Botas PVC	1	11	9	25		Geraldin P
Guantes de carnaza	1	15	10	25		Geraldin P
Guantes de carnaza	1	24	11	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	10	12	25		Geraldin P
Guantes de carnaza	1	10	12	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Duban Jaimes	CÉDULA	1095791890	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El cuidado por ellos es responsabilidad.
4. No utilizar los EPP o un uso inadecuado representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de pérdida, daño o deterioro reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	29	7	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Pantalon	1	29	7	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Botas de Arc	1	29	7	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	29	7	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Gafas oscuras	1	29	7	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	18	8	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	11	9	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Gafas oscuras	1	19	11	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Botas seguridad	1	19	11	25	Duban Jaimes	Geraldin P
Guantes carnaza	1	3	12	25	Duban Jaimes	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Juan Pablo Suarez	CÉDULA	1861583	CARGO	Oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
botas de seguridad	1	4	11	25	Juan Pablo S.	Geraldin O
Casco de seguridad	1	4	11	25	Juan Pablo S.	Geraldin O
Guantes de cornaza	1	10	12	25	J.P.	Geraldin P

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	John Rene Cardona	CÉDULA	91464276	CARGO	oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco de Seguridad	1	6	11	25		Geraldin P
Guantes de carnaza	1	6	11	25		Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	12	11	25		Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	24	11	25		Geraldin P
Guantes de carnaza	1	10	12	25		GeraldinP

Powered by CamScanner

ANEXO N° 8
CAPACITACIONES SST

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauca

TEMA DE CAPACITACIÓN Estilos de vida saludable

LUGAR: Campamento FECHA 11-11-25

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 45 minutos

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Raul Mejia oliya	1006372279	Ayudante	
2	Antonio A Gonzalez o.	1095197477	of	
3	Manuel Bonen flore.	91248488	Ayudante	
4	DIEGO ALEJANDRO COLUIS	1087060084	AYUDANTE	
5	Edwin Sarate M	1124242018	ayudante	Edwin Sarate M.
6	Yerson Ruan Alberto Rojas	1124244418	OFICIAL	
7	Hector Manuel Roqueme	1003568029	Oficial	
8	Roberto Sanchez	91342187	Ayudante	
9	David Rivera Gomez	1073738327	AYUDANTE	
10	Luis Ruy	91296281	Ay.	Luis Ruy
11	Kevin Quintero	1.097.960.034	ay	
12	Oriel Quintero	12502377	contra maestro	
13	Devan Ramirez	1098946087	OFICIAL	Devan R
14	Carlos Eduardo Uribe.	1098791634	Ayudante	
15	Luis Fernando Jimenez	97103462	AA	Luis Fernando Jimenez
16		1073699	AY	
17		1093909134	ayudante	
18	MAURICIO A BECERRA O	1063562221	OPERADOR.	
19		5726602	Ayu	
20	carlos Julio Jaramillo	5725984	Oficial	
21	Ekin Fabian Blanco S.	1098751545	Ayudante	
22	Jair Dario F	1098697531	Oficial	Jorge F
23	Giovany Rincón	1098628352	Oficial	Giovany R
24	Manfredy Valencia	1005149188	oficial	
25	FABIO MARIN R	1003097037	AY	FABIO MR
26	carlos Eduardo Mejia	91181080	Oficial	carlos E. mejia
27	Luis Gerardo Cejo	15451774	Ay	
28	Robinson Rueda España	9824/09	conductor	Robinson Rueda
29	Oscar Quiroga Ramirez	4735709	operador	
30	Juan de Dios Gaona S	91079903	Maestro	Juan de Dios

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Estilos de vida saludable

LUGAR: campamento FECHA 11-11-25

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 45 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JOSE TYLER	1087986M	AYUDANTE	JOSE TYLER
2	LUIS LEAL	91352135	AYUDANTE	LUIS LEAL
3	Juan Carlos Cordero	91.075.917	Ayudante	Juan Carlos C
4	Mayra Alejandra Quintero O.	1095831715	Ingeniera Auxiliar	
5	Jorge Peña	1098779884	Enfo	Peña
6	Duban Serna S	1095791490	Ayudantes	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José O Alba

FIRMA

CONSORCIO	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Conduit cover

TEMA DE CAPACITACIÓN Uso correcto de EPP

LUGAR Campamento FECHA 24-11-25

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	137165dc	OPC	
2	Geraldine Patiño R	1098759437	Aux SST	Geraldin P.
3	Dorban Andres Jaimes	109579190	Ayudante	
4	Luis Alejandro Leal	91352132	Ayudante	Luis Leal
5	Hurley Pineda Lopez	1098812951	AYUDANTE R.	Hurley Pineda
6	Juan carlos cordero	91.075912-	Ayudante.	Juan Carlos C
7	Luis Fernando Jimenez	91103462	MA	Luis Fernando Jimenez
8	Antonio A Gonzalez	1095797477	OE	
9	Jorge [illegible]	1098777[illegible]	[illegible]	
10	[illegible]	1006044689	Ayudante	
11	Freddy [illegible]	1045909484	operador	Freddy [illegible]
12	Roberto Sanchez	91342187	Ayudante	
13	Luis A. Luna Rueda	1005344491	AY	
14	Luis G Melgarejo	15451774	Ayudante	
15	FAVIO MARIN RAMOS	1003091037	AY	FABIO MR
16	[illegible]	91356619	of	
17	VICTOR TUTISILLO	91250524	AYUDANTE	VICTOR TUTISILLO
18	Camilo Cardenas	1100888009	oficial	Camilo Cardenas
19	[illegible]	1095921636	Ayudante	[illegible]
20	Yeimar David Sanchez	1098656480	Ayudante	Yeimar Sanchez
21	[illegible]	1014686649	conductor	[illegible]
22	Cristian Maldonado	1005448994	oficial	Cristian M
23	[illegible]	1072349782	oficial	
24	Enderli Salazar	7065468	oficial	Enderli
25	[illegible]	1090[illegible]891	AX P	
26	Santiago Serrano T	1098822060	Ing. Auxiliar	Santiago Serrano
27	Deiby Echeverria	58733350	OF	
28	Jonatan mendoza r	1002[illegible]	of	
29	Carlos Humberto [illegible]	91191080	OF	Carlos H [illegible]
30	Diego Armando Costo	1095949640	OF	Diego A Costo

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Jose Alba

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Uso correcto de EPP

LUGAR: Campamento FECHA 24-11-25

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 30 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Armando Villamizar	1098948412	O.F	Diego Armando
2	Luis Alberto Cuevas	1088175667	Operador pelf	
3	Graciany Rincon	1095828332	oficial	Graciany Rin
4	Julio Tapias	4087986624	Ayudante	Julio Tapias
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

ANEXO N° 9
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra	Contorno cauca	Fecha:	21-11-25
Área inspeccionada :	Campamentos - Baños - Almacen	V.B. Copasst:	Juan Garay

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

BUENO	REGULAR	MALO	NO APLICA
Cuando el ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no esta en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No es utilizado en alguna de las celdas

PARAMETROS A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	FECHA	RESPONSABLE	TRATAMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓							
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓							
El arrume de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓							
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos estan libres de obstaculos	✓							
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓							
Las senderos son seguros y libres de obstaculos	✓							
Las vías de circulacion estan debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓							
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuentan con	✓							
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓							
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓							
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓							
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓							
ORDEN Y ASEO								

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página ___ de ___	

Frente de Obra	consorcio cauca	Fecha:	21-11-25
Área Inspeccionada :	campamento - Almacen - Baño	V.B. Copasst:	Juan de Dios Garcia

El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓							
En la área se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓							
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓							
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓							
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓							
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓							
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuados de orden y aseo	✓							
SISTEMA DE EMERGENCIA								
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquín, camilla, extintor)	✓							
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓							
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓							
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓							
Se cuenta con MEDEVAC	✓							
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓							
PRIMEROS AUXILIOS								
El botiquín de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓							
Se cuenta con camilla en el área	✓							
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓							

OBSERVACIONES

Responsable de la Inspección: José O. Alba

Cargo: Profesional SST

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	de

FECHA: 21-11-25 PROYECTO: Consorcio Conce

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José Orlando Alba

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Freddy Fuentes

V.B. COPASST: Juan Garcia

No. interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Ruptura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Sujeción	Manguera	Boquilla	Pintado	Tornillo	Manija	Observaciones
1	PQS ABC	campamento Frente 1	10lbs	08-25	08-26	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
2	PQS ABC	Retro #4	10lbs	06-25	06-25	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
3	PQS ABC	Retro #23	10lbs	11-24	11-25	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
4	PQS ABC	Retro #24	10lbs	06-25	06-26	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
5	PQS ABC	Retro #35	10Lbs	08-25	08-26	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores colocar B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-39
CONSORCIO		Fecha	19/05/2025
		Versión	4
		Página	de

Inspección realizada por:

Nombre: José Orlando Alba	Fecha Inspección: 21-11-25	Próxima Inspección: 12-25	
Cargo: Profesional SST	Lugar: Conalcal = Cauce	Firma: José Alba	
Ubicación del botiquín: Campamento	Ubicación de la camilla: Campamento		
V.B. Copasst: Juan de Dios Garcia	V.B. Brigadas de emergencia: Freddy Fuente		

Elementos	Parámetros revisión				Vigencia/Estado encontrado				Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Botiquín	Fecha vencimiento	B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	03-27	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	N/A	✓							
Algodón	Paquete	1	1	06-29	✓							
Gasa Estéril	Paquete	6	12	01/31/29	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	—	—	—							
Aplicadores s/s copitos	Unidad	30	10	09-10-26	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	11-26	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	01-01-27	✓							
Apósito ocular	Unidad	3	4	03-29	✓							
Bajo lenguas	Unidad	20	20	20-8-26	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	09-26	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	10-02-26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	N/A	✓							
Inmovilizador miebros Inferiores	Unidad	1	1	N/A	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	07-26	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	N/A	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	N/A	✓							
Curitas	Unidad	30	10	11-26	✓							
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	5	2	05-26	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	09-26	✓							
Compresas Estériles	Unidad	3	5	01-12-28	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	20	01-04-28	✓							
Venda de algodón 3*05 yardas	Unidad	1	1	10-26	✓							
Venda elástica 2*05 yardas	Unidad	1	1	04-28	✓							
Venda elástica 3*05 yardas	Unidad	1	1	07-27	✓							
Venda elástica 5*05 yardas	Unidad	1	1	07-28	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	N/A	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	N/A	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plegable y estar ubicada en un lugar de fácil acceso, libre de obstáculos, con ambos tipos anclaje con seguridad

Descripción	Estado				Observaciones
	B	R	M	NA	
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓				
Se encuentra señalizada	✓				
Estado del soporte	✓				
Estado de las correas de seguridad	✓				
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓				
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓				

Conclusiones y Observaciones:

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	28/07/2025
		Versión	2
		Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba — Firma: José O Alba — CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Conexión aduce

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garcia — CARGO: Martin

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector auditivo		Perneras		Protector respiratorio		Botas dieléctricas		Guantes		Botas		Bermuda		Gafas		Gafas		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Luis A. Luna	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Huver Rivera	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Gustavo Jaramillo	Oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
José D. Cardenas	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan P. Suarez	Oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
John Cárdenas	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Duván Jaimes	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Leal	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Antonio González	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Endelbi Salazar	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Cristian Maldonado	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Julio Trejos	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Diego Solis	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	28/07/2025
		Versión	2
		Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba Firma: José O Alba CARGO: Asesor(a) SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Contratos Cover

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garáy CARGO: Miembro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Protección ocular		Protector Respiratorio		Botacón		Guantes		Botas		Reflectivos		Gafas		Otros		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
John Cárdenas	Oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Duván Cárdenas	Oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Jiménez	Maestro	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Geraldine Patiño	SST	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Freddy Galvis	Operador	28-11-25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Oriel Rivera	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Mauricio Becerra	Operador	28-11-25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Bautista Gomez	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jesús Medrano	operador	28-11-25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Victor Trujillo	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan Diaz Garáy	Maestro	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis A. Caro	operador perforacion	28-11-25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Ivan Rene Ramirez	operador perforacion	28-11-25	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-26
Fecha	28/07/2025
Versión	2
Pagina ___ de ___	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba Firma: CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: conjunto cerrado

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Jairo Diaz Garcia CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Protección ocular		Protector Respiratorio		Overol		Guantes		Botas		Reflectivo		Dotación		Otros		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Oriel Quintero	Maestro	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis A. Rey	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alvaro Arroyo	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Deibys Echeverria	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Mejía	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jhon Valencia	oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Javier Quintero	oficial	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Kevin Quintero	Ayudante	28-11-25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

ANEXO N° 10
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CDMB

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD





SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES





ANEXO No. 7: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

ESTADO DEL TIEMPO EN LA JORNADA LABORAL
(CONSORCIO CAUCE)

CONTRATO: 210-15410-6 **MES:** NOVIEMBRE **AÑO:** 2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA JORNADA LABORAL

SOLEADO	1	NUBLADO	2	LLUVIOSO	3	TORMENTA	4	AUMENTO NIVEL DEL RÍO	5

HORAS	MES: NOVIEMBRE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
6:00 a 7:00																														
7:00 a 8:00	2			3	3	2	2	1		2	1	1	2	1	1			3	1	1	2	2		1	1		1	2	1	
8:00 a 9:00	2			2	1	2	3	1		1	1	1	2	2	1			3	1	1	1	2		1	1		1	1	1	
9:00 a 10:00	2			3	5	1	1	1		1	1	2	1	2	1			5	1	2	1	2		1	1		1	1	1	
10:00 a 11:00	1			2	5	1	1	1		1	1	2	2	1	2			5	1	2	1	2		2	1		1	1	1	
11:00 a 12:00	1			2	5	1	1	2		1	1	1	1	1	1			5	1	1	1	1		2	1		1	1	1	
12:00 a 13:00	1			1	5	1	1			1	1	1	1	1				2	1	1	2			1	1		1	2		
13:00 a 14:00	2			1	5	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1	2			1	1		1	2		
14:00 a 15:00	2			1	5	1	1			1	1	1	1	1				1	2	1	2			2	2		1	1		
15:00 a 16:00	2			2	5	2	1			1	1	1	1	1				1	1	2	2			1	2		2	1		
16:00 a 17:00	1			1	5	2	1			1	1	2	1	1				1	2	2	1			1	1		2	2		
17:00 a 18:00																														
HORAS NO LABORADAS	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16

RESUMEN	
SECO	61,00%
NUBOSIDAD	31,00%
LLUVIA MODERADA	2,00%
LLUVIA INTENSA	0,00%
AUMENTO NIVEL RÍO	6,00%

ESTADO DEL TIEMPO NOVIEMBRE 2025



TOTAL HORAS LABORABLES DEL MES	
TOTAL HORAS NO LABORADAS POR LLUVIA	16
PORCENTAJE NO LABORADO POR LLUVIA	8,00%


ANEXO No. 8: ENSAYOS DE LABORATORIO.

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CODIGO	FT-GL-044
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/09/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 - 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
7/11/2025	1	15/08/2025	15003	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

PID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPECIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(cm²)				(g)	(kg/m³)	(kN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	PSI	
1	30/08/2025	13/09/2025	7	REVESTIMIENTO DE GAVIONES	152,40	153,79	153,01	301	299	301	301	18552	2,0	1,00	NO PRESENTA	12271	2380	399,68	30,7	16,5	168	2398	4
1,1	30/08/2025	03/09/2025	14		151,73	140,33	151,03	301	302	302	302	17914	2,0	1,00	NO PRESENTA	12014	2380	395,48	30,7	16,4	168	2382	4
1,2	30/08/2025	6/10/2025	28		150,10	150,28	150,04	301	301	301	301	17726	2,0	1,00	NO PRESENTA	12399	2416	382,91	30,7	21,6	220	3130	4
1,3	30/08/2025	3/11/2025	35		150,80	150,80	150,77	302	302	302	302	18008	2,0	1,00	NO PRESENTA	12171	2380	499,68	30,7	23,9	244	3464	4
2	11/09/2025	18/09/2025	7	REVESTIMIENTO DE GAVIONES	150,45	152,22	151,34	300	301	301	301	17967	2,0	1,00	NO PRESENTA	12279	2373	241,13	30,7	13,4	136	1937	4
2,1	11/09/2025	25/09/2025	14		148,80	149,48	148,84	302	303	302	302	17393	2,0	1,00	NO PRESENTA	12303	2328	377,60	30,7	19,8	191	2294	4
2,2	11/09/2025	9/10/2025	28		149,34	151,94	150,74	301	301	301	301	17848	2,0	1,00	NO PRESENTA	12462	2380	383,07	30,7	20,5	204	2187	4
2,3	11/09/2025	6/11/2025	56		150,04	151,86	151,45	301	302	301	301	18016	2,0	1,00	NO PRESENTA	12237	2328	464,04	30,7	23,8	238	3040	4



Tipo 1
Cono razonablemente bien formados sin juntas extremas.




Tipo 2
Cono bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.



Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar por diversos ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 5.



Tipo 5
Fracturan en los extremos huecos en columnas sin extremos).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas rondan a sobre en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES
- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACION DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA ORTIZ ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda documento protegido la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	8/05/2020
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 3	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA Nº 22-31, BODEGA 15 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	Nº DE ORDEN DE SERVICIO	PREDIO DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
27/11/2025	1	3/10/2025	173-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPECIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(cm²)				(g)	(kg/m³)	(kN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	29/09/2025	6/10/2025	7	ZENITELLON	150,99	151,13	151,06	301	301	300	301	17917	2,0	1,00	NO PRESENTA	12935	2355	394,84	20,7	19,7	201	2856	3
1,1	29/09/2025	13/10/2025	14	ZENITELLON	150,67	152,27	151,47	300	300	299	300	18033	2,0	1,20	NO PRESENTA	12944	2340	426,30	20,7	22,7	241	3433	3
1,2	29/09/2025	27/10/2025	28	ZENITELLON	151,90	150,10	151,00	301	300	300	300	17908	2,0	1,20	NO PRESENTA	12895	2369	481,27	20,7	25,8	272	3882	4
1,3	29/09/2025	24/11/2025	56	ZENITELLON	150,99	151,89	151,44	301	301	301	301	18072	2,0	1,20	NO PRESENTA	12933	2332	566,99	20,7	30,9	332	4721	3



Tipo 1
Cierre razonablemente bien formados en ambas extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.



Tipo 4
Agrietamientos verticales columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.




Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usadas en cilindros sin refrentar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero los grietas rondan a cabo en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISO		APROBÓ	
			
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA ORTIGOZA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-045
	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	9
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
4/11/2025	1	9/10/2025	172-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm^2)	(mm)	(g)	(g/mm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADA
1	29/09/2025	6/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,00	52,19	2714	51,93	260,8	1,800	45960	23,7	16,9	2451	172,3	82%
1,1	29/09/2025	13/10/2025	14		52,14	52,18	2721	51,43	260,0	1,797	59790	23,7	22,0	3187	224,1	106%
1,2	29/09/2025	27/10/2025	28		52,3	51,40	2688	52,34	260,0	1,775	62183	23,7	23,1	3352	235,7	112%
2	2/10/2025	9/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,39	52,44	2732	52,19	255,0	1,790	51520	23,7	19,0	2757	193,8	92%
2,1	2/10/2025	16/10/2025	14		52,29	52,11	2725	51,93	258,0	1,809	53790	23,7	19,7	2856	201,2	95%
2,2	2/10/2025	30/10/2025	28		52,40	52,70	2761	51,80	264,0	1,776	64800	23,7	23,5	3403	239,3	113%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA GAITAN
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/09/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
9/11/2025	1	14/10/2025	183-25	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm²)	(mm)	(g)	(g/mm³)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm²)	ESPECIFICADA
1	6/10/2025	13/10/2025	7	INYECCION DE ANCLAJES	52,50	51,98	2750	52,20	243,8	1,683	56080	20,7	20,4	2958	208,0	99%
1.1	6/10/2025	20/10/2025	14		52,30	52,10	2725	51,80	238,8	1,621	55060	20,7	20,2	2931	206,1	98%
1.2	6/10/2025	3/11/2025	28		52,4	52,28	2739	51,92	252,8	1,772	62460	20,7	22,8	3307	232,6	110%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisa y lo aprueba.

FIN DEL INFORME


ANEXO No. 9: CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN.

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CODIGO	OG-F-38
FECHA	19/09/2022
VERSION	1
Página 1 de 1	

CONTRATO		PERFORACION	LUIS ALBERTO CANO
LOCALIZACION OBRA	CENTRO ABASTOS		







ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE Nº	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	# TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)	ENEMBRADO LONGITUD (ML)
						PASANTE	ACTIVO	MIXTO	OTRO							
1	8/11/2022	84	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
2	8/11/2022	85	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
3	8/11/2022	86	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
4	8/11/2022	87	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
5	8/11/2022	88	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
6	8/11/2022	89	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
7	7/11/2022	10	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			7/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
8	7/11/2022	11	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			7/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
9	8/11/2022	12	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
10	8/11/2022	13	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			8/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
11	10/11/2022	74	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			10/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
12	10/11/2022	75	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			10/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
13	11/11/2022	76	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			11/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
14	11/11/2022	77	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			11/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
15	12/11/2022	78	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			12/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
16	12/11/2022	79	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			12/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
17	13/11/2022	80	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			13/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
18	13/11/2022	81	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			13/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
19	14/11/2022	90	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			14/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
20	14/11/2022	91	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			14/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
21	14/11/2022	92	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			14/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
22	14/11/2022	93	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			14/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
23	15/11/2022	94	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
24	15/11/2022	95	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
25	15/11/2022	96	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
26	15/11/2022	97	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
27	16/11/2022	98	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			16/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
28	16/11/2022	99	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			16/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
29	16/11/2022	100	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			16/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
30	16/11/2022	101	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			16/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
31	16/11/2022	102	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			16/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
32	17/11/2022	103	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			17/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
33	17/11/2022	104	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			17/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
34	17/11/2022	105	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			17/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
35	17/11/2022	106	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			17/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
36	18/11/2022	107	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			18/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
37	18/11/2022	108	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			18/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
38	18/11/2022	109	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			18/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
39	18/11/2022	110	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			18/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
40	21/11/2022	111	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			21/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
41	21/11/2022	112	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			21/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
42	21/11/2022	113	Unidad 01	ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			21/11/2022	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00

OBSERVACIONES GENERALES:

	ENCARGADO/RESIDENTE CONTRATISTA	RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	
FECHA	19/09/2022	20/09/2022

	CONTROL INYECCION DE ANCLAJES	CODIGO	GEF-39
		FECHA	15/05/2022
		VERSIÓN	1
		Página 1 de 1	

CONTRATO:	2501341048	DIAMETRO PERFORACION	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	CENTRO ABASTOS	MANOMETRO:	DE GLICERINA DE 0-1000

ELEMENTO	ANCLAJE Nº	LECHADA			# REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES			
		CEMENTO MARCA	RELACION A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESION (PSI)				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	84	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		8/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	85	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		8/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	86	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		8/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	87	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		8/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	88	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		10/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	89	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		12/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	70	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		12/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	71	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		12/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	72	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		12/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	73	CEMEX	0.48	6/11/2025	1/2"	20	X		12/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	74	CEMEX	0.48	12/11/2025	1/2"	20	X		14/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	75	CEMEX	0.48	12/11/2025	1/2"	20	X		14/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	76	CEMEX	0.48	12/11/2025	1/2"	20	X		14/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	77	CEMEX	0.48	12/11/2025	1/2"	20	X		14/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	78	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	79	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	80	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	81	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	82	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	83	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	84	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	85	CEMEX	0.48	14/11/2025	1/2"	20	X		20/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	86	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	87	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	88	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	89	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	90	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	91	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	92	CEMEX	0.48	20/11/2025	1/2"	20	X		22/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	93	CEMEX	0.48	22/11/2025	1/2"	20	X		24/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	94	CEMEX	0.48	22/11/2025	1/2"	20	X		24/11/2025	200				
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	95	CEMEX	0.48	22/11/2025	1/2"	20	X		24/11/2025	200				

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	LEIDENIS VERA
FECHA	19/09/2025	22/09/2025