ENTREGA DE EQUIPO NUEVO

PDI

● 0 ● 0 ● 77 ● 48

Número de inspección	23932471	Número de Cliente	2969586175
Número Serial	D6H03628	Nombre de Cliente	ICCU
Marca	CATERPILLAR	Orden de Trabajo	GS00093729
Modelo	CS10 GC	Fecha de completación	7/29/2025 8:41:21 AM
Familia de equipo	SCOM-Vibratory Single Drum Smooth Compactor	Inspector	Gilson Leon Fuentes
SMU	6.56 Horas	PDF generado	8/27/2025
Ubicación	252647, Colombia	Coordenadas	0, 0, 0
Technician			

General Info & Comments

General info/Comments

NORMAL

Comments: Entrega técnica de equipo nuevo.

Equipo operativo sin novedades.

Se adjunta estado de producto.



Image Comment(s): Vista general del equipo




Image Comment(s):HOrómetro





Image Comment(s): Plaqueta de identificación





D6H03628_PSRPT_2025-07-24_16.44.51.pdf

Verde - COMPROBANTE DEL SERVICIO DE ENTREGA

1.1 COD. DISTRIB.

SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO

Comments: R460

1.2 FECHA DE ENTREGA *SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO*

Comments: 24/07/2025

1.3 N/S MOTOR *SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO*

Comments: HC708175

Verde - ACCESORIOS INSTALADOS: CUCHARON, MALACATE, CABINA, PLUMA, ETC. (Llenar si lleva accesorio)

2.3 NOMBRE DEL CLIENTE *SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO*

Comments: ICCU - ANAPOIMA

2.4 DIRECCIÓN COMPLETA *SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO*

Comments: Anapoima,Cundinamarca

2.5 PAIS *SELECCIONAR PARA AGREGAR TEXTO*

Comments: Colombia

Verde - EL SERVICIO DE ENTREGA DE ESTA MAQUINA SE HA COMPLETADO INCLUSO LOS PUNTOS SIGUIENTES.

3.1 Se entregó con la máquina la Guia de Operación y se explicó al usuario la operación de los controles y los rótulos de advertencia. *OK*

Comments: Se entregó máquina con guía operación y se explican rótulos de advertencia

3.2 Se entregó con la máquina la Guia de Conservación y se explicó al usuario el servicio de conservación, ajustes y nivel de fluidos *OK*

Comments: Se explica el ajuste y conservación de nivel de fluidos

3.4 Se hizo todo lo indicado en el Comprobante de Entrega (No. de Forma 01-085314-03). *OK*

Verde - EN LA DISTRIBUIDORA

4.1 Asegúrese que se completaron los programas pendientes de mejoras al producto para fines de seguridad (PIP). *OK*

4.2 Asegúrese que hay disponibles todas las formas y folletos necesarios. *OK*

4.3 Se han puesto todas las etiquetas. *OK*

4.4 Todos los accesorios están instalados/disponibles *OK*

4.5 Se han instalado los pasadores de traba para embarque/servicio en el sistema supresor de incendios (si tiene) al transportar la máquina. *OK*

Verde - EN EL LUGAR DE ENTREGA CON EL CLIENTE (PROPIETARIO, OPERADOR)

5.2 Explicar todos los rótulos de advertencia de la máquina. *OK*

Comments: Se explican rótulo de advertencia disponibles en el equipo


5.3 Mostrar ubicación de todos los números de serie en la máquina. *OK*

Comments: Se muestra ubicación de número de series en el equipo

Verde - LUBRICACIÓN Y CONSERVACIÓN


6.1 Explicar la Guía de Conservación. *OK*

Comments: Se explica la guía de conservación



6.2 Indicar cómo se utiliza el cuadro de lubricación y conservación. *OK*


Comments: Se indica cómo utilizar el cuadro de lubricación y conservación



6.3 Mostrar todos los puntos de lubricación de la máquina y accesorios. *OK*

Comments: Se muestran todos los puntos de lubricación disponibles








Verde - TODAS LAS MÁQUINAS

7.1 Mandos Finales

OK

Comments: Mando finales en buen estado no se evidencia anomalías ni fugas nivel de aceite ok









7.2 Combustible

OK

Comments: Tanque de combustible y tapa en buen estado





7.3 Tanque Hidráulico

OK

Comments: Tanque de aceite hidráulico l en buen estado

Nivel ok



7.4 Aceite del Cárter

OK

Comments: Nivel de aceite de Carter ok




7.5 Baterias

OK

Comments: Batería en buen estado








7.6 Transmisión/Tren de fuerza

OK

Comments: Tren de fuerza en buen estado no se evidencia fugas, no se evidencia anomalías













7.7 Refrigerante (comprobar con el motor parado y frio) *OK*

Comments: Nivel de refrigerante en el rango óptimo de operación




7.8 Diferenciales (M/R) *OK*

Comments: Diferencial en buen estado no se evidencia anomalías



7.9 Depósito del lavaparabrisas (si tiene) *OK*

Comments: Depósito en buen estado



7.11 Se valido si posee Product Link *OK*


Comments: PI instalado



7.12 Se chequeo la conectividad del equipo entregado

OK

Comments: Equipo reportando en plataforma visión link





Verde - OPERACIÓN


15.1 Repase la Guia de Operación

OK

Comments: Se repasa guía de operación







Verde - PUNTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN MOSTRAR O DEMOSTRAR

- **16.1 Acondicionador de refrigerante - explicar su finalidad cuánto agregar cuándo agregar** — *OK*

- **16.5 sacar pasadores de embarque/servicio (si tiene) Inflar neumáticos a la presión apropiada (M/R)** — *OK*



Verde - DEMUESTRE

17.1 Operaciones de arranque y parada *OK*

17.2 Funcionamiento de la transmisión *OK*

17.3 Dirección *OK*

Comments: En buen estado



17.4 Acelerador *OK*

Comments: Switch de aceleración en buen estado



17.7 Frenos de estacionamiento (si tiene) *OK*

Comments: Freno de estacionamiento en buen estado

17.8 Operación de los controles hidráulicos e implementos *OK*

17.9 Traba de la palanca de transmisión *OK*


17.17 Ajuste del situador del cucharón (Cargadores) *OK*

Verde - CABINA

18.1 luces *OK*

Comments: Luces funcionan correctamente









18.2 limpiaparabrisas *OK*

Comments: Limpia parabrisas funcionan correctamente






18.4 aire acondicionado (si tiene) *OK*

Comments: Sistema de aire acondicionado funcionan correctamente






18.5 asiento *OK*

Comments: Asiento en buen estado



18.6 cinturón de seguridad *OK*

Comments: Cinturón de seguridad en buen estado



18.7 indicadores *OK*

Comments: Indicadores en buen estado



Verde - INSPECCIÓN ALREDEDOR DE LA MAQUINA


19.1 Interferencia entre mangueras y cables (roce, torcimiento, dobleces) *OK*


Comments: No sé evidencia interferencia entre cables y mangueras

















19.2 Mazo de cables flojo (espec. alrededor del motor) *OK*

Comments: Mazo de cables en buen estado











19.3 Tornilleria floja o que falta *OK*

Comments: No sé evidencia tornieria floja o faltante

19.4 Tensión de las correas - ventilador - alternador - compresor (si tiene) *OK*

Comments: Tensión de correa en buen estado





Verde - FUGAS

20.1 Hidráulicas

OK

Comments: No se evidencia fugas de aceite hidráulico

20.2 Aceite del motor


OK

Comments: No se evidencian fugas de aceite de motor

20.3 Transmisión/Tren de fuerza

OK

Comments: No evidencian fugas por el tren de fuerza





20.4 Refrigerante

OK

Comments: No se evidencia un fugas de refrigerante

20.5 Combustible *OK*

Comments: No se evidencian fugas de combustible

20.6 Diferenciales (M/R) *OK*


Comments: No se evidencia fugas por diferencial


20.8 Válvulas *OK*

20.9 Mangueras *OK*

Comments: No se evidencia fugas por mangueras











20.10 Cilindros *OK*

Comments: No sé evidencia fugas por cilindro de dirección

20.11 Conexiones *OK*

Verde - DRENAJE DE AGUA Y SEDIMENTO

21.1 Tranque de combustible *OK*

Comments: Sí explica cómo drenar y frecuencia para drenar tanque de combustible



21.2 Separador de agua/combustible (si tiene) *OK*



Verde - MOSTRAR LA UBICACIÓN Y PARTE NÚMERO DE TODOS LOS FILTROS

- **22.1 Hidráulico** — *OK*



- **22.2 Aceite del motor** — *OK*

- **22.3 Combustible** — *OK*





22.5 Aire del motor

OK







22.6 Sistema de aire de la cabina (si tiene) *OK*







Verde - REGISTRO FOTOGRÁFICO FORMATO DE ENTREGA

23.1 Tomar fotos formato de entrega *OK*

Comments: Formato firmado y diligenciado





Verde - REVISAR PRODUCT LINK

24.1 Revisar Product Link, asegurarse que los LED'S se encuentren encendidos y estables sin parpadear. Puede verificar conexión con el centro de monitoreo. *OK*

Comments: En buen estado



Verde - RECOMENDACIONES FINALES

25.1 Puntos de engrase *YES*

Comments: Se recomienda realizar engrase según indicaciones en el manual del fabricante

25.2 Inspección de los niveles de los fluidos *YES*

Comments: Se recomienda inspeccionar nivel de fluidos diariamente como lo indica el manual de fabricante

25.3 Inspección de los niveles de los filtros *YES*

Comments: Se recomienda realizar inspección diaria de filtros

25.4 Revisar presión de aire de las llantas *YES*

Comments: Se recomienda validar presión de aire y ruedas , como lo indica el manual del fabricante.

25.6 Limpieza de radiador *YES*

Comments: Se recomienda realizar limpieza periódica al radiador para evitar saturación por polución

25.7 Lavado general del equipo *YES*

Comments: Se recomienda hacer limpieza general del equipo periódicamente para conservar los componentes.

Gris - ACCESORIOS INSTALADOS: CUCHARON, MALACATE, CABINA, PLUMA, ETC. (Llenar si lleva accesorio)

2.1 FABRICANTE Y MODELO O N/P *N/A*

2.2 SERIAL NO. *N/A*

Gris - EL SERVICIO DE ENTREGA DE ESTA MAQUINA SE HA COMPLETADO INCLUSO LOS PUNTOS SIGUIENTES.

3.3 Se entregó con la máquina el Catálogo de Piezas. *N/A*

Gris - EN EL LUGAR DE ENTREGA CON EL CLIENTE (PROPIETARIO, OPERADOR)

5.1 Explicar el Catálogo de Piezas. *N/A*

Gris - TODAS LAS MÁQUINAS

7.10 Nivel del fluido de accesorios (si tiene) *N/A*

Gris - TRACTORES DE CADENAS TIENDETUBOS

8.1 Dep. aceite resorte amortiguador (R/M elevada solamente) *N/A*

8.2 Cojinete pivote bast. rodillos (R/M elevada solamente) *N/A*

8.3 Trans. tambor de cable (tiendetubos)	*N/A*
8.4 Caja engran. marcha atras (tiendetubos)	*N/A*
8.5 Malacate de remolque (tiendetubos)	*N/A*

Gris - MOTONIVELADORAS

9.1 Caja de mandos tándem	*N/A*
9.2 Caja de mando del circulo	*N/A*
9.3 Caja coj. punta eje ruedas del.	*N/A*

Gris - MOTOTRAILLAS

10.1 Refrigerante de las ruedas	*N/A*
10.2 Coj. de ruedas (trailla)	*N/A*
10.3 Reductor de velocidad del elevador (sólo traillas autoelevadoras)	*N/A*
10.4 Rod. rueda guia del elevador (sólo traillas autoelevadoras)	*N/A*
10.5 Caja del sector dentado de la dirección	*N/A*

Gris - CARGADORES DE CADENAS

11.1 Mando de bomba (963. 973 solamente)	*N/A*
11.2 Eje pivote bastidor rodillos inferiores	*N/A*

Gris - EXCAVADORAS, TALADOR

12.1 Mando de bomba	*N/A*
12.2 Engranajes de rotación	*N/A*

- **12.3 Mando del engrana e de rotación de la almeja/bivalva (si tiene)** *N/A*

Gris - CAMIONES/TRACTORES

- **13.1 Cojinetes de ruedas delanteras** *N/A*
- **13.2 Depósitos de fluido de frenos** *N/A*
- **13.3 Sistema posenfriador (sólo 776, 777)** *N/A*

Gris - CARGADORES DE RUEDAs,COMPACTADORES,ARRASTRADORES DE TRONCOS

- **14.1 Depósitos de fluido de los frenos** *N/A*
- **14.2 Malacate (arrastradores de troncos)** *N/A*
- **14.3 ACCESORIOS** *N/A*

Gris - PUNTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN MOSTRAR O DEMOSTRAR

- **16.2 Indicador de filtro de aire** *N/A*

  Comments: Indicador en buen estado



- **16.3 Adjustador de las cadenas** *N/A*
- **16.4 Sistemá supresor de incendios -** *N/A*

Gris - DEMUESTRE

17.5 Freno	*N/A*
17.6 Frenos de servicio	*N/A*
17.10 Traba del diferencial (motoniveladoras, mototraillas)	*N/A*
17.11 Neutralizador de la transmisión (cargadores de ruedas)	*N/A*
17.12 Control del enganche amortiguador (mototraillas) (si tienen)	*N/A*
17.13 Traba de la transmisión (mototraillas)	*N/A*
17.14 Modulador de la transmisión (motoniveladoras)	*N/A*
17.15 Valvula de descarga hidráulica (motoniveladoras)	*N/A*
17.16 Descelerador (motoniveladoras)	*N/A*

Gris - CABINA

18.3 calorifero (si tiene)	*N/A*
18.8 Luces Sistema de Verificación Electrónica (si tiene)	*N/A*

Gris - FUGAS

20.7 Frenos	*N/A*
20.12 Tren de rodaje (M/C)	*N/A*

Gris - DRENAJE DE AGUA Y SEDIMENTO

21.3 Depósitos de aire (si tiene)	*N/A*


Gris - MOSTRAR LA UBICACIÓN Y PARTE NÚMERO DE TODOS LOS FILTROS

22.4 Transmisión/Tren de Fuerza	*N/A*

Gris - RECOMENDACIONES FINALES

25.5 Revisar la tensión de las cadenas *NA*

Comments: REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO ICCU-842-2024
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS (LOTES 1,2, Y 3)

MUNICIPIO ASIGNADO:	ANAPOIMA.		
EQUIPO:	CS10G	MARCA:	CAT.
SERIE / REFERENCIA:	CATDCS3BLDGH03628	COLOR:	AMARILLO
PLACA:	MC753672	MODELO:	CS10GC - 2025
NÚMERO DE MOTOR:	NREESV03.67H7A	NÚMERO DE POLIZA TODO RIESGO:	
NÚMERO DE CONTRATO:		CONTRATO ICCU-842-2024	
PROVEEDOR:		GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA	
FECHA DE INICIO:			
FECHA DE ENTREGA:			

OBSERVACIONES: No tiene copa de ruedas.
- Se recibe copa #30 marca STANLEY. 25/08/25
Recibe: Jesson Contreras M.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA: GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA - GECOLSA
Omar Cepeda	Marlon Arrieta. 1102844509.

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Image Comment(s): Firma recibido