ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	11/06/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No 5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-202-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27/02/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
	ICCU-217-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	14/03/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025	**NIT**	901.915.340-5
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB	**NIT**	829.002.160-7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo primero que ocurra, para la ejecución total de las obras.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamineto y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.				
MODIFICACIONES OBRA	N/A				
PRORROGAS OBRA	N/A				
SUSPENSIONES OBRA	N/A				
ADICIONES OBRA	N/A				
MODIFICACIONES INTERVENTORÍA	N/A				
PRORROGAS INTERVENTORÍA	N/A				
SUSPENCIONES INTERVENTORÍA	N/A				
ADICIÓN INTERVENTORÍA	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo que primero ocurra, para la ejecución de las obras.				
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de ocho (8) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exeda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el actade liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$6.800.000.000,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales fijos mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contarto se pagará contra acta de liquidación.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$2.400.000.000,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/08/2025 al 31/08/2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**30/06/2026**	**$ 680.000.000,00**
Pago de salarios y prestaciones sociales	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**31/12/2028**	**$ 340.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del ar	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**26/06/2026**	**$ 1.360.000.000,00**
Responsabilidad civil extracontractual	**CBC-100012311 Anexo1**	**26/02/2025**	**31/12/2025**	**711.750.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**30/06/2026**	**$ 240.000.000,00**
Pago de salarios	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**31/12/2028**	**$ 478.127.691,60**
Calidad del servicio	**65-44-101238067 Anexo 1**	**31/12/2025**	**31/12/2030**	**$ 720.000.000,00**
Todo Riesgo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA) - OBRA	**Responsable diligenciamiento**	**CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB**
	Fecha diligenciamiento	**26/11/2024**
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**23/09/2024**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 e ICCU 202 - 2025 se realizó visita técnica al municipio de Caparrapí, sector Chorro Bravo y se inició la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios:

1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:

*Instalación de material granular para relleno de muro aleta.

*Vaciado de concreto para construcción de recalce del estribo del puente costado izquierdo, en el sentido del flujo del río.

*Amarre de acero para reconstrucción de estribo del puente, costado izquierdo, en el sentido del flujo del río.

*Vaciado de concreto para recuperación del estribo del puente, costado izquierdo, en el sentido del flujo del río.

2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100):

PR16+400:

*Replanteo topográfico del tramo de vía para instalación de material granular de renivelación.

*Instalación de adoquin en el carril derecho sentido Zipaquirá - Pacho.

*Construcción de vigas para confinamiento de adoquin.

*Instalación de subbase granular.

*Instalación de base granular.

PR18+100:

*Instalación de material granular con el objetivo de mejorar la movilidad del tramo.

3. ALQUILER DE MAQUINARIA - SASAIMA:

*Se continua la ejecución de actividades en el municipio de Sasaima.

*Actividades de construcción de terrazas en el talud adyacente a la vía.

*Continuan actividades de atención de puntos criticos en el tramo en mención.

4. VISITA TÉCNICA MUNICIPIOS DE CHÍA, CAJICÁ, TABIO Y ZIPAQUIRÁ:

*Fallas observadas en la estructutra del pavimento Municipio de Chía.

*Fallas observadas en la estructura del pavimento Municipio de Tenjo.

*Fallas observadas en la estructura del pavimento Municipio de Tabio.

5. VISITA TÉCNICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:
*Alcantarilla 1, Kilometro 20, estructura de encole colapsada.
*La alcantarilla 2 no recibe la descarga de las aguas lluvias, se evidencia bordillo para dar continuidad de flujo hasta la alcantarilla 3 y 4.
*Alcantarilla 4, se evidencia el desplazamiento entre las dos secciones de la tuberia.
*Se evidencia la erosión que se presenta en el pie del muro así como la dilatación en la escalera de ingreso a una vivienda del sector.
*Se verifica el descole de la alcantarilla, vivienda de la señora Maria Velandia y una vivienda aledaña.

Durante el periodo del presente informe se atendieron las siguientes solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal, a continuación se enuncian cada de los municipios donde se realizaron intervenciones con maquinaria:
1. Municipio de Sasaima, Provincia de Gualivá. (Equipo: 1 Retroexcavadora sobre oruga con balde - Peso entre 20 y 25 Toneladas).

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025						CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO - DESEMBOLSO No.1	Discriminación Gasto Rubros	Rublos	Valores Desembolso No. 1	Robros Aprobados	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado por Rublo	N/A
	1	Pago salarios y mano de obra	$ 59.687.469,00	$ 272.000.000,00	$ 212.312.531,00	22,00%	
	2	Compra de materiales de construcción	$ 273.659.664,00	$ 544.000.000,00	$ 270.340.336,00	50,00%	
	3	Transporte Alquiler de maquinaria y equipos	$ 230.000.000,00	$ 408.000.000,00	$ 178.000.000,00	56,00%	
	4	Contribución Especial y timbre (10%)		$ 136.000.000,00		100,00%	
		TOTAL	$ 563.347.133,00	$ 1.360.000.000,00		41,42%	
		SALDO DISPONIBLE	$ 796.652.867,00				
Anticipo	$1.360.000.000,00						$0,00
Pago No. 1	$0,00						$84.939.665,00
Pago No. 2	$0,00						$205.422.105,00
Pago No. 3	$0,00						$207.669.191,00
Pago No. 4	$0,00						$0,00
Pago No. 5	$0,00						$0,00
Valor Pagado Total	$1.360.000.000,00						$498.030.961,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$5.440.000.000,00						$1.901.969.039
Porcentaje de ejecución	20,00%						20,75%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO	PERIODO	VALOR	N/A
	may-25	$22,37	
	jun-25	$78.106,99	
	jul-25	$55.265,65	
	TOTAL	$133.395,01	

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**29 DE OCTUBRE DE 2025**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**X**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 se continuó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios.

1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:

















*Vaciado de concreto para construcción de recalce en concreto ciclopeo estribo izquierdo, puente Golconda.
*Instalación de material granular para relleno de muro aleta, Puente Golconda.
*Señalización de aproximación, Puente Golconda.
*Instalación y compactación de material de relleno para muro, Puente Golconda.
*Armado de acero e instalación de formaleta para fundir del muro pantalla en secciones del estribo izquierdo, Puente Golconda.

2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100):



















*Localización y replanteo de la vía, PR16+400, Vía Zipaquirá - Pacho.


*Adecuación de adoquines en mal estado.

*Señalización de aproximación PR16+400, Vía Zipaquirá - Pacho.

*Nivelación de base y arena amarilla para instalación de adoquín, PR16+400, Vía Zipaquirá - Pacho.

*Construcción de las vigas para confinamiento del pavimento articulado, Pr16+400, Vía Zipaquirá - Pacho.

3. ALQUILER DE MAQUINARIA - SASAIMA:


























* Continuan actividades de construccion de terrazas sobre el talud adyacente a la vía.

*Continuan actividades en atención de puntos críticos en el tramo sector Santa Inés, vereda candelaria baja.

*Actividades de adecuación de vias terciarias, Sector Santa Inés.

4. VISITA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS DE CHÍA,CAJICÁ,TABIO Y ZIPAQUIRÁ:





















*Fallas observadas en la estructura del pavimento Municipio de Chía.

*Fallas observadas en la estructura del pavimento Municipio de Tenjo.

*Fallas observadas en la estructura del pavimento Municipio de Cogua.

5. VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:




















*Alcantarilla 1, Kilometro 20, estructura de encole colapsada.

*La alcantarilla 2 no recibe la descarga de las aguas lluvias, se evidencia bordillo para dar continuidad de flujo hasta la alcantarilla 3 y 4.

*Alcantarilla 4, se evidencia el desplazamiento entre las dos secciones de la tuberia.

*Se evidencia la erosión que se presenta en el pie del muro así como la dilatación en la escalera de ingreso a una vivienda del sector.

*Se verifica el descole de la alcantarilla, vivienda de la señora Maria Velandia y una vivienda aledaña.

Durante el periodo del presente informe se atendieron las siguientes solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal, a continuación se enuncian cada de los municipios donde se realizaron intervenciones con maquinaria:

1. Municipio de Sasaima, Provincia de Gualivá.




















9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
* Se recomienda que una vez realizada la visita técnica de inspección ocular por parte de los contratistas, se realice el respectivo informe técnico sobre el estado, posibles soluciones y recomendaciones; este informe se deberá entregar de manera conjunta por el contratista y el interventor por escrito y en medio magnetico en un plazo no mayor a 48 horas después de realizada la visita.
* Se recomienda al contratista de obra iniciar con las actividades de ejecución de los diferentes frentes de obra priorizados y entregados para el desarrollo del presente contrato de emergencias.
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento especifico con respecto a cada uno de los soportes y/o documentos entregados por el contratista de obra tales como: informes mensuales, certificaciones, ensayos de laboratorio, etc.
* Se recomienda a la interventoría garantizar que los procesos constructivos se ddesarrollen de acuerdo con lineamientos y especificaciones técnicas vigentes, establecidos por la entidad y velar porque se obtengan los resultados previstos en el contrato de obra.
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento al cumplimiento de las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato.
*Se recomienda dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, en cuanto a la gestión técnica y administrativa para la ejecución de las obras priorizadas.
10- ANEXOS
N/A

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN	SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	29 de octubre de 2025	