FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **11807228**

Fecha de expedición: 15/12/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 15 de diciembre de 2025 a las 12:09 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 11807228



NOMBRE

CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO

FECHA DE NACIMIENTO

15-07-1978

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

06-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

República de Colombia

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DIR TTEyTTO MCPAL BARBOSA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	17-03-2031	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	06-02-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	06-02-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000172426

Intexus 337317

Powered by CamScanner

M U S E O
Casa de la Memoria

CONDUCTOR: CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO | CEDULA: 11,807,228

VEHICULO: FPZ591

FECHA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	TOTAL KILOMETRAJE DIARIO	OBSERVACIONES	ESTACION DE TANQUEO	CANTIDAD DE GALONES
9-12-25	38850	38.850	0	Mantenimiento		
10-12-25	38.850	38.850	0	Mantenimiento		
11-12-25	38 850	38.850	0	Mantenimiento		
12-12-25	38.850	38.860	16	-		

Powered by CamScanner

MUSEO
Casa de la Memoria

CONDUCTOR: CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO — CEDULA: 11,807,228

VEHICULO: FPZ591

FECHA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	TOTAL KILOMETRAJE DIARIO	OBSERVACIONES	ESTACION DE TANQUEO	CANTIDAD DE GALONES
24-11-25	38.673.	38.689	16	-		
25-11-25	38.689	38.709	20	-		
26-11-25	38.709	38.728	19	-	P. EXPOSICIONES	16,140
27-11-25	38.728	38.740	12	-		
28-11-25	38.740	38.760	20	-		
30-11-25	38.760	38.780.	20.	-		

Powered by CamScanner

M U S E O
Casa de la Memoria

CONDUCTOR: CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO | CEDULA: 11,807,228

VEHICULO: FPZ591

FECHA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	TOTAL KILOMETRAJE DIARIO	OBSERVACIONES	ESTACION DE TANQUEO	CANTIDAD DE GALONES
1-12-25	38.780	38.780	0	-		
2-12-25	38.780	38.786	6	-		
3-12-25	38 786	38. 786	0	-		
4-12-25	38.786	38.840	54	-		
5-12-25	38.840	38 850	10	-		

Powered by CamScanner

M U S E O
Casa de la Memoria

CONDUCTOR: CARLOS MARIO CIFUENTES AGUDELO — CEDULA: 11,807,228

VEHICULO: FPZ591

FECHA	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	TOTAL KILOMETRAJE DIARIO	OBSERVACIONES	ESTACION DE TANQUEO	CANTIDAD DE GALONES
19-11-25	38.410	38.551.	141.	—	P. Exposiciones.	11.1050
19-11-25	38.551	38.568	17	—		
20-11-25	38.568	38.615	47.	—		
21-11-25	38.615	38.673	58.	—		

Powered by CamScanner

INSPECCION DE VEHICULOS

MES: Noviembre SEMANA DEL 24 AL 30 MARCA Renault PLACA: KPZ591

CONDUCTOR Carlos Mario Cipagauta S CEDULA 11804.208

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Espejos central convexo y laterales	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Parabrisas delantero	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Kit de carreteras	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Estado funcional y lubricación de	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Luces frontales y traseras	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Silleteria, cogineria	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Vidrios Ventanas	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Terminales de direccion	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Extintor	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Bocina	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Nivel de Combustible.	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Señalizacion - Conos	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Limpieza	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	CH		CH		CH		CH		CH				CH	
	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque — B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque — M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INSPECCION DE VEHICULOS

MES: Noviembre SEMANA DEL 18 AL 21 MARCA Renault PLACA: FPZ 591.

CONDUCTOR Carlos Mario Ligorantes A CEDULA 11.809.228

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Direccionales			X		X		X		X					
	Espejos central convexo y laterales			X		X		X		X					
	Parabrisas delantero			X		X		X		X					
	Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto)			X		X		X		X					
	Kit de carreteras			X		X		X		X					
	Estado funcional y lubricación de			X		X		X		X					
	Luces frontales y traseras			X		X		X		X					
	Puertas			X		X		X		X					
	Silleteria, cogineria			X		X		X		X					
	Vidrios Ventanas			X		X		X		X					
	Terminales de direccion			X		X		X		X					
	Extintor			X		X		X		X					
	Bocina			X		X		X		X					
	Nivel de Combustible.			X		X		X		X					
	Señalizacion - Conos			X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad			X		X		X		X					
	Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro)			X		X		X		X					
	Limpieza			X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR			CA		CA		CA		CA					
	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE VEHICULOS		

MES: Diciembre SEMANA DEL 9 AL 12 MARCA Renault PLACA: KPZ 591

CONDUCTOR Carlos Mario Izquierdo S CEDULA 11.807.228

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Direccionales			X		X		X		X					
	Espejos central convexo y laterales			X		X		X		X					
	Parabrisas delantero			X		X		X		X					
	Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto)			X		X		X		X					
	Kit de carreteras			X		X		X		X					
	Estado funcional y lubricación de			X		X		X		X					
	Luces frontales y traseras			X		X		X		X					
	Puertas			X		X		X		X					
	Silleteria, cogineria			X		X		X		X					
	Vidrios Ventanas			X		X		X		X					
	Terminales de direccion			X		X		X		X					
	Extintor			X		X		X		X					
	Bocina			X		X		X		X					
	Nivel de Combustible.			X		X		X		X					
	Señalizacion - Conos			X		X		X		X					
	Cinturones de seguridad			X		X		X		X					
	Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro)			X		X		X		X					
	Limpieza			X		X		X		X					
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR			CH		CH		CH		CH					
	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque — B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque — M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
9-12-25	Mantenimiento del	Cambio de llantas, Aceite,	Museo	9-12-25
10-12-25	vehiculo de los 40 mil	filtros, vieletas, soportes,	Casude	10-12-25
11-12-25	Kilometros los dias	polarizado, Mantenimiento	La	11-12-25
	9-10-11 de noviembre.	de frenos, pastas,	Memoria	
	2025.	Bandas.		

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

INSPECCION DE VEHICULOS

MES: Diciembre SEMANA DEL 1 AL 5 MARCA Renault PLACA: FPZ 541

CONDUCTOR Carlos Mario Izquierdo CEDULA 11.901.228.

ITEM	ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos central convexo y laterales	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parabrisas delantero	✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas (presion, cortes, llanta de repuesto)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit de carreteras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado funcional y lubricación de	✓		✓		✓		✓		✓					
	Luces frontales y traseras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Silleteria, cogineria	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrios Ventanas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Terminales de direccion	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor	✓		✓		✓		✓		✓					
	Bocina	✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de Combustible.	✓		✓		✓		✓		✓					
	Señalizacion - Conos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (Hidraulicos-Refrigerante-Motor-Horometro)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpieza	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA	FIRMA CONDUCTOR	CH		CH		CH		CH		CH					
	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO														

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque — B

Si el equipo cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque — M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner