CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

CONTRATO X CONVENIO ☐

Proyecto (S): 066 de 2025

LOCALIZACIÓN: Municipio: Santa Cruz de Lorica Vereda: Cotocá arriba

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 01 de diciembre al 09 de diciembre de 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	066 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	ASOCIACION FUENTES VERDES DE COLOMBIA – ASFUNVERCOL NIT. 900.454.436-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCIA BEATRIZ CASTELLANOS TORRES C.C. 65.743.363 de Ibagué
OBJETO:	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE DOS CAÑOS PRIORIZADOS EN LA CIÉNAGA DE BAÑÓ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($139.980.495)
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($55.992.198)
PLAZO:	DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
	Documento	**Desde**	**Hasta**
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1		
	Reinicio No. 1		
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:			
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:			

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	NO APLICA			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	21-44-101483850			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	SI	31/10/2025	30/06/2026	$ 13.998.049,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SI	31/10/2025	30/06/2026	$ 55.992.198
Calidad del servicio	NO			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	31/10/2025	31/12/2028	$ 13.998.049,50
Estabilidad y calidad de la obra	SI	31/12/2025	31/12/2027	$ 13.998.049,50
POLIZA RCE No	**21-40-101264997**			

107

Pago de responsabilidad civil extracontractual	SI	31/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :

NINGUNO

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	Rocería y limpieza de zonas (consiste en el corte de materia vegetal incluyendo arboles cuyo diámetro sea inferior de 10 cm, que estén invadiendo la zona o volcados sobre este y la recolección de escombros y residuos en el área aledaña)	ML	6500	6500	6500	100%
2	Limpieza manual de caños (incluye retiro a distancias mayores a 1km)	M3	6500	6500	6500	100%

OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORIA				
Obligaciones	Clausula		Cumplimiento	Actividades efectuadas por el contratista
	No.	Detalle	Clausula	
Especifica	1		Cumple	
Especifica	2			
Especifica	3			

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1		1. 2.	
2		1. 2.	

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

El contratista ha dado cumplimiento de los plazos y cronogramas de actividades planteados

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2025				DICIEMBRE DE 2025			
1	ROCERÍA				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1.1	Rocería y limpieza de zonas (consiste en el corte de materia vegetal incluyendo arboles cuyo diámetro sea inferior de 10 cm, que estén invadiendo la zona o volcados sobre este y la recolección de escombros y residuos en el área aledaña)	ML	6.500,00	Planificado		1100	1100	1100	1100	1100	1000	
				Ejecutado		0	2360			6500		
2	LIMPIEZA DE CAÑOS											
2.1	Limpieza manual de caños (incluye retiro a distancias mayores a 1km)	M3	6.500,00	Planificado		1100	1100	1100	1100	1100	1000	
				Ejecutado		0	2360			6500		

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

NO APLICA

VALOR CONTRATO $ 139.980.495
VALOR ANTICIPO $ 55.992.198
% AVANCE FINANCIERO 0%

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	4/11/2025	139.980.495	0	0	0	0	0	0	0	139.980.495
ANTICIPO	15/11/2025	0	55.992.198	0	0	0	0	0	0	139.980.495
ACTA FINAL	9/12/2025	0		139.980.495	55.992.198	0	83.988.297	0	0	0
		139.980.495	**55.992.198**	**139.980.495**	**55.992.198**	**0**	**83.988.297**	0	0	0

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
NO APLICA		

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
No aplica		

REQUISITOS DE SST	*ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO*	*OBSERVACIONES*
No aplica		

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad: Rocería y limpieza de zonas (consiste en el corte de materia vegetal incluyendo arboles cuyo diámetro sea inferior de 10 cm, que estén invadiendo la zona o volcados sobre este y la recolección de escombros y residuos en el área aledaña).



Fotografía 1. Caño campanera, ciénaga de Bañó, antes de realizar actividades de rocería y limpieza.



Fotografía 2. Caño campanera, ciénaga de Bañó, antes de realizar actividades de rocería y limpieza.



Fotografía 3. Rocería y limpieza general de la berma y del espejo de agua del caño campanera, ciénaga de Bañó.



Fotografía 4. Rocería y limpieza general de la berma y del espejo de agua del caño campanera, ciénaga de Bañó.




Fotografía 5. Estado actual del Caño campanera, ciénaga de Bañó, después de realizar actividades de rocería y limpieza.




Fotografía 6. Estado actual del Caño campanera, ciénaga de Bañó, después de realizar actividades de rocería y limpieza..


Actividad: Limpieza manual de caños (incluye retiro a distancias mayores a 1km) área aledaña).



Fotografía 7 Caño la ceiba, ciénaga de Bañó, antes de realizar las actividades de rocería y limpieza.




Fotografía 8 Caño la ceiba, ciénaga de Bañó, antes de realizar las actividades de rocería y limpieza.




Fotografía 9. Rocería y limpieza general de la berma y del espejo de agua del caño la ceiba, ciénaga de Bañó.



Fotografía 10. Rocería y limpieza general de la berma y del espejo de agua del caño la ceiba, ciénaga de Bañó.



Fotografía 11: Estado actual del caño la ceiba, ciénaga de Bañó, después de realizar la rocería y limpieza.



Fotografía 12. Estado actual del caño la ceiba, ciénaga de Bañó, después de realizar la rocería y limpieza.

Mapa donde se realizaron las actividades de rocería y limpieza, en dos caños de la ciénaga Bañó, corregimiento de Cotica, municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba.




Ilustración 1 Mapa de las actividades realizadas de rocería y limpieza en dos caños de la ciénaga Bañó, municipio de Santa cruz de lorica, Córdoba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó actividades consistentes en poda, limpia general y rocería, además del retiro de la vegetación y disposición de los residuos vegetales en sitios adecuados, en el caño Campanera, en un tramo de **2360** metros lineales, desde el punto inicial con coordenadas planas N=9.130639 y W= -75.847010 hasta el punto 24 con coordenadas planas N=9.112928 y W= -75.849486; utilizando **18** personas del área de influencia del proyecto.

La rocería y limpieza se realizó en un tramo de **4140** metros lineales, desde el punto inicial con coordenadas planas N=9.126295 y W = -75.847192 hasta el punto final con coordenadas planas N=9.091019 y W= -75.854835; utilizando **20** personas del área de influencia directa del proyecto. Anexo listado de asistencia.
El total de la rocería y limpieza de los dos caños asciende a la suma de **6500** metros lineales

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de diciembre del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO
Supervisor CVS