

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No. 25000969 H3 DE 2025
Nombre del Contratista:	NAUTICENTER S.A.S.
Periodo informe:	6 de noviembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025
Nombre de Supervisor:	DAIRO ERNEY VALDERRAMA OSTOS
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESORES DE RECARGA DE AUTOCONTENIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 6 de noviembre de 2025 al día 14 de mes diciembre de año 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 7

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO COMPRESORES RECARGA AUTOCONTENIDOS	EL Y DE DE DE	Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de recarga de autocontenidos de los 32 aeropuertos a nivel nacional, del grupo de salvamento y extinción de incendios de acuerdo con el contrato No. 25000969 H3 DE 2025	<table><tr><th>ÍTEM</th><th>UBICACIÓN - AEROPUERTO</th></tr><tr><td>1</td><td>ARAUCA</td></tr><tr><td>2</td><td>ARMENIA</td></tr><tr><td>3</td><td>BARRANCABERMEJA</td></tr><tr><td>4</td><td>BUCARAMANGA</td></tr><tr><td>5</td><td>BUENAVENTURA</td></tr><tr><td>6</td><td>CALI</td></tr><tr><td>7</td><td>CUCUTA</td></tr><tr><td>8</td><td>FLANDES</td></tr><tr><td>9</td><td>FLORENCIA</td></tr><tr><td>10</td><td>GUAPI</td></tr><tr><td>11</td><td>GUAYMARAL</td></tr><tr><td>12</td><td>IBAGUE</td></tr><tr><td>13</td><td>IPIALES</td></tr><tr><td>14</td><td>LETICIA</td></tr><tr><td>15</td><td>MARIQUITA</td></tr><tr><td>16</td><td>MITU</td></tr><tr><td>17</td><td>MOMPOX</td></tr><tr><td>18</td><td>NEIVA</td></tr><tr><td>19</td><td>PAIPA</td></tr><tr><td>20</td><td>PASTO</td></tr><tr><td>21</td><td>POPAYAN</td></tr><tr><td>22</td><td>PROVIDENCIA</td></tr><tr><td>23</td><td>PUERTO ASIS</td></tr><tr><td>24</td><td>PUERTO CARREÑO</td></tr><tr><td>25</td><td>RIOHACHA</td></tr><tr><td>26</td><td>SAN ANDRES</td></tr><tr><td>27</td><td>TAME</td></tr><tr><td>28</td><td>TOLU</td></tr><tr><td>29</td><td>TUMACO</td></tr><tr><td>30</td><td>VALLEDUPAR</td></tr><tr><td>31</td><td>VILLAVICENCIO</td></tr><tr><td>32</td><td>YOPAL</td></tr></table>	ÍTEM	UBICACIÓN - AEROPUERTO	1	ARAUCA	2	ARMENIA	3	BARRANCABERMEJA	4	BUCARAMANGA	5	BUENAVENTURA	6	CALI	7	CUCUTA	8	FLANDES	9	FLORENCIA	10	GUAPI	11	GUAYMARAL	12	IBAGUE	13	IPIALES	14	LETICIA	15	MARIQUITA	16	MITU	17	MOMPOX	18	NEIVA	19	PAIPA	20	PASTO	21	POPAYAN	22	PROVIDENCIA	23	PUERTO ASIS	24	PUERTO CARREÑO	25	RIOHACHA	26	SAN ANDRES	27	TAME	28	TOLU	29	TUMACO	30	VALLEDUPAR	31	VILLAVICENCIO	32	YOPAL
ÍTEM	UBICACIÓN - AEROPUERTO																																																																				
1	ARAUCA																																																																				
2	ARMENIA																																																																				
3	BARRANCABERMEJA																																																																				
4	BUCARAMANGA																																																																				
5	BUENAVENTURA																																																																				
6	CALI																																																																				
7	CUCUTA																																																																				
8	FLANDES																																																																				
9	FLORENCIA																																																																				
10	GUAPI																																																																				
11	GUAYMARAL																																																																				
12	IBAGUE																																																																				
13	IPIALES																																																																				
14	LETICIA																																																																				
15	MARIQUITA																																																																				
16	MITU																																																																				
17	MOMPOX																																																																				
18	NEIVA																																																																				
19	PAIPA																																																																				
20	PASTO																																																																				
21	POPAYAN																																																																				
22	PROVIDENCIA																																																																				
23	PUERTO ASIS																																																																				
24	PUERTO CARREÑO																																																																				
25	RIOHACHA																																																																				
26	SAN ANDRES																																																																				
27	TAME																																																																				
28	TOLU																																																																				
29	TUMACO																																																																				
30	VALLEDUPAR																																																																				
31	VILLAVICENCIO																																																																				
32	YOPAL																																																																				

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 25000969 H3 de 2025, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos Bauer, específicamente compresores de recarga de autocontenidos, en 32 aeropuertos a nivel nacional.

- Inspección técnica integral de los compresores Bauer.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 7

- Verificación de parámetros operativos y seguridad.
- Sustitución de componentes críticos según especificaciones del fabricante.
- Pruebas funcionales para garantizar la operatividad y confiabilidad del sistema.

Todos los equipos intervenidos quedaron en condiciones óptimas de funcionamiento, cumpliendo con los estándares técnicos y normativos aplicables para garantizar la seguridad operacional en los aeropuertos.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 25000969 H3 de 2025, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos Bauer, específicamente compresores de recarga de autocontenidos, en 32 aeropuertos a nivel nacional.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NINGUNO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 7

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 7

NO APLICA

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100 %

INFORME TÉCNICO

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA: NAUTICENTER S.A.S.
RESPONSABLE: ANTONIO REYES VÁSQUEZ
GRUPO TÉCNICO: JUAN PABLO MARTINEZ, EDILBERTO LAMBIS, YONNYS MORENO Y MANUEL PADILLA.
ASUNTO: MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESORES DE RECARGA DE AUTOCONTENIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
 En la siguiente tabla, se relacionan los equipos intervenidos técnicamente.

ITEM	FECHA MANTENIMIENTO	SERIAL	MODELO	UBICACIÓN - CIUDAD
1	9/11/2025	A/3081/07	TRIMOD-CI	BARRANCABERMEJA
2	10/11/2025	70899	JUNIOR II/G	CALI
3	10/11/2025	77901	CAPITANO II-DV	PUERTO ASIS
4	11/11/2025	236807	VERTECON 13	CALI
5	12/11/2025	99376	CAPITANO II-DV	BUENAVENTURA
6	13/11/2025	A/3083/07	TRIMOD-CI	POPAYAN
7	13/11/2025	106535	DMT08	PASTO
8	14/11/2025	89150	OCEANUS-Y	CUCUTA
9	14/11/2025	89147	OCEANUS-Y	BUCARAMANGA
10	14/11/2025	77900	CAPITANO II-DV	ARAUCA
11	15/11/2025	236809	VERTECON 13	CUCUTA
12	15/11/2025	106536	DMT08	TAME
13	15/11/2025	99379	CAPITANO II-DV	IPIALES
14	16/11/2025	99380	CAPITANO II-DV	TUMACO

ITEM	FECHA MANTENIMIENTO	SERIAL	MODELO	UBICACIÓN - CIUDAD
15	17/11/2025	77897	CAPITANO II-DV	YOPAL
16	18/11/2025	77903	CAPITANO II-DV	GUAPI
17	19/11/2025	212440	MINI UNICUS	ARMENIA
18	20/11/2025	99378	CAPITANO II-DV	PUERTO CARREÑO
19	21/11/2025	77902	CAPITANO II-DV	IBAGUE
20	22/11/2025	520-1756/7/5	CAPITANO I-DV	FLANDES
21	22/11/2025	23614	TRIMOD-CII	VILLAVICENCIO
22	22/11/2025	89153	OCEANUS-Y	FLORENCIA
23	23/11/2025	77898	CAPITANO II-DV	GUAYMARAL
24	23/11/2025	89146	OCEANUS-Y	NEIVA
25	26/11/2025	89149	OCEANUS-Y	MITU
26	27/11/2025	106534	DMT08	MARIQUITA
27	28/11/2025	89148	OCEANUS-Y	PAIPA
28	5/12/2025	89154	OCEANUS-Y	RIOHACHA
29	6/12/2025	77899	CAPITANO II-DV	VALLEDUPAR
30	8/12/2025	99377	CAPITANO II-DV	TOLU
31	9/12/2025	23463	TRIMOD-CII	SAN ANDRES
32	9/12/2025	89151	OCEANUS-Y	MOMPOX
33	12/12/2025	34390	TRIMOD-CII	LETICIA
34	13/12/2025	113128	OCEANUS	PROVIDENCIA

Las actividades desarrolladas por los técnicos están acorde a los protocolos dados por BAUER COMPRESSORS. Se realiza una evaluación de cada equipo para determinar las intervenciones necesarias, garantizando así la operatividad y seguridad de la unidad.

- PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR (ACTIVIDADES)**
 - Revisión general la unidad motriz.
 - Revisión general del compresor. (Registro fotográfico).
 - Prueba de operación preliminar.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 7

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

4. Verificar pruebas del PLC Pantalla y sensores (si aplica).
5. Desmonte y mantenimiento básico del motor (si aplica).
6. Desmonte y desarme del bloque compresor (si aplica).
7. Limpieza y lubricación de todas sus partes.
8. Cambio de partes y/o componentes (Acorde al contrato).
9. Ensamble general de todos sus componentes.
10. Retoque general de pintura.
11. Cambio de insumos. (Incluidos)
12. Pruebas de operación final.
13. Entrega del equipo a satisfacción.
14. Entrega de informe técnico.

RESULTADO DE EJECUCIÓN

Revisión de la unidad motriz.

Se realizó una inspección comprobando el estado de cada equipo, dando como resultado que las unidades de Popayán y Barrancabermeja tuvieron limitaciones operativas debido a que las unidades se encontraban deshabilitadas eléctricamente y ubicadas en áreas temporales destinadas a un eventual traslado.

El resto de las unidades quedaron operativas con su respectivo cambio de insumos y en los casos que aplicó se realizó el cambio de diversos componentes, esto con el fin de garantizar la seguridad y buen funcionamiento de la unidad.

ESTADO FINAL

1. RECOMENDACIONES GENERALES

- 1.1 Realizar inspección de los equipos antes y durante de su operación, con el fin de identificar, anomalías, ruidos extraños, falla de elementos, etc.
- 1.2 Retirar elementos que puedan obstruir el funcionamiento de los compresores.
- 1.3 Verificar el sentido de giro de los compresores antes de su arranque.
- 1.4 Reportar anomalías durante la operación de las unidades compresoras.

2. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

- 2.1 Poner en funcionamiento los compresores por lo menos 1 vez a la semana, para mantener lubricado el equipo.
- 2.2 Las siguientes actividades presentadas en la Tabla No.2 deberán ser realizadas acorde a las indicaciones para asegurar la confiabilidad de los equipos.


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 7

Actividad	Frecuencia
Verificación de nivel de aceite	Diario
Inspección de alarmas en display (en caso de que aplique)	Diario
Inspección de filtro de entrada de aire	Diario
Verificación de elementos extraños no pertenecientes a la unidad	Diario
Operar la unidad a presión final y comprobar el interruptor de presión final (en caso de que aplique)	Semanal
Comprobar el drenaje automático o manual de condensado	Semanal

3. HSE:

Dentro de las actividades desarrolladas por NAUTICENTER S.A.S dentro de las instalaciones de cada aeropuerto, no se presentó ningún incidente o falla de control.

Los trabajos se realizaron teniendo en cuenta todas las recomendaciones y especificaciones que se contemplaron en el análisis de riesgo y se usaron los EPP correspondientes. El sistema se entregó en las correctas condiciones de orden y aseo.



DAIRO ERNEY VALDERRAMA OSTOS
 1019055106
 SUPERVISOR