Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.22 PREDIO LOS ANDAQUIES

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Entrega de materiales Y construcción de estufa. **MUNICIPIO:** Acacias META. **PREDIO:** Los Andaquies **VEREDA:** San Pablo **USUARIO:** Gerardo Arias – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 08 de noviembre del 2025** Construcción de estufa **Fecha: 15 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados



Foto. Materiales entregados

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

Soportes de actividad
N/A

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Observaciones
Se diligencio la ficha de caracterización. Entrega de materiales completos y se construyó la estufa ecoeficiente al 100%.

Recomendaciones
Esperar la prueba de encendido a los 28 días después de construida.

2.23 PREDIO EL BIJAGUAL

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL ESTUFAS)
DATOS GENERALES
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025. **ACTIVIDAD:** Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa, entrega de material de bancos dendroenergéticos y siembra **MUNICIPIO:** San Carlos Guaroa, META. **PREDIO:** El Bijagual **VEREDA:** Palmeras **USUARIO:** Ever Castillo – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Caracterización del predio **Fecha: 03 de noviembre del 2025** 2. Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 04 de noviembre del 2025** 3. Construcción de estufa **Fecha: 07 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.
Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.
Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio



Foto. Estufa casera combustión leña



Foto. Caracterización del predio



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada
Proceso de siembra bancos dendroenergéticos	Proceso de siembra bancos dendroenergéticos

2.24 PREDIO LA PISCINA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, entrega de materiales Y construcción de estufa,
MUNICIPIO:	San Carlos de Guaroa, META.
PREDIO:	La Piscina **VEREDA:** Palmeras
USUARIO:	José Malaver – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1.Caracterización del predio	**Fecha: 03 de noviembre del 2025**
2.Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 04 de noviembre del 2025**
3.Construcción de estufa	**Fecha: 21 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad	
Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y	

construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Estufa casera combustión leña



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio

Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados
	
Foto. Materiales entregados	Foto. Materiales entregados

Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.25 PREDIO LA ESPERANZA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)
DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	La Esperanza **VEREDA:** Brisas del Guayuriba
USUARIO:	Jhon Rodríguez Rey– CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4. Caracterización del predio **Fecha: 10 de septiembre del 2025**
5. Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 5 de noviembre del 2025**
6. Construcción de estufa **Fecha: 8 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados
3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.	
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.26 PREDIO VILLA SOFI

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Villa Sofí **VEREDA:** Brisas del Guayuriba
USUARIO:	Héctor Julián Melo – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 13 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 6 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción




Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.27 PREDIO LA ESPERANZA SANTA ROSA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Santa Rosa **VEREDA:** Brisas del Guayuriba
USUARIO:	Bertha Judith Melo – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 13 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 7 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los	

requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.28 PREDIO VILLA DIEGO

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Villa Diego **VEREDA:** Brisas del Guayuriba
USUARIO:	Gratiniano Rodríguez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 13 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 9 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y	

construcción de estufa al 100%.

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción




Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.29 PREDIO VILLA MONICA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Villa Mónica **VEREDA:** Brisas del Guayuriba
USUARIO:	Jairo Cerón Guatavita – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Caracterización del predio **Fecha: 10 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa **Fecha: 10 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

	
Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.30 PREDIO LOMA LINDA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Loma Linda **VEREDA:** Loma El Pañuelo
USUARIO:	Jesús Antonio Báez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 10 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad	
Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.31 PREDIO LAS LAJAS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Las Lajas **VEREDA:** Loma El Pañuelo
USUARIO:	Mario Esneyder Ramirez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 13 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 21 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.32 PREDIO BARINAS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)
DATOS GENERALES

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Acacias, META.
PREDIO:	Barinas **VEREDA:** Loma El Pañuelo
USUARIO:	Freddy Riobueno Nieves – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Caracterización del predio **Fecha: 10 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa **Fecha: 5 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa **Fecha: 20 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

ZONA TILLAVÁ

Se ha realizado la construcción de ocho (8) estufas ecoeficientes en este periodo parcial.

ID	Propietario	Predio	Vereda	Municipio
1	Leidy Katerine Ramírez Duran	PRIMAVERA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
2	Ernesto Claro Serrano	ESCONDITE	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
3	Rosalba Silva	LOS LIMONES	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
4	Pedro José Ropero Hernández	LA ESPERANZA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
5	Danilo Alejandro Cordero	LOS NARANJOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
6	Wilson Novoa Cárdenas	LOS LIMONES	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
7	Alirio Galvis Zambrano	LOS ALGARROBOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán
8	Lely Rocío Bejarano Gonzales	PARAISO 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán

2.33 PREDIO EL ESCONDITE

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	El Escondite **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Ernesto Claros Serrano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
7. Caracterización del predio	**Fecha: 23 de agosto del 2025**
8. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
9. Construcción de estufa	**Fecha: 12 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

4. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

5. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados

6. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.




Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.34 PREDIO LOS LIMONES

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Limones **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Rosalba Silva– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
10. Caracterización del predio	**Fecha: 24 de agosto del 2025**
11. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 11 de noviembre del 2025**
12. Construcción de estufa	**Fecha: 13 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
7. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

8. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

9. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción




Foto. Proceso de construcción

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.35 PREDIO LOS LIMONES

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Limones **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Wilson Novoa Cárdenas– CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 2 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 12 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 14 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	

	
Foto. Caracterización del predio	Foto. Fogón de Leña de la Finca




2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.

Foto. Recibido de materiales	Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.36 PREDIO LA PRIMAVERA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Primavera **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Leidy Katherine Ramírez – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 19 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 13 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 15 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los	

requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.





DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.37 PREDIO EL PARAISO 2

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Paraíso 2 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Lely Rocio Bejarano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 19 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 14 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 16 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.





Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Proceso de construcción
	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.38 PREDIO LOS NARANJOS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Naranjos **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Danilo Alejandro Cordero – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 26 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 15 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 17 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Fogón de Leña de la Finca

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

2.39 PREDIO LOS ALGARROBOS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Algarrobos **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Alirio Galvis Zambrano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 3 de septiembre del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 16 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 18 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad	
Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Proceso de construcción

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Proceso de construcción	Foto. Estufa totalmente terminada

2.40 PREDIO LA ESPERANZA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Pedro José Ropero – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 25 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para la estufa	**Fecha: 18 de noviembre del 2025**
3. Construcción de estufa	**Fecha: 20 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Estufa actual del predio

2. Entrega de materiales para la construcción de la estufa ecoeficiente, donde se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.




Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Construcción de la estufa ecoeficiente. Se realizó la construcción al 100%, quedando totalmente terminada y en buenas condiciones con todos los accesorios instalados y la bandeja de acero y el juego de chuzos.



Foto. Proceso de construcción



Foto. Estufa totalmente terminada

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM





Foto. Estufa totalmente terminada

3.COMPONENTE BANCOS DENDROENERGETICOS

Para el desarrollo de este componente en el presente periodo parcial se reporta a continuación las siguientes actividades, en los predios referenciados.

ZONA TILLAVÁ

Nro.	PREDIO	VEREDA	MUNICIPIO	PROPIETARIO
1	LA ESPERANZA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Pedro José Ropero Hernández
2	LOS NARANJOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Danilo Alejandro Cordero
3	LOS ALGARROBOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Alirio Galvis Zambrano
4	PARAISO 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Lely Rocio Bejarano Gonzales
5	LA MILAGROSA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Ronald Alejandro Peña Gómez
6	LA ESPERANZA 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Omar Wilson Vega Alfonso
7	LAS PALMAS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Luisa Fernanda Duque Gutiérrez
8	LA VENTUROSA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Jairo Ramírez

3.1 PREDIO EL PARAISO 2.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Paraíso 2 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Lely Rocio Bejarano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
4. Caracterización del predio	**Fecha: 19 de agosto del 2025**





Foto. Estufa totalmente terminada

3.COMPONENTE BANCOS DENDROENERGETICOS

Para el desarrollo de este componente en el presente periodo parcial se reporta a continuación las siguientes actividades, en los predios referenciados.

ZONA TILLAVÁ

Nro.	PREDIO	VEREDA	MUNICIPIO	PROPIETARIO
1	LA ESPERANZA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Pedro José Ropero Hernández
2	LOS NARANJOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Danilo Alejandro Cordero
3	LOS ALGARROBOS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Alirio Galvis Zambrano
4	PARAISO 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Lely Rocio Bejarano Gonzales
5	LA MILAGROSA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Ronald Alejandro Peña Gómez
6	LA ESPERANZA 2	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Omar Wilson Vega Alfonso
7	LAS PALMAS	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Luisa Fernanda Duque Gutiérrez
8	LA VENTUROSA	Alto Tillavá	Puerto Gaitán	Jairo Ramírez

3.1 PREDIO EL PARAISO 2.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Paraíso 2 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Lely Rocio Bejarano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
4. Caracterización del predio	**Fecha: 19 de agosto del 2025**

5. Entrega de materiales para el banco. **Fecha: 10 de noviembre del 2025**
6. Siembra del banco dendroenergético. **Fecha: 16 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.

4. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

5. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

6. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato.

	
Foto. Preparación para siembra	Foto. Preparación para siembra
	
Foto. Preparación para siembra	Foto. Preparación para siembra
	
Foto. Siembra de material vegetal.	Foto. Siembra de material vegetal.

3.2 PREDIO LOS NARANJOS

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL:ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Naranjos **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Danilo Alejandro Cordero – CORMACARENA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4. Caracterización del predio **Fecha: 26 de agosto del 2025**
5. Entrega de materiales para el banco. **Fecha: 12 de noviembre del 2025**
6. Siembra del banco dendroenergético. **Fecha: 14 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.

4. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

5. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

6. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato.



Foto. Preparación para siembra



Foto. Siembra de material vegetal.



Foto. Preparación para siembra



Foto. Preparación para siembra

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Siembra de material vegetal.	Foto. Siembra de material vegetal.

3.3 PREDIO LOS ALGARROBOS

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCO DENDROENERGETICO)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y establecimiento del banco.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Los Algarrobos **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Alirio Galvis Zambrano – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
4. Caracterización del predio **Fecha: 3 de septiembre del 2025** 5. Entrega de materiales para el banco. **Fecha: 16 de noviembre del 2025** 6. Siembra del banco dendroenergético. **Fecha: 18 de noviembre del 2025**	
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.	
4. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	
Registro fotográfico	



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

5. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

6. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato.



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Preparación para siembra.




Foto. Preparación para siembra.




Foto. Siembra de material vegetal.



Foto. Siembra de material vegetal.

3.4 PREDIO LA ESPERANZA.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCOS DENDROENERGETICOS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco de leña.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Esperanza **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Pedro José Ropero – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
4. Caracterización del predio	**Fecha: 25 de agosto del 2025**
5. Entrega de materiales para el banco	**Fecha: 3 de noviembre del 2025**
6. Siembra del banco dendroenergético.	**Fecha: 5 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.

4. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

5. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

6. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.

	
Foto. Preparación para siembra.	Foto. Preparación para siembra.
	
Foto. Siembra de material vegetal.	Foto. Siembra de material vegetal.

3.5 PREDIO LA MILAGROSA.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCOS DENDROENERGETICOS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD: materiales	Caracterización del predio, Entrega de Y establecimiento del banco de leña.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Milagrosa **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Ronal Alejandro Peña – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 25 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para el banco	**Fecha: 8 de noviembre del 2025**
3. Siembra del banco dendroenergético.	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.	

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

2. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Siembra de material vegetal.

3.6 PREDIO LA ESPRANZA 2.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCOS DENDROENERGETICOS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco de leña.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Esperanza 2 **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Omar Wilson Vega – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 25 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para el banco	**Fecha:21 de noviembre del 2025**
3. Siembra del banco dendroenergético.	**Fecha: 23 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los	

requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

2. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Siembra de material vegetal.



Foto. Siembra de material vegetal.

3.7 PREDIO LA VENTUROSA

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCOS DENDROENERGETICOS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco de leña.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	La Venturosa. **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Jairo Ramírez. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio	**Fecha: 25 de agosto del 2025**
2. Entrega de materiales para el banco	**Fecha: 10 de noviembre del 2025**
3. Siembra del banco dendroenergético.	**Fecha: 12 de noviembre del 2025**
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.	

1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

2. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Siembra de material vegetal.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Preparación para siembra.	Foto. Preparación para siembra.
	
Foto. Siembra de material vegetal.	Foto. Siembra de material vegetal.

3.8 PREDIO LAS PALMAS.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL: BANCOS DENDROENERGETICOS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y establecimiento del banco de leña.
MUNICIPIO:	Puerto Gaitán, META.
PREDIO:	Las Palmas. **VEREDA:** Alto Tillavá
USUARIO:	Luisa Fernanda Duque. – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Caracterización del predio **Fecha: 25 de agosto del 2025** 2. Entrega de materiales para el banco **Fecha: 15 de noviembre del 2025** 3. Siembra del banco dendroenergético. **Fecha: 17 de noviembre del 2025**	
Objetivo de la actividad Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y siembra del banco dendroenergético 100%.	
1. Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los	

requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Área para siembra material vegetal

2. Entrega de materiales para el establecimiento del banco de leña, se verificaron con el beneficiario, entregándose todo completo y en buenas condiciones para dar cumplimiento y avance al proyecto.



Foto. Recibido de materiales



Foto. Materiales entregados

3. Establecimiento del banco dendroenergético. Se realizó la siembra del 100%, del material vegetal, con las especificaciones técnicas sugeridas por el contrato



Foto. Preparación para siembra.



Foto. Preparación para siembra.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Foto. Preparación para siembra.	Foto. Preparación para siembra.
	
Foto. Siembra de material vegetal.	Foto. Siembra de material vegetal.

ZONA GUAYURIBA

En este periodo parcial para la zona de POMCA GUAYURIBA, se logró establecer los siguientes bancos dendroenergéticos.

ACTIVIDAD DESARROLLADA (GENERAL ESTUFAS)	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	Caracterización del predio, Entrega de materiales Y construcción de estufa, entrega de material de bancos dendroenergéticos y siembra
MUNICIPIO:	San Carlos Guaroa, META.
PREDIO:	El Bijagual **VEREDA:** Palmeras
USUARIO:	Ever Castillo – CORMACARENA.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
13. Caracterización del predio	**Fecha: 03 de noviembre del 2025**

14. Siembra de bancos	**Fecha: 11 de noviembre del 2025**

Objetivo de la actividad

Realizar la caracterización del predio diligenciando la ficha, entrega de materiales y construcción de estufa al 100%.

Caracterización del predio, donde se realizó el diligenciamiento de la ficha de caracterización para dar viabilidad al predio, concluyendo que cumple los requisitos técnicos solicitados por el proyecto.

Registro fotográfico



Foto. Caracterización del predio



Foto. Caracterización del predio

Entrega de materiales de predios a beneficiarios se realiza entrega de materiales de insumos: 1 bulto de cal dolomita de 50 kilos, 7 bultos abono organico,1 bulto de roca fosfórica, 2 insecticidas cipermetrina, 184 plantas de yopo, y 122 plantas de eucalipto.



Foto. Proceso de entrega de materiales



Foto. Proceso de entrega de materiales

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Proceso de entrega de materiales



Foto. Proceso de entrega de materiales

siembra de bancos dendroenergéticos como yopo y eucalipto realizó el ahoyado para inicio de sembrado, se realizar aplicación de cal dolomita, posteriormente el sembrado de las plantas de yopos y eucalipto, se aplica piedra fosfórica, y luego la abonada.



Foto. Proceso de siembra bancos dendroenergéticos



Foto. Proceso de siembra bancos dendroenergéticos



Proceso de siembra bancos dendroenergéticos



Proceso de siembra bancos dendroenergéticos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Proceso de siembra bancos dendroenergéticos



Proceso de siembra bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos



Foto. Entrega bancos dendroenergéticos

4. COMPONENTE ESCUELAS DE CAMPO

ACTIVIDAD DESARROLLADA	
DATOS GENERALES	
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025.
ACTIVIDAD:	RESUMEN EJECUTIVO ESCUELA DE CAMPO 15 Y 16
FECHA:	NOVIEMBRE 22 DE 2025
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO, META.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
En el marco del Proyecto de Reconversión Productiva 2025, y específicamente del componente de Escuelas de Campo Agrícolas (ECA), se desarrolló la ECA No. 15 dirigida a la comunidad indígena Pijao de la vereda Indostán, en el departamento del Meta. La jornada se llevó a cabo el 22 y 29 de noviembre de 2025, con un total de 36 asistentes, quienes participaron en una capacitación integral orientada al fortalecimiento de sus capacidades técnicas productivas, administrativas y sociales. La actividad realizada entre las 08:00 am y las 12:00 pm, implemento una metodología teórico-práctica que permitió desarrollar contenidos clave para mejorar las prácticas agrícolas y promover la sostenibilidad en las unidades productivas de la comunidad.	

Esta jornada comenzó con la socialización del proyecto, resaltando los objetivos de la reconversión productiva y el fortalecimiento comunitario; se abordaron conceptos relacionados con los modelos de negocio, destacando su importancia para generar, entregar y capturar valor en los emprendimientos rurales. De manera complementaria, se impartió una capacitación técnica sobre el manejo agronómico del cultivo de cacao, profundizando en la selección del material vegetal, la preparación del suelo, las técnicas de siembra, el manejo nutricional y el control integrado de plagas y enfermedades, este espacio permitió a los participantes reflexionar sobre los retos productivos del territorio, fortalecer su capacidad para implementar mejoras en sus cultivos.

Luego, se desarrolló un bloque formativo orientado a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), resaltando la importancia del uso de abonos orgánicos como alternativa sostenible para fortalecer la fertilidad del suelo, reducir la dependencia de insumos sintéticos y promover la producción limpia. En el componente financiero, se brindó a los participantes una herramienta práctica para registrar ingresos y egresos, facilitando el control administrativo de sus unidades productivas y mejorando la toma de decisiones. Adicionalmente, se explicó el procedimiento de triple lavado para la correcta disposición de envases de agroquímicos, promoviendo el cumplimiento de la normatividad ambiental y la reducción de riesgos de contaminación.

La sesión práctica incluyó la elaboración del biofertilizante BIOL, utilizando insumos de bajos costo como agua de lluvia, melaza y urea, durante esta actividad, los participantes resolvieron inquietudes relacionadas con los tiempos de fermentación, condiciones de almacenamiento y dosificación adecuadas, demostrando un alto nivel de apropiación y participación. La evaluación final evidenció un avance notable en el conocimiento de las BPA, con resultados superiores a los del diagnóstico inicial, lo que confirma la efectividad de la estrategia formativa implementada.
En el componente social, se desarrolló una dinámica grupal denominada Test del Árbol de Koch orientada a explorar las percepciones, expectativas y vínculos simbólicos de los participantes con su entorno productivo y comunitario. Los participantes trabajaron en grupos, analizaron situaciones reales, identificaron elementos subjetivos relevantes para el análisis social y aportaron insumos valiosos para la comprensión del contexto comunitario y la planificación participativa.
La ECA contó con el soporte logístico necesario para el desarrollo de la jornada, incluyendo el uso de un auditorio equipado con herramientas como video beam, papelería y marcadores; se ofreció una estación de café, refrigerios y un almuerzo tradicional tipo sancocho de gallina, lo cual permitió garantizar la comodidad y permanencia de los asistentes durante toda la actividad.

En términos generales, la implementación de esta ECA fue altamente satisfactoria, consolidándose como un aporte significativo a los objetivos del proyecto, especialmente en lo relacionado con la transferencia de conocimientos, la adopción de buenas prácticas agrícolas y el fortalecimiento organizativo y comunitario. Los resultados obtenidos evidencian una apropiación sólida de los contenidos, una participación activa por parte de los beneficiarios y un avance notable en la incorporación de prácticas sostenibles en sus unidades productivas. De esta manera, el ACE No. 15 contribuye al mejoramiento de la productividad agrícola, la conservación ambiental y el

fortalecimiento socioeconómico de la comunidad indígena Piajo del departamento del Meta.

Objetivo de la actividad

- Reportar de manera clara, breve y comprensible la información más importante de la escuela de campo realizada con la comunidad indígena Pijao.

Registro fotográfico



Descripción: Socialización del proyecto.



Descripción: Socialización del proyecto.



Descripción: Socialización de las BPA.



Descripción: Capacitación teórico-práctica de abonos orgánicos.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descripción: Explicación de la dinámica por parte del componente social.	**Descripción:** Representación de la dinámica.
	
Descripción: Estación de café.	**Descripción:** Auditorio.
	
Descripción: Video beam y elementos de computación	**Descripción:** Refrigerio.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Descripción: Refrigerio.	**Descripción:** Refrigerio.
	
Descripción: Almuerzo.	**Descripción:** Almuerzo.
	
Descripción: Camioneta.	**Descripción:** Camioneta.

Soportes de actividad

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM




CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Examen de Ingreso ISATO
Contratista Tiempo Pleno
Contrato Ecoeficiente 2025
22 de Noviembre 2025


1	Ney Moreno	X		Técnico Agropecuario			
2	Arnoldo Tique	X		Guardia Indígena	Cabildo Indígena Pijao		
3	Diego Luis Moreno	X		Guardia Indígena	Cabildo Indígena Pijao		
4	Fredis	X		Pavia	Lozas		
5		X		Guardia	Pijao		
6		X		Guardia	Pijao		
7			X	Guardia	Pijao		
8			X	Guardia	Pijao		
9		X		Suplente	Pijao		
10		X			Pijao		
11		X		Pijao	Pijao		
12		X			Pijao		
13		X		Guardia	Pijao		
14		X		Pijao	Pijao		
15	Residencia P.D.			Cabildo	Pijao		

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

N	NOMBRES APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	NUMERO TELEFONO	FIRMA
1	Yeris Angela Licenses Patricia	X		Medico	Pijao Cay Sa. Vida		3222227043	Angel R Lemos
2	Angel R Lemos	X		Conductor	Pijao Cay		3223227043	
3	Luis chico	X		Alcalde	Alcaldia		3125549527	
4	Edgar Mauricio Ruiz Moreno	X		Conductor	Pijao Cay		3208623696	
5	Fernando chico	X		Bomberil	Pijao cay		3124566668	
6	Nidia sanchez	X			Pijao cay		3133855013	Nidia Sanchez
7	Lina Uribe		X		Pijao cay		3165901958	
8	Yamileth C	X		Guardia	Primera Infancia		3102858156	
9	Karla Vanessa M	X		Conductor	Pijao	Cabildo Indígena	3225763	
10	Fredy Trujillo R.	X		Medico	Hospital Local		3209486730	
11	Lic. Deisy Diaz L.		X	Cabildante	Cabildo Indígena Pijao cay		3132452393	Lic Deisy Diaz Lopez
12	Jho Jaderll	X		Guarda pijao			3213777644	Jho Jaderlloyd
13	Fernando Pabon	X		Jefe Urgencias	Urgencias		314 393 6649	
14	Jelvana Santa		X	Gobernadora	Cabildo Indígena Pijao cay		3183491956	Jelvana Santa.
15	Andrea Pabon		X	Cogotia	Pijao		3124444148	Andrea Pabon



CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

N	NOMBRES APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	CARGO	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	NUMERO TELEFONO	FIRMA
1	Jaider Jacob	X		NC I.			3138460	
2	Leticia Villalba	X		Lider Fijo	Pijao Cay		3206167	
3			X	—	Pijao cay	—	3209305	
4					Pijao cay		311 2796241	
5	Yesenia Peak		X		Pijao cay		3185233	
6	Jose Rojas		X		Pijao cay		3205807	

Descripción: Listados de Asistencia.

5. COMPONENTE ORGANIZACIONAL

Durante el periodo de ejecución se llevó a cabo el sexto comité técnico, el 6 de noviembre del 2025, en acompañamiento de interventoría y supervisión delegada por CORMACARENA, en la cual se presentó las limitantes que se han presentado en la ejecución del contrato en este periodo.



sexto comité de obra e interventoría




Asistencia Comité 6.

Durante el periodo de ejecución se llevó a cabo el séptimo comité técnico, el de octubre del 2025, en acompañamiento de interventoría y supervisión delegada por CORMACARENA, en la cual se presentó la posibilidad de adición al contrato actual que se han presentado en la ejecución del contrato en este periodo.



séptimo comité de obra e interventoría



Asistencia Comité 7.

CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido en este informe se evidenció un avance sostenido y técnicamente consistente en la ejecución del contrato, particularmente en lo relacionado con la implementación de los Sistemas Agroforestales (SAF). Las actividades desarrolladas en campo —desde la caracterización predial, la toma de muestras de suelo y la adecuación mecánica de los lotes, hasta la entrega de insumos y el establecimiento definitivo de las especies— reflejan una planeación adecuada y una correcta articulación entre el equipo técnico del contratista, la interventoría y los beneficiarios.

Así mismo, se avanzó de manera significativa en el componente de estufas ecoeficientes, donde la entrega de materiales, equipos, accesorios y su construcción se realizó conforme a los lineamientos técnicos y contractuales. Este avance constituye un aporte directo a la reducción del consumo de leña, la disminución de emisiones y la mejora de las condiciones de bienestar en los hogares intervenidos.

En términos financieros, la inversión total del anticipo y la presentación de los soportes respectivos demuestran un manejo adecuado de los recursos asignados, garantizando su destinación exclusiva a las actividades del proyecto. Igualmente, el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales confirma la correcta gestión del recurso humano vinculado al proceso.

La Escuela de Campo (ECA) y las jornadas de capacitación desarrolladas consolidaron un proceso formativo valioso para los productores, quienes adquirieron conocimientos claves para la gestión sostenible de sus sistemas productivos y para la adopción de medidas de adaptación al cambio climático.

En conjunto, los resultados obtenidos en este periodo reafirman que la ejecución del contrato avanza de manera coherente con los objetivos planteados, contribuyendo al fortalecimiento de prácticas sostenibles y a la transición hacia modelos productivos resilientes en los municipios priorizados del departamento del Meta.

RECOMENDACIONES

A partir de los avances observados, se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento técnico a los Sistemas Agroforestales, especialmente en esta etapa inicial en la que las plántulas requieren mayor control fitosanitario y supervisión para asegurar su adecuado desarrollo. De igual manera, es fundamental mantener el acompañamiento a los beneficiarios en el manejo de las estufas ecoeficientes, verificando su instalación, uso correcto y mantenimiento preventivo.

Se considera importante reforzar las medidas de protección física de los predios intervenidos, mediante la instalación o consolidación de cercas que eviten el daño por

ingreso de ganado o fauna silvestre. Asimismo, se sugiere realizar revisiones periódicas al funcionamiento de las cosechas de agua y sistemas de riego entregados, asegurando que operen de manera eficiente y se integren adecuadamente al manejo de los cultivos.

Para garantizar la continuidad y el ritmo de ejecución, se recomienda planificar con anticipación la logística y abastecimiento de materiales para las actividades del siguiente periodo, considerando posibles restricciones climáticas o de transporte. De igual forma, se propone fortalecer el proceso formativo a través de las ECAS, ampliando los contenidos prácticos y reforzando temas como fertilización, control biológico de plagas, manejo de suelos y tecnologías ecoeficientes.

De esta manera, se asegura que las acciones ejecutadas mantengan su coherencia técnica, se consolide la apropiación de los beneficiarios y se garantice el cumplimiento integral de los objetivos del contrato.

Cordialmente,

YURLEY YATE QUIROGA
R/L Consorcio Eco-Eficiente 2025

GUSTAVO RODRIGUEZ LOZADA
Coordinador proyecto

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

| | | |

DESCRIPCION	UND	CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. (NA)			CANTICADES			VALORES			SALDOS		
		CANTIDAD	N°. PERSONAS	VR. UNT	VR. TOTAL	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
IFAS Grado 8: Título profesional en ingeniería civil y e experiencia en ejecución y/o interventoria y/o s de obra civil, dentro de los cuales por lo menos tres ncia profesional relacionada en ejecución y/o tos de ejecución o construcción de estufas s profesionales con el 100 % de dedicación.	mes	6	2	3.996.570,00	47.958.840,00				4	1	5	$ 31.972.560,00	$ 7.993.140,00	$ 39.965.700,00	1	$ 7.993.140,00	83,33%
ADO 7:Aprobación de dos (2) años de educación en disciplinas academicas del nucleo basico de ncias sociales y humanas: Licenciatura en ciencias ocial, psicología, sociología y afines. DEDICACION	Mes	6	1	2.063.798,00	12.382.788,00				4	1	5	$ 8.255.192,00	$ 2.063.798,00	$ 10.318.990,00	1	$ 2.063.798,00	83,33%
SAF GRADO 12: Título de formación técnica el conocimiento: forestal y/o Gestión Ambiental y/o ola y/o Manejo de Bosques y/o agrícola y/o cuaria y/o agroecología y/o de explotaciones n sostenible y/o Saneamiento Básico y/o Recursos y seis (6) meses de experiencia relacionada en Sistemas Agroforestales o aprobación de tres (3) erior en la modalidad de formación tecnológica o ria en áreas de las ciencias naturales, ingeniería agroforestal, agroecología y tres (3) meses de a en contratos y/o proyectos de Sistemas con el 100 % de dedicación.	Mes	6	1	2.724.337,00	16.346.022,00				4	1	5	$ 10.897.348,00	$ 2.724.337,00	$ 13.621.685,00	1	$ 2.724.337,00	83,33%
RADO 12: Título de formación técnica profesional en forestal y/o Gestión Ambiental y/o Agroforestal y/o Bosques y/o agrícola y/o agropecuaria y/o pecuaria explotaciones diversificadas y/o gestión sostenible y/o Recursos Naturales y/o a fines y seis (6) meses ada en contratos y/o proyectos de restauración Agroforestales y/o reforestación y/o mantenimientos es y/o producción sostenible y/o Gestión Ambiental ción de tres (3) años de educación superior en la tecnológica o profesional o universitaria en áreas de , ingeniería forestal, agronómica, agroforestal, meses de experiencia relacionada en contratos y/o ción ecológica y/o Sistemas Agroforestales y/o nimientos de plantaciones forestales y/o producción mbiental y/o Sanitaria. 2 con el 100 % de dedicación.	Mes	6	1	2.724.337,00	16.346.022,00				4	1	5	$ 10.897.348,00	$ 2.724.337,00	$ 13.621.685,00	1	$ 2.724.337,00	83,33%
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNT	VR. TOTAL													
TRANSPORTE PERSONAL																	
20 visitas mensuales equipo técnico (6) c/u por seis dos profesionales estufas, profesional civil y dio de 20 visitas por persona/mes)	Visitas	720	120.000,00	86.400.000,00					400	188	588	$ 48.000.000,00	$ 22.560.000,00	$ 70.560.000,00	132	$ 15.840.000,00	81,67%
a Macarena cuatro personas viajes ida y vuelta.	viajes	4	1.500.000,00	6.000.000,00					0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	4	$ 6.000.000,00	0,00%
x4 para seguimiento de actividades	mes	6	12.054.000,00	72.324.000,00					4	1	5	$ 48.216.000,00	$ 12.054.000,00	$ 60.270.000,00	1	$ 12.054.000,00	83,33%
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA				376.860.540,00								237.640.360,00	$ 69.970.090,00	$ 307.610.450,00	0	$ 69.250.090,00	
TALLERES E INSUMOS																	
tracion muncipal y comunidad seleccionada de cada dos incluye x4 para socialización - Alquiler de equipos, GPS, eo, fotográficos, telecomunicaciones, impresiónes (ampo para 145 personas y una gira tecnica para 15	Documentos ECAS / talleres	1	409.769.005,00	409.769.005,00					0,65	0,15	0,8	$ 266.349.853,25	$ 61.465.350,75	$ 327.815.204,00	0,2	$ 81.953.801,00	80,00%
SUBTOTAL TALLERES E INSUMOS				409.769.005,00								266.349.853,25	$ 61.465.350,75	$ 327.815.204,00		$ 81.953.801,00	
SISTEMAS AGROFORESTALES TILLAVÁ																	
DE ALTERNATIVAS DE RECONVERSION MAS AGROFORESTALES SAF (FORESTALES, PIÑA) EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS	HA	1	87.180.737,00	87.180.737,00					0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1	$ 87.180.737,00	0,00%

DESCRIPCION	UND	CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. (NIA)			CANTICADES			VALORES			SALDOS		
		CANTIDAD	Nº. PERSONAS	VR. UNT	VR. TOTAL	CTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
E ALTERNATIVAS DE RECONVERSION AS AGROFORESTALES SAF (FORESTALES, EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS	HA		15	32.855.178,00	492.827.670,00				5	10	15	$ 164.275.890,00	$ 328.551.780,00	$ 492.827.670,00	0	$ 0,00	100,00%
RRENO DE INTERVENCIÓN DE LOS SAF	HA		16	1.200.000,00	19.200.000,00				5	10	15	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 18.000.000,00	1	$ 1.200.000,00	93,75%
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES TILLAVA					599.208.407,00							170.275.890,00	$ 340.551.780,00	$ 510.827.670,00		$ 88.380.737,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO TILLAVA																	
ES	UNIDAD		20	3.807.314,00	76.146.280,00				0	8	8	$ 0,00	$ 30.458.512,00	$ 30.458.512,00	12	$ 45.687.768,00	40,0%
ETICO	1/4HA		20	3.135.847,00	62.716.940,00				4	8	12	$ 12.543.388,00	$ 25.086.776,00	$ 37.630.164,00	8	$ 25.086.776,00	60,00%
OREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE A TERMICA Y EMISIONES	UNIDAD		20	1.519.697,00	30.393.940,00				0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	20	$ 30.393.940,00	0,00%
SUBTOTAL ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO TILLAVA					138.863.220,00							12.543.388,00	$ 55.545.288,00	$ 68.088.676,00		$ 70.774.544,00	
SISTEMAS AGROFORESTALES GUAYURIBA																	
E ALTERNATIVAS DE RECONVERSION S AGROFORESTALES SAF (ORESTALES, CACAO, N LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS	UNIDAD		4	44.234.714,00	176.938.856,00				3	1	4	$ 132.704.142,00	$ 44.234.714,00	$ 176.938.856,00	0	$ 0,00	100,00%
RRENO DE INTERVENCIÓN DE LOS SAF	HA		4	1.200.000,00	4.800.000,00				3	1	4	$ 3.600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 4.800.000,00	0	$ 0,00	100,00%
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES GUAYURIBA					181.738.856,00							136.304.142,00	$ 45.434.714,00	$ 181.738.856,00		$ 0,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO GUAYURIBA																	
ES	UNIDAD		26	3.807.314,00	98.990.164,00				0	19	19	$ 0,00	$ 72.338.966,00	$ 72.338.966,00	7	$ 26.651.198,00	73,08%
GETICO	1/4 HA		26	3.135.847,00	81.532.022,00				22	1	23	$ 68.988.634,00	$ 3.135.847,00	$ 72.124.481,00	3	$ 9.407.541,00	88,46%
OREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE A TERMICA Y EMISIONES	UNIDAD		26	1.519.697,00	39.512.122,00				0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	26	$ 39.512.122,00	0,00%
SUBTOTAL ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO GUAYURIBA					180.522.186,00							68.988.634,00	$ 75.474.813,00	$ 144.463.447,00		$ 36.058.739,00	
SISTEMAS AGROFORESTALES																	
E ALTERNATIVAS DE RECONVERSION AS AGROFORESTALES SAF (FORESTALES, ICOS) EN LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS	HA		6	44.234.714,00	265.408.284,00				6	0	6	$ 265.408.284,00	$ 0,00	$ 265.408.284,00	0	$ 0,00	100,00%
ERRENO DE INTERVENCIÓN DE LOS SAF	HA		6	1.200.000,00	7.200.000,00				6	0	6	$ 7.200.000,00	$ 0,00	$ 7.200.000,00	0	$ 0,00	100,00%
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES					272.608.284,00							272.608.284,00	$ 0,00	$ 272.608.284,00		$ 0,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO																	
ES	UNIDAD		18	3.807.314,00	68.531.652,00				0	12	12	$ 0,00	$ 45.687.768,00	$ 45.687.768,00	6	$ 22.843.884,00	66,67%
GETICO	1/4HA		18	3.135.847,00	56.445.246,00				18	0	18	$ 56.445.246,00	$ 0,00	$ 56.445.246,00	0	$ 0,00	100,00%
TOREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE A TERMICA Y EMISIONES	UNIDAD		18	1.519.697,00	27.354.546,00				0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	18	$ 27.354.546,00	0,00%
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES					124.976.898,00							56.445.246,00	$ 45.687.768,00	$ 102.133.014,00		$ 22.843.884,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA ECO-HOTELES O POSADAS TURISTICAS																	
CIENTES PARA ECO-HOTELES O POSADAS TURISTICAS	UNIDAD		2	20.009.413,00	40.018.826,00				0	0	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	2	$ 40.018.826,00	0,00%
SUBTOTAL ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA ECO-HOTELES O POSADAS TURISTICAS					40.018.826,00						-	-	$ 0,00	$ 0,00		$ 40.018.826,00	
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES TILLAVÁ					$ 599.208.407,00							$ 170.275.890,00	$ 340.551.780,00	$ 510.827.670,00		$ 88.380.737,00	
SUBTOTAL ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO TILLAVÁ					$ 138.863.220,00							$ 12.543.388,00	$ 55.545.288,00	$ 68.088.676,00		$ 70.774.544,00	
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y EMISIONES - TILLAVA					$ 30.393.940,00							$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 30.393.940,00	
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES GUAYURIBA					$ 181.738.856,00							$ 136.304.142,00	$ 45.434.714,00	$ 181.738.856,00		$ 0,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO GUAYURIBA					$ 180.522.186,00							$ 68.988.634,00	$ 75.474.813,00	$ 144.463.447,00		$ 36.058.739,00	
VALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y EMISIONES GUAYURIBA					$ 39.512.122,00							$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 39.512.122,00	
SUBTOTAL SISTEMAS AGROFORESTALES					$ 272.608.284,00							$ 272.608.284,00	$ 0,00	$ 272.608.284,00		$ 0,00	

DESCRIPCION	UND	CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. (NIA)			CANTICADES			VALORES			SALDOS		
		CANTIDAD	Nº. PERSONAS	VR. UNT	VR. TOTAL	CTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
ESTUFAS ECOEFICIENTES CON BANCO DENDROENERGETICO					$ 124.976.898,00							$ 56.445.246,00	$ 45.687.768,00	$ 102.133.014,00		$ 22.843.884,00	
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ESTUFA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y EMISIONES					$ 27.354.546,00							$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 27.354.546,00	
ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA ECO-HOTELES O POSADAS TURISTICAS					$ 40.018.826,00							$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 40.018.826,00	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 1.537.936.677,00							$ 717.165.584,00	$ 562.694.363,00	$ 1.279.859.947,00		$ 258.076.730,00	
A.I.U (31%)					$ 476.760.370,00							$ 222.321.331,00	$ 174.435.253,00	$ 396.756.584,00		$ 80.003.786,00	
TOTAL COSTOS ASISTENCIA TECNICA					$ 883.890.153,00							$ 503.990.213,25	$ 131.435.440,75	$ 635.425.654,00		$ 248.464.499,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO					$ 2.898.587.200,00							$ 1.443.477.128,00	$ 868.565.057,00	$ 2.312.042.185,00		$ 586.545.015,00	79,76%

:	$ 2.898.587.200,00	V/R ANTICIPO:	1.449.293.600,00
	$ -	% ANTICIPO :	50,00%
:	$ 2.898.587.200,00		

DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	% AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	27/10/2025	$ 1.443.477.128,00	49,80%	$ 721.738.564,00	50,00%	$ 727.555.036,00	50,20%	$ 721.738.564,00	$ 1.455.110.072,00	49,80%
IAL	26/11/2025	$ 868.565.057,00	29,97%	$ 434.282.528,50	50,00%	$ 287.456.035,50	19,83%	$ 434.282.528,50	$ 586.545.015,00	29,97%
		$ 2.312.042.185,00	79,76%	$ 1.156.021.092,50	50,00%	$ 293.272.507,50	20,24%	$ 1.156.021.092,50	$ 586.545.015,00	79,76%

NOVIEMBRE DE 2025

LOZADA
TO

ENTE 2025

Aprobé
INTERVENTORÍA

ING: CARLOS ARMANDO MEDINA POLO
C.C 17334263
COORDINADOR DE INTERVENTORIA

Yuli Andrea ladino Espitia.

YULI ANDREA LADINO ESPITIA
C.C 1.122.127.856
R/L CONSORCIO INTER-RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 2025

ANEXO 1: INFORMES TÉCNICOS

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025 CONTRATO N° PS-GCT 2.7.25-705

OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

INFORME CONSOLIDADO PARCIAL

MAYRA ALEJANDRA TRIANA GÓMEZ

27 DE OCTUBRE- 26 DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

En el periodo contractual se ejecutaron diversas labores correspondientes a las actividades de establecimiento y evaluación fitosanitaria de las especies que componen el Sistema Agroforestal. A continuación, se describen las actividades realizadas por zona.

ZONA, CUENTA DEL RÍO GUAYURIBA

EVALUACIÓN ESTADO FITOSANITARIO

Luego de culminar el proceso de establecimiento del Sistema Agroforestal en los predios ubicados en la zona de la cuenca del río Guayuriba, se realizó la validación del estado fitosanitario y porcentaje de mortalidad de las especies implementadas en el sistema; la siguiente tabla evidencia los predios evaluados:

Evaluación fitosanitaria, componente SAF.

Nro.	ZONA	PREDIO	VEREDA	MUNICIPIO	PROPIETARIO	ACTIVIDAD RELACIONADA
1	Cuenca del río Guayuriba	La Argentina	La Cumbre	Villavicencio	Pedro Nell Millan	Evaluación fitosanitaria, % de mortalidad.
2	Cuenca del río Guayuriba	La Victoria	La Cumbre	Villavicencio	María de Jesús Millán.	Evaluación fitosanitaria, % de mortalidad.
3	Cuenca del río Guayuriba	Altamira	San Pablo	Acacias	Yeyson Hurtado	Evaluación fitosanitaria, % de mortalidad.
4	Cuenca del río Guayuriba	Los Naranjos Lote 2	Palmeras	San Carlos de Guaroa	María del Pilar Moreno	Evaluación fitosanitaria, % de mortalidad.

Porcentaje de mortalidad

Dentro de los parámetros establecidos para la evaluación fitosanitaria se incluye el análisis del porcentaje de mortalidad por especie. El siguiente cuadro presenta los resultados obtenidos para cada predio y especie evaluada, correspondientes a la zona de la cuenca del río Guayuriba.

El siguiente cuadro evidencia a la fecha, el porcentaje de mortalidad de cada especie:

Predio	Especie	% de mortalidad
Predio la Argentina	Cacao	8
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio La Victoria	Cacao	4
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio Altamira	Cacao	4
	Plátano	10
	Forestales	2
Predio Los Naranjos Lote 2	Cacao	23
	Plátano	4
	Forestales	1

Registro fotográfico



Formación de nuevo follaje en plántula de cacao, predio Los Naranjos, Lote 2



Planta de plátano de buen vigor, predio Los Naranjos, lote 2.



Especie forestal de buen vigor, predio La Argentina.



Medición, crecimiento vegetativo plántula de caca, predio La Argentina.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM



Remoción cinta de injertación, plántula de cacao, Predio La Victoria.



Plántula de cítrico, en buen estado fitosanitario.



Plántulas de plátano de buen vigor.



Plántula forestal, en buen estado fitosanitario.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas a la fecha en cada uno de los predios evaluados en el marco del proyecto.

Cuadro Resumen

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
1	Villavicencio	La Argentina	Pedro Nell Millán	79400377	Cuenca del río Guayuriba	4°4'53.71" N 73°44'27.89" W

EVALUACIÓN FITOSANITARIA

- Se observa emergencia en los colinos de plátano, al momento de la visita se evidenció aproximadamente el 4% de mortalidad, la altura promedio es de 30-40 cm aproximadamente, son colinos de buen vigor, sin evidencia de plagas y/o enfermedades.

- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo, algunas especies presentan doblamiento, no se observa afectación por plagas.

- Se evidencia buen vigor en las plantas de cítricos, sin afectación de plagas y/o enfermedades.

- Las plantas de cacao se han adaptado de forma óptima a las condiciones del lote, al momento de la visita, no se evidencia afectación de plagas en área foliar, se eliminó la cinta de injertación.

- Debido a las constantes lluvias en la zona, se observa encharcamiento en áreas específicas del lote.

- Se hace relevante denotar que en el predio hay evidencia de hormiga, al momento de la visita, no se observó daño en las especies establecidas, sin embargo, es importante realizar su respectivo manejo.

Porcentaje de mortalidad

El siguiente cuadro evidencia a la fecha, el porcentaje de mortalidad de cada especie:

Especie	% de mortalidad
Cacao	8
Plátano	10
Forestales	2

Se hace relevante denotar que el porcentaje de mortalidad registrado en el sistema agroforestal es bajo, debido a q no supera el 10%, lo cual se considera dentro de los rangos aceptables para la etapa de establecimiento.

El lote seleccionado es adecuado para el establecimiento del sistema agroforestal, sin embargo, debido a las constantes lluvias en la zona, se evidencia encharcamientos en áreas específicas en el lote, afectando principalmente la emergencia de los colinos de plátano.

Registro fotográfico

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

CONTRATO No. PS- GCT.2.7.25.705

	
Plántula de algarrobo en buen estado fitosanitario.	Colino de plátano en buen estado fitosanitario.
	
Medición crecimiento vegetativo, plántula de cacao.	Planta forestal de buen vigor.

Cuadro Resumen

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
2	Villavicencio	La Victoria	María de Jesús Millan	52114417	Cuenca del río Guayuriba	4°5'4.374" N 73°44'32.15" W

EVALUACIÓN FITOSANITARIA

- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo, no se evidencia afectación por plagas y/o enfermedades.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

- La germinación del colino de plátano es óptima, no se observa sintomatología de plagas y/o enfermedades.
- Las plantas de cacao, presentan buena adaptabilidad a las condiciones ambientales que ofrece el predio, las plantas son vigorosas, sin afectación visible de plagas y/o enfermedades.
- Se observa encharcamiento en áreas específicas del lote.

Porcentaje de mortalidad.

El siguiente cuadro evidencia el porcentaje de mortalidad:

Especie	% de mortalidad
Cacao	4
Plátano	10
Forestales	2

El porcentaje de mortalidad de cada especie es baja, se encuentra dentro de los estándares del establecimiento; la mayor mortandad se encontró en los colinos de plátano.

Registro fotográfico



Plántulas de cacao en buen estado fitosanitario.



Plántula de cítrico de buen vigor.



Plántula de abarco adaptada al ambiente.



Medición crecimiento vegetativo cacao.

Cuadro Resumen

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
3	Acacias	Altamira	Yeyson Hurtado	86080729	Cuenca del río Guayuriba	4°2'56" N 73°47'58" W

EVALUACIÓN FITOSANITARIA

- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo, no se observa sintomatología por plagas y/o enfermedades.

- La germinación del colino de plátano es óptima, no se observa daño por plagas y/o enfermedades; el porcentaje de mortalidad es bajo.

- Las plantas de cacao, presentan buena adaptabilidad a las condiciones ambientales que ofrece el predio, las plantas son vigorosas, sin afectación visible de plagas y/o enfermedades; al momento de la visita, no se había removido el total de las cintas de injertación.

2.2.2.1. Porcentaje de mortalidad.

El siguiente cuadro evidencia a la fecha, el porcentaje de mortalidad de cada especie:

Especie	% de mortalidad
Cacao	4
Plátano	10
Forestales	2

El porcentaje de mortalidad se encuentra dentro de los estándares mínimos de establecimiento, siendo el cultivo de plátano la especie con mayor mortandad.

Registro fotográfico



Emergencia colino de plátano.



Planta de cítrico sin evidencia de plagas y/o enfermedades.



Especie forestal en buen estado fitosanitario.



Plántula de cacao

Cuadro Resumen

Numero	Municipio	Nombre del predio	Propietario	Cedula de ciudanía	Zona de Trabajo	Coordenada de control
4	San Carlos de Guaroa	Los Naranjos, Lote 2	María del Pilar Moreno.		Cuenca del río Guayuriba	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

EVALUACIÓN FITOSANITARIA

- Las plantas de cítricos, presentan buen vigor, sin evidencia de sintomatología por plagas y/o enfermedades, no se observa porcentaje de mortalidad.

- La germinación de los colinos de plátano es efectiva, son plantas vigorosas, sin presencia de plagas, su crecimiento vegetativo es de aproximadamente 30-40 cm de altura.

- Las plantas sobrevivientes evidencian una mejor adaptación a las condiciones climáticas del sitio, mostrando renovación y formación activa de follaje; se observa baja incidencia de afectación por plagas en área foliar, particularmente por Crisomélidos (esqueletizador del follaje). Al momento de la visita, no se había retirado la cinta de injertación, ni removido las hojas bajeras correspondientes al patronaje.

- Las plantas forestales presentan buen crecimiento vegetativo y adaptabilidad al terreno; no se evidencia porcentaje de mortalidad en las especies.

Porcentaje de mortalidad.

Especie	% de mortalidad
Cacao	23
Plátano	4
Forestales	1

El porcentaje de mortalidad registrado en las plantas de cacao fue del 23%, cuya posible causa se asocia al estrés generado por una exposición solar prolongada, las otras especies establecidas en el SAF, presentan buena adaptabilidad en el predio, evidenciando bajo porcentaje de mortandad.

Registro fotográfico



Formación de nuevo follaje.



Afectación por esqueletizador del tallo.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Colino de plátano de buen vigor.	Planta de cítrico en buen estado fitosanitario.
	
Planta forestal (abarco) en buen estado fitosanitario.	Planta de cacao de buen vigor.

ZONA, CUENTA DEL RÍO TILLAVÁ

En la zona de la cuenca del río Tillavá, se llevaron a cabo actividades correspondientes a la entrega de materiales e insumos, adecuación del lote, fertilización y establecimiento del SAF, culminando con la evaluación fitosanitaria de los predios ya establecidos.

ENTREGA MATERIAL VEGETAL

En el mes de noviembre se culminó el cargue de los materiales e insumos requeridos para la implementación y establecimiento del componente SAF, se hace relevante denotar que todos los insumos fueron recibidos en un punto de acopio adecuado en la vereda Alto de Tillavá, para posteriormente ser entregados a los usuarios, verificándose junto al productor la cantidad, calidad y correcta destinación según los lineamientos del proyecto.
Se entregaron los siguientes insumos:

- Estructura requerida para la instalación de cosecha de agua.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

- Implementos para sistema de riego.
- Insumos faltantes para Biol.

Entrega de materiales e insumos

Nro	FECHA	ZONA	MUNICIPIO	VEREDA	PREDIO	PROPIETARIO
1	15 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	La Camila	Camilo Rojas Gómez
2	15 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	La Rumorosa	Maximino Núñez
3	15 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	El limonar	Hamilton Velásquez Ocampo
4	15 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	Palmarito	Yeison Cáceres Velandia
5	23 de noviembre.	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	La esperanza	Gildardo Hernández Ortiz
6	22 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	Los cedros	Blanca Nelcy Loaiza
7	12 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	Las gaviotas	Delin Yesica Quintero
8	13 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	El Jaguar	Ceneida Quintero Sánchez
9	13 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	La fortaleza 1	Fernando Gómez Pulido
10	10 de noviembre	Cuenca del río Tillavá.	Puerto Gaitán.	Alto de Tillavá	Lucitania	José María Perilla

Registro fotográfico



Entrega materiales e insumos, predio La Camila.



Entrega panel solar, predio La Rumurosa.

	
Entrega materiales e insumos, predio El Limonar	Entrega estructura cosecha de agua, predio Las Gaviotas.
	
Entrega mangueras para riego, predio la Fortaleza 1.	Plántula de cítrico, en buen estado fitosanitario.


ADECUACIÓN DEL LOTE

Corresponde a la etapa inicial del proceso de implementación del sistema agroforestal, en la cual se preparan las condiciones del terreno para asegurar un adecuado desarrollo de las especies a establecer.

En el predio Altamira se dio inicio al proceso de mecanización del lote, las actividades a realizar fueron las siguientes:

- Realización primer y segundo pase de rastra.
- Aplicación de enmiendas correctivas (Cal dolomita).
- Realización tercer pase de rastra (esta actividad, ayuda a incorporar la enmienda en el lote).

Registro fotográfico

	
Área a implementar, predio Lucitania	Segundo pase de rastra, predio Lucitania.
	
Segundo pase de rastra, predio Lucitania.	Aplicación de cal dolomita, predio la fortaleza 1.
	
Aplicación de cal dolomita, predio La Esperanza.	Lote adecuado para el establecimiento del SAF

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

ESTABLECIMIENTO DEL SAF

Para dar inicio a la implementación en sitio definitivo de las especies que componen el Sistema Agroforestal, se deben realizar actividades previas de trazado y ahoyado, garantizando el cumplimiento del diseño y las distancias de siembra establecidas en el proyecto.

Actividades realizadas

- **Trazado:** Se realizó el trazado del área de siembra siguiendo el diseño del sistema agroforestal, marcando los puntos donde se ubicarían las especies forestales y frutales, esta labor permitió definir correctamente las distancias de siembra y garantizar una distribución uniforme de las plantas dentro del terreno.

Diseño de siembra, SAF marañón






Especies que componen el Sistema Agroforestal.

- **Ahoyado:** De acuerdo con la distribución del trazado en campo, se dio inicio al ahoyado para el establecimiento del SAF en sitio definitivo; con la finalidad de realizar un diseño de siembra más organizado, el punto central del ahoyado se dispuso en la posición de la estaca, las medidas establecidas en el contrato son de 40x40x40, lo cual se cumplió en el predio.

Registro fotográfico

	
Trazado del terreno, predio La Esperanza.	Trazado del lote, predio La Fortaleza 1.
	
Realización del ahoyado mecánico.	Realización del ahoyado manual.

FERTILIZACIÓN Y SIEMBRA

Luego de culminar el proceso del ahoyado, se procede a la realización de la siembra de las especies que forman parte del SAF, previo a esta actividad se realizó la aplicación de la fertilización, los productos y las proporciones utilizadas por planta y por hectárea fueron las siguientes:

FUENTE PARA ESPECIES FORESTALES Y FRUTALES	CANTIDAD /PLANTA	CANTIDAD /HECTAREA
Paz del rio magnesio	300 gr	100 kg
Elementos menores	15 gr	5 kg
Triple 18	40 gr	13.5 kg
Yeso	100 gr	33 kg
Abono orgánico	1000 gr	336 kg
Roca fosfórica	300 gr	100 kg
Micorrizas	300 gr	100 kg

Teniendo en cuenta la proporción de nutrientes requerida por cada planta, se realizó una mezcla homogénea de los insumos con el sustrato del suelo, la cual fue incorporada de manera gradual durante el proceso de siembra, garantizando así una adecuada distribución y disponibilidad de nutrientes para el desarrollo inicial del cultivo.

La actividad de siembra se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, asegurando el cumplimiento de las distancias y el diseño definidos para el sistema de siembra; cada plántula fue ubicada en el centro del hoyo, adicionando paulatinamente la mezcla de sustrato y fertilizantes previamente homogenizados, hasta rellenar completamente, se compactó de forma ligera el suelo para asegurar una siembra más eficiente, sin presencia de "bombas de aire".

Registro fotográfico



Aplicación de insumos, predio la esperanza.



Aplicación de insumos, predio La Camila.

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

	
Homogenización de insumos, predio Los Cedros.	Fertilización, predio Las Gaviotas.


	
Siembra plántula de cítricos	Siembra

COSECHA DE AGUA

Con la finalidad de almacenar y optimizar el recurso hídrico e implementarlo para riego, se entregó al beneficiario la instalación de la estructura metálica para cosecha de agua, la bomba sumergible la cual funciona mediante bombeo solar fotovoltaico y diversos materiales que permiten al usuario la instalación del sistema de riego.

Se hace relevante denotar que el beneficiario es el responsable de la instalación del sistema de riego;

Registro fotográfico

	
Aplicación de insumos, predio la esperanza.	Aplicación de insumos, predio La Camila.

Es el informe de

Elaboró:

Mayra Alejandra Triana Gómez
PROFESIONAL SAF

Revisó y Aprobó:

Gustavo Rodríguez Lozada
COORDINADOR

VoBo:

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM