DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	DICIEMBRE/2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-8424
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**RAMIRO JOSE ECHEVERRIA MARTINEZ** Identificado con C.C Nº **3747578**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al pago final de Diciembre del 2025.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($7.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CALIFORNIA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 6 94 16
K 6A 94 23
K 6A 94 60
K 6B 94 25
K 6B 94 45
K 6B 94 60
K 6C 94 51

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **CARRIZAL,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 3D 49 09
K 3D 50 63
K 3D 50D 28
K 3D 51 44
K 3E 50D 04
K 3F 51B 19
C 61 9 51

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LOS OLIVOS I,** en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 26B 108 69
C 109D 13C 34
C 109D 14 11
C 87 21D 76
C 87 22 79
C 87 26 47
D 108A 109E 23
D 108A T 23A 139

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL BOSQUE**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

C 72 6A 40
K 6G 73 98
C 43 46 65
C 55 4 05
C 57 9M 62
C 58 8A 55

Atentamente,

Ramiro Echeverria
RAMIRO JOSE ECHEVERRIA MARTINEZ
C.C Nº 3747578

REGISTRO FOTOGRAFICO







