INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	DICIEMBRE/ 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-8226
Datos del Contratista de (nombres y apellidos- número identificación)	Jorge Eliecer Martínez Saavedra CC 72264260		
Periodo del informe:	Informe comprendido al pago final de diciembre del 2025	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($6.400.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LA MANGA. A las siguientes direcciones C 84 # 21 – 77 // C 84B # 15 - 46 // C 85B # 15 - 67 // C 86A # 15A – 17 // K 21 # 84A - 48 // C 78 # 21 – 47 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio 7 DE ABRIL. A las siguientes direcciones: C 49 # 4SUR - 42// C 49B # 8SUR - 39 // C 50A # 9SUR - 42 // C 50B # 1SUR - 28 // C 50 # 11SUR - 29 // C 50 # 5SUR - 56 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio CIUDADELA 20 DE JULIO. A las siguientes direcciones: K 1A # 41C - 83 // K 1B # 42 - 29 // K 1C # 45H - 47 // K 2F # 49 - 22 // K 1D # 46E - 16 // K 2G # 46K - 73 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio CIUDAD MODESTO. A las siguientes direcciones C 85A # 13 - 42 // C 86 # 13D - 49 // K 14A# 84B - 83 // K 13F # 84B - 82 // K 13C # 86 - 34 // K 12A # 95 - 72 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS MALVINAS. A las siguientes direcciones: C 97 # 7G – 34 // C 100 # 9C – 59 // C 102 # 7B - 57 // K 102 # 8F - 51 // K 103 # 8F - 40 // C 93 # 7G - 06 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio REBOLO. A las siguientes direcciones: C 11 # 29 – 100 // C 11 # 33B – 52 // C 14 # 28 - 46 // C 15 # 25 – 83 // C 16 # 26 – 10 // C 15 # 30B - 57 Se ingresó y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas.

Apoyo a la gestión en el programa Vivienda Saludable, liderado por la alcaldía de Barranquilla, secretaria de obras públicas en la realización de la actualización de la base de datos del programa de vivienda saludable en el barrio LAS FLORES A las siguientes direcciones: K 84 # 107 – 199 // K 84 # 109A – 14 // K 87 # 109 – 10 // K 86 # 112 – 79 // K 85 # 108 – 29 // K 85 # 109A – 29 Se ingresó a las viviendas y se realizó registro fotográfico verificando el estado en que se encontraban las viviendas

Atentamente,



JORGE MARTINEZ SAAVEDRA
C.C 72264260

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad 1



BARRIO LA MANGA

Actividad 2



BARRIO 7 DE ABRIL

Actividad 3



BARRIO CIUDADELA 20 DE JULIO

Actividad 4



BARRIO CIUDAD MODESTO

Actividad 5



BARRIO LAS MALVINAS

Actividad 6



BARRIO REBOLO

Actividad 7



BARRIO LAS FLORES