REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA

INDEPENDIZACIÓN RED HIDRAULICA SANIDAD

FOTO # 1	FOTO # 2
	
DESCRIPCIÓN: Cambio de tubería y accesorios	DESCRIPCIÓN: Cambio de tubería y accesorios

FOTO # 3	FOTO # 4
	
DESCRIPCIÓN: Cambio de tubería y accesorios	DESCRIPCIÓN: Cambio tanque almacenamiento, tubería y accesorios.

TABLERO TRIFASICO DEL RANCHO

FOTO # 5	FOTO # 6
	
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación interruptores enchufables	DESCRIPCIÓN: Soporte antiguo vs soporte nuevo

FOTO # 7	FOTO # 8
	
DESCRIPCIÓN: Mediciones de voltaje y verificación funcionamiento de cada circuito	DESCRIPCIÓN: Finalización de cambio de tablero trifásico y demás elementos para su correcto funcionamiento.

EQUIPO BOMBEO DELTA 4 ESTRUCTURA 3

FOTO # 9	FOTO # 10
	
DESCRIPCIÓN: Equipo de bombeo delta 4	DESCRIPCIÓN: Equipo de bombeo delta 4

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 3

FOTO # 11	FOTO # 12
	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de transformador	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento transferencia

FOTO # 13	FOTO # 14
	
DESCRIPCIÓN: Instalación y adecuación de mandos motorizados	DESCRIPCIÓN: Instalación contactor 225A

FOTO # 15	FOTO # 16
	
DESCRIPCIÓN: Instalación contactor de 150A	DESCRIPCIÓN: Pruebas funcionales de sistema de transferencia automática

FOTO # 17	FOTO # 18
	
DESCRIPCIÓN: Aseo general	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

FOTO # 19	FOTO # 20
	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Instalación y puerta en funcionamiento de baterías

FOTO # 21	FOTO # 22
	
DESCRIPCIÓN: Instalación de cargador de baterías	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario

FOTO # 23	FOTO # 24
	
DESCRIPCIÓN: Instalación y adecuación de bomba de agua	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y reparación de bomba lineal

FOTO # 25	FOTO # 26
	
DESCRIPCIÓN: Instalación y adecuación de tarjeta gobernadora de voltaje	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general banco de condensadores

FOTO # 27	FOTO # 28
	
DESCRIPCIÓN: Limpieza y mantenimiento tablero de distribución principal e instalación de interruptor automático	DESCRIPCIÓN: Instalación totalizador de 400A

CERRAMIENTO ENTRE BLOQUES E Y F

FOTO # 29	FOTO # 30
	
DESCRIPCIÓN: Parales para cerramiento	DESCRIPCIÓN: Instalación malla de cerramiento

FOTO # 31	FOTO # 32
	
DESCRIPCIÓN: Instalación concertina	DESCRIPCIÓN: Finalización cerramiento entre bloques E y F

MOTOBOMBAS ESTRUCTURA 3


FOTO # 33	FOTO # 34
	
DESCRIPCIÓN: Programación y mantenimiento tableros	DESCRIPCIÓN: Programación tableros

FOTO # 35	FOTO # 36
	
DESCRIPCIÓN: Cambio motobombas	DESCRIPCIÓN: Finalización actividad en motobombas estructura 3

MANTENIMIENTO PABELLÓN UTE

FOTO # 37	FOTO # 38
	
DESCRIPCIÓN: Llegada de lavamanos en acero inoxidable	DESCRIPCIÓN: Instalación lavamanos en acero inoxidable

FOTO # 39	FOTO # 40
	
DESCRIPCIÓN: Instalación de cableado	DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte gris en rejas

FOTO # 41	FOTO # 42
	
DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte gris en puertas y pasamanos. Aplicación de vinilo tipo 1 en paredes	DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte gris en pasamanos, mesas y sillas. Aplicación de vinilo tipo 1 en paredes

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 2

FOTO # 43	FOTO # 44
	
DESCRIPCIÓN: Suspensión del servicio de acometida eléctrica	DESCRIPCIÓN: Cambio de juego de premoldeados

FOTO # 45	FOTO # 46
	
DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor automático tripolar con unidad de disparo termomagnética.	DESCRIPCIÓN: Suministro, instalación, y pruebas funcionales de sistema de transferencia automática

FOTO # 47	FOTO # 48
	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general preventivo planta eléctrica

FOTO # 49	FOTO # 50
	
DESCRIPCIÓN: Limpieza interna de tanque diario	DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general planta eléctrica

FOTO # 51	FOTO # 52
	
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento general planta eléctrica	DESCRIPCIÓN: Limpieza interna tanque diario

CALDERAS RANCHO ESTRUCTURA 3

FOTO # 53	FOTO # 54
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 55	FOTO # 56
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 57	FOTO # 58
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 59	FOTO # 60
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 61	FOTO # 62
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 63	FOTO # 64
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 65	FOTO # 66
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 67	FOTO # 68
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 69	FOTO # 70
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 71	FOTO # 72
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 73	FOTO # 74
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 75	FOTO # 76
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 77	FOTO # 78
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 79	FOTO # 80
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 81	FOTO # 82
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas


FOTO # 83	FOTO # 84
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

FOTO # 85	FOTO # 86
	
UBICACIÓN: Calderas	UBICACIÓN: Calderas

CERRAMIENTO ESTRUCTURA 3 SOBRE DELTA 4

FOTO # 87	FOTO # 88
	
FECHA DE LA FOTO: abril 2024	FECHA DE LA FOTO: abril 2024
UBICACIÓN: Material para cerramiento	UBICACIÓN: Material para cerramiento

FOTO # 89	FOTO # 90
	
FECHA DE LA FOTO: abril 2024	FECHA DE LA FOTO: abril 2024
UBICACIÓN: Material para cerramiento	UBICACIÓN: Material para cerramiento

FOTO # 91	FOTO # 92
	
FECHA DE LA FOTO: abril 2024	FECHA DE LA FOTO: abril 2024
UBICACIÓN: Cerramiento sobre delta 4	UBICACIÓN: Cerramiento sobre delta 4



FOTO # 93	FOTO # 94
	
FECHA DE LA FOTO: abril 2024	FECHA DE LA FOTO: abril 2024
UBICACIÓN: Cerramiento sobre delta 4	UBICACIÓN: Cerramiento sobre delta 4

FOTO # 95

FECHA DE LA FOTO: abril 2024
UBICACIÓN: Cerramiento sobre delta 4