REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC CAQUEZA

FOTO # 1	FOTO # 2
	
UBICACIÓN: Excavación para caja de inspección	UBICACIÓN: Conformación de caja de inspección con su respectiva tapa

FOTO # 3	FOTO # 4
	
UBICACIÓN: Demolición y excavación para paso de tubería sanitaria	UBICACIÓN: Ubicación de tubería y colocación de tableta de gres

FOTO # 5	FOTO # 6
	
UBICACIÓN: Luminaria inicial	UBICACIÓN: Cambio de iluminación

FOTO # 7	FOTO # 8
	
UBICACIÓN: Retiro de sanitario, lavamanos y demás elementos	UBICACIÓN: Instalación de nuevo sanitario, lavamanos y demás elementos

FOTO # 7	FOTO # 8
	
UBICACIÓN: Demolición de enchape de piso y pared inicial	UBICACIÓN: Cambio de enchape de piso y pared, así como de rejilla de piso

FOTO # 7	FOTO # 8
	
UBICACIÓN: Demolición y excavación en patio para caja de inspección	UBICACIÓN: información de caja y enchape de piso con tableta de gres