REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC-RM VILLAVICENCIO

FOTO # 1	FOTO # 2
	
UBICACIÓN: Poste de arranque	UBICACIÓN: Grapas en caliente


FOTO # 3	FOTO # 4
	
UBICACIÓN: Grapas en caliente	UBICACIÓN: Revisión de transformador de 300 kva

FOTO # 5	FOTO # 6
	
UBICACIÓN: Transformador de 300 kva inicial	UBICACIÓN: Transformador 300 kva inicial

FOTO # 7	FOTO # 8
	
UBICACIÓN: Suministro e instalación de nuevo y transformado de 300 kva marca TEC	UBICACIÓN: Retiro de transformador suministrado para atención emergencia (alquiler)

FOTO # 9	FOTO # 10
	
UBICACIÓN: Retiro de transformador suministrado para atención emergencia (alquiler)	UBICACIÓN: Mantenimiento subestación

FOTO # 11	FOTO # 12
	
UBICACIÓN: Elementos y accesorios de trasformador de 300 kva	UBICACIÓN: Elementos y accesorios de trasformador de 300 kva

FOTO # 13	FOTO # 14
	
UBICACIÓN: Mantenimiento subestación	UBICACIÓN: Mantenimiento subestación

FOTO # 15	FOTO # 16
	
UBICACIÓN: Suministro de baterías	UBICACIÓN: Suministro e instalación cargador de baterías

FOTO # 15	FOTO # 16
	
UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente	UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente

FOTO # 17

UBICACIÓN: Entrega transformador retirado inicialmente