INFORME DE ACTIVIDADES 11

No. DE CONTRATO	**CD-25-2025-0344**
NOMBRE CONTRATISTA	**VICTOR RAUL MUÑOZ GUERRA**
PERIODO	**A CORTE DE DICIEMBRE DE 2025**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012.

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

- **18 de noviembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025-0247932 en la vivienda ubicada en la calle 82B # 75B – 110 del barrio las Tres Ave Maria de la localidad Riomar de la ciudad de Barranquilla. (INF 968-2025).

  Elaboración de informe técnico No. 968 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA-2025-0247932 en la vivienda ubicada en la calle 82B # 75B – 110 del barrio las Tres Ave Maria de la localidad Riomar de la ciudad de Barranquilla. (INF 968-2025).

  Elaboración de Oficio de respuesta QUILLA-2025-0295094 y oficio de traslado QUILLA-2025-0295053 y oficio de conocimiento con QUILLA-2025-0295196, a solicitud de visita técnica con EXT-QUILLA-2025-0247932. (INF 968-2025).

- **21 de noviembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025 0250604 en el Conjunto Residencial Napoli ubicado en la Transversal 43 # 100 - 50 Torre 4 ; Apartamento 114, del barrio Miramar de la localidad norte centro histórico de la ciudad de Barranquilla. (INF 972-2025).

  Elaboración de informe técnico No. 972 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA-2025 0250604 en el Conjunto Residencial Napoli ubicado en la Transversal 43 # 100 - 50 Torre 4 ; Apartamento 114, del barrio Miramar de la localidad norte centro histórico de la ciudad de Barranquilla. (INF 972-2025).

  Elaboración de Oficio de respuesta QUILLA-2025-0301258, a solicitud de visita técnica con EXT-QUILLA-2025 0250604. (INF 972-2025).

- **26 de noviembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025-0249403 en el Conjunto Residencial VIPA Amarillo ubicado en
  la calle 136 # 9 - 160, del barrio Caribe Verde de la
  localidad Suroccidente de la ciudad de Barranquilla. (INF 976-2025).

  Elaboración de informe técnico No. 976 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA-2025- 0249403 en el Conjunto Residencial VIPA Amarillo ubicado en la calle 136 # 9 - 160, del barrio Caribe Verde de la localidad Suroccidente de la ciudad de Barranquilla. (INF 976-2025).

  Elaboración de Oficio de respuesta QUILLA-2025-0307717, a solicitud de visita técnica con EXT-QUILLA-2025-0249403. (INF 976-2025).

- **27 de noviembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025-0253600 en el Edificio Sant Ángelo ubicado en
  la calle 68 # 63 - 39, del barrio Santa Ana de la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla.

  Elaboración de informe técnico No. 978 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA-2025- 0253600 en el Edificio Sant Ángelo ubicado en la calle 68 # 63 - 39, del barrio Santa Ana de la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla.. (INF 978-2025 – Apoyo a jurídica – Lily Tobios).

- **9 de diciembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025-0258782 en el Conjunto Residencial El Tamarindo ubicado en la Calle 50 # 13 - 33, del barrio la sierra de la localidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla. (INF 993-2025).

  Elaboración de informe técnico No. 993 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular del Conjunto Residencial El Tamarindo ubicado en la Calle 50 # 13 - 33, del barrio la sierra de la localidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla. (INF 993-2025).

  Elaboración de Oficio de respuesta QUILLA-2025-0318079, a solicitud de visita técnica con EXT-QUILLA-2025-0258782. (INF 993-2025).

- **15 de diciembre de 2025**

  Visita de inspección técnica ocular mediante el radicado EXT-QUILLA- 2025-0265223 en el Conjunto Residencial Mirador Del Recreo ubicado en la calle 69 # 34 – 44 del barrio el recreo de la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla. (INF 1000-2025).

  Elaboración de informe técnico No. 1000 de 2025, de la Visita de inspección técnica ocular en el Conjunto Residencial Mirador Del Recreo ubicado en la calle 69 # 34 – 44 del barrio el recreo de la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla. (INF 1000-2025).

Cordialmente,

VICTOR RAÚL MUÑOZ GUERRA
C.C. 72342527 de Barranquilla



El día 17 de diciembre del 2025 la Oficina de Gestión del Riesgo apoyo el evento, novena de navidad en el parque las palmeras ubicado en carrera 1 con calle 46k, de la localidad metropolitana.



Apoyo a emergencia para dar concepto estructural el día 14 de diciembre del 2025 en la calle 91 nro 3-23 barrio san luis de la localidad metropolitana. (Atendió visita Edgar Ariza)