

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA



ORDEN SAT

Preventivo ☐
 Correctivo ☒
 Instalacion ☐
 Garantia Inst ☐
 Garantia SAT ☐
 Otro ☐

CLIENTE Hogar Ancianos
 SUCURSAL Saramita
 DIRECCION Fuencabuya
 TELEFONO 311 2273540
 CONTACTO Diana Tovar

FECHA ENTRADA 04/02/21
 HORA ENTRADA 10:00 AM

FECHA SALIDA 04/02/21
 HORA SALIDA 1:00 PM

T. TRASLADO

EQUIPO Varios
 MODELO
 SERIE
 UBICACIÓN Cocina y lavanderia

Tipo de Falla: Eléctrica ☐ Mecánica ☐ Electrónica ☐ Hidráulica ☐ Gas ☐ Otro ☐

Resumen de la falla: LAVADORA LA33TPE: cliente manifiesta que el equipo está manchando la ropa.
SECADORA JR32: Falla en interruptor triampa de motor.
ESTUFA CB941: No enciende un fuego quemador.

Actividad realizada:
LAVADORA LA33TPE: Revisión General, se realiza lavado
Tambor y limpieza CUA suministro Superior Jabones
Se encuentra todo en normalidad, se le comenta al
cliente que el equipo no está generando las
manchas mencionadas
SECADORA JR32: Se realiza Ajuste Interruptor triampa
de motor el cual se encontraba suelto y no abría
de adecuadamente Funcionando OK
ESTUFA CB941: Ajuste Piloto Quemador fuego
Inferior izquierdo Funcionando OK
NOTA: Colocar cubiertas Tajadora (Discos) y Dosisifica
do: Traseo Jabon Lavadora LA33TPE

Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Valor Total

Firma cliente:

[Firma]
 Nombre: Diana Tovar 1049602473

Firma técnico SAT:

[Firma]
 Nombre: Nelson Mayans

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA



CLIENTE	Hogar San José
SUCURSAL	Saramita.
DIRECCION	Fuquasuga.
TELEFONO	3218252993.
CONTACTO	Nubia Moya.

EQUIPO	Varios
MODELO	Equipos
SERIE	
UBICACIÓN	Lavanderia y cocina.

# ORDEN SAT	
-------------	--

FECHA ENTRADA	20/11/2020
HORA ENTRADA	10:30 AM

FECHA SALIDA	20/11/2020
HORA SALIDA	1:45 PM.

T. TRASLADO	
-------------	--

Preventivo	☐
Correctivo	☒
Instalacion	☐
Garantia Inst	☐
Garantia SAT	☐
Otro	☐

Tipo de Falla: Electrica ☐ Mecanica ☐ Electronica ☐ Hidraulica ☐ Gas ☐ Otro ☐

Resumen de la falla: Sarten basculante: Daño conmutador y luz Piloto Verde. Horno Cambi: Daño Pulsador, Rearme plataforma. Estufa: Un fuego no enciende. Picadora Sarmic: Cambio de cuchillas Discos.

Actividad realizada:
Estufa: Arreglo Piloto encendido de un fuego. (CG 941) OK✓.
Horno cambi: Se coge directo sin pulsador, cotizar pulsador, Rearme plataforma. (VPS 101) Funcionando OK✓.
Basculante: Cotizar cambio conmutador de funciones y Luz Piloto verde, Piloto Gas (586910)
Lavadora: Cambio Correa (LA 35 TPE) funcionando OK✓.
Picadora: Cotizar Juegos de cuchillas Discos (3) (Sarmic GA-300)

Repuestos

Cantidad	Codigo	Descripcion	Valor Total

Firma cliente:

Ita Nubia Erbya
Nombre: 35.354-835

Firma técnico SAT:

Nilson Moya
Nombre: Nilson Moya

REPORTE DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA



ORDEN SAT

Preventivo ☒
Correctivo ☐
Instalacion ☐
Garantía Inst ☐
Garantía SAT ☐
Otro ☐

CLIENTE Hogar San José
SUCURSAL San Martín
DIRECCION Fuenfuegos
TELEFONO 3218252993
CONTACTO Nubia Moya

FECHA ENTRADA 10/08/20
HORA ENTRADA 11:40 PM.

FECHA SALIDA 10/08/20
HORA SALIDA 8:15 PM.

T. TRASLADO

EQUIPO Lavadora
MODELO FAGOR
SERIE SR 28
UBICACIÓN LA-35 TPE

Tipo de Falla: Eléctrica ☐ Mecánica ☐ Electrónica ☐ Hidráulica ☐ Gas ☐ Otro ☐

Resumen de la falla: Mantenimiento preventivo de lavadora LA35TPE Secadora SR28 y Secadora FAGOR GREEN EVOLUTION.

Actividad realizada:

Limpieza General equipos, lubricación piezas mecánicas. Revisión eléctrica, Revisión de Equipos en trabajo.

* Lavadora LA35TPE (Pendiente. Cambio Correa por desgaste).

* Secadora GREEN EVOLUTION (Presenta ruido estructural Normal por deterioro).

Repuestos

Cantidad	Código	Descripción	Valor Total

Firma cliente:

Hna. Nubia E Moya

Nombre: 35.324 B25

Firma técnico SAT:

[Firma]

Nombre: Nelson Moyano