| INASKA CONSORCIO | INSPECCION DE EXTINTORES | CODIGO: HSEQ-F-12 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 1 |
| | | FECHA:01/08/2017 |

**EMPRESA:** CONSORIO INASKA /CAMPAMENTO

**AREA O SEDE / PROYECTO:** CAMPAMENTO FUNZA **FECHA INSPECCION:** 18-sep-25

| Nº ID | UBICACIÓN | TIPO EXTINTOR | | | | | Estado: B (Bueno); M(Malo) | | | | Fecha Venc. Carga | Cuenta con señalizacion en: P (Pared); Pi (Piso) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | ABC | BC | CO2 | Solkaflam | Manometro | Seguro | Manija | Cilindro | | |
| 1 | OFICINA AREA TECNICA | | X | | | | B | B | B | B | ago-26 | P |
| 2 | CAMPAMENTO | | X | | | | B | B | B | B | ago-26 | P |
| 3 | VOLQUETA WCS 939 | | X | | | | B | B | B | B | feb-26 | |
| 4 | VOLQUETA SXY 191 | | X | | | | B | B | B | B | nov-26 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Los extintores se evidencia en buenas condiciones con sus recargas vigentes.

**Elaboró** **John Marin**