INASKA CONSORCIO	INSPECCION DE EPP	CODIGO	HSEQ-F-15
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/8/2017

RESPONSABLE:	**John Jairo Marín López**
AREA o PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
FRECUENCIA:	**Mensual**

FECHA DE INSPECCIÓN: 17/09/2025

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR:														USA		ESTADO			NO USA POR:				MEDIDAS DE CONTROL					
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	NT	1	2	3	4	5	6
1	OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA	DIRECTOR	x							x							X		X												
2	DIEGO RICARDO TORRES ROMERO	INGENIERO	x							x							X		X												
6	NATALIA GIRALDO VASQUEZ	AMBIENTAL	x							x							X		X												
7	JOHN JAIRO MARIN LOPEZ	PROF. SST	x							x							X		X												
8	JOHANA CAMILA SANCHEZ VALENCIA	SOCIAL	x							x							X		X												
11	ALBERT STEVEN FAJARDO LOZANO	INGENIERO	x							x							X		X												
12	KAREN LIZZETH FAJARDO RIOS	TOPOGRAFA	x							x							X		X												
13	DANA MARCELA LOZANO OLAYA	SUPERVISORA	x							x							X		X												
14	WILSON QUINTERO MORENO	OPERADOR	x							x							X		X												
15	FLORENTINO LOZANO LOZANO	CONDUCTOR	x							x							X		X												
16	JOHN JAIRO CORDERO MOLINA	OFICIAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
17	JIMMY CORDERO MOLINA	OFICIAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
18	VICTOR MANUEL VERGARA	OFICIAL	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
19	DEIBY RODRIGUEZ	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
20	JOSE NUÑEZ NUÑEZ	AYUDANTE	x	X		X	X	X		x					X		X		X												
	HECTOR FABIAN RIAÑO	CONDUCTOR	x							x							X		X												
	ISAAC QUIMBAYO	CONDUCTOR	x							x							X		X												

E.P.P. FALTANTE POR PERSONA

No.	NOMBRE	A	B	C	D	E	F	G	H	O	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
	TOTAL										

DEBE USAR		ESTADO		NO USAR POR		MEDIDAS DE CONTROL	
A	CASCO						
B	LENTES DE SEGURIDAD	*B*	BUENO	*NS*	NO SABE	1	INSTRUCCIÓN
C	PROTECTOR RESPIRATORIO	*R*	REGULAR	*NP*	NO PUEDE	2	MOTIVACION
D	PROTECTOR AUDITIVO	*M*	MALO	*NQ*	NO QUIERE	3	CAMBIO E.E.P.
E	GUANTES			*NT*	NO TIENE	4	MEDIDAS PENDIENTES
F	MASCARILLA CONTRA POLVO					5	CAPACITACION
G	CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNES					6	OTRA
H	BOTAS DE SEGURIDAD						
I	IMPERMEABLE						
J	CARETA PARA ESMERILAR						
K	MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS						
L	MASCARILLA PARA HUMOS METALICOS						
N	OVEROL						
O	OTROS						

Observaciones: Se realiza el seguimiento de los EPP existentes , evidencia los CASCOS en buen estado y reemplazados , Botas en buen estado

EL INSPECTRO DE CADA FRENTE O ES EL RESPONSABLE DE INDICAR Y EXIGIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL , ASI COMO EL ING SST, Y LOS TRABAJDORES DEBE VERIFICAR A DIARIO EL ESTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO

JOHN JAIRO MARIN LOPEZ		
INSPECCIONO	FIRMA	CARGO

NOTA: E.P.P.= EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL